


| | | |
|---|---|---|
|  | KVIKKLEIREKARTLEGGING I TRONDHEIM INNMEDELING TIL NVE | |
| Sone nr: | - | |
| Sone-navn | Lade | |
| Delsone: | | |
| Ny(e) sone(r) | Foreløpig ikke utarbeidet forslag til sonегrense | |
| Utredningsnivå | Vurdering av stabilitet for utbygging | |
| Retningslinje for utredningen (kryss av) | NVE-retningslinje 1-2007, Foreløpig utgave | |
| | NVE-retningslinje 1-2008, 01.07.2008 | |
| | NVE-retningslinje 1-2008, 05.03.2009 | x |
| | NVE-retningslinje 2-2011 | |
| | Annet | |
| Utførende | Rambøll | |
| 3. partskontroll | Sweco | |
| Hva er gjort: | Det er utført grunnundersøkelser og stabilitetsanalyser i forbindelse med utbygging av Lade Allé 3. Kvikkleire registrert. Det er ikke tilstrekkelig stabilitet på tomte for dagens situasjon. | |
| Følger for arealutnyttelse i kvikkleiresonen | Bebyggelse på tomte vanskelig å gjennomføre, det må legges til grunn en forbedring av stabiliteten gjennom utbyggingen på tomte Lade allé 3 for å oppnå tilstrekkelig stabilitet. Nødvendig med detaljerte geotekniske vurderinger i prosjekteringsfasen. | |
| Revisjon av eksisterende kvikkleiresone | Ny grense for kvikkleiresone | |
| | Endret faregrad | |
| Kvikkleirekartet viser (sett kryss) | Kvikkleire | |
| | Kvikkleire og annen sprøbruddleire | x |
| Referanser¹. | <ol style="list-style-type: none"> 1. G-not-003 6090888, Orientering om tomte Lade Allé 3 2. G-not-004 6090888, Orientering om tomte Lade Allé 3 | |
| Vedlegg | | |

¹ Henvende deg til utførende /oppdragsgiver for innsyn.