

Eidsiva Vannkraft AS
Postboks 1098
2605 LILLEHAMMER

Vår dato: 15.12.2015
Vår ref.: 200901476-14
Arkiv: 437
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Lars Kjeang Amdahl

Oversending av revisjonsrapport, Eidsiva Vannkraft AS

Vi viser til revisjon av Eidsiva Vannkraft AS som ble holdt 8.12.2015 og oversender revisjonsrapporten.

Ved revisjonen ble det funnet 4 avvik og gitt 1 anmerkning. Revisjonsrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket. Dokumentasjon og bekreftelse på lukking av avvik skal sendes NVE innen oppgitte tidsfrister.

NVE varsler om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting dersom avvikene ikke er lukket innen de tidsfrister som er satt.

Frist for å uttale seg til saken er satt til 15. januar 2015. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
avdelingsdirektør

Lars Grøttå
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: 1 Revisjonsrapport

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Eidsiva Vannkraft AS / 887396752
Revisjonsdato:	08.12.2015
Sted:	Lillehammer
Medvirkende fra revidert enhet:	Oddleiv Sæle, leder Torstein Tjelde, vassdragsteknisk ansvarlig Håkon Haugsrud, vassdragsteknisk ansvarlig
Revisorer fra NVE:	Lars Amdahl, revisjonsleder Bjørnar Hviding Roalkvam
Seksjon for damsikkerhet:	Seksjonssjef Lars Grøttå, TBD

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere hvorvidt Eidsiva Vannkraft AS oppfyller kravene i forskriftene om internkontroll etter vassdragslovgivningen og sikkerhet ved vassdragsanlegg.

1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)
- Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (dsf., damsikkerhetsforskriften)
- Mottatt dokumentasjon fra virksomheten

1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omfattet:

- Organisatoriske krav og kvalifikasjoner (dsf. kap. 2 og 3)
- Klassifisering (dsf. kap. 4)
- Drift, beredskap og sikringstiltak for allmennheten (dsf. kap. 7)

1.4 Funn

4 avvik

1 anmerkinger

Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.

Anmerkning er: påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

1.5 Generelle kommentarer

Eidsiva Vannkraft AS er underlagt Eidsiva Energi AS, som årlig produserer 3,4 TWh elektrisk kraft og er dermed blant de ti største kraftprodusentene i Norge. NVE har registrert 63 dammer og 44 vannveier tilhørende Eidsiva Vannkraft AS, hvorav fire av disse er dammer i konsekvensklasse 4, syv dammer i konsekvensklasse 3 og fem vannveier i konsekvensklasse 3.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-1 Driftsprosedyrer
Avviket	<i>Det foreligger ikke driftsprosedyrer for alle anlegg.</i>
Grunnlag	Intervju med Eidsiva Vannkraft.
Hvordan lukke	Bekreftelse på oppdaterte driftsprosedyrer sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1. juli 2016

Avvik 2	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-2 Overvåking
Avviket	<i>Plan for overvåking tilfredsstillende ikke krav i damsikkerhetsforskriften.</i>
Grunnlag	Plan for hovedtilsyn og revurderinger.
Hvordan lukke	Plan for overvåking sendes NVE innen angitt frist. Denne skal inneholde: <ul style="list-style-type: none">• Oppdatert plan for hovedtilsyn og revurderinger (Vedlegg 8). Det skal komme frem av planen hvor det ikke er gjennomført tilsyn som planlagt. Herunder også periodisk tilsyn.• Oversikt over instrumentering og mangler i forhold til damsikkerhetsforskriften.
Frist for lukking	1. juli 2016

Avvik 3	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-2 Overvåking § 5-14 Stenge- og tappeorganer
Avviket	a) Rutiner for interntilsyn er ikke oppdatert. b) Hovedtilsyn blir ikke dokumentert på en tilfredsstillende måte i forhold til krav i damsikkerhetsforskriften og retningslinje for tilsyn og revurdering av vassdragsanlegg.
Grunnlag	Vedlegg 7 – pålagte tilsynsrutiner. Hovedtilsyn Varalden og Vinkelfallet.
Hvordan lukke	a) Oppdatert rutine for interntilsyn sendes NVE innen angitt frist. b) De neste to hovedtilsyn sendes NVE for godkjenning (1 pr. VTA).
Frist for lukking	1. juli 2016

Avvik 4	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-4 Beredskap
Avviket	a) Beredskapsplan har ikke grenseverdier. b) Det er ikke gjennomført beredskapsøvelse. c) Det finnes ikke beredskapsplan for bygging av dam Rosten.
Grunnlag	Beredskapsplan for Eidsiva.
Hvordan lukke	a) Oppdatert beredskapsplan/innsatsplaner med grenseverdier for anleggene sendes NVE innen angitt frist. b) Bekreftelse på utført beredskapsøvelse for damsikkerhet sendes NVE innen angitt frist. c) Beredskapsplan for bygging av dam Rosten sendes NVE uten unødig opphold.
Frist for lukking	1. juli 2016

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Det bør foreligge rutiner for melding om ulykker eller uønskede hendelser.