

Neset Kraft AS  
Kråkholmvegen 22  
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Vår dato: 16.05.2017  
Vår ref.: 201102994-13  
Arkiv: 437  
Deres dato:  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Kristoffer M. Skogseid

## Rapport fra kontroll av innrapporterte opplysninger om damsikkerhet - Neset Kraft AS

Vi viser til stikkprøvekontroll av Neset Kraft AS' innrapporterte opplysninger. Kontrollen ble først varslet i brev av 26.8.2016. Vedlagt følger rapport fra stikkprøvekontrollen.

Funnene er sammenfattet i ett avvik og to anmerkninger. Dokumentasjon på lukking av avvik skal sendes NVE innen oppgitte tidsfrister. NVE varsler om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting dersom avvikene ikke er lukket innen de tidsfrister som er satt.

NVE ber Neset Kraft AS uttale seg om hvorvidt de faktiske forholdene som ligger til grunn for utkastet til rapporten er korrekte og fullstendige. Uttalelsen bes oversendt NVE innen 1.6.2017. Dersom NVE ikke mottar kommentarer innen fristen er denne rapporten å anse som endelig.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen  
Avdelingsdirektør

Lars Grøttå  
seksjonssjef

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*

Vedlegg: Rapport fra stikkprøvekontroll

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: [www.nve.no](http://www.nve.no)  
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

**Hovedkontor**  
Middelthunsgate 29  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

**Region Midt-Norge**  
Vestre Rosten 81  
7075 TILLER

**Region Nord**  
Kongens gate 14-18  
8514 NARVIK

**Region Sør**  
Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

**Region Vest**  
Naustdalsvegen. 1B  
6800 FØRDE

**Region Øst**  
Vangsveien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR

# Rapport fra stikkprøvekontroll

**Kontrollert enhet: Nettet Kraft AS, organisasjonsnummer 981 375 521**

## 1 Innledning

### 1.1 Bakgrunn og formål med kontrollen

Nettet Kraft har innrapportert en rekke opplysninger til NVE gjennom *Damdatabasen SIV*. Opplysningene omfatter internkontrollsystem, beredskapsplaner, overvåking av vassdragsanleggene (hovedtilsyn), og krav til personell.

Formålet med kontrollen var å vurdere hvorvidt Nettet Kraft AS oppfyller kravene gitt av forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) og forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag), i tråd med innrapporterte opplysninger.

### 1.2 Grunnlag for kontroll

- Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (FOR-2011-10-28-1058)
- Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (FOR-2009-12-18-1600)
- Mottatt dokumentasjon fra virksomheten

Ved gjennomgang av dokumentasjon er det kontrollert hvorvidt dokumentasjonen omfatter bestemmelsene gitt av damsikkerhetsforskriften og IK-vassdrag. Kvaliteten på innholdet i dokumentasjonen er ikke vurdert i denne kontrollen, men vil være gjenstand for øvrig kontrollvirksomhet – eksempelvis systemrevisjon.

### 1.3 Tema for kontrollen

I denne stikkprøvekontrollen var tema basert på opplysninger innrapportert av Nettet Kraft AS den 22.2.2016 der følgende ble angitt:

- Leder har gjennomført kurs *Damsikkerhet III*
- Det foreligger oppdatert internkontrollsystem
- Det foreligger beredskapsplan for vassdragsanleggene i konsekvensklasse 2-4
- Det er gjennomført hovedtilsyn i 2015 ved dam Rausandvatn

### 1.4 Funn

1 avvik

2 anmerkninger

Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.

Anmerkning er: påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

## 1.5 Generelle kommentarer

Ved rapportering i NVEs damdatabase SIV den 22.2.2016 har Nettet Kraft AS bekreftet følgende:

- Leder har gjennomført kurs *Damsikkerhet III*.
- Det foreligger oppdatert internkontrollsystem for vassdragsanleggene som tilfredsstillende alle krav gitt av forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) og forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag).
- Det foreligger beredskapsplaner for vassdragsanlegg i konsekvensklasse 2 eller høyere. Beredskapsplanene er ikke oppdatert innenfor de siste tre år.
- Det er gjennomført hovedtilsyn ved dam Rausandvatn i 2015.

Det er ikke gjennomført hovedtilsyn ved dam Rausandvatn i 2015 slik først rapportert. NVE er gjort oppmerksom på at Nettet Kraft ved en feil har oppført gjennomførte periodiske tilsyn som hovedtilsyn. Tilsendt dokumentasjon viser at det ikke er gjennomført hovedtilsyn ved dam Rausandvatn etter revurdering i 2005. Nettet Kraft AS opplyser at det grunnet planlagt forsterkning av dammen ikke er lagt opp til å avvike hovedtilsyn innen tiltak iverksettes. NVE er imidlertid av den oppfatning at det må gjennomføres hovedtilsyn ved Rausandvatn i 2017.

Innholdet i virksomhetens internkontrollsystem og beredskapsplan er funnet å være tilfredsstillende med tanke på innhold. NVE oppfordrer til å forbedre system for avvikshåndtering og kompetanseplan. Tilsendt dokumentasjon viser at beredskapsplan likevel er oppdatert innenfor siste tre år.

Leder har beviselig gjennomgått spesifikk teoretisk opplæring (*Damsikkerhet III*) i samsvar med rapportering.

## 2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg § 7-2 <i>Overvåking</i> .
Avviket	Nettet Kraft AS har ikke gjennomført hovedtilsyn ved dam Rausandvatn etter revurdering i 2005.
Dokumentasjon	Tilsendt dokumentasjon omfatter ikke rapport fra hovedtilsyn ved dam Rausandvatn.
Hvordan lukke	Nettet Kraft AS skal sende NVE rapport fra gjennomført hovedtilsyn ved dam Rausandvatn.
Frist for lukking	31. august 2017

### 3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	<p>Rutiner for avviksbehandling bør omfatte definisjon av avvik, rutiner for registrering og oppfølging av avvik, og også omfatte mer enn de avvik som avdekkes i forbindelse med egentilsyn.</p> <p>Avvik bør registreres og følges opp ved alle ulykker og uønskede hendelser ved vassdragsanleggene, men bør også omfatte all manglende oppfølging av relevant regelverk.</p>
2	Internkontrollsystemet bør i større grad dokumentere plan for opprettholdelse av kompetanse.