

Stryn Energi AS  
Tinggata 3  
6783 STRYN

Vår dato: 24.04.2017  
Vår ref.: 201701056-6  
Arkiv: 447  
Deres dato: 31.03.2017  
Deres ref.: Jan Træen

Saksbehandler:  
Amir Messiha  
ame@nve.no/98044707

## Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting–Stryn Energi AS

Vi viser til revisjon av Stryn Energi AS 20.04.2017 og oversender rapport fra revisjonen. Revisjonen var varslet i brev av 18.02.2017.

Ved revisjonen ble det gitt ett avvik og tre anmerkninger. Revisjonsrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble gitt. Bekreftelse på lukking av avvik skal sendes NVE innen oppgitte tidsfrister.

NVE varsler om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting dersom avvikene ikke er lukket innen de tidsfrister som er satt.

Frist for å uttale seg til saken er satt til 12.05.2017. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen  
avdelingsdirektør

Eldri Naadland Holo  
seksjonssjef

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*

Vedlegg: 1 | Revisjonsrapport

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no  
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

**Hovedkontor**  
Middelthunsgate 29  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

**Region Midt-Norge**  
Vestre Rosten 81  
7075 TILLER

**Region Nord**  
Kongens gate 14-18  
8514 NARVIK

**Region Sør**  
Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

**Region Vest**  
Naustdalsvegen. 1B  
6800 FØRDE

**Region Øst**  
Vangsveien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR

# Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Stryn Energi AS
Revisjonsdato:	20.04.2017
Sted:	Tinggata 3, Stryn
Medvirkende fra revidert enhet:	Jan Træen, energisjef/ beredskapsleder Hans Ørjasæter, nettsjef/beredskapskoordinator Kjetil Flo, driftsingeniør/ IKT sikkerhetskoordinator Magnar Breidablik, arbeidsleder
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Øystein Gåserud Medrevisor Amir Messiha Observatør Hege Sveaas Fadum
Seksjon	Seksjonssjef Eldri Naadland Holo, TBB

## 1 Innledning

### 1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å kartlegge status for hvordan selskapet oppfyller krav i henhold til energilovforskriften og beredskapsforskriften, og kontrollere at ROS-analyser, beredskapsplanverk, dokumenterte rutiner og tilgang på ressurser tilfredsstiller kravene.

### 1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- LOV 1990-06-29 nr 50: Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven).
- FOR 1990-12-07 nr 959: Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften).
- FOR-2012-12-07-1157: Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften).

### 1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Rutiner for drift og vedlikehold
- Oppfølging av avvik
- Rutiner og strategi for skogrydding
- Drift og gjenoppretting under ekstraordinære forhold
- Risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner
- Tilgjengelige beredskapsressurser
- Krisekommunikasjon og sikringstiltak

## 1.4 Funn

Ett avvik

Tre anmerkninger

Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.

Anmerkning er: påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

## 1.5 Generelle kommentarer

Tilsynet ble gjennomført som et samlet møte mellom representanter for Stryn Energi AS og revisjonslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. Det ble foretatt befaring av skogrydding og tresikring i en del av distribusjonsnettet i Stryn kommune.

NVEs inntrykk er at selskapet har god oversikt over nettet og fokuserer på skogrydding, men bør vurdere tiltak i form av større ryddebredde for enkelte linjer. ROS-analyse har en god struktur. Selskapet har sikret seg med skriftlig avtaler i beredskapssituasjoner med andre KBO-enheter og gjennom DeFo og Nettalliansen.

## 2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	<b>bfe 2-10 Internkontrollsystem</b>
Avviket	Selskapets internkontrollsystem mangler rutinebeskrivelse.
Dokumentasjon	Selskapet kan ikke dokumentere at det er utarbeidet rutiner for varsling/rapportering og evaluering etter ekstraordinære hendelser og øvelser.
Hvordan lukke	Selskapet må implementere alle sine rutiner i internkontrollsystemet.
Frist for lukking	01.08.2017

## 3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	<b>bfe § 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse</b> Selskapet bør beskrive konsekvenser og resultater av de foreslåtte tiltak.
2	<b>bfe § 2-5 Beredskapsplanlegging</b> Selskapet bør vurdere å konkretisere tiltak når beredskap er satt.
3	<b>bfe § 6-5 Anskaffelse i energiforsyning</b> Selskapet bør følge bestemmelse om informasjonssikkerhet og taushetsplikt for sensitiv informasjon mot eksterne leverandør.