

Fra: "Jon Atle Eie" <jon.atle.eie@my-rubicon.no>
Sendt: mandag 10. november 2025 12.18.02
Til: "NVE Postmottak" <nve@nve.no>
Kopi: "Eilif Magnus Brodtkorb" <emb@nve.no>; "Åge Breimoen" <aage.breimoen@gmail.com>; "Aleksander Andersen" <aleksander.andersen@aenergi.no>; "Lars Gunnar Jansen" <lars.gunnar.jansen@aenergi.no>
Emne: Trælandsfos krv i Kvinesdal kommune - kommentarer til høringsuttalelser på høring 28.10.2025

Til : NVE

Kopi: NVE v/ **Eilif Magnus Brodtkorb**

Deres ref.:

Vår ref.: Trælandsfos 27.01.2023 - Midlertidige tiltak

Dato: 10.11.2025

Trælandsfos kraftverk i Kvinesdal kommune - kommentarer til høringsuttalelser på høring av 28.10.2025

Vi viser til høring av søknad om redusert slipp av minstevannføring i forbindelse med etablering av en slisse i inntaksdammen på Hoggan for å få en direkte nedvandringsrute ned Ramnedalen utenom inntakskanalen til Trælandsfos kraftverk.

Trælandsfos takker for konstruktive og positive innspill.

Kvinesdal kommune i e-post 04.11 og Statsforvalteren i Agder i e-post av 7.11, påpeker begge viktigheten av at Trælandsfos på en god og sikker måte overvåker minstevannføringsstrekningen slik at fisk ikke strander eller blir stående i mindre kulper.

For å unngå stranding av fisk, vil Trælandsfos gjennomføre følgende tiltak:

1. Minstevannføringen i Ramnedalen vil bli redusert og økt sakte, ved en gradvis økt kjøring av aggregatene. Dette i tråd med bla NVE fakta-ark nr. 7 og senere litteratur og erfaringer.
2. Trælands vil ha stasjonert ut mannskaper med egnet utstyr i elvestrekningen, med hver sine ansvarsområder ved nedkjøring av vannstanden.
3. Områder med særlig stor strandingsfare er kartlagt tidligere og oppsummert i eget notat. Notatet er gjennomgått og oppdatert etter siste tillatelse til å redusere minstevannføringen.

Kvinesdal JFF tar opp to forhold ved fisketrappa som de påpeker er uheldige.

1. Ved overløp på inntaksdammen (f. eks når det slippes mvf på 3,7 m³/s), renner det på østre del av terskelen store vannmengder opp i nedre del av fisketrappa. Trælandsfos er

enige i vurderingene til Kvinesdal JFF om at dette er uheldig. Tiltak vil bli gjennomført og være på plass før neste oppvandring i 2026.

2. I øvre del av fisketrappa er det et dykket hull på østre side som skal være så stort at fisk kan passere. Vi har vært klar over at det her er en åpning hvor det også kommer inn mye vann. Hvis fisk kan passere, og unngå kamera som er plassert i trappa, er det også uheldig. Trælandsfos vil se på mulighetene for å prøve å få stengt av fisketrappa og lage en plan for gjennomføring. Vi håper å kunne lykkes med å få gjort enkle tiltak, men det kan være noe utfordrende. Hvis vi får tørrlagt trappa, vil vi også gå over fisketrappa og se om det er steder hvor fisken kan skades/ skrapes opp ved passering og gjøre tiltak.

Mvh

Jon Atle Eie

Prosjektleder Trælandsfos

mob.: 928 46 970

e-post: jon.atle.eie@my-rubicon.no

