

Røldal-Suldal kraft AS
Kilen
4244 NESFLATEN

Vår dato: 26.05.2017
Vår ref.: 201101052-5
Arkiv: 437
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Lars Kjeang Amdahl

Oversending av revisjonsrapport for Røldal-Suldal Kraft AS

Vi viser til revisjon av Røldal-Suldal Kraft AS og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som ble holdt 10.5.2017. Revisjonen var varslet i brev av 20.4.2017.

Ved revisjonen ble det funnet 1 avvik og gitt 0 anmerkninger. Revisjonsrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket. Dokumentasjon på lukking av avvik skal sendes NVE innen oppgitt tidsfrist.

Frist for å uttale seg til saken er satt til 7. juli 2017. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
avdelingsdirektør

Lars Grøttå
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: 1 Revisjonsrapport

Kopi:

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Røldal-Suldal Kraft AS / 915569501
Revisjonsdato:	10.5.2017
Sted:	Nesflaten
Medvirkende fra revidert enhet:	Leder, Erik Frantzen Vassdragsteknisk ansvarlig, Netra Timalina Stedfortredende VTA, Tor-Inge Havrevoll
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Lars Amdahl Medrevisor Rolf M. Krogh
Seksjon	Seksjonssjef Lars Grøttå, TBD

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere hvorvidt Røldal-Suldal Kraft AS (RSK) oppfyller kravene i damsikkerhetsforskriften og IK-vassdrag.

1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivninger (IK-vassdrag)
- Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften/dsf.)
- Mottatt dokumentasjon fra virksomheten

1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Organisasjon og kvalifikasjoner
- Overvåking
- Beredskap

1.4 Funn

1 avvik

0 anmerkinger

Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.

Anmerkning er: påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

1.5 Generelle kommentarer

Røldal-Suldal Kraft er ansvarlig for 39 dammer i følge NVEs damdatabase. Tre av dammene er i konsekvensklasse 4, seks av dammene er i konsekvensklasse 3. I tillegg er to vannveier plassert i konsekvensklasse 3. Et eierskap til flere vassdragsanlegg i de høyeste konsekvensklassene medfører et stort samfunnsansvar. Det er NVEs inntrykk etter revisjonen at selskapet er bevisst på dette ansvaret og arbeider med sikkerhet på en helhetlig og profesjonell måte. Innen flere områder, som tilsyn, sikringstiltak og øvelser har RSK valgt å utføre oppgavene med større hyppighet enn det som er påkrevd i forskrift. RSK innehar kompetent bemanning i alle ledd og virker opptatt av å bevare kompetansen i organisasjonen.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg § 7-2 <i>Overvåking</i>
Avviket	Rapporter etter gjennomført periodisk tilsyn inneholder lite informasjon. Funn fra tidligere tilsyn må følges opp gjennom sjekklister for periodisk tilsyn.
Dokumentasjon	Hovedtilsyn av dam Valldalen (2012) med påfølgende periodiske tilsyn.
Hvordan lukke	Rapport fra neste periodiske tilsyn av dam Valldalen sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1. oktober 2017