

Aurdalsfjorden Grunneierlag SA
Vestringslinna 280
2910 Aurdal

Aurdal 21/11-16

NVE Konesjonsavdelingen
Pb 5091 Majorstua
0301 Oslo

Høringsuttalelse av revisjonsdokument for reguleringen av Aurdalsfjorden i N- og S- Aurdal kommune.

Aurdalsfjorden Gunneierlag representerer grunneiere/rettighetshavere med tilknytning til Aurdalsfjorden.

Vi ønsker å sette fokus på følgende punkter i forbindelse med nevnte revisjonsdokument:

- Manøvrering av vannstand gjennom sommerhalvåret.

Vi er sterkt skeptiske til praksisen som har vært ved manøvreringen, der vi opplever at fjorden hurtig og hyppig reguleres opp/ned, dels med store variasjoner.

Ut fra miljøhensyn er dette svært uheldig med tanke på fiske- plante og dyreliv. Videre for friluftsliv gjennom bading, fiske og båttrafikk. Det kan og nevnes at dette skaper store utfordringer for vårt arbeid med fiskekultivering, (rusefiske).

For båttrafikken betyr en plutselig lav vannstand mange ukjente hinder i form av "skjær"/steiner, gamle konstruksjoner osv. Dette har skapt mange skader og naturlig nok utgjør det en potensiell fare for folks sikkerhet.

Vi ønsker derfor en mindre manøvrering gjennom sommer sesongen, ideelt sett HRV- 50 cm.

- Informasjon og åpenhet omkring vannstand og manøvreringer.


Vi etterlyser lettere tilgjengelig informasjon omkring aktuell vannstand samt planlagte manøvreringer. En god informasjon vil skape større forståelse for situasjonen og dermed mindre frustrasjon.

- Gammel brukonstruksjon ved Sundvoll.

Manøvreringen og til tider lav vannstand, også i sommerhalvåret gjør at rester etter gamle Sundvoll bru har skadet mange båter og i tillegg er til stor irritasjon for sportsfiskere som mister mye utstyr. Pilarene stikker nesten opp i vannflata på lav vannstand.

Vi oppfordrer FBV tar ansvar og fjerner konstruksjonen.

- Utsettingsplass for båt ved Sundvoll badeplass.



Den populære og mye brukte utsettingsplassen er noe skadet av erosjon (asfaltdekke undergraves). Videre er det i tider med lav vannstand et problem med at asfaltdekke ikke går langt nok ut i fjorden.

Vi oppfordrer FBV til å ta ansvar for dette gjennom å restaurere og utvide asfaltdekke.

- Vi leser av revisjonsdokumentet at Ørretbestanden i Aurdalsfjorden klassifiseres som "middels så vidt over tynn". Videre at FBV tidligere satte ut store mengder 2 års gammel ørret.


Vi oppfordrer FBV til kontinuerlig vurdere fiskebestanden og sette i gang tiltak dersom bestanden har en negativ utvikling.

For senere saker av lignende karakter ber vi om at Aurdalsfjorden Grunneierlag informeres direkte på lik linje med resten av mottagerlisten.

Med vennlig hilsen

Styret i Aurdalsfjorden Grunneierlag SA.

Espen Kristiansen:



Jon Boye Lie:



Lars Nordhagen:

