

Fra: Svein Haukenes [svein.haukenes@bkkfiber.no]
Sendt: 28. september 2012 12:55
Til: NVE
Kopi: Halvorsrud Finn Roar
Emne: sak nr. 201104255 Aldal Kraft A/S

Norges Vassdrag og
Energidirektorat
Haukenes
Konsesjonsavdelinga
Lyngnesvegen 17

5353 Straume

Svein

Eigar av hytteeiendom på Skadalsneset

Høringsuttalelse vedr. søknad om utbygging av Aldalselva kraftverk:

1. Regulering av Fitjavatnet.

Søknaden dokumenterer Fitjavatnet med kun ett bilde som er tatt fra sør-enden av vatnet, og viser kun ca halvparten av vatnet . Bildet viser Olav Lien sin hytte på venstre siden og Tom Nilsens hytte på høgre siden av vatnet. Hytteeiendommen på Skadalsneset, ca på midten av vatnet og Norviksæteret ved nord-enden av vatnet er ikke vist. Videre er båtoverbygg på Skadalsneset eller naust (3 stk) ved sør- enden av vatnet ikke vist. Ved den foreslåtte oppdemning av vatnet vil samtlige naust, båtoverbygg og Norvik sæteret bli påvirket og utsett for skader ved høg vannstand. Den 19.09, 20.09 og 21.09.2012 regnet det svært mye og vatnet var på sitt høyeste, og steg til 3 m - 2,5 m fra grunnmuren på Norvik-SæteretI forbindelse med søknaden om ut bygging av kraftverket has følgende fråsegn:

. Området ved sæteret er tilnærmet flatt og ved ca en halv meter høyere vannstand ville vannet trengt inn i sæteret og skadet dette. Dette var en hendelse uten regulert Fitjavatn, og det kan jo da tenkes hva som hadde skjedd ved et oppdemt vatn som indikert i søknaden. Ref: 2.

I søknaden er det beskrevet at vatnet har en egenregulering på 3 m. Dette har eg aldri opplevd/ eller registrert i løpet av de 60 åra eg har ferdast i området. Videre er det indikert i søknaden vatnet har en normalvannstand på 335,1 m, en maks. flomvasstand på 336,6 m og en lavvannstand på 334,5 m. Dette betyr at vatnet har en egenregulering på ca 2 m. De oppgitte målene synes å ikke være i overenstemmelse med observerte vannstander over flere år. Det må derfor stilles spørsmål om målene har vært verifisert av en tredje instans.

2. Kulturminner fra område lokalt ved vatnet.

For å ivareta og verne om Norviksæteret er det opprettet en stiftelse for dette formålet. Ulemper eller skader på Norviksæteret i forbindelse med høg vannstand synes overhode ikke ha vært vurdert av styringsgruppen i søknaden for utbygging av kraftverk i Aldalen.

3. Gangsti rundt vatnet. og plasser til båtøpptrekk

Rundt vatnet finnes en gangsti som stedvis ligger i strandsonen. Stien i strandsonen vil ved regulering av vatnet bli liggende under vann mye lenger tid (om vinteren) enn idag. Dette betyr at framkommeligheten langs vatnet vil bli betraktelig redusert, som følge av at det må klatres i ulendt terreng der stien stedvis blir liggende under vann. Denne ulempen er ikke omtalt eller vurdert i søknaden.

En regulering av vatnet vil medføre at eksisterende lagringsplasser for båtene ved vatnet må flyttes til oråder med b.l. mer ulendt terreng og lengre avstander til vatnet, noe som eller ikke er omtalt eller vurdert i søknaden.

4 Sluttkommentarer

Fitjavatnet og områdene ved vatnet er en "naturperle" i Samnanger og benyttes av grunneiere og folk flest både sommer og vinter. En regulering av vatnet vil derfor bety en markert forringelse av området. De beskrevne ulempene og konsekvensene ved regulering av vatnet betyr at jeg går sterkt imot en slik regulering.

De oppgitte tall for kotene i søknaden synes usikre og er ikke verifisert av en sakkyndig tredjepart, noe som gjør at tallene for kotene er tvilsomme.

Observasjonene av vannstanden ved store nedbørsmengder indikerer at risikoen for vannskader på Nordviksæteret og båthus er stor ved et regulert Fitjavatnet.

Med hilsen
Svein Haukenes