

201208310-11
312
ki/BASO

NVE
Konsesjonsavdelingen
Postboks nr. 5091 Majorstua
NO-0301 Oslo

Tau, 28.08.2013

Astri og Sølve Hatteland
Monaneveien nr. 168
NO-4120 Tau

REGULERING AV BJØRHEIMSVANNET, STRAND KOMMUNE

I forbindelse med kunngjøringen om søknad til tillatelse om regulering av Bjørheimsvannet, innsendt av Lerøy Vest a/s, så har vi som grunneier (gnr.16, bnr. 80) følgende kommentar:

Vi forstår det slik at søknaden omfatter dagens gjeldende regulering mellom HRV 33,2 og LRV 32,4. Det er vanligvis ikke store problemer knyttet til dette, men når vannstanden er på det laveste, så er det store problemer med vanntrykk på noen av eiendommene, da brønnene i de tilfellene lett går tørre.

I tillegg, så har vi på vår eiendom, lagt merke til en sterk kloakklukt når vannstanden har vært på det laveste. Et eksempel på det er 1. august i år. Det som antakeligvis da skjer, er at overløpsledningen fra septiktanken kommer over vannspeilet. Dette er til meget sterk sjenanse.

I tillegg (fortsett ved laveste vannstand), så er det umulig å benytte båten som ligger inntil en brygge på vår eiendom. Det er rett og slett ikke vann igjen til at båten flyter med folk oppi (se vedlagt foto 1-3).

Generelt hva gjelder båtbruk, så er det nedstrøms Kvam bru et veldig populært område både for kajaker, kanoer og ordinære småbåter. Det har vært tilfeller der disse har slått nedi steiner, som blir et problem ved lav vannstand (se vedlagt foto 4-7).

Spesielt med tanke på vannstand ved brygge, og ikke minst kloakklukt-problemet, så vil vi sterkt henstille om at vannstanden i fremtiden blir regulert med tanke på en LRV på minimum 32,5.

Med hilsen,

Astri Hatteland
Astri Hatteland


Sølve Hatteland
Sølve Hatteland

A photograph showing the stern of a small, light-colored boat with a red hull. An outboard motor is mounted on the transom. The boat is on a body of water with some aquatic plants visible. The number '1.' is written in the bottom right corner.

1.

2.










5.



6.

