

TrønderEnergi Kraft AS
Postboks 9483 Sluppen

7496 Trondheim

Fannrem,
29. jun. 2015

Regulering av Svorksjøene - bekymringsmelding/avbøtende tiltak

Vi er hytteeiere ved Fremre Svorksjøen som er en del av reguleringen for Sjøa kraftverk. I forbindelse med utbyggingen ble avrenning fra dette vatnet snudd ved oppdemming i østenden og slik at avrenningen ble ført til Ytre Svorksjøen.

Mange av oss har hatt hytte ved vatnet i mange år og legger merke til 2 ting:


- Stadig økende gjengroing/bunnslam
- Tiltagende tendens til at vannstanden øker hurtigere ved nedbør og tilsvarende langsommere redusjon, med andre ord; stadig dårligere avrenning.

Vedr. første punkt antar vi dette skyldes det faktum at vannveien er snudd, slik at gjennomstrømming av vann er kraftig redusert. Når det gjelder det andre punktet har vi merket oss at tverrsnittet på rørene under brua ved Ytre Svorksjøen er betydelig redusert ved at det her er montert foringer på innsiden. (Vi etterspør om dette tiltaket er godkjent i NVE). Vi mener også at kanalen mellom de to vannene er i ferd med å gro igjen.

Vi ber herved regulanten om å gjennomføre avbøtende tiltak for å bedre forholdene i Fremre Svorksjø. Våre forslag er;

- Øke tverrsnittet på avrenningsløpet mellom sjøene/renske kanalen
- Flytte utløpet for Bjørkøybekk fra Ytre- til Fremre Svorksjø., for derved å øke gjennomstrømmingen av vann.

Vår kontaktperson er Olav Solhus, tlf. 911 30 125, e-post orkla-m@online.no



Innsnevret
avrenning under
bro

Utløp Bjørkøybekk

Gjengrodd kanal

Kan utløp
Bjørkøybekk
flyttes hit?

Overløpsdemning
for å snu
vannretning