

Pasvik Kraft AS
Buen 2
9912 HESSENG

Vår dato: 21.10.2015
Vår ref.: 201505650-1
Arkiv:
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Kjetil Greiner Solberg

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Pasvik Kraft AS, Sør-Varanger kommune

Vi viser til revisjon av Pasvik Kraft AS og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som ble holdt 18.9.2015. Revisjonen ble avviklet sammen med seksjon for damsikkerhet, og felles revisjonsvarsel ble sendt i brev av 28.8.2015. Det er allerede sendt egen revisjonsrapport med de funn damtilsynet gjorde.

Ved miljørevisjonen ble det funnet 3 avvik og gitt 2 anmerkninger. Revisjonsrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket. Dokumentasjon på lukking av avvik skal sendes NVE innen oppgitte tidsfrister.

NVE varsler om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting dersom avvikene ikke er lukket innen de tidsfrister som er satt.

Frist for å uttale seg til saken er satt til 20.11.2015. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
avdelingsdirektør

Øyvind Leirset
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: Revisjonsrapport

Kopi: Sør-Varanger kommune

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Pasvik Kraft AS, org. nr. 982 795 745		
Revisjonsdato:	18. september 2015		
Sted:	Kirkenes		
Medvirkende fra revidert enhet:	Monica Jerijærvi, leder og vassdragsteknisk ansvarlig Tor Beddari, stedfortredende VTA og stasjonsleder Skogfoss Eva Kjæreng, ansvarlig for internkontroll		
Revisjonsgruppe fra NVE:	Lars Amdahl, revisjonsleder damsikkerhet		
	Vebjørn Pedersen, medrevisor damsikkerhet		
Seksjon	Kjetil Solberg, revisjonsleder miljø		
	Trond Blomlie, medrevisor miljø		
Seksjon	Øyvind Leirset, seksjonssjef miljøtilsynet		
Vår ref Saksnr./Arkiv:	201505650-1	Damtilsyn:201100781	Vår dato :21.10.2015
Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.			

1 Innledning

1.1 Formål med revisjonen

Miljøtilsynet består av en systemrevisjon og en anleggsinspeksjon. Etter § 7 i forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (FOR 2011-10-28 nr. 1058, IK-vassdrag) har NVE ansvar for å føre tilsyn med at forskriften oppfylles.

Formålet med en systemrevisjon er å kontrollere om foretaket oppfylder kravet om å etablere et internkontrollsystem for det enkelte vassdragsanlegg som sikrer at krav til naturmiljø og landskap blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte i samsvar med vassdragslovgivning, forskrifter, konsesjonsvilkår, pålegg og godkjente detaljplaner.

Formålet med å foreta anleggsinspeksjoner er å kontrollere at anleggenes tilstand er i tråd med ovennevnte krav. For anlegg i driftsfasen, vektlegges landskaps- og miljømessige tiltak som f.eks. terskler, vegetasjonsetablering på tipper, kontroll og informasjon vedrørende manøvreringsreglement og minstevannføringer samt rydding av elveløp/flomløp. Forventet natur- og landskapsmessig standard er nærmere beskrevet i NVEs veileder nr. 2/2005 Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg.

1.2 Revisjonsgrunnlag

NVE fører miljøtilsyn med vassdrag på følgende grunnlag:

- Lov av 14. desember 1917 nr. 17 om vassdragsreguleringer § 12 postene 12 og 13
- Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (FOR 2011-10-28 nr. 1058, IK-vassdrag) §§ 4 og 5
- Konesjon for Kongsfjordvassdraget datert 15.8.2012
- Pålegg av 3.7.2001 med pålegg om merking av reguleringsgrenser og nivå for minstevannføring.
- Rapport etter magasinkontroll 13.9.2002.
- Mottatt dokumentasjon fra virksomheten

1.3 Tema for miljørevisjonen

Revisjonen omfattet:

- IK-vassdrag § 5-3: Kunnskaper og ferdigheter hos personell.
- IK-vassdrag § 5-5: Foreta og protokollere målinger og registreringer som er nødvendige for ...
- IK-vassdrag § 5-6: Kartlegge farer og problemer med hensyn til miljø og sikkerhet.

1.4 Funn

3 Avvik

2 Anmerkinger

Avvik er: Brudd på krav gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og eventuell annen lovgivning NVE forvalter.

Anmerkning er: påpekning av forhold med forbedringsmulighet eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på krav gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og eventuell annen lovgivning NVE forvalter.

1.5 Generelle kommentarer

De ansatte ved Pasvik Kraft AS bidro på en positiv måte til gjennomføringen av revisjonen, og vi hadde gode samtaler under intervjuene.

Pasvik Kraft AS har et fungerende internkontrollsystem, men mangler noen prosedyrer knyttet til det ytre miljø. Etter befaring ved Kongsfjord kraftverk 18.9.2015 og ved intervjuene erfarte vi at det er fokus på det ytre miljø i selskapet, og håper at revisjonen vil bidra til også det skriftlige kommer på plass.

Revisjonen ble avholdt sammen med NVEs seksjon for damsikkerhet som allerede har oversendt sine funn i en egen rapport (NVE ref: 201100781).

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	IK-vassdrag § 5-3: Sørge for at personell har de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å sikre at anlegg og tiltak som omfattes av § 3 og driften av slike oppfyller krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen.
Avviket	Pasvik Kraft AS har ikke en skriftlig plan for hvordan kompetanse knyttet til det ytre miljø skal etableres, opprettholdes og utvikles.
Grunnlag	Pasvik Kraft AS mangler en kompetanseplan som definerer hva slags kompetanse bedriften har og hva slags kompetanse som er nødvendig for å tilfredsstille gjeldende krav til natur- og landskapsmessig standard.
Hvordan lukke	Pasvik Kraft AS må kartlegge samlet kompetanse innen miljø og landskap i selskapet og beskrive hvordan denne kompetansen skal vedlikeholdes og forbedres. Dokumentasjon på dette sendes NVE innen fristen.
Frist for lukking	1.2.2016

Avvik 2	
Krav	IK vassdrag § 5-4: Beskrive organisasjonen herunder hvordan det kvalifiserte personellet er organisert med ansvar, oppgaver og myndighet.
Avviket	Pasvik Kraft AS har ikke plassert ansvar for det ytre miljø i organisasjonen.
Grunnlag	Pasvik Kraft AS har ikke skriftlig dokumentasjon som viser hvem som har ansvar for det ytre miljø.
Hvordan lukke	Bedriften må sende inn skriftlig dokumentasjon som beskriver hvem som har ansvar for tilsyn med det ytre miljø.
Frist for lukking	1.2.2016

Avvik 3	
Krav	IK vassdrag § 5-6: Kartlegge farer og problemområder med hensyn til miljø og sikkerhet og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og gjennomføre tiltak for å redusere risikoforholdene.
Avviket	Pasvik Kraft AS mangler en skriftlig kartlegging av farer og problemområder knyttet til miljø og landskap.
Grunnlag	Bedriften har ikke gjort en risikokartlegging knyttet til det ytre miljø. En slik kartlegging skal inneholde forslag til avbøtende tiltak for hvordan virksomhetens farer og problem avgrenset til sikkerhet og miljø kan reduseres.
Hvordan lukke	Pasvik Kraft AS må gå gjennom sine anlegg og identifisere og vurdere problemområder for miljøet. Dokumentasjon på dette sendes NVE innen fristen.
Frist for lukking	1.2.2016

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	IK-vassdrag § 5-8: Pasvik Kraft AS mangler sjekklister for miljøtilsyn ved sine anlegg. Målestaver som viser magasin vannstand må jevnlig kalibreres mot display og driftssentral.
2	Pasvik Kraft AS må avklare det juridiske eierskapet til Skogfoss kraftverk og melde inn riktig konsesjonær til NVE.