

	Kvikkleirekartlegging i Trondheim Innmelding til NVE	
Oppdrag	412975 Ranheim Skole	
Sone nr		
Sone-navn		
Delsone		
Ny(e) sone(r)	Nye soner	
Utredningsnivå	Byggeplan/byggesak Grunnundersøkelser i forbindelse med utbygging av Ranheim skole	
Retningslinje for utredningen	NVEs retningslinje 2-2011	
Utførende	Multiconsult Region Midt Kontaktperson: Odd Magne Solheim/Roar Skulbørstad	
3. partskontroll	NGI	
Hva er gjort	Det er utført grunnundersøkelser, gjort beregninger og en vurdering av rasfare på skoletomta i forhold til utløpsområder og ras av selve skoletomta mot sjøen.	
Følger for arealutnyttelse i kvikkleiresonen	Det er ikke funnet kvikkleire på selve skoleområdet, men skoleområdet regnes for å ligge i utløpssonen for kvikkleiresonen på Presthus og kan bli påvirket av evt skred fra sonen. Se kommentarer og vedlegg for soneinndeling.	
Revisjon av eksisterende kvikkleiresone	Ny grense for kvikkleiresone	Ny sone
	Endret faregrad	Ja
	Hvis ja: Ny faregrad	Lav
Kvikkleirekartet viser (sett kryss evt. begge)	Kvikkleire	X
	Sprøbruddmateriale	
Referanser [1].	412975-4 rev A Vurdering av rasfare på skoletomta	
Vedlegg	Se kommentarer	

[1] Henvende deg til utførende /oppdragsgiver for innsyn.

Kommentarer

Skoletomta ligger i utløpsområdet til evt skred fra sone A, mens skoleområdet vil sannsynligvis ikke bli berørt av skred fra sone B1, B2 og C

Ved evt nye soner er det lagt inn vurdering av faregraden til hver enkelt delsoner

A: Lav

B1: Middels

B2: Lav

C: Lav

