




Figur 1: Vidvinkelbilde over fallstrekningen fra Stemmetjørn og ned til Lundevatn.



Figur 2 og 3: Planlagt plassering av stemmen kraftstasjon. Endelig plassering fastsettes etter nærmere dialog med Sira-Kvina.



Figur 4: Område for plassering av demning i utløpet til Stemmetjørn sett mot sydlig retning.




Figur 5: Stemmetjørn sett mot nordlig retning.



Figur 6: Sydlig ende av Stemmetjørn. Hallandsvatn kraftstasjon plasseres avhengig av grunnforhold i nærmeste eller motsatt side av myrområdet.



Figur 7: Hallandsvatn sett mot nord i retning av Stemmetjørn og Lundevatn.



Figur 8: Område for overførsel fra Hallandsvatn mot Stemmetjørn.



Figur 9: Område for etablering av dam Hallandsvatn.



Figur 10: Bilde fra Avisen Agder som viser flom ved Fv44 på Kvanvik oktober 2010.



Figur 11: Bilde fra Avisen Agder som viser vannføringen i vassdraget fra Hallandsvatn oktober 2010.



Figur 12: Bilde fra Avisen Agder som viser flom ved Fv44 på Kvanvik oktober 2010.



Figur 13: Bilde fra Avisen Agder som viser vannføringen fra Hallandsvatn ved broen til Fv44 på Kvanvik oktober 2010.



Figur 14: Bilde fra Avisen Agder som viser oversvømmelser på jordene på Kvanvik oktober 2010.



Figur 15: Bilde av oversvømmelse av jordene på Kvanvik september 2023.



Figur 16: Bilde av oversvømmelse av jordene på Kvanvik september 2023.



Figur 17: Bilde av oversvømmelse av jordene på Kvanvik på 90-tallet.



Figur 18: Bilde av vannføringen langs Fv44 ved innkjørsel til gårdsbrukene på Gumpefjell april 2023.