



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

MOWI SEAWATER NORWAY AS
Sandviksbodene 77A
5035 BERGEN

Vår dato: 25.10.2023

Vår ref.: 202314494 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.: Magne Ove Vedeld

Oversending av revisjonsrapport om miljøtilsyn ved settefiskanlegg i driftsfase og varsel om vedtak om retting - MOWI ASA

Norges vassdrags- og energidirektorat viser til revisjon av MOWI SEAWATER NORWAY AS og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 17.10.2023 på Dravlaus. Revisjonen var varslet i brev av 25.10.2023.

Revisjonen resulterte i 1 avvik og 2 anmerkninger.

Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble avdekket ved revisjonen.

NVE har i rapporten påpekt forhold som kan ha overføringsverdi til andre områder. NVE forventer at virksomheten bruker de vurderinger som ligger til grunn for avvik og anmerkninger i denne rapporten på andre relevante områder i virksomheten, selv om disse ikke har vært omfattet av denne revisjonen.

Dere må sende bekreftelse på at avvikene er rettet til nve@nve.no innen de angitte tidsfristene.

Dersom fristene ikke blir overholdt, varsler NVE om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting.

Dere kan uttale dere innen 3 uker etter at rapporten er mottatt.

Det er særlig viktig at dere korrigerer/supplerer opplysninger som gjelder saken. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil vi legge til grunn opplysningene vi har i saken.

Med hilsen

Mari Hegg Gundersen
seksjonssjef

Kjetil Greiner Solberg
senioringeniør



Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



Revisjonsrapport

Revidert enhet:	MOWI ASA
Revisjonsdato:	17.10.2023
Sted:	Dravlaus
Medvirkende fra revidert enhet:	Magne Ove Vedeld, Driftsleder Ole Martin Dahle, områdeleder Region Vest Terje Tjugen, teknisk assistent
Revisorer fra NVE:	Pernille Dorthea Bruun (NVE), medrevisor Kjetil Greiner Solberg (NVE), revisjonsleder
Seksjon:	Seksjonssjef Mari Hegg Gundersen, TBMV

1. Innledning

Formålet med revisjonen var å kontrollere om virksomheten oppfyller krav i regelverk, tillatelser og vedtak gitt i eller i medhold av lovgivningen NVE forvalter.

1.1. Grunnlag

Revisjonsgrunnlaget var følgende:

- FOR-2011-10-28-1058: Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)
- LOV-2000-11-24-82: Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
- Konesjon til uttak av vann fra Dravlauselva til produksjon av settefisk datert, 17.02.2010

Revisjonsrapporten baseres også på dokumentasjon (mottatt i forkant og i etterkant av revisjonen) og opplysninger gitt under revisjonen.

1.2. Tema for revisjonen:

Revisjonen omhandlet miljøtilsyn ved settefiskanlegg i driftsfase med følgende tema:

- Inntak
- Internkontroll
- Minstevannføring
- Skilting og merking
- Utsjekk av vilkår
- Vannuttak



1.3. Generelle kommentarer

Forrige revisjon etter IK-vassdrag på MOWI avd. Dalsfjord ble utført 16.2 2011. Det ble da gitt 2 avvik, ett avvik for manglende rutine knyttet til styrende dokumenter og ett for manglende prosedyre for måling og registrering av vannforbruk og minstevannføring.

Vi ser en stor forbedring på oppfølging av konsesjonskravene ved anlegget sammenlignet ved forrige revisjon.

Vi registrerer imidlertid at det med fordel kan bli et økt fokus på overholdelse av NVEs konsesjonskrav. Under revisjonen fant vi at displayet for minstevannføring viste feil verdi og hadde gjort det i tre uker uten at det var blitt oppdaget. Det var overløp i elven hele denne perioden slik at det ikke er brudd på krav om minstevannføring, men trykcellen viste samme verdi kontinuerlig.

I 2018 reviderte NVE MOWI avd. Steinsvik som ligger noen få kilometer unna MOWI avd Dalsfjord. Flere av funnene fra revisjonen i 2018 går igjen i revisjonen av avd Dalsfjord i 2023. Dette gjelder manglende ROS-analyse for forhold knyttet til minstevannføring og miljø og landskap. Som i denne revisjonen var det manglende registrering av automatisk loggedata, og disse ble heller ikke i Steinsvik håndtert som avvik.

Vi gjentar at NVE forventer at avvik og påpekte forbedringer ved settefiskanlegget på Dravlaus blir korrigert og utbedret for alle de andre settefiskanleggene i MOWI-systemet.

Det mangler klassifisering av dammen, og MOWI må så raskt som mulig sende inn klassifiseringsskjema til NVEs Damtilsyn. Skjemaset finner dere her: [klassifisering av vassdragsanlegg](#).

2. Funn

- 1 avvik
- 2 anmerkninger

Avvik er: brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.

Anmerkning er: påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.



2.1. Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	IK-vassdrag § 5 Første ledd andre setning pkt 6 (Farer og problemer) <i>Internkontroll innebærer at den ansvarlige skal kartlegge farer og problemer med hensyn til miljø og sikkerhet og på denne bakgrunnen vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og gjennomføre tiltak for å redusere risikoforholdene, jf. § 5 første ledd første setning.</i>
Avviket	MOWI avd. Dalsfjord mangler kartlegging av farer og problemområder knyttet til minstevannføring og oppfølging av målingene. MOWI avd. Dalsfjord har en feil verdi for logg av minstevannføring i perioden 30.9.2023 til 17.10.2023 uten at det har vært registrert som avvik. Konesjonæren mangler også skriftlig kartlegging av risiko for 3. person ved anlegget og rutiner for manuelt tilsyn ved minstevannføring ved utfall av logger.
Dokumentasjon	MOWI avd. Dalsfjord kunne ikke legge frem kartlegging av farer og problemområder knyttet til minstevannføring og risiko for 3. person.
Hvordan rette	MOWI avd. Dalsfjord må sende inn kartlegging av farer og problemområder knyttet til minstevannføring og oppfølging av målingene knyttet til dette. Konesjonæren må også sende inn kartlegging av risiko for 3. person ved anlegget.
Frist for retting	01.02.2024



2.2. Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse
1	Dravlaus konsesjonsvilkår <i>Opplysningsskilt for minstevannføring må oppdateres med riktig konsesjonær og kontaktinformasjon. Vi anbefaler å følge NVEs skiltmal:</i> Link til skiltmal
2	IK-vassdrag § 5 Første ledd andre setning pkt 2 (Oversikt over vassdragsanlegget) <i>MOWI avd. Dalsfjord må oppdatere oversiktskart med vesentlige anleggsdeler som dam og grunnvannsbrønner.</i> <i>For veiledning se vårt faktaark:</i> NVE faktaark kart