



Nve

Vår ref: Olav Schrøder/Knut
Ove Eriksen

Deres ref: Kristine Naas/Hanne
M. Østvold

Arendal, den: 29.06.2021

RIVING AV DAM PÅ GARTETJENN I RISØR KOMMUNE

Brevet er skrevet på vegne av NJFF-Aust-Agder og Risør JFF, Tryta.
Etter befaring den 14. juni, der de fleste synspunkter kom fram, er NJFF fremdeles av den oppfatning at dagens dam ikke burde rives, men oppruste dagens dam, og beholde dagen vannspeil.

Vi er av den oppfatning at en opprustning er billigere enn å fjerne dagens dam, restaurere strandområdene, samt rive/fjerne gammel rørgate. Det er anslått at ny dam vil koste 35 mill. kroner, og en fjerning/opprydning vil anslagsvis ligge på 8-10 mill. kroner.

Vi har forståelse for at dagens demning er av dårlig forfatning, og at noe må gjøres. Det vi ikke har forståelse for er at det ikke er sett på alternative løsninger til å rive og bygge ny dam. Vi er kjent med at kommunen har søkt om å rive demningen, ikke restaurer eller bygge ny. På befaringen kom det frem flere alternative forslag til andre løsninger.

Det er et sterkt ønske å beholde dagens vannspeil nivå. Det må jo være mulig å beholde dagen vannspeil nivå, ved å rive demning ned til det vannivå som er i dag, samt bygge opp en mot voll som sikring, og eventuelt støpe ny topp, som overvannet kan renne over. Belastingen på denne vollen vil da heller ikke bli så stor som tidligere, da vannstanden nå er senket med 2,5 meter. Vanndybden ved demningen slik vannspeilet er i dag, varierer fra ca 1 meter til 4,5 meter, avhengig av hvor på demningens lengde, dybden måles. Det finnes så mye stein og jordmasser i nær tilknytting til dammen, slik at bygging av en voll, lett lar seg gjøre. Grunneierne var veldig opptatt av denne løsningen, noe vi støtter.

Når nå vannmengden nå er redusert, vil heller ikke en eventuell brist på demningen føre til disse simulerte vannmengder og skader som NVS dammsikkerhetsavdeling har kommet med, ved at veien og hovedvannledningen inn til Risør vil bli ødelagt.

Denne veien ligger flere hundre meter unna, og vannmengden vil før den treffer veien, møte en gammel isdam, som vil holde vannmassene igjen, da denne ligger i en vid dal, som igjen gjør at faren for flom mot veien ikke er til stede, slik vi ser det.



Vi reagerer også på at det virker som det er alt fattet et vedtak om å rive dammen av en av instansene i NVE, uten at berørte parter er blitt hørt, bortsett fra kommunen.

Vi vil også minne om at det er ål i Gartetjenn. Dette er en trua art. Vi ser at ål ikke er registrert i Gartetjenn i artdatabanken, men vi legger med dokumentasjon på dette. Ifølge det internasjonale havforskningsrådet ICES, er åle bestanden på et historisk og kritisk lavt nivå over hele utbredelsesområdet, og den negative utviklingen vedvarer. Rekrutteringen til bestanden har vist en betydelig nedgang de siste 25 årene.

Følgende er registrert/tatt opp i teiner, ifm kultivering:

2002 - 2010:

Ca: 9850 tryter.

9 Ørret, som er satt tilbake

5 ål, som er satt tilbake

Ca. 470 liter Tryterogn er tatt opp av vannet

14,4 tonn kalk er tilført vannet

2011 -2019:

5067 tryter

4 store ørret som ble satt tilbake

2 ål som ble satt tilbake

134 liter tryterogn

Vi minner på at Gartetjenn er et viktig fiskeområde og rekreasjonsområde til mange i Risør kommune.

Vårt råd til kommunen og NVE, er å trykke på stoppknappen, ta med alle berørte parter og starte på nytt, og finn gode løsninger for alle parter i denne saken.

.

NJFF-Aust-Agder
Ved Fylkessekretær Olav Schrøder
Åsbieveien 16
4848 ARENDAL
Tlf 95701685 mellom 0800-15.30
Mail: austagder@njff.no
Web: <http://www.njff.no/fylkeslag/aust-agder>

Risør JFF, Tryta
v/ Leder Knut Ove Eriksen
Grønningveien 31
4956 Risør
Tlf. 41652267
Mail: tryta@tryta.com
Web: <http://www.tryta.com>