



Norges vassdrags- og energidirektorat

Energi- og konsesjonsavdelingen

Seksjon for vassdragsinngrep, region Midt-Norge

24. november 2021

Kommentar til høringsuttalelser i sak nr. 202102665

Vi ønsker å komme med følgende kommentar til høringsuttalelse fra Roar Meland:

Vi har sendt brev om både høring og befaring til Roar Meland på adressen Tolla 1, 6713 Lensvik. Dette fordi det finnes flere med samme navn i Trondheimsregionen, og vi mente det ville være størst sannsynlighet for å nå den riktige Roar Meland ved å bruke adressen til eiendommen i Lensvik. Posten har ikke returnert våre brev, og vi antar derfor de har nådd mottakeren. Hvis så ikke er tilfelle, er dette selvfølgelig beklagelig!

Erosjon, som Meland tar opp, er en naturlig prosess med flere faktorer som kan spille inn. Vi ser at det er en del brattlendte elveskråninger og mye av grunnen i området består av leirjord. Denne blir naturlig nok mye påvirket av nedbørmengde og vannføring, og endrer egenskaper i takt med vått og tørt vær. I tillegg ser man langs elva at det i mange partier er lite kantvegetasjon, noe som kunne være med på å begrense utvaskingen. Kanskje gjør beverens felling av trær også skader langs elveleiet.

Det har blitt oss fortalt at konsesjonsvilkårene med hensyn til uttak og minstevannsføring kanskje ikke var like godt etterlevd den første tida etter etableringen av klekkeriet i 1992. Nå er ikke uttalen fra Meland særlig spesifikk med tanke på å tidfeste problemstillingen, annet enn at konsekvensene blir verre og verre. Noe det naturlig vil bli i en slik prosess.

Vi mener det blir feil å beskyld oss for å drive med uansvarlig regulering i dag. Lerøy Midt følger – og har fulgt gjeldende konsesjonsregelverk, og slipper til enhver tid et minimum på 25 l/sek som er krav til slipp av minstevannsføring i Stertelva. I arbeidet med konsesjonssøknaden har vi også fått klare tilbakemeldinger på at vår vannregulering de siste 15 årene har vært praktisert på en god måte.

Når man regulerer et vassdrag slik vi gjør – med et krav til minstevannsføring, vil reguleringen bidra til at det blir mer vann i elva enn det ville ha vært på de tørreste dagene i året. På samme måte vil oppdemmingen av vatnene i vassdraget forsinke og redusere de store flomtoppene – sammenlignet med en uregulert tilstand.

Lerøy Midt mener derfor at det vil være vanskelig å peke på vår regulering som den direkte årsaken til de erosjonsproblemene Meland ser på sin eiendom.

Med vennlig hilsen

Janne Marlene Mork

Koordinator settefiskLerøy Midt AS

LERØY MIDT AS

Industriparkveien 31
N-7246 Sandstad
Norway

Phone + 47 72 46 50 00
Email post@leroymidt.no
Foretaksregisteret/VAT NO 985848718 MVA

Bank 4200 01 69506

leroyseafood.com