



Dalekvam 1/10-22

Norges vassdrags- og energidirektorat.
nve@nve.no

Gjeld: Vilårsrevisjon for Bergdalsvassdraget og Torfinnsvassdraget.
Presisering etter befaring av Bergsdalvassdraget 08.09.22

Minstevassføring nedstraums utløpet Dale kraftverk

Villaksen har status som raudliste art. Det er derfor viktig å verna oppvekstområda og utvandingsruta for villaksen. Dale Jakt og Fiskarlag har sidan 2007 freda all villaks i Daleelva. Effektregulering (raske endringar i vassføringa) tek livet av lakse- og sjøaure yngel. Det er derfor viktig at minstevassføring vert heva frå 3 kbm/s til 5 kbm/s. Omløpsventilen i Dalekraftverk er sett til 3 kbm/s, den er svært sjeldan i bruk og det er ikkje noko forutsetning at ventilen må skiftast. Det er mykje viktigare å heva minstevassføringa for å minimera tap av yngel spesielt for den raudlista lakseyngelen.

Minstevassføring Storefossen.

Under befaringa vart minstevassføringa frå Storefossen diskutert. BKK opplyste at 300 l/s var ei privat restleg avtale mellom BKK og Dale fabrikk. BKK ynskte å føreta ei dynamisk slepp frå Storefossen i 1996. Dette tok Fagrådet opp med NVE i 1996 og fekk kopi av svar frå NVE til BKK i 1998, sjå vedlegg.

Sitat siste avsnitt:

«BKK må umiddelbart gjenoppta sin tidlige praksis med å slippe 300 l/s fra dammen ved Storefossen i Daleelva. Hvis BKK ønsker en endring i vannslippingen må det søkes om en planendring i henhold til gjeldende konsesjon av 26.06.87 og en tilhørende endring i manøvreringsreglementet fastsett ved kgl.res. av 14.06.91»

Ei auka minstevassføring er ynskjeleg for å betra oppvekst områda av laks og sjøaureyngel oppstraums Dale kraftverk. Fagrådet understreker at det ikkje kan lagast dynamisk minstevassføring frå Storefosdammen uten å søkja om planendring i høve til kgl.res. av 14.06.91.

Med helsing
for Fagrådet
ved John Dale, leiar
sign

Inge Sandven sekr.

A handwritten signature in blue ink that reads 'Inge Sandven'.

Kopi:
Statsforvalter Vestland ved miljøvernavdelinga
Vaksdal kommune
Dale Jakt og Fiskarlag

Adresse:
Fagrådet for Daleelva
Ved John Dale
Dalegarden 23
5722 Dalekvam



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

BKK Produksjon AS
Postboks 383

5051 NESTTUN

Vår dato: 18 NOV 1998
Vår ref.: NVE 9604666-7 vk/øgr
Arkiv: 911-511.9/061.A
Deres dato: 131098
Deres ref.: KAE/651009

Saksbehandler:
Øystein Grundt
22 95 93 89

Middelthuns gate 29

Postboks 5091, Majorstua
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
0827 10 14156

**BKK PRODUKSJON AS – MINSTEVANNFØRING I DALEELVA (061.A) MELLOM
STOREFOSSEN OG AVLØPET FRA DALE II KRAFTSTASJON, VAKSDAL KOMMUNE,
HORDALAND FYLKE**

Vi viser til vår forespørsel datert 17.07 i år og Deres svar av 13.10.98.

Konsesjonen for Dale II kraftverk inneholder ingen krav til minstevannføring mellom Storefossen og utløpet fra Dale kraftverk. BKK har forpliktet seg til å levere en vannmengde på 300 l/s til Dale AS. Denne forpliktelsen ble tidligere overholdt ved at det konstant ble sluppet en slik vannmengde fra Storefossen. I forbindelse med byggingen av Dale II kraftstasjon ble det installert en automatisk tappeanordning som regulerer vannslippet etter tilsiget i restfeltet. Det betyr at det til tider er en sterkt redusert vannmengde i Daleelva nedenfor Storefossen inntaksmagasin i forhold til tidligere vannføring.

NVE tok opp spørsmålet om vannføringen i Daleelva med BKK etter at fagrådet for Daleelva og Fylkesmannen i Hordaland hadde gjort NVE oppmerksom på problemstillingen. NVE har overfor BKK påpekt at kraftselskapet i sin søknad om bygging av ny kraftstasjon fremholdt at det ikke ville bli noen endring i eksisterende vannslipp fra Storefossen. Som dokumentasjon for dette har vi vist til et notat skrevet av BKK (notat av 28. juni 1986) og som er referert i NVEs innstilling til OED i vår innstilling til søknaden om bygging av ny Dale II kraftstasjon. Vi siterte her bl.a. følgende fra notatet:

"... det er forutsatt at tilsigsmønsteret for restfeltet og tappevatnet ikkje vil endra seg i høve til dagens situasjon..."

I sitt tilsvaret til NVE hevder BKK at dette notatet er tatt ut av sin sammenheng i og med at notatet er laget for å belyse forholdene nedstrøms avløpet fra Dale II kraftstasjon etter ombyggingen. NVE kan ikke se at dette forandrer det vesentligste her, nemlig at utsagnet må oppfattes dithen at det ikke ville bli noen endring i tappesituasjonen fra Storefossen, med unntak av en reduksjon i flomoverløp. NVE har i sine kommentarer i innstillingen lagt til grunn nettopp dette, jf NVEs merknader under avsnittet skader og ulemper:

"...Det er ikke fastsatt minstevannføring for strekningen Storefoss - Dale, men etter avtale med Dale fabrikk slipper BKK 0,3 m³/s fra Storefossen for vannforsyning til Dale fabrikk..."

NVE mener at dette ikke kan oppfattes på noen annen måte enn at vi tar for gitt at en vannføring på 0,3 m³/s også vil bli sluppet fra Storefossen etter ombyggingen.

Olje- og energidepartementet har i sine merknader til søknaden uttalt:

"...En forventet reduksjon i flomvannføringen forbi Storefossen representerer neppe noen skade eller ulempe sett i forhold til dagens situasjon..."

Heller ikke dette utsagnet kan tolkes på annen måte enn at det kun er flomvannføringene som er ventet å ville endre seg etter ombyggingen.

Så lenge NVE og OED har lagt til grunn at det vil bli opprettholdt en vannføring på 0,3 m³/s kan ikke BKK i ettertid på grunn av nye tekniske løsninger endre denne vannføringen. Dette vil være et brudd på forutsetningen for tillatelsen i henhold til vassdragslovens § 104, pkt 2.

BKK må umiddelbart gjenoppta sin tidligere praksis med å slippe 300 l/s fra dammen ved Storefossen i Daleelva. Hvis BKK ønsker en endring i vannslippingen må det søkes om en planendring i henhold til gjeldende konsesjon av 26.06.87 og en tilhørende endring i manøvreringsreglementet fastsatt ved kgl.res. av 14.06.91.

Med hilsen



Erling Diesen
Vassdrags- og
energidirektør



Bjørn Wold
avdelingsdirektør

Kopi: Fylkesmannen i Hordaland, Postboks 106, 5001 BERGEN
Fagrådet for Daleelva, v/Olav H. Dale, 5280 DALEKVAM
Vaksdal kommune, Konsul Jebsens gate, 5280 DALEKVAM
NVE - Region Vest, Postboks 53, 6801 FØRDE
Olje- og energidepartementet, Postboks 8148 Dep, 0033 OSLO