

	<b>Kvikkleirekartlegging i Trondheim</b> <b>Innmelding til NVE</b>	
<b>Oppdrag</b>	415451 - Nardoveien 7	
<b>Sone nr</b>	189	
<b>Sone-navn</b>	Nardo Nordre	
<b>Delsone</b>		
<b>Ny(e) sone(r)</b>	Utvidelse av Nardo Nordre? Kvikkleire påtruffet utenfor sonen	
<b>Utredningsnivå</b>	Byggeplan/byggesak Grunnundersøkelser i forhold til planlagt boligutbygging i Nardoveien 7.	
<b>Retningslinje for utredningen</b>	NVEs retningslinje 2-2011	
<b>Utførende</b>	Multiconsult Region Midt Kontaktperson: Odd Magne Solheim / Håvard Narjord	
<b>3. partskontroll</b>	Rambøll, ikke mottatt 3.partsdokument	
<b>Hva er gjort</b>	Det er utført en grunnundersøkelse og vurdering av evt skredmekanismer i forbindelse med planlagt boligutbygging i Nardoveien 7.	
<b>Følger for arealutnyttelse i kvikkleiresonen</b>	Tomten ligger utenfor kvikkleiresonen, men det er påvist kvikkleire på tomten. Det er ikke sannsynlig at et antatt skred fra kvikkleiresonen øst for Nardoveien vil påvirke bebyggelsen på tomten.	
<b>Revisjon av eksisterende kvikkleiresone</b>	Ny grense for kvikkleiresone	Mulig
	Endret faregrad	Nei
	Hvis ja: Ny faregrad	
<b>Kvikkleirekartet viser</b> (sett kryss evt. begge)	Kvikkleire	X
	Sprøbruddmateriale	
<b>Referanser[1].</b>	415451-RIG-RAP-001 Datarapport okt 2012 415451-RIG-NOT-001 Statusrapport skredsikkerhet	
<b>Vedlegg</b>		

[1] [Henvende deg til utførende /oppdragsgiver for innsyn.](#)