

Momenter til møte 31.05.22. Møte med NVE-Vilkårsrevisjon.

Sted: Bekkevoll.

Gjenstand for revisjon: Kgl. Res. Av 19/5 1944 Regulering av Seljordsvann.

Hovedformål: Bedre miljø- og naturforholdene ved å avbøte ulemper og negative virkninger av utbyggingen. Åpner for å vurdere endringer i manøvreringspraksis, jfr. pkt. 8 i NVE sitt brev av 24.09.2015.

Gjeldende konsesjon:

Gjelder tapping til kote 9, motsvarende minus 1,00 på Seljord vannmerke.

Kote 114,967 tilsvare 1 m senkning fra lavvannsstand.

Magasinkontroll NVE 19.10.2011: Kote 115,13

HRV er oppgitt til 116,00

Avstengingsinnretning skal holdes lukket i høyvannsperiodene.

Flomvassføring skal så vidt mulig ikke forøkes.

Vedtak i Bø kommune:

Sak 10/15: Kommunen ønsker ikke endring i manøvreringsreglementet.:

Sak 16/16: Godkjenning av revisjonsdokument. Ikke noe krav om endring i høyeste eller laveste regulerte vannstand.

Sak 138/16: Kommunen ønsker ikke endring i reguleringsreglementet.

Avtale mellom kommunen og Sundsbarm om bruk av Seljordsreguleringen, datert 30/12 1983.

Gjelder samarbeid for å opprettholde minstevannføringen i Bøelva - en minstevannføring på 4,0 m³/sek.

Manøvreringen skal foretas innen for de rammer og på de betingelser som er gitt i konsesjonen av 19.05.1944.

Sundsbarm skal sørge for å opprettholde en minstevannføring.

Synspunkt fra NVE:

NVE vil som en del av saksbehandlingen også ta stilling til hvilke rettigheter som følger av den eksisterende konsesjon. (jfr.e-post fra J. Fjellanger 18/1-22.)

NVE har ikke noen synspunkter til når klappeluka skal holdes stengt så lenge man holder seg innenfor rammene i konsesjonen.

GRUNNEIERNE HEVDER:

1. Det er ikke gitt noen tillatelse til oppdemming over HRV 116,00.
2. Klappeluka som ble installert i 1980 kan manøvreres slik at lukas øvre kant kommer opp til Kote 116,7.
3. Etter den gitte konsesjon er det ikke lov til å ha et nivå for stengt luke som er høyere enn HRV116,00.
4. Det er ikke noen steder gitt pålegg eller avtalt at luka skal være stengt til enhver tid utenom høyvannsperiodene.
5. En innstilling av luketoppen til høyde 116,7 er i strid med konsesjonen, og hverken kommunen eller Kraftverket har kunnet dokumentere at de har tillatelse til holde klappeluka stengt ved høyere kotehøyde enn 116,00.