




**Fra:** Anne Mestvedt Olaussen, SVSKR  
**Dato:** 28.09.2023  
**Saksnr.:** 201836695-14

## 1656 Liosen sør – justering av sonegrense

Opprinnelig sone 1656 Liosen Sør meldt inn av Statens vegvesen inkluderer områder som faller utenfor terrengkriteriene i kvikkleireveilederen. Utstrekning av nordøstre del av sonen er derfor justert iht. terrengkriteriet 15\*skråningshøyde.

Det er påvist kvikkleire området som tas ut av sonen, men området er tilnærmet flatt. Det er ikke fare for naturlig utløste kvikkleireskred fra Liosen, Farvikbekken eller sidebekker.

Figur 1 viser hvilket område som faller utenfor terrengkriteriene i NVEs Aktsomhetskart for kvikkleireskred. Kartet er ikke offentliggjort enda, men vil bli lansert i NVE Temakart i løpet av 2023.



Figur 1: Terrengkriterier i nordøstre del av sone 1656 Liosen Sør.

Det er ikke gjort noen nye vurderinger i sonen utover dette. Sonegrenser i sørvestre del av sonen er ikke vurdert på nytt.