

	<b>Kvikkleirekartlegging i Trondheim</b> <b>Innmelding til NVE</b>	
<b>Oppdrag</b>	413555 - Nye Brannstasjoner Ranheim	
<b>Sone nr</b>		
<b>Sone-navn</b>		
<b>Delsone</b>		
<b>Ny(e) sone(r)</b>	Ny sone?? Se vedlegg	
<b>Utredningsnivå</b>	Byggeplan/byggesak Vurdering av stabilitet i forbindelse med planlagt bygging av ny brannstasjon ved Presthus på Ranheim	
<b>Retningslinje for utredningen</b>	NVEs retningslinje 2-2011	
<b>Utførende</b>	Multiconsult Region Midt Kontaktperson: Håvard Narjord / Signe Gurid Hovem	
<b>3. partskontroll</b>	NGI	
<b>Hva er gjort</b>	Det er utført grunnundersøkelser og vurdering av stabilitet på området, samt lagt inn forslag om utredning av ny sone på Presthus.	
<b>Følger for arealutnyttelse i kvikkleiresonen</b>	Det er avdekket sensitiv leire/sprøbruddsmateriale på området og området er ikke definert som kvikkleiresone iht NVE og skrednett.no. Ny vurdering av skredmekanismer bør utføres.	
<b>Revisjon av eksisterende kvikkleiresone</b>	Ny grense for kvikkleiresone	Ja
	Endret faregrad	Ja
	Hvis ja: Ny faregrad	Lav
<b>Kvikkleirekartet viser</b> (sett kryss evt. begge)	Kvikkleire	X
	Sprøbruddmateriale	X
<a href="#">Referanser[1].</a>	413555-2-rig1-rev1	
<b>Vedlegg</b>		

[1] Henvende deg til utførende /oppdragsgiver for innsyn.