

Almemoen Boligfelt.

Grunnundersøkelser for ny adkomstvei.

20031702-1

11 august 2004

Oppdragsgiver: **Almemoen Boligfelt AS**

Kontaktperson: Håkon Tronrud
Kontraktreferanse: Brev av 19. mai 2004

For Norges Geotekniske Institutt

Prosjektleder:



Rolf Lauritzen

Rapport utarbeidet av:

Rolf Lauritzen

Kontrollert av:



Odd Gregersen

Arbeid også utført av:

Sammendrag

Tronrud Bygg og Interconsult ASA planlegger en utbygging av Almemoen Boligfelt i Hønefoss. NGI har blitt engasjert til å utføre en grunnundersøkelse for en ny adkomstvei i syd fra riksveien og opp til platået.

Grunnundersøkelsen omfattet 4 prøvesjakter med opptak av i alt 12 poseprøver, 1 dreietrykksondering til 25,5 m, 5 CPTU-sonderinger, 1 til 25,5 m og 4 til 15,5 m og 1 prøveserie til 13 m med opptak av 6 stk. 54 mm prøver.

Denne rapporten er en datarapport uten noen form for geoteknisk vurdering av forholdene.

Innhold

1	INNLEDNING	4
2	TIDLIGERE UNDERSØKELSER	4
3	FELTUNDERSØKELSER.....	4
4	LABORATORIEUNDERSØKELSER.....	4
5	GRUNNFORHOLD	4
5.1	Prøvesjakter.....	5
5.2	Dreietrykksondering.....	5
5.3	CPTU-sonderinger	5
5.4	Prøveserien.....	6
		6

Tabell 1 Sjaktgravinger Almemoen

7

Figurliste

1	Oversiktskart
2	Situasjonsplan
3	Borhull 1, dreietykksondering
4	Borhull 1, CPT-sondering
5	Borhull 2, CPT-sondering
6	Borhull 3, CPT-sondering
7	Borhull 4, CPT-sondering
8	Borhull 5, CPT-sondering
9	Borprofil, borpunkt PS1
10	Kornfordelingskurve

Kontroll- og referanseside

1 INNLEDNING

Tronrud Bygg og Interconsult ASA planlegger en utbygging av Almemoen Boligfelt i Hønefoss. NGI har blitt engasjert til å utføre en grunnundersøkelse for en ny adkomstvei i syd fra riksveien og opp til platået.

Denne rapporten er en datarapport uten noen form for geoteknisk vurdering av forholdene.

2 TIDLIGERE UNDERSØKELSER

Det er tidligere utført grunnundersøkelser i området for Ringerike kommune.
Det henvises til:

Rapport 900001-1, datert 27.febr.1990, Grunnundersøkelser og vurdering av stabilitetsforhold, NGI.

Rapport 900001-2, datert 1.juni 1990, Supplerende grunnundersøkelser og vurdering av stabilitetsforhold, NGI.

Videre er det foretatt en kvikkleirekartlegging for området Hønefoss, hvor Almemoen er definert som et potensielt fareområde. Det henvises til:

Rapport 810040-1 og 2, datert 16. mars 1994, NGI.

3 FELTUNDERSØKELSER

Feltundersøkelsene ble utført i tidsrommet 1 – 3 juni 2004 av vår boringsleder Bjørn Thune. I et kupert terreng med skog hadde vår oppdragsgiver ryddet en godt fremkommelig vei slik at boringene kunne utføres med vår standard beltegående borerigg GM100.

Grunnundersøkelsen omfattet 4 prøvesjakter med opptak av i alt 12 poseprøver, 1 dreietrykksondering til 25,5 m, 5 CPTU-sonderinger, 1 til 25,5 m og 4 til 15,5 m og 1 prøveserie til 13 m med opptak av 6 stk. 54 mm prøver.

Beliggenheten av boringene og prøvesjaktene er vist på situasjonsplanen, figur 2. Resultatene av boringene er presentert i figur 3 - 10 .

4 LABORATORIEUNDERSØKELSER

Poseprøvene fra prøvesjaktene og de opptatte sylinderprøvene er undersøkt i vårt geotekniske laboratorium.

Poseprøvene er beskrevet og det er målt vanninnhold og udrenert skjærstyrke på leirprøvene og utført siktanalyse på en av sandprøvene.

For sylinderprøvene er det bestemt vanninnhold, romvekt, plastisitetsgrenser, udrenert skjærstyrke og sensitivitet. Resultatene er vist i figur 9 .

5 GRUNNFORHOLD

Rapport 81040-1 inneholder en kort beskrivelse av området Almemoen:

Området er et flatt platå med erosjonsskråninger rundt på alle kanter. Mot nord, øst og syd er skråningshøydene meget store, på en strekning 60-65 m. Lokalt er skråningene så bratte at de står uten vegetasjon.

Dreietrykksonderingen indikerer kvikkleire fra 5 til 13 m dybde under platået. Over kvikkleiren ligger det trolig et 5 m tykt sandlag og under kvikkleiren et mektig lag av lite sensitiv leire.

Beskrivelsen av lagdelingen passer for området inne på platået, men ute i sydskråningen ble det ikke funnet kvikkleire.

Den første delen av den nye adkomstveien fra riksveien passerer unnarennet på en nedlagt hoppbakke. På denne delen er terrenget så bratt at det ikke er tilgjengelig for grunnundersøkelser.

5.1 Prøvesjakter (Tabell 1 side 7)

Prøvesjakt 1, ved profil 65, på kote ca. +103, ved foten av hoppbakken viste meget fast tørrskorpeleire til 3,5 meters dybde.

Prøvesjakt 2, opp på ryggen på linje med profil 145, på kote ca. +133, viste 2 m fast tørrskorpeleire over 1,5 m finsand.

Prøvesjakt 3, ved profil 390, på kote ca. +133,5, viste meget fast tørrskorpeleire til 3,5 m.

Prøvesjakt 4, opp på platået ved profil 610, på kote ca. +150,5, viste 3,5 m grusig, grov til middels sand, siktekurve se figur 10.

5.2 Dreietrykksondering

Dreietrykksondering er boret ovenfor profil 205, på kote ca. +128. Vanligvis utføres en dreietrykksondering før hver CPTU, for å være sikker på at man ikke treffer stein eller fjell slik at man unngår at den dyre CPTU-sonden blir ødelagt. I dette tilfellet ble det bare utført en dreietrykksondering, fordi forholdene da var kartlagt tilstrekkelig til at de øvrige kunne sløyfes. Dreietrykksonderingen indikerer en fast leire, se figur 3.

5.3 CPTU-sonderinger

CPT1 er utført ovenfor profil 205, på kote ca. +128, til 25,5 meters dybde.

CPT2 er utført ovenfor profil 320, på kote ca. +132, til 15,5 meters dybde.

CPT3 er utført ovenfor profil 480, på kote ca. +145,3, til 15,5 meters dybde.

CPT4 er utført nedenfor profil 480, på kote ca. +141, til 15,5 meters dybde.

CPT5 er utført i profil 550, på kote ca. +145, til 15,5 meters dybde.

Samtlige CPTU-sonderinger viser en solid utviklet tørrskorpe, med tykkeler på henholdsvis 6,5 – 6,0 – 5,0 – 5,2 – og 6,5 meter for boringene 1 til 5.

Samtlige viser en fast til meget fast leire gjennomsatt med tynne sand eller siltlag. Enkelte sand- eller siltlag er over 1 meter tykke i profilet over et nivå på kote ca.+ 125

Enkeltresultater er vist i utvidete plott på figurene 4 til 8.

5.4 Prøveserien

Prøveserien er utført ved CPT3, med 6 prøver ned til 13 meters dybde. Den viser siltig tørrskorpeleire til mer enn 5 m dybde med siltig leire under. Hele leirprofilet har lagdelinger og sjikt med silt og finsand gjennom prøvene.

Vanninnholdet ligger rundt 30 %, plastositetsgrensen er ca. 20 %, flytegrensen er 30 til 35 % og plastositetsindeksen 12 til 15 %. Dette er vanlig verdier for en mager norsk leire.

Romvekten øker med dybden og varierer fra 19 til 20 kN/m³.

Den udrenerte skjærstyrken under tørrskorpa er målt til 30 – 55 kN/m² med konus og enaksiale trykkforsøk, hvilket er langt lavere enn CPTU-sonderingene indikerer. Dette skyldes trolig prøveforstyrrelser. Sensititeten øker fra 4-8 i tørrskorpa til 10-16 i leira under, leiren er ikke kvikk.

Prøveresultatene er vist i borprofilet på figur 9.

Tabell I Sjaktgravinger Almemoen

Prøvegrop nr.	Prøve	Dybde meter	Beskrivelse	Vanninnhold prosent
1	1	0 -1	Siltig tørrskorpeleire blandet med finsand, plantefibre.	9,1
	2	1 -2	Siltig tørrskorpeleire med noen siltklumper.	22,6
	3	2 -3	Siltig tørrskorpeleire, meget fast.	25,7
	4	3 -3,5	Siltig tørrskorpeleire, meget fast.	28,2
2	1	0 -1	Siltig tørrskorpeleire, klumper blandet med finsand, plantefibre.	16,8
	2	1 -2	Siltig tørrskorpeleire, klumper blandet med finsand, meget fast.	10,6
	3	2 -3	Siltig finsand	1,7
	4	3 -3,5	Siltig finsand med noen leirige klumper	5,9
3	1	0 -1	Siltig tørrskorpeleire med spor av organisk materiale og plantefibre.	18,2
	2	1 -2	Siltig tørrskorpeleire, meget fast.	19,8
	3	2 -3	Siltig tørrskorpeleire, meget fast.	20,7
	4	3 -4	Siltig tørrskorpeleire, meget fast.	19,7
4	1	0 -1	Sand med noen gruskorn.	
	2	1 -2	Sand med noen gruskorn.	10,8
	3	2 -3	Sand med noen gruskorn.	4,1
	4	3 -3,5	Sand med noen gruskorn, noe plantefibre.	6,0



ALMEMOEN BOLIGFELT AS

Rapport nr.
20031702-1

Figur nr.
1

Oversiktskart


Tegner
RAL

Dato
2004-08-12


Kontrollert

Godkjent





1




ALMEMOEN BOILGFELT - RINGERIKE KOMMUNE

Rapport nr.
20031702-1Figur nr.
3Borhull 1
Dreietrykksondering
M = 1 : 200Tegner
*TS*Dato:
08.06.04Kontrollert
J


Dato boret :2004-06-01

Godkjent
TKL




ALMENDEN BOULGFLIT - RINGERIKE KOMMUNE	Rapport nr.: 200311702-1	Figur nr.: 4
Borhull 1	Tegner: <u>IS</u>	Beto: 0806.04
CPT-sondering	Kontrollert: <u>7</u>	
M = 1 : 200	Godkjent: <u>JK</u>	
Datei boret: 2004-06-01		

Nai



ALMENDE BOULGELT - RINGERIKE KOMMUNE	Report nr.	Figur nr.
Barhull 2	2003nr02-1	5
CPT-sondering	Tegner	Dato
M = 1 : 200	/S	08.06.04
	Kontrolleret	J
	Godkendt	J
	Dato boret	2004-06-01
	NGL	



ALMEMOEN BOULGELT - RINGERIKE KOMMUNE	Rapport nr.	G
Borhall 3	Tegner	J.S
CPT-sondering	Dato	08.06.04
M = 1 : 200	Kontrollert	✓
	Dokumentant	LH
	Dato boret	2004-06-01

ALMEMOEN BOULGELT - RINGERIKE KOMMUNE

Borhall 3
CPT-sondering
M = 1 : 200

Rapport nr. G

Tegner J.S


Dato 08.06.04

Kontrollert ✓

Dokumentant LH

Dato boret 2004-06-01


NGI



ALMENDEN BOULGFIELD - RINGERIKE KOMMUNE	Rapport nr.: 20031702-1	Figur nr.: 7
Borhull 4	Tegner: TS	Dato: 08.06.04
CPT-sondering	Kontrollert	
M = 1 : 200	Grafdesigner: JH	
		AutoGRAF 2004-06-01


Dato boret: 2004-06-01





ALMEMDEN BOULGFLIT - RINGERIKE KOMMUNE
Borhull 5
CPT-sondering
M = 1 : 200

Rapport nr.	Figur nr.
20031102-1	8
Tegner	Dato
TS	08.06.04
Kontrollert	J
Godkjent	NQI
Dato boref	2004-06-01





TEGNFORKLARING:

- = Plastisittsgrense/Vanninnhold/Flytegrense
- = Ødometer forsøk
- = Permeabilitetsforsøk
- = Treakstsl forsøk, aktiv
- = Treakstsl forsøk, passiv
- = Komgraderingsanalyse
- = Direkte skjærforsk
- T = Treakstsl forsøk
- KTS = Kalk-/Sement stabilisering
- = Enaks, trykksøkede, ved brudd
- ▼ = Konus forsøk, uforstyrret
- ▼ = Konus forsøk, omstørt
- + = Vingeboring

Dokt-Nr. nr. 06.03.04-0	Foto nr.
<i>BBK</i>	<i>q</i>
Dato	02.07.2004
Trappnr.	1
Kartnr.	9
Geolog.	<i>BBK</i>
Borpunkt nr.:	PS 1
Dato boret	02.06.2004
Report nr.	20031702
Figur nr.	
ALMEMOEN, HØNEFOSS	
Borprofil	54 mm
Terrängkoter:	m
Grunnvannst. dybde:	m

L E I R	SILT			SAND			GRUS						
	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov				
	US Standard Sikt	200	100	50	30	16	8	4	3/8"	3/4"	1.5"	3"	
	ISO Standard Sikt	.075	.125	.25	.5	1	2	4	8	16	19	31.5	63



Kurve	Hull nr.	Prøve nr.	Dybde m	C_u (d_{60} / d_{10})	Tøle gr.	Leir innh. %	Jordartsbetegnelse	Metode tørr/våt sikt
A	PG 4	2	1.0-2.0	3.9			SAND, grov til middels, grusig	våt-sikt
B								
C								
D								
E								
F								
G								
H								

Rev. NT-9 / Dato 2007-07-00 / Sign. KMBB

H:\LABDATA\2003\20031702\Rutine\grain-n1.xls\Plot

Almemoen, Hønefoss

Kornfordelingskurver

Rapport nr. 20031702	Figur nr. 10
Tegnet av EKR	Dato 2004-06-16
Kontrollert QS	
Godkjent PA	

Kontroll- og referanseside/ Review and reference page



Oppdragsgiver/Client Almemoen Boligfelt AS	Dokument nr/Document No. 20031702
Kontraktsreferanse/ Contract reference Brev ov 19. mai 2004	Dato/Date 11 august 2004
Dokumenttittel/Document title Almemoen Boligfelt.	Distribusjon/Distribution <input type="checkbox"/> Fri/Unlimited <input checked="" type="checkbox"/> Begrenset/Limited <input type="checkbox"/> Ingen/None
Prosjektleder/Project Manager Rolf Lauritzen	
Utarbeidet av/Prepared by Rolf Lauritzen	
Emneord/Keywords grunnundersøkelse	
Land, fylke/Country, County Buskerud	Havområde/Offshore area
Kommune/Municipality Ringerike	Feltnavn/Field name
Sted/Location Almemoen	Sted/Location
Kartblad/Map Hønefoss 1815 III	Felt, blokknr./Field, Block No.
UTM-koordinater/UTM-coordinates 32V NM 706728	

Kvalitetssikring i henhold til/Quality assurance according to NS-EN ISO9001							
Kon- trollert av/ Reviewed by	Kontrolltype/ Type of review	Dokument/Document		Revisjon 1/Revision 1		Revisjon 2/Revision 2	
		Kontrollert/Reviewed		Kontrollert/Reviewed		Kontrollert/Reviewed	
		Dato/Date	Sign.	Dato/Date	Sign.	Dato/Date	Sign.
OG	Helhetsvurdering/ General Evaluation *	16/8 - 04	oJ				
	Språk/Style						
	Teknisk/Technical - Skjønn/Intelligence						
	- Total/Extensive						
	- Tverrfaglig/ Interdisciplinary						
	Utforming/Layout						
RAL	Slutt/Final	11/8-04	PAL				
JS	Kopiering/Copy quality	17/8-04	J.S.				

* Gjennomlesning av hele rapporten og skjønnsmessig vurdering av innhold og presentasjonsform/
On the basis of an overall evaluation of the report, its technical content and form of presentation

Dokument godkjent for utsendelse/ Document approved for release	Dato/Date 11/8 - 04	Sign.
--	------------------------	-----------