

RAPPORT

Sikring av kvikkleiresone Trælstad, Hegra

OPPDAGSGIVER


Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE

EMNE

Stabilitetsberegninger og geotekniske
vurderinger

DATO / REVISJON: 19. april 2016 / 01

DOKUMENTKODE: 417673-RIG-RAP-001



Multiconsult

Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke.

Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsretthaver.

RAPPORT

OPPDAG	Sikring av kvikkleiresone Trælstad, Hegra	DOKUMENTKODE	417673-RIG-RAP-001
EMNE	Stabilitetsberegnung og geoteknisk vurdering	TILGJENGELIGHET	Åpen
OPPDAGSGIVER	Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE	OPPDAGSLEDER	Roar Skulbørstad
KONTAKTPERSON	Ingrid Havnen	UTARBEIDET AV	Ann Kristin Selmer
KOORDINATER	SONE: 32V ØST: 6079 NORD: 70396	ANSVARLIG ENHET	3012 Multiconsult ASA
GNR./BNR./SNR.	- / - / - / Stjørdal		

SAMMENDRAG

NVE planlegger sikring av kvikkleiresonene nr. 662 Trælstad og Trælstad øst i Stjørdal. I den forbindelse er Multiconsult ASA engasjert til å utføre stabilitetsberegninger i skråningene ned mot Leirfallbekken og Solemsbekken. Stabilitetsberegningene skal synligjøre hvilke tiltak som er nødvendige for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet mot skred i henhold til NVEs veileder nr. 7/2014.

Foreliggende rapport inneholder grunnlag for geotekniske beregninger og vurderinger, samt resultater fra stabilitetsberegninger. I tillegg er det gitt en vurdering av nødvendige tiltak for å oppnå tilfredsstillende stabilitet iht. NVEs retningslinjer.

Prosjektet klassifiseres til:

- Geoteknisk kategori 3
- Pålitelighetsklasse (CC/RC) 3
- Kontrollklasse «Utvidet» for prosjektering og utførelse
- Tiltakskategori K4 iht. NVEs Veileder nr. 7/2014

Kvikkleiresonene nr. 662 Trælstad og Trælstad øst ligger i et området som består av terrengrplatåer, ravinert terreng og flate områder med dyrket mark. I området hvor det skal utføres sikringsarbeider er det ravinert terreng og består av to bekkeløp, Solemsbekken og Leirfallbekken. Grunnundersøkelser viser at kvikkleira i området stedvis har en mektighet på inntil 40 m og bekkeløp for Leirfallbekken og Solemsbekken ligger omtrent i nivå med overgangen til kvikkleire.

Det er utført stabilitetsberegninger av to utvalgte profiler. Profilene er valgt basert på topografi og tolkning av grunnforhold, og vurdert som de mest kritiske i området. Resultater fra beregningene viser at stabiliteten av skråningene ned mot Solemsbekken og Leirfallbekken er for lav. For å oppnå tilstrekkelig sikkerhet mot skred er det foreslått å heve bekkeløpene med inntil 2,5 m. Videre må bekkeløpene erosjonssikres for å hindre initialsikred som kan utløse bakovergripende skred.

Pga løsmassens sammensetning og høy grunnvannstand i bunnen av skråningene er sikkerheten mot overflateskred i bekkeløpene trolig lav. En eventuell overflateutglidning vurderes å ha begrenset utstrekning, men det bør likevel vurderes tiltak for å forhindre overflateutglidninger i skråningene.

Det må utføres detaljprosjektering av terregntiltaket og utarbeides kontrollplan for arbeidene. Grave- og terregnarbeid i områder med kvikkleire skal utføres på en slik måte at stabilitetsforholdene under anleggsperioden ikke forverres.

Foreliggende rapport må kvalitetssikres av uavhengig foretak.

			<i>ank</i>	<i>ROS</i>	<i>Jean</i>
01	06.04.16	Revisjon etter kommentarer fra tredjepartskontroll	Ann Kristin Selmer	Roar Skulbørstad	Håvard Narjord
00	20.11.15	Stabilitetsberegnung og geoteknisk vurdering	Ann Kristin Selmer	Roar Skulbørstad	Håvard Narjord
REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV	GODKJENT AV

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	Innledning	6
2	Grunnlag.....	6
3	Topografi og grunnforhold	7
3.1	Topografi.....	7
3.2	Grunnforhold	7
3.3	Poretrykk- og grunnvannsforhold.....	8
3.4	Kvikkleiresone	8
4	Sikkerhetsprinsipper	10
5	Materialparametere	10
6	Stabilitetsberegninger	10
6.1	Generelt	10
6.2	Stabilitetsberegninger	10
7	Geoteknisk vurdering	11
7.1	Generelt	11
7.2	Stabilitet av skråninger ned mot bekkeløp	11
7.3	Terrengtiltak	11
7.4	Kritiske momenter/sluttcommentar	12
8	Referanser.....	13

TEGNINGER

417673-RIG-TEG-000	Oversiktskart
-001, rev01	Situasjonsplan med terrengtiltak
-260, rev01	Profil F-F, Aktiv udrenert skjærfasthet, c_{uA} , verdier fra SHANSEP-analyse, (BP. 34)
-261, rev01	Profil G-G Aktiv udrenert skjærfasthet, c_{uA} , verdier fra SHANSEP-analyse, (BP. 31 og BP. 34)
-300.1, rev01	Beregningssprofil F-F, stabilitetsberegring, dagens geometri, ADP-analyse
-300.2	Beregningssprofil F-F, stabilitetsberegring, dagens geometri, af-analyse
-300.3, rev01	Beregningssprofil F-F, stabilitetsberegring, permanenttilstanden, ADP-analyse
-300.4, rev01	Beregningssprofil F-F, stabilitetsberegring, permanenttilstanden, af-analyse
-301.1, rev01	Beregningssprofil G-G, stabilitetsberegring, dagens geometri, ADP-analyse
-301.2	Beregningssprofil G-G, stabilitetsberegring, dagens geometri, af-analyse
-301.3, rev01	Beregningssprofil G-G, stabilitetsberegring, permanenttilstanden, ADP-analyse
-301.4	Beregningssprofil G-G, stabilitetsberegring, permanenttilstanden, af-analyse

VEDLEGG

- A. Sikkerhetsprinsipper
- B. Materialparametre
- C. Stabilitetsberegninger
- D. Tegning nr. 413839-RIG-TEG-003 Borplan med klassifisering av grunnundersøkelser
- E. Oppsummering av ødometerforsøk
- F. Oppsummering av treaksialforsøk
- G. Tolkede parametre for c_{uC} , σ_c og OCR for utførte CPTU-sonderinger i BP. 31C, BP. 36 og BP. 41
- H. Tolkede parametre av kontinuerlige ødometerforsøk fra BP. 31, BP. 36 og BP. 41
- I. Tolkede parametre av treaksialforsøk fra BP. 31, BP. 36 og BP. 41
- J. Poretrykksmålinger BP. 31 og BP. 41
- K. Profil F-F Tolket lagdeling
- L. Profil G-G Tolket lagdeling
- M. Profil H-H Tolket lagdeling
- N. Resultater fra stabilitetsberegninger for Profil H-H

1 Innledning

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, planlegger sikring av kvikkleiresone nr. 662 Trælstad og Trælstad øst i Stjørdal kommune. I den forbindelse er Multiconsult ASA engasjert til å utføre stabilitetsberegninger i skråningene ned mot Leirfallbekken og Solemsbekken.

Stabilitetsberegningene skal synligjøre hvilke tiltak som er nødvendige for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet mot skred i henhold til NVEs veileder nr. 7/2014 [1].

Foreliggende rapport inneholder grunnlag for geotekniske beregninger og vurderinger, samt resultater fra stabilitetsberegninger. I tillegg er det gitt en vurdering av nødvendige tiltak for å oppnå tilfredsstilene stabilitet iht. NVEs retningslinjer.

Rev01: Rapporten er revidert etter kommentarer fra tredjepartskontroll utført av Norconsult AS. Det vises til kontrollnotat nr. 5140855 og tilsvær i notat nr. 417673-RIG-NOT-001. I revidert rapport er følgende medtatt:

- SHANSEP-faktorer og designlinjer for udrenert skjærfasthet c_{uA} er oppdatert
- Oppdaterte beregninger og tegninger
- Revidert tekst i vedlegg B
- Revisjon av rapporttekst
- Revisjon av omfang av stabiliserende tiltak

2 Grunnlag

Som grunnlag for stabilitetsberegninger og vurderinger gitt i denne rapporten er det benyttet data fra tidligere utførte grunnundersøkelser i området. Disse dataene fremgår fra følgende rapporter:

- Multiconsult AS (2014) rapport nr. 413839-RIG-RAP-001 [2]
- NOTEBY AS (2001) rapport nr. 300571-1 [3]
- NGI (1988) rapport nr. 82033-1 [4]

Videre er følgende dokumenter benyttet som grunnlag:

- Multiconsult AS (2014) rapport nr. 413839-RIG-RAP-002 rev02 Vurdering av områdestabilitet, datert 31.10.2014.
- Multiconsult AS (2009) notat nr. 413839 RIG 01 Foreløpig geoteknisk vurdering, datert 01.10.2009.
- Multiconsult AS (2009) notat nr. 413839 RIG 02 Risiko for kvikkleireskred, datert 15.10.2009.
- Multiconsult AS (2009) notat nr. 413839 RIG 03 Utbygging i kvikkleireområder, datert 20.10.2009.


3 Topografi og grunnforhold

3.1 Topografi

Det aktuelle området ligger ved Leirfall, ca. 2,6 km øst for Hegra. Gården Trælstad ligger ca. 250 m nord for planområdet, se oversiktsbilde i figur 3-1. Generelt er området bestående av platåer i nord og i øst, og ravinert terreng i forbindelse med bekkeløp. Sørlige områder er flatere og er for det meste dyrket mark.

Området hvor det skal utføres sikringsarbeider består av to bekkeløp, Solemsbekken og Leirfallbekken. Bekkene går sammen til én bekk i sørvest. Solemsbekken ligger lengst mot sørøst. Sideskråningene i bekkeløpene er bratte med typisk skråningshelning ca. 1:1,8.


Leirfallbekken ligger i sør på ca. kote +47,0. På toppen av skråningen opp fra Leirfallbekken i vest ligger Gården Haugen. Gården ligger på kote ca. +70,0. Høydeforskjell på skråningen ned til Leirfallbekken er ca. 23 m og skråningene har en gjennomsnittlig skråningshelning ca. 1:9. I nord ligger Leirfallbekken og Solemsbekken på koter mellom ca. +51,0 og 53,0. Høydeforskjell fra terrenghøydene og ned mot bekkeløpene er ca. 12 m og skråningene ligger med gjennomsnittlig skråningshelning ca. 1:8.



Figur 3-1 Oversiktsbilde over aktuelt område (Kilde: <http://kart.finn.no/>)

3.2 Grunnforhold

Utsnitt fra løsmassekart viser at løsmassene i området i hovedsak består av marine avsetninger, se figur 3-2.



Figur 3-2 Utsnitt fra løsmassekart (Kilde: <http://geo.ngu.no/kart/losmasse/>)

Utførte grunnundersøkelser viser at løsmassene i kvikkleiresona i hovedsak består av et topplag av tørrskorpeleire på 1-5 m over leire med enkelte silt- og finsandlag. Det er registrert enkelte innskutte lag med sand og grus i leira. Videre er det registrert mektige lag med kvikkleire i store deler av kvikkleiresona. Størst mektighet med kvikkleire er registrert ved gårdene Trælstad og Trælstadhaugen, hvor soneringsresultatene indikerer mektighet på over 40 m kvikkleire. Overgangen til kvikkleire ligger på ca. kote +50 til +60 nord i sona, og faller slakt av sørover mot gården Leirfall. I BP. 41, i søndre del av sona, er overgangen til kvikkleire på ca. kote +44.

Bekkeløp for Leirfallbekken og Solemsbekken ligger omtrent i nivå med overgangen til kvikkleire.


For resultater av grunnundersøkelsene vises det til rapport nr. 413839-RIG-RAP-001 Datarapport grunnundersøkelser [11].

3.3 Poretrykk- og grunnvannsforhold

Poretrykk- og grunnvannsforhold for området er vurdert i vedlegg B.

3.4 Kvikklesone

Utsnitt fra www.skrednett.no viser at området ligger i kvikklesone nr. 662 Trælstad, og er klassifisert med Middels faregrad, konsekvensklasse Alvorlig og Risikoklasse 3, se oversiktsbilde av kvikklesoner i figur 3-3.



Figur 3-3 Oversiktsbilde av kvikkleiresone nr. 662 Trælstad (Kilde: <http://geo.nqu.no/kart/losmasse/>)

I forbindelse med utredning av områdestabilitet for reguleringsplan for Bergkunstmuséet har Multiconsult utført en ny faregradsevaluering av kvikkleiresone nr. 662 Trælstad. Ved faregradsevalueringa ble det på grunnlag av utførte grunnundersøkelser utført en revisjon av eksisterende kvikkleiresone og det ble i tillegg vurdert at kvikkleiresona burde deles i to soner, kvikkleiresone nr. 662 Trælstad og kvikkleiresone Trælstad øst. Videre ble det vurdert skredtype og maksimal utbredelse av et eventuelt skred fra sona. Ny faregradsvurdering for kvikkleiresonene er gjengitt i tabell 3-1. For detaljerte vurderinger knyttet til faregradsevalueringa, vises det til rapport nr. 413839-RIG-RAP-002 rev02 Vurdering områdestabilitet [19].

Tabell 3-1 Faregrads-, konsekvens- og risikoklasseevaluering av kvikkleiresonen

Sone		Tidligere vurdering (NGI 2004)	Vurdering (2014)	
			Før utbygging	Etter utbygging
Trælstad	Faregrad	Middels	Middels	Lav
	Skadekonsekvens	Alvorlig	Meget alvorlig	Meget alvorlig
	Risikoklasse	3	4	3
Trælstad øst	Faregrad		Middels	Lav
	Skadekonsekvens		Meget alvorlig	Meget alvorlig
	Risikoklasse		4	3

4 Sikkerhetsprinsipper

Prosjektet er vurdert iht. NVEs retningslinjer nr. 2/2011 rev 22. mai 2014 [5], NVEs veileder nr. 7/2014 [6], Eurocode 0 [7] og Eurocode 7 [8] til:

- Geoteknisk kategori **3**
- Pålitelighetsklasse (CC/RC) **3**
- Kontrollklasse «**Utvidet**» for prosjektering og utførelse
- Tiltakskategori **K4** iht. NVEs Veileder nr. 7/2014
- Krav om **forbedring** iht. figur 5.1 i NVEs Veileder nr. 7/2014

Nærmere begrunnelse for klassifisering av prosjektet er gitt i Vedlegg A.

5 Materialparametere

Grunnlag for og valg av materialparametre, samt tolking av materialparametere er vist i Vedlegg B.

6 Stabilitetsberegninger

6.1 Generelt

Det er utført stabilitetsanalyser på to profiler. De to profilene er valgt basert på topografi og tolkning av grunnforhold, og vurdert som de mest kritiske i området. Plassering av profilene er vist på tegning nr. 417673-RIG-TEG-001, rev01.

Det er utført stabilitetsberegninger for dagens geometri og for planlagt tiltak med heving av bekkeløp. Stabilitetsberegningene er utført ved totalspenningsanalyse (ADP-analyse) og drenert effektivspenningsanalyse ($a\varphi$ -analyse). Der beregningsmessig sikkerhet er for lav er det vist tiltak som tilfredsstiller kravene til forbedring iht NVEs retningslinjer 7/2014.

6.2 Stabilitetsberegninger

Beskrivelse av stabilitetsberegningene og tilhørende resultater er vist i vedlegg C. Resultater fra stabilitetsberegningene er vist på tegning nr. 417673-RIG-TEG-300.1, rev01 t.o.m. -301.4, og en sammenstilling av beregningsmessig oppnådd forbedring av sikkerheten for stabiliserende tiltak er vist i tabell 6-1.

Tabell 6-1 Sammenstilling av beregningsmessig oppnådd forbedring av sikkerheten for stabiliserende tiltak.

Profil	Analyse	Eksisterende terrenget uten tiltak [γ_M]	Krav til forbedring [%]	Situasjon med tiltak [γ_M]	Oppnådd forbedring med tiltak [%]
F-F	ADP	0,97	10,0	1,11	11,0
		1,27	3,4	1,38	8,7
	$a\varphi$	1,08	8,0	1,23	13,9
		1,16	6,0	1,72	48,2
		1,35	1,4	1,79	32,6
G-G	ADP	1,26	3,7	1,49	18,3
	$a\varphi$	1,20	5,0	1,28	6,6
		1,30	2,5	1,65	26,9

7 Geoteknisk vurdering

7.1 Generelt

Kritiske forhold i forbindelse med sikring av kvikkleiresone nr. 662 Trælstad og Trælstad øst vil være relatert til områdestabilitet og lokalstabilitet i forbindelse med arbeid med sikringstiltak. Stabiliteten må ikke forverres i noen fase av arbeidene. Dette vil sette krav til rekkefølge av anleggsarbeidene og utførelsen av arbeidene.

7.2 Stabilitet av skråninger ned mot bekkeløp

Beregninger viser at stabiliteten av bratte skråninger ned mot Leirfallbekken og Solemsbekken for lav.

For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot utglidning er det generelt foreslått å heve bekkeløpene med inntil 2,5 m. Videre må bekkeløpene erosjonssikres for å hindre initialskred som kan utløse bakovergripende skred.

I området ved profil F-F ned mot Solemsbekken tilrås det heving av bekkeløpet med ca. 2,5 m og plastring av sideterrenget opp til ca. kote + 53,5. I områder nær profil G-G ned mot Leirfallbekken tilrås hevning av bekkeløpet med ca. 1,5 m og plastring av sideterreg opp til ca. kote + 50,0. Ved tidligere utført beregning for profil H-H er det foreslått å heve bekkeløpet med ca. 2 m og i tillegg plastre sideterrenget opp mot skråningene opp til ca. kote + 50,0. Omfang av erosjonssikring og heving av bekkeløp er skissert på tegning nr. 417673-RIG-TEG-001, rev01.

Pga løsmassens sammensetning og høy grunnvannstand i bunnen av skråningene en det fare for dårlig overflatestabilitet i bekkeløpene. En eventuell overflateutglidning i skråningene vurderes å ha begrenset utstrekning, men det bør vurderes tiltak for å forhindre overflateutglidning i skråninger. Gravarbeider i bunnen av skåningene bør utføres slik at stabiliteten under anleggsperioden ikke forverres.

7.3 Terrengtiltak

I tabell 7.1 er det gitt et overslag volum for terrengtiltak.

Tabell 7-1 Estimert volum for terrengtiltak

Terrengtiltak	Stipulert volum [m ³]	Kommentar
Plastring og heving av bekkeløp ved Solemsbekken og Leirfallbekken	27 000	Heving og erosjonssikring av bekkeløp for å bedre stabiliteten samt hindre initialskred forårsaket av erosjon. Volum er vurdert ut ifra gjennomsnittlig heving og plastring av bekkeløp med 2 m.

For en mer detaljert beskrivelse av nødvendig tiltak tilrås det at det utføres profilering oppover i bekkene for detaljprosjektering.

7.4 Kritiske momenter/sluttkommentar

I områder med kvikkleire med liten overdekning kan selv mindre utglidninger og initialras ett eller annet sted i avsetninga utløse et større skred. Dette faremomentet må ha høy fokus fra entreprenørens side under anleggsarbeidene.

De største risikomomentene knyttet til utførelsen av arbeidene er:

- Unøyaktig grave- og fyllingsarbeid
- Utilsiktet mellomlagring av masser
- Destabilisering poretrykksoppbygning i grunnen
- Stabilitet i anleggsfasen


Det må utføres detaljprosjektering av terrengriktigakene og utarbeides kontrollplan for arbeidene.


Grave- og terregnarbeid i områder med kvikkleire skal utføres på en slik måte at stabilitetsforholdene i anleggsperioden ikke forverres. Alle stabilitetskritiske grunnarbeider må følges opp nøy med jevnlig kontroll og registreringer for å påse at forutsetninger i prosjekteringen blir fulgt.

Foreliggende rapport må kvalitetssikres av uavhengig foretak.

8 Referanser

- [1] Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), *Flaum- og skredfare i arealplanar*. Retningslinjer nr. 2-2011, rev 22. mai 2014.
- [2] NOTEBY AS (2001), rapport nr. 300751-1, *Helleristningsmuseum, Lerfald, Hegra*.
- [3] Norges Geotekniske Institutt (NGI) (1988) rapport nr. 82033-1. *Kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred*, Rapporten omfatter kartbladet Stjørdal.
- [4] Norges Geotekniske Institutt (NGI) (2008) rapport nr. 20001008-2, rev. 3, *Program for økt sikkerhet mot leirskred. Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire*.
- [5] Multiconsult AS (2009), notat nr. 413839 RIG 01, *Foreløpig geoteknisk vurdering*.
- [6] Multiconsult AS (2009), notat nr. 413839 RIG 02, *Risiko for kvikkleireskred*.
- [7] Multiconsult AS (2009), notat nr. 413839 RIG 03, *Utbygging i kvikkleiresoner*.
- [8] Statens vegvesen (2014), Håndbok V220, *Geoteknikk i vegbygging*.
- [9] Norges Geologiske undersøkelse (NGU) (2012), rapport nr. 2012.040. *Uttrekning og utløpsdistanse for kvikkleireskred basert på katalog over skredhendelser i Norge*.
- [10] Naturfare, infrastruktur, flom og skred, NIFS (2014), *En omforent anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i prosjektering i norske leirer*. NIFS-rapport nr. 14/2014. Naturfareprosjektet Dp. 6 Kvikkleire
- [11] Multiconsult AS (2014), rapport nr. 413839-RIG-RAP-001. *Bergkunstmuséet Hegra. Datarapport grunnundersøkelser*.
- [12] Karlsrud, K. (2003). *Tolkning og fastlegging av jordparametere. Karakteristisk jordprofil*. NGF-kurs. Stabilitetsanalyser av skråninger, skjæringer og fyllinger, innlegg 4.1. 20-22. mai 2003, Hell.
- [13] Lunne, T., Berre, T. & Strandvik, S. (1996) *Sample disturbance effects in soft low plastic Norwegian clay*, Canadian Geotechnical Journal Volume 43, page 726–750. Også publisert i NGI publikasjon nr. 204.
- [14] Karlsrud, K. et al. (2005). *CPTU correlations for clays*. Proceedings, ICSMGE, Osaka s 693 -702.
- [15] Karlsrud K. Lunne T. & Brattlien K. (1996) *Improved CPTU correlations based on block samples*. Proceedings, NGM 1996, Reykjavik
- [16] Standard Norge (2002). *Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner*. NS-EN 1990-1:2002 + NA:2008
- [17] Standard Norge (2004). *Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering. Del 1: Allmenne regler*. NS-EN 1997-1:2004 + NA:2008
- [18] Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Veileder nr. 7-2014 «*Sikkerhet mot kvikkleireskred*», vedlegg nr. 1 til retningslinjer nr. 2-2011 rev 22.mai 2014, april 2014.
- [19] Multiconsult AS (2014), rapport nr. 413893-RIG-RAP-002 rev02 *Bergkunstmuséet Hegra. Vurdering av områdestabilitet*.





FORKLARING:

TEGNFORKLARING:

- | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| ● DREIESONDERING | ○ PRØVESERIE | ⊖ PORETRYKKMÅLING |
| ○ ENKEL SONDERING | □ PRØVEGROP | ⊕ KJERNEBORING |
| ▼ RAMSONDERING | ▽ DREIETRYKKSONDERING | ☆ FJELLKONTROLLBORING |
| ▽ TRYKKSONDERING | ⊗ SKRUPLATEFORSØK | ⤒ BERG I DAGEN |
| ⊜ TOTALSONDERING | ⊕ VINGERBORING | |

KARTGRUNNLAG:	Digital kart	EKSEMPEL	TERRENGKOTE/SJØBUNNKOTE BP 1 43.0 28.2 14.8 +2.4 — BORET DYBDE + BORET I BERG ANTATT BERGKOTE
KOORDINATSYSTEM:	UTM Sone 32V		
HØYDEREFERANSE:	NN 2000		
UTGANGSPUNKT FOR NIVELLEMENT:	GPS GLONAS CPOS		
BORBOK NR:	22093, 22555, 22673, 25794		
LAB.BOK NR:			

Avgrensning 662 Trælstad kvikkleiresone

 Bart fjell

Forslag ny avgrensning 662 Trælstad kvikkleiresone

HENVISNINGER:

TIDLIGERE BORINGER:

Tidligere borer er opptegnet fra scannet kopi og kan ha noe avvik.
Tidligere borer er angitt med indekser foran borhullsnr:

1-X BORINGER FRA NGI RAPPORT NR. 82033-1 TRÆLSTAD (1987)
2-X BORINGER FRA NOTFY RAPPORT NR. 300571-1 (2001)


KLASSIFISERING AV BORPUNKT:

-  PÅVIST KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE
 -  MULIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE
 -  IKKE PÅVIST KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE



TERRENGTILTAK:


PLASTRING OG HEVING / EROSJONSSIKRING AV BEKKFELØP

Kartutsnitt kvikkleiresone:



01	Revisjon etter kommentarer fra tredjepartskontroll	31.03.16	anks	ros	han
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
NVE			Fag Geoteknikk	Format A1	
Sikring av kvikkleiresone Trælstad		Dato 31.03.2016			
Situasjonsplan Terrengtiltak		Format/Målestokk: 1:2000			
Multiconsult www.multiconsult.no	Status Oppdragsnr. 417673	Konstr./Tegnet ros/anks	Kontrollert han	Godkjent han	Rev. 01





Valgte SHANSEP-faktorer

α valgt: 0,3

m valgt: 0,7

Oppdragsgiver:

NVE

PROFIL G-G

Aktiv udrenert skjærfasthet C_{uc} , verdier fra SHANSEP-analyse.

Oppdrag:

Sikring av kvikkleiresone Trælstad

Tegningens filnavn:

SHANSEP PR G-G.xlsx

Multiconsult

MULTICONSULT AS

Dato:
29.03.2016

Tegnet:
anks

Kontrollert:
ros


Godkjent:
han

Oppdrag nr.:
417673


Tegning nr.:
RIG-TEG-261

Versjon:


Revisjon:
1




01	Revisjon etter kommentarer fra tredjepartskontroll	29.03.16	anks	ros han
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Konfr. Godkj.
NVE Sikring av kvikkleiresone Trælstad				
Profil F-F Stabilitetsberegning, dagens geometri Udrenert analyse, ADP-beregning				
Multiconsult				
www.multiconsult.no		Status Oppdragsnr. 416763	Konstr./Tegnet anks Tegningsnr. RIG-TEG-300.1	Godkjent han Rev. 01




Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
NVE					
Sikring av kvikkleiresone Trælstad					
Profil F-F					
Stabilitetsberegning, dagens geometri					
Drenert analyse, AFI-beregning					
Multiconsult	Status	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent	
www.multiconsult.no	Oppdragsnr.	ank	ros	arv	
416763	Tegningsnr.				Rev.
	RIG-TEG-300.2				00



01	Revisjon etter kommentarer fra tredjepartskontroll	29.03.16	anks	ros han
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Konfr. Godkj.
NVE			Fag	Format
Sikring av kvikkleiresone Trælstad			Geoteknikk	A2
Profil F-F			Dato	29.03.2016
Stabilitetsberegning, etter tiltak			Format/Målestokk:	1:400
Udrenert analyse, ADP-beregning				-
Multiconsult	Status	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent
www.multiconsult.no	Oppdragsnr.	anks	ros	han
417673	Tegningsnr.			Rev.
		RIG-TEG-300.3		01



01	Revisjon etter kommentarer fra tredjepartskontroll	30.03.16	anks	ros	han
Rev.	Beskrivelse	Date	Tegn.	Konfr.	Godkj.
NVE					Fag Geoteknikk Format A2
Sikring av kvikkleiresone Trælstad					Dato 30.03.2016
Profil F-F					Format/Målestokk: 1:400
Stabilitetsberegning, etter tiltak Drenert analyse, AFI-beregning					-
Multiconsult www.multiconsult.no	Status Oppdragsnr. 417673	Konstr./Tegnet anks	Kontrollert ros	Godkjent han	
	Tegningsnr.				Rev. 01



Fc=2.13
Kritisk skjærflate ADP-analyse før tiltak PLane
Result file : Z:\0417\417673\417673-03_arbeidsområde\417673-01 rig\417673-10 geosuite\stabgraf.rif\rig-ber-301.1_rev01 profil g-g adp-analyse.R5

Fc=2.20
Kritisk skjærflate ADP-analyse før tiltak RTangent
Result file : Z:\0417\417673\417673-03_arbeidsområde\417673-01 rig\417673-10 geosuite\stabgraf.rif\rig-ber-301.1_rev01 profil g-g adp-analyse.R4


Fc=1.75
Kritisk skjærflate ADP-analyse før tiltak RTangent
Result file : Z:\0417\417673\417673-03_arbeidsområde\417673-01 rig\417673-10 geosuite\stabgraf.rif\rig-ber-301.1_rev01 profil g-g adp-analyse.R3

Fc=1.85
Kritisk skjærflate ADP-analyse før tiltak PLane
Result file : Z:\0417\417673\417673-03_arbeidsområde\417673-01 rig\417673-10 geosuite\stabgraf.rif\rig-ber-301.1_rev01 profil g-g adp-analyse.R1

Fc=1.26
Kritisk skjærflate ADP-analyse før tiltak RTangent
Result file : Z:\0417\417673\417673-03_arbeidsområde\417673-01 rig\417673-10 geosuite\stabgraf.rif\rig-ber-301.1_rev01 profil g-g adp-analyse.R2

Z:\0417\417673\417673-03_arbeidsområde\417673-01 rig\417673-10 geosuite\stabgraf.rif\rig-ber-301.1_rev01 profil g-g adp-analyse.dwg

01	Revisjon etter kommentarer fra tredjepartskontroll	29.03.16	anks	ros han
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Konfr. Godkj.
NVE				
Sikring av kvikkleiresone Trælstad				
Profil G-G				
Stabilitetsberegning, dagens geometri				
Udrenert analyse, ADP-beregning				
Multiconsult				
www.multiconsult.no		Oppdragsnr.	Tegningsnr.	Godkjent
417673		RIG-TEG-301.1	01	Rev.




F_{cfi}=1,30
Kritisk skjærflate AFI-analyse PLane
Result file : z:\0417\417673\417673-03 arbeidsområde\417673-01 rig\417673-10 geosuite\stabgraf.rif\rig-ber-301.2 profil g-g afi-analyse.R6

F_{cfi}=2,57
Kritisk skjærflate AFI-analyse PLane
Result file : z:\0417\417673\417673-03 arbeidsområde\417673-01 rig\417673-10 geosuite\stabgraf.rif\rig-ber-301.2 profil g-g afi-analyse.R3

F_{cfi}=1,92
Kritisk skjærflate AFI-analyse RTangent
Result file : z:\0417\417673\417673-03 arbeidsområde\417673-01 rig\417673-10 geosuite\stabgraf.rif\rig-ber-301.2 profil g-g afi-analyse.R2

F_{cfi}=1,20
Kritisk skjærflate AFI-analyse RTangent
Result file : z:\0417\417673\417673-03 arbeidsområde\417673-01 rig\417673-10 geosuite\stabgraf.rif\rig-ber-301.2 profil g-g afi-analyse.R5
z:\0417\417673\417673-03 arbeidsområde\417673-01 rig\417673-10 geosuite\stabgraf.rif\rig-ber-301.2 profil g-g afi-analyse.dwg

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
NVE					
Sikring av kvikkleiresone Trælstad					
Profil G-G					
Stabilitetsberegning, dagens geometri					
Drenert analyse, AFI-beregning					
Multiconsult	Status	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent	
	Oppdragsnr.	anks	ros	arv	
www.multiconsult.no	417673	Tegningsnr.	RIG-TEG-301.2	Rev.	00



Fc=3,69
Kritisk skjærflate ADP-analyse etter tiltak PLane
Result file : z:\0417\417673\417673-03 arbeidsmøråde\417673-01 rig\417673-10 geosuite\stabgraf.rif\rig-ber-3013_rev01 profil g-g adp-analyse.R1

Fc=2,76
Kritisk skjærflate ADP-analyse etter tiltak RTangent
Result file : z:\0417\417673\417673-03 arbeidsmøråde\417673-01 rig\417673-10 geosuite\stabgraf.rif\rig-ber-3013_rev01 profil g-g adp-analyse.R6


Fc=1,98
Kritisk skjærflate ADP-analyse etter tiltak RTangent
Result file : z:\0417\417673\417673-03 arbeidsmøråde\417673-01 rig\417673-10 geosuite\stabgraf.rif\rig-ber-3013_rev01 profil g-g adp-analyse.R5

Fc=2,08
Kritisk skjærflate ADP-analyse etter tiltak PLane
Result file : z:\0417\417673\417673-03 arbeidsmøråde\417673-01 rig\417673-10 geosuite\stabgraf.rif\rig-ber-3013_rev01 profil g-g adp-analyse.R4

Fc=1,49
Kritisk skjærflate ADP-analyse etter tiltak RTangent
Result file : z:\0417\417673\417673-03 arbeidsmøråde\417673-01 rig\417673-10 geosuite\stabgraf.rif\rig-ber-3013_rev01 profil g-g adp-analyse.R3

Z:\0417\417673\417673-03 arbeidsmøråde\417673-01 rig\417673-10 geosuite\stabgraf.rif\rig-ber-3013_rev01 profil g-g adp-analyse.dwg

01	Revisjon etter kommentarer fra tredjepartskontroll	30.03.16	anks	ros	han
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Konfr.	Godkj.
NVE					
Sikring av kvikkleiresone Trælstad					
Profil G-G					
Stabilitetsberegning, etter tiltak					
Udrenert analyse, ADP-beregning					
Multiconsult		Status	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent
		Oppdragsnr.	ank	ros	han
		417673	Tegningsnr.		
					Rev.
					01
RIG-TEG-3013					



Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
NVE					
Sikring av kvikkleiresone Trælstad					
Profil G-G					
Stabilitetsberegning, etter tiltak					
Drenert analyse, AFI-beregning					
Multiconsult	Status	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent	arv
www.multiconsult.no	Oppdragsnr.	Tegningsnr.	vers.	Rev.	
417673	RIG-TEG-3014	00			

Vedlegg A

A.1 Sikkerhetsprinsipper

A.1.1 Normativt grunnlag for geoteknisk vurdering

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjektering, og for geoteknisk prosjektering gjelder da:

- Teknisk forskrift, TEK 10 § 7 og § 10
- NVEs retningslinjer nr. 2/2011 [1]
- NVEs veileder nr. 7/2014 [18]
- NS-EN 1990-1:2002 + NA:2008 (Eurokode 0) [16] (Generelle regler)
- NS-EN 1997-1:2004 + NA:2008 (Eurokode 7) [17] (Geoteknikk)

I tillegg, og i den grad de er relevante, anbefales følgende veiledninger benyttet:

- Statens vegvesen (SVV), Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging, 6. utgave, juni 2014
- Statens vegvesen (SVV), Håndbok V221 Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger, revidert 2014

Eventuelle erfaringsparametere vil bli hentet fra Statens vegvesen (SVV), Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging [8].

A.1.2 Geotekniske problemstillinger

Geotekniske problemstillinger knyttet til prosjektet er relatert til:

- Områdestabilitet i kvikkeleiresonene
- Erosjonsforhold/overflatestabilitet i bekkeløp

A.1.3 TEK 10 § 7, Sikkerhet mot naturpåkjenninger

I henhold til TEK 10 § 7.2 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom, stormflo og skred).

A.1.4 TEK 10 § 10, Konstruksjonssikkerhet

I henhold til TEK 10 § 10.1 vil forskriftens minstekrav til personlig og materiell sikkerhet være oppfylt dersom det benyttes metoder og utførelse etter Norsk Standard (Eurokoder).

TEK 10 § 10.2 angir følgende:

Grunnleggende krav til byggverkets mekaniske motstandsevne og stabilitet, herunder grunnforhold og sikringstiltak under utførelse og i endelig tilstand, kan oppfylles ved prosjektering av konstruksjoner etter Norsk Standard NS-EN 1990 Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner og underliggende standarder i serien NS-EN 1991 til NS-EN 1999, med tilhørende nasjonale tillegg.

I veileningen til TEK 10 står det:

Forskriftens krav er oppfylt dersom det benyttes metoder og utførelse etter Norsk Standard. Korrekt bruk av prosjekteringsstandardene gir samlet det nivået som tilsvarer det sikkerhetsnivået som er akseptert av myndighetene.

Ved å benytte standarder (Eurokoder) som angitt i pkt. A.1.1, vil TEK 10 § 10 dermed være ivaretatt.

A.1.5 Geoteknisk kategori

Eurokode 7 stiller krav til prosjektering ut ifra tre ulike geotekniske kategorier. Valg av kategori gjøres ut fra standardens punkt 2.1 «Krav til prosjektering» [17].

Prosjektet omfatter sikring av kvikkleiresone nr. 662 Trælstad og Trælstad øst, for videre arbeid med museumsbygg og medfører at tilstrekkelig områdestabilitet av sikkerhetssone må bestemmes. Med dette som grunnlag velges overordnet krav til prosjektering iht. Geoteknisk kategori 3.

A.1.6 Konsekvensklasse/pålitelighetsklasse (CC/CR)

NS-EN 1990:2002+NA:2008 [16] definerer tiltakets omfang med hensyn til konsekvensklasse og pålitelighetsklasse (CC/CR). Konsekvensklasser er behandlet i standardens tillegg B (informativt), mens veilegende eksempler på klassifisering av byggverk i pålitelighetsklasser er vist i nasjonalt tillegg NA (informativt), tabell NA.A1 (901).

Prosjektet plasseres i pålitelighets-/ konsekvensklasse CC/RC 3 med bakgrunn i grunnforhold og topografi. Det vil si i samme kategori som «Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg i kompliserte tilfeller», «Dammer» og «Veg- og jernbanebru» iht. tabell NA.A1 (901). Konsekvensklasse CC3 blir i tabell B1 [16] beskrevet som *"stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, eller svært store økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser"*.

A.1.7 Kvalitetssystem

Eurokode 0 krever at det ved prosjektering av konstruksjoner i pålitelighetsklasse 2, 3 og 4 skal være et kvalitetssystem tilgjengelig, og at dette systemet skal tilfredsstille NS-EN ISO 9000-serien for konstruksjoner i pålitelighetsklasse 4. Multiconsults systemer tilfredsstiller også sistnevnte krav, og kravet for kvalitetssystem er således ivaretatt også for pålitelighetsklasse 3.

A.1.8 Prosjekterings- og utførelseskontroll

Eurokode 0 gir videre føringer for krav til omfang av prosjekteringskontroll og utførelseskontroll avhengig av pålitelighetsklasse.

I samsvar med tabell NA.A1(902) og NA.A1(903) i Eurokode 0 blir prosjekteringskontroll og utførelseskontroll av geotekniske arbeid satt til kontrollklasse U (Utvidet).

For prosjektering gjelder da at det blir utført grunnleggende kontroll (egenkontroll), intern systematisk kontroll (kollegakontroll) samt en uavhengig kontroll fra et annet foretak som er uavhengig foretaket som utførte prosjekteringa.

For utførelse innebærer kontrollklasse «U» at det skal utføres basis kontroll, intern systematisk kontroll samt uavhengig kontroll av alt utført arbeid.

A.1.9 Tiltakskategori

NVEs veileder nr. 7/2014 [18] definerer fire tiltaks-kategorier (K1-K4). Krav til sikkerhetsnivå, vurderinger, beregninger og kontroller avhenger av tiltaks-kategori og områdets faregradsklasse.

Prosjektet vurderes plassert i tiltaks-kategori K4 (tiltak som medfører større tilflytting/personopphold av mennesker samt tiltak som gjelder viktige samfunnsfunksjoner).

For tiltaks-kategori K4 og middels faregrad før utbygging kreves det følgende vurderinger i denne kategorien:

- Faregradsevaluering
- Stabilitetsanalyse med $\gamma_M \geq 1,4$ eller prosentvis forbedring hvis $\gamma_M < 1,2$

– Utvidet kontroll tilsvarende pålitelighetsklasse 3 i Eurokode 0 [16]

I arbeidet er det nødvendig å dokumentere tilstrekkelig γ_M eller foreta en forbedring av stabiliteten i sone dersom det er lav sikkerhet mot kvikkleireskred.

A.1.10 Bruddmekanisme


Løsmassene i kvikkleiresona består i hovedsak av leire med enkelte tynne lag med silt. Enkelte steder er det også lag med friksjonsmasser i form av sand/grus. Leira er stedvis kvikk og mektigheten av kvikkleirelaget er stedvis over 40 m. Basert på en totalvurdering vurderes bruddmekanismen å være sprø, kontraktant brudd.

A.1.11 Krav til sikkerhetsnivå

Eurokode 7 [17] stiller krav om en beregningsmessig partialkoeffisient $\gamma_M \geq 1,25$ for effektivspenningsanalyser og $\gamma_M \geq 1,4$ for totalspenningsanalyser.

NVEs veileder nr. 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» [18], stiller krav om en beregningsmessig partialkoeffisient $\gamma_M \geq 1,4$ for både effektivspenningsanalyser og totalspenningsanalyser. Videre angis det at det kan aksepteres prosentvis forbedring av den beregningsmessige partialkoeffisienten γ_M for eksisterende terrenget hvis $\gamma_M < 1,4$. Krav til prosentvis forbedring er avhengig av sikkerhetsnivået i utgangspunktet og må følge figur 5.1 i veileder nr. 7/2014 (gjengitt i figur A1).

Kvikkleiresone nr. 662 Trælstad og Trælstad øst er begge klassifisert med middels faregrad. For tiltak i kvikkleiresone nr. 662 Trælstad samt Trælstad øst og tiltakkategori K4, er kravet til sikkerhet forbedring iht. figur A1 under.



Figur A.1: Krav til prosentvis forbedring av materialkoeffisient som funksjon av materialkoeffisient for dagens situasjon [18]

For områdestabiliteten følger kravene til sikkerhetsnivå i NVEs veileder nr. 7/2014. For lokal stabilitet for konkrete utbygginger i kvikkleireområder følger kravene til sikkerhetsnivå i Eurokode dersom kravene i Eurokode er strengere enn kravene i NVEs retningslinjer.

Vedlegg B**B.1 Materialparametre****B.1.1 Tolking av beregningsparametre**

Som grunnlag for valg av materialparametre er det benyttet resultater fra utførte grunnundersøkelser for oppdrag nr. 413839 Bergkunstmuséet, Hegra. Grunnundersøkelsene fremgår av rapport nr. 413839-RIG-RAP-001 Datarapport grunnundersøkelser [11].

Tolking av parametre er i hovedsak utført på basis av opptatte 54 mm prøveserier. I tillegg er det benyttet tolket parametre fra spesialforsøk og CPTU-sonderinger fra nærliggende borpunkter.

Tyngdetetthet

Målt tyngdetetthet på opptatte prøver er benyttet som grunnlag. Ved store variasjoner i målte verdier er gjennomsnittlige verdier benyttet. For materialer som det ikke er målt tyngdetetthet på, er det benyttet erfaringsverdier iht. Håndbok V220 [8]. Tyngdetetthet og rutinedata benyttet i beregningene er gjengitt i tabell B.1.

Tabell B.1 Oppsummering av rutinedata

Materiale	w [%]	γ [kN/m ³]	c_{uD} [kPa]	c_{urfc} [kPa]	I_p [%]
Tørrskorpe	20 - 34	2,04	123 - 225	24 - 67	
Sand/grus	8 - 12				
Leire	18 - 36	1,94 – 2,09	43 - 100	1 - 21	7 - 15
Kvikkleire	21 - 34	1,97 – 2,10	30 - 105	< 0,5	4 - 5

w naturlig vanninnhold

γ tyngdetetthet

c_{uD} udrenert skjærfasthet (fra konus og enaks)

c_{urfc} omrørt skjærfasthet

I_p plastisitetsindeks

For øvrige opplysninger om geotekniske data vises det til tegning nr. 413839-RIG-TEG-010 til -018 i rapport nr. 413839-RIG-RAP-001 [11].

Grunnvanns- og poretrykksfordeling med dybden

Det ble ved grunnundersøkelsene for Bergkunstmuséet nedsatt hydrauliske poretrykksmålere i to forskjellige nivåer i tre borpunkt. Målerne er avlest mellom fem og sju ganger i perioden 18. november 2013 til 23. mars 2014. Disse poretrykksmålingene er lagt til grunn for beregningene og er følgende:

Tabell B.2 Poretrykksavlesning fra tidligere målinger

BP.	Kote tereng	Kote piezometerspiss	Løsmasser ved pz-spiss	Høyeste avleste poretrykk [kPa]	Grunnvannsnivå fra poretrykk [kote]*
3	+25,6	+21,6	Leire m/tynne sand- og siltlag	12,0	+22,8
3	+25,6	+18,6	Antatt leire m/siltlag	36,0	+22,2
31	+59,2	+52,2	Leire m/enk. tynne silt- og finsandlag	41,0	+56,3
31	+59,2	+44,2	Kvikkleire m/enk. tynne siltlag	77,0	+51,9
41	+55,5	+48,5	Leire m/enk. tynne silt- og finsandlag	2,0	+48,7
41	+55,5	+40,5	Kvikkleire m/enk. tynne silt- og finsandlag	17,0	+42,2
1-96	Ca. +70	Ca. +48	Ant. Kvikkleire	**	**
1-96	Ca. +70	Ca. +37	Ant. Kvikkleire	**	**

* Hydrostatisk poretrykksfordeling

** Måledata er ikke oppgitt i NGI rapport nr. 82033-1, men i rapporten er det angitt at det er målt lavt poretrykk i begge dybdene.

B.1.3 Udrenerte styrkeparametere

Udrenert skjærstyrke fra enaks og konus

Verdier for c_u fra rutineundersøkelser på opptatte prøver (enaks og konus) er i våre vurderinger benyttet som verdier for direkte skjærstyrke, c_{uD} . Rutineundersøkelsene viser lite variasjon i målt udrenert skjærstyrke og indikerer generelt god prøvekvalitet.

Udrenert skjærstyrke modellert etter SHANSEP-prinsippet

Udrenert skjærstyrke er nært relatert til in-situ effektivspenninger og leiras overkonsolideringsgrad. Udrenert skjærstyrke øker med økning i effektivspenning. Denne økninga er avhengig av overkonsolideringsgraden. Udrenert skjærstyrke avhengig av overkonsolideringsgraden kan modelleres etter SHANSEP-prinsippet [12]:

$$c_{uC} = \alpha \cdot OCR^m \cdot p_0'$$

der, α = Normalisert styrke av helt ung leire (OCR = 1,0)

OCR = Overkonsolideringsgrad = p_c'/p_0'

m = Eksponent som for norske leirer typisk har vist seg å variere mellom ca. 0,6 og 0,9 avhengig av leira og forsøkstype.

p_0' = In-situ vertikal effektivspenning

p_c' = Prekonsolideringsspenning

I beregningene er det valgt å bruke:

$$\alpha = 0,30$$

$$m = 0,70$$

Det er tatt utgangspunkt i at grunnen er overkonsolidert.

Utskrift av beregnet udrenert skjærstyrke etter SHANSEP-prinsippet er vist på tegning nr. 417673-RIG-TEG-260_rev01 for profil F-F og tegning nr. -261_rev01 for Profil G-G. Udrenert skjærstyrke etter SHANSEP-prinsippet benyttet i stabilitetsberegninger for profil H-H vises i tegning nr. 413839-RIG-TEG-042.7, -043.7 og -044.7 i vedlegg G.

Anisotropi

For fastsettelse av anisotropiforhold er forholdet mellom aktiv, passiv og direkte udrenert skjærfasthet bestemt iht. NIFS rapport nr. 14/2014 tabell 1, gjengitt i tabell B.3 under [10].

Tabell B.3 ADP faktorer iht. ref. [10]

I_p	c_{uD}/c_{uC}	c_{uE}/c_{uC}
$I_p \leq 10\%$	0,63	0,35
$I_p > 10\%$	$0,63 + 0,00425 * (I_p - 10)$	$0,35 + 0,00375 * (I_p - 10)$

Vi har valgt å differensiere mellom sensitiv og ikke-sensitiv leire. Følgende anisotropiforhold er benyttet:

Leire:

$$\frac{c_{uD}}{c_{uC}} = 0,65$$

$$\frac{c_{uE}}{c_{uC}} = 0,37$$

Kvikkleire:

$$\frac{c_{uD}}{c_{uC}} = 0,63$$

$$\frac{c_{uE}}{c_{uC}} = 0,35$$

I valgte styrkeprofiler er det lagt inn verdi for c_{uC} basert på rutinedata (c_{ufc} og c_{uuc} er multiplisert med anisotropiforholdet). Det er valgt å være konservativ slik at rutinedata (konus og enaks) er multiplisert med anisotropiforholdet $c_{uC} = c_{uD} \cdot 1/0,65$ både for leire og kvikkleire.

B.1.4 Effektivspenningsparametere

Effektivspenningsparametre, friksjonsvinkel, φ_k

For effektivspenningsparametere på leira er det tatt ut $a\varphi$ -parametere fra de udrenerte treaksialforsøkene i nærliggende borpunkt, BP. 31, 36 og 41. For de andre materialene er det benyttet erfaringsverdier.

Oppsummering av tolkede verdier fra treaksialforsøkene er vist i vedlegg F.

Leire

Bruddstyrken er tatt ut ved 1-2 % tøyning. Ut i fra treaksialforsøkene vurderes karakteristisk friksjonsvinkel til å være $\phi_k = 28,8^\circ$ ($\tan \phi_k = 0,55$) og attraksjon $a = 10$ kPa. Tolket styrke fra treaksialforsøkene er vist på tegning nr. 413839-RIG-TEG-090.6 til -094.6 i vedlegg I.

Kvikkleire

Det er ikke utført treaksialforsøk på kvikkleire. Ut fra erfaringsverdier på trønderske kvikkleirer og de stedlige treaksialforsøkene vurderes karakteristisk friksjonsvinkel til å være $\phi_k = 28,8^\circ$ ($\tan \phi_k = 0,55$) og attraksjon $a = 5$ kPa.

B.1.5 Materialparametere

Valgte styrkeparametere benyttet ved beregningene er angitt i tabellen under.

Tabell B.4 Materialparametere

	Tyngdetethet, γ	Friksjon, $\tan \varphi_k$	Attraksjon, a
Pukk	19,0 kN/m ³	0,65 ($\phi_k = 33,0^\circ$)	0 kPa
Tørrskorpeleire	19,0 kN/m ³	0,58 ($\phi_k = 30,0^\circ$)	0 kPa
Leire	20,0 kN/m ³	0,55 ($\phi_k = 28,8^\circ$)	10 kPa
Kvikkleire	20,0 kN/m ³	0,55 ($\phi_k = 28,8^\circ$)	5 kPa
Sand/grus	19,0 kN/m ³	0,65 ($\phi_k = 33,0^\circ$)	0 kPa

Vedlegg C

C.1 Stabilitetsberegninger

C.1.1 Generelt

Det er tidligere utført stabilitetsberegninger i området i forbindelse med vurdering av områdestabilitet for kvikkleiresona, profil H-H. Tolket lagdeling for profil H-H er vist i vedlegg M. Resultater fra stabilitetsbegningene i profil H-H er vist på tegning nr. -312.1 t.o.m. -312.4 i vedlegg N. Ved beskrivelse av nødvendig tiltak for sikring av bekkeleiene er stabilitetsberegningene for profil H-H også lagt til grunn.

C.1.2 Beregningsverktøy

Stabilitetsberegningene er gjennomført med beregningsprogrammet «GeoSuite Stability» versjon 15.0.0.0 med beregningsmetode Beast 2003. Beregningsmetoden er basert på grenselikevektsmetoden, og anvender en versjon av lamellemetoden som tilfredsstiller både kraft- og momentlikevekt. Programmet kan selv søke etter kritisk sirkulærsvindrisk glideflate for definerte variasjonsområder av sirkelsentrums eller gir muligheten til å definere egne glideflater.

C.1.3 Stabilitetsberegninger

Det er utført stabilitetsberegninger for to utvalgte profiler. Disse profilene er antatt å være de mest kritiske på bakgrunn av grunnforhold og topografi. Plassering av profilene er vist på situasjonsplanen, tegning nr. 417673-RIG-TEG-001, rev01.

Stabiliteten ved dagens geometri og i permanent tilstand er beregnet ved udrenert totalspenningsanalyse, ADP-beregning og drenert effektivspenningsanalyse, aφ-analyse. For beregninger på totalspenningsbasis (ADP-analyse) er det benyttet anisotropisk jordmodell.

I beregningene før og etter tiltak er det foretatt en sammenligning av kritisk skjærflate før tiltak med kritisk skjærflate etter tiltak. I revidert NVE Veileder nr. 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred», datert april 2014 står det bl.a. at «Det er normalt tilstrekkelig å sammenligne den mest kritiske glideflaten før tiltak med den mest kritiske glideflaten etter tiltak. I enkelte tilfeller kan det likevel være nødvendig å se på øking i sikkerhetsfaktorer for flere alternative glideflater som vurderes av geotekniker som realistiske for utløsning av skred. Behovet for slike analyser må vurdere for hvert enkelt tilfelle»

Terrengtiltakene som er beskrevet i foreliggende rapport omfatter plastring og heving av bekkelei. Ut fra skredteknisk vurdering av bruddmekanismer, faregradsevaluering av kvikkleiresonen [19], og omfanget av de stabiliserende tiltakene, vurderes at sammenligning av kritiske skjærflater før og etter tiltak er tilstrekkelig. Vi mener således at de beskrevne tiltakene gir et realistisk uttrykk for stabilitetsforbedring av de undersøkte terrengprofilene.

C.1.4 Materialparametre

Tolkede materialparametre for beregningsprofilene er vist i vedlegg B.

C.1.5 Beregningsprofiler

Profil F-F

Profilet går fra Leirfallbekken, over terrengryggen mellom bekkeløpene og over ravinedalen for Solemsbekken. Stabilitetsberegninger er utført for å beskrive omfang av nødvendig tiltak for å tilfredsstille kravet til sikkerhet iht. NVEs retningslinjer. Tolket lagdeling for profil F-F er vist i vedlegg K.

Udrenert skjærfasthet er vurdert ut ifra prøveserier i BP. 34. Styrkeprofil ved Leirfallbekken og Solemsbekken er vurdert med SHANSEP-formelen. De er da forutsatt at terrenget tidligere har vært på ca. kote + 70 for terrengryggen. Rutinedata og designlinje c_{uc} for profil F-F er plottet på tegning nr. 417673-RIG-TEG-260, rev01.

Resultater for stabilitetsanalyser for profil F-F er sammenstilt i tabell C.1 under.

Tabell C.1 Sikkerhetsfaktor for kritisk skjærflate for profil F-F

Tegning nr.	Beregning	Analyse	Sikkerhetsfaktor γ_M for kritisk skjærflate
417673-RIG-TEG-300.1, rev01	Profil F-F, dagens geometri	ADP-analyse	0,97
417673-RIG-TEG-300.2	Profil F-F, dagens geometri	aφ-analyse	1,08
417673-RIG-TEG-300.3, rev01	Profil F-F, terrengtiltak (heving av bekkeløp)	ADP-analyse	1,11
417673-RIG-TEG-300.4, rev01	Profil F-F, terrengtiltak (heving av bekkeløp)	aφ-analyse	1,23

Beregningene for dagens geometri viser for lav sikkerhet mot utglidning både for udrenerte analyser ($\gamma_M=0,97$) og ved drenerte analyser ($\gamma_M=1,08$). Figur 5.2 i NVEs veileder nr. 7/2014 gir da et krav om henholdsvis minimum 10,0 % og 8,0 % forbedring for de mest kritiske glidesirklene ved topografiske endringer.

På tegning nr. 417673-RIG-TEG-300.3, rev01 og -300.4, rev01 er det vist terrengtiltak som gir tilfredsstillende prosentvis forbedring. De skisserte terrengtiltakene består av plastring og heving av bekkeløp på inntil 2,5 m maktighet, og omfang av nødvendig tiltak er vist på situasjonsplan i tegning nr. -001, rev01.

Profil G-G

Profilet går fra skråninga opp mot Trælstadhaugen ned mot Leirfallbekken og opp til terrengryggen mellom bekkeløpene. Stabilitetsberegninger er utført for å beskrive omfang av nødvendig tiltak for å tilfredsstille kravet til sikkerhet iht. NVEs retningslinjer. Tolket lagdeling for profil G-G er vist i vedlegg L.

Udrenert skjærfasthet er vurdert ut ifra prøveserier i BP. 31 og BP. 34. Styrkeprofil ved Leirfallbekken er vurdert med SHANSEP-formelen. De er da forutsatt at tidligere terrenget i skråningene opp mot Trælstadhaugen har vært på ca. kote + 70. Rutinedata og designlinje c_{uc} for profil G-G er plottet på tegning nr. 417673-RIG-TEG-261, rev01.

Resultater for stabilitetsanalyser for profil F-F er sammenstilt i tabell C.2.

Tabell C.2 Sikkerhetsfaktor for kritisk skjærflate for profil F-F

Tegning nr.	Beregning	Analyse	Sikkerhetsfaktor γ_M for kritisk skjærflate
417673-RIG-TEG-301.1, rev01	Profil G-G, dagens geometri	ADP-analyse	1,26
417673-RIG-TEG-301.2	Profil G-G, dagens geometri	aφ-analyse	1,20
417673-RIG-TEG-301.3, rev01	Profil G-G, terrengriktig (heving av bekkeløp)	ADP-analyse	1,49
417673-RIG-TEG-301.4	Profil G-G, terrengriktig (heving av bekkeløp)	aφ-analyse	1,28

Beregningene for dagens geometri viser for lav sikkerhet mot utglidning både for udrenerte analyser ($\gamma_M=1,26$) og ved drenerte analyser ($\gamma_M=1,20$). Figur 5.2 i NVEs veileder nr. 7/2014 gir da et krav om henholdsvis minimum 3,7 % og 5,0 % forbedring for de mest kritiske glidesirklene ved topografiske endringer.


På tegning nr. 417673-RIG-TEG-301.3, rev01 og -301.4 er det vist terrengriktig som gir tilfredsstillende prosentvis forbedring. De skisserte terrengriktigene består av plastring og heving av bekkeløp på inntil 1,5 m mektighet, og omfang av nødvendig tiltak er vist på situasjonsplan i tegning nr. -001, rev01.

Multiconsult

Vedlegg D

**Tegning nr. 413839-RIG-TEG-003 Borplan med
klassifisering av grunnundersøkelser**

(1 side)



FORKLARING:

TEGNFORKLARING:

- - DREIESONDERING
 - ENKEL SONDERING
 - ▼ RAMSONDERING
 - ▽ TRYKKSONDERING
 - ◎ PRØVESERIE
 - PRØVEGROP
 - ◆ DREIETRYKKSONDERING
 - ☒ SKRUPPLATEFORSØK
 - ⊖ PORETRYKKMÅLING
 - KJERNEBORING
 - ◇ FJELLKONTROLLBORING
 - ~~ BERG I DAGEN

KARTGRUNNLAG: Digitalt kart
KOORDINATSYSTEM: UTM Sone 32V
HØYDEREFERANSE: NN 2000
UTGANGSPUNKT FOR NIVELLEMENT: GPS GLONASS CPOS
BORBOK NR: 22093, 22555, 22673, 25794
LAB.BOK NR:

EKSEMPEL 
TERRENGKOTE/SJØBUNNKOTE
BP 1  43.0 14.8 +2.4 — BORET DYBDE + BORET I BERG
28.2
ANTATT BERGKOTE

Avgrensning 662 Trælstad kvikkleiresone

 Bart fjell

 Forslag ny avgrensning 662 Trælstad kvikkleiresone

HENVISNINGER


TIDLIGERE BORINGER:

1-X BORINGER FRA NGI RAPPORT NR. 82033-1 TRÆLSTAD (1987)
2-X BORINGER FRA NOTEBY RAPPORT NR. 300571-1 (2001)

KLASSIFISERING AV BORPUNKT:

-  PÅVIST KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE
 -  MULIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE
 -  IKKE PÅVIST KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE

Kartutsnitt kvikkleiresone:



Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
	Stjørdal kommune Bergkunstmuseet, Hegra		Fag Geoteknikk	Format A1	
		Dato 02.04.2014			

Borplan med klassifisering av borer Forslag til ny avgrensning kvikkleiresone

	Status	Konstr.
--	--------	---------

Multiconsult		Oppdragsnr.	Tegningsnr.	
www.multiconsult.no	413839		RIG-TEG-003	00



Vedlegg E

Oppsummering av ødometerforsøk

(1 side)

BP. nr.	Dybde	Terrengkote	Jordart	Estimert tidligere terrengnivå															
				[m]	[moh]	[-]	w _i	w _L	w _P	I _P	Leirinnhold	ρ	Forsøk	σ _{v0'}	σ _{c'}	OCR	POP=Δσ _{c'}	Terrengkote	Valgt POP
[-]	[m]	[moh]	[-]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[g/cm ³]	[-]	[kPa]	[kPa]	[-]	[kPa]	[moh]	
31	6.25	59.2	Leire	27.4	35.0	20.5	14.5	31	2.01	CRS	85.7	110.0	1.3	24	62	100			
31	11.55	59.2	Leire	25.3	18.5	15.3	3.2	27.5	2.01	CRS	137.2	240.0	1.7	103	69	100			
36	7.34	60.7	Leire m/tynne siltlag	26.6	31.0	18.0	13.0	30	2.02	CRS	92.1	550.0	6.0	458	106	220.0			
36	13.45	60.7	Kvikkleire m/enk. tynne sandlag	28.9	18.0	15.0	3.0		2.04	CRS	154.7	380.0	2.5	225	83	220.0			
41	6.3	55.5	Leire m/enk. tynne silt- finsandlag	32.5	38.0	23.0	15.0	42	1.95	CRS	97.5	480.0	4.9	382	94	300.0			
41	10.45	55.5	Leire m/enk. tynne silt- finsandlag	29.6	28.0	19.0	9.0	38	1.98	CRS	138.5	450.0	3.2	312	87	300.0			

w_i Vanninnhold

w_L Flytegrense

w_P Utrullingsgrense

I_P Plastisitetsindeks, I_P=w_L-w_P

ρ Densitet

ρ_s Korndensitet

σ_{v0'} In-situ effektiv vertikalspenning

σ_{c'} Prekonsolideringsspenning

OCR Overkonsolideringsgrad, OCR=σ_{c'}/σ_{v0'}

POP Pre Overburden Pressure (Eng.), POP=σ_{c'}-σ_{v0'}



Vedlegg F

Oppsummering av treaksialforsøk

(1 side)

BP. nr.	Dybde	Jordart	Treaks-brudd																		Konus										
			w _i	w _L	w _P	I _p	Leirinnhold	ρ	Forsøk	σ _{v0'}	σ _{ac'}	σ _{rc'}	K _{0'}	ε _{vol}	Δe/e ₀	OCR	Prøvekvalitet			G _V	σ _{v0}	u ₀	σ _{c'}	Δe	ρ _s	n	S _r	e ₀	C _{uc}	C _{ue}	C _{ufc}
[-]	[m]	[-]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[g/cm ³]	[-]	[kPa]	[kPa]	[-]	[%]	[-]	[-]	Volumtøyning	Poretallsendring	[m]	[kN/m ²]	[kN/m ²]	[kN/m ²]	[-]	[g/cm ³]	[%]	[-]	[kN/m ²]	[kN/m ²]	[kN/m ²]	[kN/m ²]	[-]	
31	6.3	Leire enk tynne silt/finsandlag	25.5	35.3	21.0	14.3	31.0	2.01	CAUa	86.2	74.7	49.3	0.66	4.16	0.100	2.16	Forstyrret kvalitet	Dårlig kvalitet	2.5	124.2	38.0	186.2	0.071	2.75	41.74	97.7	0.716	39.5	74	15	4.9
36	7.45	Leire m /enk tynne siltlag	25.6	31.0	18.0	13.0	30.0	2.02	CAUa	93.1	84.1	55.8	0.66	1.56	0.038	3.36	Forstyrret kvalitet	God kvalitet	2.0	147.6	54.5	313.1	0.027	2.75	41.52	99.2	0.710	78	49	8	6.1
41	6.35	Leire enk tynne silt/finsandlag	29.8	38.0	23.0	15.0	43.0	1.95	CAUa	98.0	80.0	62.3	0.78	1.79	0.039	4.06	Forstyrret kvalitet	God kvalitet	4.0	121.5	23.5	398.0	0.033	2.75	45.37	98.7	0.831	77.9	74	12	6.2
41	10.2	Leire enk tynne siltlag	26.1	28.0	18.5	9.5	37.0	1.98	CAUp	136.1	114.8	80.8	0.70	5.68	0.132	3.20	Forstyrret kvalitet	Meget dårlig kvalitet	4.0	198.1	62.0	436.1	0.100	2.75	42.92	95.6	0.752	33	54	4.5	12.0
41	10.3	Leire enk tynne siltlag	29.2	28.0	18.5	9.5	37.0	1.98	CAUa	137.1	114.1	80.2	0.70	2.00	0.045	3.19	Forstyrret kvalitet	God kvalitet	4.0	200.1	63.0	437.1	0.036	2.75	44.25	101.0	0.794	73.5	54	4.5	12.0

w_i Vanninnhold
 w_L Flytegrense
 w_P Utrolingsgrense
 I_p Plastisitsindeks, I_p=w_L-w_P
 ρ Densitet
 σ_{v0'} In-situ effektiv vertikalspenning
 σ_{ac'} Aksiel konsolideringsspenning
 σ_{rc'} Radiell konsolideringsspenning
 K_{0'} Effektiv hviletrykkskoeffisient
 ε_{vol} Volumtøyning ved konsolidering
 e₀ Poretall
 Δe Endring i porettal ved konsolidering, Δe=e_{vol}(1+e₀) hvor det er antatt ρ_s=2.75 g/cm³
 ρ_s Korndensitet
 σ_{c'} Prekonsolideringsspenning
 OCR Overkonsolideringsgrad, OCR=σ_{c'}/σ_{v0'}
 u₀ Poretrykk
 S_r Metningsgrad
 C_{uc} Udrenerert aktiv skjærfasthet
 C_{ue} Udrenerert passiv skjærfasthet
 C_{ufc} Udrenerert skjærfasthet, konusforsøk
 C_{urfc} Omrørte skjærfasthet

BEDØMMELSE AV PRØVEKVALITET - volumtøyning (Andresen & Strandvik, 1979)

OCR	Dybde	Perfekt kvalitet	Akseptabel kvalitet	Forstyrret kvalitet
σ _{c'} /σ _{v0'}	z	ε _{vol} <	< ε _{vol} <	ε _{vol} >
[-]	[m]	[%]	[%]	[%]
1,0 - 1,2	0 - 10	3.00	3,00 - 5,00	5.00
1,2 - 1,5	0 - 10	2.00	2,00 - 4,00	4.00
1,5 - 2,0	0 - 10	1.50	1,50 - 3,50	3.50
2,0 - 3,0	0 - 10	1.00	1,00 - 3,00	3.00
3,0 - 8,0	0 - 10	0.50	0,50 - 1,00	1.00

BEDØMMELSE AV PRØVEKVALITET - porettallsendring Δe (Lunne m.fl. 1996)


OCR	Meget god kvalitet	God kvalitet	Dårlig kvalitet	Meget dårlig kvalitet
σ _{c'} /σ _{v0'}	Δe/e ₀ <	< Δe/e ₀ <	< Δe/e ₀ <	Δe/e ₀ >
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]
1 - 2	0.04	0,04 - 0,07	0,07 - 0,14	0.14
2 - 4	0.03	0,03 - 0,05	0,05 - 0,10	0.10



Vedlegg G

**Tolkede parametre for C_{uA} , σ_c og OCR for utførte
CPTU-sonderinger i BP. 31C, BP.36 og BP.41**

(12 sider)



Sensitivitetsvalg:

St < 15

α_c valgt:

0.3

$$N_{kt} = (7.8 + 2.5 \log \text{OCR} + 0.082 I_p)$$

$$N_{Du} = (6.9 - 4 \log \text{OCR} + 0.07 I_p)$$

$$N_{ke} = (11.5 - 9.05 B_q)$$

Oppdragsgiver:

Stjørdal kommune

Oppdrag:

Bergkunstmuseet, Hegra

Tegningens filnavn:

413839-CPTU BP.31C

Aktiv udrenert skjærfasthet s_{uA} , korrelert mot S_t , OCR og I_p .

CPTU id.:

BP. 31C

Sonde:

4672

MULTICONULT AS

Dato:
19.05.2014

Tegnet:
anks

Kontrollert:
ros

Godkjent:
arv

Oppdrag nr.:

413839

Tegning nr.:

RIG-TEG-042.6


Versjon:

28.11.2013

Revisjon:

01

Multiconsult



Oppdragsgiver:

Stjørdal kommune

Aktiv udrenert skjærfasthet s_{uA} , verdier fra SHANSEP-analyse.

Oppdrag:

Bergkunstmuseet, Hegra

Tegningens filnavn:

413839-CPTU BP.31C

CPTU id.:

BP. 31C

Sonde:

4672

MULTICONSULT AS

Dato:
19.05.2014

Tegnet:
anks

Kontrollert:
ros

Godkjent:
arv


Oppdrag nr.:
413839

Tegning nr.:
RIG-TEG-042.7

Versjon:
28.11.2013

Revisjon:
01

Multiconsult



Referansemetoder 1 og 2: NTNU Senneset, Sandven & Janbu (1989)
 Referansemetode 3: Chen & Mayne (1996)

Oppdragsgiver:

Stjørdal kommune

Prekonsolideringsspenning σ_c' .

Oppdrag:

Bergkunstmuseet, Hegra

CPTU id.:

BP. 31C

Sonde:

4672

Tegningens filnavn:

413839-CPTU BP.31C

MULTICONSULT AS

Dato:
01.04.2014

Tegnet:
anks

Kontrollert:
ros

Godkjent:
arv

Oppdrag nr.:

413839


Tegning nr.:
RIG-TEG-042.8

Versjon:
28.11.2013

Multiconsult

0

Prekonsolideringsforhold, $\text{OCR} = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$ (-)



Referansemetoder 1 og 2: NTNU Senneset, Sandven & Janbu (1989)
 Referansemetode 3: Chen & Mayne (1996)

Oppdragsgiver:

Stjørdal kommune

Overkonsolideringsforhold, $\text{OCR} = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$.

Oppdrag:

Bergkunstmuseet, Hegra

Tegningens filnavn:

413839-CPTU BP.31C

Multiconsult

CPTU id.:

BP. 31C

Sonde:

4672

MULTICONSULT AS

Dato:
01.04.2014

Tegnet:
anks

Kontrollert:
ros

Godkjent:
arv

Oppdrag nr.:

413839

Tegning nr.:

RIG-TEG-042.9


Versjon:

28.11.2013

Revisjon:

0

Udrenert skjærfasthet, s_{uA} (kN/m²)



Sensitivitetsvalg:

$S_t < 15$

α_c valgt:

0.25

$$N_{kt} = (7.8 + 2.5 \log \text{OCR} + 0.082 I_p)$$

$$N_{Du} = (6.9 - 4 \log \text{OCR} + 0.07 I_p)$$

$$N_{ke} = (11.5 - 9.05 B_q)$$

Oppdragsgiver:

Stjørdal kommune

Oppdrag:


Bergkunstmuseet, Hegra

Tegningens filnavn:

CPTU_BP.36.xlsx

Aktiv udrenert skjærfasthet s_{uA} , korrelert mot S_t , OCR og I_p .

CPTU id.:	BP. 36	Sonde:	4446	
MULTICONULT AS	Dato: 01.04.2014	Tegnet: anks	Kontrollert: ros	Godkjent: arv
	Oppdrag nr.: 413839	Tegning nr.: RIG-TEG-043.6	Versjon: 28.11.2013	Revisjon: 0



$N_{kt}: (18,7-12,5B_q)$

$N_{du}: (1,8+7,25B_q)$

α_c valgt: **0.25**

Referansemetode: Karlsrud et al. (1996)

Oppdragsgiver:

Stjørdal kommune

Oppdrag:


Bergkunstmuseet, Hegra

Tegningens filnavn:

CPTU_BP.36.xlsx

Aktiv udrenert skjærfasthet s_{uA} , verdier fra SHANSEP-analyse.

CPTU id.:	BP. 36	Sonde:	4446	Multiconsult
MULTICONSULT AS	Dato: 01.04.2014	Tegnet: anks	Kontrollert: ros	
MULTICONSULT AS	Oppdrag nr.: 413839	Tegning nr.: RIG-TEG-043.7	Versjon: 28.11.2013	Godkjent: arv
				Revisjon: 0



Referansemetoder 1 og 2: NTNU Senneset, Sandven & Janbu (1989)
 Referansemetode 3: Chen & Mayne (1996)

Oppdragsgiver:

Stjørdal kommune

Prekonsolideringsspenning σ_c' .

Oppdrag:

Bergkunstmuséet, Hegra

Tegningens filnavn:

CPTU_BP.36.xlsx

CPTU id.:

BP. 36

Sonde:

4446

Multiconsult

MULTICONSULT AS

Dato:

01.04.2014

Tegnet:

anks

Kontrollert:

ros

Godkjent:

arv

Oppdrag nr.:

413839

Tegning nr.:

RIG-TEG-043.8


Versjon:

28.11.2013

Revisjon:

0

Prekonsolideringsforhold, $\text{OCR} = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$ (-)



Oppdragsgiver:

Stjørdal kommune

Overkonsolideringsforhold, $\text{OCR} = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$.

Oppdrag:

Bergkunstmuséet, Hegra

Tegningens filnavn:

CPTU_BP.36.xlsx

Multiconsult

CPTU id.:

BP. 36

Sonde:

4446

MULTICONSULT AS

Dato:
01.04.2014

Tegnet:
anks

Kontrollert:
ros

Godkjent:
arv

Oppdrag nr.:

413839

Tegning nr.:


RIG-TEG-043.9

Versjon:

28.11.2013

Revisjon:

0



Sensitivitetsvalg:

St < 15

α_c valgt: **0.3**

$$\begin{aligned} N_{kt} &= (7.8 + 2.5 \log \text{OCR} + 0.082 I_p) \\ N_{Du} &= (6.9 - 4 \log \text{OCR} + 0.07 I_p) \\ N_{ke} &= (11.5 - 9.05 B_q) \end{aligned}$$

Oppdragsgiver:

Stjørdal kommune

Oppdrag:


Bergkunstmuseet

Tegningens filnavn:

CPTU_BP.41.xlsx

Aktiv udrenert skjærfasthet s_{uA} , korrelert mot S_t , OCR og I_p .

CPTU id.:	BP. 41	Sonde:	4446	
MULTICONULT AS	Dato: 01.04.2014	Tegnet: anks	Kontrollert: ros	Godkjent: arv
	Oppdrag nr.: 413839	Tegning nr.: RIG-TEG-044.6	Versjon: 28.11.2013	Revisjon: 0



Oppdragsgiver:

Stjørdal kommune

Aktiv udrenert skjærfasthet s_{uA} , verdier fra SHANSEP-analyse.

Oppdrag:

Bergkunstmuseet

Tegningens filnavn:

CPTU_BP.41.xlsx

CPTU id.:

BP. 41

Sonde:

4446

Multiconsult

MULTICONSULT AS

Dato:
01.04.2014

Tegnet:
anks

Kontrollert:
ros


Godkjent:
arv

Oppdrag nr.:
413839

Tegning nr.:
RIG-TEG-044.7

Versjon:
28.11.2013

Revisjon:
0



Referansemetoder 1 og 2: NTNU Senneset, Sandven & Janbu (1989)
 Referansemetode 3: Chen & Mayne (1996)

Oppdragsgiver:

Stjørdal kommune

Prekonsolideringsspenning σ_c' .

Oppdrag:

Bergkunstmuséet

Tegningens filnavn:

CPTU_BP.41.xlsx

CPTU id.:

BP. 41

Sonde:

4446

Multiconsult

MULTICONSULT AS

Dato:
01.04.2014

Tegnet:
anks

Kontrollert:
ros

Godkjent:
arv


Oppdrag nr.:
413839

Tegning nr.:
RIG-TEG-044.8

Versjon:
28.11.2013

Revisjon:
0

Prekonsolideringsforhold, $\text{OCR} = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$ (-)



Oppdragsgiver:

Stjørdal kommune

Overkonsolideringsforhold, $\text{OCR} = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$.

Oppdrag:

Bergkunstmuseet

Tegningens filnavn:

CPTU_BP.41.xlsx

Multiconsult

CPTU id.:

BP. 41

Sonde:

4446

MULTICONSULT AS

Dato:
01.04.2014

Tegnet:
anks

Kontrollert:
ros

Godkjent:
arv

Oppdrag nr.:

Tegning nr.:

Versjon:

Revisjon:

413839

RIG-TEG-044.9

28.11.2013


0




Vedlegg H


**Tolkede parametre av kontinuerlige ødometerforsøk
fra BP.31, BP.36 og BP.41**


(6 sider)





Stjørdal kommune Bergkunstmuséet Hegra Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Tolkning: σ'_{av} - ϵ_a , M og c_v .				Tegningens filnavn: 413839-RIG-TEG-075-h31,d6,25.xlsx
Multiconsult Sluppenvegen 23, 7486 TRONDHEIM Tlf.: 73 10 62 00	Forsøksdato: 10.01.2014	Dybde, z (m): 6.25	Borpunkt nr.: 31	Multiconsult
	Forsøknr.: 1	Tegnet av: kjt	Kontrollert: ros	Godkjent: arv
	Oppdrag nr.: 413839	Tegning nr.: RIG-TEG-075.3	Prosedyre: CRS	Programrevisjon: 11.12.2012














Vedlegg I

**Tolkede parametre fra treaksialforsøk fra BP.31, BP.36
og BP.41**

(5 sider)



Konsolideringsspenning, aksial:

σ'_{ac} (kPa): 74.66

Konsolideringsspenning, radial:

σ'_{rc} (kPa): 49.31

Volumtøyning i konsolideringsfase:

ϵ_{vol} (%): $\Delta V/V_0$: 4.16

Baktrykk u_b (kPa): 500

B - verdi = $\Delta u/\Delta \sigma_c$ (-): 0.96

Vanninnhold w_i (%): 25.45

Densitet ρ_i (g/cm^3): 2.01

Stjørdal Kommune

Bergkunstmuseet Hegra

Treaksialforsøk. Tolkning av parametre. NTNU-plott.

MULTICONSULT AS

Sluppenvegen 23,
7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Prøvekvalitet

Tegningens filnavn:

413839-RIG-TEG-090-h31,d6,30.xlsx

Etter volumtøyning:




Etter poretallsendring:

Programrevisjon:

02.02.2011

Forsøksdato:	Dybde, z (m):	Borpunkt nr.:
06.01.2014	6.30	31
Forsøk nr.:	Tegnet:	Kontrollert:
1	kjt	ros
Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Prosedyre:
413839	RIG-TEG-090.4	CAUa



Konsolideringsspenning, aksial:

σ'_{ac} (kPa): 84.13

Konsolideringsspenning, radial:

σ'_{rc} (kPa): 55.84

Volumtøyning i konsolideringsfase:

ϵ_{vol} (%) = $\Delta V/V_0$: 1.56

Baktrykk u_b (kPa): 500

B - verdi = $\Delta u/\Delta \sigma_c$ (-): 0.92

Vanninnhold w_i (%): 25.60

Densitet ρ_i (g/cm³): 2.02

Stjørdal kommune

Bergkunstmuséet, Hegra

Treaksialforsøk. Tolkning av parametre. NTNU-plott.

MULTICONULT AS

Sluppenvegen 23,
7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Prøvekvalitet

Tegningens filnavn:

413839-RIG-TEG-091-h36,d7,45.xlsx

Etter volumtøyning:



Etter poretallsendring:

Forsøksdato:

03.01.2014

Dybde, z (m):

7.45

Borpunkt nr.:

36

Kontrollert:

ros

Godkjent:


arv

Prosedyre:

CAUa

Programrevisjon:

02.02.2011



Konsolideringsspenning, aksial:

σ'_{ac} (kPa): 79.99

Konsolideringsspenning, radial:

σ'_{rc} (kPa): 62.25

Volumtøyning i konsolideringsfase:

ϵ_{vol} (%) = $\Delta V/V_0$: 1.79

Baktrykk u_b (kPa): 500

B - verdi = $\Delta u/\Delta \sigma_c$ (-): 0.92

Vanninnhold w_i (%): 29.81

Densitet ρ_i (g/cm³): 1.95

Stjørdal kommune

Bergkunstmuséet, Hegra

Treaksialforsøk. Tolkning av parametre. NTNU-plott.

MULTICONSULT AS

Sluppenvegen 23,
7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Prøvekvalitet

Tegningens filnavn:

413839-RIG-TEG-092-h41,d6,35.xlsx

Etter volumtøyning:



Etter poretallsendring:

Forsøksdato:

Dybde, z (m):

Borpunkt nr.:

Forsøk nr.:

41

Tegnet:

Kontrollert:

kjt

ros

Godkjent:

arv

Oppdrag nr.:

Programrevisjon:

413839


Tegning nr.:


RIG-TEG-092.4

02.02.2011

Prosedyre:

CAUa





Data	Forsøk 1 ♦	Forsøk 2 x	Forsøk 3 ■	Forsøk 4 Δ
Borpunkt:	31	36	41	41
Dybde, z (m):	6.30	7.45	6.35	10.30
Densitet, ρ (g/cm ³):	2.01	2.02	1.95	1.98
Vanninnhold, w (%):	25.45	25.60	29.81	29.15
B-verdi (-):	0.96	0.92	0.92	0.92

Stjørdal kommune

Bergkunstmuséet, Hegra

Treaksialforsøk. Tolkning av parametre. NTNU-plott.

MULTICONSULT AS Sluppenvegen 23, 7486 TRONDHEIM Tlf.: 73 10 62 00 Faks: 73 10 62 30	Forsøksdato: 06.01.2014	Dybdeintervall, z (m): 6.3-10.3 m	Borpunkt nr.: 31, 36 og 41	Tegningens filnavn: 413839-RIG-TEG-095_Samleplott.xlsx
	Forsøk nr.:	Tegnet: ros	Kontrollert: anks	
	Oppdrag nr.:	Tegning nr.: RIG-TEG-095.1	Prosedyre: CAUa	



Multi
consult



Vedlegg J

Poretrykksmålinger fra BP.31 og BP.41

(3 sider)



PORETRYKKSMÅLING

Åpne hydrauliske poretrykksmåtere, BP. 3

Stjørdal kommune

Bergkunstmuséet, Hegra

Grunnundersøkelser

Konstr./Tegnet
ROS

Kontrollert
ANKS

Dato
28.03.14

Godkjent
ARV

**Multi
consult**



MULTICONSULT AS

OPPDRAF NR.
413839

TEGN.NR.
RIG-TEG-250

REV.

01



PORETRYKKSMÅLING

Åpne hydrauliske poretrykksmåtere, BP. 31

Stjørdal kommune

Bergkunstmuséet, Hegra

Grunnundersøkelser

Konstr./Tegnet
ROS

Kontrollert
ANKS

Dato
Godkjent

28.03.14
ARV

Multiconsult

MULTICONSULT AS

OPPDRA格 NR.



413839

TEGN.NR.

RIG-TEG-251

REV.

01



PORETRYKKSMÅLING

Åpne hydrauliske poretrykksmåtere, BP. 41

Stjørdal kommune

Bergkunstmuséet, Hegra

Grunnundersøkelser

Konstr./Tegnet
ROS

Kontrollert
ANKS

Dato
Godkjent

Godkjent
ARV

28.03.14
ARV

Multiconsult

MULTICONULT AS

OPPDRAK NR.

413839

TEGN.NR.

RIG-TEG-252

REV.


01

Multiconsult

Vedlegg K

Profil F-F, Tolket lagdeling

(1 side)



Profil F-R

Tegnforklæring

	Tørskorpeleire
	Tørv
	Leire
	Kvikkleire/sprøbruddmat
	Sand/grus

Rev. Beskrivelse

Profil F-F

Multiconsult
www.multiconsult.no


Status	Konstr./Tegnet av	Kontrollert ros	Godkjent arv
Oppdragsnr.	Tegningsnr.		Rev.
413839	RIG-TEG-205		00



Vedlegg L

Profil G-G, Tolket lagdeling

(1 side)



Profil G-G


Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
Nordjordal kommune bergkunstmuseet, Hegra		Fag Geoteknikk	Format A3L	
		Dato 01.04.2014		
profil G-G skiltet lagdeling		Format/Målestokk: 1:200		

Multiconsult

Vedlegg M

Profil H-H, Tolket lagdeling

(1 side)






Vedlegg N

Resultater fra stabilitetsberegninger for profil H-H

(4 sider)




z:\4138xx\413839_bergkunstmuseet\plandata\geosuite\stabgraf.nif\413839-nig-ber-3121.adp


Material	Un.Weigth	Sub.Weigth	Fi	C*	C	Aa	Ad	Ap
Tørkskorpe	19.00	9.00	30.0	0.0				
Leire	20.00	10.00		C-prof	100	0.65	0.37	
Kvikkleire	20.00	10.00		C-prof	0.85	0.63	0.35	
Leire	20.00	10.00		C-prof	100	0.65	0.37	
Sand	19.00	9.00	33.0	0.0				


Fc=1,14
Kritisk skjærflate ADP RTangent
Result file : z:\4138x\413839_bergkunstmuseet\plandata\geosuite\slabgraf.tif\413839-nig-ber-3121.adp

Fc=1,24
Kritisk skjærflate ADP Tangent
Result file : z:\4138x\413839_bergkunstmuseet\plandata\geosuite\stabgraf.tif\413839-nig-ber-3121.adp


Fc=1,14
Kritisk skjærfleate ADP Plane
Result file: z:\138v\13839_berckmuseet\plandata\gesuite\stabcasf\z\13839-sin-hec-3121.adp



Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.	
Stjørdal kommune Bergkunstmuséet, Hegra					Fag Geoteknikk	Format A2
					Dato 01.04.2014	Format/Målestokk: 1:400
Profil H-H Stabilitetsberegning, dagens geometri Udrenert analyse, ADP-beregning						
 www.multiconsult.no		Status	Konstr./Tegnet anks	Kontrollert ros	Godkjent arv	
		Oppdragsnr.	Tegningsnr.		Rev.	
		413839		RIG-TEG-312.1	00	



Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.															
				Godkj.															
Stjørdal kommune Bergkunstmusèet, Hegra			Fag Geoteknikk	Format A2															
			Dato 01.04.2014																
Profil H-H Stabilitetsberegning dagens geometri Drenert analyse, AFL-beregning			Format/Målestokk: 1:400																
<table border="1"> <tr> <td>Multiconsult</td> <td>Status</td> <td>Konstr./Tegnet anks</td> <td>Kontrollert ros</td> <td>Godkjent arv</td> </tr> <tr> <td>www.multiconsult.no</td> <td>Oppdragsnr.</td> <td>Tegningsnr.</td> <td></td> <td>Rev.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>413839</td> <td>RIG-TEG-312.2</td> <td></td> <td>00</td> </tr> </table>					Multiconsult	Status	Konstr./Tegnet anks	Kontrollert ros	Godkjent arv	www.multiconsult.no	Oppdragsnr.	Tegningsnr.		Rev.		413839	RIG-TEG-312.2		00
Multiconsult	Status	Konstr./Tegnet anks	Kontrollert ros	Godkjent arv															
www.multiconsult.no	Oppdragsnr.	Tegningsnr.		Rev.															
	413839	RIG-TEG-312.2		00															




z:\4138xx\413839_bergkunstmusee\plandata\geosuite\stabgrafsrf\413839-nig-ber-3123.adp - titaku

Material	Un.Weight	Sub.Weight	Fl	C	C	Aa	Ad	Ap
Tørskorpe	19.00	9.00	30.0	0.0				
Leire	20.00	10.00			C-prof	1.00	0.65	0.37
Kvikkleire	20.00	10.00			C-prof	0.85	0.63	0.35
Leire	20.00	10.00			C-prof	1.00	0.65	0.37
Sand	19.00	9.00	33.0	0.0				

Fc=1,47
Kritisk skjærsirkel RTangent ADP-analyse
Result file : Z:\4138xx\413839_bergkunstmuseet\plandata\geosuite\slabgraffit\413839-rig-ber-3123.adp - tilført


Fc=1,21
Kritisk sjørplate Plane ADP-analyse
Result file: z:\418xxx\413839_bergkunstmuseet\plandata\geosuite\stabgraf.rtf\413839-rig-ber-3123.adp - tilført

Fc=1,21
Kritisk skjærfleate RTangent ADP-analyse
Result file : Z:\4138xx\413839-bergkunstmuseet\plandata\geosuite\stabgraf.rtf\413839-rig-ber-3123.adp - titk.R



Terrengtiltak motfylling

01	Reviderte beregninger etter NVEs veileder 7/2014	31.10.2014	anks	ros
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.
			Fag	Format
			Geoteknikk	A2
			Dato	
				31.10.2014
			Format/Målestokk:	
				1:400
	Stjørdal kommune Bergkunstmuséet, Hegra			
	Profil H-H Stabilitetsberegning, permanenttilstanden Udrenert analyse, ADP-beregning			
 www.multiconsult.no		Status Utsendt	Konstr./Tegnet anks	Kontrollert ros
Oppdragsnr.		Tegningsnr.		Godkjent arv
413839		RIG-TEG-312.3		Rev. 01



Z:\4.138x\4.13839_Berkrutsmuseet\Platdata\Tegning\Tegning af beregninger\4.13839-RIG-TEG-3124_rev01_Profil_H-H-AFI Permanent tilstanden.dwg, - Layout: [A2]; - Platitet av: anks, Dato: 2014.10.31 kl 14:49

01	Reviderte beregninger etter NVEs veileder 7/2014	31.10.2014	anks	ros	arv
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
	Stjørdal kommune Bergkunstmuséet, Hegra		Fag Geoteknikk	Format A2	
	Profil H-H Stabilitetsberegning, permanenttilstanden Drenert analyse, AFI-beregning		Dato 31.10.2014	Format/Målestokk: 1:400	
 www.multiconsult.no		Status Utsendt	Konstr./Tegnet anks	Kontrollert ros	Godkjent arv
Oppdragsnr. 413839		Tegningsnr. RIG-TEG-312.4	Rev. 01		