

Rapport

Mo Industripark AS

OPPDRAK


Mo Industripark vest

EMNE

Grunnundersøkelser, datarapport

DOKUMENTKODE

415698-RIG-RAP-001



Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Innholdet – eller deler av det – må ikke benyttes til andre formål eller av andre enn det som fremgår av avtalen. Multiconsult har intet ansvar hvis dokumentet benyttes i strid med forutsetningene. Med mindre det er avtalt at dokumentet kan kopieres, kan dokumentet ikke kopieres uten tillatelse fra Multiconsult.

RAPPORT

OPPDRAG	Mo Industripark vest	DOKUMENTKODE	415698-RIG-RAP-001
EMNE	Grunnundersøkelser, datarapport	TILGJENGELIGHET	Begrenset
OPPDRAGSGIVER	Mo Industripark AS	ANSVARLIG ENHET	3012 Trondheim Geoteknikk
KONTAKTPERSON	Rolf H. Jenssen		

SAMMENDRAG

Multiconsult AS er engasjert av Mo Industripark AS for å vurdere stabiliteten i området i forbindelse med utvikling av Mo Industripark vest. Foreliggende rapport inneholder resultatene fra den geotekniske grunnundersøkelsen utført av Multiconsult i februar/april 2013.

Feltundersøkelsene omfattet:

- Dreietrykksonderinger i 10 borpunkt
- Trykksondering med registrering av poretrykk (CPTU) i 3 borpunkt
- Nedsetting av piezometer i 2 borpunkt
- Opptak av prøveserier i 6 borpunkt

Grunnundersøkelsene viser at løsmassene i området består av silt- og sandmasser over leire, og at leira stedvis er kvikk. Fjelldybden på tomta varierer mellom 20-30 meter under terreng.

00	04.06.2013	Datarapport	Emilie Bjarghov	Roger Kristoffersen	Arne Vik
REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV	GODKJENT AV

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse.....	4
Tegninger	4
1 Innledning	6
1.1 Myndighetskrav	6
2 Grunnundersøkelser	6
2.1 Tidligere grunnundersøkelser	6
2.2 Nye grunnundersøkelser.....	7
2.3 Laboratorieundersøkelser.....	7
2.3.1 54 mm sylindrerprøver.....	7
2.3.2 Poseprøver.....	7
3 Topografi- og grunnforhold.....	8
3.1 Topografi.....	8
3.2 Grunnforhold	8
3.3 Grunnvannstand	8
4 Jordskjelv, klassifisering av grunntype	9
5 Referanser	9

Tegninger

415698-RIG-TEG-000	Oversiktskart
415698-RIG-TEG-001	Borplan M 1:1000
415698-RIG-TEG-010	Geotekniske data, borpunkt 2
415698-RIG-TEG-011	Geotekniske data, borpunkt 4
415698-RIG-TEG-012	Geotekniske data, borpunkt 5
415698-RIG-TEG-013	Geotekniske data, borpunkt 11
415698-RIG-TEG-014	Geotekniske data, borpunkt 3
415698-RIG-TEG-015	Geotekniske data, borpunkt G1-4
415698-RIG-TEG-040.1	CPTU BP 5 Spissmotstand, poretrykk, sidefriksjon og helning
415698-RIG-TEG-040.2	CPTU BP 5 Netto spissmotstand og poreovertrykk
415698-RIG-TEG-040.3	CPTU BP 5 Spissmotstandstall, poretrykks- og friksjonsforhold
415698-RIG-TEG-040.4	CPTU BP 5 Identifiseringsplott jordart
415698-RIG-TEG-040.5	CPTU BP 5 Dokumentasjon måledata
415698-RIG-TEG-041.1	CPTU BP 6 Spissmotstand, poretrykk, sidefriksjon og helning
415698-RIG-TEG-041.2	CPTU BP 6 Netto spissmotstand og poreovertrykk
415698-RIG-TEG-041.3	CPTU BP 6 Spissmotstandstall, poretrykks- og friksjonsforhold
415698-RIG-TEG-041.4	CPTU BP 6 Identifiseringsplott jordart
415698-RIG-TEG-041.5	CPTU BP 6 Dokumentasjon måledata
415698-RIG-TEG-042.1	CPTU BP 10 Spissmotstand, poretrykk, sidefriksjon og helning
415698-RIG-TEG-042.2	CPTU BP 10 Netto spissmotstand og poreovertrykk
415698-RIG-TEG-042.3	CPTU BP 10 Spissmotstandstall, poretrykks- og friksjonsforhold
415698-RIG-TEG-042.4	CPTU BP 10 Identifiseringsplott jordart

415698-RIG-TEG-042.5	CPTU BP 10 Dokumentasjon måledata
415698-RIG-TEG-060	Kornfordeling, borpunkt 2
415698-RIG-TEG-061	Kornfordeling, borpunkt 11
415698-RIG-TEG-075.1	CRS Ødometerforsøk, borpunkt 2, plott A
415698-RIG-TEG-075.2	CRS Ødometerforsøk, borpunkt 2, plott B
415698-RIG-TEG-076.1	CRS Ødometerforsøk, borpunkt 5, plott A
415698-RIG-TEG-076.2	CRS Ødometerforsøk, borpunkt 5, plott B
415698-RIG-TEG-090.1	Treaksialforsøk, borpunkt 11, spenningssti
415698-RIG-TEG-090.2	Treaksialforsøk, borpunkt 11, mobilisering
415698-RIG-TEG-090.3	Treaksialforsøk, borpunkt 11, vannutpressing
415698-RIG-TEG-150	Borutskrift borpunkt 1-4
415698-RIG-TEG-151	Borutskrift borpunkt 5
415698-RIG-TEG-152	Borutskrift borpunkt 6-8
415698-RIG-TEG-153	Borutskrift borpunkt 9 og 11

Bilag

Bilag 1: Geoteknisk informasjon; Terminologi for boremetoder og presentasjon av resultater

Bilag 2: Geoteknisk informasjon; Terminologi for laboratorieundersøkelser og presentasjon av resultater

Bilag 3: Metodestandarder

Vedlegg

Vedlegg 1: Datarapport fra NTNU på 16 poseprøver fra Mo Industripark vest (29.05.2013)

1 Innledning

Multiconsult AS er engasjert av Mo Industripark AS for å vurdere stabiliteten i området i forbindelse med utvikling av Mo Industripark vest. I den forbindelse ble det gjort en vurdering av tomta basert på tidligere utførte grunnundersøkelser i området. Det ble også utført supplerende grunnundersøkelser i februar/april 2013.

Det aktuelle området ligger mellom E6 og Tungtransportvegen. Mo industripark AS ønsker å utvikle tomta til forretninger. De ønsker derfor å planere ned området til ca kote +20,0.

Vi viser til vårt notat av 5. desember 2012, 415698-RIG-NOT-001 [1], for en geoteknisk vurdering av planeringen basert på tidligere undersøkelser i området.

Vi viser også til vårt notat av 18. mars 2013, 415698-RIG-NOT-002 [2], for en geoteknisk vurdering av planering ned til kote +22,0 basert på supplerende grunnundersøkelser utført av Multiconsult AS i februar 2013.

Foreliggende rapport inneholder resultatene fra den geotekniske grunnundersøkelsen utført av Multiconsult i februar/mars 2013.

1.1 Myndighetskrav

Oppdraget er kvalitetssikret i henhold til Multiconsults styringssystem. Systemet er bygget opp med prosedyrer og beskrivelser som er dekkende for kvalitetsstandard NS-EN ISO 9001:2008. Oppdraget er også gjennomført i henhold til Eurokode EN-1997, del 2 Geoteknisk prosjektering – Del 2: Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver og tilhørende tilgjengelige metodestandarder. I tillegg er NS 8000-serien benyttet ved utførelse av laboratorieundersøkelsene, mens feltundersøkelsene er utført i henhold til Norsk Geoteknisk Forenings meldinger. Se for øvrig bilag 3 for samlet oversikt over utvalgte metodestandarder

2 Grunnundersøkelser

2.1 Tidligere grunnundersøkelser

Det er tidligere utført en rekke grunnundersøkelser i området. Følgende rapporter er gjennomgått og brukt i forbindelse med kartlegging av grunnforholdene:

- K4: Kummeneje rapport o.12522-1
- K5: Kummeneje rapport o.4323-1
- G1: Geoteam rapport 31694.01
- SV1: Geoteam Wh-11-08 rapport 2

En oversikt over plassering og rapportnummer på alle tidligere grunnundersøkelser i området vises i tegning 415698-RIG-TEG-001. Bokstav/tall foran rapportnavnet er prefiks som er brukt for å vise de ulike rapportene på borplanen.

2.2 Nye grunnundersøkelser

Feltarbeidet ble utført i uke 7, 8 og 15 i 2013. Undersøkelsene ble ledet av borleder Bård Einar Krogstad, og ble utført med beltegående borerigg av typen Geotech.

Feltundersøkelsene omfattet:

- Dreietrykkssonderinger i 10 borpunkt (1-9 og 11) til mellom 13,0 og 39,0 m dybde under terreng.
- Trykksondring med registrering av poretrykk (CPTU) i BP 5, 6 og 10 til henholdsvis 29,0, 30,8 og 23,5 m dybde under terreng.
- Nedsetting av 3 stk piezometer, to stk i borpunkt 5 og ett i borpunkt 10.
- Opptak av representative prøveserier i 4 borpunkt (BP 2, 4, 5 og 11), ned til 22 m dybde med 54 mm sylindrerprøvetaker.
- I tillegg er det tatt opp prøver med skovelprøvetaker i 3 borpunkt (BP 3, 5 og G1-4) for å fastslå permeabiliteten i disse massene, da massene er planlagt å benyttes som tetning i deponi.

Borpunktene er satt ut og innmålt med vår Trimble GPS CPOS med nøyaktighet ± 2 cm i horisontalplanet og ± 5 cm i vertikalplanet. Alle kotehøyder refererer til NGO NN2000.

Borplan med plassering av borpunkt og type boringer er vist i tegning 415698-RIG-TEG-001.

Resultat av sonderinger er vist på tegning 415698-RIG-TEG-150 til -153.

Boringenes utførelse og tilhørende resultater er generelt beskrevet i geoteknisk bilag 1.

2.3 Laboratorieundersøkelser

2.3.1 54 mm sylindrerprøver

De opptatte 54 mm sylindrerprøvene er undersøkt i vårt geotekniske laboratorium i Trondheim med tanke på klassifisering og identifisering av jordartene.

Ved denne undersøkelsen er prøvene geoteknisk klassifisert og beskrevet med måling av vanninnhold og tyngdetetthet. Det er også målt uomrørt og omrørt skjærfasthet i massene.

Det er utført kornfordeling med tørrsiktanalyse samt hydrometeranalyse på utvalgte prøver.

Det er i tillegg utført CRS ødometerforsøk på prøver i borpunkt 2 og 5.

Det er i tillegg utført et aktivt treaksialforsøk (CAU_a) på en prøve i borpunkt 11 i 21,3 m dybde under terreng.

Resultat fra rutineundersøkelsene på prøver fra borpunktene 2, 4, 5 og 11 er presentert som geotekniske data i tegningene 415698-RIG-TEG-010 til -013.

Resultat fra ødometerforsøkene på prøver fra borpunktene 2 og 5 er presentert i tegningene 415698-RIG-TEG-075.1 til -076.2.

Resultat fra treaksialforsøket på prøven fra borpunktene 11 er presentert i tegningene 415698-RIG-TEG-090.1 til -090.3.

Utførelsen av laboratorieundersøkelsene er generelt beskrevet i geoteknisk bilag 2.

2.3.2 Poseprøver

De opptatte poseprøvene er undersøkt i NTNUs laboratorium på Gløshaugen i Trondheim. Det ble utført 16 rutineundersøkelser, 7 pyknometer, 3 permeabilitetsmålinger, 5 hydrometeranalyser og 2 kombinerte kornfordelingsanalyser. Permeabilitetsforsøkene ble utført på utvalgte prøver for å fastslå om de kan brukes som tetning i deponi. Se Vedlegg 1 for resultater fra undersøkelsene.

3 Topografi- og grunnforhold

3.1 Topografi

Tomta ligger vest for Stigerplatået ved E6 i Mo i Rana. Den er noe kupert, og varierer mellom ca kote +9,0 ned mot E6 og +31,0 på Tungtransportveien. Nordvest for tomta skrår terrenget med helning ca 1:3 ned til E6. E6 krysser en bekkedal nord for tomta på EPS-fylling. Sør for tomta skrår terrenget med en gjennomsnittlig helning på omtrent 1:2,5 opp mot Tungtransportveien.

Vest for tomta har Wulfsberg Eiendom fylt igjen en bekkedal for å planere ut tomta si. Nordøst for tomta ligger Stigerplatået omtrent på kote +31,0.

3.2 Grunnforhold

I følge kvartærgeologisk kart er det øvre laget av løsmassene i området elveavsetning (sand, grus).

Grunnundersøkelsene fra området viser at løsmassene består hovedsakelig av leire, og at leira stedvis er kvikk. Over leira finner vi et fastere lag av silt- og sandmasser. Under leira er det også et fastere lag, sannsynligvis morene. Fjelldybden på tomta varierer fra rundt 20 meter under terreng i vest til rundt 30 meter i øst.

Se /2/ for lagdeling i profil B og C.

Prøveserien i borpunkt 2 viser leire fra 6-9 m under terreng. Fra 6-7 m er leira tørrskorpig, fast og lite sensitiv. Fra 7-9 m er leira middels fast og lite til middels sensitiv. Den har en omrørt skjærfasthet på mellom 4-20 kN/m², og et vanninnhold på mellom 30 og 40 %.

Prøveserien i borpunkt 4 viser leire lagdelt med finsand fra 5 meter under terreng. Fra 9 m under terreng finner vi leire med enkelte tynne siltlag. Leira er middels fast til fast og er lite sensitiv. Den har omrørt skjærfasthet på ca 4-12 kN/m², og et vanninnhold på ca 34-38 %.

Prøveserien i borpunkt 5 viser leire med enkelte tynne siltlag fra 4-9 m under terreng. Leira er middels fast og middels sensitiv. Den har en omrørt skjærfasthet på mellom 2-6 kN/m², og et vanninnhold på mellom 33-41 %.

Prøveserien i borpunkt 11 viser leire fra 5 meter under terreng. Leira er middels fast og er middels sensitiv. Den har omrørt skjærfasthet på ca 2-6 kN/m², og et vanninnhold på mellom 29-42 %. Fra 21 m under terreng finner vi kvikkleire med silt/finsandlag. Leira er middels fast og er meget sensitiv. Den har omrørt skjærfasthet på under 0,2 kN/m², og et vanninnhold på mellom 20 og 30 %.

De utførte ødometeranalysene viser at leira er tilnærmet normalkonsolidert.

3.3 Grunnvannstand

Det er satt ned 3 stk hydrauliske piezometer på tomta, 2 stk i borpunkt 5, og 1 i borpunkt 10. Piezometrene ble satt ned 19/2-2013. Resultatet av avlesningene er vist i tabellen under.

Borpunkt	Dybde piezometerspiss [meter under terreng]	Avlesning 17/3-13 [meter under terreng]	Avlesning 10/4-13 [meter under terreng]	Avlesning 17/4-13 [meter under terreng]
5	6	2,60	2,60	2,63
5	10	3,62	3,52	3,53
10	10	5,11	-	5,20


Tabell 1 – Resultat poretrykkmåling

4 Jordskjelv, klassifisering av grunntype

Grunntype for jordskjelvbetraktninger er identifisert i henhold til Eurokode 8. Grunntypen er vurdert til type S2 øst på tomta og type D vest på tomta. RIB må ta stilling til seismisk klasse for bygget og vurdere behovet for jordskjelvanalyse av bygget. Om dette er nødvendig må fundamentene kontrolleres for opptak av "base shear" i henhold til Eurokode 8.


5 Referanser

- [1] "Mo Industripark vest," Geoteknisk notat 415698-RIG-NOT-001, May 2012.
- [2] "Mo Industripark AS," Geoteknisk notat 415698-RIG-NOT-002, Mar. 2013.



OVERSIKTSKART			Borplan nr.	001
Mo Industripark AS Mo Industripark vest			Målestokk	1:50 000
MULTICONSULT AS		Dato	Tegnet	Kontrollert
		03.05.2013	EMB	
		Oppdragsnr.	Tegningsnr.	Godkjent
		415698	RIG-TEG-000	an
7486 Trondheim Tlf: 73 10 62 00 - Faks: 73 10 62 30/70		Rev.		






TEGNFORKLARING

- DREIESONDERING ⊙ PRØVESERIE
- ENKEL SONDERING □ PRØVEGRØP
- ⊕ TOTALSONDERING ⚠ DREIETRYKKSONDERING
- ⊖ PØRETRYKKMALING + VINGEBORING
- ▽ TRYKKSONDERING ⚒ FJELL I DAGEN
- ⊕ TERRENGKOTE/SJØBUNNKOTE BØRET DYBDE + (BØRET I FJELL)
- ANTATT FJELLKOTE

RØD:
SPRØBRUDDSMATERIALE

ORANSJE:
USIKKER

GRØNN:
IKKE SPRØBRUDDSMATERIALE



BORBOK: 25767, 26239
 KOORDINATSYSTEM: Euref 89, sone 33V
 HØYDEREFERANSE: NN2000

TIDLIGERE BORINGER:

Tidligere boringer er tegnet fra scannet kopi og kan ha noe avvik.
 Tidligere boringer er angitt med indekser foran borhullsnr:

- N1-X: BORINGER FRA NOTEBY RAPPORT NR. 57589-1 (1998)
ELDRIBOLIGTOMT MOBEKKEN, MO I RANA
- K1-X: BORINGER FRA KUMMEJE RAPPORT NR. o.2190
(1975)-HELGELAND BILRUTER, MO I RANA
- K2-X: BORINGER FRA KUMMEJE RAPPORT NR. o.2435
(1977)-MOBEKKEN TRAFOSTASJON, MO I RANA
- K3-X: BORINGER FRA KUMMEJE RAPPORT NR. o.3133-2
(1980)-STATENS VEGVESEN, NORLAND VEGKONTOR: E6
- K4-X: BORINGER FRA KUMMEJE 12522 RAPPORT NR.1
(1999)-REGULERINGSPLAN STIGERPLATAET
- K5-X: BORINGER FRA KUMMEJE o.4323
(1984)-JERNVERKSVEIEN
- G1-X: BORINGER FRA GEOTEAM RAPPORT NR.31694.01
(1988)-INDUSTRIOMRÅDE STIGERPLATAET-SKYTEBANEHEIA
- SV1-X: BORINGER FRA GEOTEAM Wh-11-08 RAPPORT 2.
(1997)-E6-11: MON-MOS, PARSELL: OMKJØRINGSVEIEN
- SV2-X: BORINGER FRA GEOTEAM Wh-11-08 RAPPORT 3.
(1998)-E6-11: MON-MOS, PARSELL: OMKJØRINGSVEIEN
- M10-X: BORINGER FRA MULTICONSULT 414834-RIG-RAP-001.
(2012)-MOBEKKEN

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
	Mo Industripark AS Mo Industripark vest Grunnundersøkelser	Original format A3	Fag Geoteknikk		
	Borplan Nye boringer 1-11	Målestokk 1:1000			
MULTICONSULT AS 7486 TRONDHEIM Tlf: 73 10 62 00 - Fax: 73 10 62 30/70		Dato 03.05.2013	Konstr./Tegnet EMB	Kontrollert an	Godkjent an
		Oppdragsnr. 415698	Tegningsnr. RIG-TEG-001	Rev.	

TERRENGKOTE	+24,2	DYBDE PRØVE	VANNINHOLD OG KONSISTENSGRENSER %				n	O _g	ρ _d g/cm ³	SKJÆRFESTHET S _u (kN/m ²)					S _t
			20	30	40	50				10	20	30	40	50	
SAND, fin, leirfattig enk. gruskorn		5		30					1,89 (1,88)	▼	▼	○	▼		4 2
LEIRE, enk. planterester SAND, fin, enk. humusrester	trerester			30					1,90 (1,95)				▼	▼	80
LEIRE, m/enk.tynne silttag enk.planterester		10		30					1,91 (1,90)	▼	▼		○	▼	60
LEIRE, m/enk. meget tynne silttag				30					1,81	▼	▼		▼	○	9 8

PR = PRØVESERIE
SK = SKOVLEBORING
PG = PRØVEGROP
VB = VINGEBORING
BORBOK NR.: 25767
LAB.BOK NR.: 2190

○ NATURLIG VANNINHOLD
— W_L FLYTEGRENSE
W_F — " — KONUSMETODE
— W_p PLASTISITETSGRENSE

n = PORØSITET
O_{Na} = HUMUSINHOLD
O_{gl} = GLØDETAP
ρ = DENSITET

▼ KONUSFORSØK
▼ OMRØRT SKJÆRFESTHET
○ TRYKKFORSØK
± 5% DEFORMASJON VED BRUDD
+ VINGEBORING
S_t SENSITIVITET

Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSØK

GEOTEKNISKE DATA

Mo industripark AS
Mo industripark vest
Grunnundersøkelser

Boring nr.

4

Tegningens filnavn

415698-RIG-TEG-011-H4.dwg

Borplan nr.

-001

Boret dato:

15.02.2013



MULTICONSULT AS

Dato 03.05.2013

Tegnet
armg

Kontrollert

armg

Godkjent

armg

Oppdragsnr.


415698

Tegningsnr.

RIG-TEG-011

Rev.

00



PR = PRØVESERIE
SK = SKOVLEBORING
PG = PRØVEGRUPP
VB = VINGEBORING

BORBOK NR.: 25767
LAB.BOK NR.: 2190

○ NATURLIG VANNINNHold
— W_L FLYTEGRENSE
— W_F — KONUSMETODE
— W_P PLASTISITETSGRENSE

n = PORØSITET
O_{Na} = HUMUSINNHold
O_{gl} = GLØDETAP
ρ = DENSITET

▽ KONUSFORSØK
▼ OMRØRT SKJÆRFASHTHET
○ TRYKKFORSØK
⊕ 5% DEFORMASJON VED BRUDD
+ VINGEBORING
S_t SENSITIVITET

Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSØK

GEOTEKNISKE DATA

Mo industripark AS
Mo industripark vest
Grunnundersøkelser

Boring nr. 5
Tegningens filnavn 415698-RIG-TEG-012-H5.dwg

Borplan nr. -001
Boret dato: 14.02.2013



MULTICONSULT AS

Dato 06.05.2013

Tegnet amg

Kontrollert *an*


Godkjent *an*

7486 TRØNDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00 - Fax: 73 10 62 30/70

Oppdragsnr. 415698

Tegningsnr. RIG-TEG-012

Rev. 00



PR = PRØVESERIE ○ NATURLIG VANNINHOLD n = PORØSITET ▽ KONUSFORSØK
 SK = SKOVLEBORING — W_L FLYTEGRENSE O_{Na} = HUMUSINHOLD ▽ OMRØRT SKJÆRSTYRKE
 PG = PRØVEGRUPP W_F — KONUSMETODE O_{gl} = GLØDETAP ○ TRYKKFORSØK
 VB = VINGEBORING — W_p PLASTISITETSGRENSE γ = TYNGDETETHET 15 ○ 5 % DEFORMASJON VED BRUDD
 BOR.BOK NR.: 25767 + VINGEBORING
 LAB.BOK NR.: 2190 S_t SENSITIVITET

Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSØK

GEOTEKNISKE DATA

Mo industripark AS
Mo industripark vest
Grunnundersøkelse

Boring nr. 11 Tegningens filnavn 415698-RIG-TEG-013-H11.dwg

Borplan nr. -001
Boret dato: 19.02.2013



MULTICONSULT AS

Dato 06.05.2013 tegnet amg Kontrollert *am* Godkjent *am*

7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00 - Fax: 73 10 62 30/70

Oppdragsnr. 415698 tegningsnr. RIG-TEG-013 Rev. 00

TERRENGKOTE	+22,5	DYBDE m	PRØVE	VANNINNHold OG KONSISTENSGRENSER %				n %	O _{gt} %	ρ g/cm ³	SKJÆRFESTHET Su (kN/m ²)					S _t		
				20	30	40	50				10	20	30	40	50			
SAND	noen klumper m/silt noen gruskorn			08%														
LEIRE				P							2,53							
				P							2,57							
		5																
		10																
		15																

PR = PRØVESERIE
SK = SKOVLEBORING
PG = PRØVEGROP
VB = VINGEBORING

BORBOK NR.: 26239
LAB.BOK NR.: NTNU

○ NATURLIG VANNINNHold
— W_L FLYTEGRENSE
W_F — " — KONUSMETODE
— W_P PLASTISITETSGRENSE

n = PORØSITET
O_{Na} = HUMUSINNHold
O_{gt} = GLØDETAP
ρ = DENSITET

▽ KONUSFORSØK
▼ OMRØRT SKJÆRFESTHET
○ TRYKKFORSØK
15-5 % DEFORMASJON VED BRUDD
+ VINGEBORING
S_t SENSITIVITET

∅ = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSØK

GEOTEKNISKE DATA

Mo industripark AS
Mo industripark vest
Grunnundersøkelser

Boring nr.

3

Tegningens filnavn

415698-RIG-TEG-014-H3.dwg

Borplan nr.

-001

Boret dato:

10.04.2013



MULTICONSULT AS

Dato 27.05.2013

Tegnet
amg

Kontrollert

aw

Godkjent

aw

Oppdragsnr.


415698

Tegningsnr.




RIG-TEG-014

Rev.




7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00 - Fax: 73 10 62 30/70




Oppdragsgiver: Mo Industripark AS		Oppdrag: Mo Industripark vest		Tegningens filnavn: CPTU_BP 5.xlsx	
Spissmotstand $q_{c,t}$, poretrykk u_2 , sidefriksjon $f_{s,t}$ og helning i .					
CPTU id.:	BP 5	Sonde:	4293		
MULTICONSULT AS	Dato: 25.02.2013	Tegnet: EMB	Kontrollert: RK	Godkjent: ARV	
	Oppdrag nr.: 415698	Tegning nr.: RIG-TEG-40.1	Versjon: 04.01.2012	Revisjon: 0	



Oppdragsgiver: Mo Industripark AS		Oppdrag: Mo Industripark vest		Tegningens filnavn: CPTU_BP 5.xlsx	
Netto spissmotstand q_n og poreovertrykk Δu_2 .					
CPTU id.:	BP 5	Sonde:	4293		
MULTICONSULT AS	Dato: 25.02.2013	Tegnet: EMB	Kontrollert: RK	Godkjent: ARV	
	Oppdrag nr.: 415698	Tegning nr.: RIG-TEG-40.2	Versjon: 04.01.2012	Revisjon: 0	



Oppdragsgiver: Mo Industripark AS		Oppdrag: Mo Industripark vest		Tegningens filnavn: CPTU_BP 5.xlsx	
Spissmotstandstall N_m , poretrykks- B_q og friksjonsforhold R_f .					
CPTU id.:	BP 5	Sonde:	4293		
MULTICONSULT AS	Dato: 25.02.2013	Tegnet: EMB	Kontrollert: RK		
	Oppdrag nr.: 415698	Tegning nr.: RIG-TEG-40.3	Versjon: 04.01.2012	Revisjon: 0	




Jordartsid.	Beskrivelse	Identifikasjon
1	Sensitivt, finkornig materiale	3
2	Organisk materiale	8
3	Leire	Ved variasjon i jordartgruppe brukes begge Id-boksene for å beskrive materialet (eks. 5-7)
4	Leire - siltig leire	
5	Leirig silt - siltig leire	
6	Sandig silt - leirig silt	
7	Siltig sand - sandig silt	
8	Sand - siltig sand	
9	Sand	
10	Grusig sand - sand	
11	Meget fast, finkornig materiale	
12	Sand - leirig sand	

Oppdragsgiver: Mo Industripark AS		Oppdrag: Mo Industripark vest		Tegningens filnavn: CPTU_BP 5.xlsx	
Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - q_t og B_q .					
CPTU id.:	BP 5	Sonde:	4293		
MULTICONSULT AS	Dato: 25.02.2013	Tegnet: EMB	Kontrollert: RK		
	Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Versjon:	Revisjon:	
	415698	RIG-TEG-40.4	04.01.2012	0	

DOKUMENTASJON MÅLEDATA - GEOTECH SONDER

Sonde nr.:	4293	Sondetype:	Nova
SONDEDATA			
Arealforhold, a:	0,843	Arealforhold, b:	0,000
Kalibreringsdato:	26.03.2010	Utførende:	Geotech AB
EGENSKAP (fra kalibreringsark)	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimum spenning (MPa):	50/20	0,5	2,0
Måleområde (MPa):	50/20	0,5	2,0
Oppløsning, 2 ¹² bit (kPa):	0	0	0
Oppløsning, 2 ¹⁸ bit (kPa):	0,21	0,01	0,02
Max. temp. effekt, ubelastet (kPa):	16,51	0,29	0,02
Temperaturområde (°C):	0-40	0-40	0-40
Merknad 1:			
Merknad 2:			
UTFØRELSE			
Borleder:	Bård Einar Krogstad	Assistent:	Oddbjørn Rønning
Filtertype:		Mettemedium:	
Mettemetode:		Lufttemperatur (°C):	-15,0
Forankring:		Max. helning (°):	13,2
Merknad 1:			
MÅLEVARIALE			
EGENSKAP	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimal temperatureffekt (kPa):	8,67	0,15	0,01
NULLPUNKTKONTROLL			
Faktor	NA (q)	NB (f)	NC (u)
Før sondering (DOS):			
Etter sondering (DOS):			
Avvik (DOS) (kPa):	0,0	0,0	0,0
Før sondering (Windows):	2,557	135,200	256,300
Etter sondering (Windows):	-0,007	-0,200	-0,800
Avvik (Windows) (kPa):	-7,4	-0,2	-0,8
NØYAKTIGHETSVURDERING GEOTECH - VURDERING AV ANVENDELSESKLASSE			
Målestørrelse	Spissmotstand	Friksjon	Poretrykk
Samlet nøyaktighet, Δ_{TOT} (kPa)	16,28	0,37	0,83
Tillatt nøyaktighet A1, Δ_k (kPa)	35,0	5,0	10,0
Tillatt nøyaktighet A2, Δ_k (kPa)	100,0	15,0	25,0
Tillatt nøyaktighet A3, Δ_k (kPa)	200,0	25,0	50,0
Vurdering profil	1		
ANVENDELSESKLASSE	1	1	1
Oppdragsgiver: Mo Industripark AS Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet.	Oppdrag: Mo Industripark vest		
CPTU id.:	BP 5	Sonde:	4293
MULTICONSULT AS	Dato: 25.02.2013	Tegnet: EMB	Kontrollert: RK
	Oppdrag nr.: 415698	Tegning nr.: RIG-TEG-040.5	Versjon: 04.01.2012



Oppdragsgiver:

Mo Industripark AS

Oppdrag:

Mo Industripark vest

Tegningens filnavn:

CPTU_BP 6.xlsx

Spissmotstand $q_{c,t}$, poretrykk u_2 , sidefriksjon $f_{s,t}$ og helning i .



CPTU id.:

6

Sonde:

4293

MULTICONSULT AS

Dato:

11.04.2013

Tegnet:

EMB

Kontrollert:

RK

Godkjent:

ARV

Oppdrag nr.:

415698

Tegning nr.:




RIG-TEG-041.1

Versjon:




03.01.2013

Revisjon:


0



Oppdragsgiver: Mo Industripark AS		Oppdrag: Mo Industripark vest		Tegningens filnavn: CPTU_BP 6.xlsx	
Netto spissmotstand q_n og poreovertrykk Δu_2 .					
CPTU id.:	6	Sonde:	4293		
MULTICONSULT AS	Dato: 11.04.2013	Tegnet: EMB	Kontrollert: RK		
	Oppdrag nr.: 415698	Tegning nr.: RIG-TEG-041.2	Versjon: 03.01.2013	Revisjon: 0	



Oppdragsgiver: Mo Industripark AS		Oppdrag: Mo Industripark vest		Tegningens filnavn: CPTU_BP 6.xlsx	
Spissmotstandstill N_m , poretrykks- B_q og friksjonsforhold R_f .					
CPTU id.:	6	Sonde:	4293		
MULTICONSULT AS	Dato: 11.04.2013	Tegnet: EMB	Kontrollert: RK		
	Oppdrag nr.: 415698	Tegning nr.: RIG-TEG-041.3	Versjon: 03.01.2013	Revisjon: 0	



Jordartsid.	Beskrivelse	Identifikasjon
1	Sensitivt, finkornig materiale	3
2	Organisk materiale	8
3	Leire	Ved variasjon i jordartgruppe brukes begge Id-boksene for å beskrive materialet (eks. 5-7)
4	Leire - siltig leire	
5	Leirig silt - siltig leire	
6	Sandig silt - leirig silt	
7	Siltig sand - sandig silt	
8	Sand - siltig sand	
9	Sand	
10	Grusig sand - sand	
11	Meget fast, finkornig materiale	
12	Sand - leirig sand	

Oppdragsgiver:

Mo Industripark AS

Oppdrag:

Mo Industripark vest

Tegningens filnavn:

CPTU_BP 6.xlsx

Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - q_t og B_q .

CPTU id.:

6

Sonde:

4293



MULTICONSULT AS

Dato:
11.04.2013

Tegnet:
EMB

Kontrollert:
RK

Godkjent:
ARV

Oppdrag nr.:
415698


Tegning nr.:
RIG-TEG-041.4

Versjon:
03.01.2013




Revisjon:
0

DOKUMENTASJON MÅLEDATA - GEOTECH SONDER




Sonde nr.:	4293	Sondetype:	Nova
SONDEDATA			
Arealforhold, a:	0,856	Arealforhold, b:	0,000
Kalibreringsdato:	18.01.2012	Utførende:	Geotech AB
EGENSKAP (fra kalibreringsark)	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimum spenning (MPa):	50/20	0,5	2,0
Måleområde (MPa):	50/20	0,5	2,0
Oppløsning, 2 ¹² bit (kPa):	0	0	0
Oppløsning, 2 ¹⁸ bit (kPa):	0,21	0,01	0,02
Max. temp. effekt, ubelastet (kPa):	39,07	2,52	0,71
Temperaturområde (°C):	0-40	0-40	0-40
Merknad 1:			
Merknad 2:			
UTFØRELSE			
Borleder:	Bård Einar Krogstad	Assistent:	Oddbjørn Rønning
Filtertype:		Mettemedium:	
Mettemetode:		Lufttemperatur (°C):	2,0
Forankring:		Max. helning (°):	5,5
Merknad 1:			
MÅLEVARIABLE			
EGENSKAP	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimal temperatureffekt (kPa):	3,91	0,25	0,07
NULLPUNKTKONTROLL			
Faktor	NA (q)	NB (f)	NC (u)
Før sondering (DOS):			
Etter sondering (DOS):			
Avvik (DOS) (kPa):	0,0	0,0	0,0
Før sondering (Windows):	2,599	134,600	254,500
Etter sondering (Windows):	0,007	0,300	-0,400
Avvik (Windows) (kPa):	7,2	0,3	-0,4
NØYAKTIGHETSVURDERING GEOTECH - VURDERING AV ANVENDELSESKLASSE			
Målestørrelse	Spissmotstand	Friksjon	Poretrykk
Samlet nøyaktighet, Δ_{TOT} (kPa)	11,31	0,56	0,49
Tillatt nøyaktighet A1, Δ_k (kPa)	35,0	5,0	10,0
Tillatt nøyaktighet A2, Δ_k (kPa)	100,0	15,0	25,0
Tillatt nøyaktighet A3, Δ_k (kPa)	200,0	25,0	50,0
Vurdering profil			
ANVENDELSESKLASSE	1	1	1
Oppdragsgiver: Mo Industripark AS Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet.	Oppdrag: Mo Industripark vest		
CPTU id.:	6	Sonde:	4293
MULTICONSULT AS	Dato: 11.04.2013	Tegnet: EMB	Kontrollert: RK
	Oppdrag nr.: 415698	Tegning nr.: RIG-TEG-041.5	Versjon: 03.01.2013




Oppdragsgiver: Mo Industripark AS		Oppdrag: Mo Industripark vest		Tegningens filnavn: CPTU_BP 10.xlsx	
Spissmotstand $q_{c,t}$, poretrykk u_2 , sidefriksjon $f_{s,t}$ og helning i .					
CPTU id.:	BP 10	Sonde:	4293		
MULTICONSULT AS	Dato: 25.02.2013	Tegnet: EMB	Kontrollert: RK	Godkjent: ARV	
	Oppdrag nr.: 415698	Tegning nr.: RIG-TEG-42.1	Versjon: 04.01.2012	Revisjon: 0	



Oppdragsgiver: Mo Industripark AS		Oppdrag: Mo Industripark vest		Tegningens filnavn: CPTU_BP 10.xlsx
Netto spissmotstand q_n og poreovertrykk Δu_2 .				
CPTU id.:	BP 10	Sonde:	4293	
MULTICONSULT AS	Dato: 25.02.2013	Tegnet: EMB	Kontrollert: RK	Godkjent: ARV
	Oppdrag nr.: 415698	Tegning nr.: RIG-TEG-42.2	Versjon: 04.01.2012	Revisjon: 0



Oppdragsgiver: Mo Industripark AS		Oppdrag: Mo Industripark vest		Tegningens filnavn: CPTU_BP 10.xlsx
Spissmotstandstall N_m , poretrykks- B_q og friksjonsforhold R_f .				
CPTU id.:	BP 10	Sonde:	4293	
MULTICONSULT AS	Dato: 25.02.2013	Tegnet: EMB	Kontrollert: RK	Godkjent: ARV
	Oppdrag nr.: 415698	Tegning nr.: RIG-TEG-42.3	Versjon: 04.01.2012	Revisjon: 0



Jordartsid.	Beskrivelse	Identifikasjon
1	Sensitivt, finkornig materiale	3
2	Organisk materiale	5
3	Leire	Ved variasjon i jordartgruppe brukes begge Id-boksene for å beskrive materialet (eks. 5-7)
4	Leire - siltig leire	
5	Leirig silt - siltig leire	
6	Sandig silt - leirig silt	
7	Siltig sand - sandig silt	
8	Sand - siltig sand	
9	Sand	
10	Grusig sand - sand	
11	Meget fast, finkornig materiale	
12	Sand - leirig sand	

Oppdragsgiver:

Mo Industripark AS

Oppdrag:

Mo Industripark vest

Tegningens filnavn:

CPTU_BP 10.xlsx

Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - q_t og B_q .

CPTU id.:

BP 10

Sonde:

4293



MULTICONSULT AS

Dato:
25.02.2013

Tegnet:
EMB

Kontrollert:
RK

Godkjent:
ARV

Oppdrag nr.:
415698

Tegning nr.:
RIG-TEG-42.4


Versjon:
04.01.2012

Revisjon:
0

DOKUMENTASJON MÅLEDATA - GEOTECH SONDER

Sonde nr.:	4293	Sondetype:	Nova
SONDEDATA			
Arealforhold, a:	0,843	Arealforhold, b:	0,000
Kalibreringsdato:	26.03.2010	Utførende:	Geotech AB
EGENSKAP (fra kalibreringsark)	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimum spenning (MPa):	50/20	0,5	2,0
Måleområde (MPa):	50/20	0,5	2,0
Oppløsning, 2 ¹² bit (kPa):	0	0	0
Oppløsning, 2 ¹⁸ bit (kPa):	0,21	0,01	0,02
Max. temp. effekt, ubelastet (kPa):	16,51	0,29	0,02
Temperaturområde (°C):	0-40	0-40	0-40
Merknad 1:			
Merknad 2:			
UTFØRELSE			
Borleder:	Bård Einar Krogstad	Assistent:	Oddbjørn Rønning
Filtertype:			Mettemedium:
Mettemetode:			Lufttemperatur (°C):
Forankring:			Max. helning (°):
Merknad 1:			
MÅLEVARIALE			
EGENSKAP	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimal temperatureffekt (kPa):	8,67	0,15	0,01
NULLPUNKTKONTROLL			
Faktor	NA (q)	NB (f)	NC (u)
Før sondering (DOS):			
Etter sondering (DOS):			
Avvik (DOS) (kPa):	0,0	0,0	0,0
Før sondering (Windows):	2,557	135,200	256,300
Etter sondering (Windows):	-0,007	-0,200	-0,800
Avvik (Windows) (kPa):	-7,4	-0,2	-0,8
NØYAKTIGHETSVURDERING GEOTECH - VURDERING AV ANVENDELSESKLASSE			
Målestørrelse	Spissmotstand	Friksjon	Poretrykk
Samlet nøyaktighet, Δ_{TOT} (kPa)	16,28	0,37	0,83
Tillatt nøyaktighet A1, Δ_k (kPa)	35,0	5,0	10,0
Tillatt nøyaktighet A2, Δ_k (kPa)	100,0	15,0	25,0
Tillatt nøyaktighet A3, Δ_k (kPa)	200,0	25,0	50,0
Vurdering profil	1		
ANVENDELSESKLASSE	1	1	1
Oppdragsgiver: Mo Industripark AS Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet.	Oppdrag: Mo Industripark vest		
CPTU id.:	BP 10	Sonde:	4293
MULTICONSULT AS	Dato:	Tegnet:	Kontrollert:
	25.02.2013	EMB	RK
	Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Versjon:
	415698	RIG-TEG-042.5	04.01.2012

LEIR	SILT			SAND			GRUS			STEIN
	FIN	MIDDELS	GROV	FIN	MIDDELS	GROV	FIN	MIDDELS	GROV	



Symb.	PR.seriennr	Dybde	Jordartsbetegnelse	Anmerkning	Metode
	2	7,4 m	LEIRE, siltig		Tørrsikt
					Hydr. F.Drop
					Våt + Tørr Sikt
					X

KORNGRADERING

Mo industripark AS
Mo industripark vest

Boring nr.
2

Borplan nr.
-001

Boret dato:
18.02.2013



MULTICONSULT AS

7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00 - Fax: 73 10 62 30/70

Dato 02.05.2013

Oppdragsnr.
415698

Konstr./Tegnet
amg


Tegningsnr.
RIG-TEG-060

Kontrollert
AW

Godkjent
AW

Rev.

LEIR	SILT		SAND			GRUS			STEIN
	FIN	MIDDELS	GROV	FIN	MIDDELS	GROV	FIN	MIDDELS	



Symb.	PR.seriennr	Dybde	Jordartsbetegnelse	Anmerkning	Metode		
					Tærssikt	Hydr. F.Drop	Våt + Torr Sikt
	11	13,2 m	LEIRE				X
	11	21,1 m	LEIRE	KVIKLEIRE			X

KORNGRADERING

Mo industripark AS
Mo industripark vest

Boring nr.
11

Borplan nr.
-001

Boret dato:
20.02.2013



MULTICONSULT AS

Dato 02.05.2013

Konstr./Tegnet
amg

Kontrollert
GW


Godkjent
an

7486 TRONDHEIM
Tlf: 73 10 62 00 - Fax: 73 10 62 30/70

Oppdragsnr.
415698

Tegningsnr.
RIG-TEG-061

Rev.



Densitet ρ (g/cm³):
 Vanninnhold w (%):

1,94
35,24

Effektivt overlagingstrykk, σ_{vo}' (kPa):

68,58

Mo Industripark AS
Mo Industripark vest

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: $\sigma_{av}' - \epsilon_a$, M og c_v .

Tegningens filnavn:

415698-RIG-TEG-075-h2-d7,62.xlsx



MULTICONSULT AS
 Sluppenvegen 23,
 7486 TRONDHEIM
 Tlf.: 73 10 62 00

Forsøksdato:

23.04.2013

Dybde, z (m):

7,62

Borpunkt nr.:

2

Forsøknr.:

1

Tegnet av:

kjt

Kontrollert:

GRV

Godkjent:

GRV

Oppdrag nr.:

415698

Tegning nr.:




RIG-TEG-075.1

Prosedyre:

CRS

Programrevisjon:

11.12.2012



Densitet ρ (g/cm³): 1,94

Vanninnhold w (%): 35,24

Effektivt overlagingstrykk, σ_{vo}' (kPa): 68,58

Mo Industripark AS
Mo Industripark vest

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott B: $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$, k og u_b/σ .

Tegningens filnavn:
 415698-RIG-TEG-075-h2-d7,62.xlsx




MULTICONSULT AS
 Sluppenvegen 23,
 7486 TRONDHEIM
 Tlf.: 73 10 62 00

Forsøksdato: 23.04.2013	Dybde, z (m): 7,62	Borpunkt nr.: 2
Forsøknr.: 1	Tegnet av: kjt	Kontrollert: <i>AW</i>
Oppdrag nr.: 415698	Tegning nr.: RIG-TEG-075.2	Prosedyre: CRS



Godkjent:
AW

Programrevisjon:
11.12.2012



Densitet ρ (g/cm³): **1,85**
 Vanninnhold w (%): **35,24**

Effektivt overlagingstrykk, σ_{v0}' (kPa): **51,28**

Mo Industripark AS
Mo Industripark vest

Tegningens filnavn:
 415698-RIG-TEG-076-h5-d6,3m.xlsx

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: $\sigma_{av}' - \epsilon_a, M$ og c_v .






MULTICONSULT AS
 Sluppenvegen 23,
 7486 TRONDHEIM
 Tlf.: 73 10 62 00

Forsøksdato:
 29.04.20.13
 Forsøksnr.:
 2
 Oppdrag nr.:
 415698

Dybde, z (m):
 6,30
 Tegnet av:
 kjt
 Tegning nr.:
 RIG-TEG-076.1

Borpunkt nr.:
 5
 Kontrollert:
AW
 Prosedyre:
 CRS

Godkjent:
AW
 Programrevisjon:
 11.12.2012




Densitet ρ (g/cm³): 1,85

Vanninnhold w (%): 35,24

Effektivt overlagingstrykk, σ_{vo}' (kPa): 51,28

Mo Industripark AS			Tegningens filnavn:	
Mo Industripark vest			415698-RIG-TEG-076-h5-d6,3m.xlsx	
Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott B: $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$, k og u_b/σ .				
MULTICONSULT AS Sluppenvegen 23, 7486 TRONDHEIM Tlf.: 73 10 62 00	Forsøksdato:	Dybde, z (m):	Borpunkt nr.:	
	29.04.2013	6,30	5	
	Forsøknr.:	Tegnet av:	Kontrollert:	Godkjent:
2	kjt	<i>QW</i>	<i>QW</i>	
Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Prosedyre:	Programrevisjon:	
415698	RIG-TEG-076.2	CRS	11.12.2012	



Konsolideringsspenning, aksial:	σ'_{ac} (kPa):	234,52
Konsolideringsspenning, radial:	σ'_{rc} (kPa):	163,00
Volumtøyning i konsolideringsfase:	ϵ_{vol} (%) = $\Delta V/V_0$:	5,68
Baktrykk u_b (kPa):	500	B - verdi = $\Delta u/\Delta \sigma_c$ (-): 0,87
Vanninnhold w_i (%):	30,41	Densitet ρ_i (g/cm ³): 2,01

Mo Industripark AS

Mo Industripark vest

Treaksialforsøk. Deviatorspenningssti. NTNU-plott.




Tegningens filnavn:
415698-RIG-TEG-090_h11_d21,3m.xlsx



MULTICONSULT AS
Sluppenvegen 23,
7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato: 15.03.2013	Dybde, z (m): 21,30	Borpunkt nr.: 11
Forsøk nr.: 1	Tegnet: truk / kjt	Kontrollert: <i>AW</i>
Oppdrag nr.: 415698	Tegning nr.: RIG-TEG-90.1	Prosedyre: CAUa

Godkjent: <i>AW</i>
Programrevisjon: 02.02.2011



$a = 10 \text{ kPa}$ benyttet for tolkning av $\tan \rho$

Mo Industripark AS

Mo Industripark vest

Treaksialforsøk. Poretrykks- og mobiliseringsforløp.

Tegningens filnavn:

415698-RIG-TEG-090_h11_d21_3m.xlsx



MULTICONSULT AS

Sluppenvegen 23,
7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30



Forsøksdato: 15.03.2013	Dybde, z (m): 21,30	Borpunkt nr.: 11
Forsøk nr.: 1	Tegnet: truk / kjt	Kontrollert: <i>AW</i>
Oppdrag nr.: 415698	Tegning nr.: RIG-TEG-90.2	Prosedyre: CAUa

Godkjent:

AW

Programrevisjon:

02.02.2011



Konsolideringsspenning, aksial:	σ'_{ac} (kPa):	234,52
Konsolideringsspenning, radial:	σ'_{rc} (kPa):	163,00
Volumtøyning i konsolideringsfase:	ϵ_{vol} (%) = $\Delta V/V_0$:	5,68
Baktrykk u_b (kPa):	500	B - verdi = $\Delta u/\Delta \sigma_c$ (-): 0,87
Vanninnhold w_i (%):	30,41	Densitet ρ_i (g/cm ³): 2,01

Mo Industripark AS

Mo Industripark vest

Treaksialforsøk. Vannutpressing - tid, konsolideringsfase.

Tegningens filnavn:

415698-RIG-TEG-090_h11_d21,3m.xlsx



MULTICONSULT AS

Sluppenvegen 23,
7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:

15.03.2013

Dybde, z (m):

21,30

Borpunkt nr.:

11

Forsøk nr.:

1

Tegnet:

truk / kjt

Kontrollert:

aw

Godkjent:

aw

Oppdrag nr.:

415698

Tegning nr.:





RIG-TEG-90.3

Prosedyre:


CAUa

Programrevisjon:




02.02.2011





Mo Industripark AS Mo Industripark vest Grunnundersøkelser		Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
		Original format	Fag		
		Geoteknikk			
		Tegningens filnavn			
		415698-RIG-TEG-150.dwg			
		Underlagets filnavn			
		415698-RIG-TEG-001.dwg			
Borutskrift sonderinger Dreietrykksondering BP 1-4		Målestokk			
		1:200			
MULTICONSULT AS 7486 TRONDHEIM Tlf.: 73 10 62 00 - Fax: 73 10 62 30/70	Dato	03.05.2013	Konstr./Tegnet	EMB	
	Oppdragsnr.	415698	Tegningsnr.	RIG-TEG-150	
	Kontrollert	an	Godkjent	an	
	Rev.				



Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
	Mo Industripark AS Mo Industripark vest Grunnundersøkelser	Original format A4	Fag Geoteknikk		
		Tegningens filnavn 415698-RIG-TEG-150.dwg			
		Underlagets filnavn 415698-RIG-TEG-001.dwg			
	Borutskrift sondering Borpunkt 5	Målestokk 1:200			
MULTICONSULT AS		Dato 03.05.2013	Konstr./Tegnet EMB	Kontrollert <i>gn</i>	Godkjent <i>ok</i>
7486 TRONDHEIM Tlf.: 73 10 62 00 - Fax: 73 10 62 30/70		Oppdragsnr. 415698	Tegningsnr. RIG-TEG-151		Rev.



Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
	Mo Industripark AS Mo Industripark vest Grunnundersøkelser	Original format A3	Fag Geoteknikk		
		Tegningens filnavn 415698-RIG-TEG-150.dwg			
		Underlagets filnavn 415698-RIG-TEG-001.dwg			
	Borutskrift sonderinger Dreietrykksondering BP 6-8	Målestokk 1:200			
MULTICONSULT AS		Dato 03.05.2013	Konstr./Tegnet EMB	Kontrollert QW	Godkjent ar
7486 TRONDHEIM Tlf.: 73 10 62 00 - Fax: 73 10 62 30/70		Oppdragsnr. 415698	Tegningsnr. RIG-TEG-152		



Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
	Mo Industripark AS Mo Industripark vest Grunnundersøkelser	Original format A3	Fag Geoteknikk		
		Tegningens filnavn 415698-RIG-TEG-150.dwg			
		Underlagets filnavn 415698-RIG-TEG-001.dwg			
	Borutskrift sonderinger Dreietrykkssondering BP 9 og 11	Målestokk 1:200			
	MULTICONSULT AS 7486 TRONDHEIM Tlf: 73 10 62 00 - Fax: 73 10 62 30/70	Dato 03.05.2013	Konstr./Tegnet EMB	Kontrollert <i>an</i>	Godkjent <i>an</i>
		Oppdragsnr. 415698	Tegningsnr. RIG-TEG-153	Rev.	

VEDLEGG 1

Grunnundersøkelser

Datarapport

Oppdrag: **Mo Industripark AS**
Dato: 29.05.2013

Grunnundersøkelser

Datarapport

Oppdrag: Mo Industripark AS
Dato: 29.05.2013
Oppdragsnr. 2013-22

Oppdragsgiver: MULTICONSULT
Prosjektnr. 415698
Kontaktperson: KJELL TROØIEN

Saksbehandler: HELENE A. KORNBREKKE
E-post: HELENE.KORNBREKKE@NTNU.NO
Telefon: 994 34 608

Innhold

Tegningsliste	5
Innledning	7

Tegningsliste

Tegning nr.	Hull nr.	Laboratorieundersøkelse	Dybde [m]
1	G1-4	Rutineundersøkelser, poseprøve	0.0-0.7
2	G1-4	Rutineundersøkelser, poseprøve	0.7-1.4
3	G1-4	Rutineundersøkelser, poseprøve	1.4-2.5
4	G1-4	Rutineundersøkelser, poseprøve	2.5-3.0
5	G1-4	Rutineundersøkelser, poseprøve	3.0-3.9
6	G1-4	Rutineundersøkelser, poseprøve	3.9-5.0
7	G1-4	Kornfordelinger	1.4-3.0
8	G1-4	Kornfordeling	3.0-3.9
9	G1-4	Permeabilitetsmåling	1.4-2.0
10	3	Rutineundersøkelser, poseprøve	0.0-0.5
11	3	Rutineundersøkelser, poseprøve	0.5-1.2
12	3	Rutineundersøkelser, poseprøve	1.2-2.0
13	3	Rutineundersøkelser, poseprøve	2.0-3.0
14	3	Rutineundersøkelser, poseprøve	3.0-3.8
15	3	Kornfordelinger	1.2-3.0
16	3	Permeabilitetsmåling	1.2-3.0
17	5	Rutineundersøkelser, poseprøve	0.0-1.0
18	5	Rutineundersøkelser, poseprøve	1.0-2.0
19	5	Rutineundersøkelser, poseprøve	2.0-3.0
20	5	Rutineundersøkelser, poseprøve	3.0-4.0
21	5	Rutineundersøkelser, poseprøve	4.0-5.0
22	5	Kornfordelinger	1.0-3.0
23	5	Permeabilitetsmåling	1.0-3.0

Innledning

På oppdrag fra Multiconsult har NTNU utført laboratorieundersøkelser på 16 poseprøver fra Mo Industripark AS.

Permeabilitetsmålinger ble utført med forstyrret materiale fra poseprøver.


	Borpunkt nr.	Utførte undersøkelser
Poseprøver	G1-4, 3, 5	16 rutineundersøkelser 7 pyknometer 5 hydrometeranalyser 2 kombinert kornfordelinger 3 permeabilitetsmålinger

Resultatene ligger vedlagt.

Mo Industripark

Hull nr. G1-4


Dybde: 1,4 - 2,5m



Mo Industripark

Hull nr. G1-4

Dybde: 2,5 - 3,0m



Mo Industripark AS

Kornfordeling

NTNU
Geoteknikk

Hull nr.

G1-4

Tegnet

HAK

Godkjent

JJO

Revidert

Dybde

1.4-3.0m

Dato

29.05.2013

Oppdrags nr.

2013-22

Tegning nr.

7

Permeabilitetsmåling


Dato: 29.05.2013
 Prosjekt: Mo Industripark AS

Hull nr. **G1-4**
 Dybde: **1,4-2,0m**
 Prosjekt nr. 2013-22



Densitet (våt) ρ 2,03 g/cm³
 Vanninnhold w 22,9 %
 Densitet (tørr) ρ 1,65 g/cm³

Trinn nr.	Celle-trykk	Pore-trykk	Pore-trykk	Potensial-forskjell	Medgått tid pr. cm ³	Permeabilitet	Merknader
	σ_c kg/cm ²	u_1 kg/cm ²	u_2 kg/cm ²	$\Delta u = u_1 - u_2$ kg/cm ² = $\Delta u \cdot 1000$	t sec	k cm/sec	
1	2	1,2	0,8	400	1984	5,43E-07	
2	4	3,2	2,8	400	1906	5,65E-07	
3	6	5,2	4,8	400	1871	5,76E-07	
4	8	7,2	6,8	400	1820	5,92E-07	
5	10	9,2	8,8	400	1768	6,09E-07	
6							
7							



Mo Industripark AS

Permeabilitetsmåling




Hull nr. G1-4	Tegnet HAK	Godkjent JJO	Revidert
Dybde 1.4-2.0m	Dato 29.05.2013	Oppdrags nr. 2013-22	Tegning nr. 9

Mo Industripark

Hull nr. 3


Dybde: 1,2 - 2,0m



Mo Industripark

Hull nr. 3

Dybde: 2,0 - 3,0m



Mo Industripark AS
Kornfordeling



Hull nr.	3	Tegnet	HAK	Godkjent	JJO	Revidert
Dybde	1.2-3.0m	Dato	29.05.2013	Oppdrags nr.	2013-22	Tegning nr.
						15

Permeabilitetsmåling


Dato: 29.05.2013
 Prosjekt: Mo Industripark AS

Hull nr. 3
 Dybde: 1,2-3,0m
 Prosjekt nr. 2013-22



Densitet (våt) ρ 1,99 g/cm³
 Vanninnhold w 28,1 %
 Densitet (tørr) ρ 1,55 g/cm³

Trinn nr.	Celle-trykk	Pore-trykk	Pore-trykk	Potensial-forskjell	Medgått tid pr. cm ³	Permeabilitet	Merknader
	σ_c kg/cm ²	u_1 kg/cm ²	u_2 kg/cm ²	$\Delta u = u_1 - u_2$ kg/cm ² = $\Delta u \cdot 1000$	t sec	k cm/sec	
1	2	1,2	0,8	400	4398	2,45E-07	
2	4	3,2	2,8	400	4720	2,28E-07	
3	6	5,2	4,8	400	5280	2,04E-07	
4	8	7,2	6,8	400	5666	1,90E-07	
5	10	9,2	8,8	400	6614	1,63E-07	
6							
7							



Mo Industripark AS
 Permeabilitetsmåling




Hull nr. 3	Tegnet HAK	Godkjent JJO	Revidert
Dybde 1.2-3.0m	Dato 29.05.2013	Oppdrags nr. 2013-22	Tegning nr. 16

Mo Industripark

Hull nr. 5


Dybde: 1,0 - 2,0m



Mo Industripark

Hull nr. 5

Dybde: 2,0 - 3,0m



Mo Industripark AS

Kornfordeling

NTNU
Geoteknikk

Hull nr.

5

Tegnet

HAK

Godkjent

JJO

Revidert

Dybde

1.0-3.0m

Dato

29.05.2013

Oppdrags nr.

2013-22

Tegning nr.

22

Permeabilitetsmåling


Dato: 29.05.2013
 Prosjekt: Mo Industripark AS

Hull nr. 5
 Dybde: 1,0-3,0m
 Prosjekt nr. 2013-22



Densitet (våt) ρ 2,19 g/cm³
 Vanninnhold w 37,8 %
 Densitet (tørr) ρ 1,59 g/cm³

Trinn nr.	Celle-trykk	Pore-trykk	Pore-trykk	Potensial-forskjell	Medgått tid pr. cm ³	Permeabilitet	Merknader
	σ_c kg/cm ²	u_1 kg/cm ²	u_2 kg/cm ²	$\Delta u = u_1 - u_2$ kg/cm ² = $\Delta u \cdot 1000$	t sec	k cm/sec	
1	2	1,2	0,8	400	4604	2,34E-07	
2	4	3,2	2,8	400	6322	1,70E-07	
3	6	5,2	4,8	400	5598	1,92E-07	
4	8	7,2	6,8	400	4880	2,21E-07	
5	10	9,2	8,8	400	4406	2,45E-07	
6							
7							



Mo Industripark AS
 Permeabilitetsmåling



Hull nr. 5	Tegnet HAK	Godkjent JJO	Revidert
Dybde 1.0-3.0m	Dato 29.05.2013	Oppdrags nr. 2013-22	Tegning nr. 23