

GEOTEKNISK DATARAPPORT



Rapport nr.: 1	Vår ref.: 040.18H/MW	Dato: 15.01.2019	Rev. nr.: 0
Til:	Ringerike kommune	NVE	
Oppdrag:	Geoteknisk utredning kvikkleirefaresone 867 «Støaveien»		
Emne:	Grunnundersøkelser - Datarapport		
Revisjon:			
Tiltaksklasse	-		Sign.
Oppdragsgiver:	Ringerike kommune		
Utarbeidet av:	Marco Wendt	Siv. ing./M.Sc., geotekniker	
Kontrollert av:	Ismail Aricigil	Siv. ing., Senior geotekniker	



Fig. 1: Kvikkleireprøve fra borpkt. nr. 12, fra dybde ml. 11 og 12 m (bilde tatt på laboratorium hos NGI).

Sammendrag:

Det har blitt utført geotekniske grunnundersøkelser i av NVE registrert kvikkleiresone nr. 867 «Støaveien» på Hønefoss i Ringerike kommune.

Grunnen i området er hovedsakelig klassifisert som elveavsetninger av NGU. Utførte grunnundersøkelser viser lagdelt, elveterrassert grunn, hovedsakelig bestående av leire, silt og sand. Mektigheten på løsmasse-avsetningen er ukjent, dypeste boring gikk til kote -7 m.o.h. (80 m under terrenget) uten at fjellgrunn ble påtruffet.

Foreliggende rapport beskriver utførte grunnundersøkelsene og grunnforholdene.

Innholdsfortegnelse

1	Innledning/ orientering.....	3
2	Tidligere utførte grunnundersøkelser	3
3	Utførte grunnundersøkelser.....	4
3.1	Feltarbeider.....	4
3.2	Laboratoriearbeider	4
4	Topografi og områdebeskrivelse.....	5
5	Grunnforhold.....	5
6	Grunnvann.....	6
7	Oversikt over tegninger og vedlegg	7

1 Innledning/ orientering

Det har blitt utført geotekniske grunnundersøkelser i området av NVE registrert kvikkleiresone nr. 867 «Støaveien». Sonen ligger på Hønefoss i Ringerike kommune, vest for Storelva, på høyde med Petersøya, og omfatter et areal på ca. 160 daa. Området er forholdsvis tett bebygd med enebolig-/ småhusbebyggelse samt tilhørende vei infrastruktur.

Det ble oppdaget/påvist kvikkleirelag i grunnen ved 9 av 10 borpunkter. Det ble tidligere indikert og påvist kvikkleireforekomster enkelte steder i området, jfr. fig. 2.

Grunnundersøkelsene ble utført av Romerike Grunnboring AS i oppdrag av Ringerike kommune. Formål med undersøkelsene var fremskaffelse av grunnlag for en detaljert utredning av kvikkleire skredfare.

Foreliggende datarapport beskriver utførte grunnundersøkelser og grunnforhold basert disse.




Fig. 2: Beliggenhet, utstrekning av kvikkleiresone 867 «Støaveien» (skjermpunkt NVEs skredatlas)

2 Tidligere utførte grunnundersøkelser

Vi har kjennskap til følgende tidligere utførte grunnundersøkelser i, eller i umiddelbar nærhet til området:

1. NGI, oppdrag nr. 77035 «Kloakkering Hønefoss sentrum. Vurdering av fundamentatingsforhold for Pumpestasjon «Støa», grunnundersøkelser utført i november 1979, rapport datert 26. februar 1980.
2. NGI, rapport nr. 810040-2 «Kartlegging av kvikkleireområder med potensiell fra for kvikkleireskred», kartblad Hønefoss 1815 III, tegning nr. 27, hull nr. 44 (dreetrykksondering), sted: Vesternbakken, gu utført i 1985, opptegning datert feb. 1986, rapport datert 16.3.1994.

3. NGI, rapport nr. 20091249-00-3-R «Stabilitetsvurdering faresone Støaveien – Grunnundersøkelser og stabilitetsvurderinger», datert 24.11.2009.
4. Statens vegvesen, rapport nr. FD513A-2 «Geoteknisk Rapport – FV 163 HP: 01 Vesterngate/NygateX35 – Klekken X241 Parsell: Nansenveien – Slettveien», datert 24.1.2000.

Kun undersøkelsene iht. pkt. 3 ligger innafør avgrenset kvikkleiresone. Plassering, metoder og dybder er gjengitt i vedlagt tegning V01. Beliggenhet på undersøkelsene iht. pkt. 1., 2., 4. er tegnet inn i fig. 2.

3 Utførte grunnundersøkelser

3.1 Feltarbeider

Grunnundersøkelser ble utført i tidsperioden mellom 3.9.2018 og 17.12.2018. Feltarbeidene har bestått av:

- 17 stk. totalsonderinger. Sonderingsdybder mellom 30 og 80m under terreng (u.t.).
- 5 stk. CPTU sonderinger. Sonderingsdybder mellom 14 og 29m (u.t.), sonderingslengder mellom 7 og 21m.
- 9 stk. prøveserier, bestående av totalt 24 stk. 54mm og 18 stk. 72mm sylinderprøver. Prøvetakingsdybder mellom 5 og 42m. Prøvetaking ble delvis utført vha. foringsrør pga. hardpakkete lag imellom leirelag, jfr. vedlegg 1.
- 7 stk. hydrauliske poretrykks-/grunnvannsmålere, fordelt på 3 lokasjoner. Måledybder mellom 7 og 18m.

Totalsonderingene gir informasjon om type løsmasser, lagdeling, lagringsforhold, sensitivitet samt dybde til berg. CPTU sonderinger gir grunnlag for tolkning av jordparametere som skjærfasthet, stivhet, overkonsolidering og sensitivitet samt verifisering av informasjon fra totalsondering.

Bergoverflate ble ikke påtruffet.

Borpunktene ble målt inn med GPS, og koordinatene samt metoder og detaljer er listet opp i vedlegg 1. Plassering av borpunktene er vist i tegning V01. Sonderingene er vist i tegning V02a-u. Poretrykksmålingene er vist i tegning V02v.

3.2 Laboratoriearbeider

Det ble totalt analysert 42 stk. sylinderprøver fra stedlige leire-/silt-/sandmasser som ble tatt opp i felt. Det har blitt utført rutineanalyser på alle prøvene. Noen planlagte enaksial trykkforsøk og konusforsøk lot seg ikke utføre pga. at prøvene var omrørt etter utskyvningen. Det har også blitt utført totalt 8 stk. CRS ødometerforsøk. Analysene ble utført på laboratorium hos NGI i Oslo.

En oversikt over samtlige utførte labanalyser er listet opp i vedlegg 2.

4 Topografi og områdebeskrivelse

De øvre delene av området består av 3 til 4 stk. platåer/terrasser med skråninger på ca. 5 til 15 m høyde imellom og helning på ca. 1:2 til 1:3. Tilgrensende randsoner er preget av sterkt hellende terregn, med ravineskråninger i øst og sør og elveskråning mot Storelva i vest. Skråningene er svært bratte og høye, med helning på opptil 1:1,5 og høydeforskjell på opptil 40 m.

I nord begrenses området av fylkesvei «Vesternbakken» som ble anlagt i fylling/skjæring i mot nord skrånende terregn. Skråningshøyde er maks 15m, helning mellom ca. 1:1,5 og 1:2.

De flate partiene/platåene i området er bebygd med hovedsakelig eneboligbebyggelse og tilhørende vei infrastruktur. Ravineskråningene mot øst og sør samt elveskråningen i nordvest er forholdsvis tett bevokst med til dels høye trær.

Terregnkoter ligger mellom ca. +60 m.o.h. ved bunn Storelva og ca. +120 m.o.h. på de høyest liggende platåene nordøst på området.. Bunn ravine i øst/sør ligger på mellom koter +85 og +70 m.o.h.

5 Grunnforhold

Løsmassene i området er av NGU klassifisert som elveavsetninger samt avsetning av marin leire i ravineskråningen i sør og øst. I områder under marin grense foreligger elveavsetningene som regel som et tynt dekke og/eller i terrasserte lag over/imellom lag av marin leire. Utførte grunnundersøkelser bekrefter dette.

Løsmassene i grunnen består av blandingslag av leire, silt og sand med varierende andel av fraksjonene. Stratigrafien i skråningen er preget av elveterrasser/elvesediment i ulike nivåer. Horizontal lagdeling virker noe «rotete»/utydelig. Forholdsvis få antall utførte sonderinger/lite dekning bidrar til dette inntrykket.

Det ble påvist kvikkleire flere steder, både i lavere liggende områder mot Storelva og i grunnen ved de høyere liggende platåene. Grunnest liggende kvikkleireforekomster ble oppdaget ved Storelva i dybder f.o.m. ca. 6m under terregn, tilsvarende koter rundt +58m (borpkt. 12_U). Øverst på området ligger kvikkleire i dybder f.o.m. ca. 38m under terregn, tilsvarende koter rundt +67m (borpkt. 4_U). Kvikkleirelaget er sammenhengende i horizontal retning og indikeres med maktighet på opptil flere titalls meter (jfr. borpkt. 10_U).

Maktigheten på løsmasseavsetningen er ukjent, dypeste boring (borpkt. 3) gikk til kote -7 m.o.h., dvs. ca. 50 m under bunne på Storelva uten at fjellgrunn ble påtruffet.

6 Grunnvann

Grunnvann/poretrykk ble målt i 3 lokasjoner øverst, midt og nederst i skråningen mot Storelva. Det ble satt ned hydrauliske målere. Målerne ble installert i 2 til 3 forskjellige dybder per målepunkt. Poretrykksmålerne og målingene fra 4.1.2019 er vist på tegning V02v.

Måler/ borpkt.	Terreng [moh]	Måler [moh]	Vannspeil [moh]		Poretrykk [kPa]		Kommentar
			1. måling*	4.1.19	1. måling*	4.1.19	
8P_10M	+98,27	+88,27	-	<88,27	-	0	<i>Måler 8P_10M tørr. Poreundertrykk (relativt) antas.</i>
8P_18M	+98,27	+80,27	-	+81,12	-	8,5	
11P_9M	+78,39	+69,39	+75,39	+73,15	60,0	37,6	<i>Poreundertrykk (relativt).</i>
11P_14M	+78,39	+64,39	+74,84	+69,59	104,5	52,0	
12P_7M	+68,55	+61,55	+67,91	+67,67	63,6	61,2	<i>Hydrostatisk poretrykk (relativt).</i>
12P_13M	68,55	+55,55	+67,32	+67,12	117,7	115,7	
12P_17M	68,55	+51,55	+67,78	+66,87	162,3	153,2	

Fig. 3: Poretrykksmålinger

*umiddelbart etter installasjon

7 Oversikt over tegninger og vedlegg

Tegning V01 Oversikt grunnundersøkelser (A3)

Tegning V02a-v, Grunnundersøkelser borpkter. 3_U – 13_U (A3)

Vedlegg 1: Koordinatliste og spesifikasjon borpunkter

Vedlegg 2: Liste utførte labanalyser


Vedlegg 3: Borprofiler lab


Vedlegg 4: Bilder sylinderprøver

Vedlegg 5: Resultater ødometerforsøk


Vedlegg 6: Dokumentasjon CPTU måledata

Vedlegg 7: Tegnforklaring








Rev.	Endring - erstatning	Dato	Sign.
Oppdragsgiver:	Ringerike kommune	Tegn. nr.	V02a
Prosjekt:	Geoteknisk utredning - faresone 867 "Støaveien"	Høydesystem:	NN 2000
Fil:	V....dwg	Filt:	1:150
Tema:	Grunnundersøkelser, pkt. 3_U, totalsondering, prøveserie	Mål:	A3
Kommune:	Ringerike	Dato:	15.12.2019
ØVRE ROMERIKE PROSJEKTERING A/S		Sak nr.	040.18H
Storgt. 1a, 2051 JESSHEIM		Saksb./tegn.	MW
Tlf. 63 94 24 40		Innnett:	www.orp.no
Øvre Romerike Prosjektering AS		Kontr.	




Rev.	Endring - erstatning	Dato	Sign.
Oppdragsgiver:	Ringerike kommune	Tegn. nr.	V02b
Prosjekt:	Geoteknisk utredning - faresone 867 "Støaveien"	Høydesystem:	NN 2000
Tema:	Grunnundersøkelser, pkt. 3_U, totalsondering	Fil:	V....dwg
Kommune:	Ringerike	Mål:	1:150
		Format:	A3
		Dato:	15.12.2019
ØVRE ROMERIKE PROSJEKTERING A/S			
Pb. 26 Storgt. 1a, 2051 JESSHEIM			
Tlf.: 63 94 24 40 Internett: www.orp.no			
ORP Øvre Romerike Prosjektering AS			
Sak nr. 040.18H			
Saksb./tegn. MW			
Kontr.			




Rev.	Endring - erstatning	Dato	Sign.
Oppdragsgiver:	Ringerike kommune	Tegn. nr.	V02c
Prosjekt:	Geoteknisk utredning - faresone 867 "Støaveien"	Høydesystem:	NN 2000
Tema:	Grunnundersøkelser, pkt. 4_U, totalsondering, prøveserie	Fil:	V....dwg
Kommune:	Ringerike	Mål:	1:150
		Format:	A3
		Dato:	15.12.2019
ØVRE ROMERIKE PROSJEKTERING A/S		Sak nr.	040.18H
Pb. 26 Storgt. 11a, 2051 JESSHEIM		Saksb./tegn.	MW
Tlf.: 63 94 24 40		Innenhet:	www.orp.no
Øvre Romerike Prosjektering AS		Kontr.	




Rev.	Endring - erstatning	Dato	Sign.
Oppdragsgiver:	Ringerike kommune	Tegn. nr.	V02d
Prosjekt:	Geoteknisk utredning - faresone 867 "Støaveien"	Høydesystem:	NN 2000
Tema:	Grunnundersøkelser, pkt. 4_U, totalsondering, prøveserie	Fil:	V....dwg
Kommune:	Ringerike	Mål:	1:150
		Format:	A3
		Dato:	15.12.2019
ØVRE ROMERIKE PROSJEKTERING A/S		Sak nr.	040.18H
		Saksb./tegn.	MW
Øvre Romerike Prosjektering AS		Internett:	www.orp.no
		Kontr.	




Rev.	Endring - erstatning	Dato	Sign.
Oppdragsgiver:	Ringerike kommune	Tegn. nr.	V02e
Prosjekt:	Geoteknisk utredning - faresone 867 "Støaveien"	Høydesystem:	NN 2000
Tema:	Grunnundersøkelser, pkt. 4_U, CPTU sondering	Fil:	V....dwg
Kommune:	Ringerike	Mål:	1:150
		Format:	A3
		Dato:	15.12.2010
ØVRE ROMERIKE PROSJEKTERING A/S		Sak nr.	040.18H
Pb. 26 Storgt. 11a, 2051 JESSHEIM		Saksb./tegn.	MW
Tlf.: 63 94 24 40		Internet:	www.orp.no
		Kontr.	




Rev.	Endring - erstatning	Dato	Sign.
Oppdragsgiver:	Ringerike kommune	Tegn. nr.	V02f
Prosjekt:	Geoteknisk utredning - faresone 867 "Støaveien"	Høydesystem:	NN 2000
Tema:	Grunnundersøkelser, pkt. 5_U, totalsondering, prøveserie	Fil:	V....dwg
Kommune:	Ringerike	Mål:	1:150
		Format:	A3
		Dato:	15.1.2019
ØVRE ROMERIKE PROSJEKTERING A/S		Sak nr.	040.18H
Øvre Romerike Prosjektering AS		Saksb./tegn.	MW
Tlf.: 63 94 24 40		Innheit:	www.orp.no
ØRP		Kontr.	




Rev.	Endring - erstatning	Dato	Sign.
Oppdragsgiver:	Ringerike kommune	Tegn. nr.	V02g
Prosjekt:	Geoteknisk utredning - faresone 867 "Støaveien"	Høydesystem:	NN 2000
Tema:	Grunnundersøkser, pkt. 5_U, totalsondering	Fil:	V....dwg
Kommune:	Ringerike	Mål:	1:150
		Format:	A3
		Dato:	15.1.2019
ØVRE ROMERIKE PROSJEKTERING A/S		Sak nr.	040.18H
Øvre Romerike Prosjektering AS		Saksb./tegn.	MW
Pb. 26 Storgt. 1a, 2051 JESSHEIM Tlf.: 63 94 24 40 Internett: www.orp.no		Kontr.	




Rev.	Endring - erstatning	Dato	Sign.
Oppdragsgiver:	Ringerike kommune	Tegn. nr.	V02h
Prosjekt:	Geoteknisk utredning - faresone 867 "Støaveien"	Høydesystem:	NN 2000
Tema:	Grunnundersøkelser, pkt. 5_U, CPTU sondering	Fil:	V....dwg
Kommune:	Ringerike	Mål:	1:150
		Format:	A3
		Dato:	15.12.2019
ØVRE ROMERIKE PROSJEKTERING A/S		Sak nr.	040.18H
Storgt. 11a, 2051 JESSHEIM		Saksb./tegn.	MW
Tlf.: 63 94 24 40		Internet:	www.orp.no
		Kontr.	





Rev.	Endring - erstatning	Dato	Sign.
Oppdragsgiver:	Ringerike kommune	Tegn. nr.	V02i
Prosjekt:	Geoteknisk utredning - faresone 867 "Støaveien"	Høydesystem:	NN 2000
Tema:	Grunnundersøkelser, pkt. 6_U, totalsondering	Fil:	V....dwg
Kommune:	Ringerike	Mål:	1:150
		Format:	A3
		Dato:	15.12.2019
ØVRE ROMERIKE PROSJEKTERING A/S		Sak nr.	040.18H
Øvre Romerike Prosjektering AS		Saksb./tegn.	MW
Pb. 26 Storgt. 1a, 2051 JESSHEIM Tlf.: 63 94 24 40 Internett: www.orp.no		Kontr.	




Rev.	Endring - erstatning	Date	Sign.
Oppdragsgiver:	Ringerike kommune	Tegn. nr.	V02j
Prosjekt:	Geoteknisk utredning - faresone 867 "Støaveien"	Høydesystem:	NN 2000
Tema:	Grunnundersøkelser, pkt. 8_U, totalsondering, prøveserie	Fil:	V....dwg
Kommune:	Ringerike	Mål:	1:150
		Format:	A3
		Date:	15.1.2019
		Sak nr.	040.18H
		Saksb./tegn.	MW
		Innheit:	www.orp.no
		Kontr.	







Rev.	Endring - erstatning	Dato	Sign.
Oppdragsgiver:	Ringerike kommune	Tegn. nr.	V02L
Prosjekt:	Geoteknisk utredning - faresone 867 "Støaveien"	Høydesystem:	NN 2000
Tema:	Grunnundersøkelser, pkt. 9_U, totalsondering, prøveserie	Fil:	V....dwg
Kommune:	Ringerike	Mål:	1:150
		Format:	A3
		Dato:	15.12.2019
		ØVRE ROMERIKE PROSJEKTERING A/S	Sak nr.
		Pb. 26 Storgt. 1a, 2051 JESSHEIM	040.18H
		Tlf. 63 94 24 40	Saksb./tegn.
		Internet: www.orp.no	MW
		Kontr.	






Rev.	Endring - erstatning	Dato	Sign.
Oppdragsgiver:	Ringerike kommune	Tegn. nr.	V02m
Prosjekt:	Geoteknisk utredning - faresone 867 "Støaveien"	Høydesystem:	NN 2000
Tema:	Grunnundersøkelser, pkt. 9_U, totalsondering, prøveserie	Fil:	V....dwg
Kommune:	Ringerike	Mål:	1:150
		Format:	A3
		Dato:	15.1.2019
ØVRE ROMERIKE PROSJEKTERING A/S		Sak nr.	040.18H
Storgt. 11a, 2051 JESSHEIM		Saksb./tegn.	MW
Tlf.: 63 94 24 40		Innernett:	www.orp.no
Øvre Romerike Prosjektering AS		Kontr.	




Rev.	Endring - erstatning	Dato	Sign.
Oppdragsgiver:	Ringerike kommune	Tegn. nr.	V02n
Prosjekt:	Geoteknisk utredning - faresone 867 "Støaveien"	Høydesystem:	NN 2000
Fil:	V....dwg	Fil:	V....dwg
Tema:	Grunnundersøkelser, pkt. 10_U, totalsondering, prøveserie	Mål:	1:150
Kommune:	Ringerike	Format:	A3
		Dato:	15.1.2019
ØVRE ROMERIKE PROSJEKTERING A/S		Sak nr.	040.18H
Øvre Romerike Prosjektering AS		Saksb./tegn.	MW
Tlf.: 63 94 24 40		Innheit:	www.orp.no
E-post:		Kontr.	




Rev.	Endring - erstatning	Dato	Sign.
Oppdragsgiver:	Ringerike kommune	Tegn. nr.	V020
Prosjekt:	Geoteknisk utredning - faresone 867 "Støaveien"	Høydesystem:	NN 2000
Tema:	Grunnundersøkelser, pkt. 10_U, totalsondering	Fil:	V....dwg
Kommune:	Ringerike	Mål:	1:150
		Format:	A3
		Dato:	15.12.2019
ØVRE ROMERIKE PROSJEKTERING A/S		Sak nr.	040.18H
 Øvre Romerike Prosjektering AS		Saksb./tegn.	MW
		Tlf.	63 94 24 40
		Innernett:	www.orp.no




Rev.	Endring - erstatning	Dato	Sign.
Oppdragsgiver:	Ringerike kommune	Tegn. nr.	V02p
Prosjekt:	Geoteknisk utredning - faresone 867 "Støaveien"	Høydesystem:	NN 2000
Tema:	Grunnundersøkelser, pkt. 11_U, totalsondering, prøveserie	Fil:	V....dwg
Kommune:	Ringerike	Mål:	1:150
		Format:	A3
		Date:	15.12.2019
ØVRE ROMERIKE PROSJEKTERING A/S		Sak nr.	040.18H
Pb. 26		Saksb./tegn.	MW
Storgt. 11a, 2051 JESSHEIM			
Tlf. 63 94 24 40			
Internet: www.orp.no			




Rev.	Endring - erstatning	Dato	Sign.
Oppdragsgiver:	Ringerike kommune	Tegn. nr.	V02q
Prosjekt:	Geoteknisk utredning - faresone 867 "Støaveien"	Høydesystem:	NN 2000
Tema:	Grunnundersøkelser, pkt. 11_U, CPTU sondering	Fil:	V....dwg
Kommune:	Ringerike	Mål:	1:150
		Format:	A3
		Dato:	15.12.2019
		ØVRE ROMERIKE PROSJEKTERING A/S	Sak nr.
		Pb. 26	040.18H
		Storgt. 11a, 2051 JESSHEIM	Saksb./tegn.
		Tlf. 63 94 24 40	MW
		Internet: www.orp.no	Kontr.




Rev.	Endring - erstatning	Dato	Sign.
Oppdragsgiver:	Ringerike kommune	Tegn. nr.	V02r
Prosjekt:	Geoteknisk utredning - faresone 867 "Støaveien"	Høydesystem:	NN 2000
Fil:	V....dwg	Fil:	V....dwg
Tema:	Grunnundersøkelser, pkt. 12_U, totalsondering, prøveserie	Mål:	1:150
Kommune:	Ringerike	Format:	A3
		Date:	15.12.2019
ØVRE ROMERIKE PROSJEKTERING A/S		Sak nr.	040.18H
Pb. 26		Saksb./tegn.	MW
Storgt. 1a, 2051 JESSHEIM			
Tlf. 63 94 24 40			
Internet: www.orp.no			





Rev.	Endring - erstatning	Dato	Sign.
Oppdragsgiver:	Ringerike kommune	Tegn. nr.	V02s
Prosjekt:	Geoteknisk utredning - faresone 867 "Støaveien"	Høydesystem:	NN 2000
Tema:	Grunnundersøkelser, pkt. 12_U, CPTU sondering	Fil:	V....dwg
Kommune:	Ringerike	Mål:	1:150
		Format:	A3
		Dato:	15.12.2019
ØVRE ROMERIKE PROSJEKTERING A/S		Sak nr.	040.18H
Pb. 26 Storgt. 1a, 2051 JESSHEIM		Saksb./tegn.	MW
Tlf.: 63 94 24 40		Innernet:	www.orp.no
Øvre Romerike Prosjektering AS		Kontr.	



Rev.	Endring - erstatning	Dato	Sign.
Oppdragsgiver:	Ringerike kommune	Tegn. nr.	V02t
Prosjekt:	Geoteknisk utredning - faresone 867 "Støaveien"	Høydesystem:	NN 2000
Tema:	Grunnundersøkelser, pkt. 13_U, totalsondering, prøveserie	Fil:	V....dwg
Kommune:	Ringerike	Mål:	1:150
		Format:	A3
		Dato:	15.12.2019
ØVRE ROMERIKE PROSJEKTERING A/S		Sak nr.	040.18H
Øvre Romerike Prosjektering AS		Saksb./tegn.	MW
Tlf.: 63 94 24 40		Internet:	www.orp.no
Storgt. 11a, 2051 JESSHEIM		Kontr.	
Pb. 26			



Rev.	Endring - erstatning	Dato	Sign.
Oppdragsgiver:	Ringerike kommune	Tegn. nr.	V02u
Prosjekt:	Geoteknisk utredning - faresone 867 "Støaveien"	Høydesystem:	NN 2000
Tema:	Grunnundersøkelser, pkt. 13_U, CPTU sondering	Fil:	V....dwg
Kommune:	Ringerike	Mål:	1:150
		Format:	A3
		Dato:	15.1.2019
ØVRE ROMERIKE PROSJEKTERING A/S		Sak nr.	040.18H
Pb. 26 Storgt. 1a, 2051 JESSHEIM		Saksb./tegn.	MW
Tlf.: 63 94 24 40		Innernet:	www.orp.no
		Kontr.	



Rev.	Endring - erstatning	Dato	Sign.
Oppdragsgiver:	Ringerike kommune	Tegn. nr.	V02v
Prosjekt:	Geoteknisk utredning - faresone 867 "Støaveien"	Høydesystem:	NN 2000
Tema:	Grunnundersøkelser, poretrykksmålinger pkt. P8, P11, P12	Fil:	V....dwg
Kommune:	Ringerike	Mål:	1: 150
		Format:	A3
		Dato:	15.1.2019
ØVRE ROMERIKE PROSJEKTERING A/S		Sak nr.	040.18H
		Saksb./tegn.	MW
Tlf.: 63 94 24 40 Internett: www.orp.no		Kontr.	

Vedlegg 1

Koordinater borpunkter, metoder, dybder. Koordinatsystem EUREF 89 – UTM sone 32:

Pkt.	X	Y	Z-kote [moh]	Dybde [m]	Fjellkote [moh]	Metoder	Kommentar
3_U	570403.183	6670378.676	+73.46	80.01	-	Totalsondering, prøveserie	Prøvetaking vha. foringsrør på 8 og 13m.
4_U	570659.187	6670424.339	+105,06	59.93	-	Totalsondering, CPTU sondering, prøveserie	Prøvetaking vha. foringsrør på 38m.
5_U	570697.303	6670531.731	+118,66	70.05	-	Totalsondering, CPTU sondering, prøveserie	
6_U	570737.549	6670567.964	+114,61	40.92	-	Totalsondering	
8_U	570539.276	6670588.785	+98,27	80.04	-	Totalsondering, prøveserie	
8P-10M	Ved 8_U	Ved 8_U	+98,27	10.00	-	Poretrykksmåling	Hydraulisk måler
8P-18M	Ved 8_U	Ved 8_U	+98,27	18.00	-	Poretrykksmåling	Hydraulisk måler
9_U	570558.250	6670471.343	+101,35	80.01	-	Totalsondering, prøveserie	Prøvetaking vha. foringsrør på 19m.
10_U	570524.339	6670354.300	+95,83	80.03	-	Totalsondering, prøveserie	
11_U	570470.410	6670369.596	+78,39	49.93	-	Totalsondering, CPTU sondering, prøveserie	
11P-9M	Ved 11_U	Ved 11_U	+78,39	9.00	-	Poretrykksmåling	Hydraulisk måler
11P-14M	Ved 11_U	Ved 11_U	+78,39	14.00	-	Poretrykksmåling	Hydraulisk måler
12_U	570459.072	6670590.631	+68,55	50.02	-	Totalsondering, CPTU sondering, prøveserie	
12P-7M	Ved 12_U	Ved 12_U	+68,55	7.00	-	Poretrykksmåling	Hydraulisk måler
12P-13M	Ved 12_U	Ved 12_U	+68,55	13.00	-	Poretrykksmåling	Hydraulisk måler
12P-17M	Ved 12_U	Ved 12_U	+68,55	17.00	-	Poretrykksmåling	Hydraulisk måler
13_U	570459.072	6670475.255	+74,77	30.04	-	Totalsondering, CPTU sondering, prøveserie	

Vedlegg 2

Utførte labanalyser på geoteknisk laboratorium hos NGI:

Pkt.	Syl. nr./diameter	Dybde [m]	Analyser	Kommentar
3_U	1 54mm	9-10	3 vanninnhold, 1 lp, 1 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Fast siltig leire, 10cm finsand midt i syl., mørk grå
	2 54mm	10-11	3 vanninnhold, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Fast til middels fast leire, siltlag, mørk grå
	3 54mm	13-14	3 vanninnhold, 1 lp, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Fast til bløt leire, mørk grå
	4 54mm	16-17	2 ødometer, 3 vanninnhold, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Bløt leire, kvikk, mørk grå
	5 54mm	22-23	4 vanninnhold, 1 lp, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Middels fast ilt bløt leire, kvikk, mørk grå
	6 54mm	23-24	3 vanninnhold, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Bløt leire, kvikk, enk. sandkorn, mørk grå
4_U	1 72mm	10-11	3 vanninnhold, 1 lp, 1 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Fast leire, noen tynne siltlag, enk leirklumper, mørk grå
	2 72mm	11-12	3 vanninnhold, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Fast leire, noen tynne siltlag, mørk grå
	3 72mm	38-39	2 vanninnhold, 1 konus	Middels fast leire, kvikk, mørk grå
	4 72mm	41-42	2 vanninnhold, 2 konus	Bløt leire, kvikk, 1 finsandlag 5cm, mørk grå
5_U	1 72mm	6-7	3 vanninnhold, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Fast-middels fast tørrskorpeleire, finsandlommer, sandlag, grønngrå
	2 72mm	7-8	2 vanninnhold	Tørrskorpe leirem/noe sandlag, grønnbrun til grå
	3 72mm	10-11	3 vanninnhold, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Middels fast-bløt leire, enkelte tynne finsand-/siltlag, mørk grå
	4 72mm	14-15	3 vanninnhold, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Middels fast til fast leire, mørk grå
	5 72mm	15-16	3 vanninnhold, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Fast leire, mørk grå
8_U	6 72mm	19-20	3 vanninnhold, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Middels fast leire, noe sand, tynne sand-/ siltlag, mørk grå
	1 54mm	9-10	2 ødometer, 3 vanninnhold, 1 lp, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Fast-middels fast leire, tynne silt-/ finsandlag, mørk grå
	2 54mm	10-11	3 vanninnhold, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Fast leire, noen silt-/finsandlag, mørk grå
	3 54mm	15-16	1 ødometer, 3 vanninnhold, 2 lp, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Middels fast leire, enkelte sand-/ siltlag, mørk grå
	4 54mm	16-17	3 vanninnhold, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Middels fast leire, enkelte sandlag, mørk grå
	5 54mm	17-18	3 vanninnhold, 1 lp, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Middels fast leire, noen tynne siltlag, grå
	6 54mm	18-19	3 vanninnhold, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Middels fast leire, noen siltlag, mørk grå
	7 54mm	19-20	3 vanninnhold, 1 lp, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Fast leire, enkelte siltlag, grå
	9_U	1 54mm	19-20	Meget bløt leire, noe grus i toppen, mørk grå


	2 54mm	21-22	3 vanninnhold, 1 lp, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Fast-middels fast leire, enkelte siltlag, mørk grå
10_U	1 54mm	12-13	1 vanninnhold, 1 lp, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Fast leire, noe sand gj. hele prøven, mørk grå
	2 54mm	13-14	1 vanninnhold, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Fast leire, med noe sand, noe grus, mørk grå
	3 54mm	22-23	1 lp, 2 konus, 1 tyngdetetthet	Bløt-middels fast siltig, sandig leire, grå
	4 54mm	28-29	1 vanninnhold, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Fast siltig leire, enkelte finsandlag, grå
	5 54mm	29-30	2 ødometer, 1 vanninnhold, 1 lp, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Fast leire, enkelte tynne finsandlag, mørk grå
	6 54mm	30-31	1 vanninnhold, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Fast leire, mørk grå
11_U	1 54mm	8-9	3 vanninnhold, 1 lp, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Fast/middels fast/bløt leire, noen siltlag 2-3cm, mørk grå
	2 54mm	9-10	3 vanninnhold, 1 lp, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Middels fast/fast leire, noen siltlag 1-1,5cm, mørk grå
12_U	1 72mm	5-6	3 vanninnhold, 1 lp, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Middels fast leire, noe sand, tørrskorpeflekker, brungrå
	2 72mm	7-8	2 vanninnhold, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Bløt/fast leire, mørk grå
	3 72mm	11-12	2 vanninnhold, 1 lp, 2 konus, 1 tyngdetetthet	Bløt leire, kvikk, enk gruskorn, mørk grå
	4 72mm	13-14	2 vanninnhold, 1 lp, 2 konus, 1 tyngdetetthet	Bløt leire, kvikk, mørk grå
	5 72mm	17-18	2 vanninnhold, 2 konus (kun omrørt), 1 tyngdetetthet	Leire, kvikk, mørk grå
13_U	1 72mm	8-9	3 vanninnhold, 1 lp, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Fast leire, enkelte gruskorn, mørk grå
	2 72mm	9-10	3 vanninnhold, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Fast leire, noe sand, mørk grå
	3 72mm	13-14	4 vanninnhold, 1 lp, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Fast leire, mørk grå
	4 72mm	14-15	2 vanninnhold, 2 konus, 1 trykkforsøk, 1 tyngdetetthet	Middels fast til fast leire, noe sand nederst, mørk grå

lp: plasisitetsindeks

Konus: omrør/uomrørt konusforsøk iht. NS 17892-6

Trykkforsøk: Enaksial trykkforsøk

Ødometer: CRS ødometerforsøk



TEGNFORKLARING:

—○— Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense

15—○—5 Enaks. trykkforsøk/def. ved brudd

10 △ Konus forsøk, uforstyrret

▲ Konus forsøk, omrørt

⊕ Vingeboring

Ø = Ødometer forsøk

● Treaksial forsøk, aktiv

● Treaksial forsøk, passiv

■ Direkte skjærundersøk

S_t Sensitivitet

D = Direkte skjærundersøk (DSS)

P = Permeabilitetsforsøk

K = Korngraderingsanalyse

T = Treaksial forsøk

K/S = Kalk-/Sement stabilisering

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike

Dokument nr.
20180098-18-01-R


Figur nr.

Dato
2019-02-05

Tegnet av / kontr.
EvS / JRB

Borprofil
Prøvetype:
Terrengkote:
Borpunkt nr.: 3
Grunnvannst. dybde:
Dato boret: 2018-09-13



TEGNFORKLARING:


- Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense
- Ø = Ødometer forsøk
- D = Direkte skjærforsøk (DSS)
- 15—○—5 Enaks. trykkforsøk/def. ved brudd
- 10 ○ Treaksial forsøk, aktiv
- △ Konus forsøk, uforstyrret
- ▲ Konus forsøk, omrørt
- + Vingeboring

- Treaksial forsøk, passiv
- Direkte skjærforsøk
- T = Treaksial forsøk
- S_t Sensitivitet
- K/S = Kalk-/Sement stabilisering

- P = Permeabilitetsforsøk
- K = Korngraderingsanalyse
- T = Treaksial forsøk
- Dokument nr. 2018098-18-01-R
- Figur nr.
- Dato 2018-11-19 Tegnet av / kontr. EvS / JRB
- Dato boret: 2018-09-13

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike	
Borprofil	Prøvetype: 72 mm
Borpunkt nr.: 4	Terrengkote: Grunnvannst. dybde: Dato boret:





TEGNFORKLARING:

—○— Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense

15—○—5 Enaks. trykkforsøk/def. ved brudd ① Treaksial forsøk, aktiv

10 △ Konus forsøk, uforstyrret

▲ Konus forsøk, omrørt

+ Vingeboring

Ø = Ødometer forsøk

P = Permeabilitetsforsøk

K = Korngraderingsanalyse

■ Direkte skjærundersøkelse

T = Treaksial forsøk

K/S = Kalk-/Sement stabilisering

D = Direkte skjærundersøkelse (DSS)

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike

Borprofil

Borpunkt nr.: 5

Prøvetype: 72 mm

Terrengkote: 118.7 moh

Grunnvannst. dybde: 5 m


Dato boret: 2018-09-10

Dokument nr.
20180098-18-01-R

Figur nr.

Dato
2018-11-19Tegnet av / kontr.
EvS / JRB

NGI



TEGNFORKLARING:

—○— Plastositetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense

15—○—5 Enaks. trykkforsøk/def. ved brudd

10 △ Konus forsøk, uforstyrret

▲ Konus forsøk, omrørt

+ Vingeborring

Ø = Ødometer forsøk

P = Permeabilitetsforsøk

K = Korngraderingsanalyse

■ Direkte skjærundersøkelse

T = Treaksial forsøk

K/S = Kalk-/Sement stabilisering

D = Direkte skjærundersøkelse (DSS)

● Treaksial forsøk, aktiv

● Treaksial forsøk, passiv

□ Direkte skjærundersøkelse

S_t Sensitivitet

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike

Borprofil

Borpunkt nr.: 8

Prøvetype: 54 mm

Terrengkote: 98 til 101 moh

Grunnvannst. dybde:

Dato boret: 2018-10-04


Dato/Rev. 2017-06-23/6

Dokument nr.
20180098-18-01-R

Figur nr.

Dato
2018-11-19 Tegnet av / kontr.
EvS / JRB

NGI



TEGNFORKLARING:

—○— Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense
○ Enaks. trykkforsøk/def. ved brudd
△ Konus forsøk, uforstyrret
▲ Konus forsøk, omrørt
+ Vingeboring

Ø = Ødometer forsøk
● Treaksial forsøk, aktiv
● Treaksial forsøk, passiv
■ Direkte skjærundersøkelse

D = Direkte skjærundersøkelse (DSS)
P = Permeabilitetsforsøk
K = Korngraderingsanalyse
T = Treaksial forsøk

S_t Sensitivitet

K/S = Kalk-/Sement stabilisering

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike

Borprofil
Borpunkt nr.: 9


Prøvetype: 54 mm
Terrengkote: 98 til 101 moh
Grunnvannst. dybde:
Dato boret: 2018-10-04

Dokument nr.
20180098-18-01-R

Figur nr.

Dato
2018-11-19 Tegnet av / kontr.
EvS / JRB



TEGNFORKLARING:

- Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense
- Enaks. trykkforsøk/def. ved brudd
- △ Konus forsøk, uforstyrret
- ▲ Konus forsøk, omrørt
- ⊕ Vingeboring

Ø = Ødometer forsøk D = Direkte skjærundersøk (DSS)

P = Permeabilitetsforsøk

K = Korngraderingsanalyse

T = Treaksial forsøk

K/S = Kalk-/Sement stabilisering

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike

Dato/Rev. 2017-06-23/7


Dokument nr.
20180098-18-01-R

Figur nr.

Tegnet av / kontr.
EvS / JRBDato
2018-11-19

Borprofil Prøvetype: 54 mm
Borpunkt nr.: 10 Terrengkote: 96 moh
Grunnvannst. dybde:
Dato boret: 2018-10-02





TEGNFORKLARING:


- Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense
- Ø = Ødometer forsøk
- D = Direkte skjærundersøk (DSS)
- 15—○—5 Enaks. trykkforsøk/def. ved brudd
- Treaksial forsøk, aktiv
- Treaksial forsøk, passiv
- △ Konus forsøk, uforstyrret
- P = Permeabilitetsforsøk
- K = Korngraderingsanalyse
- ▲ Konus forsøk, omrørt
- Direkte skjærundersøk
- T = Treaksial forsøk
- +
- Vingeboring
- S_t Sensitivitet
- K/S = Kalk-/Sement stabilisering

Dato/Rev. 2017-06-23/7

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike

Dokument nr. 20180098-18-01-R	54 mm
Figur nr.	
Dato 2018-11-19	
Tegnet av / kontr. EvS / JRB	
Borprofil	Borpunkt nr.: 11
Prøvetype: Terrengkote: Grunnvannst. dybde: Dato boret:	2018-09-13





TEGNFORKLARING:

Data/Rev. 2017-06-23/6

Ø = Ødometer forsøk

D = Direkte skjærforsøk (DSS)

 Dokument nr.
20180098-18-01-R

P = Permeabilitetsforsøk

Figur nr.

K = Korngraderingsanalyse

Dato
2018-11-19

T = Treaksial forsøk

Tegnet av / kontr.
EvS / JRB

S_t = Sensitivitet

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike

Borprofil

Prøvetype: 72 mm


Borpunkt nr.: 12

Terrengkote:

Grunnvannst. dybde:

Dato boret: 2018-09-13

NGI



TEGNFORKLARING:

—○— Plastositetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense

15—○—5 Enaks. trykkforsøk/def. ved brudd
10 △ Konus forsøk, uforstyrret
▲ Konus forsøk, omrørt
+ Vingeboring

Ø = Ødometer forsøk

● Treaksial forsøk, aktiv
● Treaksial forsøk, passiv
■ Direkte skjærundersøkelse
S_t Sensitivitet

D = Direkte skjærundersøkelse (DSS)

P = Permeabilitetsforsøk

K = Korngråderingsanalyse

T = Treaksial forsøk

K/S = Kalk-/Sement stabilisering

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike

Borprofil
Borpunkt nr.: 13


Prøvetype: 72 mm
Terrengkote:
Grunnvannst. dybde:
Dato boret: 2018-09-13

Dokument nr.
20180098-18-01-R

Figur nr.

Dato
2018-11-19
Tegnet av / kontr.
EvS / JRB





Vedlegg 4

fast LEIRE med noe sand gjennom hele prøven, mørk grå (GLEY1-3/1)

Foto 1: Hel prøve




Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	10	Dato 2018-03-09
Sylinder:	1	Tegnet av EvS/XX
Dybde [m]:	12.00	




Foto 1: Hel prøve



Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	10	Dato 2018-03-09
Sylinder:	2	Tegnet av EvS/XX
Dybde [m]:	13.00	
Prøvetype:	Sylinder	
Åpningsdato	2018-11-01	
Åpnet av:	JeO	

NGI




Foto 1: Hel prøve



Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	10	Dato 2018-03-09
Sylinder:	3	Tegnet av EvS/XX
Dybde [m]:	22.00	
	Åpningsdato 2018-11-01	
	Åpnet av: JeO	

NGI




Foto 1: Hel prøve




Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	10	Dato 2018-03-09
Sylinder:	4	Tegnet av EvS/XX
Dybde [m]:	28.00	
	Åpningsdato 2018-11-01	
	Åpnet av: JeO	

NGI



fast LEIRE med enkelte tynne
finsandlag, mørk grå (GLEY1-3/1)

Foto 1: Hel prøve



Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	10	Dato 2018-03-09
Sylinder:	5	Tegnet av EvS/XX
Dybde [m]:	29.00	
Prøvetype:	Sylinder	
Åpningsdato	2018-11-07	
Åpnet av:	PGO	

NGI




Foto 1: Hel prøve




Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	10	Dato 2018-03-09
Sylinder:	6	Tegnet av EvS/XX
Dybde [m]:	30.00	
Prøvetype:	Sylinder	
Åpningsdato	2018-11-07	
Åpnet av:	PGO	

NGI



Fast/middels fast/bløt LEIRE med Noen siltlag på 2-3 cm, mørk grå (GLEY1-3/1)

Foto 1: Hel prøve




Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	11	Dato 2018-03-09
Sylinder:	1	Tegnet av KNK/mas
Dybde [m]:	8.00	NGI
Åpningsdato	09.10.18	
Åpnet av:	JeO	



Middels fast/fast LEIRE med Noen tynne siltlag på 1-1.5 cm, mørk grå (GLEY1-3/1)

Foto 1: Hel prøve




Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	11	Dato 2018-03-09
Sylinder:	2	Tegnet av KNK/mas
Dybde [m]:	9.00	
Åpningsdato	10.10.18	
Åpnet av:	JeO	





Middels fast LEIRE med Noe sand,
tørrrskorpeflekker, Brungrå

Foto 1: Hel prøve




Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	12	Dato 2018-03-09
Sylinder:	1	Tegnet av JeO/mas
Dybde [m]:	5.00	
Prøvetype:	Sylinder	
Åpningsdato	11.10.18	
Åpnet av:	JeO	





Bløt/Fast LEIRE, mørk grå (GLEY1-3/1)

Foto 1: Hel prøve



Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.	
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX	
Boring:	12	Dato 2018-03-09	
Sylinder:	2	Tegnet av JeO/mas	
Dybde [m]:	7.00		
Prøvetype: Sylinder Åpningsdato 11.10.18 Åpnet av: JeO			




Foto 1: Hel prøve




Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	12	Dato 2018-03-09
Sylinder:	3	Tegnet av EvS/mas
Dybde [m]:	11.00	
Prøvetype:	Sylinder	
Åpningsdato	2018-10-12	
Åpnet av:	ENN	

NGI



bløt LEIRE, kvikk, mørk grå (GLEY1-3/1)

Foto 1: Hel prøve



Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	12	Dato 2018-03-09
Sylinder:	4	Tegnet av EvS/mas
Dybde [m]:	13.00	
		NGI




Foto 1: Hel prøve



Foto 2: Splittet




Tilleggsopplysninger

Enaks og konus utgår

Rev. 2 / Dato 2018-03-19 / Sign. El

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.	
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX	
Boring:	12	Dato 2018-03-09	
Sylinder:	5	Tegnet av EvS/mas	
Dybde [m]:	17.00		
Åpningsdato 2018-10-12		Åpnet av: MFa	



fast LEIRE med enkelte gruskorn, mørk
grå (GLEY1-3/1)

Foto 1: Hel prøve




Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	13	Dato 2018-03-09
Sylinder:	1	Tegnet av EvS/mas
Dybde [m]:	8.00	
Åpningsdato	2018-10-09	
Åpnet av:	MFa	





fast LEIRE med noe sand, mørk grå
(GLEY1-3/1)

Foto 1: Hel prøve



Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	13	Dato 2018-03-09
Sylinder:	2	Tegnet av EvS/mas
Dybde [m]:	9.00	
Prøvetype:	Sylinder	
Åpningsdato	2018-10-11	
Åpnet av:	MFa	






Foto 1: Hel prøve




Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.	
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX	
Boring:	13	Dato 2018-03-09	
Sylinder:	3	Tegnet av EvS/mas	
Dybde [m]:	13.00		
Åpningsdato 2018-10-11			
Åpnet av: MFa			



middels fast til fast LEIRE med noe sand i bunn, mørk grå (GLEY1-3/1)

Foto 1: Hel prøve



Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	13	Dato 2018-03-09
Sylinder:	4	Tegnet av EvS/mas
Dybde [m]:	14.00	
Prøvetype:	Sylinder	
Åpningsdato	2018-10-10	
Åpnet av:	MFa	






Foto 1: Hel prøve



Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	3	Dato 2018-03-09
Sylinder:	1	Tegnet av EvS/JRB
Dybde [m]:	9.00	
Prøvetype:	Sylinder	
Åpningsdato	2018-10-31	
Åpnet av:	MFa	

NGI




Foto 1: Hel prøve



fast til middels fast LEIRE med enkelte
finsandlag i bunn, noen siltlag gjennom
hele prøven, mørk grå (GLEY1-3/1)

Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	3	Dato 2018-03-09
Sylinder:	2	Tegnet av EvS/JRB
Dybde [m]:	10.00	
Åpningsdato	2018-10-31	
Åpnet av:	MFa	




Foto 1: Hel prøve



Foto 2: Splittet




Tilleggsopplysninger

synlig overgang fra fast til bløt leire

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	3	Dato 2018-03-09
Sylinder:	3	Tegnet av EvS/JRB
Dybde [m]:	13.00	
Prøvetype:	Sylinder	
Åpningsdato	2018-10-31	
Åpnet av:	MFa	





middels fast til fast siltig LEIRE, KVIKK
med noen sandlag, mørk grå (GLEY1-
3/1)

Foto 1: Hel prøve



Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	3	Dato 2018-03-09
Sylinder:	4	Tegnet av EvS/JRB
Dybde [m]:	16.00	
Prøvetype:	Sylinder	
Åpningsdato	2018-11-07	
Åpnet av:	PGO	






Foto 1: Hel prøve



Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	3	Dato 2018-03-09
Sylinder:	5	Tegnet av EvS/JRB
Dybde [m]:	22.00	
Prøvetype:	Sylinder	
Åpningsdato	2018-10-16	
Åpnet av:	MFa	

NGI




Foto 1: Hel prøve



Foto 2: Splittet




Tilleggsopplysninger

Enaks og avanserte utgår, prøven synker sammen

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	3	Dato 2018-03-09
Sylinder:	6	Tegnet av EvS/JRB
Dybde [m]:	23.00	
Prøvetype:	Sylinder	
Åpningsdato	2018-11-07	
Åpnet av:	OKH	





fast LEIRE med noen tynne siltlag,
enkelte leirklumper, mørk grå (GEY1-
3/1)

Foto 1: Hel prøve



Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	4	Dato 2018-03-09
Sylinder:	1	Tegnet av EvS/mas
Dybde [m]:	10.00	
Prøvetype:	Sylinder	
Åpningsdato	2018-10-09	
Åpnet av:	KrH	






Foto 1: Hel prøve

Foto 2: Splittet

Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike

Visuell beskrivelse

Boring: 4

Sylinder: 2

Dybde [m]: 11.00

Prøvetype: Sylinder

Åpningsdato 2018-10-09

Åpnet av: JeO

Rev. 2 / Dato 2018-03-19 / Sign. Fl

Dokumentnr.	
Figurnr.	
XXX	
Dato	Tegnet av
2018-03-09	Evs/mas






Foto 1: Hel prøve




Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike

Visuell beskrivelse

Boring: 4

Sylinder: 3

Dybde [m]: 38.00

Prøvetype: Sylinder

Åpningsdato 2018-10-09

Åpnet av: JeO

Rev. 2 / Dato 2018-03-19 / Sign. Fl

Dokumentnr.	
Figurnr.	
XXX	
Dato	Tegnet av
2018-03-09	EvS/mas






Foto 1: Hel prøve

Foto 2: Splittet

Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.	
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX	
Boring:	4	Prøvetype:	Sylinder
Sylinder:	4	Åpningsdato	2018-10-09
Dybde [m]:	41.00	Åpnet av:	JeO




Foto 1: Hel prøve



Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.	
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX	
Boring:	5	Dato 2018-03-09	
Sylinder:	1	Tegnet av EvS/mas	
Dybde [m]:	6.00		
Åpningsdato		Åpnet av:	
2018-10-01		KNK	




Foto 1: Hel prøve



Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	5	Dato 2018-03-09
Sylinder:	2	Tegnet av EvS/mas
Dybde [m]:	7.00	
Prøvetype:	Sylinder	
Åpningsdato	2018-10-01	
Åpnet av:	KNK	

NGI




Foto 1: Hel prøve



Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	5	Dato 2018-03-09
Sylinder:	3	Tegnet av EvS/mas
Dybde [m]:	10.00	
Prøvetype:	Sylinder	
Åpningsdato	2018-09-27	
Åpnet av:	KNK	

NGI




Foto 1: Hel prøve



Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	5	Dato 2018-03-09
Sylinder:	4	Tegnet av Evs/mas
Dybde [m]:	14.00	
Prøvetype:	Sylinder	
Åpningsdato	2018-09-24	
Åpnet av:	Evs	

NGI




Foto 1: Hel prøve



Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støylandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	5	Dato 2018-03-09
Sylinder:	5	Tegnet av EvS/mas
Dybde [m]:	15.00	
Prøvetype:	Sylinder	
Åpningsdato	2018-09-24	
Åpnet av:	EiO	

NGI




Foto 1: Hel prøve




Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	5	Dato 2018-03-09
Sylinder:	6	Tegnet av EvS/mas
Dybde [m]:	19.00	
Prøvetype:	Sylinder	
Åpningsdato	2018-09-27	
Åpnet av:	EvS	

NGI



fast til middels fast LEIRE med noen tynne silt - og finsandlag, mørk grå (GLEY1-3/1)

Foto 1: Hel prøve




Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	8	Dato 2018-03-09
Sylinder:	1	Tegnet av JeO/mas
Dybde [m]:	9.00	
Åpningsdato	27.10.2018	
Åpnet av:	Evs	

NGI



fast LEIRE med noen siltlag og finsandlag, mørk grå (GLEY1-3/1)

Foto 1: Hel prøve



Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Siltige lag gjør prøven oppsprukket, som gjør det vanskelig å finne egnede segmenter

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.	
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX	
Boring:	8	Dato 2018-03-09	
Sylinder:	2	Tegnet av JeO/mas	
Dybde [m]:	10.00		
Åpningsdato 29.10.2018			
Åpnet av: MFa			




Foto 1: Hel prøve




Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	8	Dato 2018-03-09
Sylinder:	3	Tegnet av JeO/mas
Dybde [m]:	15.00	
Prøvetype:	Sylinder	
Åpningsdato	27.10.2018	
Åpnet av:	Evs	

NGI



middels fast LEIRE med enkelte siltlag,
mørk grå (GLEY1-3/1)

Foto 1: Hel prøve



Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	8	Dato 2018-03-09
Sylinder:	4	Tegnet av JeO/mas
Dybde [m]:	16.00	
Prøvetype:	Sylinder	
Åpningsdato	29.10.2018	
Åpnet av:	MFa	






Foto 1: Hel prøve




Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	8	Dato 2018-03-09
Sylinder:	5	Tegnet av JeO/mas
Dybde [m]:	17.00	
Prøvetype:	Sylinder	
Åpningsdato	30.10.2018	
Åpnet av:	JeO	

NGI



middels fast LEIRE med noen siltlag fra midten til bunn, mørk grå (GLEY1-3/1)

Foto 1: Hel prøve



Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Siltlag gjør prøven oppsprukket enkelte steder, som gjør det vanskelig å finne uforstyrrede segmenter

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.	
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX	
Boring:	8	Dato 2018-03-09	
Sylinder:	6	Tegnet av JeO/mas	
Dybde [m]:	18.00		
Åpningsdato 29.10.2018			
Åpnet av: MFa			




Foto 1: Hel prøve



Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	8	Dato 2018-03-09
Sylinder:	7	Tegnet av JeO/mas
Dybde [m]:	19.00	
Prøvetype:	Sylinder	
Åpningsdato	29.10.2018	
Åpnet av:	ENN	

NGI





Foto 1: Hel prøve



Foto 2: Splittet



Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	9	Dato 2018-03-09
Sylinder:	1	Tegnet av EvS/XX
Dybde [m]:	19.00	
Prøvetype:	Sylinder	
Åpningsdato	2018-11-02	
Åpnet av:	EvS	

NGI




Foto 1: Hel prøve



Foto 2: Splittet




Tilleggsopplysninger

Støalandet - utredning kl-sone 95/93 Ringerike		Dokumentnr.
Visuell beskrivelse		Figurnr. XXX
Boring:	9	Dato 2018-03-09
Sylinder:	2	Tegnet av EvS/XX
Dybde [m]:	21.00	
Prøvetype:	Sylinder	
Åpningsdato	2018-10-29	
Åpnet av:	ENN	

NGI

Vedlegg 5

Effektiv spenning, σ_a' (kPa)



Støalandet

Dokument nr.
20180098-18-01-R

Ødometer test (CRSC)

Figur nr.
XX.XX

Borhull: 3

Dato
2019-02-13 Tegnet av / Kontr.
JRB / GS

Sylinder: 4

Dybde = 16.35 m

Del: A


p_0' = 163.0 kPa

Test: 2


w_i = 24.9 %

γ_i = 20.40 kN/m³








Støalandet		Dokument nr. 20180098-18-01-R
Ødometer test (CRSC)		Figur nr. XX.XX
Borhull: 3	Sylinder: 4	Dybde = 16.35 m
Del: A		$p'_0 = 163.0 \text{ kPa}$
Test: 2		$w_i = 24.9 \%$
		$\gamma_i = 20.40 \text{ kN/m}^3$
		Tegnet av / Kontr. JRB / GS




Støalandet	Dokument nr. 20180098-18-01-R
Ødometer test (CRSC)	Figur nr. XX.XX
Borhull: 3	Dato 2019-02-13
Sylinder: 4	Tegnet av / Kontr. JRB / GS
Del: A	
Test: 2	
	NGI





Støalandet	Dokument nr. 20180098-18
Ødometer test (CRSC)	Figur nr. XX.XX
Borhull: 3	Dato 2019-02-14
Sylinder: 4	Tegnet av / Kontr. FP/GS
Del: A	
Test: 1	
	NGI

$$\begin{aligned}
 \text{Dybde} &= 16.27 \text{ m} \\
 p_0' &= 162.0 \text{ kPa} \\
 w_i &= 28.9 \% \\
 \gamma_i &= 20.71 \text{ kN/m}^3
 \end{aligned}$$



H:\LABDATA\2018\20180098-små prosjekter i laboratoriet\18 - Støalandet\Odometer\3-4-A-1.log (crs4706).grf

Støalandet

Ødometer test (CRSC)

Borhull: 3

Sylinder: 4

Del: A

Test: 1

Dybde = 16.27 m

p_0' = 162.0 kPa

w_i = 28.9 %



γ_i = 20.71 kN/m³

Dokument nr.
20180098-18

Figur nr.
XX.XX



Dato
2019-02-14 Tegnet av / Kontr.
FP/GS







H:\LABDATA\2018\2018098-små prosjekter i laboratoriet\18 - Støalandet\Odometer\8-1-A-1\in\crs4585.grf



Støalandet		Dokument nr. 20180098-18
Ødometer test (CRSC)		Figur nr. XX.XX
Borhull: 8	Sylinder: 1	Dybde = 9.28 m
Del: A		$p_0' = 93.0 \text{ kPa}$
Test: 1		$w_i = 28.4 \%$
		$\gamma_i = 19.67 \text{ kN/m}^3$
		Date/Rev.: 2016-06-08/6
		Tegnet av / Kontr. FP/GS





Støalandet		Dokument nr. 2018098-18
Ødometer test (CRSC)		Figur nr. XX.XX
Borhull: 8	Sylinder: 1	Dybde = 9.28 m
	Del: A	$p_0' = 93.0$ kPa
	Test: 1	$w_i = 28.4$ %
		$\gamma_i = 19.67$ kN/m ³
		Tegnet av / Kontr. FP/GS










Støalandet		Dokument nr. 20180098-18
Ødometer test (CRSC)		Figur nr. XX.XX
Borhull: 8	Sylinder: 3	Dybde = 15.5 m
Del: A		$p_0' = 155.0$ kPa
Test: 1		$w_i = 30.3$ %
		$\gamma_i = 19.58$ kN/m ³





Støalandet		Dokument nr. 2018098-18
Ødometer test (CRSC)		Figur nr. XX.XX
Borhull: 8	Sylinder: 3	Dybde = 15.5 m
Del: A		$p_0' = 155.0 \text{ kPa}$
Test: 1		$w_i = 30.3 \%$
		$\gamma_i = 19.58 \text{ kN/m}^3$




Støalandet		Dokument nr. 20180098-18
Ødometer test (CRSC)		Figur nr. XX.XX
Borhull: 8	Sylinder: 3	Dato 2018-11-23
Del: A	Dybde = 15.5 m	Tegnet av / Kontr. JRB / GS
Test: 1	$p_0' = 155.0 \text{ kPa}$	
	$w_i = 30.3 \%$	
	$\gamma_i = 19.58 \text{ kN/m}^3$	
NGI		







Støalandet	Dokument nr. 2018098-18-01-R
Ødometer test (CRSC)	Figur nr. XX.XX
Borhull: 10	Dato 2018-11-23
Sylinder: 5	Tegnet av / Kontr. FP/GS
Del: A	
Test: 1	
	NGI



$$\begin{aligned}
 \text{Dybde} &= 29.5 \text{ m} \\
 p_0' &= 295.0 \text{ kPa} \\
 w_i &= 25.0 \% \\
 \gamma_i &= 20.31 \text{ kN/m}^3
 \end{aligned}$$






Støalandet	Dokument nr. 20180098-18
Ødometer test (CRSC)	Figur nr. XX.XX
Borhull: 10	Dato 2018-11-23
Sylinder: 5	Tegnet av / Kontr. JRB / GS
Del: A	
Test: 2	
	NGI



$$\begin{aligned}
 \text{Dybde} &= 29.5 \text{ m} \\
 p_0' &= 295.0 \text{ kPa} \\
 w_i &= 29.0 \% \\
 \gamma_i &= 19.70 \text{ kN/m}^3
 \end{aligned}$$



Støalandet	Dokument nr. 2018098-18
Ødometer test (CRSC)	Figur nr. XX.XX
Borhull: 10	Dato 2018-11-23
Sylinder: 5	Tegnet av / Kontr. JRB / GS
Del: A	
Test: 2	
	NGI



$$\begin{aligned}
 \text{Dybde} &= 29.5 \text{ m} \\
 p_0' &= 295.0 \text{ kPa} \\
 w_i &= 29.0 \% \\
 \gamma_i &= 19.70 \text{ kN/m}^3
 \end{aligned}$$







Støalandet	Dokument nr. 2018098-18-01-R
Ødometer test (CRSC)	Figur nr. XX.XX
Borhull: 13	Dato 2018-11-01
Sylinder: 2	Tegnet av / Kontr. FP/GS
Del: A	
Test: 2	
	NGI

$$\begin{aligned}
 \text{Dybde} &= 9.45 \text{ m} \\
 p_0' &= 90.0 \text{ kPa} \\
 w_i &= 21.0 \% \\
 \gamma_i &= 20.89 \text{ kN/m}^3
 \end{aligned}$$



Støalandet		Dokument nr. 20180098-18-01-R	
Ødometer test (CRSC)		Figur nr. XX.XX	
Borhull: 13	Sylinder: 2	Dybde = 9.45 m	Dato 2018-11-01 Tegnet av / Kontr. FP/GS
Del: A	Test: 2	$p_0' = 90.0$ kPa	
		$w_i = 21.0$ %	
		$\gamma_i = 20.89$ kN/m ³	



Støalandet

Ødometer test (CRSC)

Borhull: 13

Sylinder: 2

Del: A

Test: 2

Dybde = 9.45 m

p_0' = 90.0 kPa

w_i = 21.0 %

γ_i = 20.89 kN/m³

Dokument nr.
2018098-18-01-R

Figur nr.
XX.XX

Dato
2018-11-01 Tegnet av / Kontr.
FP/GS



DOKUMENTASJON AV MÅLEDATA FOR CPTU-SONDERINGER

Vedlegg 6



Oppdragsnr.:
Ringerike kommune
Oppdrag:
Støalandet

Sign.:
Ken-Robert Dalen
Dato:
12.12.2018
Borpunkt:
4
Vedlegg nr.:

SONDEDATA (FRA KALIBRERINGSKJEMA)

Sonde nr.:	4712	Sondetype:	Geotech CPT
Arealforhold, a:	0,853	Arealforhold, b:	0
Kalibreringsdato:	13.08.2018	Utførende:	Ken-Robert Dalen
Egenskaper	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maks spenning (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	0-50	0-0,5	0-2
Oppløsning 2 ¹² bit (kPa)			
Oppløsning 2 ¹⁸ bit (kPa)	2	1	1
Maks temp.effekt, ubelastet (kPa)	10	1	1
Temperaturområde (°C)	Δ10	Δ10	Δ10

UTFØRELSE

Borpunkt:	4	Dato:	12.12.2018
Borleder:	Ken-Robert Dalen	Assistent:	
Filtertype:	Poøst filte	Mettemedium:	Glyserin
Forankring:		Sondetemp. start (°C)	4,1
Forboring (m):	6	Sondetemp. slutt (°C)	7,1
Lengde sondering (m):	14,18	Kontroll lengde skriver (m)	
Avvik nedtrengningslengde (m)		Maks helning (°)	3,63

Merknader:

MÅLEVARIABLE

Egenskaper	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maks temperatureffekt (kPa)			

NULLPUNKTSKONTROLL

	NA (q)	NB (f)	NC (u)
Før sondering (MPa/kPa/kPa)	7156,30	124,70	225,60
Etter sondering (MPa/kPa/kPa)	7185,80	124,50	222,40
Avvik (kPa/kPa/kPa)	29,50	-0,20	-3,20

VURDERING AV ANVENDELSESKLASSE

Målestørrelse	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Samlet nøyaktighet Δ_{tot} (kPa)			
Tillatt nøyaktighet Anv. Kl. 1 Δ_k (kPa)	35	5	10
Tillatt nøyaktighet Anv. Kl. 2 Δ_k (kPa)	100	15	25
Tillatt nøyaktighet Anv. Kl. 3 Δ_k (kPa)	200	25	50
ANVENDELSESKLASSE			

DOKUMENTASJON AV MÅLEDATA FOR CPTU-SONDERINGER

	Oppdragsnr.:	Oppdragsgiver:	Oppdrag:
		Ringerike kommune	Støalandet
Sign.: Ken-Robert Dalen	Dato: 13.12.2018	Borpunkt: 5	Vedlegg nr.:
SONDEDATA (FRA KALIBRERINGSKJEMA)			
Sonde nr.:	4712	Sondetype:	Geotech CPT
Arealforhold, a:	0,853	Arealforhold, b:	0
Kalibreringsdato:	13.08.2018	Utførende:	Ken-Robert Dalen
Egenskaper	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maks spenning (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	0-50	0-0,5	0-2
Oppløsning 2 ¹² bit (kPa)			
Oppløsning 2 ¹⁸ bit (kPa)	2	1	1
Maks temp.effekt, ubelastet (kPa)	10	1	1
Temperaturområde (°C)	Δ10	Δ10	Δ10
UTFØRELSE			
Borpunkt:	5	Dato:	13.12.2018
Borleder:	Ken-Robert Dalen	Assistent:	
Filtertype:	Poøst filte	Mettemedium:	Glyserin
Forankring:		Sondetemp. start (°C)	7,1
Forboring (m):	10	Sondetemp. slutt (°C)	
Lengde sondering (m):	20	Kontroll lengde skriver (m)	
Avvik nedtrengningslengde (m)		Maks helning (°)	6,38
Merknader:			
MÅLEVARIABLE			
Egenskaper	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maks temperatureffekt (kPa)			
NULLPUNKTSKONTROLL			
	NA (q)	NB (f)	NC (u)
Før sondering (MPa/kPa/kPa)	7190,50	124,40	225,60
Etter sondering (MPa/kPa/kPa)	7186,30	124,60	225,70
Avvik (kPa/kPa/kPa)	-4,20	0,20	0,10
VURDERING AV ANVENDELSESKLASSE			
Målestørrelse	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Samlet nøyaktighet Δ _{tot} (kPa)			
Tillatt nøyaktighet Anv. Kl. 1 Δ _k (kPa)	35	5	10
Tillatt nøyaktighet Anv. Kl. 2 Δ _k (kPa)	100	15	25
Tillatt nøyaktighet Anv. Kl. 3 Δ _k (kPa)	200	25	50
ANVENDELSESKLASSE			

DOKUMENTASJON AV MÅLEDATA FOR CPTU-SONDERINGER

	Oppdragsnr.:	Oppdragsgiver:	Oppdrag:
		Ringerike kommune	Støalandet

Sign.:	Dato:	Borpunkt:	Vedlegg nr.:
Ken-Robert Dalen	11.12.2018	11	

SONDEDATA (FRA KALIBRERINGSKJEMA)

Sonde nr.:	4712	Sondetype:	Geotech CPT
Arealforhold, a:	0,853	Arealforhold, b:	0
Kalibreringsdato:	13.08.2018	Utførende:	Ken-Robert Dalen
Egenskaper	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maks spenning (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	0-50	0-0,5	0-2
Oppløsning 2 ¹² bit (kPa)			
Oppløsning 2 ¹⁸ bit (kPa)	2	1	1
Maks temp.effekt, ubelastet (kPa)	10	1	1
Temperaturområde (°C)	Δ10	Δ10	Δ10

UTFØRELSE

Borpunkt:	11	Dato:	11.12.2018
Borleder:	Ken-Robert Dalen	Assistent:	
Filtertype:	Poøst filte	Mettemedium:	Glyserin
Forankring:		Sondetemp. start (°C)	5,8
Forboring (m):	8	Sondetemp. slutt (°C)	7,1
Lengde sondering (m):	15	Kontroll lengde skriver (m)	
Avvik nedtrengningslengde (m)		Maks helning (°)	3,66

Merknader:

MÅLEVARIABLE

Egenskaper	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maks temperatureffekt (kPa)			

NULLPUNKTSKONTROLL

	NA (q)	NB (f)	NC (u)
Før sondering (MPa/kPa/kPa)	7198,70	124,30	224,20
Etter sondering (MPa/kPa/kPa)	7200,50	124,40	223,90
Avvik (kPa/kPa/kPa)	1,80	0,10	-0,30

VURDERING AV ANVENDELSESKLASSE

Målestørrelse	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Samlet nøyaktighet Δ_{tot} (kPa)			
Tillatt nøyaktighet Anv. Kl. 1 Δ_k (kPa)	35	5	10
Tillatt nøyaktighet Anv. Kl. 2 Δ_k (kPa)	100	15	25
Tillatt nøyaktighet Anv. Kl. 3 Δ_k (kPa)	200	25	50
ANVENDELSESKLASSE			

DOKUMENTASJON AV MÅLEDATA FOR CPTU-SONDERINGER

	Oppdragsnr.:	Oppdragsgiver:	Oppdrag:
		Ringerike kommune	Støalandet
Sign.: Ken-Robert Dalen	Dato: 10.12.2018	Borpunkt: 12	Vedlegg nr.:
SONDEDATA (FRA KALIBRERINGSKJEMA)			
Sonde nr.:	4712	Sondetype:	Geotech CPT
Arealforhold, a:	0,853	Arealforhold, b:	0
Kalibreringsdato:	13.08.2018	Utførende:	Ken-Robert Dalen
Egenskaper	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maks spenning (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	0-50	0-0,5	0-2
Oppløsning 2 ¹² bit (kPa)			
Oppløsning 2 ¹⁸ bit (kPa)	2	1	1
Maks temp.effekt, ubelastet (kPa)	10	1	1
Temperaturområde (°C)	Δ10	Δ10	Δ10
UTFØRELSE			
Borpunkt:	12	Dato:	10.12.2018
Borleder:	Ken-Robert Dalen	Assistent:	
Filtertype:	Poøst filte	Mettemedium:	Glyserin
Forankring:		Sondetemp. start (°C)	7,6
Forboring (m):	4	Sondetemp. slutt (°C)	7,1
Lengde sondering (m):	19,52	Kontroll lengde skriver (m)	
Avvik nedtrengningslengde (m)		Maks helning (°)	8,46
Merknader:			
MÅLEVARIABLE			
Egenskaper	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maks temperatureffekt (kPa)			
NULLPUNKTSKONTROLL			
	NA (q)	NB (f)	NC (u)
Før sondering (MPa/kPa/kPa)	7179,90	124,20	221,60
Etter sondering (MPa/kPa/kPa)	7192,80	124,80	221,90
Avvik (kPa/kPa/kPa)	12,90	0,60	0,30
VURDERING AV ANVENDELSESKLASSE			
Målestørrelse	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Samlet nøyaktighet Δ _{tot} (kPa)			
Tillatt nøyaktighet Anv. Kl. 1 Δ _k (kPa)	35	5	10
Tillatt nøyaktighet Anv. Kl. 2 Δ _k (kPa)	100	15	25
Tillatt nøyaktighet Anv. Kl. 3 Δ _k (kPa)	200	25	50
ANVENDELSESKLASSE			

DOKUMENTASJON AV MÅLEDATA FOR CPTU-SONDERINGER

	Oppdragsnr.:	Oppdragsgiver:	Oppdrag:
		Ringerike kommune	Støalandet

Sign.:	Dato:	Borpunkt:	Vedlegg nr.:
Ken-Robert Dalen	11.12.2018	13	

SONDEDATA (FRA KALIBRERINGSKJEMA)

Sonde nr.:	4712	Sondetype:	Geotech CPT
Arealforhold, a:	0,853	Arealforhold, b:	0
Kalibreringsdato:	13.08.2018	Utførende:	Ken-Robert Dalen
Egenskaper	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maks spenning (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	0-50	0-0,5	0-2
Oppløsning 2 ¹² bit (kPa)			
Oppløsning 2 ¹⁸ bit (kPa)	2	1	1
Maks temp.effekt, ubelastet (kPa)	10	1	1
Temperaturområde (°C)	Δ10	Δ10	Δ10

UTFØRELSE

Borpunkt:	13	Dato:	11.12.2018
Borleder:	Ken-Robert Dalen	Assistent:	
Filtertype:	Poøst filte	Mettemedium:	Glyserin
Forankring:		Sondetemp. start (°C)	6,2
Forboring (m):	8	Sondetemp. slutt (°C)	7,3
Lengde sondering (m):	29,1	Kontroll lengde skriver (m)	
Avvik nedtrengningslengde (m)		Maks helning (°)	13,68

Merknader:

MÅLEVARIABLE

Egenskaper	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maks temperatureffekt (kPa)			

NULLPUNKTSKONTROLL

	NA (q)	NB (f)	NC (u)
Før sondering (MPa/kPa/kPa)	7190,50	125,00	224,10
Etter sondering (MPa/kPa/kPa)	7185,20	124,30	225,50
Avvik (kPa/kPa/kPa)	-5,30	-0,70	1,40

VURDERING AV ANVENDELSESKLASSE

Målestørrelse	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Samlet nøyaktighet Δ_{tot} (kPa)			
Tillatt nøyaktighet Anv. Kl. 1 Δ_k (kPa)	35	5	10
Tillatt nøyaktighet Anv. Kl. 2 Δ_k (kPa)	100	15	25
Tillatt nøyaktighet Anv. Kl. 3 Δ_k (kPa)	200	25	50
ANVENDELSESKLASSE			

Opptegning i plan / på oversiktskart.

TEGNINGSSYMBOLER

Nummerering i henhold til borpunktliste GeoPlot.




Symbol	Metode	Anmerkning	Symbol	Metode	Anmerkning
●	2401 Dreiesondering	Sondering m. registrering av motstand.	■	2410 Setningsmåling	Nivellelementspunkt.
◎	2402 Prøveserie	Prøvene tatt med boringsredskap (skovlbor, prøvetagger, diamantkjernebor m.m.)	⊖	2411 S.P.T.	Standard Penetration Test
□	2403 Prøvegrop	Prøvene tatt i gropvegg.	✗	2412 Fjellkontrollboring	Boring ned til og i fjell.
☒	2404 Prøvebelastning	Peler, terrengplater, fundamentter o.l.	○	2413 Poretrykksmåling	Inkludert måling av grunnvannstand.
○	2405 Enkel sondering	Sondering uten registrering av motst., f.eks. spyleboring, slagboring m.m.	●	2414 In situ permeabilitetsmåling	Infiltrasjonsforsøk, prøvepumping m.m.
◆	2406 Dreietrykksondering	Maskinsondering med automatisk registrering.	+	2415 Vingeboiring	Måling av uomrørt og omrørt udrenert skjærstyrke.
▽	2407 CPTU	Sondering der spissmotstand, lokal friksjon og poretrykk registreres under nedpressing	Ω	2416 Elektrisk sondering	Elektrisk motstand, korrosivitet etc.
⊗	2408 Skruplateforsøk	Kompressometer o.l.	□	2417 Helningsmåling	Inklinometer.
▼	2409 Ramsondering	Sondering der borstang slås ned. Stangdiameter, loddvekt og fallhøyde er normert. Q_0 registreres.	⊕	2418 Totalsondering	Kombinasjonsboring gjennom løsmasser og fjell.

NIVÅER OG DYBDER (i meter)


 $12,8$
 $-5,7$ Over linjen : kote terreng eller elvebunn, sjøbunn ved boring i vann (12,8).
 Ut for linjen : boret dybde i løsmasser (18,5). Evt. boret dybde i fjell angis etter plussstege (+3,0).
 Under linjen : sikker fjellkote.

OPPTEGNING I PROFIL


Generelt

**FORBORING (Gjelder alle sonderingstyper)****AVSLUTNING AV BORING (Gjelder alle sonderingstyper)**

GRUNNVANNSTAND



PORETRYKK




Poretrykk, u , fremstilles i et diagram. En teoretisk linje for hydrostatisk trykkfordeling $\gamma_w z$ kan vises.

VANNSTAND

HFV	Høyeste flomvannstand
HRV	Høyeste regulerte vannstand
LRV	Laveste regulerte vannstand
HHV	Høyeste høyvannstand
LLV	Laveste lavvannstand
HV	Normal høyvannstand
LV	Normal lavvannstand
MV	Normal middelvannstand
V	Vannstand (dato angis)
GV	Grunnvannstand (dato angis)

RAMSONDERING




Rammemotstanden Q_0 angis som brutto rammeenergi i kNm pr. m synk av boret.

$$Q = \frac{W \times H}{s}$$


der W = Tyngde av lodd (kN)
 H = Fallhøyde (m)
 s = Synk i m pr. slag

ENKEL SONDERING




Ved enkel sondering med slagbormaskin og sondering med fjellrigg kan synk vises som sek/m.

VINGEBORING



Borhullet markeres med enkel tykk strek. Skjærstyrken s_u og s'_u angis i kN/m^2 med tegnet +. Verdier merka (+) ansees ikke representativ. Verdien som angis er den kalibrerte omrørte og uomrørte skjærstyrke.

DREIETRYKKSONDERING




Vanlig boring med 25 omdr./min.

Pumping

Økt rotasjon

Borhullet markeres med en enkel tykk strek. Målt nedpressingskraft er vist som funksjon av dybden. Kraften er registrert ved automatisk skriver.


DREIESONDERING




Forboringsdybde markeres og diameter angis i mm. Vertikallasten i kN angis på borhullets v. side. Endring i belastning vises ved tverrstrek. Synk uten dreining markeres med skyggelegging eller raster.

Hel tverrstrek for hver 100 halvomdreining. Halv tverrstrek for hver 25 halvomdreining. Mindre enn 100 halvomdreining vises ved å skrive ant. halvomdr. på h. side. Neddriving ved slag på boret vises m. kryss, slagant. og redskap kan angis. Endret neddrivingsmåte vises m. hel tverrstrek.

▽ CPT / TRYKKSONDERING



⊕ TOTALSONDERING (alt. 1)



Metoden er en kombinasjon av dreietrykksondring og fjellkontrollboring, med 57 mm borkrone.

Målt nedpressingskraft vises som funksjon av dybden der hvor boringen er utført med prosedyre som for dreietrykksondring. Økt rotasjonshastighet vises med kryss for denne delen av boringen.

KODELISTE

Data som registreres kan kompletteres med borlederens egne inntrykk. For å hjelpe borlederen finnes det en kodeliste som anbefales brukt. Kodene kan om ønskelig tegnes til høyre for borddiagrammet. Disse koder benyttes:

GENERELLE KODER

- 00 Foreg. kode feil, skal være kode...
- 01 Startnivå for følgende kode
- 02 Metodebytte ved fortsatt sondering i samme hull (komb. m. ang. ny met.)
- 03 Ytterligere info. finnes

ANMERKNINGSKODER

- 10 Stoppnivå for tidligere forsøk (komb. m. stoppkode).
- 11 Lengre opphold i sond. (mer enn 5min.)
- 12 Dreining ikke utført fra det markerte nivå.
- 13 Sonden synker uten loddets vekt (ramsond.).
- 14 Sonden synker med loddets tyngde.
- 15 Sonderingsmotstand registreres ikke.
- 16 Stopp for poretrykksutjevning (CPT).
- 17 Poretrykksutjevning avsluttet.

FRIE KODER (EKSEMPEL)

- 60 Borstangen bøyer seg.
- 61 Trolig grunnvannsnivå.
- 62 Markert mottrykk under oppbygging.
- 63 Slutt mottrykk.


BEDØMMELSESKODER

- 30 Fylmasse
- 31 Tørrskorpe
- 32 Leire
- 33 Silt
- 34 Sand
- 35 Grus
- 36 Morene
- 37 Tørv
- 38 Gytje
- 40 Forekomst av stein
- 41 Stein, blokk eller berg.
- 42 Sluttnivå for stein eller blokk.

MASKINTEKNISKE KODER

- 70 Økt rotasjon begynner
- 71 Økt rotasjon avsluttet
- 72 Spyling begynner
- 73 Spyling slutter
- 74 Slag starter
- 75 Slag slutter
- 76 Slag og spyling starter samt.

⊕ TOTALSONDERING (alt. 2)



Ved boring med slag og spyling markeres dette med skravur. Bortid tegnes i blokker for hver 0,2m, evt. 1,0m (alternativ 1). Alternativt kan nedpressingskraft tegnes også for denne delen av boringen. Bortid tegnes da i blokker for hver 0,2m, evt. 1,0m, på motsatt side av diagrammet (alt. 2).

STOPPKODER

- 90 Sondering avsl. uten å ha oppnådd stopp.
- 91 Fast grunn, sond. kan ikke drives videre etter norm. pros.
- 92 Ant. stein eller blokk
- 93 Ant. berg
- 94 Avsl. etter boret ønsket dybde i fjell.
- 95 Brudd i borstenger eller spiss.
- 96 Annen material- eller mask. feil
- 97 Boring avsl. (årsak notert)

PRØVESERIE

Materialsignatur (iht. NGF)


Fjell	Stein og blokk	Grus	Sand
Silt	Leire	Skjell	Fyllmasse
Trerester Sagflis	Matjord	Tørv Planterester	Gytje, dy (vannavssatt)

Anmerkning

T = tørrskorpe
Leire: R = resedimenterte masser
K = kvikkleire

Ved blandingsjordarter kombineres signaturene.
Morene vises ved skyggelegging.

Eks.:



Moreneleire

For konkresjoner kan bokstavsymboler settes inn i materialsignaturen.

Ca = kalkkonkresjoner
Fe = jernkonkresjoner
AH = aurhelle

SYMBOLER FOR LABORATORIEDATA

Laboratoriebestemmelser	Bokstav-symbol	Tegn-symbol	Anmerkninger
Materiale			Jordarter beskrives i samsvar med retningslinjer gitt av NGF. Hovedbetegnelsen skrives med store bokstaver.
Vanninnhold Naturlig vanninnhold Plastisitetsgrense Flytegrense Flytegrense konus	W WP WL WF	• — — —▼	Angis i masseprosent av tørrstoff. Metode skal angis.
Tyngdetethet / densitet Tyngdetethet Densitet Tørr densitet Korndensitet	γ γ γd γs		Tyngdetethet kN/m^3 . Densitet t/m^3 . γ (kN/m^3)
Porøsitet Poretall	n e		
Skjørstyrke, udrenert Konusforsøk, uomrørt Konusforsøk, omrørt Enkelt trykkforsøk	Suk Su'k Sut	▼ ▼ ○	Symbolsettes i () hvis verdien ikke ansees representativ. Aksialdeformasjon ved brudd (ϵ_f) angis i % slik: $15\text{---}5\%$ 10
Sensitivitet	S_t		Metode bør angis.
Organisk materiale			Angis i masseprosent av tørrstoff før forsøk.
Innhold av organisk karbon Glødetap Humusinnhold Formuldingsgraden	O_c O_{gl} O_{Na} vP		Bestemt ved NaOH-metoden. Klassifisering etter von Post skala H_1-H_{10}

Forøvrig benyttes bokstavsymboler vedtatt av The International Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering.