
RAPPORT

Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag

OPPDAGSGIVER

Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE)

EMNE

Delleveranse 4, Stjørdal kommune - Skatval

DATO / REVISJON: 6. desember 2018 / 02

DOKUMENTKODE: 418771-RIG-RAP-006.1



Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Hvis kunden i samsvar med oppdragsavtalen gir tredjepart tilgang til rapporten, har ikke tredjepart andre eller større rettigheter enn det han kan utlede fra kunden. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver.

RAPPORT

OPPDRAG	Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag	DOKUMENTKODE	418771-RIG-RAP-006.1
EMNE	Delleveranse 4, Stjørdal kommune - Skatval	TILGJENGELIGHET	Åpen
OPPDRAGSGIVER	Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)	OPPDRAGSLEDER	Guro Torpe
KONTAKTPERSON	Ingrid Havnen	UTARBEIDET AV	Alberto Montafia/Guro Torpe
KOMMUNE	Stjørdal	ANSVARLIG ENHET	10234011 Geoteknikk Midt

SAMMENDRAG

Foreliggende rapport omfatter delleveranse 4 av kvikkleiresoneutredning «light». Rapporten presenterer beregningsgrunnlaget og resultatet av stabilitetsberegninger for dagens tilstand for området Skatval i Stjørdal kommune, dvs. sone 601, 602, 603, 605 og 609.

Beregningsgrunnlaget omfatter tolkning av spenningshistorie og aktiv skjærstyrke. Deretter er det utført stabilitetsberegninger for nevnte soner i både udrenert og drenert analyse.

Iht. kriterier som erosjonsforhold og beregnet sikkerhetsfaktor er det i revisjon 00 gitt anbefalinger om hvilke kritiske snitt det bør utføres nye stabilitetsberegninger for å vurdere nødvendig omfang av sikringstiltak. I foreliggende rapport er det utført beregninger med sikringstiltak. Resultatet av stabilitetsberegninger med sikringstiltak danner grunnlaget for anbefaling av ytterligere utredninger på aktuelle soner.

Det er utført stabilitetsberegninger for dagens tilstand og med sikringstiltak i følgende kritiske snitt:

Sonenummer	Navn	Snitt nr.
601	Mære	1; 3
602	Auråsen	3
603	Myr	1 (sør); 2 (nord)
605	Flatla	1 (nord)
609	Vollan	4

Sikringstiltak er beskrevet i grove trekk for de enkelte sonene. Det er i tillegg utført vurderinger av løsne- og utløpsområdene med bakgrunn i L/H-metoden omtalt i NIFS rapport nr. 14/16.

			<i>Guro</i>	<i>AUM</i>	<i>AG</i>
02	06.12.2018	Revidert etter tilbakemelding fra uavhengig kontroll	Guro Torpe	Alberto Montafia	Anders Gylland
01	15.11.2018	Revidert med stabilitetsberegninger med sikringstiltak samt tilbakemelding fra uavhengig kontroll	Guro Torpe	Alberto Montafia	Anders Gylland
00	02.10.2018	Rapport utarbeidet	Guro Torpe	Alberto Montafia	Arne Vik
REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV	GODKJENT AV

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	Innledning	7
1.1	Bakgrunn og beskrivelse av oppdraget	7
2	Beregningsprinsipper	9
2.1	Generelt	9
2.2	Sikkerhetskrav.....	9
2.3	Beregningsprofiler	10
2.4	Lagdeling	10
2.5	Laster	10
2.6	Sikrings- og stabiliseringstiltak	10
3	Tolkning av materialparametere	11
3.1	Generelt	11
3.2	Spanningshistorie	11
3.2.1	Tolkningsmetoder	11
3.3	Udrenerte styrkeparametere	12
3.3.1	c_u fra enaks og konus	12
3.3.2	c_{uA} fra treaksialforsøk	12
3.3.3	c_{uA} fra CPTU-sonderinger	12
3.3.4	Bæreevnefaktorer	12
3.3.5	SHANSEP	13
3.3.6	Anisotropiforhold	13
3.4	Drenerte materialparametere	13
3.4.1	Materialparametere	13
3.4.2	Poretrykksforhold	14
4	Kvalitet grunnlagsdata	14
4.1	CPTU	14
4.2	Rutinedata	14
4.3	Ødometerforsøk	14
5	Faregradsvurdering	15
5.1	Vurdering av ny faregrad og konsekvensklasse	15
5.2	Løsne- og utløpsområder	15
5.3	Faregrad etter sikringstiltak	16
6	601 Mære	17
6.1	Beregningssprofiler	17
6.2	Beregningsgrunnlag	17
6.3	Stabilitetsberegninger for dagens tilstand	18
6.4	Stabilitetsberegninger med tiltak	19
6.5	Anbefalte tiltak	19
6.6	Vurdering av løsne- og utløpsområde samt konsekvensklasse	20
6.7	Faregrad etter sikringstiltak	20
7	602 Auråsen	21
7.1	Beregningssprofiler	21
7.2	Beregningsgrunnlag	21
7.3	Stabilitetsberegninger for dagens tilstand	21
7.4	Videre anbefaling	22
7.5	Vurdering av løsne- og utløpsområde samt konsekvensklasse	22
7.6	Faregrad etter sikringstiltak	22
8	603 Myr	23
8.1	Beregningssprofiler	23
8.2	Beregningsgrunnlag	23
8.3	Stabilitetsberegninger for dagens tilstand	24
8.4	Stabilitetsberegninger med tiltak	24
8.5	Anbefalte tiltak	25
8.6	Vurdering av løsne- og utløpsområde samt konsekvensklasse	26
8.7	Faregrad etter sikringstiltak	26
9	605 Flatla	27
9.1	Beregningssprofiler	27

9.2	Beregningsgrunnlag	27
9.3	Stabilitetsberegninger for dagens tilstand	27
9.4	Stabilitetsberegninger med tiltak	28
9.5	Anbefalte tiltak	28
9.6	Vurdering av løsne- og utløpsområde samt konsekvensklasse.....	28
9.7	Faregrad etter sikringstiltak	29
10	606 Valstad.....	29
11	609 Vellan.....	30
11.1	Beregningsprofiler	30
11.2	Beregningsgrunnlag	30
11.3	Stabilitetsberegninger for dagens tilstand	30
11.4	Stabilitetsberegninger med tiltak	31
11.5	Anbefalte tiltak	31
11.6	Vurdering av løsne- og utløpsområde samt konsekvensklasse.....	32
11.7	Faregrad etter sikringstiltak	32
12	Oppsummering	33
13	Referanser	35

TEGNINGER

418771-RIG-TEG -000

Oversiktskart

- 601-002,rev05 Situasjonsplan sone 601
- 601-300 Kritisk snitt 1 med tolket lagdeling
- 601-301 Kritisk snitt 3 med tolket lagdeling
- 601-600.3 CPTU-tolkning bp. 601-2, prekonsolideringsspenning p'c
- 601-600.4 CPTU-tolkning bp. 601-2, OCR
- 601-600.5,rev01 CPTU-tolkning bp. 601-2, aktiv skjærstyrke c_{UA}
- 601-601.3 CPTU-tolkning bp. 601-4, prekonsolideringsspenning p'c
- 601-601.4 CPTU-tolkning bp. 601-4, OCR
- 601-601.5 CPTU-tolkning bp. 601-4, aktiv skjærstyrke c_{UA}
- 601-800.1 Kritisk snitt 1, stabilitetsberegning ADP-analyse
- 601-800.2,rev01 Kritisk snitt 1, stabilitetsberegning aφ-analyse
- 601-801.1 Kritisk snitt 3, stabilitetsberegning ADP-analyse
- 601-801.2 Kritisk snitt 3, stabilitetsberegning aφ-analyse
- 601-900.1 Kritisk snitt 1, stabilitetsberegning med sikringstiltak ADP-analyse
- 601-900.2 Kritisk snitt 1, stabilitetsberegning med sikringstiltak aφ-analyse
- 601-901.1 Kritisk snitt 3, stabilitetsberegning med sikringstiltak ADP-analyse
- 601-901.2 Kritisk snitt 3, stabilitetsberegning med sikringstiltak aφ-analyse

- 602-002,rev05 Situasjonsplan sone 602
- 602-300 Kritisk snitt 3 med tolket lagdeling
- 602-600.3 CPTU-tolkning bp. 602-2, prekonsolideringsspenning p'c
- 602-600.4 CPTU-tolkning bp. 602-2, OCR
- 602-600.5,rev01 CPTU-tolkning bp. 602-2, aktiv skjærstyrke c_{UA}
- 602-800.1,rev01 Kritisk snitt 3, stabilitetsberegning ADP-analyse
- 602-800.2,rev01 Kritisk snitt 3, stabilitetsberegning aφ-analyse

- 603-002,rev04 Situasjonsplan sone 603
- 603-300 Kritisk snitt 1 med tolket lagdeling
- 603-600.3 CPTU-tolkning bp. 603-1, prekonsolideringsspenning p'c
- 603-600.4 CPTU-tolkning bp. 603-1, OCR
- 603-600.5,rev01 CPTU-tolkning bp. 603-1, aktiv skjærstyrke c_{UA}
- 603-601.3 CPTU-tolkning bp. 603-2, prekonsolideringsspenning p'c
- 603-601.4 CPTU-tolkning bp. 603-2, OCR
- 603-601.5,rev01 CPTU-tolkning bp. 603-2, aktiv skjærstyrke c_{UA}
- 603-602.3 CPTU-tolkning bp. 604-3, prekonsolideringsspenning p'c

-603-602.4	CPTU-tolkning bp. 604-3, OCR
-603-602.5	CPTU-tolkning bp. 604-3, aktiv skjærstyrke c_{UA}
-603-800.1	Kritisk snitt 1, stabilitetsberegnning ADP-analyse
-603-800.2	Kritisk snitt 1, stabilitetsberegnning $a\phi$ -analyse
-603-801.1	Kritisk snitt 2 - nord, stabilitetsberegnning ADP-analyse
-603-801.2	Kritisk snitt 2 - nord, stabilitetsberegnung $a\phi$ -analyse
-603-900.1	Kritisk snitt 1, stabilitetsberegnning med sikringstiltak ADP-analyse
-603-900.2	Kritisk snitt 1, stabilitetsberegnning med sikringstiltak $a\phi$ -analyse
-603-901.1	Kritisk snitt 2 - nord, stabilitetsberegnning med sikringstiltak ADP-analyse
-603-901.2	Kritisk snitt 2 - nord, stabilitetsberegnning med sikringstiltak $a\phi$ -analyse
-605-002,rev03	Situasjonsplan sone 605
-605-300	Kritisk snitt 1 med tolket lagdeling
-605-600.3	CPTU-tolkning bp. 605-2, prekonsolideringsspenning $p'c$
-605-600.4	CPTU-tolkning bp. 605-2, OCR
-605-600.5,rev01	CPTU-tolkning bp. 605-2, aktiv skjærstyrke c_{UA}
-605-800.1	Kritisk snitt 1, stabilitetsberegnning ADP-analyse
-605-800.2,rev01	Kritisk snitt 1, stabilitetsberegnung $a\phi$ -analyse
-605-900.1	Kritisk snitt 1, stabilitetsberegnning med sikringstiltak ADP-analyse
-605-900.2	Kritisk snitt 1, stabilitetsberegnning med sikringstiltak $a\phi$ -analyse
-606-600.3	CPTU-tolkning bp. 606-1, prekonsolideringsspenning $p'c$
-606-600.4	CPTU-tolkning bp. 606-1, OCR
-606-600.5	CPTU-tolkning bp. 606-1, aktiv skjærstyrke c_{UA}
-606-601.3	CPTU-tolkning bp. 606-5, prekonsolideringsspenning $p'c$
-606-601.4	CPTU-tolkning bp. 606-5, OCR
-606-601.5	CPTU-tolkning bp. 606-5, aktiv skjærstyrke c_{UA}
-609-002,rev03	Situasjonsplan sone 609
-609-300	Kritisk snitt 1 med tolket lagdeling
-609-600.3	CPTU-tolkning bp. 609-1, prekonsolideringsspenning $p'c$
-609-600.4	CPTU-tolkning bp. 609-1, OCR
-609-600.5	CPTU-tolkning bp. 609-1, aktiv skjærstyrke c_{UA}
-609-601.3	CPTU-tolkning bp. 609-3, prekonsolideringsspenning $p'c$
-609-601.4	CPTU-tolkning bp. 609-3, OCR
-609-601.5,rev01	CPTU-tolkning bp. 609-3, aktiv skjærstyrke c_{UA}
-609-800.1	Kritisk snitt 4, stabilitetsberegnning ADP-analyse
-609-800.2	Kritisk snitt 4, stabilitetsberegnung $a\phi$ -analyse
-609-900.1	Kritisk snitt 4, stabilitetsberegnning med sikringstiltak ADP-analyse
-609-900.2	Kritisk snitt 4, stabilitetsberegnning med sikringstiltak $a\phi$ -analyse

VEDLEGG

Vedlegg A: Rutinedata fra relevante borpunkter

Vedlegg B: Tolkede ødometerforsøk

Vedlegg C: Poretrykksmålinger

Vedlegg D: Oversikt over soner og kritiske snitt – all informasjon samlet

Vedlegg E: Faktaark (hentet fra NVE atlas)

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og beskrivelse av oppdraget

Som en del av arbeidet med skredforvaltning som NVE har ansvaret for i Norge, har NVE utført en innledende analyse for utvelgelse av kvikkleiresoner som skal kartlegges i Trøndelag. Det ble samlet inn grunnlag fra ulike instanser, og totalt ble 52 kvikkleiresoner i 6 ulike kommuner valgt ut på bakgrunn av dette. 48 av disse valgte NVE å gå videre med, da 4 allerede var utredet. Analysen til NVE tok utgangspunkt i eksisterende soner med eksisterende bebyggelse hvor faren for utløsning av naturlige skred var størst. Analysen har gått ut fra SSBs befolkningsdata (beboere per adressepunkt) fra 2014. Erosjon er prioritert høyest, der alle soner med score 2 og 3 (henholdsvis noe og aktiv erosjon) er valgt ut i de aktuelle kommunene. Som utvelgelseskriterier er det gått ut fra soner med mer enn 5 personer og erosjonsscore 2 eller 3. I tillegg ble soner med høy faregrad & risikoklasse 4 og 5 vurdert, men mange av disse var allerede utredet. I tillegg er enkelte soner tatt med på grunn av høy befolkningstetthet og relatert til strandsone. De utvalgte sonene ble utlyst av NVE i en minikonkurranse, ref. /1/.

Multiconsult fikk i oppdrag å utrede 21 av de utvalgte kvikkleiresonene, i Stjørdal og Steinkjer kommune. I tillegg til disse 21 er det i de innledende vurderingene valgt å ta inn 2 soner til i Stjørdal kommune. Totalt skal Multiconsult utrede 23 soner, 13 i Stjørdal og 10 i Steinkjer kommune.

Utredningen skal være en mellomting mellom den regionale kartleggingen som vanligvis utgjør én boring per sone, og detaljert soneutredning i henhold til NVE-veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» ref. /2/. Hensikten med oppdraget er å gi grunnlag til prioritering av sikringstiltak i sonene. Oppdraget er delt opp i fem delleveranser.

Delleveranse 1: Vurdering av kritiske områder representert av kritiske snitt i sonene, samt løsne- og utløpsområder for potensielle skred i disse snittene. Vurderingene er i første omgang basert på eksisterende grunnundersøkelser og befaring. Basert på disse vurderingene skal det utføres grunnundersøkelser i utvalgte snitt som gir grunnlag for stabilitetsberegninger.

Delleveranse 2: Utarbeidelse av borplan for hver sone med forslag til grunnundersøkelser, samt tilbudsgrunnlag for utlysning av disse.

Delleveranse 3: Vurdering av ny faregrad, konsekvens og risiko for sonene, og anbefaling av hvilke soner det bør utføres stabilitetsberegninger for.

Delleveranse 4: Utførelse av stabilitetsberegnning.

Delleveranse 5: Levering av sluttrapport med anbefaling av sikringstiltak og videre soneutredninger.

Foreliggende rapport omfatter endelig delleveranse 4 for 5 av de 11 sonene i Stjørdal kommune som skal utredes videre. Vurdering av de resterende aktuelle sonene i Stjørdal kommune er presentert i rapport nr. 418771-RIG-RAP-006.2, rev01 (Sorte) og 418771-RIG-RAP -006.3, rev01 (Smågård).

Revisjon 00 inneholder stabilitetsberegninger for dagens tilstand for sone 601, 602, 603, 605 og 609. Revisjon 01 omfatter beregning av kritiske snitt med sikringstiltak i ovennevnte soner og presentasjon av resultatene.

I Tabell 1-1 er alle sonene med kritiske snitt for Stjørdal kommune oppsummert.

Tabell 1-1: Oversikt soner i Stjørdal kommune

Nummer	Sone	Videre vurdering	Beregning Snitt nr.
601	Mære	Anbefales	1; 3
602	Auråsen	Anbefales	3
603	Myr	Anbefales	1
605	Flatla	Anbefales	1
606	Valstad	Utgår (i DL 3)	-
609	Vollan	Anbefales	4
619	Åsen Leirmarka	Utgår (i DL 1)	-
623	Sorte midtre	Anbefales	3
625	Ekren	Anbefales	2
626	Svedjan	Anbefales	4
627	Sorte	Anbefales	1
628	Stræte	Anbefales	2
661	Smågård	Anbefales	2; 5

Det vises til rapport nr. 418771-RIG-RAP-004, rev02 for delleveranse 3 for Stjørdal kommune (ref. /3/) for detaljer vedr. vurderingene som ligger til grunn for oversikten vist i Tabell 1-1. Det vises også til delleveranse 1 rapport nr. 418771-RIG-RAP-001, rev01 og datarapport 10200526-RIG-RAP-001, rev00 for Stjørdal kommune (ref. /4/ og ref. /6/).

2 Beregningsprinsipper


2.1 Generelt

Stabilitet beregnes i dagens tilstand, med både total- og effektivspenningsparametere. Stabilitet med tiltak beregnes der hvor beregnet sikkerhetsfaktor i dagens tilstand ikke tilfredsstiller kriteriene presentert i kapittel 2.2. Beregninger er utført med beregningsprogrammet «GeoSuite Stability» versjon 15.4.0, med beregningsmetode Beast 2003. Beregningsmetoden er basert på grenselikevektmetode, og anvender en versjon av lamellmetoden som tilfredsstiller både kraft- og momentlikevekt. Programmet søker selv etter kritisk sirkulærsvindlinsk glideflate for definerte variasjonsområder av sirkelsentrums. Det er også mulig å definere egne glideflater i programmet når man utfører beregninger for sammensatte glideflater.

2.2 Sikkerhetskrav

For utbygginger innenfor faresoner gjelder det i utgangspunktet kriteriene i NVE 7/2014, ref. /2/:

- Beregningsmessig sikkerhetsfaktor for områdestabilitet $F \geq 1,4$ i dagens tilstand
- Forbedring, eller vesentlig forbedring, av beregningsmessig sikkerhetsfaktor hvis $F < 1,4$



Figur 1: Krav til prosentvis forbedring ved topografiske endringer eller bruk av lette masser (fra NVEs veileder 7/2014)

Sikkerhetskrav i foreliggende prosjekt tilpasses prosjektets formål. I første omgang skal det fremkomme av delleveranse 4 hvor det tilråds å utføre stabiliserende tiltak, og tiltakenes omtrentlige omfang. Selve tiltak dimensjoneres i en senere anledning. Følgende kriterier ligger til grunn for anbefaling av stabiliserende tiltak, og er bestemt i samråd med NVE (jfr. møtereferat ref. /7/):

- Ved beregningsmessig $F \approx 1,0$ i både total- og effektivspenningsanalyse og ingen eller litt erosjon (tak opp mot 1,2, men potensialet for at noe skal kunne skje må vurderes) → beskriv mulige tiltak
- $F_c < 1,2$ (totalspenningsanalyse) og $F_{\alpha\phi} \leq 1,25$ (effektivspenningsanalyse) og pågående erosjon som forverrer stabiliteten (aktiv/noe) → 5% forbedring eller minimum 1,5 meter oppfylling. Utslaking av skråningen ved behov.

- $F_c > 1,2$ (totalspenningsanalyse) og $F_{ad} > 1,25$ (effektivspenningsanalyse) men pågående erosjon som forverrer stabiliteten (aktiv/noe) → Anbefaling om at det likevel skal erosjonssikres.

2.3 Beregningsprofiler

I sonene som rapporten tar for seg er det valgt å beregne stabiliteten i totalt 6 profiler. Plassering av beregningsprofilene er vist på situasjonsplan for de enkelte sonene.

Profilene er generelt valgt ut fra en helhetlig vurdering av terreng-, grunn- og erosjonsforhold. Profilene er plassert slik at de mest kritiske forholdene er vurdert.

Det vises til delleveranse 3 for en detaljert beskrivelse av forholdene ved de valgte beregningsprofilene (ref. /3/). I foreliggende rapport, for de enkelte sonene, oppsummeres de viktigste punktene som underbygger valg av beregningsprofiler.

2.4 Lagdeling

Lagdeling er tolket ut fra resultatene av tilgjengelige grunnundersøkelser, med størst vekt lagt på undersøkelsene utført i forbindelse med foreliggende oppdrag og soneringer utført i nærheten av beregningsprofilene. Hvor det er relevant er det benyttet data fra tidligere rapporter. Henvisninger fremkommer av kapitlene som omhandler de enkelte sonene. Generelt er det valgt å tolke lagdelingen på en konservativ måte, ettersom grunnlaget for tolking av lagdeling er relativt begrenset. Dette gjelder både for skillet mellom sprøbruddmateriale og leire, og dybde til berg. Der hvor dybde til berg kunne styre beliggenheten av glideflaten og påvirke resultatet av stabilitetsberegningen i retning av økt materialfaktor, er dette påpekt.

Tolket lagdeling i beregningsprofilene er vist i tegningene i 300-serien.

2.5 Laster

Trafikklast og laster fra eksisterende bygg inkluderes i beregningene dersom de har negativ påvirkning. For trafikklast benyttes det en jevnt fordelt last på 10 kPa med en lastfaktor på 1,3 iht. Eurokode 0. Det er valgt å benytte jevnt fordelt last på områder (f.eks. gårdstun) hvor vi anser det som en mulighet at det arealet kan bli brukt som lagringsplass. Laster fra eksisterende bygg vurderes i de enkelte tilfellene.

2.6 Sikrings- og stabiliseringstiltak

Sikrings- og stabiliseringstiltak er innarbeidet i stabilitetsberegningene med den påkrevde forbedringen som eneste kriterium for utformingen. Utstrekningen av tiltakene tar høyde for beliggenheten av bebyggelse/infrastruktur og baserer seg hovedsakelig på antatt grunnforhold samt erosjon- og terrengforhold. Omfang av tiltakene i de kritiske snittene er relativt sikkert, men utstrekningen er mer å betrakte som en innledende, skjønnsmessig vurdering. Tiltakene må detaljprosjeskteres før utførelse, herunder også anleggstekniske vurderinger for gjennomføring.

3 Tolkning av materialparametere

3.1 Generelt

Tolkning av beregningsparametere er utført med bakgrunn i resultat av utførte CPTU-sonderinger og oppatte 54 mm prøveserier som er presentert i datarapport 10200526-RIG-RAP-001, ref. /6/. Ved mangel på datagrunnlag benyttes det i utgangspunktet lokale erfaringsverdier eller verdier fra Statens vegvesenets håndbok V220.

3.2 Spenningshistorie

3.2.1 Tolkningsmetoder

Prekonsolideringsspenning σ'_c og overkonsolidersforhold OCR er tolket ut i fra ødometerforsøk og CPTU-sonderingene. Data tolket fra CPTU er benyttet til å inter- og ekstrapolere mellom resultatene fra ødometerforsøk mot dybden. Det er benyttet tolkning fra CPTU både på spissmotstands- og poretrykksbasis. Følgende korrelasjoner er benyttet som støtte til valg av designlinje:

Tabell 3-1: Tolkningsmetoder prekonsolideringsspenning

Referanse	Tolkningsmetode	Merknader	Forklaringer
Sandven (1990)	$\sigma'_c = \frac{q_n}{\alpha \cdot N_{kt}}$	Spissmotstandsbasis, semiteoretisk	α = Normalkonsolideringsforhold N_{kt} = Bæreevnefaktor q_n = Netto spissmotstand fra CPTU sondering σ'_{v0} = In situ vertikal effektivspenning
Sandven (1990)	$\sigma'_c = \frac{\Delta u}{\alpha \cdot N_{\Delta u}}$	Poretrykksbasis, semiteoretisk	α = Normalkonsolideringsforhold $N_{\Delta u}$ = Bæreevnefaktor Δu = Poreovertrykk fra CPTU ($\Delta u = u_2 - u_0$)
Chen & Mayne (1993)	$\sigma'_c = 0,53 * \Delta u$	Poretrykksbasis, empirisk	

Ut fra σ'_c -profilene avledet fra ovennevnte korrelasjoner er OCR beregnet som $OCR = \sigma'_c / \sigma'_{v0}$.

3.3 Udrenerete styrkeparametere

3.3.1 c_u fra enaks og konus

Verdier for c_u fra rutineundersøkelser på opptatte prøver (enaks og konus) er i våre vurderinger betraktet som indikasjoner på gjennomsnittlig skjærstyrke, c_u . Verdier er oppgitt i plot for c_{uA} -tolkning uten noen omregning. Verdiene er ikke tillagt særlig vekt i tolkning av profil for opptredende aktiv udrenert skjærfasthet.

3.3.2 c_{uA} fra treaksialforsøk

Det ble ikke utført treaksforsøk i forbindelse med foreliggende prosjekt.

3.3.3 c_{uA} fra CPTU-sonderinger

For bestemmelse av udrenert skjærstyrke er CPTU-sonderingene korrelert iht. empirisk baserte tolkningsfaktorer ref. Tabell 3-3. For bløte, finkornige masser med relativt homogene forhold, betraktes tolkning av CPTU på poretrykksbasis normalt som den mest egnede metoden. c_{uA} fra CPTU tolkes fra følgende korrelasjoner, se Tabell 3-2:

Tabell 3-2: Oversikt tolkningsmetoder aktiv skjærfasthet

Tolkningsmetode	Merknader	Forklaringer
$c_{uA} = \frac{q_n}{N_{kt}}$	Spissmotstandsbasis	N_{kt} = Bæreevnefaktor q_n = Netto spissmotstand fra CPTU sondering
$c_{uA} = \frac{\Delta u}{N_{\Delta u}}$	Poretrykksbasis	$N_{\Delta u}$ = Bæreevnefaktor Δu = Poreovertrykk fra CPTU ($\Delta u = u_2 - u_0$)
$c_{uA} = \frac{q_e}{N_{ke}}$	Effektivspissmotandsbasis (benyttet i mindre grad)	N_{ke} = Bæreevnefaktor q_e = Effektiv spissmotstand fra CPTU sondering

3.3.4 Bæreevnefaktorer

Verdier for bæreevnefaktoren kan etableres både empirisk og teoretisk. Vanligvis bestemmes verdier for bæreevnefaktor ut fra korrelasjoner etablert på resultater fra anisotropiske konsoliderte treaksialforsøk på blokkprøver med høy kvalitet er benyttet som referanser. Korrelasjoner for tolkning av bæreevnefaktorer er angitt i Tabell 3-3, både på poretrykksbasis og basert på spissmotstand.

Tabell 3-3: Oversikt korrelasjoner for bæreevnefaktorer /10/

Tolkningsmetode	Empirisk middelvariasjon bæreevnefaktor
Poretrykksbasis, $N_{\Delta u} = f(B_q)$	$N_{\Delta u} = 1,8 + 7,25 \cdot B_q$
Spissmotstand, $N_{kt} = f(B_q)$	$N_{kt} = 18,7 - 12,5 \cdot B_q$
Effektivspissmotandsbasis, $N_{ke} = f(B_q)$	$N_{ke} = 13,8 - 12,5 \cdot B_q$

Hvor aktuelt er det benyttet brukerdefinerte verdier for bæreevnefaktorer.

3.3.5 SHANSEP

Udrenert skjærfasthet er nært relatert til in situ effektivspenninger og leiras overkonsolideringsgrad OCR. Udrenert skjærfasthet øker med økning i effektivspenning. Denne økningen er avhengig av OCR. Udrenert skjærfasthet avhengig av OCR kan modelleres etter SHANSEP-prinsippet (Ladd & Foott 1974):

$$c_{uA} = \alpha * OCR^m * \sigma'_0$$

Der:

- α = Stigningstall som varierer vanligvis mellom 0,27 og 0,32 for aktiv skjærstyrke
- OCR = Overkonsolideringsgrad = σ_c'/σ_0'
- m = Eksponent som for norske leirer typisk har vist seg å variere mellom ca. 0,6 og 0,9 avhengig av leire og forsøkstype
- σ_{v0}' = In situ vertikal effektivspenning

Der hvor det er nødvendig å plassere et styrkeprofil i stabilitetsberegnene, men det foreligger ikke en CPTU som tolkningsgrunnlag, tolkes aktiv skjærstyrke ut fra SHANSEP-prinsippet. SHANSEP-tolkningen benyttes også som støtte når aktiv skjærstyrke tolkes fra CPTU. SHANSEP-parametere som ble valgt for de forskjellige styrkeprofilene fremkommer av tilhørende tegninger. Skjærstyrkeprofiler som plasseres der hvor det ikke er utført CPTU velges ut fra SHANSEP-parameterne som best passer området skjærstyrkeprofilet ligger i, eller nærmeste CPTU.

Tidligere spenningshistorie i skråningsfot, der hvor det ikke foreligger CPTU eller ødometerforsøk, er ofte underestimert. Dette påvirker skjærstyrkeprofilene etablert med SHANSEP som tar utgangspunkt i tolket OCR. Derfor er skjærstyrkeprofil ved skråningsfoten i enkelte beregninger justert opp til resultatet viser 1,0. Beregningene hvor dette er utført er markert.

3.3.6 Anisotropiforhold

Tabell 3-4 oppsummerer anvendte ADP-faktorer i udrenerte materialer (kfr. ref. /8/):

Tabell 3-4: Oversikt over valgte ADP-faktorer

Material	c _{uA} -koeffisient	c _{uD} -koeffisient	c _{uP} -koeffisient
Leire	1,00	0,63	0,35
Sprøbruddmateriale	0,85	0,63	0,35

Verdiene for anisotropikoeffisientene ligger på den konservative siden det antas at plastisitetsindeks IP alltid er mindre eller lik 10 % (som ofte er tilfellet for utvaskede marine leirer i Trøndelag).

3.4 Drenerte materialparametere

3.4.1 Materialparametere

Drenerte materialparametere som benyttes i stabilitetsberegnene er i all hovedsak erfaringsverdier.

Attraksjon og friksjonsvinkel for materialer «Leire» og «Sprøbruddmateriale» er vist i Tabell 3-5:

Tabell 3-5: Oppsummering effektivspenningsparametere

Materiale	Tyngdetetthet γ (kN/m ³)	ϕ (°); $\tan\phi$	Attraksjon a (kPa)
Leire	Fra aktuell prøveserie	26,5; 0,50	10
Sprøbruddmateriale	Fra aktuell prøveserie	25,6; 0,48	8
Tørrskorpe	19,0	31,0; 0,60	1

Tyngdetetthet i de forskjellige lagene modelleres etter densitetsmålingene utført i forbindelse med rutineundersøkelser i tilhørende borpunkter.

3.4.2 Poretrykksforhold

Poretrykksfordelingen målt i beregningsprofilene eller i samme sone legges til grunn for beregningene så lenge terrenge- og grunnforholdene er relativt like. Der man ikke har andre data å støtte seg på antas det generelt noe poreundertrykk i toppen av skråningene (ca. 80 % av hydrostatisk poretrykksfordeling), og noe overtrykk i foten av skråningene (ca. 120 % av hydrostatisk poretrykksfordeling). Hydrostatiske forhold antas ellers i øvrige deler av beregningsprofilene.

4 Kvalitet grunnlagsdata

4.1 CPTU

Samtlige utførte CPTU havner i anvendelsesklasse 1 for både spissmotstand, friksjon og poretrykk, ref. dokumentasjon måledata i datarapport ref. /6/.

4.2 Rutinedata

Ut fra bruddtøyning på enaksforsøkene vurderes generelt prøvene å være av god/akseptabel kvalitet. Det finnes enkelte enaksiale trykkforsøk som viser bruddtøyning over 7 %, men disse er hovedsakelig fra prøver tatt i tørrskorpeleire eller i siltig materiale (skyldes mer materialets dilaterende egenskaper enn prøveforstyrrelse). Noe prøveforstyrrelse må forventes i lagdelte masser, spesielt med siltinnhold. Noen relativt grunne prøver viser høyt tøyningsnivå ved brudd, med dette skjer mer på grunn av materialets dilaterende egenskaper enn på grunn av prøveforstyrrelse. Dypere prøver som viser høy bruddtøyning vurderes i stedet å være forstyrret.

Det vises ellers til datarapport (ref. /6/) for mer detaljert informasjon.

Rutinedata fra relevante borpunkter er vist i Vedlegg A.

4.3 Ødometerforsøk

De fleste ødometerforsøk viser enten en antydning eller en tydelig overgang fra normalkonsolidert til overkonsolidert område.

Prekonsolidering fra laboratorieforsøk er imidlertid ofte lavere enn prekonsolidering tolket fra CPTU, men generelt er det godt samsvar.

Tolkede ødometerforsøk er samlet i Vedlegg B.

5 Faregradsvurdering

5.1 Vurdering av ny faregrad og konsekvensklasse

I delleveranse 3 (ref. /3/) ble alle de aktuelle sonene faregradsevaluert iht. retningslinjer i NGI-rapport 20001008-2 (ref. /4/). Det ble i tillegg utført ny vurdering av konsekvensklasse for de sonene hvor utløpsområder kunne vurderes på bakgrunn av tilgjengelig informasjon.

Etter utførte stabilitetsberegninger i denne delleveransen er de resterende sonene oppdatert med vurdering av utløpsområde og ny konsekvensklasse. Oppdaterte vurderinger er beskrevet under de aktuelle sonene samt lagt til i vedlegg D (oversikt over nøkkelinformasjon for de aktuelle sonene og kritiske snittene) og i faktaark for sonene som er presentert i vedlegg E. En oppsummering av tidligere og ny klassifisering av de vurderte sonene på Skatval i Stjørdal kommune er presentert i Tabell 5-1.

Tabell 5-1: Oversikt over vurderte soner på Skatval i Stjørdal kommune med nåværende og ny faregrad, konsekvens- og risikoklasse, samt erosjonsscore/-kategori fra tidligere befaringsrapporter (2004/2006) og ny befaring (2017).

Sonenummer	Sonenavn	Faregrad tidligere	Faregrad ny	Konsekvens tidligere	Konsekvens ny	Risiko-klasse tidligere	Risiko-klasse ny	Erosjonsscore 2004/2006	Erosjonsscore 2017
601	Mære	Lav	Middels	2 - Alvorlig	2 - Alvorlig	3	3	3 - Aktiv	2 - Noe
602	Auråsen	Middels	Middels	2 - Alvorlig	2 - Alvorlig	3	3	3 - Aktiv	2 - Noe
603	Myr nord	Høy	Middels	2 - Alvorlig	2 - Alvorlig	3	3	2 - Noe	2 - Noe
2213	Myr sør	Høy	Middels	2 - Alvorlig	1 - Mindre alvorlig	3	2	2 - Noe	2 - Noe
605	Flatla	Middels	Middels	2 - Alvorlig	2 - Alvorlig	3	3	3 - Aktiv	2 - Noe
606	Valstad	Middels	Middels	2 - Alvorlig	2 - Alvorlig	2	3	3 - Aktiv	2 - Noe
609	Vollan	Middels	Middels	2 - Alvorlig	2 - Alvorlig	3	3	3 - Aktiv	2 - Noe/ 3 - Aktiv

Vurdering av faregrad med

5.2 Løsne- og utløpsområder

Lengden på sonenes løsneområdet ble vurdert ved hjelp av metoden beskrevet i NIFS rapport nr. 14/2016 /9/. Metoden forutsetter at det er utført stabilitetsberegninger i representative snitt, slik at resultatet kan benyttes som grunnlag for å estimere løsneområdets størrelsen. Rapport ref. /9/ forklarer at: «Metoden er basert på data fra en rekke historiske skredhendelser i Norge, og det er utarbeidet et klassifiseringssystem som ivaretar de viktigste parameterne som har betydning for utbredelse av kvikkleireskred. Det er i så måte lagt vekt på kvikkleiras morfologi, terrenghorhold i utløpsområdet og leiras fasthet. Basert på de forskjellige parameterne med tilhørende vekttall, oppnås en samlet poengsum som gir en størrelse av løsneområdet relativt til skråningens høyde (L/H – forhold)».

Vurderinger angående ovennevnte betraktnign er beskrevet for de aktuelle sonene.

Utløpsområder er vurdert ut fra topografi, skredtype og geoteknisk skjønn i samsvar med NIFS rapport nr. 14/2016 /9/. Lengde på utløpsområder basert på topografi og skredtype vurderes med kriteriene vist i Figur 2.

Ved retrogressive skred i kanalisert terreng:

$$\text{Utløpsdistanse (Lu)} = 3 * \text{Løsnedistanse (L)}$$

Ved retrogressive skred i åpent terreng:

$$\text{Utløpsdistanse (Lu)} = 1,5 * \text{Løsnedistanse (L)}$$

Ved flakskred eller rotasjonsskred, i alle typer terreng:

$$\text{Utløpsdistanse (Lu)} = 0,5 * \text{Løsnedistanse (L)}$$

Figur 2: Utsnitt fra NIFS rapport nr. 14/2016, ref./9/

Utløpsområdene er presentert på situasjonsplanene og faktaarket for de ulike sonene.

5.3 Faregrad etter sikringstiltak

Det er utført en vurdering av faregrad etter tiltak for de ulike sonene. Der de beregnede kritiske snittene er representative for hele sonen, eller anbefalt sikringstiltak er dekkende for sonen, er dette beskrevet under de enkelte sonene. Der de kritiske snittene ikke er representative for hele sonen må det gjøres en vurdering av andre potensielle kritiske snitt, og det vil ikke være relevant å se på endringen av faregrad etter anbefalt sikringstiltak.

6 601 Mære

Situasjonsplan over sone 601 Mære er vist på tegning 418771-RIG-TEG-601-002, rev05. I vedlegg D er det en samlet oversikt over den viktigste informasjonen for de ulike aktuelle sonene og kritiske snitt.

6.1 Beregningsprofiler

Kritisk snitt 1:

Total høydeforskjell er ca. 25 m. Supplerende grunnundersøkelsene viser at løsmassene består av et leirlag med mektighet rundt 15-20 m. Leirlaget synes å være mektigere øverst i skråningen enn ved Mæraselva, men løsmassemektigheten i området mellom Auranvegen og grensen til kvikkleiresonen er ikke kjent. Leira kan tolkes som sprøbruddmateriale mellom 2 og 15 m dyp ved borpunkt 601-2 (som også er avsluttet i antatt berg), og mellom 4 og 10 m dybde ved borpunkt 601-1. Sprøbruddmaterialets avgrensning mot Mæraselva er usikker. Poretrykksforhold i dette profilet er ikke målt.

Kritisk snitt 3:

Total høydeforskjell er mellom 20 og 25 m. Grunnundersøkelsene viser at løsmassene består av et mektig leirlag til avsluttet sonering (rundt 25 m). Det er påvist sprøbruddmateriale fra 5,5 m dyp og kvikkleire på 9 m dybde i borpunkt 601-6. Soneringen i dette borpunktet stoppet i faste masser, blokk eller berg rundt 19,5 m under terreng. Nederst ved Mæraselva antyder soneringen sprøbruddmateriale fra ca. 5 m dybde. Soneringen er avsluttet i løsmasser. Laget med sprøbruddmateriale antas å ligger under 1:15 linja nederst i profilet, men over ovennevnte linje lengre opp i skråningen. Poretrykksforhold i dette profilet er ikke målt.

6.2 Beregningsgrunnlag

Spenningshistorie

Tolket prekonsolideringsspenning og OCR ved borpunkt 601-2 og 601-4 er vist på tegninger RIG-TEG-601-600.3, -600.4, -601.3 og -601.4.

Tolkede ødometerforsøk fra ovennevnte borpunkt er samlet i Vedlegg B.

Beregningsparametere

Designlinje for aktiv skjærstyrke ved borpunkt 601-2 er vist på tegning RIG-TEG-601-600.5, rev01.

Rutinedata benyttet for valg av tyngdetetthet for de forskjellige materialene er presentert i Vedlegg A.

Poretrykksforhold

Poretrykksfordelingen målt i BP 601-4 legges til grunn for beregningene. Det antas generelt noe poreundertrykk i toppen og noe poreovertrykk i bunnen av skråningen.

6.3 Stabilitetsberegninger for dagens tilstand

Utførte stabilitetsberegninger og resultater for dagens tilstand er presentert i Tabell 6-1 samt på tegning nr. -601-800.1, -601-800.2, -601-801.1 og -601-801.2.

Tabell 6-1: Sikkerhetsfaktor for kritisk glideflate for kritisk snitt 601-1 og 601-3

Tegning nr.	Beregning	Analyse	Sikkerhetsfaktor F for kritisk glideflate
-601-800.1	Kritisk snitt 1	ADP (udrenert)	1,0*/1,14**
-601-800.2, rev01	Kritisk snitt 1	aφ (drenert)	1,15/1,62**
-601-801.1	Kritisk snitt 3	ADP (udrenert)	1,02/1,04**
-601-801.2, rev01	Kritisk snitt 3	aφ (drenert)	1,65/2,46**

*justert c-profil i bunn av skråning for å oppnå $F=1,0$ / **sammensatt glideflate

Generelt tilsier beregningene at skråningene ned mot bekken, både ved kritisk snitt 1 og 3, har dårlig stabilitet i udrenert tilstand.

Kritisk snitt 1:

Udrenert analyse (ADP) gir en sikkerhetsfaktor $F_c=1,0$ etter oppjustering av c_u -profil (før oppjustering $F_c = 0,94$). Kritisk glideflate er dyp og går gjennom laget av sprøbruddmateriale. En sammensatt glideflate opp mot bebyggelse viser sikkerhetsfaktor på 1,14.

Drenert analyse (aφ) gir en sikkerhetsfaktor på $F_{a\phi}=1,15$. Den kritiske glideflaten er relativt grunn og går gjennom foten av skråningen. En sammensatt glideflate opp mot bebyggelse viser sikkerhetsfaktor på 1,62.

Kritisk snitt 3:

Udrenert analyse (ADP) gir en sikkerhetsfaktor $F_c=1,02$. Denne glideflaten går delvis langs bergoverflaten. Om bergoverflaten senkes til et nivå der glideflaten ikke tangerer bergoverflaten øker F_c til 1,05. Det vil si at sikkerheten uansett er lav. En sammensatt glideflate gjennom laget av sprøbruddmateriale gir en sikkerhetsfaktor på 1,04.

Drenert analyse (aφ) gir en sikkerhetsfaktor $F_{a\phi}=1,65$. Den kritiske glideflaten er relativt grunn og går ikke gjennom laget av sprøbruddmateriale.

6.4 Stabilitetsberegninger med tiltak

Anbefaling av stabilisering til DL4 revisjon 00 er iht. kriteriene i kap. 2.2 og avhenger av erosjonsforhold og beregnet sikkerhetsfaktor.

I kritisk snitt 1 er det registrert *noe* erosjon og beregnet $F_C = 1,0$ (ADP) og $F_{a\phi} < 1,25$ ($a\phi$). Sikringstiltak skal da gi 5% forbedring av beregningsmessig sikkerhetsfaktor på kritisk glideflate, eller bestå av minimum 1,5 m oppfylling. Tiltak som terregnavlastning eller utslaking av skråning kan også vurderes.

I kritisk snitt 3 er det registrert *noe* erosjon og beregnet $F_C = 1,02$ (ADP). Dette medfører at det stilles samme krav til sikringstiltaket i kritisk snitt 3 som for kritisk snitt 1 (5% forbedring eller minimum 1,5 m oppfylling).

Resultat av utførte stabilitetsberegninger med sikringstiltak, samt beskrivelse av nødvendig tiltak for de ulike snittene, er presentert i Tabell 6-2 og på tegning nr. -601-900.1, -601-900.2 og -601-901.1.

Tabell 6-2: Sikkerhetsfaktor for kritisk glideflate for kritisk snitt 601-1 og 601-3

Teg. nr.	Beregning/ Analyse	Sikkerhets- faktor, $F_{før}$ (se Tabell 6-1)	Anbefalt forbedring (krav)	Med sikringstiltak: Sikkerhetsfaktor F_{etter} for kritisk glideflate			Beskrivelse nødv. tiltak for å oppnå krav
				Motfylling ¹	Avlast. ²	Komb. ³	
-601-900.1	Kritisk snitt 1 / ADP (udrenert)	1,00	5% forbedring eller min. 1,5 m oppfylling	1,07	-	-	¹ 1,5 m oppfylling ² - ³ -
-601-900.2	Kritisk snitt 1 / $a\phi$ (drenert)	1,15		1,27	-	-	
-601-901.1	Kritisk snitt 3 / ADP (udrenert)	1,02	5% forbedring eller min. 1,5 m oppfylling	1,08	-	-	¹ 2,2 m oppfylling ² - ³ -

6.5 Anbefalte tiltak

Kritisk snitt 1:

For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet må det legges ut en motfylling på 1,5 m i bunn av Mæraselva med en bredde på ca. 19 m. Denne fyllingen vil også fungere som erosjonssikring av elva.

Enkleste tilkomst til bekkedalen for vestre del av tiltaket er via traktorveien som går fra gården på Auranvegen 49. For østre del kan det vurderes å etablere tilkomsten fra punktet hvor Bårsvegen krysser Mæraselva. Bekken skal i fremtiden renne i den anbefalte fyllingen, og fyllingens overflate må derfor etableres med egnede masser som holder vannet i opp og hindrer det fra å forsvinne i fyllmassene. Resten av fyllingen må etableres med sprekstein av tilstrekkelig størrelse.

Behov for å etablere en motfylling i tillegg til vanlig erosjonssikring forbi snitt 2 kan vurderes med bakgrunn i resultatet av eventuelle supplerende stabilitetsberegninger.

For utstrekning og omfang av sikringstiltaket se profiltegning nr. -601-900.1 og -601-900.2, samt situasjonsplan på tegning nr. -601-002, rev04.

Det anbefales at det utføres supplerende grunnundersøkelser for å ha et mer pålitelig grunnlag for detaljprosjektering av tiltakene.

Kritisk snitt 3:

For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet må det legges ut en motfylling på min. 2,2 m i bunn av Mæreelva med en bredde på ca. 24 m. Denne vil også fungere som erosjonssikring av elva.

Adkomst til bekken er uproblematisk via traktorveien i nord (Myravegen). Siden tiltaket har en relativt stor bredde, kan det vurderes om kjernen på den nye fyllingen etableres med sprengstein, mens sidene etableres med masser som tilrettelegger for etablering av vegetasjon er utvidelse av jordbruksareal. Bekken skal i fremtiden renne i den anbefalte fyllingen, og fyllingens overflate må derfor etableres med egnede masser som holder vannet i opp og hindrer det fra å forsvinne i fyllmassene.

For utstrekning og omfang rundt sikringstiltaket se profiltegning nr. -601-901.1 og situasjonsplan på tegning nr. -601-002, rev04.

6.6 Vurdering av løsne- og utløpsområde samt konsekvensklasse

Revidering av løsenområdet på sone 601 Mære med bakgrunn i de utførte stabilitetsberegningene kan vurderes for området ved kritisk snitt 3. Løsneområdet ved snitt 1 er begrenset av geologiske forhold (berg i dagen) og det er ikke hensiktsmessig å benytte resultatet av stabilitetsberegningene i dette snittet for å vurdere løsneområdets lengde iht. metoden omtalt i kapittel 5.2. Med bakgrunn i resultatet av stabilitetsberegningene i snitt 3 får sonen i dette området en sluttsum på 10 poeng, som plasserer den i kategori «Middels L/H»: Løsneområdets lengde kan da være opptil 10 ganger skråningshøyden. I snitt 3 gir en skråningshøyden på 23 m en lengde på løsneområdet på 230 m, som innebærer at løsneområdet må utvides med ca. 70 m. Utvidelsen er vist på tegninger -601-901.1. På situasjonsplan, tegning -601-002 rev03 vises sonen med sin reviderte avgrensning.

Det er mulig å vurdere sonens løsneområde etter L/H-metoden kun for snitt 3. For å vurdere sonens avgrensning i andre deler av faresonen må det foreligge et mer komplett grunnlag, og det må utføres ytterligere stabilitetsberegninger.

Utløpsområdets størrelse estimeres med bakgrunn i sonens avgrensning vist på situasjonsplan, iht. kriteriene i kapittel 5.2.

Konsekvensklasse blir ikke påvirket av endringen på løsneområdet siden det fortsatt er færre enn 5 stk. bebyggelse som er berørt av mulige skred i sonen.

6.7 Faregrad etter sikringstiltak

Anbefalt sikringstiltak i sone 601 Mære dekker store deler av Mæreelva. Etter sikringstiltak vurderes det at sonen vil ha faregrad «lav» (score 15), med bakgrunn i endring av erosjonsforhold fra «noe» til «litt» og «litt» forbedring.

7 602 Auråsen

Situasjonsplan over sone 602 Auråsen er vist på tegning 418771-RIG-TEG-602-002, rev05. I vedlegg D er det en samlet oversikt over den viktigste informasjonen for de ulike aktuelle sonene og kritiske snitt.

7.1 Beregningsprofiler

Kritisk snitt 3:

Total høydeforskjell er rett over 20 m. Det er utført grunnundersøkelser i ett punkt ved toppen av skråningen mot Mæraelva. Grunnen består av et lag av leire på 15 meters mektighet, som kan klassifiseres som sprøbruddsmateriale fra 4,5 m dybde og som kvikkleire fra 10 m dybde. Sonderingen er avsluttet i faste løsmasser (antatt morene). Poretrykksforhold i dette profilet er ikke målt.

7.2 Beregningsgrunnlag

Spenningshistorie

Tolket prekonsolideringsspenning og OCR ved borpunkt 602-2 er vist på tegninger RIG-TEG-602-600.3 og -600.4

Tolkede ødometerforsøk fra ovennevnte borpunkt er samlet i Vedlegg B.

Beregningsparametere

Designlinje for aktiv skjærstyrke ved borpunkt 602-2 er vist på tegning RIG-TEG-602-600.5, rev01.

Rutinedata benyttet for valg av tyngdetetthet for de forskjellige materialene er presentert i Vedlegg A.

Poretrykksforhold

Det generelle prinsippet presentert i kapittel 3.4.2 legges til grunn for beregningen.

7.3 Stabilitetsberegninger for dagens tilstand

Stabilitetsberegninger presentert i DL4 revisjon 00 var preget av stor usikkerhet angående dybde til berg i store deler av beregningsprofilet. Det ble besluttet å utføre geofysiske målinger (resistivitetsmålinger fra terregnoverflaten, ERT) som supplerende feltundersøkelser for å redusere usikkerheten. Med bakgrunn i resultatet av de nye målingene ble bergoverflaten og lagdelingen justert noe i kritisk snitt 602-3. Stabilitetsberegningene er oppdatert og utført med den reviderte lagdelingen.

Utførte stabilitetsberegninger og resultater er presentert i Tabell 6-1 samt på tegning nr. -602-800.1, rev01 og -602-800.2, rev01.

Tabell 7-1: Sikkerhetsfaktor for kritisk glideflate for kritisk snitt 602-3 etter utført ERT

Tegning nr.	Beregning	Analyse	Sikkerhetsfaktor F for kritisk glideflate
-602-800.1, rev01	Kritisk snitt 3	ADP (udrenert)	1,53
-602-800.2, rev01	Kritisk snitt 3	aφ (drenert)	1,51/1,87**

**sammensatt glideflate

De nye stabilitetsberegninger viser at skråningen har god stabilitet, og det vurderes at det ikke er nødvendig med sikringstiltak ved kritisk snitt 602-3.

7.4 Videre anbefaling

Beregnet kritisk snitt 3 viste god stabilitet, hovedsakelig på grunn av beliggenheten av bergoverflaten. Det utelukker ikke at det er andre snitt i sonen som er mer kritiske enn snitt 3. Det anbefales å utføre ERT-målinger for å vurdere beliggenheten av bergoverflaten i kritisk snitt 4 og da stabiliteten til skråningen, samt vurdere å se på et snitt mellom kritisk snitt 2 og fv. 39 (rundt pkt. F20).

7.5 Vurdering av løsne- og utløpsområde samt konsekvensklasse

Løsneområdets avgrensning er vurdert med bakgrunn i resultatet av utførte stabilitetsberegninger (med revidert lagdeling). Metoden beskrevet i kapittel 5.2 er anvendt for formålet. Faresone 602 Auråsen får en sluttsum på 11 poeng, som innebærer maksimal lengde på løsneområdet ca. 10 ganger skråningshøyden. Dette samsvarer godt med dagens status. Det vurderes at det ikke er nødvendig å revidere faresonenes avgrensning basert på resultatet av den nye analysen.

Det er mulig å vurdere sonens løsneområde etter L/H-metoden kun for snittet hvor det er utført stabilitetsberegninger. For å vurdere sonens avgrensning i andre deler av faresonen må det foreligge et mer komplett grunnlag, og det må utføres ytterligere stabilitetsberegninger.

Sonens utløpsområdet kan vurderes ut i fra dagens lengde på løsneområdet, iht. kriteriene i kapittel 5.2.

Konsekvensklasse forblir uendret siden både løsne- og utløpsområdet ikke endres.

7.6 Faregrad etter sikringstiltak

Det er kun utført beregninger i et snitt for denne sonen og basert på dette snittet ble det ikke anbefalt sikringstiltak. Det er derimot anbefalt sikringstiltak i sone 601 Mære i Mæreselva som påvirker sone 602. Etter sikringstiltak i sone 601/602 vurderes det at sone 602 Auråsen vil ha faregrad «lav» (score 14), med bakgrunn i endring av erosjonsforhold fra «noe» til «ingen» og «litt» forbedring.

8 603 Myr

Situasjonsplan over sone 603 Myr er vist på tegning 418771-RIG-TEG-603-002, rev04. I vedlegg D er det en samlet oversikt over den viktigste informasjonen for de ulike aktuelle sonene og kritiske snitt.

Sone 603 Myr deles opp i to soner ved Myrelva, «Myr» og «Myr sør», som vist på situasjonsplanen. Det er utført ny vurdering av faregrad og konsekvensklasse for begge sonene.

8.1 Beregningsprofiler

Kritisk snitt 1 - sørlig retning

Det er sett på skråningen mot Myrelva, sør i sonen, for beskrivelsen av kritisk snitt 1. Total høydeforskjell er 20 m. Supplerende grunnundersøkelsene viser at løsmassene bak skråningens topp består av et mektig leirlag. 27 m under terrengeoverflaten er sondering i borpunkt 603-1 avsluttet i antatt berg. Det er påvist sprøbruddmateriale og kvikkleire fra 4 m under terreng. Det antas at kvikkleira har en mektighet på over 15 m. Avgrensning av kvikkleire mot Myrelva er usikker, men det er fornuftig å anta at laget med sprøbruddegenskaper ligger både over og under 1:15 linja i hele skråningen.

Kritisk snitt 2 – nordlig retning

Både topografi og grunnforhold i kritisk snitt 2 er relativt likt snitt 1. I kritisk snitt 2 er det fokusert på skråningen ned mot ravinen nord i sonen.

Total høydeforskjell er rundt 15 m. Sonderingene i bp. 604-3 og NGI-24 viser at løsmassene i skråningen hovedsakelig består av leire, og antatt sprøbruddmateriale/kvikkleire i NGI-24 fra 7 m under terreng til avsluttet sondering. Det antas at mektigheten av laget av sprøbruddmateriale avtar i nordlig retning og at det ikke er sprøbruddmateriale ved bekken.

8.2 Beregningsgrunnlag

Spenningshistorie

Tolket prekonsolideringsspenning og OCR ved borpunkt 603-1, 603-2 og 604-3 er vist på tegninger RIG-TEG-603-600.3, -600.4, -601.3, -601.4, -602.3 og -602.4.

Tolkede ødometerforsøk fra borpunkt 603-2 er samlet i Vedlegg B.

Beregningsparametere

Designlinje for aktiv skjærstyrke ved borpunkt 603-1, 603-2 og 604-3 er vist på henholdsvis tegning RIG-TEG-603-600.5, rev01, -603-601.5, rev01 og -602.5.

Rutinedata benyttet for valg av tyngdetetthet for de forskjellige materialene er presentert i Vedlegg A.

Poretrykksforhold

Det generelle prinsippet presentert i kapittel 3.4.2 gjelder for beregningen.

8.3 Stabilitetsberegninger for dagens tilstand

Utførte stabilitetsberegninger og resultater er presentert i Tabell 8-1 samt på tegning nr. -603-800.1, -603-800.2, -603-801.1 og -603-801.2.

Tabell 8-1: Sikkerhetsfaktor for kritisk glideflate for kritisk snitt 603-1 og 603-2

Tegning nr.	Beregning	Analyse	Sikkerhetsfaktor F for kritisk glideflate
-603-800.1	Kritisk snitt 1	ADP (udrenert)	1,00*/1,14**
-603-800.2	Kritisk snitt 1	aφ (drenert)	1,17/1,51**
-603-801.1	Kritisk snitt 2 – nordlig retning	ADP (udrenert)	1,00/1,16**
-603-801.2	Kritisk snitt 2 – nordlig retning	aφ (drenert)	1,18/1,89**

*justert c-profil i bunn av skråning for å få $F=1,0$ / **sammensatt glideflate

Generelt tilsier beregningene at skråningene ned mot Mære selva har dårlig stabilitet i både udrenert og drenert tilstand.

Kritisk snitt 1 – sørlig retning:

Udrenert analyse (ADP) gir en sikkerhetsfaktor $F_c=1,0$ etter oppjustering av c_u -profil (før oppjustering $F_c = 0,72$). Kritisk glideflate er dyp og går gjennom laget av sprøbruddmateriale.

Drenert analyse (aφ) gir en sikkerhetsfaktor på $F_{a\phi} = 1,17$. Den kritiske glideflaten er relativt grunn og begrenses til nedre del av skråningen. Glideflaten går gjennom laget med sprøbruddmateriale. En sammensatt glideflate opp mot bebyggelsen gjennom laget med sprøbruddmateriale viser en $F_{a\phi}$ på 1,51.

Kritisk snitt 2 – nordlig retning:

Udrenert analyse (ADP) gir en sikkerhetsfaktor $F_c=1,0$. Kritisk glideflate er relativt dyp og går gjennom laget av sprøbruddmateriale. En sammensatt glideflate opp mot infrastruktur/bebyggelse viser sikkerhetsfaktor på 1,16.

Drenert analyse (aφ) gir en sikkerhetsfaktor på $F_{a\phi} = 1,18$. Den kritiske glideflaten er relativt dyp og går ikke gjennom laget med sprøbruddmateriale. En sammensatt glideflate opp mot infrastruktur/bebyggelsen gjennom laget med sprøbruddmateriale viser en $F_{a\phi}$ på 1,89.

8.4 Stabilitetsberegninger med tiltak

Anbefaling av stabiliseringe tiltak i DL 4 revisjon 00 er iht. kriteriene i kap. 2.2 og avhenger av erosjonsforhold og beregnet sikkerhetsfaktor.

I kritisk snitt 1 er det registrert *noe* erosjon og beregnet $F_c = 1,0$ (ADP) og $F_{a\phi} < 1,25$ (aφ). Sikringstiltak skal da gi 5% forbedring av beregningsmessig sikkerhetsfaktor på kritisk glideflate, eller bestå av minimum 1,5 m oppfylling. Tiltak som terrengavlastning eller utslaking av skråning kan også vurderes.

I kritisk snitt 2 mot nord er det ikke utført befaring på grunn av dårlig tilkomst ved befaringstidspunktet. Beregnet sikkerhet er $F_c = 1,0$ (ADP) og $F_{a\phi} < 1,25$ (aφ), og det er vurdert at sikringstiltak skal oppfylle kriteriene 5% forbedring eller minimum 1,5 m oppfylling. Tiltak som terrengavlastning eller utslaking av skråning kan også vurderes.

Resultat av utførte stabilitetsberegninger med sikringstiltak og beskrivelse av nødvendig omfang av tiltak for de ulike snittene, er presentert i Tabell 8-2 og på tegning nr. -603-900.1, -603-900.2, -603-901.1 og -603-901.2.

Tabell 8-2: Sikkerhetsfaktor for kritisk glideflate for kritisk snitt 603-1 og 603-2

Teg. nr.	Beregning/ Analyse	Sikkerhets- faktor, $F_{før}$ (se Tabell 8-1)	Anbefalt forbedring (krav)	Med sikringstiltak: Sikkerhetsfaktor F_{etter} for kritisk glideflate			Beskrivelse nødv. tiltak for å oppnå krav
				Motfylling ¹	Avlast. ²	Komb. ³	
-603-900.1	Kritisk snitt 1 / ADP (udrenert)	1,00	5% forbedring eller min. 1,5 m oppfylling	1,05	-	-	¹ 1,7 m oppfylling ² - ³ -
-603-900.2	Kritisk snitt 1 / aøp (drenert)	1,17		1,33	-	-	
-603-901.1	Kritisk snitt 2 / ADP (udrenert)	1,00	5% forbedring eller min. 1,5 m oppfylling	1,05	-	-	¹ 2,2 m oppfylling ² - ³ -
-603-901.2	Kritisk snitt 2 / aøp (drenert)	1,18		1,39	-	-	

8.5 Anbefalte tiltak

Kritisk snitt 1 – sørlig retning:

For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet må det legges ut en motfylling på min. 1,7 m i bunn av Myrelva med en bredde på ca. 14 m. Fyllingen må gå noe oppover skråningen mot bebyggelsen for å få tilfredsstillende sikkerhet. Motfyllingen vil også fungere som erosjonssikring av elva.

For adkomst til anbefalt tiltak må det etableres en anleggsvei fra øst (Vollsvegen). Selve fyllingen kan fungere som anleggsvei. Der hvor tiltaket har en relativt stor bredde, kan det vurderes om kjernen på den nye fyllingen etableres med sprengstein, mens sidene etableres med masser som tilrettelegger for reetablering av vegetasjon. Bekken skal i fremtiden renne i den anbefalte fyllingen, og fyllingens overflate må derfor etableres med egnede masser som holder vannet i opp og hindrer det fra å forsvinne i fylmassene.

For utstrekning og omfang av sikringstiltaket se profiltegning nr. -603-900.1 og -603-900.2, samt situasjonsplan på tegning nr. -603-002, rev03.

Kritisk snitt 2 – nordlig retning:

For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet må det legges ut en motfylling på min. 2,2 m i bunn av ravinen/bekken med en bredde på ca. 14 m. Motfyllingen vil også fungere som erosjonssikring av bekken.

Adkomst til anbefalt tiltak er mest praktisk fra gården på Myravegen 55, via traktorveien. Det må etableres en anleggsvei ned til bekken, men i bekkedalen kan selve fyllingen fungere som anleggsvei. Der hvor tiltaket har en relativt stor bredde, kan det vurderes om kjernen på den nye fyllingen etableres med sprengstein, mens sidene etableres med masser som tilrettelegger for reetablering av vegetasjon. Bekken skal i fremtiden renne i den anbefalte fyllingen, og fyllingens overflate må derfor etableres med egnede masser som holder vannet i opp og hindrer det fra å forsvinne i fylmassene.

For utstrekning og omfang av sikringstiltaket se profiltegning nr. -603-901.1 og -603-901.2, samt situasjonsplan på tegning nr. -603-002, rev03.

Det anbefales å utføre en befaring av ravinen/bekken på et gunstig tidspunkt (tidlig vår/sen høst) for vurdering av erosjonsforhold, for deretter å eventuelt gjøre supplerende grunnundersøkelser på skråningstopp og –bunn.

8.6 Vurdering av løsne- og utløpsområde samt konsekvensklasse

Myr (sone 603)

Den nylig definerte sonen består av en terrengrygg avgrenset av to ravinedaler i nord og i sør. Soneavgrensningen etter metoden beskrevet i rapport ref. /9/ er verken mulig eller hensiktsmessig å utføre. Sonens utløpsområde vurderes ut fra dagens avgrensning iht. kriteriene i kapittel 5.2.

Med bakgrunn i oppdelingen av sone 603 Myr til sonene «Myr» og «Myr sør» er også faregrad- og konsekvensklasse vurdert på nytt. Tidligere sone 603 Myr hadde faregrad «Høy» og konsekvensklasse «Alvorlig».

Sone «Myr» er vurdert, etter supplerende grunnundersøkelser og befaring, til å ha faregrad «Middels» og konsekvensklasse «Alvorlig».

Myr sør (sone 2213)

Det foreligger ikke et tilstrekkelig grunnlag for en mer detaljert vurdering av sonens avgrensning enn den som er vist på situasjonsplan, tegning -603-002 rev03. Sonens utløpsområde vurderes ut fra dagens avgrensning iht. kriteriene i kapittel 5.2.

Sone «Myr sør» er vurdert til å ha faregrad «Middels» og konsekvensklasse «Mindre alvorlig» etter oppdelingen.

8.7 Faregrad etter sikringstiltak

Anbefalt sikringstiltak i sone 603 Myr er i ravinen nord i sonen og langs Myrelva. Etter sikringstiltak vurderes det at sone 603 Myr vil ha faregrad «lav» (11), med bakgrunn i endring av erosjonsforhold fra «noe» til «ingen» og «litt» forbedring.

Anbefalte sikringstiltak i sone 2213 Myr sør er langs deler av Myrelva. Etter sikringstiltak vurderes det at sone 2213 Myr sør vil ha faregrad «lav» (11), med bakgrunn i endring av erosjonsforhold fra «noe» til «litt» og «litt» forbedring.

9 605 Flatla

Situasjonsplan over sone 605 Flatla er vist på tegning 418771-RIG-TEG-605-002, rev03. I vedlegg D finnes det en samlet oversikt over den viktigste informasjonen for de ulike aktuelle sonene og kritiske snitt.

9.1 Beregningsprofiler

Kritisk snitt 1:

Total høydeforskjell er 20 m. Supplerende grunnundersøkelsene viser at løsmassene består av et leirlag på over 30 meters mektighet. Det er påvist kvikkleire/sprøbruddmateriale i borpunkt 605-2. Det er tolket/påvist sprøbruddmateriale både over og under 1:15 linjen i dette borpunktet. Laget med sprøbruddmateriale tolkes å ligge i skråningen ned mot både Vollselva og Holdsaunbekken. Prøveserien i BP 605-1 viser at det ikke finnes sprøbruddmateriale på motsatt side av Vollselva. Poretrykk er målt i to nivåer i BP 605-2.

9.2 Beregningsgrunnlag

Spenningshistorie

Tolket prekonsolideringsspenning og OCR ved borpunkt 605-2 er vist på tegning RIG-TEG-605-600.3, og 600.4.

Tolkede ødometerforsøk fra borpunkt 605-2 er samlet i Vedlegg B.

Beregningsparametere

Designlinje for aktiv skjærstyrke ved borpunkt 605-2 er vist på tegning RIG-TEG-605-600.5, rev01.

Rutinedata benyttet for valg av tyngdetetthet for de forskjellige materialene er presentert i Vedlegg A.

Poretrykksforhold

Poretrykksfordelingen målt i BP 605-2 legges til grunn for beregningene. Det antas generelt noe poreundertrykk i toppen av skråningen, og noe poreovertrykk i bunn av skråningen.

9.3 Stabilitetsberegninger for dagens tilstand

Utførte stabilitetsberegninger og resultater er presentert i Tabell 9-1 samt på tegning nr. -605-800.1 og -605-800.2.

Tabell 9-1: Sikkerhetsfaktor for kritisk glideflate for kritisk snitt 605-1

Tegning nr.	Beregning	Analyse	Sikkerhetsfaktor F for kritisk glideflate
-605-800.1	Kritisk snitt 1 – nordlig retning	ADP (udrenert)	1,00*/1,19**
-605-800.2, rev01	Kritisk snitt 1 – nordlig retning	aφ (drenert)	1,11/1,80**

*justert c-profil i bunn av skråning for å få F=1,0 / **sammensatt glideflate

Generelt tilsier beregningene at skråningene ned mot bekken har dårlig stabilitet i både udrenert og drenert tilstand.

Udrenert analyse (ADP) gir en sikkerhetsfaktor $F_c=1,0$ etter oppjustering av c_u -profil (før oppjustering $F_c = 0,72$). Kritisk glideflate er dyp og går delvis gjennom laget av sprøbruddmateriale.

Drenert analyse ($a\varphi$) gir en sikkerhetsfaktor på $F_{a\varphi} = 1,11$. Den kritiske glideflaten er relativt grunn og begrenses til nedre del av skråningen. Glideflaten går gjennom laget med sprøbruddmateriale. En sammensatt glideflate opp mot bebyggelsen gjennom laget med sprøbruddmateriale viser en $F_{a\varphi}$ på 1,80.

9.4 Stabilitetsberegninger med tiltak

Anbefaling av stabiliseringe tiltak, i DL 4 revisjon 00, er iht. kriteriene i kap. 2.2 og avhenger av erosjonsforhold og beregnet sikkerhetsfaktor.

I kritisk snitt 1 er det registrert noe erosjon og beregnet $F_C = 1,0$ (ADP) og $F_{a\varphi} < 1,25$ ($a\varphi$). Dette innebærer sikringstiltak som gir 5% forbedring eller består av minimum 1,5 m oppfylling.

Resultat av utførte stabilitetsberegninger med sikringstiltak og beskrivelse av nødvendig omfang av tiltak for snittet, er presentert i Tabell 9-2 og på tegning nr. -605-900.1 og -605-900.2.

Tabell 9-2: Sikkerhetsfaktor for kritisk glideflate for kritisk snitt 605-1

Teg. Nr.	Beregning/ Analyse	Sikkerhets-faktor, $F_{før}$ (se Tabell 9-1)	Anbefalt forbedring (krav)	Med sikringstiltak:			Beskrivelse nødv. tiltak for å oppnå krav
				Motfylling ¹	Avlast. ²	Komb. ³	
-605-900.1	Kritisk snitt 1 / ADP (udrenert)	1,00	5% forbedring eller min. 1,5 m oppfylling	1,05	-	-	¹ 1,7 m oppfylling ² - ³ -
-605-900.2	Kritisk snitt 1 / $a\varphi$ (drenert)	1,11		1,21	-	-	

9.5 Anbefalte tiltak

Kritisk snitt 1 – nordlig retning:

For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet må det legges ut en motfylling på 1,7 m i bunn av Vollselva med en bredde på ca. 17 m. Motfyllingen må fylles et godt stykke oppover skråningen mot bebyggelsen for å få tilfredsstillende sikkerhet, og vil også fungere som erosjonssikring av elva.

Adkomst til anbefalt tiltak er mest praktisk fra Vollsvegen i norvest, via traktorveien. I bekkedalen kan selve fyllingen fungere som anleggsvei. Det kan vurderes om kjernen på den nye fyllingen etableres med sprengstein, mens delen som går oppover skråningen etableres med masser som tilrettelegger for reetablering av vegetasjon. Bekken skal i fremtiden renne i den anbefalte fyllingen, og fyllingens overflate må derfor etableres med egnede masser som holder vannet i opp og hindrer det fra å forsvinne i fyllmassene.

For utstrekning og detaljer rundt sikringstiltaket se profiltegning nr. -605-900.1 og -605-900.2, samt situasjonsplan på tegning nr. -605-002, rev03.

9.6 Vurdering av løsne- og utløpsområde samt konsekvensklasse

Faresone 605 Flatla består av en terrengrygg avgrenset av to ravinedaler i nord og i sør.

Soneavgrensningen etter metoden beskrevet i rapport ref. /9/ kan derfor ikke benyttes for å avgrense faresonens løsneområdet.

Sonens utløpsområde vurderes ut fra dagens avgrensning iht. kriteriene i kapittel 5.2.

Konsekvensklasse forblir uendret siden både løsne- og utløpsområdet ikke endres.

9.7 Faregrad etter sikringstiltak

Anbefalt sikringstiltak i sone 605 Flatla er begrenset til rundt kritisk snitt 1 nord langs Vollselva. Det vurderes at anbefalt sikringstiltak ikke er tilstrekkelig for å endre faregrad etter tiltak for sonen. For å oppnå lavere faregrad, «lav», må det i tillegg utføres erosjonssikring langs bekken sør i sonen.

10 606 Valstad

Det ble konkludert i delleveranse 3 at sone 606 Valstad ikke skal utredes videre. CPTU utført i denne sonen er uansett tolket og inkludert i foreliggende rapport, se tegninger RIG-TEG-606-600.3 til 600.5 og -601.3 til -601.5.

11 609 Vollan

Situasjonsplan over sone 609 Vollan er vist på tegning 418771-RIG-TEG-609-002, rev03. I vedlegg D presenteres en samlet oversikt over den viktigste informasjonen for de ulike aktuelle sonene og kritiske snitt.

11.1 Beregningsprofiler

Kritisk snitt 4:

Total høydeforskjell er 22-23 m. Det er påvist kvikkleire i soneringen utført i toppen av skråningen som går ned mot Vollselva (BP 609-3). Det kan også tolkes sprøbuddmateriale i BP NGI-116, som ligger ca. 20 lengre bak enn BP 609-3. Det er påvist sprøbruddmateriale og kvikkleire fra og med 4 m dybde, godt over 1:15 linja. Løsmassemektighet i borpunkt 609-3 er større enn 35 m. Poretrykk er målt i to nivåer i BP 609-3. Det er observert noe erosjon.

11.2 Beregningsgrunnlag

Spenningshistorie

Tolket prekonsolideringsspenning og OCR ved borpunkt 609-1 og 609-3 er vist på tegninger RIG-TEG-609-600.3, -600.4, -601.3 og -601.4.

Tolkede ødometerforsøk fra borpunkt 609-1 og 609-3 er vist i Vedlegg B.

Beregningsparametere

Designlinje for aktiv skjærstyrke ved borpunkt 609-3 er vist på tegning RIG-TEG-609-600.5, rev01.

Rutinedata benyttet for valg av tyngdetetthet for de forskjellige materialene er presentert i Vedlegg A.

Poretrykksforhold

Poretrykksfordelingen målt i BP 609-3 legges til grunn for beregningene. Det antas generelt noe poreundertrykk i toppen av skråningen, og poreovertrykk i foten av skråningen.

11.3 Stabilitetsberegninger for dagens tilstand

Utførte stabilitetsberegninger og resultater er presentert i Tabell 11-1 samt på tegning nr. -609-800.1 og -609-800.2.

Tabell 11-1: Sikkerhetsfaktor for kritisk glideflate for kritisk snitt 609-4

Tegning nr.	Beregning	Analyse	Sikkerhetsfaktor F for kritisk glideflate
-609-800.1	Kritisk snitt 4	ADP (udrenert)	1,00*/1,12**
-609-800.2	Kritisk snitt 4	aφ (drenert)	1,20/1,40**

*justert c-profil i bunn av skråning for å få F=1,0 / **sammensatt glideflate

Generelt tilsier beregningene at skråningene ned mot bekken har dårlig stabilitet i både udrenert og drenert tilstand.

Udrenert analyse (ADP) gir en sikkerhetsfaktor $F_c=1,0$ etter oppjustering av c_u -profil (før oppjustering $F_c = 0,69$). Kritisk glideflate er dyp og går delvis gjennom laget av sprøbruddmateriale. En sammensatt glideflate i bakkant av bebyggelsen viser en sikkerhetsfaktor på 1,12.

Drenert analyse ($a\varphi$) gir en sikkerhetsfaktor på $F_{a\varphi} = 1,20$. Den kritiske glideflaten er relativt grunn og går ikke helt opp til bebyggelsen. Glideflaten går gjennom laget med sprøbruddmateriale. En sammensatt glideflate opp mot bebyggelsen gjennom laget med sprøbruddmateriale viser en $F_{a\varphi}$ på 1,40.

11.4 Stabilitetsberegninger med tiltak

Anbefaling av stabiliserende tiltak, i DL 4 revisjon 00, er iht. kriteriene i kap. 2.2 og avhenger av erosjonsforhold og beregnet sikkerhetsfaktor.

I kritisk snitt 4 er det registrert *noe* erosjon og beregnet $F_c = 1,0$ (ADP) og $F_{a\varphi} < 1,25$ ($a\varphi$). Sikringstiltak skal da gi 5% forbedring av beregningsmessig sikkerhetsfaktor på kritisk glideflate, eller bestå av minimum 1,5 m oppfylling. Tiltak som terrengavlastning eller utslaking av skråning kan også vurderes.

Resultat av utførte stabilitetsberegninger med sikringstiltak, samt beskrivelse av nødvendig omfang av tiltak for snittet, er presentert i Tabell 11-2 og på tegning nr. -609-900.1 og -609-900.2.

Tabell 11-2: Sikkerhetsfaktor for kritisk glideflate for kritisk snitt 609-4

Teg. Nr.	Beregning/ Analyse	Sikkerhets- faktor, $F_{før}$ (se Tabell 11-1)	Anbefalt forbedring (krav)	Med sikringstiltak: Sikkerhetsfaktor F_{etter} for kritisk glideflate			Beskrivelse nødv. tiltak for å oppnå krav
				Motfylling ¹	Avlast. ²	Komb. ³	
-609- 900.1	Kritisk snitt 4 / ADP (udrenert)	1,00	5% forbedring eller min. 1,5 m oppfylling	1,05	-	-	¹ 2,2 m oppfylling ² - ³ -
-609- 900.2	Kritisk snitt 4 / $a\varphi$ (drenert)	1,20		1,40	-	-	

11.5 Anbefalte tiltak

Kritisk snitt 4:

For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet må det legges ut en motfylling på ca. 2,2 m i bunn av Vollselva med en bredde på ca. 20 m. Motfyllingen må fylles et godt stykke oppover skråningen mot bebyggelsen for å få tilfredsstillende sikkerhet, og vil også fungere som erosjonssikring av elva.

Adkomst til anbefalt tiltak kan skje fra gården på Riksvegen 856, via traktorveien som går langs nordre side av skråningen. Tiltaket er omfattende og innebærer flytting og heving av dagens elvebredd, i tillegg til etablering av fyllingen oppover skråningen i vest. Arealet har begrensede muligheter med tanke på fremtidig utnyttelse, men det bør tilrettelegges for revegtering av overflatene.

For utstrekning og detaljer rundt sikringstiltaket se profiltegning nr. -609-900.1 og -609-900.2, samt situasjonsplan på tegning nr. -609-002, rev03.

Sone 609 Vellan er en stor kvikkleiresone som strekker seg over ca. 1,5 km, og snitt 4 er ikke representativt for hele sonen. Det kan derfor ikke beskrives sikringstiltak for hele dette området. Motfyllingens utstrekningen er for å sikre bebyggelse/skråningen ved snitt 4. For øvrig har store deler av elva i sonen har aktiv til noe erosjon og det anbefales at elven erosjonssikres.

I forbindelse med reguleringsplan for utbygging av E6 mellom Kvithammar og Åsen skal kvikkleiresonen detaljutredes. Det anbefales at det gjøres supplerende grunnundersøkelser og

beregninger i den forbindelsen. Samtidig kan det også vurderes om sonen kan deles i flere mindre soner.

11.6 Vurdering av løsne- og utløpsområde samt konsekvensklasse

Løsneområdets avgrensning er vurdert med bakgrunn i resultatet av utførte stabilitetsberegninger. Metoden beskrevet i kapittel 5.2 er anvendt for formålet. Snitt 4 i faresone 609 Vollan får en sluttsum på 14 poeng, som innebærer maksimal lengde på løsneområde ca. 10 ganger skråningshøyden. Dette samsvarer godt med dagens avgrensning i området ved kritisk snitt 4. Det vurderes at det ikke er nødvendig å revidere faresonenes løsneområde basert på resultatet av den nye analysen, siden det ville utgjort en neglisjerbar forskjell.

Det er mulig å vurdere sonens løsneområde etter L/H-metoden kun for snitt 4, hvor det er utført stabilitetsberegninger. For å vurdere sonens avgrensning i andre deler av faresonen må det foreligge et mer komplett grunnlag, og det må utføres ytterligere stabilitetsberegninger.

Sonens utløpsområdet kan vurderes ut i fra dagens lengde på løsneområdet iht. kriteriene i kapittel 5.2.

Konsekvensklasse forblir uendret siden både løsne- og utløpsområdet ikke endres.

Videre arbeid: det kan vurderes om sonen skal deles i flere mindre soner.

11.7 Faregrad etter sikringstiltak

Anbefalt sikringstiltak i sone 609 Vollan er begrenset til rundt kritisk snitt 4 langs Vollselva. Det vurderes at anbefalt sikringstiltak ikke er tilstrekkelig for å endre faregrad etter tiltak for hele sonen. For å oppnå lavere faregrad, «lav», må det i tillegg til anbefalt sikringstiltak utføres erosjonssikring langs Vollselva hvor det pågår aktiv erosjon.

12 Oppsummering

Iht. kriterier i kap. 2.2 ble det i revisjon 00 av DL4 anbefalt å gå videre med følgende soner på Skatval i Stjørdal kommune, se Tabell 12-1:

Tabell 12-1: Anbefaling av videre vurdering for aktuelle soner på Skatval i Stjørdal kommune.

Nummer	Sone	Videre vurdering (stabilitetsberegnung med sikringstiltak)	Snitt nr.
601	Mære	Anbefales	1; 3
602	Auråsen	Anbefales	3
603	Myr	Anbefales	1
605	Flatla	Anbefales	1
609	Vollan	Anbefales	4

I revisjon 01 av DL4 er det utført stabilitetsberegninger med sikringstiltak for å vurdere nødvendig omfang av tiltak som gir tilfredsstillende sikkerhet mot skred iht. kriteriene i kap. 2.2. Beregningene og nødvendig omfang av tiltakene er presentert for hver sone.

I tillegg angis i Tabell 12-2 en oppsummering av tidligere og ny klassifisering av de vurderte sonene på Skatval i Stjørdal kommune.

Tabell 12-2: Oversikt over vurderte soner på Skatval i Stjørdal kommune med tidligere og ny faregrad, konsekvens- og risikoklasse, samt erosjonsscore/-kategori fra tidligere befarringsrapporter (2004/2006) og ny befaringsrapport (2017).

Sonenummer	Sonenavn	Faregrad tidligere	Faregrad ny	Konsekvens tidligere	Konsekvens ny	Risiko-klasse tidligere	Risiko-klasse ny	Erosionscore 2004/2006	Erosionscore 2017
601	Mære	Lav	Middels	2 - Alvorlig	2 - Alvorlig	3	3	3 - Aktiv	2 - Noe
602	Auråsen	Middels	Middels	2 - Alvorlig	2 - Alvorlig	3	3	3 - Aktiv	2 - Noe
603	Myr nord	Høy	Middels	2 - Alvorlig	2 - Alvorlig	3	3	2 - Noe	2 - Noe
2213	Myr sør	Høy	Middels	2 - Alvorlig	1 - Mindre alvorlig	3	2	2 - Noe	2 - Noe
605	Flatla	Middels	Middels	2 - Alvorlig	2 - Alvorlig	3	3	3 - Aktiv	2 - Noe
606	Valstad	Middels	Middels	2 - Alvorlig	2 - Alvorlig	2	3	3 - Aktiv	2 - Noe
609	Vollan	Middels	Middels	2 - Alvorlig	2 - Alvorlig	3	3	3 - Aktiv	2 - Noe/ 3 - Aktiv


Det er utført en vurdering av faregrad etter sikringstiltak for de ulike sonene som er presentert i sone-kapitlene og oppsummert i Tabell 12-3.

Tabell 12-3: Faregrad etter sikringstiltak for de ulike sonene

Nummer	Sone	Faregrad etter sikringstiltak (poengsum)
601	Mære	Lav (15)
602	Auråsen	Lav (14)
603	Myr	Lav (11)
2213	Myr sør	Lav (11)
605	Flatla	Uendret, middels
609	Vollan	Uendret, middels

13 Referanser

- /1/ Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), «Tilbudsgrunnlag - kvikkleiresoner i Rissa, Inderøy, Levanger, Verdal, Steinkjer og Stjørdal kommune». 17-mar-2017
- /2/ Norges vassdrags- og energidirektorat, «Sikkerhet mot kvikkleireskred : Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper (V:7-2014)», NVE, Oslo, Veileder 7–2014, apr. 2014.
- /3/ Multiconsult Norge AS, rapport 418771-RIG-RAP-004 rev.02 «Kvikkleiresoneutredning 'light' Trøndelag. Stjørdal – Delleveranse 3» (18. juni 2018)
- /4/ NGI, «Vurdering av risiko for skred. Metode for klassifisering av faresoner, kvikkleire. Revisjon 3», Veiledning 20001008–2, aug. 2008.
- /5/ Multiconsult Norge AS, rapport 418771-RIG-RAP-001 rev.01 «Kvikkleiresoneutredning 'light' Trøndelag. Delleveranse 1: Innledende vurderinger Stjørdal» (31. oktober 2017)
- /6/ Multiconsult Norge AS, rapport 10200526-RIG-RAP-001 rev.00 «Kvikkleiresoneutredning 'light' Trøndelag – Utlysningsområde 2 – Stjørdal. Datarapport – geotekniske grunnundersøkelser» (8. mars 2018)
- /7/ NVE, møtereferat «Oppfølgingsmøte 3 UO1 – Rissa, Levanger/Inderøy og Verdal (31.05.2018)» epostkommunikasjon datert 04.06.2018
- /8/ NIFS rapport 14/2014 «En omforent anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i prosjektering i norske leirer». 30.01.2014
- /9/ NIFS rapport 14/2016 «Metode for vurdering av løsne- og utløpsområder for områdeskred» (2016)
- /10/ Karlsrud K, Lunne T. og Brattlien, K. «Improved CPTU interpretations based on block samples». 1996.




Multiconsult

www.multiconsult.no

NVE

Kvikkleiresoneutredning light Trøndelag
Oversiktskart Stjørdal
Aktuelle kvikkleiresoner markert med sonenummer

Status	UTSENDT	Fag	Original format	Dato
		Geoteknikk	A3	24.08.2017
Oppdragsnr.	Konstr./Tegnet EMB	Kontrollert GURT	Godkjent ARV	Målestokk 1:50000
418771	Tegningsnr.			Rev. 00



TEGNFORKLARING:

- DREIESONDERING
- ENKEL SONDERING
- ▼ RAMSONDERING
- ▽ TRYKKSONDERING
- ✖ SKRUPATEFORSØK
- + VINGEBORING
- ◎ PORETRYKKMÅLING
- PRØVEGROP
- ▼ DREIETRYKKSØNDERRING
- ✖ FJELLKONTROLLBORING
- ▲ BERG I DAGEN

KARTGRUNNLAG: Digitalt kart fra NVE
KOKORDINATSYSTEM: UTM Zone 32V
UTGANGSPUNKT FOR NIVELLEMENT: GPS GLONASS CPDOS
BORBOK NR.: BP 1
LAB.BOK NR.: Digital

EKSEMPEL: TERRENGKOTE/SJØBUNKNOKTE
BP 1 430 14,8 +2,4 BORET DYBDE + BORET I BERG
28,2 ANTATT BERGKOTE

FELTOBSERVASJONER: Se Feltrapport Vedlegg 2 i rapport 418771-RIG-RAP-001 rev 01

● OBSERVASJON/KOMMENTAR

▲ BERG I DAGEN

~ EROSJONSKANT

- SKREDGROPER (HENTET FRA NGU)

Oprinnelig kvikkleiresone

Nabosone

Læsneområde 601- Mære

Utløpsområde 601- Mære

Anbefalt sikringstilak
Det anbefales at tiltaket utstrekning er 3 betraatte som en innledende, skjennemessig vurdering.
Tiltaket skal delgesprosjekters far utarbeide.

● SANNSYNLIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDMATR.

○ MULIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDMATR.

■ ANTATT IKKE KVIKKLEIRE/SPRØBRUDMATR.

○ IKKE VURDERT

TIDLIGERE BORINGER:


Tidligere borer er opptegnet fra scanet kopi og kan ha noe avvik.

Tidligere borer er angitt med indekser foran borhulsnr:


NGI-X 890059-2 "Kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred" (1992)

604-X 973074 "Skredkartlegging av siderferding" (2016)

EB-X Borer fra Statens vegvesen, Rapport Vd371Ar01 (2016) Fv.39 Voldsdalen-Skalval



SITUASJONSPLAN RIG-TEG-601-002 05





Rev.	Beskrivelse	Fag	Kontr.	Format
05	Uvidet sikringstilak	Geoteknikk	A1	
04	Lagt til anbefalt sikringstilak	Date	GURT ALM ARV	04.05.2018
03	Lagt til utløpsområde			
02	Revidert etter uavhengig kontroll av NGI			
01	Revidert etter uavhengig kontroll av NGI/NVE			
	Rev. Beskrivelse	Tegn. Kontr. Godkj.		

NVE
Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag

Stjørdal kommune, sone 601 Mære
SITUASJONSPLAN

Multiconsult Status Konstr./Tegnet Kontrollert Gedkjent
www.multiconsult.no Oppdragsnr. Tegningsnr. Rev.
418771 RIG-TEG-601-002 05






Referansemetoder 1 og 2: NTNU Senneset, Sandven & Janbu (1989)
Referansemetode 3: Chen & Mayne (1996)

Oppdragsgiver: NVE		Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal kommune, sone 601 Mære		Tegningens filnavn: CPTU 601-2.xlsx
Prekonsolideringsspenning σ_c' .				Multiconsult
CPTU id.: MULTICONULT AS	601-2	Sonde:	4293	
Oppdrag nr.: MULTICONULT AS	Dato: 29.06.2018	Tegnet: ALM	Kontrollert: ANG	Godkjent: ARV
	Oppdrag nr.: 10200526	Tegning nr.: 601-600.3	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0

Prekonsolideringsforhold, $\text{OCR} = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$ (-)



Oppdragsgiver:

NVE

Overkonsolideringsforhold, $\text{OCR} = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$, kommune, sone 601 Mære

Oppdrag:

Kvikkleiresoneutredning
"light" Trøndelag, Stjørdal

Tegningens filnavn:

CPTU 601-2.xlsx

CPTU id.:

601-2

Sonde:

4293

MULTICONSULT AS

Dato:
29.06.2018

Tegnet:
ALM

Kontrollert:
ANG

Godkjent:
ARV

Oppdrag nr.:
10200526


Tegning nr.:
601-600.4

Versjon:
09.03.2016

Multiconsult

Revisjon:

0



N_{kt} : **(18,7-12,5B_q)**

N_{du} : **(1,8+7,25B_q)**

α_c valgt: **0,25**

Referansemetode: Karlsrud et al. (1996)

Oppdragsgiver:

NVE

Oppdrag:

**Kvikkleiresoneutredning
"light" Trøndelag, Stjørdal**

Tegningens filnavn:

CPTU 601-2.xlsx

Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , verdier fra SHANSEP-an

komune, sone 601 Mære

Multiconsult

CPTU id.:

601-2

Sonde:

4293

Godkjent:

ARV

Revisjon:

01

MULTICONSULT AS

Dato:
02.10.2018

Tegnet:
ALM/JOFI

Kontrollert:
ANG


Oppdrag nr.:

Versjon:

418771


601-600.5

09.03.2016



Oppdragsgiver: NVE	Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal kommune, sone 601 Mære	Tegningens filnavn: CPTU 601-4.xlsx
Prekonsolideringsspenning σ_c' .		
CPTU id.: MULTICONSULT AS	601-4 Dato: 29.06.2018 Oppdrag nr.: 418771	Sonde: 4446 Tegnet: ALM Tegning nr.: 601-601.3
		Kontrollert: ANG Versjon: 09.03.2016
		Godkjent: ARV Revisjon: 0

Prekonsolideringsforhold, $\text{OCR} = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$ (-)



Oppdragsgiver:

NVE

Overkonsolideringsforhold, $\text{OCR} = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$, kommune, sone 601 Mære

Oppdrag:

Kvikkleiresoneutredning
"light" Trøndelag, Stjørdal

Tegningens filnavn:

CPTU 601-4.xlsx

CPTU id.:

601-4

Sonde:

4446

Multiconsult

MULTICONSULT AS

Dato:
29.06.2018

Tegnet:
ALM

Kontrollert:
ANG


Godkjent:
ARV

Oppdrag nr.:
418771

Tegning nr.:
601-601.4

Versjon:
09.03.2016

Revisjon:
0



N_{kt} : **(18,7-12,5B_q)**

N_{du} : **(1,8+7,25B_q)**

α_c valgt: **0,25**

Referansemetode: Karlsrud et al. (1996)

Oppdragsgiver:

NVE

Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , verdier fra SHANSEP-ar

Oppdrag:
**Kvikkleiresoneutredning
"light" Trøndelag, Stjørdal
kommune, sone 601 Mære**

Tegningens filnavn:

CPTU 601-4.xlsx

CPTU id.:

601-4

Sonde:

4446

MULTICONSULT AS


Dato:
29.06.2018
Oppdrag nr.:
418771

Tegnet:
ALM
Tegning nr.:
601-601.5

Kontrollert:
ANG
Versjon:
09.03.2016

Multiconsult

Godkjent:
ARV
Revisjon:
0




Material	Un. Weigh	Sub. Weigh	Fi	C	C	Aa	Ad	Ap
Ørrskorpeleire	19.00	9.00	31.0	0.6				
lire	19.00	9.00			C-prof	1.00	0.63	0.35
prøbruuddmate	19.00	9.00			C-prof	0.85	0.63	0.35
lire	19.00	9.00			C-prof	1.00	0.63	0.35

Kritisk snitt 1
Stabilitetsberegninger, ADP-analyse


Multiconsult | Oppdragsnr.


4187




Material	Un. Weight	Sub. Weight	F_i	C'
Tørrskorpeleire	19.00	9.00	31.0	0.6
Leire	19.00	9.00	26.5	5.0
Sprøbruddsmateriale	19.00	9.00	25.6	3.8
Leire	19.00	9.00	26.5	5.0

01	Ny beregning etter endring av poretrykk i bunn av skråning	15.11.2018	GURT	ALM	ANG
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Konfr.	Godkj.
			Fag	Format	
			Geoteknikk	A3L	
		Dato	02.10.2018		
	NVE				
	Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag				
	Stjørdal kommune, sone 601 Mære				
	Kritisk snitt 1				
	Stabilitetsberegninger, $\alpha\varphi$ -analyse (drenert)				
Multiconsult	Status	Konstr./Tegnet	JOFI	Kontrollert	Godkjent
www.multiconsult.no	Oppdragsnr.	Tegningsnr.		ALM/GURT	ARV
418771	RIG-TEG-601-800.2	01			Rev.









Material	Un. Weigh	Sub. Weigh	FC	C _a	Ad	Ap
Motfylling	19.00	9.00	42.0	0.0		
Tørrskorpel	19.00	9.00	31.0	0.6		
Leire	19.00	9.00	C-prof1.00	0.63	0.35	
Sprøbruddsmateriale	19.00	9.00	C-prof0.85	0.63	0.35	
Leire	19.00	9.00	C-prof1.00	0.63	0.35	


Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
	NVE				
	Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag				
	Stjørdal kommune, sone 601 Mære				
	Kritisk snitt 1				
	Stabilitetsberegninger med sikringstiltak, ADP-analyse (udrenert)				
	Multiconsult www.multiconsult.no	Status Oppdragsnr. 418771	Konstr./Tegnet GURT Tegningsnr. RIG-TEG-601-900.1	Kontrollert ALM	Godkjent ANG Rev. 00



Material	Un.Weigth	Sub.Weigth	FC	Ca	Ad	Ap
Motfylling	19.00	9.00	42.0	0.0		
T°rrskorpel	19.00	9.00	31.0	0.6		
Leire	19.00	9.00	26.5	5.0		
Spr°bruddmat	19.00	9.00	25.6	3.8		
Leire	19.00	9.00	26.5	5.0		

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
NVE Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag			Fag Geoteknikk	Format A3L	
Stjørdal kommune, sone 601 Mære Kritisk snitt 1 Stabilitetsberegninger med sikringstiltak, aφ-analyse (drenert)			Dato 15.11.2018	Format/Målestokk: 1:400	
 www.multiconsult.no		Status Oppdragsnr.	Konstr./Tegnet GURT	Kontrollert ALM	Godkjent ANG
		Tegningsnr. 418771	RIG-TEG-601-900.2	Rev. 00	







- TEGNFORKLARING:**
- DREIESONDERING
 - ENKEL SONDERING
 - ▼ RAMSONDERING
 - ▽ TRYKKSONDERING
 - ⊕ TOTALSONDERING
 - ◎ PØRETRYKKMÅLING
 - PRØVEGROP
 - ▼ DREIETRYKKSØNDERRING
 - ☒ SKRUPATEFORSØK
 - + VINGEBORING
 - △ KJERNEBORING
 - ✖ FJELLKONTROLLBORING
 - ▲ BERG I DAGEN
- KARTGRUNNLAG: Digitalt kart fra NVE
KOKORDINATSYSTEM: UTM Zone 32V
UTGANGSPUNKT FOR NIVELLEMENT: GPS GLONASS CPoS
BORBOK NR.: Digital
LAB.BOK NR.: Digital
- EKSEMPEL: TERRENGKOTE/SJØBUNKNOKTE
BP 1 430 14,8 +2,4 BORET DYBDE + BORET I BERG
28,2 ANTATT BERGKOTE
- FELTOBSERVASJONER: Se Feltrapport Vedlegg 2 i rapport 418771-RIG-RAP-001 rev 01
- OBSERVASJON/KOMMENTAR
 - ▲ BERG I DAGEN
 - EROSJONSKANT
 - SKREDGROPER (HENTET FRA NGU)
- Oprinnelig kvikkleiresone
- Nabosone
- Læsneområde 602- Auråsen
- Utløpsområde 602- Auråsen
- Anbefalt sikringstilak
Del av teknisk utarbeidelse er ikke betraktet som en innledende, skjennemessig vurdering.
Tilhører et delprosjekts far utredelse.
- SANNSYNLIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDMATR.
MULIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDMATR.
ANTATT IKKE KVIKKLEIRE/SPRØBRUDMATR.
IKKE VURDERT

TIDLIGERE BORINGER:
Tidligere borer er opptegnet fra scanet kopi og kan ha noe avvik.
Tidligere borer er angitt med indekser foran borrhulsnr.

NGI-X 890059-2 "Kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred" (1992)
604-X 973074 "Skredkartlegging av sidereng" (2016)
EB-X Borer fra Statens vegvesen, Rapport Vd371Ar01 (2016) Fv.39 Voldsdalen-Skatval



SITUASJONSPLAN RIG-TEG-602-002 05




Rev.	Beskrivelse	Fag	Kontr.	Format	
05	Uvidet sikringstilak	GURT	ALM	ARV	
04	Lagt til anbefalt sikringstilak	15.11.2018	GURT	ALM	ARV
03	Lagt til utløpsområde	02.10.2018	GURT	ALM	ARV
02	Revidert etter uavhengig kontroll av NGI	18.05.2018	GURT	ALM	ARV
01	Revidert etter uavhengig kontroll av NGI/NVE	14.05.2018	GURT	ALM	ARV
	Date	Tegn.	Kontr.	Godkj.	

NVE
Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag
Stjørdal kommune, sone 602 Auråsen
SITUASJONSPLAN

Forn/Lårestokk:
A1: 1:3000
A3: 1:6000


Multiconsult Status Konstr./Tegnet GURT Kontrollert ANG Godkjent ARV
Oppdragstid: Tegningsnr: 418771 Rev. 05
www.multiconsult.no RIG-TEG-602-002



Profile 3-3

Page 10 of 10


Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.
	NVE Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag Stjørdal kommune, sone 602 Auråsen Kritisk snitt 3		Fag Geoteknikk	For
		Dato 29.06.20	Format/Målestokk: 1:400	



Referansemetoder 1 og 2: NTNU Senneset, Sandven & Janbu (1989)
 Referansemetode 3: Chen & Mayne (1996)


Oppdragsgiver: NVE	Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal kommune, sone 602 Auråsen	Tegningens filnavn: CPTU 602-2.xlsx		
Prekonsolideringsspenning σ_c' .				
CPTU id.: MULTICONSULT AS	602-2 Dato: 29.06.2018 Oppdrag nr.: 418771	Sonde: 4293 Tegnet: ALM Tegning nr.: 602-600.3	Kontrollert: ANG Versjon: 09.03.2016	Godkjent: ARV Revisjon: 0
MULTICONSULT AS				

Prekonsolideringsforhold, $OCR = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$ (-)



Referansemetoder 1 og 2: NTNU Senneset, Sandven & Janbu (1989)
 Referansemetode 3: Chen & Mayne (1996)

Oppdragsgiver: NVE	Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal Overkonsolideringsforhold, $OCR = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$. kommune, sone 602 Auråsen	Tegningens filnavn: CPTU 602-2.xlsx
CPTU id.: MULTICONSULT AS	602-2 Dato: 29.06.2018 Oppdrag nr.: 418771	Sonde: 4293 Tegnet: ALM Kontrollert: ANG Godkjent: ARV Tegning nr.: 602-600.4 Versjon: 09.03.2016 Revisjon: 0
MULTICONSULT AS	Dato: 29.06.2018 Oppdrag nr.: 418771	Tegnet: ALM Kontrollert: ANG Godkjent: ARV Tegning nr.: 602-600.4 Versjon: 09.03.2016 Revisjon: 0



N_{kt} : (18,7-12,5B_q)

N_{du} : (1,8+7,25B_q)

α_c valgt: 0,25

Referansemetode: Karlsrud et al. (1996)

Oppdragsgiver:

NVE

Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , verdier fra

Oppdrag:
**Kvikkleiresoneutredning
"light" Trøndelag, Stjørdal
kommune, sone 602 Auråsen**

Tegningens filnavn:

CPTU 602-2.xlsx

CPTU id.:

602-2

Sonde:

4293

Multiconsult

MULTICONULT AS

Dato:

02.10.2018

Tegnet:

ALM/JOFI

Kontrollert:

ANG

Godkjent:

ARV

Oppdrag nr.:

418771

Tegning nr.:


602-600.5

Versjon:

09.03.2016


Revisjon:


01




Material	Un. Weigh	Sub. Weigh	FC	CAa	Ad	Ap	
Tørrskorpele	19.00	9.00	31.0	0.6			
Leire	18.50	8.50		C-prof	1.00	0.63	0.35
Sprøbruddmat	18.50	8.50		C-prof	0.85	0.63	0.35
Leire	19.00	9.00		C-prof	1.00	0.63	0.35
Morene	19.00	9.00	36.0	0.0			


01	Lagdeling og bergoverflate revidert etter ERT-målinger	15.11.2018	GURT	ALM	ANG
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Konfr.	Godkj.
<p>NVE</p> <p>Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag</p> <p>Stjørdal kommune, sone 602 Auråsen</p> <p>Kritisk snitt 3</p> <p>Stabilitetsberegninger, ADP-analyse (udrenert)</p>					
<p>Fag Geoteknikk</p> <p>Format A3L</p> <p>Dato 02.10.2018</p> <p>Format/Målestokk: 1:400</p>					
<p>Multiconsult</p> <p>www.multiconsult.no</p> <p>Status</p> <p>Konstr./Tegnet JOFI</p> <p>Kontrollert ALM/GURT</p> <p>Godkjent</p> <p>ARV</p>					
<p>Oppdragsnr. 418771</p> <p>Tegningsnr. RIG-TEG-602-800.1</p> <p>Rev. 01</p>					






Profil 1-

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
	NVE Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag		Fag Geoteknikk	Format A3L	
	Stjørdal kommune, sone 603 Myr Kritisk snitt 1	Dato 29.06.2018			
			Format/Målestokk: 1:400		
 www.multiconsult.no		Status Oppdragsnr.	Konstr./Tegnet JOFI	Kontrollert ALM	Godkjent ANG
		418771	Tegningsnr. RIG-TEG-603-300		Rev. 00



Profil 2-2


01	Revidert etter uavhengig kvalitetssikring av NGI/NVE	14.06.2018	JOFI	EMB	ARV
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Konfr.	Godkj.
NVE					Fag Format Geoteknikk A3L
Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag					Dato 04.05.2018
Stjørdal kommune, sone 603 Myr					Format/Målestokk: 1:400
Multiconsult www.multiconsult.no					
Oppdragsnr. 418771		Tegningsnr. RIG-TEG-603-301	Godkjent ANG	Rev. 01	



Referansemetoder 1 og 2: NTNU Senneset, Sandven & Janbu (1989)
 Referansemetode 3: Chen & Mayne (1996)

Oppdragsgiver: NVE	Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal kommune, sone 603 Myr	Tegningens filnavn: CPTU 603-1.xlsx		
Prekonsolideringsspenning σ_c' .				
CPTU id.: MULTICONSULT AS	603-1 Dato: 29.06.2018 Oppdrag nr.: 418771	Sonde: 4293 Tegnet: ALM Tegning nr.: 603-600.3	Kontrollert: ANG Versjon: 09.03.2016	Godkjent: ARV Revisjon: 0
MULTICONSULT AS	Oppdrag nr.: 418771	Tegning nr.: 603-600.3	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0

Prekonsolideringsforhold, $\text{OCR} = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$ (-)



Oppdragsgiver:

NVE

Overkonsolideringsforhold, $\text{OCR} = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$. kommune, sone 603 Myr

Oppdrag:

Kvikkleiresoneutredning
"light" Trøndelag, Stjørdal

Tegningens filnavn:

CPTU 603-1.xlsx

CPTU id.:

603-1

Sonde:

4293

MULTICONSULT AS

Dato:
29.06.2018

Tegnet:
ALM

Kontrollert:
ANG

Godkjent:

ARV

Oppdrag nr.:

418771

Tegning nr.:

603-600.4


Versjon:

09.03.2016

Multiconsult

Revisjon:

0



$$N_{kt}: \quad (18,7 - 12,5B_q)$$

$$N_{du}: \quad (1,8 + 7,25B_q)$$

α_c valgt: **0,25**
Referansemetode: Karlsrud et al. (1996)

Oppdragsgiver:

NVE

Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , verdier fra SHANSEP-analyse.

Oppdrag:
Kvikkleiresoneutredning "light"
Trøndelag, Stjørdal kommune,
sone 603 Myr

Tegningens filnavn:

CPTU 603-1.xlsx

CPTU id.:

603-1

Sonde:

4293

Multiconsult

MULTICONULT AS

Dato:

02.10.2018

Tegnet:

ALM/JOFI

Kontrollert:

ANG

Godkjent:

ARV

Oppdrag nr.:

418771

Tegning nr.:


603-600.5

Versjon:

09.03.2016

Revisjon:


1




Referansemetoder 1 og 2: NTNU Senneset, Sandven & Janbu (1989)
 Referansemetode 3: Chen & Mayne (1996)

Oppdragsgiver: NVE	Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal kommune, sone 603 Myr	Tegningens filnavn: CPTU 603-2.xlsx
Oppdragsgiver: MULTICONSULT AS	Oppdrag: CPTU id.: 603-2 Dato: 29.06.2018 Oppdrag nr.: 418771	Oppdrag: Sonde: 4293 Tegnet: ALM Tegning nr.: 603-601.3
		Kontrollert: ANG
		Godkjent: ARV
		Versjon: 09.03.2016
		Revisjon: 0

Prekonsolideringsforhold, $\text{OCR} = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$ (-)



Oppdragsgiver: NVE	Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal Overkonsolideringsforhold, $\text{OCR} = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$. kommune, sone 603 Myr	Tegningens filnavn: CPTU 603-2.xlsx
CPTU id.: MULTICONSULT AS	Sonde: 4293 Dato: 29.06.2018 Oppdrag nr.: 418771	Tegnet: ALM Kontrollert: ANG Godkjent: ARV
	Tegning nr.: 603-601.4	Versjon: 09.03.2016 Revisjon: 0




Oppdragsgiver:

NVE

Oppdrag:

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal kommune, sone 603 MyrAktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , verdier fra SHANSEP-analyse.


CPTU id.:	603-2	Sonde:	4293	Tegningens filnavn:
MULTICONULT AS	Dato: 01.11.2018	Tegnet: ALM	Kontrollert: ANG	CPTU 603-2.xlsx
	Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Versjon:	Godkjent: ARV
	418771	603-601.5	09.03.2016	Revisjon: 01




Referansemetoder 1 og 2: NTNU Senneset, Sandven & Janbu (1989)
 Referansemetode 3: Chen & Mayne (1996)

Oppdragsgiver: NVE	Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal kommune, sone 603 Myr	Tegningens filnavn: CPTU 604-3
Prekonsolideringsspenning σ_c' .		
CPTU id.: MULTICONSULT AS	604-3 Dato: 05.11.2018 Oppdrag nr.: 418771	Sonde: 4690 Tegnet: ALM Tegning nr.: 603-602.3 Kontrollert: GURT Versjon: 09.03.2016 Godkjent: ARV Revisjon: 0
MULTICONSULT AS	Oppdrag nr.: 418771	Tegning nr.: 603-602.3

Prekonsolideringsforhold, $\text{OCR} = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$ (-)



Oppdragsgiver: NVE	Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal kommune, sone 603 Myr			Tegningens filnavn: CPTU 604-3
Overkonsolideringsforhold, $\text{OCR} = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$.				
CPTU id.: MULTICONSULT AS	604-3	Sonde:	4690	Multiconsult
	Dato: 05.11.2018	Tegnet: ALM	Kontrollert: GURT	Godkjent: ARV
	Oppdrag nr.: 418771	Tegning nr.: 603-602.4	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0



N_{kt} : **(18,7-12,5B_q)**

N_{du} : **(1,8+7,25B_q)**

α_c valgt: **0.25**

Referansemetode: Karlsrud et al. (1996)

Oppdragsgiver:

NVE

Oppdrag:
**Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal
kommune, sone 603 Myr**

Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , verdier fra SHANSEP-analyse.

Tegningens filnavn:

CPTU 604-3

CPTU id.:

604-3

Sonde:

4690

MULTICONSULT AS

Dato:
05.11.2018

Tegnet:
ALM

Kontrollert:
GURT

Multiconsult


Oppdrag nr.:
418771


Tegning nr.:
603-602.5

Versjon:
09.03.2016


Godkjent:
ARV

Revisjon:
0





Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
NVE Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag			Fag Geoteknikk	Format A3L	
			Dato	02.10.2018	
Stjørdal kommune, sone 603 Myr Kritisk snitt 1 Stabilitetsberegninger, aφ-analyse (drenert)			Format/Målestokk:	1:400	
Multiconsult	Status Oppdragsnr.	Konstr./Tegnet JOFI	Kontrollert ALM/GURT	Godkjent ARV	
www.multiconsult.no	418771	Tegningsnr. RIG-TEG-603-800.2		Rev.	00




Profil 2-2

Material	Un.Weigh	Sub.Weigh	F_i	C'	C	A_a	A_d	A_p
Tørrskorpeleire	9.00	9.00	31.0	0.6				
Leire	18.90	8.90		C-prof	1.00	0.63	0.35	
Sprøbruddmateriale	18.90	8.90		C-prof	0.85	0.63	0.35	
Leire	18.90	8.90		C-prof	1.00	0.63	0.35	

Kritisk snitt 2 - nordlig retning
Stabilitetsberegninger, ADP-analyse (udrenert)

00	-	-	-
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn. Kontr. Godkj.
NVE			
Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag			
Stjørdal kommune, sone 603 Myr			
Kritisk snitt 2 - nordlig retning			
Stabilitetsberegninger, ADP-analyse (udrenert)			
Multiconsult		Status GURT	Kontrollert ALM
www.multiconsult.no		Oppdragsnr. 418771	Tegningsnr. RIG-TEG-603-801.1
		Rev. 00	




Profil 2-2

Material	Un.Weigh	Sub.Weigh	Fi	C'	Aa	Ad	Ap
Tørrskorpelein	9.00	9.00	310	0.6			
Leire	18.90	8.90	265	5.0			
Sprøbruddmateriale	8.90	8.90	25.6	3.8			
Leire	18.90	8.90	265	5.0			

NVE
Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag
Stjørdal kommune, sone 603 Myr
Kritisk snitt 2 - nordlig retning
Stabilitetsberegninger, aφ-analyse (drenert)

00	-	-	-
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn. Kontr. Godkj.
Fag Geoteknikk Format A3L			
Dato 01.11.2018			
Format/Målestokk:			
1:400			
Multiconsult Status Konstr./Tegnet GURT Kontrollert ALM Godkjent ARV			
www.multiconsult.no Oppdragsnr. 418771 Tegningsnr. RIG-TEG-603-801.2 Rev. 00			




Profil 1-1

Material	Un. Weigth	Sub. Weigth	FC	Ca	Ad	Ap
Motfylling	19.00	9.00	42.0	0.0		
Tørrskorpeleire	9.00		31.0	0.6		
Leire	18.90	8.90	C-prof1.00	0.63	0.35	
Sprøbruddsmateriale	8.90		C-prof0.85	0.63	0.35	
Leire	18.90	8.90	C-prof1.00	0.63	0.35	


Kritisk snitt 1
Stablitetsberegninger med sikringstiltak, ADP-analyse (udrenert)


Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
	NVE				
	Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag				
	Stjørdal kommune, sone 603 Myr				
	Kritisk snitt 1				
	Stabilitetsberegninger med sikringstiltak, ADP-analyse (udrenert)				
	Multiconsult	Status	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent
	Oppdragsnr.	GUR	ALM	ANG	
	418771	Tegningsnr.			
	RIG-TEG-603-900.1				
	00				




Material	Un. Weigh	Sub. Weigh	FC	Ca	Ad	Ap
lottfylling	19.00	9.00	42.0	0.0		
örrskorpele	19.00	9.00	31.0	0.6		
eire	18.90	8.90	26.5	5.0		
pröbruddmater	18.90	8.90	25.6	3.8		
eire	18.90	8.90	26.5	5.0		

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
	NVE Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag		Fag Geoteknikk	Format A3L	
	Stjørdal kommune, sone 603 Myr Kritisk snitt 1 Stabilitetsberegninger med sikringstiltak, aφ-analyse (drenert)	Dato 15.11.2018	Format/Målestokk: 1:400		
	Multiconsult www.multiconsult.no	Status Oppdragsnr. 418771	Konstr./Tegnet GURT Tegningsnr. RIG-TEG-603-900.2	Kontrollert ALM	Godkjent ANG Rev. 00









Referansemetoder 1 og 2: NTNU Senneset, Sandven & Janbu (1989)
Referansemetode 3: Chen & Mayne (1996)

Oppdragsgiver: NVE	Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal kommune, sone 605 Flatla	Tegningens filnavn: CPTU 605-2.xlsx		
Prekonsolideringsspenning σ_c' .				
CPTU id.: MULTICONSULT AS	605-2 Dato: 29.06.2018 Oppdrag nr.: 418771	Sonde: 4293 Tegnet: ALM Tegning nr.: 605-600.3	Kontrollert: ANG Versjon: 09.03.2016	Godkjent: ARV Revisjon: 0
MULTICONSULT AS	Oppdrag nr.: 418771	Tegnet: ALM Tegning nr.: 605-600.3	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0


Prekonsolideringsforhold, $\text{OCR} = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$ (-)



Oppdragsgiver: NVE	Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal	Tegningens filnavn: CPTU 605-2.xlsx		
Overkonsolideringsforhold, $\text{OCR} = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$. kommune, sone 605 Flatla				
CPTU id.: MULTICONSULT AS	605-2 Dato: 29.06.2018 Oppdrag nr.: 418771	Sonde: 4293 Tegnet: ALM Tegning nr.: 605-600.4	Kontrollert: ANG Versjon: 09.03.2016	Godkjent: ARV Revisjon: 0
MULTICONSULT AS	Oppdrag nr.: 418771	Tegning nr.: 605-600.4	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0




Oppdragsgiver: NVE	Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal kommune, sone 605 Flatla	Tegningens filnavn: CPTU 605-2.xlsx
Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , verdier fra SHANSEP-analyse.		
CPTU id.: 605-2	Sonde: 4293	
MULTICONSULT AS	Dato: 02.10.2018 Oppdrag nr.: 418771	Tegnet: ALM/JOFI Kontrollert: ANG Godkjent: ARV
		Tegning nr.: 605-600.5 Versjon: 09.03.2016 Revisjon: 01




Referansemetoder 1 og 2: NTNU Senneset, Sandven & Janbu (1989)
 Referansemetode 3: Chen & Mayne (1996)

Oppdragsgiver: NVE	Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal kommune, sone 606 Valstad	Tegningens filnavn: CPTU 606-1.xlsx		
Prekonsolideringsspenning σ_c' .				
CPTU id.: MULTICONSULT AS	606-1 Dato: 29.06.2018 Oppdrag nr.: 418771	Sonde: 4293 Tegnet: ALM Tegning nr.: 606-600.3	Kontrollert: ANG Versjon: 09.03.2016	Godkjent: ARV Revisjon: 0
MULTICONSULT AS				

Prekonsolideringsforhold, $\text{OCR} = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$ (-)



Oppdragsgiver: NVE	Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal	Tegningens filnavn: CPTU 606-1.xlsx
Overkonsolideringsforhold, $\text{OCR} = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$. kommune, sone 606 Valstad		Multiconsult
CPTU id.: MULTICONSULT AS	606-1 Dato: 29.06.2018 Oppdrag nr.: 418771	Sonde: 4293 Tegnet: ALM Tegning nr.: 606-600.4 Kontrollert: ANG Versjon: 09.03.2016 Godkjent: ARV Revisjon: 0



N_{kt} : $(18,7-12,5B_q)$

N_{du} : $(1,8+7,25B_q)$

α_c valgt: **0,25**

Referanse metode: Karlsrud et al. (1996)

Oppdragsgiver:

NVE

Oppdrag:


**Kvikkleiresoneutredning
"light" Trøndelag, Stjørdal
kommune, sone 606 Valstad**

Tegningens filnavn:

CPTU 606-1.xlsx

Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , verdier fra SHANSEP-analyse.

CPTU id.:	606-1	Sonde:	4293	Multiconsult
MULTICONULT AS	Dato: 29.06.2018	Tegnet: ALM	Kontrollert: ANG	
	Oppdrag nr.: 418771	Tegning nr.: 606-600.5	Versjon: 09.03.2016	Godkjent: ARV
				Revisjon: 0



Oppdragsgiver:

NVE

Prekonsolideringsspenning σ_c' .

Oppdrag:

**Kvikkleiresoneutredning
"light" Trøndelag, Stjørdal
kommune, sone 606 Valstad**

Tegningens filnavn:

CPTU 606-5.xlsx

CPTU id.:

606-5

Sonde:

4293

Multiconsult

MULTICONSULT AS

Dato:
29.06.2018

Tegnet:
ALM

Kontrollert:
ANG

Godkjent:
ARV

Oppdrag nr.:

418771

Tegning nr.:

606-601.3


Versjon:

09.03.2016


Revisjon:

0

Prekonsolideringsforhold, $\text{OCR} = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$ (-)



Oppdragsgiver: NVE	Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal kommune, sone 606 Valstad	Tegningens filnavn: CPTU 606-5.xlsx
CPTU id.: MULTICONSULT AS	Sonde: 4293 Dato: 29.06.2018 Oppdrag nr.: 418771	Kontrollert: ANG Godkjent: ARV Tegnet: ALM Versjon: 09.03.2016 Revisjon: 0



N_{kt} : **(18,7-12,5B_q)**

N_{du} : **(1,8+7,25B_q)**

α_c valgt: **0,27**

Referansemetode: Karlsrud et al. (1996)

Oppdragsgiver:

NVE

Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , verdier fra SHANSEP-analyse.

Oppdrag:
Kvikkleiresoneutredning "light"
Trøndelag, Stjørdal kommune,
sone 606 Valstad

Tegningens filnavn:

CPTU 606-5.xlsx

CPTU id.:

606-5

Sonde:

4293

Multiconsult

MULTICONULT AS

Dato:
29.06.2018

Tegnet:
ALM

Kontrollert:
ANG

Godkjent:
ARV

Oppdrag nr.:

Tegning nr.:

Versjon:


Revisjon:


418771


606-601.5


09.03.2016



0












TIDLIGERE BORINGER:


Tidligere borer er opptegnet fra scannet kopier og kan ha noe avvik.
Tidligere borer er angitt med indeksverdi for borehullene:

601-X 82033-2 "Kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred" (1989)
601-X 973074 "Skredkartlegging av siderereng" (2016)
608-X 973074 "Skredkartlegging av siderereng" (2016)
EB-X Boringer fra Statens vegvesen, Rapport Val137Aa/01 (2016) F-30 Valdalsalen-Skatval
EM-X Boringer fra Statens vegvesen, Rapport Val137Aa/01 (2016) E6 Kvithammar-Skatval G/s-veg
EM3-X Boringer fra Statens vegvesen, Rapport Val1363a/01 (2013) E6 Kvithammar-Åsen
APU-X Boringer fra Statens vegvesen, Rapport Val1196a/01 (2014) E6 Valldalsalen
P-X Gk4441 "Forbordsfjell jernbanefunn" (1995)
12-01 12914 "JBV Region Nord - Nordlandsbanen, strekning Sjølyst - Steinjer (1999)
13-01 12914 "JBV Region Nord - Nordlandsbanen, strekning Sjølyst - Steinjer (1999)

SITUASJONSPLAN RIG-TEG-609-002 02




02	Lagt til utløpsområde	02.10.2018	GURT	ALM	ARV
01	Revidert etter uavhengig kontroll av NGI/NVE	14.06.2018	GURT	ALM	ARV
Rev.	Beskrivelse	Date	Tegn.	Kontr.	Godk.
			Fag	Format	
			Geofag	A1	
			Date		
			04.05.2018		
NVE					
Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag					
Stjørdal kommune, sone 609 Volland					
SITUASJONSPLAN					
Formål/Målestokk:		A1: 1:2500	A3: 1:5000		
Multiconsult		Status	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent
www.multiconsult.no		Oppdragsnr.	GURT	ANG	ARV
		418771	RIG-TEG-609-002	Rev.	
02					



Profil 4-4


Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.
	NVE Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag Stjørdal kommune, sone 609 Vollan Kritisk snitt 4		Fag Geoteknikk Dato 29.06.	
			Format/Målestokk 1:40	




Referansemetoder 1 og 2: NTNU Senneset, Sandven & Janbu (1989)
 Referansemetode 3: Chen & Mayne (1996)

Oppdragsgiver: NVE	Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal kommune, sone 609 Vollan	Tegningens filnavn: CPTU 609-1.xlsx
Prekonsolideringsspenning σ_c' .		
CPTU id.: MULTICONSULT AS	609-1	Sonde: 4293
Oppdrag nr.: 418771	Dato: 29.06.2018	Tegnet: ALM
	Oppdrag nr.: 418771	Kontrollert: ANG
	Tegning nr.: 609-600.3	Godkjent: ARV
	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0

Prekonsolideringsforhold, $OCR = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$ (-)



Oppdragsgiver: NVE	Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal Overkonsolideringsforhold, $OCR = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$. kommune, sone 609 Vollan	Tegningens filnavn: CPTU 609-1.xlsx
CPTU id.: MULTICONSULT AS	Sonde: 4293 Dato: 29.06.2018 Oppdrag nr.: 418771	Tegnet: ALM Kontrollert: ANG Godkjent: ARV
	Tegning nr.: 609-600.4	Versjon: 09.03.2016 Revisjon: 0



N_{kt} : **(18,7-12,5B_q)**

N_{du} : **(1,8+7,25B_q)**

α_c valgt: **0,25**

Referansemetode: Karlsrud et al. (1996)

Oppdragsgiver:

NVE

Oppdrag:


Kvikkleiresoneutredning "light"
Trøndelag, Stjørdal kommune,
sone 609 Vollan

Tegningens filnavn:

CPTU 609-1.xlsx


Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , verdier fra SHANSEP-analyse.

CPTU id.:	609-1	Sonde:	4293	Multiconsult
MULTICONULT AS	Dato: 29.06.2018	Tegnet: ALM	Kontrollert: ANG	
	Oppdrag nr.: 418771	Tegning nr.: 609-600.5	Versjon: 09.03.2016	Godkjent: ARV
				Revisjon: 0




Oppdragsgiver: NVE	Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal kommune, sone 609 Vollan	Tegningens filnavn: CPTU 609-3.xlsx
Prekonsolideringsspenning σ_c' .		
CPTU id.: MULTICONSULT AS	609-3	Sonde: 4293
Oppdrag nr.: 418771	Dato: 29.06.2018	Tegnet: ALM
	Oppdrag nr.: 418771	Kontrollert: ANG
	Tegning nr.: 609-601.3	Godkjent: ARV
	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0

Prekonsolideringsforhold, $OCR = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$ (-)



Referansemetoder 1 og 2: NTNU Senneset, Sandven & Janbu (1989)
 Referansemetode 3: Chen & Mayne (1996)

Oppdragsgiver: NVE	Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal Overkonsolideringsforhold, $OCR = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$. kommune, sone 609 Vollan	Tegningens filnavn: CPTU 609-3.xlsx
CPTU id.: 609-3	Sonde: 4293	
MULTICONULT AS	Dato: 29.06.2018	Tegnet: ALM
	Oppdrag nr.: 418771	Kontrollert: ANG
		Godkjent: ARV
		Revisjon: 0
Tegning nr.: 609-601.4 Versjon: 09.03.2016		



N_{kt} : $(18,7-12,5B_q)$

N_{du} : $(1,8+7,25B_q)$

α_c valgt: 0,25

Referansemetode: Karlsrud et al. (1996)

Oppdragsgiver:

NVE

Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , verdier fra

Oppdrag:
**Kvikkleiresoneutredning
"light" Trøndelag, Stjørdal
kommune, sone 609 Vollan**

Tegningens filnavn:

CPTU 609-3.xlsx

CPTU id.: 609-3

609-3

Sonde:

4293

Multiconsult

MULTICONULT AS

Dato:
02.10.2018

Tegnet:
ALM/JOFI

Kontrollert:
ANG


Godkjent:
ARV

Oppdrag nr.:
418771

Tegning nr.:
609-601.5

Versjon:
09.03.2016

Revisjon:
01



Material	Un. Weigh	Sub. Weigh	Fi	C'	C	Aa	Ad	Ap
Tørrskorpeleire	9.00	9.00	31.0	0.6				
Leire	19.00	9.00						
Sprøbruddmateriale	9.00							
Leire	17.80	7.80						

0 20 40 60 80 100 120 140 160 (kPa)


0 20 40 60 80 100 120 140 160 (kPa)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 (kPa)


0 20 40 60 80 100 120 140 160 (kPa)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 (kPa)

00	-	-	-	-	-
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
NVE Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag Stjørdal kommune, sone 609 Volland Kritisk snitt 4 Stabilitetsberegninger, ADP-analyse (udrenert)			Fag. Geoteknikk	Format. A3L	
			Dato 02.10.2018		
			Format/Målestokk: 1:400		
			Oppdragsnr. 418771	Tegningsnr. RIG-TEG-609-800.1	Godkjent ARV Rev. 00
			Multiconsult www.multiconsult.no		




NVE
Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag
Stjørdal kommune, sone 609 Volland
Kritisk snitt 4
Stabilitetsberegninger, $\alpha\varphi$ -analyse (drenert)
Multiconsult
www.multiconsult.no
Oppdragsnr: 418771
Tegningsnr: RIG-TEG-609-800.2
Rev: 00



Material	Un. Weigth	Sub. Weigth	FC	Ca	Ad	Ap
Motfylling	19.00	9.00	42.0	0.0		
Tørrskorpeleire	9.00	31.0	0.6			
Leire	19.00	9.00		C-prof1.00	0.63	0.35
Sprøbruddsmateriale	9.00			C-prof0.85	0.63	0.35
Leire	17.80	7.80		C-prof1.00	0.63	0.35

00	-	-	-	-
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.
NVE				Godkj.
Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag			Fag.	Format
Stjørdal kommune, sone 609 Vollan			Geoteknikk	A3L
Kritisk snitt 4			Dato	15.11.2018
Stabilitetsberegninger med sikringstiltak, ADP-analyse (udrenert)			Format/Målestokk:	1:400
Multiconsult www.multiconsult.no	Status Oppdragsnr. 418771	Konstr./Tegnet GURT Tegningsnr. RIG-TEG-609-900.1	Kontrollert ALM	Godkjent ANG Rev. 00



VEDLEGG A

Rutinedata fra relevante borpunkter
(hentet fra rapport nr. 10200526-RIG-RAP-001)

Dybde (m)	Beskrivelse	Prøve kt. + 57,7	Test	Vanninnhold (%) og konsistensgrenser					ρ (g/cm ³)	Porositet (%)	Organisk innhold (%)	Udrenert skjærfasthet (kPa)					St (-)
				10	20	30	40	50				10	20	30	40	50	
5	LEIRE								1,85	52		▼	▽	○			7
5	LEIRE								1,91	49		▼	▽	○			5
5	KVIKKLEIRE								1,92	49		▼	▽	○			11
5	KVIKKLEIRE								2,0			▼	▽	○			11
10																	160
10																	180
15																	
20																	

Symboler:  Enaksialforsøk (strek angir aksuell tøyning (%) ved brudd)


○ Vanninnhold	▼ Omrørt konus	ρ = Densitet	T = Treaksialforsøk
Plastisitetsindeks, Ip	Uomrørt konus	Ø = Ødometerforsøk	Grunnvannstand: 2,75 g/cm ³
		K = Korngradering	Borbok: m
		S _t = Sensitivitet	Lab-bok: Digital

PRØVESERIE Borhull: 601-6

NVE Dato: 2017-11-10

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2

 www.multiconsult.no	Konstr./Tegnet: vt/kjt	Kontrollert: GURT	Godkjent: ANG
	Oppdragsnummer: 10200526	Tegningsnr.: RIG-TEG-601-202	Rev. nr.: 00



Symboler: Enaksialforsøk (strek angir aksial tøyning (%) ved brudd)
 Vanninnhold Omrørt konus ρ = Densitet
 Plastisitetsindeks, Ip Uomrørt konus S_t = Sensitivitet T = Treaksialforsøk ρ_s : 2,75 g/cm³
 Ødometerforsøk Grunnvannstand: m
 Korngradering Borbok: Lab-bok: Digital

PRØVESERIE	Borhull: 602-2
NVE	Dato: 2017-11-10
Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2	
Multiconsult www.multiconsult.no	Konstr./Tegnet: vt/kjt Kontrollert: GURT Godkjent: ANG Oppdragsnummer: 10200526 Tegningsnr.: RIG-TEG-602-200 Rev. nr.: 00

Dybde (m)	Beskrivelse	Prøve kt. + 54,8	Test	Vanninnhold (%) og konsistensgrenser					ρ (g/cm ³)	Porositet (%)	Organisk innhold (%)	Udrenert skjærfasthet (kPa)					St (-)
				10	20	30	40	50				10	20	30	40	50	
5	LEIRE						O	O	1,95	46		▼	▼	▼	○	-	5 60
5	LEIRE						O	O	1,92	49		▼	▼	▼	○	-	5 9
10	KVIKKLEIRE						O	O	1,92	48		▼	▼	▼	○	-	40 34
10	LEIRE						O	O	1,90	49		▼	▼	▼	○	-	18 16
15																	
20																	

Symboler:		Enaksialforsøk (strek angir aksuell tøyning (%) ved brudd)	T = Treaksialforsøk	ρ_s : 2,75 g/cm ³
	Vanninnhold		Omrørt konus	Grunnvannstand: m
	Plastisitetsindeks, I_p		Uomrørt konus	Borbok: Lab-bok: Digital

PRØVESERIE	Borhull: 603-1		
NVE	Dato: 2018-01-18		
Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2			
Multiconsult www.multiconsult.no	Konstr./Tegnet: vt/kjt Oppdragsnummer: 10200526	Kontrollert: GURT Tegningsnr.: RIG-TEG-603-200	Godkjent: ANG Rev. nr.: 00

Dybde (m)	Beskrivelse	Prøve kt. + 31,4	Test	Vanninnhold (%) og konsistensgrenser					ρ (g/cm ³)	Porositet (%)	Organisk innhold (%)	Udrenert skjærfasthet (kPa)					St (-)	
				10	20	30	40	50				10	20	30	40	50		
5	LEIRE, tørrskorpig					O												
	LEIRE, tørrskorpig					O	O											
	TØRRSKORPELEIRE Sandig, siltig, leirig materiale fra 1,83m	Ant. RASMASSE			O	O				1,95 2,05	44 41							
10																		
15																		
20																		


Symboler:		Enaksialforsøk (strek angir aksuell tøyning (%) ved brudd)		Vanninnhold		Omrørt konus		Plastisitetsindeks, Ip		Uomrørt konus	ρ = Densitet	\varnothing = Ødometerforsøk	T = Treaksialforsøk	ρ_s : 2,75 g/cm ³
											S_t = Sensitivitet	K = Korngradering	Grunnvannstand: m	Borbok: Lab-bok: Digital

PRØVESERIE	Borhull: 605-1
------------	----------------

NVE	Dato: 2017-11-13
-----	------------------

Kvikkleriesoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2	
--	--

Multiconsult www.multiconsult.no	Konstr./Tegnet: vt/kjt	Kontrollert: GURT	Godkjent: ANG
	Oppdragsnummer: 10200526	Tegningsnr.: RIG-TEG-605-200	Rev. nr.: 00



Symboler:  Enaksialforsøk (strek angir aksuell tøyning (%) ved brudd)

○ Vanninnhold	▼ Omrørt konus	ρ = Densitet	T = Treaksialforsøk	ρ_s : 2,75 g/cm ³
— Plastisitetsindeks, Ip	▽ Uomrørt konus	S_t = Sensitivitet	Ø = Ødometerforsøk	Grunnvannstand: m
			K = Korngradering	Borbok: Lab-bok: Digital

PRØVESERIE	Borhull: 605-2
NVE	Dato: 2018-01-17
Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2	
Multiconsult www.multiconsult.no	Konstr./Tegnet: vt/kjt Oppdragsnummer: 10200526

Dybde (m)	Beskrivelse	Prøve kt. + 40,2	Test	Vanninnhold (%) og konsistensgrenser					ρ (g/cm ³)	Porositet (%)	Organisk innhold (%)	Udrenert skjærfasthet (kPa)					St (-)
				10	20	30	40	50				10	20	30	40	50	
5	LEIRE, homogen								1,95	47		▼		▼		▼	6
5	LEIRE, homogen								1,94	47		▼1,1		▼		▼	19
5	LEIRE, homogen								1,95	46		▼1,0		▼		▼	17
10	KVIKKLEIRE								1,96	46		▼0,1	▼	Q	▼	▼	110
10	KVIKKLEIRE								1,96	46		▼0,3	▼	▼	○	▼	90
10	KVIKKLEIRE								1,81	54		▼0,4	▼	▼	○	▼	57
10	LEIRE								1,81	54		▼1,0	○	▼	▼	▼	27
10	LEIRE								1,81	54		▼1,0	○	▼	▼	▼	21
15																	
20																	

Symboler:


Enaksialforsøk (strek angir aksuell tøyning (%) ved brudd)

○ Vanninnhold

▼ Omrørt konus
Uomrørt konus

ρ = Densitet

T = Treaksialforsøk
Ø = Ødometerforsøk
K = Korngradering

ρ_s: 2,75 g/cm³
Grunnvannstand: m
Borbok:
Lab-bok: Digital

H Plastisitetsindeks, Ip

▼ Uomrørt konus

S_t = Sensitivitet

PRØVESERIE

Borhull:

609-3

NVE

Dato:


2018-01-09

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2

 www.multiconsult.no	Konstr./Tegnet: vt/mash	Kontrollert: GURT	Godkjent: ANG
	Oppdragsnummer: 10200526	Tegningsnr.: RIG-TEG-609-201	Rev. nr.: 00

VEDLEGG B

Tolkede ødometerforsøk
(hentet fra rapport nr. 10200526-RIG-RAP-001)



Densitet ρ (g/cm^3):
Vanninnhold w (%):

1.94

33.90

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

65.33

NVE

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$, M og c_v .

Tegningens filnavn:

10200526-RIG-TEG-400_h601-4, d5,40m

MULTICONSULT AS


Sluppenveien 15
7037 Trondheim
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:	31.10.2017	Dybde, z (m):	5.40	Borpunkt nr.:	601-4
Forsøknr.:	1	Tegnet av:	vt/kjt	Kontrollert:	GURT
Oppdrag nr.:	10200526	Tegning nr.:	RIG-TEG-601-400.1	Prosedyre:	CRS

**Multi
consult**

ANG

Programrevisjon:
24.06.2016



Densitet ρ (g/cm³):

1.96

Vanninnhold w (%):

33.80

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

115.95

NVE

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ_{av}' - ε_a , M og c_v .


Tegningens filnavn:

10200526-RIG-TEG-401_h601-4, d10,45m

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS
Sluppenveien 15
7037 Trondheim
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:	31.10.2017	Dybde, z (m):	10.45	Borpunkt nr.:	601-4
Forsøknr.:	2	Tegnet av:	vt/kjt	Kontrollert:	GURT
Oppdrag nr.:	10200526	Tegning nr.:	RIG-TEG-601-401.1	Prosedyre:	CRS



Densitet ρ (g/cm^3):

1.87

Vanninnhold w (%):

41.50

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

51.28

NVE

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ_{av}' - ε_a , M og c_v .


Tegningens filnavn:

10200526-RIG-TEG-400_h602-2, d4,35m

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS
Sluppenveien 15
7037 Trondheim
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:	02.11.2017	Dybde, z (m):	4.35	Borpunkt nr.:	602-2
Forsøknr.:	1	Tegnet av:	vt/kjt	Kontrollert:	GURT
Oppdrag nr.:	10200526	Tegning nr.:	RIG-TEG-602-400.1	Prosedyre:	CRS



Densitet ρ (g/cm^3):
Vanninnhold w (%):

1.90
36.15

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

106.15

NVE

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ_{av}' - ε_a , M og c_v .


Tegningens filnavn:

10200526-RIG-TEG-401_h602-2, d10,55m

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS
Sluppenveien 15
7037 Trondheim
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:	11.10.2017	Dybde, z (m):	10.55	Borpunkt nr.:	602-2
Forsøknr.:	2	Tegnet av:	vt/kjt	Kontrollert:	GURT
Oppdrag nr.:	10200526	Tegning nr.:	RIG-TEG-602-401.1	Prosedyre:	CRS



Densitet ρ (g/cm³):
Vanninnhold w (%):

1.85
37.70

Effektivt overlagringstrykk, σ'_{vo} (kPa):

91.18

NVE

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ'_{av} - ε_a , M og c_v .


Tegningens filnavn:

10200526-RIG-TEG-400_h603-2, d9,35m

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS
Sluppenveien 15
7037 Trondheim
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:	06.11.2017	Dybde, z (m):	9.35	Borpunkt nr.:	603-2
Forsøknr.:	1	Tegnet av:	vt/kjt	Kontrollert:	GURT
Oppdrag nr.:	10200526	Tegning nr.:	RIG-TEG-603-400.1	Prosedyre:	CRS



Densitet ρ (g/cm^3):
Vanninnhold w (%):

1.93

35.30

Effektivt overlagringstrykk, σ'_{vo} (kPa):

134.70

NVE

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ'_{av} - ε_a , M og c_v .


Tegningens filnavn:

10200526-RIG-TEG-401_h603-2, d13,40m

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS
Sluppenveien 15
7037 Trondheim
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:	13.10.2017	Dybde, z (m):	13.40	Borpunkt nr.:	603-2
Forsøknr.:	2	Tegnet av:	vt/kjt	Kontrollert:	GURT
Oppdrag nr.:	10200526	Tegning nr.:	RIG-TEG-603-401.1	Prosedyre:	CRS



Densitet ρ (g/cm^3):
Vanninnhold w (%):

1.91
33.90

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

62.20

NVE

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ_{av}' - ε_a , M og c_v .


Tegningens filnavn:

10200526-RIG-TEG-400_h605-2, d5,40m

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS
Sluppenveien 15
7037 Trondheim
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:	08.11.2017	Dybde, z (m):	5.40	Borpunkt nr.:	605-2
Forsøknr.:	1	Tegnet av:	vt/kjt	Kontrollert:	GURT
Oppdrag nr.:	10200526	Tegning nr.:	RIG-TEG-605-400.1	Prosedyre:	CRS



Densitet ρ (g/cm^3):
Vanninnhold w (%):

1.92
34.70

Effektivt overlagringstrykk, σ'_{vo} (kPa):

116.55

NVE

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ'_{av} - ε_a , M og c_v .


Tegningens filnavn:

10200526-RIG-TEG-400_h605-2, d11,50m

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS
Sluppenveien 15
7037 Trondheim
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:	08.11.2017	Dybde, z (m):	11.50	Borpunkt nr.:	605-2
Forsøknr.:	2	Tegnet av:	vt/kjt	Kontrollert:	GURT
Oppdrag nr.:	10200526	Tegning nr.:	RIG-TEG-605-401.1	Prosedyre:	CRS



Densitet ρ (g/cm^3):
Vanninnhold w (%):

1.89
37.80

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

76.54

NVE

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ_{av}' - ε_a , M og c_v .


Tegningens filnavn:

10200526-RIG-TEG-400_h606-5, d5,45m

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS
Sluppenveien 15
7037 Trondheim
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:	06.12.2017	Dybde, z (m):	5.45	Borpunkt nr.:	5
Forsøknr.:	1	Tegnet av:	mash/vt	Kontrollert:	GURT
Oppdrag nr.:	10200526	Tegning nr.:	RIG-TEG-606-400.1	Prosedyre:	CRS
				Godkjent:	ANG
				Programrevisjon:	24.06.2016



Densitet ρ (g/cm³):
Vanninnhold w (%):

1.92
35.40

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

95.34

NVE

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ_{av}' - ε_a , M og c_v .


Tegningens filnavn:

10200526-RIG-TEG-401_h606-5, d7.40m

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS
Sluppenveien 15
7037 Trondheim
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:	08.12.2017	Dybde, z (m):	7.40	Borpunkt nr.:	5
Forsøknr.:	2	Tegnet av:	mash/vt	Kontrollert:	GURT
Oppdrag nr.:	10200526	Tegning nr.:	RIG-TEG-606-401.1	Prosedyre:	CRS



Densitet ρ (g/cm^3):

1.88

Vanninnhold w (%):

35.10

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

55.58

NVE

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2

Tegningens filnavn:


10200526-RIG-TEG-400_h609-1, d5,40m

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ_{av}' - ε_a , M og c_v .

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS
Sluppenveien 15
7037 Trondheim
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:	11.12.2017	Dybde, z (m):	5.40	Borpunkt nr.:	1
Forsøknr.:	1	Tegnet av:	vt/mash	Kontrollert:	GURT
Oppdrag nr.:	10200526	Tegning nr.:	RIG-TEG-609-400.1	Prosedyre:	CRS



Densitet ρ (g/cm^3):
Vanninnhold w (%):

1.96
32.10

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

105.89

NVE

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ_{av}' - ε_a , M og c_v .


Tegningens filnavn:

10200526-RIG-TEG-401_h609-1, d10,40m

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS
Sluppenveien 15
7037 Trondheim
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:	11.12.2017	Dybde, z (m):	10.40	Borpunkt nr.:	1
Forsøknr.:	2	Tegnet av:	vt/mash	Kontrollert:	GURT
Oppdrag nr.:	10200526	Tegning nr.:	RIG-TEG-609-401.1	Prosedyre:	CRS



Densitet ρ (g/cm³):

Vanninnhold w (%):

1.94

33.50

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

63.24

NVE

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ_{av}' - ε_a , M og c_v .


Tegningens filnavn:

10200526-RIG-TEG-402_h609-3, d6,45m

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS
Sluppenveien 15
7037 Trondheim
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:	12.12.2017	Dybde, z (m):	6.45	Borpunkt nr.:	3
Forsøknr.:	3	Tegnet av:	vt/mash	Kontrollert:	GURT
Oppdrag nr.:	10200526	Tegning nr.:	RIG-TEG-609-402.1	Prosedyre:	CRS



Densitet ρ (g/cm³):

Vanninnhold w (%):

1.96

31.10

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

99.97

NVE

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ_{av}' - ε_a , M og c_v .

Tegningens filnavn:

10200526-RIG-TEG-403_h609-3, d10,30m


**Multi
consult**



MULTICONSULT AS
Sluppenveien 15
7037 Trondheim
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:	12.12.2017	Dybde, z (m):	10.30	Borpunkt nr.:	3
Forsøknr.:	4	Tegnet av:	vt/kjt	Kontrollert:	GURT
Oppdrag nr.:	10200526	Tegning nr.:	RIG-TEG-609-403.1	Prosedyre:	CRS
				Programrevisjon:	24.06.2016

VEDLEGG C

Poretrykksmålinger





PORETRYKKSÅLING

Elektriske poretrykksålere, BP. 609-3

NVE

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag

Konstr./Tegnet

JKM

Kontrollert

GURT

Dato

Godkjent

19.12.17

ANG

**Multi
consult**

MULTICONSULT NORGE AS

Sluppenvegen 15
7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00

Oppdragsnr.

10200526

Tegn.nr.

RIG-TEG-609-351

Rev.

00

VEDLEGG D

**Oversikt over soner og kritiske snitt –
all informasjon samlet**

Sone	Navn	Faregrad (ny)	Løsne-område	Erosjonskategori fra NVEs rapporter (2003/2004)	Erosjonskategori bøfaring (2017)	Topografi	Grunnforhold	Aktuell skredtype	Løsneområde skadekonsekvens				Utløpsområde skadekonsekvens				Befart 2017	Grunnundersøkelse 2017	Stabilitetsberegninger anbefales	Laveste sikkerhetsfaktor	Stabilitetsberegning m/tiltak anbefales	Kommentar		
									Bolig-enheter	Næringsbygg	Annen bebyggelse	Infrastruktur	Bolig-enheter	Næringsbygg	Annen bebyggelse	Infrastruktur								
601	Mære	Middels	1 Aktiv	Noe erosjon	22 m ravine	Mektig leirlag. Sprøbruddmateriale mellom 4 og 10 m dyp i BP.601-1, mellom 2 og 15 m dyp i BP.601-2	Initialskred med bakovergripende skredutvikling	Ravinert terreng	1	1	0	Fv 38	0	0	0	0	Ja	Ja	Ja	Ja	Fc=1,0	Ja	Gård vest for profil ligger på berg. Det er registrert berg i dagen bak bebyggelse øst for profilet. Sondering rett nedenfor bebyggelse indikerer kvikkleire. Erosjonskant nedest i profilet. Stabilitetsberegning uten tiltak viser lav sikkerhet og det er utført stab.ber. m/tiltak.	
601	Mære	Middels	2 Aktiv	Noe erosjon	14 m ravine	Bp. EB1 og EB2 ligger 300 m unna bekkelal. Usikkert om det er sprøbrudd. Mektig leirlag over 25 m tykt. ikke påvist sprøbruddmateriale i BP601-4 og BP601-5	Rotasjonsskred uten retrogressiv utvikling	Ravinert terreng	2	0	0	0	0	0	0	0	Fv 38	Ja	Ja	Nei	-	Nei	Ikke påvist sprøbruddmateriale nedenfor bebyggelse	
601	Mære	Middels	3 Aktiv	Noe erosjon	22 m ravine	Sprøbruddmateriale fra 5,5 m dyp og kvikkleire på 9 m dybde i borpunkt 601-6. Sprøbruddmateriale fra 5 m dybde sannsynlig også i BP601-7	Initialskred med bakovergripende skredutvikling	Ravinert terreng	1	0	0	Privatveg	0	0	0	0	Ja	Ja	Ja	Ja	Fc=1,02	Ja	Påvist kvikkleire rett nedenfor bebyggelse. Antageligvis sprøbruddmateriale også ovenfor bebyggelse. Stabilitetsberegning uten tiltak viser lav sikkerhet og det er utført stab.ber. m/tiltak.	
602	Auråsen	Middels	1 Aktiv	Noe erosjon	13 m ravine	Ingen grunnundersøkelser i nærheten	Rotasjonsskred uten retrogressiv utvikling*	Ravinert terreng	0	0	0	0	0	0	0	0	Ja	Nei	Nei	-	Nei	Ingen konsekvens ved evt. skred.		
602	Auråsen	Middels	2 Aktiv	Litt erosjon	4 m elveskråning + 9 m ravine	Fra platået er det ca 9 m ned til antatt sprøbrudd (Bp. EB19). Ikke antydning til sprøbruddmateriale i BP602-1. ikke påvist sprøbruddmateriale i BP601-5	Rotasjonsskred uten retrogressiv utvikling	Ravinert terreng	2	1	0	Oppaurs-vegen	0	0	0	0	Fv 38	Ja	Ja	Nei	-	Nei	Bolig på topp av skråning. Retrogressiv brudd usannsynlig	
602	Auråsen	Middels	3 Aktiv	Noe erosjon	20 m ravine	15 m tykt leirlag. Sprøbruddmateriale og kvikkleire fra 4 m dype i BP602-2. sensitivt lag kan fortsette i skråningen	Initialskred med bakovergripende skredutvikling	Ravinert terreng	2	0	0	Fv 38 og Oppaurs-vegen	0	0	0	0	Ja	Ja	Ja	Ja	Fq=1,51	Nei	Bolig innen mulig retrogressiv skredutvikling. Det er utført ERT-målinger for å kartlegge bergoverflatene i snittet. Stabilitetsberegning for dagens tilstand viser tilfredsstillende sikkerhet og det vurderes at det ikke er nødvendig med sikringstiltak ved dette snittet.	
602	Auråsen	Middels	4 Aktiv	Noe erosjon	7 m ravine + 17 m slak skråning	Mulig sprøbruddmateriale i BP602-3. Begrenset løsmassemekthet. Sprøbruddmateriale i BP 601-7 antas å ligge på begge sider av bekknen (4 m under terreng)	Initialskred med bakovergripende skredutvikling	Ravinert terreng	2	0	0	Fv 38	0	0	0	0	Ja	Ja	Nei	-	Nei	Bolig på topp av skråning. Mulig område med berg i dagen midt i skråningen som avgrenser et evt. skred slik at det sannsynligvis ikke vil ramme bebyggelse.		
603	Myr	Middels	1 Aktiv	Noe erosjon	20 m ravine	Mektig leirlag. Sprøbruddmateriale og kvikkleire fra 4m under terreng i BP603-1. Kvikkleire fortsetter ut i skråningen	Initialskred med bakovergripende skredutvikling	Ravinert terreng	1	1	0	Myra-vegen	0	0	0	0	Ja	Ja	Ja	Ja	Fc=1,0	Ja	Elv eroderer i antatt sprøbrudd/kvikkleire og bolig ligger i skråning/på kanten. Bolig som kan bli involvert i skred. Stabilitetsberegning uten tiltak viser lav sikkerhet og det er utført stab.ber. m/tiltak.	
603	Myr	Middels	2 Noe	Noe erosjon	20 m ravine	Bløtt, antatt sprøbrudd under 7 m og ned til avsluttet sondering 25 m (NGI 24). Mektig leirlag. Sprøbruddmateriale og kvikkleire fra 5m under terreng i BP603-2. Kvikkleire fortsetter ut i skråningen. Mulig sprøbruddmateriale i BP603-3 mellom 8 og 11 m dyp	Initialskred med bakovergripende skredutvikling	Ravinert terreng	2	1	0	Myra-vegen	0	0	0	0	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Bekken i ravinen nord i sonen er ikke befart. Boliger innen mulig retrogressiv skredutvikling. Stabilitetsberegning uten tiltak i nordlig retning viser lav sikkerhet og det er utført stab.ber. m/tiltak.	
603	Myr	Middels	3 Noe	Noe erosjon	20 m ravine	Mektig leirlag.	Initialskred med bakovergripende skredutvikling*	Ravinert terreng	1	0	1	0	0	0	0	0	Ja	Ja	Nei	-	Nei	Muligens går løsneområdet bak til bolig/veg ved større retrogressiv skredutvikling. Boligen ligger rett utenfor kvikkleiresonen.		
605	Flatla	Middels	1 Aktiv	Noe erosjon	Nord: 20 m ravine, sør: 15 m ravine	Kvikkleire/sprøbruddmater. fra ca. 7 til mer enn 25 m dybde på platået (NGI-118 og BP605-2). Mulig sprøbruddmateriale i BP605-3 mellø 7 og 10 m dyp. Sensitivt lag under skråningstoppen.	Initialskred med bakovergripende skredutvikling	Ravinert terreng	1	1	0	Fv 39 Valstad-vegen	0	0	0	0	Fv 39/E6	Ja	Ja	Ja	Ja	Fc=1,0	Ja	Bebygelse i kritisk profil. Sprøbruddmateriale påvist i foten av skråningen i sør, ikke i nord. Stabilitetsberegning uten tiltak viser lav sikkerhet og det er utført stab.ber. m/tiltak.
605	Flatla	Middels	2 Aktiv	Noe erosjon	Nord: 17 m ravine, sør: 12 m ravine	Antatt kvikkleire/sprøbruddmater. fra ca. 7 til 15 m på ryggen. Mulig sprøbruddmateriale i BP 605-4 mellom 3 og 8 m dybde. Gjenomgangende sensitivt lag på ca. 5-7 m nøyaktighet	Initialskred med bakovergripende skredutvikling	Ravinert terreng	0	0	0	Fv 39 Valstad-vegen	0	0	0	0	Fv 39	Ja	Ja	Nei	-	Nei	Ingen bebyggelse involvert i evt skred	
606	Valstad	Middels	1 Aktiv	Noe erosjon	16 m ravine	Mektig leirlag. Ingen sprøbruddmateriale påvist i BP606-1 (bak skråningstopp). Bløtt og antatt kvikkleire i BP606-2 mellom 2 og 13 m dybde.	Rotasjonsskred uten retrogressiv utvikling	Ravinert terreng	1	1	0	Privatveg	0	0	0	0	Ja	Ja	Nei	-	Nei	Ikke påvist sprøbruddmateriale i toppen av skråningen		
606	Valstad	Middels	2 -	Noe erosjon	20 m ravine	10 m løsmasser registrert i BP 606-3 (bak skråningstopp). Mulig sprøbruddmateriale. Løsmassemekthet og tykkelse på sensitivt lag øker innten under platået. Kvikkleire i BP 606-4 fra 1 m dybde.	Rotasjonsskred uten retrogressiv utvikling	Ravinert terreng	2	1	0	Privatveg	0	0	0	0	Fv 39, E6	Ja	Ja	Nei	-	Nei	Ikke tolket sprøbruddmateriale i toppen av skråningen	
606	Valstad	Middels	3 -	Noe erosjon	20 m ravine	Mektig leirlag. Ingen sprøbruddmateriale påvist i BP606-5 (bak skråningstopp). Bløtt og antatt kvikkleire i BP606-4 fra og med 2 m dybde.	Rotasjonsskred uten retrogressiv utvikling	Ravinert terreng	2	1	0	Privatveg	0	0	0	0	Fv 39, E6	Ja	Ja	Nei	-	Nei	Ikke påvist sprøbruddmateriale i toppen av skråningen	
609	Vollan	Middels	1 Aktiv	Noe erosjon	20 m skråning	Mektig leirlag. Ingen tegn på sprøbruddmateriale i dette BP. Antatt sprøbruddmateriale ved Veollsæla fra 3m under terreng (BP609-5). Antatt sprøbrudd ca. 2 m under terreng ved E6. (Bp. EM39).	Rotasjonsskred uten retrogressiv utvikling	Ravinert terreng	0	0	0	E6	0	0	0	0	Ja	Ja	Nei	-	Nei	Aktiv erosjon. Prøveserie i toppen av skråningen viser at det ikke er kvikkleire. Ingen retrogressiv brudd mot E6		
609	Vollan	Middels	2 Aktiv	Aktiv erosjon	27 m skråning	Bløte forhold. Ca. 18 m under terreng fra platået til påvist sprøbrudd. (Bp. DL3)	Rotasjonsskred uten retrogressiv utvikling	Ravinert terreng	2	1	0	E6 og privatveg	0	0	0	0	Ja	Nei	Nei	-	Nei	Prøvetaking og sonderinger viser ikke vesentlig innslag av sprøbruddmateriale. Det er omtrent fasthet ned mot 2, men ikke mange punkter under.		
609	Vollan	Middels	3 -	Litt erosjon	24 m skråning	Meget begrenset løsmassemekthet samt ikke sensitive masser i BP609-2 og 609-6	Rotasjonsskred uten retrogressiv utvikling	Ravinert terreng	2	0	0	E6 og privatveg	0	0	0	0	Ja	Ja	Nei	-	Nei	Mulig at skred kan gå retrogressivt tilbake til gård. Mye berg grunt i nærheten. Ikke sensitive masser og begrenset løsmassemekthet nærmest.		
609	Vollan	Middels	4 -	Noe erosjon	22 m skråning	Mektig leirlag. Bak skråningstopp kvikkleire og sprøbruddmateriale mellom 5 og ca. 30 m dyp (NGI-116 og BP609-3). Ved skråningsfot sannsynlig sprøbruddmateriale mellom 5 og 10 m dybde.	Initialskred med bakovergripende skredutvikling	Ravinert terreng	1	0	0	0	0	0	0	0	Ja	Ja	Ja	Ja	Fc=1,0	Ja	Sprøbruddmateriale i topp og bunn av skråningen (under bekknen). Mulig erosjonsikret av grunneier. Stabilitetsberegning uten tiltak viser lav sikkerhet og det er utført stab.ber. m/tiltak.	


* Vurdering av skredtype er basert på topografi og evt. likende områder i nærheten med utførte grunnundersøkelser

VEDLEGG E

**Faktaark
(hentet fra NVEs innmeldingsløsning)**

Kvikkleiresone 601: Mære - Kommune: Stjørdal

Faregradklasse	Middels
Konsekvensklasse	Alvorlig
Risikoklasse	3
Grunnforhold	Kvikkleire påvist, sikkerhetsfaktor < 1,4
Sonestatus	Supplerende undersøkelser/stabilitetsberegnning
Opprettet	12.2.2004
Sist oppdatert	6.12.2018
Sist oppdatert av	MULTICONULT NORGE AS



Bemerkninger

Sonen Mære ble opprettet som en kvikkleiresone gjennom den nasjonale kartleggingen av områder med potensiell fare for kvikkleireskred. I forbindelse med NVEs prosjekt Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag er det utført ny befaring og supplerende grunnundersøkelser i 2017 samt stabilitetsberegninger og vurdering av utløpsområde. Supplerende grunnundersøkelser bestod i 5 dreietrykksonderinger og 1 totalsondering samt CPTU, prøveserier og poretrykksmåling. Stabilitetsberegningene viser lav sikkerhet for skråningen ned mot elva. Løsneområdet er vurdert etter L/H-metoden omtalt i NIFS rapport nr. 14/16. I området ved snitt 3 revideres løsneområdet til å utvides og omfatte et ubebodd småbruk. I snitt 1 begrenses løsneområdet av topografiske og geologiske forhold (berg i dagen nord for sonen). Utløpsområdet for sonen er beregnet med bakgrunn i kriteriene i NIFS rapport.

Bemerkninger
nr. 14/16.

Referanser
NGI-rapport 890059-1 og -2, datert mai 1992.
Multiconsult 10200526-RIG-RAP-001, rev00 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag – Utlysningsområde 2 – Stjørdal datert 8.3.2018
Multiconsult 418771-RIG-RAP-004, rev02 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Stjørdal – Delleveranse 3 datert 18.6.2018
Multiconsult 418771-RIG-RAP-006.1, rev00 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Delleveranse 4, Stjørdal kommune - Skatval datert 2.10.2018


Fareberegning					
Faktor	Beskrivelse	Faregrad	Score	Vekt	Poeng
Skredaktivitet	Ingen registrerte skredgroper i området.	Ingen	0	1	0
Skråningshøyde i meter	Mellom 20 og 30 m.	20-30	2	2	4
Forkonsolidering pga terrenghenkning	Basert på ødometer og CPTU utført i bp. 601-2 og -4 tolkes OCR=1,2-1,5.	1,2-1,5	2	2	4
Poretrykk	Poretrykksmålinger utført i bp. 601-4 indikerer tilnærmet hydrostatisk poretrykk.	Hydrostatisk	0	3	0
Kvikkleiremektighet	Kvikkleiremektighet i størrelsesorden 12 m, H/2-H/4.	H/4-H/2	2	2	4
Sensitivitet	Det er registrert St > 100 i bp. 601-6.	>100	3	1	3
Erosjon	Noe erosjon, se NVE-rapport Stjørdal-Del III, datert 21.05.2004.	Noe	2	3	6
Inngrep	Ingen vesentlige inngrep.	Ingen	0	3	0
Total poengsum					21
Prosent av maks					41.18
Sist oppdatert	13.8.2004				

Konsekvensberegning					
Faktor	Beskrivelse	Konsekvens	Score	Vekt	Poeng
Boligheter	3 gårdsbruk og et ubebodd småbruk	Spredt \leq 5	1	4	4
Næringsbygg	Ingen.	Ingen	0	3	0
Annen bebyggelse	Ingen.	Ingen	0	1	0

Konsekvensberegning					
Veier	Fv 38, Fv 39, ÅDT hentet fra SVV vegkart.	100-1000	1	2	2
Toglinje	Ingen.	Ingen	0	2	0
Kraftnett	Antatt distribusjon.	Distribusjon	1	1	1
Oppdemning	Flombølge vil neppe medføre fare for bebyggelse eller andre konstruksjoner.	Ingen	0	2	0
Total poengsum					7
Prosent av maks					15.56
Sist oppdatert	30.3.2004				

Kvikkleiresone 602: Auråsen - Kommune: Stjørdal

Faregradklasse	Middels
Konsekvensklasse	Alvorlig
Risikoklasse	3
Grunnforhold	Kvikkleire påvist, sikkerhetsfaktor < 1,4
Sonestatus	Supplerende undersøkelser/stabilitetsberegnning
Opprettet	12.2.2004
Sist oppdatert	6.12.2018
Sist oppdatert av	MULTICONULT NORGE AS



Bemerkninger

Sonen Auråsen ble opprettet som en kvikkleiresone gjennom den nasjonale kartleggingen av områder med potensiell fare for kvikkleireskred. I forbindelse med NVEs prosjekt Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag er det utført ny befaring og supplerende grunnundersøkelser i 2017 samt stabilitetsberegringer og vurdering av utløpsområde. Supplerende grunnundersøkelser bestod i 4 dreitykksonderinger og 1 totalsondring samt CPTU og prøveserier. Det er også utført ERT (geofysiske målinger) for å kartlegge bergoverflaten. Stabilitetsberegningene viser tilfredsstillende sikkerhet. Løsneområdet er vurdert etter L/H-metoden omtalt i NIFS rapport nr. 14/16. Vurderingen basert på utførte

Bemerkninger

stabilitetsberegning stemmer godt overens med dagens løsneområde. For å avgrense sonens løsneområde i andre deler av sonen må det foreligge et mer komplett grunnlag. Utløpsområdet for sonen er beregnet med bakgrunn i kriteriene i NIFS rapport nr. 14/16.

Referanser

NGI-rapport 890059-1 og -2, datert mai 1992.

Multiconsult 10200526-RIG-RAP-001, rev00 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag – Utlysningsområde 2 – Stjørdal datert 8.3.2018

Multiconsult 418771-RIG-RAP-004, rev02 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Stjørdal – Delleveranse 3 datert 18.6.2018

Multiconsult 418771-RIG-RAP-006.1, rev00 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Delleveranse 4, Stjørdal kommune - Skatval datert 2.10.2018

Fareberegning

Faktor	Beskrivelse	Faregrad	Score	Vekt	Poeng
Skredaktivitet	Ingen registrerte skredgroper i området.	Ingen	0	1	0
Skråningshøyde i meter	Litt over 20 m.	20-30	2	2	4
Forkonsolidering pga terrenghenkning	Basert på ødometer og CPTU utført i bp. 602-2 tolkes OCR=1,0-1,2.	1,0-1,2	3	2	6
Poretrykk	Ingen målinger. Antar hydrostatisk.	Hydrostatisk	0	3	0
Kvikkleiremektighet	Kvikkleirelag på ca. 10 m, H/2-H/4	H/4-H/2	2	2	4
Sensitivitet	Det er registrert St=85 i BP 602-2, men pga. antatt prøveforstyrrelse velges St>100.	>100	3	1	3
Erosjon	Noe erosjon	Noe	2	3	6
Inngrep	Ingen vesentlige inngrep.	Ingen	0	3	0
Total poengsum					23
Prosent av maks					45.10
Sist oppdatert	13.8.2004				


Konsekvensberegning

Faktor	Beskrivelse	Konsekvens	Score	Vekt	Poeng
Boligenheter	2 gårdsbruk.	Spredt \leq 5	1	4	4
Næringsbygg	Ingen.	Ingen	0	3	0
Annен bebyggelse	Ingen.	Ingen	0	1	0
Veier	Fv 39, ÅDT hentet fra SVVs	100-1000	1	2	2

Konsekvensberegning					
	vegkart.				
Toglinje	Ingen.	Ingen	0	2	0
Kraftnett	Antatt distribusjonsnett.	Distribusjon	1	1	1
Oppdemning	Flombølge vil neppe medføre skader på boliger eller konstruksjoner.	Ingen	0	2	0
Total poengsum					7
Prosent av maks					15.56
Sist oppdatert	30.3.2004				

Kvikkleiresone 603: Myr - Kommune: Stjørdal

Faregradklasse	Middels
Konsekvensklasse	Alvorlig
Risikoklasse	3
Grunnforhold	Kvikkleire påvist, sikkerhetsfaktor < 1,4
Sonestatus	Supplerende undersøkelser/stabilitetsberegnning
Opprettet	12.2.2004
Sist oppdatert	6.12.2018
Sist oppdatert av	MULTICONULT NORGE AS



Bemerkninger

Sonen Myr ble opprettet som en kvikkleiresone gjennom den nasjonale kartleggingen av områder med potensiell fare for kvikkleireskred. I forbindelse med NVEs prosjekt Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag er det utført ny befaring og supplerende grunnundersøkelser i 2017 samt stabilitetsberegninger og vurdering av løsne- og utløpsområde. I forbindelse med prosjekt Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag er sonen delt opp i to soner, Myr og Myr sør, hvor Myrelva deler sonene. For sonen Myr er det utført supplerende grunnundersøkelser; 3 dreietrykksonderinger samt CPTU, prøveserier og poretrykksmåling.

Stabilitetsberegningene viser lav sikkerhet for skråningen ned mot elva i sør og bekken i nord.

Bemerkninger

Sonen defineres av en terrengrygg avgrenset av to ravinedaler i sør og i nord, og derfor er det uhensiktsmessig å avgrense sonens løsneområde iht. kriteriene i NIFS rapport nr. 14/16. Utløpsområdet for sonen er beregnet med bakgrunn i kriteriene i NIFS rapport nr. 14/16.

Referanser

NGI-rapport 890059-1 og -2, datert mai 1992.

Multiconsult 10200526-RIG-RAP-001, rev00 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag – Utlysningsområde 2 – Stjørdal datert 8.3.2018

Multiconsult 418771-RIG-RAP-004, rev02 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Stjørdal – Delleveranse 3 datert 18.6.2018

Multiconsult 418771-RIG-RAP-006.1, rev00 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Delleveranse 4, Stjørdal kommune - Skatval datert 2.10.2018

Multiconsult 418771-RIG-RAP-001, rev01 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Delleveranse 1: Innledende vurderinger Stjørdal datert 31.10.2017

Fareberegnung

Faktor	Beskrivelse	Faregrad	Score	Vekt	Poeng
Skredaktivitet	Ingen registrerte skredgropene i området.	Ingen	0	1	0
Skråningshøyde i meter	Mer enn 20 m	20-30	2	2	4
Forkonsolidering pga terrenghenkning	Basert på ødometer og CPTU utført i bp. 603-2 tolkes OCR=1,2-1,5	1,2-1,5	2	2	4
Poretrykk	Poretrykksmålinger utført i bp. 603-2 indikerer noe poreundertrykk	-(0-20)	-1	3	-3
Kvikkleiremektighet	Sonderingene indikerer et mektig kvikkleirelag	>H/2	3	2	6
Sensitivitet	Det er registrert sensitivitet >200 i bp. 603-2	>100	3	1	3
Erosjon	Noe erosjon langs Myrelva.	Noe	2	3	6
Inngrep	Ingen observerte inngrep.	Ingen	0	3	0
Total poengsum					20
Prosent av maks					39.22
Sist oppdatert	13.8.2004				


Konsekvensberegnung

Faktor	Beskrivelse	Konsekvens	Score	Vekt	Poeng
Boligenheter	2 gårdsbruk.	Spredt ≤ 5	1	4	4
Næringsbygg	Ingen.	Ingen	0	3	0

Konsekvensberegning					
Annен bebyggelse	Ingen.	Ingen	0	1	0
Veier	Fv 39, antatt ÅDT.	1001-5000	2	2	4
Toglinje	Ingen.	Ingen	0	2	0
Kraftnett	Antatt distribusjon.	Distribusjon	1	1	1
Oppdemning	Flombølge vil neppe forårsake vesentlige skader.	Ingen	0	2	0
Total poengsum					9
Prosent av maks					20.00
Sist oppdatert	30.3.2004				

Kvikkleiresone 2213: Myr sør - Kommune: Stjørdal

Faregradklasse	Middels
Konsekvensklasse	Mindre alvorlig
Risikoklasse	2
Grunnforhold	Mulig kvikkleire
Sonestatus	Enkel undersøkelse
Opprettet	14.11.2018
Sist oppdatert	6.12.2018
Sist oppdatert av	MULTICONULT NORGE AS



Bemerkninger

Sonen Myr ble opprettet som en kvikkleiresone gjennom den nasjonale kartleggingen av områder med potensiell fare for kvikkleireskred. I forbindelse med NVEs prosjekt Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag er det utført ny befaring og supplerende grunnundersøkelser i 2017 samt stabilitetsberegringer og vurdering av løsne- og utløpsområde. I forbindelse med prosjekt Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag er sonen delt opp i to soner, Myr og Myr sør, hvor Myrelva deler sonene. For sonen Myr sør er det utført supplerende grunnundersøkelser; 1 dreitykksondering og prøveserie. Det er ikke utført stabilitetsberegring for Myr sør. Lengden på løsneområdet er

Bemerkninger

vurdert ut fra dagens soneavgrensning. Utløpsområdet for sonen er beregnet med bakgrunn i kriteriene i NIFS rapport nr. 14/16.

Referanser

Multiconsult 10200526-RIG-RAP-001, rev00 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag – Utlysningsområde 2 – Stjørdal datert 8.3.2018

Multiconsult 418771-RIG-RAP-001, rev01 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Delleveranse 1: Innledende vurderinger Stjørdal datert 31.10.2017

Multiconsult 418771-RIG-RAP-004, rev02 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Stjørdal – Delleveranse 3 datert 18.6.2018

Multiconsult 418771-RIG-RAP-006.1, rev00 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Delleveranse 4, Stjørdal kommune - Skatval datert 2.10.2018

Fareberegnning

Faktor	Beskrivelse	Faregrad	Score	Vekt	Poeng
Skredaktivitet	Ingen registrerte skredgroper i området	Ingen	0	1	0
Skråningshøyde i meter	Maks. 20 m.	15-20	1	2	2
Forkonsolidering pga terrenghenkning	Antar samme som for sone Myr nord. I bp. 603-2 tolkes OCR=1,2-1,5 basert på ødometer og CPTU	1,2-1,5	2	2	4
Poretrykk	Poretrykksmålinger utført i nabosone Myr nord viser noe poreundertrykk i bp. 603-2	-(0-20)	-1	3	-3
Kvikkleiremektighet	Antar samme forhold som i nabosone Myr nord, dvs. >H/2	>H/2	3	2	6
Sensitivitet	Antar sensitivitet >100 basert på forsøk i nabosone Myr nord.	>100	3	1	3
Erosjon	Noe erosjon langs Myrelva.	Noe	2	3	6
Inngrep	Ingen observerte inngrep.	Ingen	0	3	0
Total poengsum					18
Prosent av maks					35.29
Sist oppdatert	14.11.2018				

Konsekvensberegnning


Faktor	Beskrivelse	Konsekvens	Score	Vekt	Poeng
Boligheter	Ingen boliger innenfor området.	Ingen	0	4	0
Næringsbygg	Ingen.	Ingen	0	3	0
Annен bebyggelse	Ingen.	Ingen	0	1	0

Konsekvensberegning

Veier	Fv. 39 med en ÅDT på 120.	100-1000	1	2	2
Toglinje	Ingen.	Ingen	0	2	0
Kraftnett	Antatt distribusjonsnett	Distribusjon	1	1	1
Oppdemning	Flombølge vil neppe forårsake vesentlige skader	Ingen	0	2	0
Total poengsum					3
Prosent av maks					6.67
Sist oppdatert	14.11.2018				

Kvikkleiresone 605: Flatla - Kommune: Stjørdal

Faregradklasse	Middels
Konsekvensklasse	Alvorlig
Risikoklasse	3
Grunnforhold	Kvikkleire påvist, sikkerhetsfaktor < 1,4
Sonestatus	Supplerende undersøkelser/stabilitetsberegnning
Opprettet	12.2.2004
Sist oppdatert	6.12.2018
Sist oppdatert av	MULTICONULT NORGE AS



Bemerkninger

Sonen Flatla ble opprettet som en kvikkleiresone gjennom den nasjonale kartleggingen av områder med potensiell fare for kvikkleireskred. I forbindelse med NVEs prosjekt Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag er det utført ny befaring og supplerende grunnundersøkelser i 2017 samt stabilitetsberegninger og vurdering av utløpsområde. Supplerende grunnundersøkelser bestod i 4 dreietrykksonderinger samt CPTU, prøveserier og poretrykksmåling. Stabilitetsberegningene viser lav sikkerhet for skråningen ned mot elva i nord. Løsneområdet er vurdert etter L/H-metoden omtalt i NIFS rapport nr. 14/16, men da sonen består av en terregngrygg avgrenset av to ravinedaler i nord og i sør er det ikke hensiktsmessig å benytte denne metoden. Lengden på løsneområdet er derfor vurdert ut fra dagens soneavgrensning. Utløpsområdet for sonen er beregnet med bakgrunn i kriteriene i

Bemerkninger
NIFS rapport nr. 14/16.

Referanser
NGI-rapport 82033-1, datert 1. juli 1988. NGI-rap
Multiconsult 10200526-RIG-RAP-001, rev00 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag – Utlysningsområde 2 – Stjørdal datert 8.3.2018
Multiconsult 418771-RIG-RAP-001, rev01 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Delleveranse 1: Innledende vurderinger Stjørdal datert 31.10.2017
Multiconsult 418771-RIG-RAP-004, rev02 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Stjørdal – Delleveranse 3 datert 18.6.2018
Multiconsult 418771-RIG-RAP-006.1, rev00 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Delleveranse 4, Stjørdal kommune - Skatval datert 2.10.2018


Fareberegning					
Faktor	Beskrivelse	Faregrad	Score	Vekt	Poeng
Skredaktivitet	Ingen registrerte skredgroper i området.	Ingen	0	1	0
Skråningshøyde i meter	Maks. 20m.	15-20	1	2	2
Forkonsolidering pga terrenghenkning	Basert på ødometer og CPTU utført i bp. 605-2 tolkes OCR=1,0-1,2.	1,0-1,2	3	2	6
Poretrykk	Betydelig poreundertrykk målt ved bp. 605-2.	-(0-20)	-1	3	-3
Kvikkleiremektighet	Sonderingene indikerer opptil 20 m kvikkleire	>H/2	3	2	6
Sensitivitet	Det er registrert sensitivitet >100 i bp. 605-2	>100	3	1	3
Erosjon	Noe erosjon.	Noe	2	3	6
Inngrep	Ingen vesentlig inngrep.	Ingen	0	3	0
Total poengsum					20
Prosent av maks					39.22
Sist oppdatert	11.8.2004				

Konsekvensberegning					
Faktor	Beskrivelse	Konsekvens	Score	Vekt	Poeng
Boligenheter	1 gårdsbruk.	Spredt \leq 5	1	4	4
Næringsbygg	Ingen.	Ingen	0	3	0
Annen bebyggelse	Ingen.	Ingen	0	1	0
Veier	Fv 39, ÅDT hentet fra SVVs vegkart.	100-1000	1	2	2

Konsekvensberegning					
Toglinje	Ingen.	Ingen	0	2	0
Kraftnett	Antatt distribusjonsnett.	Distribusjon	1	1	1
Oppdemning	Flombølge kan oversvømme E6 og lokal vei.	Liten	1	2	2
Total poengsum					9
Prosent av maks					20.00
Sist oppdatert	30.3.2004				

Kvikkleiresone 609: Vollan - Kommune: Stjørdal

Faregradklasse	Middels
Konsekvensklasse	Alvorlig
Risikoklasse	3
Grunnforhold	Kvikkleire påvist, sikkerhetsfaktor < 1,4
Sonestatus	Supplerende undersøkelser/stabilitetsberegnning
Opprettet	12.2.2004
Sist oppdatert	6.12.2018
Sist oppdatert av	MULTICONULT NORGE AS



Bemerkninger

Sonen Volland ble opprettet som en kvikkleiresone gjennom den nasjonale kartleggingen av områder med potensiell fare for kvikkleireskred. I forbindelse med NVEs prosjekt Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag er det utført ny befaring og supplerende grunnundersøkelser i 2017 samt stabilitetsberegninger og vurdering av utløpsområde. Supplerende grunnundersøkelser bestod i 4 dreietrykksonderinger og 2 totalsonderinger samt CPTU, prøveserier og poretrykksmåling. Stabilitetsberegningene viser lav sikkerhet for skråningen ned mot elva. Løsneområdet er vurdert etter L/H-metoden omtalt i NIFS rapport nr. 14/16 i snitt 4. Vurderingen basert på utførte stabilitetsberegninger stemmer godt overens med dagens løsneområde. For å avgrense sonens løsneområde i andre deler av sonen må det foreligge et mer komplett grunnlag/flere stabilitetsberegninger. Utløpsområdet for sonen er

Bemerkninger

beregnet med bakgrunn i kriteriene i NIFS rapport nr. 14/16.

Referanser

NGI-rapport 82033-1, datert 1. juli 1988. NGI-rap

Multiconsult 10200526-RIG-RAP-001, rev00 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag – Utlysningsområde 2 – Stjørdal datert 8.3.2018

Multiconsult 418771-RIG-RAP-001, rev01 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Delleveranse 1: Innledende vurderinger Stjørdal datert 31.10.2017

Multiconsult 418771-RIG-RAP-004, rev02 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Stjørdal – Delleveranse 3 datert 18.6.2018

Multiconsult 418771-RIG-RAP-006.1, rev00 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Delleveranse 4, Stjørdal kommune - Skatval datert 2.10.2018

Fareberegning

Faktor	Beskrivelse	Faregrad	Score	Vekt	Poeng
Skredaktivitet	Ingen registrerte skredgroper i området.	Ingen	0	1	0
Skråningshøyde i meter	Maksimalt 30 m.	20-30	2	2	4
Forkonsolidering pga terrenghenkning	Basert på ødometer og CPTU utført i bp. 609-1 og 609-3 tolkes OCR=1,5-2,0.	1,5-2,0	1	2	2
Poretrykk	Poretrykksmålinger utført i bp. 609-3 indikerer noe poreundertrykk, men antar at dette ikke gjelder hele sonen. Velges hydrostatisk poretrykk.	Hydrostatisk	0	3	0
Kvikkleiremektighet	Kvikkleiremektighet opp mot 15 m.	>H/2	3	2	6
Sensitivitet	Det er registrert sensitivitet >100 i 609-3	>100	3	1	3
Erosjon	Noe/aktiv erosjon.	Aktiv/glidn.	3	3	9
Inngrep	Erosjonsbeskyttelse av venstre bredd langs jernbanen. Ingen vesentlig inngrep.	Ingen	0	3	0
Total poengsum					24
Prosent av maks					47.06
Sist oppdatert	11.8.2004				

Konsekvensberegning

Faktor	Beskrivelse	Konsekvens	Score	Vekt	Poeng
Boligenheter	3 gårdsbruk.	Spredt ≤ 5	1	4	4

Konsekvensberegning					
Næringsbygg	Ingen.	Ingen	0	3	0
Annен bebyggelse	Ingen.	Ingen	0	1	0
Veier	E6.	>5000	3	2	6
Toglinje	Ingen.	Ingen	0	2	0
Kraftnett	Antar distribusjonsnett	Distribusjon	1	1	1
Oppdemning	Flombølge kan oversvømme E6.	Middels	2	2	4
Total poengsum					15
Prosent av maks					33.33
Sist oppdatert	30.3.2004				