

RAPPORT

Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag

OPPDAGSGIVER

Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE)

EMNE

Delleveranse 4, Stjørdal kommune - Sorte

DATO / REVISJON: 4. januar 2019 / 03

DOKUMENTKODE: 418771-RIG-RAP-006.2



Multiconsult

Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Hvis kunden i samsvar med oppdragsavtalen gir tredjepart tilgang til rapporten, har ikke tredjepart andre eller større rettigheter enn det han kan utlede fra kunden. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver.

RAPPORT

OPPDRAG	Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag	DOKUMENTKODE	418771-RIG-RAP-006.2
EMNE	Delleveranse 4, Stjørdal kommune - Sorte	TILGJENGELIGHET	Åpen
OPPDRAGSGIVER	Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)	OPPDRAGSLEDER	Guro Torpe
KONTAKTPERSON	Ingrid Havnen	UTARBEIDET AV	Alberto Montafia/Guro Torpe
KOMMUNE	Stjørdal	ANSVARLIG ENHET	10234011 Geoteknikk Midt

SAMMENDRAG

Foreliggende rapport omfatter delleveranse 4 av kvikkleiresoneutredning «light». Rapporten presenterer beregningsgrunnlaget og resultatet av stabilitetsberegninger for området Sorte i Stjørdal kommune, dvs. sone 623, 625, 626, 627 og 628.

Beregningensgrunnlaget omfatter tolkning av spenningshistorie og aktiv skjærstyrke. Deretter er det utført stabilitetsberegninger for nevnte soner i både udrenert og drenert analyse.

Iht. kriterier som erosjonsforhold og beregnet sikkerhetsfaktor er det i revisjon 00 gitt anbefalinger om hvilke kritiske snitt det bør utføres nye stabilitetsberegninger for å vurdere nødvendig omfang av sikringstiltak. I foreliggende rapport er det utført beregninger med sikringstiltak. Resultatet av stabilitetsberegninger med sikringstiltak danner grunnlaget for anbefaling av ytterligere utredninger på aktuelle soner.

Det er utført stabilitetsberegninger for dagens tilstand og med sikringstiltak i følgende kritiske snitt:

Nummer	Sone	Snitt nr.
623	Sorte midtre	3
625	Ekren	2
626	Svedjan	4
627	Sorte	1
628	Stræte	2

Sikringstiltak er beskrevet i grove trekk for de enkelte sonene. Det er i tillegg utført vurderinger av løsne- og utløpsområdene med bakgrunn i L/H-metoden omtalt i NIFS rapport nr. 14/16.

			<i>Guro</i>	<i>ADM</i>	<i>Avg</i>
03	04.01.2019	Revidert med sikringstiltak for sone 625	Guro Torpe	Alberto Montafia	Anders Gylland
02	06.12.2018	Revidert etter tilbakemelding fra uavhengig kontroll	Guro Torpe	Alberto Montafia	Anders Gylland
01	15.11.2018	Revidert med stabilitetsberegninger med sikringstiltak samt tilbakemelding fra uavhengig kontroll	Guro Torpe	Alberto Montafia	Anders Gylland
00	02.10.2018	Rapport utarbeidet	Guro Torpe	Alberto Montafia	Arne Vik
REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV	GODKJENT AV

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	Innledning	7
1.1	Bakgrunn og beskrivelse av oppdraget	7
2	Beregningsprinsipper	9
2.1	Generelt	9
2.2	Sikkerhetskrav.....	9
2.3	Beregningsprofiler	10
2.4	Lagdeling	10
2.5	Laster	10
2.6	Sikrings- og stabiliseringstiltak	10
3	Tolkning av materialparametere	11
3.1	Generelt	11
3.2	Spanningshistorie	11
3.2.1	Tolkningsmetoder	11
3.3	Udrenerte styrkeparametere	12
3.3.1	c_u fra enaks og konus	12
3.3.2	c_{uA} fra treaksialforsøk	12
3.3.3	c_{uA} fra CPTU-sonderinger	12
3.3.4	Bæreevnefaktorer	12
3.3.5	SHANSEP	13
3.3.6	Anisotropiforhold	13
3.4	Drenerte materialparametere	13
3.4.1	Materialparametere	13
3.4.2	Poretrykksforhold	14
4	Kvalitet grunnlagsdata	14
4.1	CPTU	14
4.2	Rutinedata	14
4.3	Ødometerforsøk	14
5	Faregradsvurdering	15
5.1	Vurdering av ny faregrad og konsekvensklasse	15
5.2	Løsne- og utløpsområder	15
5.3	Faregrad etter sikringstiltak	16
6	623 Sorte midtre	17
6.1	Beregningssprofiler	17
6.2	Beregningsgrunnlag	17
6.3	Stabilitetsberegnninger for dagens tilstand	17
6.4	Stabilitetsberegnninger med tiltak	18
6.5	Anbefalte tiltak	18
6.6	Vurdering av løsne- og utløpsområde samt konsekvensklasse	19
6.7	Faregrad etter sikringstiltak	19
7	625 Ekren	20
7.1	Beregningssprofiler	20
7.2	Beregningsgrunnlag	20
7.3	Stabilitetsberegnninger for dagens tilstand	21
7.4	Stabilitetsberegnninger med tiltak	21
7.5	Anbefalte tiltak	22
7.6	Vurdering av løsne- og utløpsområde samt konsekvensklasse	22
7.7	Faregrad etter sikringstiltak	22
8	626 Svedjan	23
8.1	Beregningssprofiler	23
8.2	Beregningsgrunnlag	23
8.3	Stabilitetsberegnninger for dagens tilstand	23
8.4	Stabilitetsberegnninger med tiltak	23
8.5	Anbefalte tiltak	24
8.6	Vurdering av løsne- og utløpsområde samt konsekvensklasse	24
8.7	Faregrad etter sikringstiltak	25
9	627 Sorte	26

9.1	Beregningssprofiler	26
9.2	Beregningsgrunnlag	26
9.3	Stabilitetsberegninger for dagens tilstand	26
9.4	Stabilitetsberegninger med tiltak	27
9.5	Anbefalte tiltak	27
9.6	Vurdering av løsne- og utløpsområde samt konsekvensklasse.....	27
9.7	Faregrad etter sikringstiltak.....	28
10	628 Stræte	29
10.1	Beregningssprofiler	29
10.2	Beregningsgrunnlag	29
10.3	Stabilitetsberegninger for dagens tilstand	29
10.4	Stabilitetsberegninger med tiltak	30
10.5	Anbefalte tiltak	30
10.6	Vurdering av løsne- og utløpsområde samt konsekvensklasse.....	31
10.7	Faregrad etter sikringstiltak.....	31
11	Oppsummering	32
12	Referanser	34

TEGNINGER

418771-RIG-TEG -000	Oversiktskart
-623-002,rev03	Situasjonsplan sone 623
-623-300	Kritisk snitt 1 med tolket lagdeling
-623-600.3	CPTU-tolkning bp. 623-1, prekonsolideringsspenning p'c
-623-600.4	CPTU-tolkning bp. 623-1, OCR
-623-600.5	CPTU-tolkning bp. 623-1, aktiv skjærstyrke c _{UA}
-623-601.3	CPTU-tolkning bp. 623-3, prekonsolideringsspenning p'c
-623-601.4	CPTU-tolkning bp. 623-3, OCR
-623-601.5,rev01	CPTU-tolkning bp. 623-3, aktiv skjærstyrke c _{UA}
-623-800.1	Kritisk snitt 3, stabilitetsberegnung ADP-analyse
-623-800.2	Kritisk snitt 3, stabilitetsberegnung aφ-analyse
-623-900.1	Kritisk snitt 3, stabilitetsberegnung med sikringstiltak ADP-analyse
-625-002,rev04	Situasjonsplan sone 625
-625-300	Kritisk snitt 2 med tolket lagdeling
-625-600.3	CPTU-tolkning bp. 625-1, prekonsolideringsspenning p'c
-625-600.4	CPTU-tolkning bp. 625-1, OCR
-625-600.5	CPTU-tolkning bp. 625-1, aktiv skjærstyrke c _{UA}
-625-601.3	CPTU-tolkning bp. 625-2, prekonsolideringsspenning p'c
-625-601.4	CPTU-tolkning bp. 625-2, OCR
-625-601.5	CPTU-tolkning bp. 625-2, aktiv skjærstyrke c _{UA}
-625-602.3	CPTU-tolkning bp. 625-3, prekonsolideringsspenning p'c
-625-602.4	CPTU-tolkning bp. 625-3, OCR
-625-602.5,rev01	CPTU-tolkning bp. 625-3, aktiv skjærstyrke c _{UA}
-625-800.1	Kritisk snitt 2, stabilitetsberegnung ADP-analyse
-625-800.2	Kritisk snitt 2, stabilitetsberegnung aφ-analyse
-625-900.2	Kritisk snitt 2, stabilitetsberegnung med sikringstiltak aφ-analyse
-626-002,rev04	Situasjonsplan sone 626
-626-300	Kritisk snitt 4 med tolket lagdeling
-626-600.3	CPTU-tolkning bp. 626-2, prekonsolideringsspenning p'c
-626-600.4	CPTU-tolkning bp. 626-2, OCR
-626-600.5,rev01	CPTU-tolkning bp. 626-2, aktiv skjærstyrke c _{UA}
-626-800.1	Kritisk snitt 4, stabilitetsberegnung ADP-analyse
-626-800.2,rev01	Kritisk snitt 4, stabilitetsberegnung aφ-analyse
-626-900.1	Kritisk snitt 4, stabilitetsberegnung med sikringstiltak ADP-analyse
-626-900.2	Kritisk snitt 4, stabilitetsberegnung med sikringstiltak aφ-analyse

- 627-002,rev03 Situasjonsplan sone 627
- 627-300 Kritisk snitt 1 med tolket lagdeling
- 627-600.3 CPTU-tolkning bp. 627-1, prekonsolideringsspenning p'c
- 627-600.4 CPTU-tolkning bp. 627-1, OCR
- 627-600.5,rev01 CPTU-tolkning bp. 627-1, aktiv skjærstyrke c_{UA}
- 627-800.1 Kritisk snitt 1, stabilitetsberegnning ADP-analyse
- 627-800.2,rev01 Kritisk snitt 1, stabilitetsberegnning aφ-analyse
- 627-900.2 Kritisk snitt 1, stabilitetsberegnning med sikringstiltak aφ-analyse

- 628-002,rev03 Situasjonsplan sone 628
- 628-300 Kritisk snitt 2 med tolket lagdeling
- 628-600.3 CPTU-tolkning bp. 628-1, prekonsolideringsspenning p'c
- 628-600.4 CPTU-tolkning bp. 628-1, OCR
- 628-600.5,rev01 CPTU-tolkning bp. 628-1, aktiv skjærstyrke c_{UA}
- 628-800.1 Kritisk snitt 2, stabilitetsberegnning ADP-analyse
- 628-800.2 Kritisk snitt 2, stabilitetsberegnning aφ-analyse
- 628-900.1 Kritisk snitt 2, stabilitetsberegnning med sikringstiltak ADP-analyse
- 628-900.2 Kritisk snitt 2, stabilitetsberegnning med sikringstiltak aφ-analyse

VEDLEGG

Vedlegg A: Rutinedata fra relevante borpunkter

Vedlegg B: Tolkede ødometerforsøk

Vedlegg C: Poretrykksmålinger

Vedlegg D: Oversikt over soner og kritiske snitt – all informasjon samlet

Vedlegg E: Faktaark (hentet fra NVE atlas)

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og beskrivelse av oppdraget

Som en del av arbeidet med skredforvaltning som NVE har ansvaret for i Norge, har NVE utført en innledende analyse for utvelgelse av kvikkleiresoner som skal kartlegges i Trøndelag. Det ble samlet inn grunnlag fra ulike instanser, og totalt ble 52 kvikkleiresoner i 6 ulike kommuner valgt ut på bakgrunn av dette. 48 av disse valgte NVE å gå videre med, da 4 allerede var utredet. Analysen til NVE tok utgangspunkt i eksisterende soner med eksisterende bebyggelse hvor faren for utløsning av naturlige skred var størst. Analysen har gått ut fra SSBs befolkningsdata (beboere per adressepunkt) fra 2014. Erosjon er prioritert høyest, der alle soner med score 2 og 3 (henholdsvis noe og aktiv erosjon) er valgt ut i de aktuelle kommunene. Som utvelgelseskriterier er det gått ut fra soner med mer enn 5 personer og erosjonsscore 2 eller 3. I tillegg ble soner med høy faregrad & risikoklasse 4 og 5 vurdert, men mange av disse var allerede utredet. I tillegg er enkelte soner tatt med på grunn av høy befolkningstetthet og relatert til strandsone. De utvalgte sonene ble utlyst av NVE i en minikonkurranse, ref. /1/.

Multiconsult fikk i oppdrag å utrede 21 av de utvalgte kvikkleiresonene, i Stjørdal og Steinkjer kommune. I tillegg til disse 21 er det i de innledende vurderingene valgt å ta inn 2 soner til i Stjørdal kommune. Totalt skal Multiconsult utrede 23 soner, 13 i Stjørdal og 10 i Steinkjer kommune.

Utredningen skal være en mellomting mellom den regionale kartleggingen som vanligvis utgjør én boring per sone, og detaljert soneutredning i henhold til NVE-veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» ref. /2/. Hensikten med oppdraget er å gi grunnlag til prioritering av sikringstiltak i sonene. Oppdraget er delt opp i fem delleveranser.

Delleveranse 1: Vurdering av kritiske områder representert av kritiske snitt i sonene, samt løsne- og utløpsområder for potensielle skred i disse snittene. Vurderingene er i første omgang basert på eksisterende grunnundersøkelser og befaring. Basert på disse vurderingene skal det utføres grunnundersøkelser i utvalgte snitt som gir grunnlag for stabilitetsberegninger.

Delleveranse 2: Utarbeidelse av borplan for hver sone med forslag til grunnundersøkelser, samt tilbudsgrunnlag for utlysning av disse.

Delleveranse 3: Vurdering av ny faregrad, konsekvens og risiko for sonene, og anbefaling av hvilke soner det bør utføres stabilitetsberegninger for.

Delleveranse 4: Utførelse av stabilitetsberegnning.

Delleveranse 5: Levering av sluttrapport med anbefaling av sikringstiltak og videre soneutredninger.

Foreliggende rapport omfatter delleveranse 4 for 5 av de 11 sonene i Stjørdal kommune som skal utredes videre. Vurdering av de resterende aktuelle sonene i Stjørdal kommune er presentert i rapport nr. 418771-RIG-RAP-006.1, rev01 (Skatval) og 418771-RIG-RAP -006.3, rev01 (Smågård).

Revisjon 00 inneholder stabilitetsberegninger for dagens tilstand for sone 623, 625, 626, 627 og 628. Revisjon 01 omfatter beregning av kritiske snitt med sikringstiltak i ovennevnte soner og presentasjon av resultatene.

I Tabell 1-1 er alle sonene med kritiske snitt for Stjørdal kommune oppsummert.

Tabell 1-1: Oversikt soner i Stjørdal kommune

Nummer	Sone	Videre vurdering	Snitt nr.
601	Mære	Anbefales	1; 3
602	Auråsen	Anbefales	3
603	Myr	Anbefales	1
605	Flatla	Anbefales	1
606	Valstad	Utgår (i DL 3)	-
609	Vollan	Anbefales	4
619	Åsen Leirmarka	Utgår (i DL 1)	-
623	Sorte midtre	Anbefales	3
625	Ekren	Anbefales	2
626	Svedjan	Anbefales	4
627	Sorte	Anbefales	1
628	Stræte	Anbefales	2
661	Smågård	Anbefales	2; 5

Det vises til rapport nr. 418771-RIG-RAP-004, rev02 for delleveranse 3 for Stjørdal kommune (ref. /3/) for detaljer vedr. vurderingene som ligger til grunn for oversikten vist i Tabell 1-1. Det vises også til delleveranse 1 rapport nr. 418771-RIG-RAP-001, rev01 og datarapport nr. 10200526-RIG-RAP-001, rev00 for Stjørdal kommune (ref. /5/ og ref. /6/).

2 Beregningsprinsipper


2.1 Generelt

Stabilitet beregnes i dagens tilstand, med både total- og effektivspenningsparametere. Stabilitet med tiltak beregnes der hvor beregnet sikkerhetsfaktor i dagens tilstand ikke tilfredsstiller kriteriene presentert i kapittel 2.2. Beregninger er utført med beregningsprogrammet «GeoSuite Stability» versjon 15.4.0, med beregningsmetode Beast 2003. Beregningsmetoden er basert på grenselikevektmetode, og anvender en versjon av lamellmetoden som tilfredsstiller både kraft- og momentlikevekt. Programmet søker selv etter kritisk sirkulærslindrisk glideflate for definerte variasjonsområder av sirkelsentrum. Det er også mulig å definere egne glideflater i programmet når man utfører beregninger for sammensatte glideflater.

2.2 Sikkerhetskrav

For utbygginger innenfor faresoner gjelder det i utgangspunktet kriteriene i NVE 7/2014, ref. /2/:

- Beregningsmessig sikkerhetsfaktor for områdestabilitet $F \geq 1,4$ i dagens tilstand
- Forbedring, eller vesentlig forbedring, av beregningsmessig sikkerhetsfaktor hvis $F < 1,4$



Figur 1: Krav til prosentvis forbedring ved topografiske endringer eller bruk av lette masser (fra NVEs veileder 7/2014)

Sikkerhetskrav i foreliggende prosjekt tilpasses prosjektets formål. I første omgang skal det fremkomme av delleveranse 4 hvor det tilrås å utføre stabiliserende tiltak, og tiltakenes omtrentlige omfang. Selve tiltak dimensjoneres i en senere anledning. Følgende kriterier ligger til grunn for anbefaling av stabiliserende tiltak, og er bestemt i samråd med NVE (jfr. møtereferat ref. /7/):

- Ved beregningsmessig $F \approx 1,0$ i både total- og effektivspenningsanalyse og ingen eller litt erosjon (tak opp mot 1,2, men potensialet for at noe skal kunne skje må vurderes) → beskriv mulige tiltak
- $F_c < 1,2$ (totalspenningsanalyse) og $F_{ap} \leq 1,25$ (effektivspenningsanalyse) og pågående erosjon som forverrer stabiliteten (aktiv/noe) → 5% forbedring eller minimum 1,5 meter oppfylling. Utslaking av skråningen ved behov.

- $F_c > 1,2$ (totalspenningsanalyse) og $F_{a\phi} > 1,25$ (effektivspenningsanalyse) men pågående erosjon som forverrer stabiliteten (aktiv/noe) → Anbefaling om at det likevel skal erosjonssikres.

2.3 Beregningsprofiler

I sonene som rapporten tar for seg er det valgt å beregne stabiliteten i totalt 5 profiler. Plassering av beregningsprofilene er vist på situasjonsplan for de enkelte sonene.

Profilene er generelt valgt ut fra en helhetlig vurdering av terreng-, grunn- og erosjonsforhold.

Profilene er plassert slik at de mest kritiske forholdene er vurdert.

Det vises til delleveranse 3 for en detaljert beskrivelse av forholdene ved de valgte beregningsprofilene (ref. /3/). I foreliggende rapport, for de enkelte sonene, oppsummeres de viktigste punktene som underbygger valg av beregningsprofiler.

2.4 Lagdeling

Lagdeling er tolket ut fra resultatene av tilgjengelige grunnundersøkelser, med størst vekt lagt på undersøkelsene utført i forbindelse med foreliggende oppdrag og soneringer utført i nærheten av beregningsprofilene. Hvor relevant er det benyttet data fra tidligere rapporter. Henvisninger fremkommer av kapitlene som omhandler de enkelte sonene. Generelt er det valgt å tolke lagdelingen på en konservativ måte, ettersom grunnlaget for tolking av lagdeling er relativt begrenset. Dette gjelder både for skillet mellom sprøbruddmateriale og leire, og dybde til berg. Der hvor dybde til berg kan styre beliggenheten av glideflaten og påvirke resultatet av stabilitetsberegringen i retning av økt materialfaktor, er dette påpekt.

Tolket lagdeling i beregningsprofilene er vist i tegningene i 300-serien.

2.5 Laster

Trafikklast og laster fra eksisterende bygg inkluderes i beregningene dersom de har negativ påvirkning. For trafikklast benyttes det en jevnt fordelt last på 10 kPa med en lastfaktor på 1,3 iht. Eurokode 0. Det er valgt å benytte jevnt fordelt last på områder (f.eks. gårdstun) hvor vi anser det som en mulighet at det arealet kan bli brukt som lagringsplass. Laster fra eksisterende bygg vurderes i de enkelte tilfellene.

2.6 Sikrings- og stabiliseringstiltak

Sikrings- og stabiliseringstiltak er innarbeidet i stabilitetsberegringen med den påkrevde forbedringen som eneste kriterium for utformingen. Utstrekningen av tiltakene tar høyde for beliggenheten av bebyggelse/infrastruktur og baserer seg hovedsakelig på antatt grunnforhold samt erosjon- og terrengforhold. Omfang av tiltakene i de kritiske snittene er relativt sikkert, men utstrekningen er mer å betrakte som en innledende, skjønnsmessig vurdering. Tiltakene må detaljprosjeskteres før utførelse, herunder også anleggstekniske vurderinger for gjennomføring.

3 Tolkning av materialparametere

3.1 Generelt

Tolkning av beregningsparametere er utført med bakgrunn i resultat av utførte CPTU-sonderinger og oppatte 54 mm prøveserier som er presentert i datarapport 10200526-RIG-RAP-001, ref. /6/. Ved mangel på datagrunnlag benyttes det i utgangspunktet lokale erfaringsverdier eller verdier fra Statens vegvesenets håndbok V220.

3.2 Spenningshistorie

3.2.1 Tolkningsmetoder

Prekonsolideringsspenning σ'_c og overkonsolidersforhold OCR er tolket ut i fra ødometerforsøk og CPTU-sonderingene. Data tolket fra CPTU er benyttet til å inter- og ekstrapolere mellom resultatene fra ødometerforsøk mot dybden. Det er benyttet tolkning fra CPTU både på spissmotstands- og poretrykksbasis. Følgende korrelasjoner er benyttet som støtte til valg av designlinje:

Tabell 3-1: Tolkningsmetoder prekonsolideringsspenning

Referanse	Tolkningsmetode	Merknader	Forklaringer
Sandven (1990)	$\sigma'_c = \frac{q_n}{\alpha \cdot N_{kt}}$	Spissmotstandsbasis, semiteoretisk	α = Normalkonsolideringsforhold N_{kt} = Bæreevnefaktor q_n = Netto spissmotstand fra CPTU sondering σ'_{v0} = In situ vertikal effektivspenning
Sandven (1990)	$\sigma'_c = \frac{\Delta u}{\alpha \cdot N_{\Delta u}}$	Poretrykksbasis, semiteoretisk	α = Normalkonsolideringsforhold $N_{\Delta u}$ = Bæreevnefaktor Δu = Poreovertrykk fra CPTU ($\Delta u = u_2 - u_0$)
Chen & Mayne (1993)	$\sigma'_c = 0,53 * \Delta u$	Poretrykksbasis, empirisk	

Ut fra σ'_c -profilene avledet fra ovennevnte korrelasjoner er OCR beregnet som $OCR = \sigma'_c / \sigma'_{v0}$.

3.3 Udrenerete styrkeparametere

3.3.1 c_u fra enaks og konus

Verdier for c_u fra rutineundersøkelser på opptatte prøver (enaks og konus) er i våre vurderinger betraktet som indikasjoner på gjennomsnittlig skjærstyrke, c_u . Verdier er oppgitt i plot for c_{uA} -tolkning uten noen omregning. Verdiene er ikke tillagt særlig vekt i tolkning av profil for opptredende aktiv udrenert skjærfasthet.

3.3.2 c_{uA} fra treaksialforsøk

Det ble ikke utført treaksforsøk i forbindelse med foreliggende prosjekt.

3.3.3 c_{uA} fra CPTU-sonderinger

For bestemmelse av udrenert skjærstyrke er CPTU-sonderingene korrelert iht. empirisk baserte tolkningsfaktorer ref. Tabell 3-3. For bløte, finkornige masser med relativt homogene forhold, betraktes tolkning av CPTU på poretrykksbasis normalt som den mest egnede metoden. c_{uA} fra CPTU tolkes fra følgende korrelasjoner, se Tabell 3-2:

Tabell 3-2: Oversikt tolkningsmetoder aktiv skjærfasthet

Tolkningsmetode	Merknader	Forklaringer
$c_{uA} = \frac{q_n}{N_{kt}}$	Spissmotstandsbasis	N_{kt} = Bæreevnefaktor q_n = Netto spissmotstand fra CPTU sondering
$c_{uA} = \frac{\Delta u}{N_{\Delta u}}$	Poretrykksbasis	$N_{\Delta u}$ = Bæreevnefaktor Δu = Poreovertrykk fra CPTU ($\Delta u = u_2 - u_0$)
$c_{uA} = \frac{q_e}{N_{ke}}$	Effektivspissmotandsbasis (benyttet i mindre grad)	N_{ke} = Bæreevnefaktor q_e = Effektiv spissmotstand fra CPTU sondering

3.3.4 Bæreevnefaktorer

Verdier for bæreevnefaktoren kan etableres både empirisk og teoretisk. Vanligvis bestemmes verdier for bæreevnefaktor ut fra korrelasjoner etablert på resultater fra anisotropiske konsoliderte treaksialforsøk på blokkprøver med høy kvalitet er benyttet som referanser. Korrelasjoner for tolkning av bæreevnefaktorer er angitt i Tabell 3-3, både på poretrykksbasis og basert på spissmotstand.

Tabell 3-3: Oversikt korrelasjoner for bæreevnefaktorer /10/

Tolkningsmetode	Empirisk middelvariasjon bæreevnefaktor
Poretrykksbasis, $N_{\Delta u} = f(B_q)$	$N_{\Delta u} = 1,8 + 7,25 \cdot B_q$
Spissmotstand, $N_{kt} = f(B_q)$	$N_{kt} = 18,7 - 12,5 \cdot B_q$
Effektivspissmotandsbasis, $N_{ke} = f(B_q)$	$N_{ke} = 13,8 - 12,5 \cdot B_q$

Hvor aktuelt er det benyttet brukerdefinerte verdier for bæreevnefaktorer.

3.3.5 SHANSEP

Udrenert skjærfasthet er nært relatert til in situ effektivspenninger og leiras overkonsolideringsgrad OCR. Udrenert skjærfasthet øker med økning i effektivspenning. Denne økningen er avhengig av OCR. Udrenert skjærfasthet avhengig av OCR kan modelleres etter SHANSEP-prinsippet (Ladd & Foott 1974):

$$c_{uA} = \alpha * OCR^m * \sigma'_0$$

Der:

- α = Stigningstall som varierer vanligvis mellom 0,27 og 0,32 for aktiv skjærstyrke
- OCR = Overkonsolideringsgrad = σ_c'/σ_0'
- m = Eksponent som for norske leirer typisk har vist seg å variere mellom ca. 0,6 og 0,9 avhengig av leire og forsøkstype
- σ_{v0}' = In situ vertikal effektivspenning

Der hvor det er nødvendig å plassere et styrkeprofil i stabilitetsberegnene, men det foreligger ikke en CPTU som tolkningsgrunnlag, tolkes aktiv skjærstyrke ut fra SHANSEP-prinsippet. SHANSEP-tolkningen benyttes også som støtte når aktiv skjærstyrke tolkes fra CPTU. SHANSEP-parametere som ble valgt for de forskjellige styrkeprofilene fremkommer av tilhørende tegninger. Skjærstyrkeprofiler som plasseres der hvor det ikke er utført CPTU velges ut fra SHANSEP-parameterne som best passer området skjærstyrkeprofilet ligger, i eller nærmeste CPTU.

Tidligere spenningshistorie i skråningsfot, der hvor det ikke foreligger CPTU eller ødometerforsøk, er ofte underestimert. Dette påvirker skjærstyrkeprofilene etablert med SHANSEP som tar utgangspunkt i tolket OCR. Derfor er skjærstyrkeprofil ved skråningsfoten i enkelte beregninger justert opp til resultatet viser 1,0. Beregningene hvor dette er utført er markert.

3.3.6 Anisotropiforhold

Tabell 3-4 oppsummerer anvendte ADP-faktorer i udrenerte materialer (kfr. ref. /8/):

Tabell 3-4: Oversikt over valgte ADP-faktorer

Material	c _{uA} -koeffisient	c _{uD} -koeffisient	c _{uP} -koeffisient
Leire	1,00	0,63	0,35
Sprøbruddmateriale	0,85	0,63	0,35

Verdiene for anisotropikoeffisientene ligger på den konservative siden det antas at plastisitetsindeks I_P alltid er mindre eller lik 10 % (som ofte er tilfellet for utvaskede marine leirer i Trøndelag).

3.4 Drenerte materialparametere

3.4.1 Materialparametere

Drenerte materialparametere som benyttes i stabilitetsberegnene er i all hovedsak erfaringsverdier.

Attraksjon og friksjonsvinkel for materialer «Leire» og «Sprøbruddmateriale» er vist i Tabell 3-5:

Tabell 3-5: Oppsummering effektivspenningsparametere

Materiale	Tyngdetetthet γ (kN/m ³)	ϕ (°); $\tan\phi$	Attraksjon a (kPa)
Leire	Fra aktuell prøveserie	26,5; 0,50	10
Sprøbruddmateriale	Fra aktuell prøveserie	25,6; 0,48	8
Tørrskorpe	19,0	31,0; 0,60	1

Tyngdetetthet i de forskjellige lagene modelleres etter densitetsmålingene utført i forbindelse med rutineundersøkelser i tilhørende borpunkter.

3.4.2 Poretrykksforhold

Poretrykksfordelingen målt i beregningsprofilene eller i samme sone legges til grunn for beregningene så lenge terrenge- og grunnforholdene er relativt like. Der man ikke har andre data å støtte seg på antas det generelt noe poreundertrykk i toppen av skråningene (ca. 80 % av hydrostatisk poretrykksfordeling), og noe overtrykk i foten av skråningene (ca. 120 % av hydrostatisk poretrykksfordeling). Hydrostatiske forhold antas ellers i øvrige deler av beregningsprofilene.

4 Kvalitet grunnlagsdata

4.1 CPTU

Samtlige utførte CPTU havner i anvendelsesklasse 1 for både spissmotstand, friksjon og poretrykk, ref. dokumentasjon måledata i datarapport ref. /6/.

4.2 Rutinedata

Ut fra bruddtøyning på enaksforsøkene vurderes generelt prøvene å være av god/akseptabel kvalitet. Det finnes enkelte enaksiale trykkforsøk som viser bruddtøyning over 7 %, men disse er hovedsakelig fra prøver tatt i tørrskorpeleire eller i siltig materiale (skyldes mer materialets dilaterende egenskaper enn prøveforstyrrelse). Noe prøveforstyrrelse må forventes i lagdelte masser, spesielt med siltinnhold. Noen relativt grunne prøver viser høyt tøyningsnivå ved brudd, med dette skjer mer på grunn av materialets dilaterende egenskaper enn på grunn av prøveforstyrrelse. Dypere prøver som viser høy bruddtøyning vurderes i stedet å være forstyrret.

Det vises ellers til datarapport (ref. /6/) for mer detaljert informasjon.

Rutinedata fra relevante borpunkter er vist i Vedlegg A.

4.3 Ødometerforsøk

De fleste ødometerforsøk viser enten en antydning eller en tydelig overgang fra normalkonsolidert til overkonsolidert område.

Prekonsolidering fra laboratorieforsøk er imidlertid ofte lavere enn prekonsolidering tolket fra CPTU, men generelt er det godt samsvar.

CRS ødometer i BP 625-1 på 14,55 m dybde har en svært markant kollaps i området ved prekonsolideringsspenningen som også fører til en målt avlastning. Det antas at resultatet kommer av en utpreget kollaps av strukturen i kvikkleira til tross for den lave tøyningshastigheten (0,62%/h). Samme gjelder for ødometerforsøket utført på prøven fra 12,45 m i BP 628-1.

Tolkede ødometerforsøk er samlet i Vedlegg B.

5 Faregradsvurdering

5.1 Vurdering av ny faregrad og konsekvensklasse

I delleveranse 3 (ref. /3/) ble alle de aktuelle sonene faregradsklassifisert iht. retningslinjer i NGI-rapport 20001008-2 (ref. /4/). Det ble i tillegg utført ny vurdering av konsekvensklasse for de sonene hvor utløpsområder kunne vurderes på bakgrunn av tilgjengelig informasjon.

Etter utførte stabilitetsberegninger i denne delleveransen er de resterende sonene oppdatert med vurdering av utløpsområde og ny konsekvensklasse. Oppdaterte vurderinger er lagt til i vedlegg D (nøkkelinformasjon for de aktuelle sonene og kritiske snittene) og i faktaark for sonene som er presentert i vedlegg E.

Det er en oppsummering av tidligere og ny klassifisering av de vurderte sonene i Sorte i Stjørdal kommune, se Tabell 5-1.

Tabell 5-1: Oversikt over vurderte soner i Sorte i Stjørdal kommune med tidligere og ny faregrad, konsekvens- og risikoklasse, samt erosjonsscore/-kategori fra tidligere befaringsrapporter (2004/2006) og ny befaring (2017).

Sonenummer	Sonenavn	Faregrad tidligere	Faregrad ny	Konsekvens tidligere	Konsekvens ny	Risiko-klasse tidligere	Risiko-klasse ny	Erosionsscore 2004/2006	Erosjonsscore 2017
623	Sorte midtre	Middels	Middels	2 - Alvorlig	2-Alvorlig	3	3	3 - Aktiv	2 - Noe
625	Ekren	Middels	Middels	2 - Alvorlig	2-Alvorlig	3	3	3 - Aktiv	2 - Noe/ 3 - Aktiv
626	Svedjan	Middels	Middels	2 - Alvorlig	2-Alvorlig	3	3	3 - Aktiv	3 - Aktiv
627	Sorte	Høy	Høy	2 - Alvorlig	2-Alvorlig	3	3	3 - Aktiv	3 - Aktiv
628	Stræte	Høy	Middels	2 - Alvorlig	2-Alvorlig	3	3	3 - Aktiv	2 - Noe

5.2 Løsne- og utløpsområder

Lengden på sonenes løsneområdet ble vurdert ved hjelp av metoden beskrevet i NIFS rapport nr. 14/2016 /9/. Metoden forutsetter at det er utført stabilitetsberegninger i representative snitt, slik at resultatet kan benyttes som grunnlag for å estimere løsneområdets størrelsen. Rapport ref. /9/ forklarer at: «Metoden er basert på data fra en rekke historiske skredhendelser i Norge, og det er utarbeidet et klassifiseringssystem som ivaretar de viktigste parameterne som har betydning for utbredelse av kvikkleireskred. Det er i så måte lagt vekt på kvikkleiras morfologi, terregngforhold i utløpsområdet og leiras fasthet. Basert på de forskjellige parameterne med tilhørende vekttall, oppnås en samlet poengsum som gir en størrelse av løsneområdet relativt til skråningens høyde (L/H – forhold)».

Vurderinger angående ovennevnte betraktnign er beskrevet for de aktuelle sonene.

Utløpsområder er vurdert ut fra topografi, skredtype og geoteknisk skjønn i samsvar med NIFS rapport nr. 14/2016, ref. /9/. Lengde på utløpsområder basert på topografi og skredtype vurderes med kriteriene vist i Figur 2:

Ved retrogressive skred i kanalisert terren:

Utløpsdistanse (Lu) = 3 * Løsnedistanse (L)

Ved retrogressive skred i åpent terren:

Utløpsdistanse (Lu) = 1,5 * Løsnedistanse (L)

Ved flakskred eller rotasjonsskred, i alle typer terren:

Utløpsdistanse (Lu) = 0,5 * Løsnedistanse (L)

Figur 2: Utsnitt fra NIFS rapport nr. 14/2016, ref. /9/

Utløpsområdene er presentert på situasjonsplanene og faktaarket for de ulike sonene.

5.3 Faregrad etter sikringstiltak

Det er utført en vurdering av faregrad etter anbefalte tiltak for de ulike sonene. Der de beregnede kritiske snittene er representative for hele sonen eller anbefalt sikringstiltak er dekkende for sonen er dette beskrevet under de enkelte sonene. Der de kritiske snittene ikke er representative for hele sonen må det gjøres en vurdering av andre potensielle kritiske snitt, og det vil ikke være relevant å se på endringen av faregrad etter anbefalt sikringstiltak.

6 623 Sorte midtre

Situasjonsplan over sone 623 Sorte midtre er vist på tegning 418771-RIG-TEG-623-002, rev02.

6.1 Beregningsprofiler

Plassering av beregningsprofiler er vist på situasjonsplan, tegning 418771-RIG-TEG-623-002.

Kritisk snitt 3:

Total høydeforskjell er 17-18 m. Grunnundersøkelsene viser at løsmassene i profil 3 generelt består av et mektig leirlag til avsluttet sondering (rundt 25 m). Det er påvist kvikkleire fra 9 m i borpunkt 623-3 sør for bekken, og sprøbruddmateriale ca. 5 m under terreng i borpunkt 623-5 nord for bekken. Det antas et tynt lag sprøbruddmateriale rett over antatt berg i skråningen nord for bekken. Sonderingene nordvest for sonen i kritisk snitt 3 stoppet i faste masser, blokk eller berg rundt 6 m under terreng. Poretrykk er ikke målt i snittet.

6.2 Beregningsgrunnlag

Spenningshistorie

Tolket prekonsolideringsspenning og OCR ved borpunkt 623-1 og 623-3 er vist på tegninger RIG-TEG-623-600.3, 600.4, -601.3 og -601.4.

Tolkede ødometerforsøk fra borpunkt 623-1 er vist i Vedlegg B.

Beregningsparametere

Designlinje for aktiv skjærstyrke ved borpunkt 623-2 er vist på tegning RIG-TEG-623-600.5, rev01.

Rutinedata benyttet for valg av tyngdetetthet for de forskjellige materialene er presentert i Vedlegg A.

Poretrykksforhold

Det generelle prinsippet presentert i kapittel 3.4.2 gjelder for beregningen.

6.3 Stabilitetsberegninger for dagens tilstand

Utførte stabilitetsberegninger og resultater er presentert i Tabell 6-1 samt på tegning nr. -623-800.1 og -623-800.2.

Beliggenheten av bergoverflaten er usikker i dette snittet og vil påvirke resultatet av beregningene. Det er derfor valgt å legge bergoverflaten noe dypere for å være konservativ.

Ved oppjustering av cu-profil i dette snittet er det gjort en vurdering av mulige 3D-effekter, med bakgrunn i beliggenheten av snittet. Det er i denne omgangen ikke benyttet 3D-effekter, men kun justert cu-profiler for å oppnå en sikkerhetsfaktor 1,0. Det anbefales at parametere fra dette snittet brukes med forsiktig for evt. andre beregninger i nærheten.

Tabell 6-1: Sikkerhetsfaktor for kritisk glideflate for kritisk snitt 623-3

Tegning nr.	Beregning	Analyse	Sikkerhetsfaktor F for kritisk glideflate
-623-800.1	Kritisk snitt 3	ADP (udrenert)	1,00*/1,50**
-623-800.2	Kritisk snitt 3	aφ (drenert)	1,47**

*justert c-profil i bunn av skråning for å få F=1,0 / **sammensatt glideflate

Generelt tilsier beregningene at skråningene ned mot bekken har dårlig stabilitet i både udrenert tilstand.

Udrenert analyse (ADP) gir en sikkerhetsfaktor $F_C=1,0$ etter oppjustering av c_u -profil (før oppjustering $F_C = 0,88$). Kritisk glideflate er dyp og går gjennom laget av sprøbruddmateriale. En sammensatt glideflate som er trukket lenger opp på platået har en sikkerhetsfaktor på 1,50.

Drenert analyse (a_ϕ) gir en sikkerhetsfaktor på $F_{a\phi} = 1,47$. Den kritiske glideflaten er relativt grunn og går gjennom laget med sprøbruddmateriale.

6.4 Stabilitetsberegninger med tiltak

Anbefaling av stabiliseringe tiltak, i DL 4 revisjon 00, er iht. kriteriene i kap. 2.2 og avhenger av erosjonsforhold og beregnet sikkerhetsfaktor.

I kritisk snitt 3 er det registrert *aktiv* erosjon og beregnet $F_C = 1,0$ (ADP). Dette medfører anbefaling av sikringstiltak som følger: 5% forbedring eller minimum 1,5 m oppfylling, og evt. utslaking av skråning ved behov.

Resultat av utførte stabilitetsberegninger med sikringstiltak, samt nødvendig omfang av tiltak for snittet, er presentert i Tabell 6-2 og på tegning nr. -623-900.1. Det er kun utført beregning i udrenert tilstand ettersom den drenerte stabiliteten i dette snittet er tilfredsstillende.

Tabell 6-2: Sikkerhetsfaktor for kritisk glideflate for kritisk snitt 623-3

Teg. Nr.	Beregning/ Analyse	Sikkerhets- faktor, $F_{før}$ (se Tabell 6-1)	Anbefalt forbedring (krav)	Med sikringstiltak: Sikkerhetsfaktor F_{etter} for kritisk glideflate			Beskrivelse nødv. tiltak for å oppnå krav
				Motfylling ¹	Avlast. ²	Komb. ³	
-623- 900.1	Kritisk snitt 3 / ADP (udrenert)	1,00	5% forbedring eller min. 1,5 m oppfylling	1,05	-	-	¹ 1,7 m oppfylling ² - ³ -

6.5 Anbefalte tiltak

Omfang og utstrekningen av tiltakene er å betrakte som en innledende, skjønnsmessig vurdering, og tiltakene må detaljprosakteres før utførelse. Utstrekningen av tiltakene tar høyde for beliggenheten av bebyggelse/infrastruktur og baserer seg hovedsakelig på antatt grunnforhold samt erosjon- og terrengforhold.

Kritisk snitt 3:

For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet må det legges ut en motfylling på ca. 1,7 m i bunn av bekken med en bredde på ca. 13 m. Motfyllingen vil også fungere som erosjonssikring av elva.

Med tanke på etablering av motfyllingen, kan det vurderes enten å etablere en anleggsvei fra vest, der hvor Åsgrendvegen krysser bekkedalen, eller fra øst via traktorveien som går langs kanten av åkeren nord for motfyllingen. Bekken skal i fremtiden renne i den anbefalte fyllingen, og fyllingens overflate må derfor etableres med egnede masser som holder vannet i opp og hindrer det fra å forsvinne i fyllmassene.

For utstrekning og detaljer rundt sikringstiltaket se profiltegning nr. -623-900.1 og situasjonsplan på tegning nr. -623-002, rev03.

6.6 Vurdering av løsne- og utløpsområde samt konsekvensklasse

Sone 623 Sorte midtre er avgrenset i nord og i sør av to ravinedaler. Mellom de to skråningene med fall mot nord og mot sør finnes det noen områder med litt flatere terreng. Det er i teori mulig å benytte metoden beskrevet i rapport ref. 5.2 for å vurdere størrelsen på sonens løsneområde, men ved å vurdere alle skråningen i faresonen med ovennevnte metode ville gitt overlapping mellom de potensielle løsneområdene. Det nye løsneområdet vil bli nøyaktig det samme som dagens, og der er derfor ikke behov for å vurdere å gjøre endringer.

Sonens utløpsområde vurderes dermed ut fra dagens løsneområdet, iht. kriteriene i kapittel 5.2.

Faresonens konsekvensklasser forblir uendret.

6.7 Faregrad etter sikringstiltak

Anbefalt sikringstiltak koncentrerer seg rundt kritisk snitt 3. Etter sikringstiltak vurderes det at sone 623 Sorte midtre vil ha faregrad «lav» (score 16), med bakgrunn i endring av erosjonsforhold fra «aktiv» til «noe» og «litt» forbedring.

7 625 Ekren

Situasjonsplan over sone 625 Ekren er vist på tegning 418771-RIG-TEG-625-002, rev04.

7.1 Beregningsprofiler

Kritisk snitt 2:

Total høydeforskjell er 20 m. Grunnundersøkelsene viser at løsmassene i generelt består av et topplag av tørrskorpeleire over et mektig leirlag. Det er påvist kvikkleire/sprøbruddmateriale fra ca. 10 m under terreng i borpunkt 625-3. Sprøbruddmateriale antas å ligge rett under 1:15-linjen i hele profilet. Poretrykk er ikke målt i snittet.

7.2 Beregningsgrunnlag

Spenningshistorie

Tolket prekonsolideringsspenning og OCR ved borpunkt 625-1, 625-2 og 625-3 er vist på tegninger RIG-TEG-623-600.3, -600.4, -601.3, -601.4, -602.3 og -602.4.

Tolkede ødometerforsøk fra borpunkt 625-1 er vist i Vedlegg B. Ødometerforsøket fra dybde 14,5 m er ikke vist i plottet på grunn av prøvekollaps under forsøket.

Beregningsparametere

Designlinje for aktiv skjærstyrke ved borpunkt 625-3 er vist på tegning RIG-TEG-625-602.5, rev01.

Rutinedata benyttet for valg av tyngdetetthet for de forskjellige materialene er presentert i Vedlegg A.

Poretrykksforhold

Poretrykksfordelingen målt i BP 625-1 legges til grunn for beregningene. Det antas generelt noe poreundertrykk i toppen av skråningene, og noe poreovertrykk i bunnen.

7.3 Stabilitetsberegninger for dagens tilstand

Utførte stabilitetsberegninger og resultater er presentert i Tabell 7-1 samt på tegning nr. -625-800.1 og -625-800.2.

Tabell 7-1: Sikkerhetsfaktor for kritisk glideflate for kritisk snitt 625-2

Tegning nr.	Beregning	Analyse	Sikkerhetsfaktor F for kritisk glideflate
-625-800.1	Kritisk snitt 2	ADP (udrenert)	1,24/1,54**
-625-800.2	Kritisk snitt 2	aφ (drenert)	1,14/2,97**

*justert c-profil i bunn av skråning for å få $F=1,0$ / **sammensatt glideflate

Udrenert analyse (ADP) gir en sikkerhetsfaktor $F_c=1,24$. Kritisk glideflate er i foten av skråningen og går gjennom laget av sprøbruddmateriale. En sammensatt glideflate som går opp til bebyggelse viser en sikkerhetsfaktor på 1,54.

Drenert analyse (aφ) gir en sikkerhetsfaktor på $F_{a\phi}=1,14$. Den kritiske glideflaten er, som for udrenert analyse, i foten av skråningen, og går så vidt gjennom laget med sprøbruddmateriale. En sammensatt glideflate opp mot bebyggelsen gjennom laget med sprøbruddmateriale viser en $F_{a\phi}$ på 2,97.

7.4 Stabilitetsberegninger med tiltak

Anbefaling av stabiliseringe tiltak, i DL 4 revisjon 00, er iht. kriteriene i kap. 2.2 og avhenger av erosjonsforhold og beregnet sikkerhetsfaktor.

I kritisk snitt 2 er det registrert noe erosjon og beregnet $F_{a\phi} < 1,25$ (aφ). Dette medfører anbefaling av sikringstiltak som følger: 5% forbedring eller minimum 1,5 m oppfylling, og evt. utslaking av skråning ved behov.

Utførte stabilitetsberegninger og resultater med sikringstiltak, samt nødvendig omfang av tiltak for snittet, er presentert i Tabell 7-2 og på tegning nr. -625-900.2. Det er kun utført beregning i drenert tilstand ettersom den udrenerte stabiliteten i dette snittet er tilfredsstillende.

Tabell 7-2: Sikkerhetsfaktor for kritisk glideflate for kritisk snitt 625-2

Teg. Nr.	Beregning/ Analyse	Sikkerhets- faktor, F _{før} (se Tabell 7-1)	Anbefalt forbedring (krav)	Med sikringstiltak: Sikkerhetsfaktor F _{etter} for kritisk glideflate			Beskrivelse nødv. tiltak for å oppnå krav
				Motfylling ¹	Avlast. ²	Komb. ³	
-625- 900.2	Kritisk snitt 4 / aφ (drenert)	1,14	5% forbedring eller min. 1,5 m oppfylling	1,52	-	-	¹ 1,5 m oppfylling ² - ³ -

7.5 Anbefalte tiltak

Omfang og utstrekningen av tiltakene er å betrakte som en innledende, skjønnsmessig vurdering, og tiltakene må detaljprosjekteres før utførelse. Utstrekningen av tiltakene tar høyde for beliggenheten av bebyggelse/infrastruktur og baserer seg hovedsakelig på antatt grunnforhold samt erosjon- og terrenghorhold.

Kritisk snitt 2:

For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet må det legges ut en motfylling på ca. 1,5 m i bunn av bekken med en bredde på ca. 12 m. Motfyllingen vil også fungere som erosjonssikring av elva. I tillegg anbefales det sikringstiltak ved snitt 1, da snitt 1 er vurdert til å ha tilsvarende topografi og grunnforhold som snitt 2.

Etablering av fyllingen bør begynne i vest ved snitt 2, slik at tilkomst fra Sortasvegen blir ublokkert, også med tanke på naboforholdene. Bekken skal i fremtiden renne i den anbefalte fyllingen, og fyllingens overflate må derfor etableres med egnede masser som holder vannet i opp og hindrer det fra å forsvinne i fyllmassene. Resten av fyllingen må etableres med sprengstein av tilstrekkelig størrelse.

For utstrekning og detaljer rundt sikringstiltaket se profiltegning nr. -625-900.2 og situasjonsplan på tegning nr. -625-002, rev03.

7.6 Vurdering av løsne- og utløpsområde samt konsekvensklasse

Sone 625 Ekren består av en terrenghogg hvor de to skråningene med fall mot nord og mot sør møtes omtrent ved sonens midtre langsgående akse. Det er ikke noe flatt terrenget mellom de to skråningene. Det er derfor ikke relevant å benytte metoden beskrevet i rapport ref. 5.2 for å vurdere størrelsen på sonens løsneområde.

Sonens utløpsområde vurderes ut fra dagens løsneområdet, iht. kriteriene i kapittel 5.2.

Faresonenens konsekvensklasser forblir uendret.

7.7 Faregrad etter sikringstiltak

Anbefalt sikringstiltak for sone 625 Ekren er vist langs store deler av bekken i nord og sørøst i sonen. Etter sikringstiltak vurderes det at sone 625 Ekren vil ha faregrad «lav» (score 16), med bakgrunn i endring av erosjonsforhold fra «aktiv» til «noe» og «litt» forbedring.

8 626 Svedjan

Situasjonsplan over sone 626 Svedjan er vist på tegning 418771-RIG-TEG-626-002, rev04.

8.1 Beregningsprofiler

Kritisk snitt 4:

Total høydeforskjell er 15-16 m. Grunnundersøkelsene viser at løsmassene består av et mektig leirlag, og det er påvist kvikkleire fra ca. 12 m i borpunkt 626-2. Avgrensning av sprøbruddmateriale i nedre del av skråningen ved bekken er usikker. Poretrykk er målt i punkt 626-2 i to nivåer.

8.2 Beregningsgrunnlag

Spanningshistorie

Tolket prekonsolideringsspenning og OCR ved borpunkt 626-2 er vist på tegninger RIG-TEG-626-600.3 og 600.4

Tolkede ødometerforsøk fra borpunkt 626-2 er vist i Vedlegg B.

Beregningsparametere

Designlinje for aktiv skjærstyrke ved borpunkt 626-2 er vist på tegning RIG-TEG-626-600.5, rev01.

Rutinedata benyttet for valg av tyngdetetthet for de forskjellige materialene er presentert i Vedlegg A.

Poretrykksforhold

Poretrykksmålingene i BP 626-2 legges til grunn for modellering av poretrykksfordelingen.

8.3 Stabilitetsberegninger for dagens tilstand

Utførte stabilitetsberegninger og resultater er presentert i Tabell 7-1 samt på tegning nr. -626-800.1 og -626-800.2.

Tabell 8-1: Sikkerhetsfaktor for kritisk glideflate for kritisk snitt 626-4

Tegning nr.	Beregning	Analyse	Sikkerhetsfaktor F for kritisk glideflate
-626-800.1	Kritisk snitt 4	ADP (udrenert)	1,00*/1,74**
-626-800.2, rev01	Kritisk snitt 4	aφ (drenert)	1,15

*justert c-profil i bunn av skråning for å få F=1,0 / **sammensatt glideflate

Generelt tilsier beregningene at skråningen ned mot bekken har dårlig stabilitet i både udrenert og drenert tilstand.

Udrenert analyse (ADP) gir en sikkerhetsfaktor $F_c=1,0$ etter oppjustering av c_u -profil (før oppjustering $F_c=0,98$). Kritisk glideflate er dyp og går gjennom laget av sprøbruddmateriale.

Drenert analyse (aφ) gir en sikkerhetsfaktor på $F_{a\phi}=1,15$. Den kritiske glideflaten er relativt dyp og går delvis gjennom laget med sprøbruddmateriale.

8.4 Stabilitetsberegninger med tiltak

Anbefaling av stabiliseringe tiltak, i DL 4 revisjon 00, er iht. kriteriene i kap. 2.2 og avhenger av erosjonsforhold og beregnet sikkerhetsfaktor.

I kritisk snitt 4 er det registrert *aktiv erosjon* og beregnet $F_C = 1,0$ (ADP) og $F_{a\phi} < 1,25$ ($a\phi$). Dette medfører anbefaling av sikringstiltak som følger: 5% forbedring eller minimum 1,5 m oppfylling, og evt. utslaking av skråning ved behov.

Utførte stabilitetsberegninger og resultater med sikringstiltak, samt nødvendig omfang av tiltak for snittet, er presentert i Tabell 8-2 og på tegning nr. -626-900.1 og -626-900.2.

Tabell 8-2: Sikkerhetsfaktor for kritisk glideflate for kritisk snitt 626-4

Teg. Nr.	Beregning/ Analyse	Sikkerhets- faktor, $F_{før}$ (se Tabell 8-1)	Anbefalt forbedring (krav)	Med sikringstiltak: Sikkerhetsfaktor F_{etter} for kritisk glideflate			Beskrivelse nødv. tiltak for å oppnå krav
				Motfylling ¹	Avlast. ²	Komb. ³	
-626-900.1	Kritisk snitt 4 / ADP (udrenert)	1,00	5% forbedring eller min. 1,5 m oppfylling	1,05	-	-	¹ 2,5 m oppfylling ² - ³ -
-626-900.2	Kritisk snitt 4 / $a\phi$ (drenert)	1,15		1,31	-	-	

8.5 Anbefalte tiltak

Omfang og utstrekningen av tiltakene er å betrakte som en innledende, skjønnsmessig vurdering, og tiltakene må detaljprosjetkeres før utførelse. Utstrekningen av tiltakene tar høyde for beliggenheten av bebyggelse/infrastruktur og baserer seg hovedsakelig på antatt grunnforhold samt erosjon- og terrengforhold.

Kritisk snitt 4:

For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet må det legges ut en motfylling på ca. 2,5 m i bunn av bekken med en bredde på ca. 19 m. Motfyllingen vil også fungere som erosjonssikring av bekken.

Tilkomst til bekkedalen er enklest fra krysset mellom Stortasvegen og Bergslia, i vestre ende av bekken. Bekken skal i fremtiden renne i den anbefalte fyllingen, og fyllingens overflate må derfor etableres med egnede masser som holder vannet i opp og hindrer det fra å forsvinne i fyllmassene. Resten av fyllingen må etableres med sprengstein av tilstrekkelig størrelse og masser egnet til reetablering av vegetasjon (fyllingen er stedvis opptil 19 m bred og på ytterkantene kan overflaten være nesten flat).

For utstrekning og detaljer rundt sikringstiltaket se profiltegning nr. -626-900.1 og -626-900.2, samt situasjonsplan på tegning nr. -626-002, rev03.

8.6 Vurdering av løsne- og utløpsområde samt konsekvensklasse

Sone 626 Svedjan er på en terrenghøyde hvor de to skråningene med helning på nord og mot sør møtes omtrent ved sonens midtre langsgående akse. Det er ikke noe flatt terrenget mellom de to skråningene. Det er derfor ikke relevant å benytte metoden beskrevet i rapport ref. 5.2 for å vurdere størrelsen på sonens løsneområde.

Sonens utløpsområde vurderes ut fra dagens løsneområdet, iht. kriteriene i kapittel 5.2.

Faresonens konsekvensklasser forblir uendret.

8.7 Faregrad etter sikringstiltak

Anbefalt sikringstiltak for sone 626 Svedjan er vist langs store deler av bekken i sør og noe nordvest i sonen. Etter sikringstiltak vurderes det at sone 626 Svedjan vil ha faregrad «lav» (score 16), med bakgrunn i endring av erosjonsforhold fra «aktiv» til «litt» og «litt» forbedring.

9 627 Sorte

Situasjonsplan over sone 627 Sorte er vist på tegning 418771-RIG-TEG-627-002, rev02.

9.1 Beregningsprofiler

Kritisk snitt 1:

Total høydeforskjell er 15-16 m. Grunnundersøkelsene viser at løsmassene generelt består av et mektig leirlag til 20 m under terreng. Det er påvist kvikkleire fra 9 m og sprøbruddmateriale fra 15 m. Avgrensning av sprøbruddmateriale i nedre del av skråningen ved bekken er usikker. Poretrykk er målt i punkt 627-1 i to nivåer.

9.2 Beregningsgrunnlag

Spenningshistorie

Tolket prekonsolideringsspenning og OCR ved borpunkt 627-1 er vist på tegninger RIG-TEG-627-600.3 og 600.4

Tolkede ødometerforsøk fra borpunkt 627-1 er vist i Vedlegg B.

Beregningsparametere

Designlinje for aktiv skjærstyrke ved borpunkt 627-1 er vist på tegning RIG-TEG-627-600.5, rev01.

Rutinedata benyttet for valg av tyngdetetthet for de forskjellige materialene er presentert i Vedlegg A.

Poretrykksforhold

Poretrykksmålingene i BP 627-1 legges til grunn for modellering av poretrykksfordelingen. Det antas noe poreundertrykk i topp skråning og hydrostatisk i nedre del av skråningen.

9.3 Stabilitetsberegninger for dagens tilstand

Utførte stabilitetsberegninger og resultater er presentert i Tabell 7-1 samt på tegning nr. -627-800.1 og -627-800.2.

Tabell 9-1: Sikkerhetsfaktor for kritisk glideflate for kritisk snitt 627-1

Tegning nr.	Beregning	Analyse	Sikkerhetsfaktor F for kritisk glideflate
-627-800.1	Kritisk snitt 1	ADP (udrenert)	1,28/1,33**
-627-800.2, rev01	Kritisk snitt 1	aφ (drenert)	1,13/1,28**

*justert c-profil i bunn av skråning for å få F=1,0 / **sammensatt glideflate

Generelt tilsier beregningene at skråningen ned mot bekken har relativt dårlig stabilitet i drenert tilstand.

Udrenert analyse (ADP) gir en sikkerhetsfaktor $F_c=1,28$. Kritisk glideflate er dyp og går gjennom laget av sprøbruddmateriale. Bebyggelsen ligger nærmere skråningstopp og blir berørt av glideflaten.

Drenert analyse (aφ) gir en sikkerhetsfaktor på $F_{a\phi}=1,13$. Den kritiske glideflaten går gjennom laget med sprøbruddmateriale. En sammensatt glideflate gjennom laget av sprøbruddmateriale opp mot bebyggelse viser en sikkerhetsfaktor på 1,28.

9.4 Stabilitetsberegninger med tiltak

Anbefaling av stabilisering med tiltak, i DL 4 revisjon 00, er iht. kriteriene i kap. 2.2 og avhenger av erosjonsforhold og beregnet sikkerhetsfaktor.

I kritisk snitt 1 er det registrert *aktiv* erosjon og beregnet $F_{ap} < 1,25$ ($a\varphi$). Dette medfører anbefaling av sikringstiltak som følger: 5% forbedring eller minimum 1,5 m oppfylling, og evt. utslaking av skråning ved behov.

Utførte stabilitetsberegninger og resultater med sikringstiltak, samt nødvendig omfang av tiltak for snittet, er presentert i Tabell 9-2 og på tegning nr. -627-900.2. Det er kun utført beregning i drenert tilstand ettersom den udrenerte stabiliteten i dette snittet er tilfredsstillende.

Tabell 9-2: Sikkerhetsfaktor for kritisk glideflate for kritisk snitt 627-1

Teg. Nr.	Beregning/ Analyse	Sikkerhets- faktor, $F_{før}$ (se Tabell 9-1)	Anbefalt forbedring (krav)	Med sikringstiltak:			Beskrivelse nødv. tiltak for å oppnå krav
				Motfylling ¹	Avlast. ²	Komb. ³	
-627-900.2	Kritisk snitt 1 / $a\varphi$ (drenert)	1,13	5% forbedring eller min. 1,5 m oppfylling	1,28	-	-	¹ 1,5 m oppfylling ² - ³ -

9.5 Anbefalte tiltak

Omfang og utstrekningen av tiltakene er å betrakte som en innledende, skjønnsmessig vurdering, og tiltakene må detaljprosjetteres før utførelse. Utstrekningen av tiltakene tar høyde for beliggenheten av bebyggelse/infrastruktur og baserer seg hovedsakelig på antatt grunnforhold samt erosjon- og terrengforhold.

Kritisk snitt 1:

For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet må det legges ut en motfylling på ca. 1,5 m i bunn av bekken med en bredde på ca. 7 m. Motfyllingen vil også fungere som erosjonssikring av elva.

Tilkomst til bekkedalen er mulig fra Sortasvegen, mellom avkjørlene til eiendommene på nr 165 og 174. Bekken skal i fremtiden renne i den anbefalte fyllingen, og fyllingens overflate må derfor etableres med egnede masser som holder vannet i opp og hindrer det fra å forsvinne i fyllmassene. Resten av fyllingen må etableres med sprengstein av tilstrekkelig størrelse.

For utstrekning og detaljer rundt sikringstiltaket se profiltegning nr. -627-900.2 og situasjonsplan på tegning nr. -627-002, rev03.

9.6 Vurdering av løsne- og utløpsområde samt konsekvensklasse

Beregningens profilens plassering i sone 627 Sorte gjør det uegnet å anvende metoden beskrevet i rapport ref. 5.2 for å vurdere endringer på sonens løsneområde. For å endre plassering av sonens nordre grense må det foreligge et mer fullstendig grunnlag (supplerende geotekniske og geofysiske grunnundersøkelser) slik at det kan utføres beregninger i et relevant snitt.

Sonens utløpsområde vurderes ut fra dagens løsneområdet, iht. kriteriene i kapittel 5.2.

Faresonens konsekvensklasser forblir uendret.

9.7 Faregrad etter sikringstiltak

Anbefalt sikringstiltak for sone 627 Sorte er vist langs bekken sør i sonen. Etter sikringstiltak vurderes det at sone 627 Sorte vil ha faregrad «middels» (score 18), med bakgrunn i endring av erosjonsforhold fra «aktiv» til «ingen» og «litt» forbedring.

10 628 Stræte

Situasjonsplan over sone 628 Stræte er vist på tegning 418771-RIG-TEG-628-002, rev02.

10.1 Beregningsprofiler

Kritisk snitt 2:

Total høydeforskjell er 23-24 m. Grunnundersøkelsene utført i kritisk snitt 2 viser at løsmassene består av et mektig leirlag til avsluttet sondering (mellan 13 til 25 m). Det er påvist sprøbruddmateriale fra 7,5 m og kvikkleire fra 9,0 m i borpunkt 628-1. Sonderingen i topp skråning er avsluttet 25 m under terreng uten at fast grunn eller berg er påtruffet, mens sonderingen utført i bunn skråning stoppet i faste masser, blokk eller berg rundt 14 m under terreng. Poretrykk er målt i punkt 628-1 i to nivåer.

10.2 Beregningsgrunnlag

Spenningshistorie

Tolket prekonsolideringsspenning og OCR ved borpunkt 628-1 er vist på tegninger RIG-TEG-628-600.3 og 600.4

Tolkede ødometerforsøk fra borpunkt 628-1 er vist i Vedlegg B. Ødometerforsøket fra dybde 12,45 m er ikke vist i plottet på grunn av prøvekollaps under forsøket.

Beregningsparametere

Designlinje for aktiv skjærstyrke ved borpunkt 627-1 er vist på tegning RIG-TEG-628-600.5, rev01.

Rutinedata benyttet for valg av tyngdetetthet for de forskjellige materialene er presentert i Vedlegg A.

Poretrykksforhold

Poretrykksmålingene i BP 628-1 legges til grunn for modellering av poretrykksfordelingen. Nederst ved bekken antas det noe poreovertrykk.

10.3 Stabilitetsberegninger for dagens tilstand

Utførte stabilitetsberegninger og resultater er presentert i Tabell 7-1 samt på tegning nr. -628-800.1 og -628-800.2.

Tabell 10-1: Sikkerhetsfaktor for kritisk glideflate for kritisk snitt 628-2

Tegning nr.	Beregning	Analyse	Sikkerhetsfaktor F for kritisk glideflate
-628-800.1	Kritisk snitt 2	ADP (udrenert)	1,00*/1,14**
-628-800.2	Kritisk snitt 2	aφ (drenert)	1,18/1,59**

*justert c-profil i bunn av skråning for å få F=1,0 / **sammensatt glideflate

Generelt tilsier beregningene at skråningen ned mot bekken har dårlig stabilitet i både udrenert og drenert tilstand.

Udrenert analyse (ADP) gir en sikkerhetsfaktor $F_c=1,0$ etter oppjustering av c_u -profil (før oppjustering $F_c = 0,96$). Kritisk glideflate er dyp og går hovedsakelig gjennom laget av sprøbruddmateriale.

Glideflaten går i bakkant av bebyggelsen. På grunn av usikker bergoverflaten er denne justert slik at glideflaten ikke går langs berget, som er mest konservativt.

Drenert analyse ($a\varphi$) gir en sikkerhetsfaktor på $F_{a\varphi} = 1,18$. Den kritiske glideflaten er relativt grunn og begrenses til den nedre delen av skråningen. En sammensatt glideflate opp mot bebyggelsen gjennom laget av sprøbruddmaterialet viser en sikkerhetsfaktor på 1,59.

10.4 Stabilitetsberegninger med tiltak

Anbefaling av stabiliseringstiltak, i DL 4 revisjon 00, er iht. kriteriene i kap. 2.2 og avhenger av erosjonsforhold og beregnet sikkerhetsfaktor.

I kritisk snitt 2 er det registrert *noe* erosjon og beregnet $F_c = 1,0$ (ADP) og $F_{a\varphi} < 1,25$ ($a\varphi$). Dette medfører anbefaling av sikringstiltak som følger: 5% forbedring eller minimum 1,5 m oppfylling, og evt. utslaking av skråning ved behov.

Utførte stabilitetsberegninger og resultater med sikringstiltak, samt nødvendig omfang av tiltak for snittet, er presentert i Tabell 10-2 og på tegning nr. -628-900.1 og -628-900.2.

Tabell 10-2: Sikkerhetsfaktor for kritisk glideflate for kritisk snitt 628-2

Teg. Nr.	Beregning/ Analyse	Sikkerhets- faktor, $F_{før}$ (se Tabell 10-1)	Anbefalt forbedring (krav)	Med sikringstiltak:			Beskrivelse nødv. tiltak for å oppnå krav
				Motfylling ¹	Avlast. ²	Komb. ³	
-628-900.1	Kritisk snitt 2 / ADP (udrenert)	1,00	5% forbedring eller min. 1,5 m oppfylling	1,06	-	-	¹ 1,7 m oppfylling ² - ³ -
-628-900.2	Kritisk snitt 2 / $a\varphi$ (drenert)	1,18		1,24	-	-	

10.5 Anbefalte tiltak

Omfang og utstrekningen av tiltakene er å betrakte som en innledende, skjønnsmessig vurdering, og tiltakene må detaljprosjetteres før utførelse. Utstrekningen av tiltakene tar høyde for beliggenheten av bebyggelse/infrastruktur og baserer seg hovedsakelig på antatt grunnforhold samt erosjon- og terregngforhold.

Kritisk snitt 4:

For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet må det legges ut en motfylling på ca. 1,7 m i bunn av bekken med en bredde på ca. 26 m. Fyllingen må fylles et godt stykke oppover skråningen mot bebyggelsen i nordøst for å få tilfredsstillende sikkerhet i drenert tilstand, og vil også fungere som erosjonssikring av bekken.

Tilkomst til bekken er enklest fra vest, via traktorveien ved gården på Sortasvegen 296. Tilkomst fra øst er mer komplisert siden bekken ligger betydelig lavere enn mulig adkomstveg. Bekken skal i fremtiden renne i den anbefalte fyllingen, og fyllingens overflate må derfor etableres med egnede masser som holder vannet i opp og hindrer det fra å forsvinne i fyllmassene. Resten av fyllingen må etableres med sprengstein av tilstrekkelig størrelse.

For utstrekning og detaljer rundt sikringstiltaket se profiltegning nr. -628-900.1 og -628-900.2, samt situasjonsplan på tegning nr. -628-002, rev03.

10.6 Vurdering av løsne- og utløpsområde samt konsekvensklasse

Sone 628 Stræte er avgrenset i nord og i sør av to ravinedaler, med relativt lite flatere terreng dem imellom. Dette innebærer at på grunn av terrengholdene er det uaktuelt å anvende metoden beskrevet i rapport ref. 5.2 for å vurdere størrelsen på sonens løsneområde.

Utløpsområdets størrelse må da vurderes ut fra dagens løsneområdet, iht. kriteriene i kapittel 5.2.

Deler av boligene rett sør for sonen blir omfattet av sonens utløpsområde. Denne endringen gir ikke utslag på poengsummen for konsekvensklasse.

10.7 Faregrad etter sikringstiltak

Anbefalt sikringstiltak for sone 628 Stræte er vist langs store deler av bekken i nord og sørøst i sonen. Etter sikringstiltak vurderes det at sone 628 Stræte vil ha faregrad «lav» (16), med bakgrunn i endring av erosjonsforhold fra «noe» til «litt» og «litt» forbedring.

11 Oppsummering

Iht. kriterier i kap. 2.2 ble det i revisjon 00 av DL4 anbefalt å gå videre med følgende snitt i soner i området Sorte i Stjørdal kommune, se Tabell 11-1:

Tabell 11-1: Anbefaling av videre vurdering for aktuelle soner i Sorte i Stjørdal kommune

Nummer	Sone	Videre vurdering (stabilitetsberegnung med sikringstiltak)	Snitt nr.
623	Sorte midtre	Anbefales	3
625	Ekren	Anbefales	2
626	Svedjan	Anbefales	4
627	Sorte	Anbefales	1
628	Stræte	Anbefales	2

Det er utført stabilitetsberegninger med sikringstiltak for å vurdere nødvendig omfang av tiltak for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot skred iht. kriteriene i kap. 2.2. Beregningene og nødvendig omfang av tiltakene er presentert for hver sone.

I tillegg er det i Tabell 11-2 en oppsummering av tidligere og ny klassifisering av de vurderte sonene i Sorte i Stjørdal kommune.

Tabell 11-2: Oversikt over vurderte soner i Sorte i Stjørdal kommune med tidligere og ny faregrad, konsekvens- og risikoklasse, samt erosjonsscore-/kategori fra tidligere befarringsrapporter (2004/2006) og ny befaring (2017).

Sonenummer	Sonenavn	Faregrad tidligere	Faregrad ny	Konsekvens tidligere	Konsekvens ny	Risiko-klasse tidligere	Risiko-klasse ny	Erosjonscore 2004/2006	Erosjonscore 2017
623	Sorte midtre	Middels	Middels	2 - Alvorlig	2-Alvorlig	3	3	3 - Aktiv	2 - Noe
625	Ekren	Middels	Middels	2 - Alvorlig	2-Alvorlig	3	3	3 - Aktiv	2 - Noe/ 3 - Aktiv
626	Svedjan	Middels	Middels	2 - Alvorlig	2-Alvorlig	3	3	3 - Aktiv	3 - Aktiv
627	Sorte	Høy	Ikke grunnlag	2 - Alvorlig	2-Alvorlig	3	3	3 - Aktiv	3 - Aktiv
628	Stræte	Høy	Middels	2 - Alvorlig	2-Alvorlig	3	3	3 - Aktiv	2 - Noe


Det er utført en vurdering av faregrad etter sikringstiltak for de ulike sonene som er presentert i kapitlene for de enkelte sonene og oppsummert i Tabell 11-3.

Tabell 11-3: Faregrad etter sikringstiltak for de ulike sonene

Nummer	Sone	Faregrad etter sikringstiltak (poengsum)
623	Sorte midtre	Lav (16)
625	Ekren	Lav (16)
626	Svedjan	Lav (16)
627	Sorte	Middels (18)
628	Stræte	Lav (16)

12 Referanser

- /1/ Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), «Tilbudsgrunnlag - kvikkleiresoner i Rissa, Inderøy, Levanger, Verdal, Steinkjer og Stjørdal kommune». 17-mar-2017
- /2/ Norges vassdrags- og energidirektorat, «Sikkerhet mot kvikkleireskred : Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper (V:7-2014)», NVE, Oslo, Veileder 7–2014, apr. 2014.
- /3/ Multiconsult Norge AS, rapport 418771-RIG-RAP-004 rev.02 «Kvikkleiresoneutredning 'light' Trøndelag. Stjørdal – Delleveranse 3» (18. juni 2018)
- /4/ NGI, «Vurdering av risiko for skred. Metode for klassifisering av faresoner, kvikkleire. Revisjon 3», Veiledning 20001008–2, aug. 2008.
- /5/ Multiconsult Norge AS, rapport 418771-RIG-RAP-001 rev.01 «Kvikkleiresoneutredning 'light' Trøndelag. Delleveranse 1: Innledende vurderinger Stjørdal» (31. oktober 2017)
- /6/ Multiconsult Norge AS, rapport 10200526-RIG-RAP-001 rev.00 «Kvikkleiresoneutredning 'light' Trøndelag – Utlysningsområde 2 – Stjørdal. Datarapport – geotekniske grunnundersøkelser» (8. mars 2018)
- /7/ NVE, møtereferat «Oppfølgingsmøte 3 UO1 – Rissa, Levanger/Inderøy og Verdal (31.05.2018)» epostkommunikasjon datert 04.06.2018
- /8/ NIFS rapport 14/2014 «En omforent anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i prosjektering i norske leirer». 30.01.2014
- /9/ NIFS rapport 14/2016 «Metode for vurdering av løsne- og utløpsområder for områdeskred» (2016)
- /10/ Karlsrud K, Lunne T. og Brattlien, K. «Improved CPTU interpretations based on block samples». 1996.




Multiconsult

www.multiconsult.no


NVE

Kvikkleiresoneutredning light Trøndelag
Oversiktskart Stjørdal
Aktuelle kvikkleiresoner markert med sonenummer


Status	UTSENDT	Fag	Original format	Dato
		Geoteknikk	A3	24.08.2017
Oppdragsnr.	Konstr./Tegnet EMB	Kontrollert GURT	Godkjent ARV	Målestokk 1:50000
418771	Tegningsnr.			Rev. 00



SITUASJONSPLAN RIG-TEG-623-002 03




03 Lagt til anbefalt sikringstak	15.11.2018	GURT	ALM	ANG
02 Lagt til utlepsområde	02.10.2018	GURT	ALM	ARV
01 Revidert etter uavhengig kontroll av NGI/NVE	14.05.2018	GURT	ALM	ARV
Rev. Beskrivelse	Date	Tegn.	Kontr.	Godkj.
NVE				
Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag				
Stjørdal kommune, sone 623 Sorte midtre				
SITUASJONSPLAN				
Multiconsult www.multiconsult.no	Status	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent
Oppdragsnr. 418771	Tegningsnr. RIG-TEG-623-002	Rev. 03		



Kvikkleiresoneutredning "light" Træ

Stjørdal kommune, sone 623 Sorte
Kritisk snitt 3


Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
	NVE Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag		Fag Geoteknikk	Format A3L	
	Stjørdal kommune, sone 623 Sorte midtre Kritisk snitt 3		Dato 29.06.2018	Format/Målestokk: 1:400	
	Multiconsult www.multiconsult.no	Status Oppdragsnr. 418771	Konstr./Tegnet JOFI Tegningsnr. RIG-TEG-623-300	Kontrollert ALM	Godkjent ARV Rev. 00




Referansemetoder 1 og 2: NTNU Senneset, Sandven & Janbu (1989)
 Referansemetode 3: Chen & Mayne (1996)

Oppdragsgiver: NVE	Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal kommune, sone 623 Sorte midtre	Tegningens filnavn: CPTU 623-1.xlsx
Prekonsolideringsspenning σ_c' .		
CPTU id.: MULTICONSULT AS	623-1	Sonde: 4293
Oppdrag nr.: 418771	Dato: 29.06.2018	Tegnet: ALM
		Kontrollert: ANG
		Godkjent: ARV
	Tegning nr.: 623-600.3	Versjon: 09.03.2016
		Revisjon: 0

Prekonsolideringsforhold, $OCR = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$ (-)



Oppdragsgiver: NVE	Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal kommune, sone 623 Sorte midtre	Tegningens filnavn: CPTU 623-1.xlsx
CPTU id.: MULTICONSULT AS	Sonde: 4293 Dato: 29.06.2018 Oppdrag nr.: 418771	Tegnet: ALM Kontrollert: ANG Godkjent: ARV
	Tegning nr.: 623-600.4	Versjon: 09.03.2016 Revisjon: 0



N_{kt} : **(18,7-12,5B_q)**

N_{du} : **(1,8+7,25B_q)**

α_c valgt: **0,25**

Referansemetode: Karlsrud et al. (1996)

Oppdragsgiver:

NVE

Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , verdier fra SHANSEP-analyse.

Oppdrag:

Kvikkleiresoneutredning "light"
Trøndelag, Stjørdal kommune, sone
623 Sorte midtre

Tegningens filnavn:

CPTU 623-1.xlsx

CPTU id.:

623-1

Sonde:

4293

Multiconsult

MULTICONULT AS

Dato:
29.06.2018

Tegnet:
ALM

Kontrollert:
ANG


Godkjent:
ARV

Oppdrag nr.:
418771

Tegning nr.:
623-600.5

Versjon:
09.03.2016


Revisjon:
0




Referansemetoder 1 og 2: NTNU Senneset, Sandven & Janbu (1989)
 Referansemetode 3: Chen & Mayne (1996)

Oppdragsgiver: NVE	Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal kommune, sone 623 Sorte midtre	Tegningens filnavn: CPTU 623-3.xlsx		
Prekonsolideringsspenning σ_c' .				
CPTU id.: 623-3	Sonde: 4293	Multiconsult		
MULTICONULT AS	Dato: 29.06.2018	Tegnet: ALM	Kontrollert: ANG	Godkjent: ARV
	Oppdrag nr.: 418771	Tegning nr.: 623-601.3	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0

Prekonsolideringsforhold, $\text{OCR} = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$ (-)



Oppdragsgiver: NVE	Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal kommune, sone 623 Sorte midtre	Tegningens filnavn: CPTU 623-3.xlsx
CPTU id.: MULTICONSULT AS	623-3	Sonde: 4293
MULTICONSULT AS	Dato: 29.06.2018	Tegnet: ALM
	Oppdrag nr.: 418771	Kontrollert: ANG
		Godkjent: ARV
		Versjon: 623-601.4
		Revisjon: 0
		09.03.2016



N_{kt} : (18,7-12,5B_q)
 N_{du} : (1,8+7,25B_q)

α_c valgt: 0.25

Referansemetode: Karlsrud et al. (1996)

Oppdragsgiver:

NVE

Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , verdier fra SHANSEP-analyse.

Oppdrag:
Kvikkleiresoneutredning "light"
Trøndelag, Stjørdal kommune,
sone 623 Sorte midtre

Tegningens filnavn:

CPTU 623-3.xlsx

CPTU id.:

623-3

Sonde:

4293

MULTICONSULT AS

Dato:
02.10.2018

Tegnet:
ALM

Kontrollert:
ANG

Multiconsult

Godkjent:
ARV


Oppdrag nr.:
418771


Tegning nr.:
623-601.5


Versjon:
09.03.2016


Revisjon:

1











04 Lagt til anbefalt sikringstilak 625 snitt 1	04.01.2019	GURT	ANG	ARV
03 Lagt til anbefalt sikringstilak	15.11.2018	GURT	ALM	ANG
02 Lagt til utløpsområde	02.10.2018	GURT	ALM	ARV
01 Revidert etter uavhengig kontroll av NGI/NVE	14.05.2018	GURT	ALM	ARV
Rev. Beskrivelse	Tegn. Kontr. Godkj.			
NVE Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag Stjørdal kommune, sone 625 Ekren SITUASJONSPLAN	Fag: Geoteknikk Format: A1 Dato: 04.05.2018			
	Formål/Måletokt: A1: 1:2000 A3: 1:4000			
Multiconsult www.multiconsult.no	Status: Oppdragsnr. 418771 Konstr./Tegnet: GURT Kontrollert: ANG Godkjent: ARV Oppdragsnr. 418771 Tegningsnr. RIG-TEG-625-002 Rev. 04			




Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
	NVE Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag			Fag: Geoteknikk	Format: A3L
				Dato:	29.06.2018
	Stjørdal kommune, sone 625 Ekren Kritisk snitt 2			Format/Målestokk: 1:400	
	Multiconsult www.multiconsult.no	Status Oppdragsnr. 418771	Konstr./Tegnet Tegningsnr. RIG-TEG-625-300	Kontrollert ALM	Godkjent ARV Rev. 00




Referansemetoder 1 og 2: NTNU Senneset, Sandven & Janbu (1989)
 Referansemetode 3: Chen & Mayne (1996)

Oppdragsgiver: NVE	Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal kommune, sone 625 Ekren	Tegningens filnavn: CPTU 625-1.xlsx
Prekonsolideringsspenning σ_c' .		
CPTU id.: MULTICONSULT AS	625-1	Sonde: 4293
Oppdrag nr.: MULTICONSULT AS	Dato: 29.06.2018	Tegnet: ALM
	Oppdrag nr.: 418771	Kontrollert: ANG
		Godkjent: ARV
	Tegning nr.: 625-600.3	Versjon: 09.03.2016
		Revisjon: 0

Prekonsolideringsforhold, $OCR = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$ (-)



Oppdragsgiver: NVE	Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal	Tegningens filnavn: CPTU 625-1.xlsx
Overkonsolideringsforhold, $OCR = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$. kommune, sone 625 Ekren		
CPTU id.: MULTICONSULT AS	625-1	Sonde: 4293
	Dato: 29.06.2018	Tegnet: ALM
	Oppdrag nr.: 418771	Kontrollert: ANG
		Godkjent: ARV
		Versjon: 09.03.2016
		Revisjon: 0



N_{kt} : $(18,7-12,5B_q)$

N_{Du} : $(1,8+7,25B_q)$

α_c valgt: **0,25**

Referansemetode: Karlsrud et al. (1996)


Oppdragsgiver:

NVE

Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , verdier fra **commune, sone 625 Ekren**


CPTU id.:	625-1	Sonde:	4293
-----------	-------	--------	------

MULTICONSULT AS	Dato: 29.06.2018	Tegnet: ALM	Kontrollert: ANG	Godkjent: ARV
	Oppdrag nr.: 418771	Tegning nr.: 625-600.5	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0




Oppdragsgiver: NVE		Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal kommune, sone 625 Ekren		Tegningens filnavn: CPTU 625-2.xlsx
Prekonsolideringsspenning σ_c' .				Multiconsult
CPTU id.:	625-2	Sonde:	4293	
MULTICONSULT AS	Dato: 29.06.2018	Tegnet: ALM	Kontrollert: ANG	Godkjent: ARV
	Oppdrag nr.: 418771	Tegning nr.: 625-601.3	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0

Prekonsolideringsforhold, $\text{OCR} = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$ (-)



Oppdragsgiver: NVE	Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal Overkonsolideringsforhold, $\text{OCR} = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$. kommune, sone 625 Ekren	Tegningens filnavn: CPTU 625-2.xlsx
CPTU id.: MULTICONSULT AS	625-2 Dato: 29.06.2018 Oppdrag nr.: 418771	Sonde: 4293 Tegnet: ALM Oppdrag nr.: 625-601.4 Kontrollert: ANG Versjon: 09.03.2016 Godkjent: ARV Revisjon: 0



N_{kt} : **(18,7-12,5B_q)**

N_{du} : **(1,8+7,25B_q)**

α_c valgt: **0,25**

Referansemetode: Karlsrud et al. (1996)

Oppdragsgiver:

NVE

Oppdrag:


Kvikkleiresoneutredning "light"
Trøndelag, Stjørdal kommune,
sone 625 Ekren

Tegningens filnavn:

CPTU 625-2.xlsx

Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , verdier fra SHANSEP-analyse.


CPTU id.:	625-2	Sonde:	4293	Multiconsult
MULTICONULT AS	Dato: 29.06.2018	Tegnet: ALM	Kontrollert: ANG	
	Oppdrag nr.: 418771	Tegning nr.: 625-601.5	Versjon: 09.03.2016	Godkjent: ARV Revisjon: 0




Referansemetoder 1 og 2: NTNU Senneset, Sandven & Janbu (1989)
Referansemetode 3: Chen & Mayne (1996)

Oppdragsgiver: NVE	Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal kommune, sone 625 Ekren	Tegningens filnavn: CPTU 625-3.xlsx
Prekonsolideringsspenning σ_c' .		
CPTU id.: MULTICONSULT AS	625-3	Sonde: 4293
Oppdrag nr.: 418771	Dato: 29.06.2018	Tegnet: ALM
	Oppdrag nr.: 418771	Kontrollert: ANG
		Godkjent: ARV
		Revisjon: 0
		Versjon: 09.03.2016

Prekonsolideringsforhold, $OCR = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$ (-)



Oppdragsgiver: NVE	Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal	Tegningens filnavn: CPTU 625-3.xlsx
Overkonsolideringsforhold, $OCR = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$. kommune, sone 625 Ekren		Multiconsult
CPTU id.: 625-3	Sonde: 4293	
MULTICONSOULT AS	Dato: 29.06.2018	Tegnet: ALM
	Oppdrag nr.: 418771	Kontrollert: ANG
		Godkjent: ARV
		Tegning nr.: 625-602.4
		Versjon: 09.03.2016
		Revisjon: 0



N_{kt} : (18,7-12,5B_q)

N_{du} : (1,8+7,25B_q)

α_c valgt: 0,25

Referansemetode: Karlsrud et al. (1996)

Oppdragsgiver:

NVE

Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , verdier fra SHANSEP-analyse.

Oppdrag:
Kvikkleiresoneutredning "light"
Trøndelag, Stjørdal kommune,
sone 625 Ekren

Tegningens filnavn:

CPTU 625-3.xlsx

CPTU id.:

625-3

Sonde:

4293

Multiconsult

MULTICONSULT AS

Dato:
02.10.2018

Tegnet:
GURT/JOFI

Kontrollert:
ANG

Godkjent:
ARV

Oppdrag nr.:

418771

Tegning nr.:


625-602.5

Versjon:

09.03.2016

Revisjon:

01




Material	Un.Weigh	Sub.Weigh	Fi	C'	C	Aa	Ad	Ap
Tørrkorpeleire	21.00	11.00	31.0	0.6				
Leire	18.80	8.70		C-prof 100	0.63	0.35		
Sprebruddmateri	19.50	9.50		C-prof 0.85	0.63	0.35		
Leire	19.50	9.50		C-prof 100	0.63	0.35		


Kritisk snitt 2

Stabilitetsberegninger, ADP-analyse (udrenert)

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.	
NVE			Fag	Format		
Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag			Geoteknikk	A3L		
Dato 02.10.2018						
Stjørdal kommune, sone 625 Ekren			Format/Målestokk:			
Kritisk snitt 2			1:400			
Stabilitetsberegninger, ADP-analyse (udrenert)						
Multiconsult			Status	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent
			JOFI	ALM/GURT		ARV
			Oppdragsnr.	Tegningsnr.		Rev.
			418771	RIG-TEG-625-800.1		00



Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Konfr.	Godkj.
NVE Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag			Fag Geoteknikk	Format A3L	
			Dato	02.10.2018	
Stjørdal kommune, sone 625 Eken			Format/Målestokk	1:400	
Kritisk snitt 2					
Stabilitetsberegninger, $\alpha\phi$ -analyse (drenert)					
Multiconsult www.multiconsult.no			Status	Konstr./Tegnet JOFI	Kontrollert ALM/GURT
			Oppdragsnr:	Tegningsnr:	Godkjent ARV
			418771	RIG-TEG-625-800.2	Rev. 00





Material	Un. weight	Sub. weight	FC	C _a	A _d	A _p
Motfylling	19.00	9.00	42.0	0.0		
Tørrskorpelire	11.00	31.0	0.6			
Leire	18.80	8.80	26.5	5.0		
Sprøbruddsmateriale	9.50	25.6	3.8			
Leire	19.50	9.50	26.5	5.0		

NVE
Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag


Stjørdal kommune, sone 625 Ekren
Kritisk snitt 2
Stabilitetsberegninger med sikringstiltak, aφ-analyse (drenert)

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
NVE					
Dato	15.11.2018				
Format/Målestokk:	1:400				
Multiconsult	Status	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent	ANG
Oppdragsnr.	GUR	ALM			
Tegningsnr.	418771	RIG-TEG-625-900.2	00		






Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
	NVE				
	Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag		Fag Geoteknikk	Format A3L	
	Stjørdal kommune, sone 626 Svedjan	Dato 29.06.2018			
	Kritisk snitt 4		Format/Målestokk: 1:400		
	Multiconsult www.multiconsult.no	Status Oppdragsnr. 418771	Konstr./Tegnet JOFI	Kontrollert ALM	Godkjent ANG
		Tegningsnr. RIG-TEG-626-300			Rev. 00



Referansemetoder 1 og 2: NTNU Senneset, Sandven & Janbu (1989)
 Referansemetode 3: Chen & Mayne (1996)

Oppdragsgiver: NVE		Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal kommune, sone 626 Svedjan		Tegningens filnavn: CPTU 626-2.xlsx
Prekonsolideringsspenning σ_c' .				Multiconsult
CPTU id.:	626-2	Sonde:	4293	
MULTICONSULT AS	Dato: 29.06.2018	Tegnet: ALM	Kontrollert: ANG	Godkjent: ARV
	Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Versjon:	Revisjon:
	418771	626-600.3	09.03.2016	0

Prekonsolideringsforhold, $OCR = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$ (-)



Oppdragsgiver:

NVE

Overkonsolideringsforhold, $OCR = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$. kommune, sone 626 Svedjan

Oppdrag:

Kvikkleiresoneutredning
 "light" Trøndelag, Stjørdal

Tegningens filnavn:

CPTU 626-2.xlsx

CPTU id.:

626-2

Sonde:

4293

Multiconsult

MULTICONSULT AS

Dato:
 29.06.2018

Tegnet:
 ALM

Kontrollert:
 ANG


Godkjent:
 ARV

Oppdrag nr.:
 418771

Tegning nr.:
 626-600.4

Versjon:
 09.03.2016

Revisjon:
 0



N_{kt} : (18,7-12,5B_q)
 N_{du} : (1,8+7,25B_q)

α_c valgt: 0,25
Referansemetode: Karlsrud et al. (1996)

Oppdragsgiver:

NVE

Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , verdier fra SHANSEP-analyse.

Oppdrag:
Kvikkleiresoneutredning "light"
Trøndelag, Stjørdal kommune, sone
626 Svedjan

Tegningens filnavn:

CPTU 626-2.xlsx

CPTU id.:

626-2

Sonde:

4293

Multiconsult

Godkjent: ARV

Revisjon:

1

MULTICONULT AS Dato: 02.10.2018


Tegnet: ALM

Kontrollert: ANG

Oppdrag nr.: 418771

Tegning nr.: 626-600.5

Versjon: 09.03.2016




NVE
Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag

Stjørdal kommune, sone 626 Sve


Kritisk snitt 4

Stabilitetsberegninger. ADP-analyse (udrenert)


Multiconsult
www.multiconsult.no




00	Ny beregning etter endring av poretrykk i bunn av skråning	05.11.2018	GURT	ALM	ANG
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
	NVE				
	Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag				
	Stjørdal kommune, sone 626 Svedjan				
	Kritisk snitt 4				
	Stabilitetsberegninger, $\alpha\varphi$ -analyse (drenert)				
Multiconsult	Status	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent	ARV
www.multiconsult.no	Oppdragsnr.	Tegningsnr.	JOFI	ALM/GURT	Rev.
	418771	RIG-TEG-626-800.2			01




Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
00	-	-	-	-	-
	NVE				
	Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag				
	Stjørdal kommune, sone 626 Svedjan				
	Kritisk snitt 4				
	Stabilitetsberegninger med sikringstiltak, ADP-analyse (udrenert)				
	Multiconsult	Status	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent
	www.multiconsult.no	GUR	ALM	ANG	Rev.
	Oppdragsnr.	Tegningsnr.			
	418771	RIG-TEG-626-900.1			00




Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
00	-	-	-	-	-
	NVE		Fag	Format	
	Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag		Geoteknikk	A3L	
	Dato 15.11.2018				
	Stjørndal kommune, sone 626 Svedjan		Format/Målestokk:		
	Kritisk snitt 4		1:400		
	Stabilitetsberegninger med sikringstiltak, aφ-analyse (drenert)				
	Multiconsult	Status	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent
	www.multiconsult.no	GURT	ALM	ANG	
	Oppdragsnr. 418771	Tegningsnr.	RIG-TEG-626-900.2	Rev. 00	






Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
NVE Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag Stjørdal kommune, sone 627 Sorte Kritisk snitt 1					Fag
					Format
					Geoteknikk A3L
					Dato
					29.06.2018
Format/Målestokk: 1:400					
Multiconsult	Status	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent	ANG
www.multiconsult.no	Oppdragsnr.	JOFI	ALM		Rev.
418771	Tegningsnr.	RIG-TEG-627-300		00	



Referansemetoder 1 og 2: NTNU Senneset, Sandven & Janbu (1989)
 Referansemetode 3: Chen & Mayne (1996)

Oppdragsgiver: NVE	Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal kommune, sone 627 Sorte	Tegningens filnavn: CPTU 627-1.xlsx
Prekonsolideringsspenning σ_c' .		
CPTU id.: MULTICONSULT AS	627-1	Sonde: 4293
MULTICONSULT AS	Dato: 29.06.2018	Tegnet: ALM
	Oppdrag nr.: 418771	Kontrollert: ANG
		Godkjent: ARV
	Tegning nr.: 627-600.3	Versjon: 09.03.2016
		Revisjon: 0

Prekonsolideringsforhold, $OCR = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$ (-)



Oppdragsgiver:

NVE

Overkonsolideringsforhold, $OCR = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$, kommune, sone 627 Sorte

Oppdrag:

**Kvikkleiresoneutredning
"light" Trøndelag, Stjørdal**

Tegningens filnavn:

CPTU 627-1.xlsx

CPTU id.:

627-1

Sonde:

4293

Multiconsult

MULTICONSULT AS

Dato:
29.06.2018

Tegnet:
ALM

Kontrollert:
ANG


Godkjent:
ARV

Oppdrag nr.:
418771

Tegning nr.:
627-600.4

Versjon:
09.03.2016

Revisjon:
0



N_{kt} : **(18,7-12,5B_q)**

N_{du} : **(1,8+7,25B_q)**

α_c valgt: **0,25**

Referansemetode: Karlsrud et al. (1996)

Oppdragsgiver:

NVE

Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , verdier fra

Oppdrag:
**Kvikkleiresoneutredning
"light" Trøndelag, Stjørdal
kommune, sone 627 Sorte**

Tegningens filnavn:

CPTU 627-1.xlsx

CPTU id.:

627-1

Sonde:

4293

Multiconsult

MULTICONULT AS

Dato:

02.10.2018

Tegnet:

ALM/JOFI

Kontrollert:

ANG

Godkjent:

ARV

Oppdrag nr.:

418771

Tegning nr.:


627-600.5

Versjon:

09.03.2016

Revisjon:

01



Material	Un. Weigth	Sub. Weigth	Fi	C`	C	Aa	Ad	Ap
Tørrskorpeleire	19.60	9.60	31.0	0.6				
Leire	19.60	9.60			C-prof	1.00	0.63	0.3
Sprøbruddmateri	19.60	9.60			C-prof	0.85	0.63	0.3
Leire	19.60	9.60			C-prof	1.00	0.63	0.3

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tean.	Kontr.	Godk.

NVE

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag


Stjørdal kommune, sone 627 Sorte

Kritisk snitt 1

Stabilitetsberegninger, ADP-analyse (udrenert)


Multiconsult
www.multiconsult.no

Multiconsult	Status	Konstr./Tegnet JOFI	Kontrollert ALM/GURT	Godkjent ARV
www.multiconsult.no	Oppdragsnr.	Tegningsnr.		Rev.




Material	Un. Weigth	Sub. Weigth	F_i	C'
Tørrskorpeleire	19.60	9.60	31.0	0.6
Leire	19.60	9.60	26.5	5.0
Sprøbruddmateriale	19.60	9.60	25.6	3.8
Leire	19.60	9.60	26.5	5.0

01	Ny beregning etter endring av poretrykk i bunn av skråning	15.11.2018	GURT ALM ANG
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn. Kontr. Godkj.
NVE			
Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag			
Stjørdal kommune, sone 627 Sorte			
Kritisk snitt 1			
Stabilitetsberegninger, $\alpha\varphi$ -analyse (drenert)			
Multiconsult www.multiconsult.no		Status Konstr./Tegnet JOFI	Kontrollert ALM/GURT Godkjent ARV
Oppdragsnr. 418771		Tegningsnr. RIG-TEG-627-800.2	Rev. 01



Material	Un. Weigth	Sub. Weigth	FC	Ga	Ad	Ap
Motfylling	19.00	9.00	42.0	0.0		
Tørrskorpele	19.60	9.60	31.0	0.6		
Leire	19.60	9.60	26.5	5.0		
Sprøbruddmat	19.60	9.60	25.6	3.8		
Leire	19.60	9.60	26.5	5.0		

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
	NVE Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag		Fag Geoteknikk	Format A3L	
			Dato	15.11.2018	
	Stjørdal kommune, sone 627 Sorte Kritisk snitt 1 Stabilitetsberegninger med sikringstiltak, aφ-analyse (drenert)		Format/Målestokk:	1:400	
	Multiconsult	Status Oppdragsnr. 418771	Konstr./Tegnet GURT Tegningsnr. RIG-TEG-627-900.2	Kontrollert ALM	Godkjent ANG Rev. 00
	www.multiconsult.no				




TEGNFORKLARING:

- | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| ● DREIESONDERING | ◎ PRØVESERIE | ○ PORETRYKKMÅLING |
| ○ ENKEL SONDERING | □ PRØVEGROP | -○ KJERNEBORING |
| ▼ RAMSONDERING | ▽ DREIETRYKKSONDERING | ◊ FJELLKONTROLLBORING |
| ▽ TRYKKSONDERING | ☒ SKRUPLATEFORSØK | × BERG I DAGEN |
| ▷ TOTALSONDERING | + VINGEBORING | |

OBSERVASJONER: Se Feltrapport Vedlegg 2 i rapport 418771-RIG-RAP-001 rev 01
OSERVASJON / KOMMENTAR:

- BESVNASJON/KOMMENTAR
ERG I DAGEN
ROSJONSKANT
KREDGROPER (HENTET FRA NGU)





- Anbefalt sikringstiltak**
Det bemerkes at tiltakets utstrekning er å betrakte som en innledende, skjønnmessig vurdering.
Tiltaket må deretter prosjekteres før utførelse.
- SANNSYNLIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.**
- MULIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.**
- ANTATT IKKE KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.**
- IKKE VURDERT**


LIGERE BORINGER:

Alle borer er opptegnet fra scannet kopi og kan ha noe avvik.
Alle borer er angitt med indeks foran borhullsnr:

X 82033-2 "Kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred (1989)

SITUASJONSPLAN

RIG-TEG-628-002 03




03	Lagt til anbefalt sikringstiltak	15.11.2018	GURT	ALM	ANG
02	Lagt til utløpsområde	02.10.2018	GURT	ALM	ARV
01	Revidert etter uavhengig kontroll av NGI/NVE	14.06.2018	GURT	ALM	ARV
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.

NVE
Kykkleiresoneutredning "light" Trøndelag


Stjørdal kommune, sone 628 Stræte SITUASJONSPLAN

Multiconsult www.multiconsult.no	Status	Konstr./Tegnet GURT	Kontrollert ANG	Godkjent ARV
	Oppdragsnr.	Tegningsnr.		Rev.
	418771	RIG-TEG-628-002		03



Profil 2-2


Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godk.
NVE Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag			Fag Geoteknikk	Format A3L	
Stjørdal kommune, sone 628 Stræte Kritisk snitt 2			Dato 29.06.2018	Format/Målestokk: 1:400	
Multiconsult www.multiconsult.no	Status	Konstr./Tegnet JOFI	Kontrollert ALM	Godkjent ANG	
	Oppdragsnr. 418771	Tegningsnr. RIG-TEG-628-300			Rev. 00



Referansemetoder 1 og 2: NTNU Senneset, Sandven & Janbu (1989)
 Referansemetode 3: Chen & Mayne (1996)

Oppdragsgiver: NVE	Oppdrag: Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag, Stjørdal kommune, sone 628 Stræte	Tegningens filnavn: CPTU 628-1.xlsx		
Prekonsolideringsspenning σ_c' .				
CPTU id.: MULTICONSULT AS	628-1 Dato: 29.06.2018 Oppdrag nr.: 418771	Sonde: 4293 Tegnet: ALM Tegning nr.: 628-600.3	Kontrollert: ANG Versjon: 09.03.2016	Godkjent: ARV Revisjon: 0
MULTICONSULT AS	Oppdrag nr.: 418771	Tegning nr.: 628-600.3	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0

Prekonsolideringsforhold, $OCR = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$ (-)



Oppdragsgiver:

NVE

Overkonsolideringsforhold, $OCR = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$. kommune, sone 628 Stræte

Oppdrag:

Kvikkleiresoneutredning
"light" Trøndelag, Stjørdal

Tegningens filnavn:

CPTU 628-1.xlsx

CPTU id.:

628-1

Sonde:

4293

Multiconsult

MULTICONSULT AS

Dato:
29.06.2018

Tegnet:
ALM

Kontrollert:
ANG

Godkjent:
ARV

Oppdrag nr.:

418771

Tegning nr.:


628-600.4

Versjon:

09.03.2016

Revisjon:

0



N_{kt} : **(18,7-12,5B_q)**

N_{Du} : **(1,8+7,25B_q)**

α_c valgt: **0,25**

Referansemetode: Karlsrud et al. (1996)

Oppdragsgiver:

NVE

Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , verdier fra SHANSEP-analyse.

Oppdrag:
Kvikkleiresoneutredning "light"
Trøndelag, Stjørdal kommune,
sone 628 Stræte

Tegningens filnavn:

CPTU 628-1.xlsx

CPTU id.:

628-1

Sonde:

4293

Multiconsult

Godkjent: ARV

Revisjon: 01

Dato: 02.10.2018

Tegnet: ALM/JOFI


Kontrollert: ANG

Versjon: 09.03.2016

Revisjon: 01

Oppdrag nr.: 418771


Tegning nr.: 628-600.5



Profil 2-2

Material	Un.Weigth	Sub.Weigth	Fi	C	C	Aa	Ad	Ap
Tørrskorpeleire	19.70	9.70	31.0	0.6				
Leire	19.00	9.00		C-prof	1.00	0.63	0.35	
Sprøbruddmateri	19.20	9.20		C-prof	0.85	0.63	0.35	
Leire	19.20	9.20		C-prof	1.00	0.63	0.35	

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
NVE					
Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag					
Stjørdal kommune, sone 628 Stræte					
Kritisk snitt 2					
Stabilitetsberegninger, ADP-analyse (udrenert)					
Multiconsult					
www.multiconsult.no					
Oppdragsnr.		Tegningsnr.		Rev.	
418771		RIG-TEG-628-800.1		00	




Profil 2-2

Material	Un. Weigth	Sub. Weigth	Fi	C'
Tørrskorpeleire	19.70	9.70	31.0	0.6
Leire	19.00	9.00	26.5	5.0
Sprøbruddmateri	19.20	9.20	25.6	3.8
Leire	19.20	9.20	26.5	5.0

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.

NVE
Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag
Stjørdal kommune, sone 628 Stræte
Kritisk snitt 2
Stabilitetsberegninger, $\alpha\varphi$ -analyse (drenert)


Multiconsult	Status	Konstr./Tegnet JOFI	Kontrollert ALM/GURT	Godkjent ARV
www.multiconsult.no	Oppdragsnr.	Tegningsnr.	Rev.	
418771	RIG-TEG-628-800.2	00		



Profil 2-2

Material	Un. Weighth	Sub. Weighth	FC	Ca	Ad	Ap
Motfylling	19.00	9.00	42.0	0.0		
Tørrskorpeleire	9.70	31.0	0.6			
Leire	19.00	9.00	C-prof1.00	0.63	0.35	
Sprøbruddmateriale	9.20		C-prof0.85	0.63	0.35	
Leire	19.20	9.20	C-prof1.00	0.63	0.35	

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
	NVE Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag			Fag Geoteknikk	Format A3L
	Stjørdal kommune, sone 628 Stræte			Dato 15.11.2018	
	Kritisk snitt 2				
	Stabilitetsberegringer med sikringstiltak, ADP-analyse (udrenert)				
	Multiconsult www.multiconsult.no	Status Oppdragsnr. 418771	Konstr./Tegnet GURT	Kontrollert ALM	Godkjent ANG
		Tegningsnr. RIG-TEG-628-900.1			Rev. 00



Profil 2-2

Material	Un. Weigth	Sub. Weigth	FC	Ca	Ad	Ap
Motfylling	19.00	9.00	42.0	0.0		
Tørrskorpeleire	9.70	31.0	0.6			
Leire	19.00	9.00	26.5	5.0		
Sprøbruddsmateriale	9.20	25.6	3.8			
Leire	19.20	9.20	26.5	5.0		

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
NVE Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag					
Fag Geoteknikk Format Geoteknikk A3L					
Dato 15.11.2018					
Format/Målestokk: 1:400					
Status Konstr./Tegnet Kontrollert Godkjent GURT ALM ANG					
Oppdragsnr.	Tegningsnr.	Rev.			
418771	RIG-TEG-628-900.2	00			

VEDLEGG A

Rutinedata fra relevante borpunkter
(hentet fra rapport nr. 10200526-RIG-RAP-001)

Dybde (m)	Beskrivelse	Prøve kt. + 68,0	Test	Vanninnhold (%) og konsistensgrenser					ρ (g/cm ³)	Porositet (%)	Organisk innhold (%)	Udrenert skjærfasthet (kPa)					St (-)
				10	20	30	40	50				10	20	30	40	50	
5																	
LEIRE, enk tynne lag av fin silt																	
KVIKKLEIRE																	
KVIKKLEIRE																	
10																	
15																	
20																	

Symboler:		Enaksialforsøk (strek angir aksuell tøyning (%) ved brudd)		T = Treaksialforsøk	ρ_s :	2,75 g/cm ³
	Vanninnhold		Omrørt konus		Ø = Ødometerforsøk	Grunnvannstand:
	Plastisitetsindeks, Ip		Uomrørt konus		K = Korngradering	m Borbok: Lab-bok:

PRØVESERIE	Borhull:	623-3
------------	----------	-------

NVE	Dato:	2018-01-17
-----	-------	------------

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2		
--	--	--

Multiconsult www.multiconsult.no	Konstr./Tegnet: vt/mash	Kontrollert: GURT	Godkjent: ANG
	Oppdragsnummer: 10200526	Tegningsnr.: RIG-TEG-623-201	Rev. nr.: 00

Dybde (m)	Beskrivelse	Prøve kt. + 53,9	Test	Vanninnhold (%) og konsistensgrenser					ρ (g/cm ³)	Porositet (%)	Organisk innhold (%)	Udrenert skjærfasthet (kPa)					St (-)
				10	20	30	40	50				10	20	30	40	50	
5	LEIRE, enk tynne silt-/finsandlag								2,07	41		▼	○	▽			11
	LEIRE, lagdelt med silt/finsand								2,10	38		▼	○	▽			12
									1,0			▼	○	▽			11
10																	19
15																	
20																	

Symboler:  Enaksialforsøk (strek angir aksuell tøyning (%) ved brudd)


 Vanninnhold	 Omrørt konus	ρ = Densitet	ρ_s : 2,75 g/cm ³
 Plastisitetsindeks, Ip	 Uomrørt konus	S_t = Sensitivitet	Grunnvannstand: m
		K = Korngradering	Borbok: Lab-bok: Digital

PRØVESERIE Borhull: 623-5

NVE Dato: 2018-01-09

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2

 www.multiconsult.no	Konstr./Tegnet: vt/mash	Kontrollert: GURT	Godkjent: ANG
	Oppdragsnummer: 10200526	Tegningsnr.: RIG-TEG-623-202	Rev. nr.: 00



Symboler:  Enaksialforsøk (strek angir aksuell tøyning (%) ved brudd)

 Vanninnhold	 Omrørt konus	ρ = Densitet	ρ_s : 2,75 g/cm ³
 Plastisitetsindeks, Ip	 Uomrørt konus	S_t = Sensitivitet	Grunnvannstand: m
		K = Korngradering	Borbok: Lab-bok: Digital

PRØVESERIE		Borhull: 626-2	
NVE		Dato: 2018-01-04	
Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2			
Multiconsult www.multiconsult.no		Konstr./Tegnet: vt/mash	Kontrollert: GURT
Oppdragsnummer: 10200526		Tegningsnr.: RIG-TEG-626-201	Godkjent: ANG
Rev. nr.: 00			

Dybde (m)	Beskrivelse	Prøve kt. + 73.9	Test	Vanninnhold (%) og konsistensgrenser					ρ (g/cm ³)	Porositet (%)	Organisk innhold (%)	Udrenert skjærfasthet (kPa)					St (-)
				10	20	30	40	50				10	20	30	40	50	
5	LEIRE, enk meget tynne siltlag								1.98	46		▼		▽	▽	65	8 10
5	LEIRE, enk siltlag/gruskorn		Ø						1.99	44		▼		▽	▽	○	11 10
10	KVIKKLEIRE		Ø						1.99	44		▼0.5		▽	○		58 75
10	KVIKKLEIRE, enk meget tynne siltlag		Ø						2.02	43		▼0.5		▽	○		60 75
15	LEIRE		Ø						2.03	43		▼1.0		▽	○		30 31
20																	

Symboler:		Enaksialforsøk (strek angir aksial tøyning (%) ved brudd)	T = Treaksialforsøk	ρ_s :	2,75 g/cm ³
	Vanninnhold		Omrørt konus	\varnothing = Ødometerforsøk	Grunnvannstand:
	Plastisitetsindeks, Ip		Uomrørt konus	S_t = Sensitivitet	Borbok: Lab-bok:

PRØVESERIE

Borhull: 627-1

NVE

Dato:
2018-01-10

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2

Multiconsult www.multiconsult.no	Konstr./Tegnet: mash/vt	Kontrollert: GURT	Godkjent: ANG
	Oppdragsnummer: 10200526	Tegningsnr.: RIG-TEG-627-200	Rev. nr.: 00

Dypte (m)	Beskrivelse	Prøve kt. + 90,8	Test	Vanninnhold (%) og konsistensgrenser					ρ (g/cm ³)	Porositet (%)	Organisk innhold (%)	Udrenert skjærfasthet (kPa)					St (-)	
				10	20	30	40	50				10	20	30	40	50		
5	TØRRSKORPELEIRE, siltig enk små planterester								2,15	36		▼					85 215	11
5	LEIRE, homogen								1,88	49		▼ ▼	○	▽	▽			9 6
10	LEIRE, homogen								1,94	48	▼1,1 ▼1,0	○ ▽						25 27
10	KVIKKLEIRE								1,99	46	▼0,3 ▼0,3		▽	○				90 90
15																		
20																		

Symboler:		Enaksialforsøk (strek angir aksuell tøyning (%) ved brudd)	ρ	Densitet	T_s	2,75 g/cm ³
	Vanninnhold		Omrørt konus	\varnothing	Ødometerforsøk	Grunnvannstand:
	Plastisitetsindeks, Ip		Uomrørt konus	S_t	Korngradering	Borbok:

PRØVESERIE Borhull: 625-3

NVE

Kvikkleriesoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2

Multiconsult www.multiconsult.no	Konstr./Tegnet: mash/vt	Kontrollert: GURT	Godkjent: ANG
	Oppdragsnummer: 10200526	Tegningsnr.: RIG-TEG-625-201	Rev. nr.: 00

Dypte (m)	Beskrivelse	Prøve kt. + 102,1	Test	Vanninnhold (%) og konsistensgrenser					ρ (g/cm ³)	Porositet (%)	Organisk innhold (%)	Udrenert skjærfasthet (kPa)					St (-)
				10	20	30	40	50				10	20	30	40	50	
5	LEIRE, tørrskorpig, enk sandlinser					○○			2,01	42		79	120				7
5	LEIRE, homogen	▨	Ø			○○	○		1,94	46		▼	▼	▽	○		8
5	LEIRE	▨				○○			1,93	47		▼	▼	▽	○		8
5	LEIRE	▨				○○			1,94	47		▼	▼	▽	○		11
5	KVIKKLEIRE	▨				○○			1,94	47		▼	▼	▽	○		15
10	KVIKKLEIRE, enkelte små gruskorn	▨	Ø		○○	○○			1,98	44		▼	▼	▽	○		53
10	KVIKKLEIRE, enkelte små gruskorn	▨	Ø		○○	○○			1,98	44		▼	▼	▽	○		80
15																	
20																	

Symboler:


Enaksialforsøk (strek angir aksuell tøyning (%) ved brudd)

○ Vanninnhold

▼ Omrørt konus
Uomrørt konus

ρ = Densitet

T = Treaksialforsøk
Ø = Ødometerforsøk
K = Korngradering

ρ_s: 2,75 g/cm³
Grunnvannstand: m
Borbok:
Lab-bok: Digital

— Plastisitetsindeks, Ip

▽

S_t = Sensitivitet

PRØVESERIE

Borhull:

628-1

NVE

Dato:


2018-01-09

Kvikkleriesoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2

 www.multiconsult.no	Konstr./Tegnet: vt/mash	Kontrollert: GURT	Godkjent: ANG
	Oppdragsnummer: 10200526	Tegningsnr.: RIG-TEG-628-200	Rev. nr.: 00

VEDLEGG B

Tolkede ødometerforsøk
(hentet fra rapport nr. 10200526-RIG-RAP-001)



Densitet ρ (g/cm³):

2.00

Vanninnhold w (%):

29.30

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

70.41

NVE

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 1

Tegningens filnavn:


10200523-RIG-TEG-400_h623-1, d6,28m

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ_{av}' - ε_a , M og c_v .

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS
Sluppenveien 15
7037 Trondheim
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:	15.12.2017	Dybde, z (m):	6.28	Borpunkt nr.:	1
Forsøknr.:	1	Tegnet av:	mash/vt	Kontrollert:	GURT
Oppdrag nr.:	10200523	Tegning nr.:	RIG-TEG-623-400.1	Prosedyre:	CRS



Densitet ρ (g/cm^3):
Vanninnhold w (%):

2.08

27.20

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

94.76

NVE

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 1

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ_{av}' - ε_a , M og c_v .


Tegningens filnavn:

10200523-RIG-TEG-401_h623-1, d8,15m

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS
Sluppenveien 15
7037 Trondheim
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:	18.12.2017	Dybde, z (m):	8.15	Borpunkt nr.:	1
Forsøknr.:	2	Tegnet av:	vt/mash	Kontrollert:	GURT
Oppdrag nr.:	10200523	Tegning nr.:	RIG-TEG-623-401.1	Prosedyre:	CRS



Densitet ρ (g/cm^3):
Vanninnhold w (%):

1.96
29.00

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

79.01

NVE

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ_{av}' - ε_a , M og c_v .


Tegningens filnavn:

102005256-RIG-TEG-400_h625-1, d6.40m

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS
Sluppenveien 15
7037 Trondheim
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:	14.12.2017	Dybde, z (m):	6.40	Borpunkt nr.:	1
Forsøknr.:	1	Tegnet av:	mash/vt	Kontrollert:	GURT
Oppdrag nr.:	10200526	Tegning nr.:	RIG-TEG-625-400.1	Prosedyre:	CRS



Densitet ρ (g/cm^3):
Vanninnhold w (%):

1.96
32.40

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

154.15

NVE

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ_{av}' - ε_a , M og c_v .


Tegningens filnavn:

102005256-RIG-TEG-401_h625-1, d14.55m

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS
Sluppenveien 15
7037 Trondheim
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:	14.12.2017	Dybde, z (m):	14.55	Borpunkt nr.:	1
Forsøknr.:	2	Tegnet av:	mash/vt	Kontrollert:	GURT
Oppdrag nr.:	10200526	Tegning nr.:	RIG-TEG-625-401.1	Prosedyre:	CRS



Densitet ρ (g/cm^3):

1.94

Vanninnhold w (%):

34.50

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

80.99

NVE

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ_{av}' - ε_a , M og c_v .


Tegningens filnavn:

10200526-RIG-TEG-400-h626-2, d6,20m

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS
Sluppenveien 15
7037 Trondheim
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:	19.12.2017	Dybde, z (m):	6.20	Borpunkt nr.:	626-2
Forsøknr.:	1	Tegnet av:	vt/kjt	Kontrollert:	GURT
Oppdrag nr.:	10200526	Tegning nr.:	RIG-TEG-626-400.1	Prosedyre:	CRS



Densitet ρ (g/cm^3):
Vanninnhold w (%):

1.99
31.90

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

89.02

NVE

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ_{av}' - ε_a , M og c_v .


Tegningens filnavn:

10200526-RIG-TEG-400-h627-1, d6,20m

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS
Sluppenveien 15
7037 Trondheim
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:	21.12.2017	Dybde, z (m):	6.20	Borpunkt nr.:	627-1
Forsøknr.:	1	Tegnet av:	vt/kjt	Kontrollert:	GURT
Oppdrag nr.:	10200526	Tegning nr.:	RIG-TEG-627-400.1	Prosedyre:	CRS



Densitet ρ (g/cm^3):
Vanninnhold w (%):

1.99
29.90

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

124.01

NVE

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ_{av}' - ε_a , M og c_v .


Tegningens filnavn:

10200526-RIG-TEG-401-h626-2, d10,40m

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS
Sluppenveien 15
7037 Trondheim
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:	20.12.2017	Dybde, z (m):	10.40	Borpunkt nr.:	626-2
Forsøknr.:	2	Tegnet av:	vt/kjt	Kontrollert:	GURT
Oppdrag nr.:	10200526	Tegning nr.:	RIG-TEG-626-401.1	Prosedyre:	CRS



Densitet ρ (g/cm^3):
Vanninnhold w (%):

1.99
33.20

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

119.96

NVE

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ_{av}' - ε_a , M og c_v .


Tegningens filnavn:

10200526-RIG-TEG-401-h627-1, d9,45m

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS
Sluppenveien 15
7037 Trondheim
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:	21.10.2017	Dybde, z (m):	9.45	Borpunkt nr.:	627-1
Forsøknr.:	2	Tegnet av:	vt/kjt	Kontrollert:	GURT
Oppdrag nr.:	10200526	Tegning nr.:	RIG-TEG-627-401.1	Prosedyre:	CRS



Densitet ρ (g/cm^3):
Vanninnhold w (%):

1.95
32.20

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

67.42

NVE

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ_{av}' - ε_a , M og c_v .


Tegningens filnavn:

10200526-RIG-TEG-400-h628-1, d5,20m

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS
Sluppenveien 15
7037 Trondheim
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:	19.12.2017	Dybde, z (m):	5.20	Borpunkt nr.:	628-1
Forsøknr.:	1	Tegnet av:	vt/kjt	Kontrollert:	GURT
Oppdrag nr.:	10200526	Tegning nr.:	RIG-TEG-628-400.1	Prosedyre:	CRS



Densitet ρ (g/cm^3):
Vanninnhold w (%):

1.98
32.20

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

137.28

NVE

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag - Utlysningsområde 2

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ_{av}' - ε_a , M og c_v .

Tegningens filnavn:

10200526-RIG-TEG-401-h628-1, d12,45m


**Multi
consult**


MULTICONSULT AS
Sluppenveien 15
7037 Trondheim
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30



Forsøksdato:	19.12.2017	Dybde, z (m):	12.45	Borpunkt nr.:	628-1
Forsøknr.:	2	Tegnet av:	vt/kjt	Kontrollert:	GURT
Oppdrag nr.:	10200526	Tegning nr.:	RIG-TEG-628-401.1	Prosedyre:	CRS

VEDLEGG C

Poretrykksmålinger







PORETRYKKSÅLING

Elektriske poretrykksålere, BP. 628-1

NVE

Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag

Konstr./Tegnet

JKM

Kontrollert

GURT

Dato

Godkjent

01.12.17

ANG

**Multi
consult**

MULTICONSULT NORGE AS

Sluppenvegen 15
7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00

Oppdragsnr.

10200526

Tegn.nr.

RIG-TEG-628-350

Rev.

00

VEDLEGG D

**Oversikt over soner og kritiske snitt –
all informasjon samlet**

Sone	Navn	Faregrad (ny)	Løsne-område	Erosjonskategori fra NVEs rapporter (2003/2004)	Erosjonskategori befaring (2017)	Topografi	Grunnforhold	Aktuell skredtype	Utløpsområde	Løsneområde skadekonsekvens				Utløpsområde skadekonsekvens				Befart 2017	Grunnundersøkelser 2017	Stabilitetsberegninger anbefales	Laveste sikkerhetsfaktor	Stabilitetsberegning m/tiltak anbefales	Kommentar
										Bolig-enheter	Næringsbygg	Annen bebyggelse	Infrastruktur	Bolig-enheter	Næringsbygg	Annen bebyggelse	Infrastruktur						
Åsen 619	Åsen Leirmarka	Middels	1 Ingen	Ingen erosjon	26 m ravine	Antatt Sprøbrudd/kvikkleire rundt 4-8 m og dypere enn 25 m. (NGI-9)	Rotasjonsskred uten retrogressiv utvikling*	Ravinert terreng	2	0	2	Havdalsvegen	0	0	0	0	Ja	Nei	Nei	-	Nei	Berg i dagen ved profil 1. Ingen erosjon. Utgår	
Åsen 619	Åsen Leirmarka	Middels	2-	Noe erosjon	16 m ravine + slak skråning (1:15)	Kun NGI-9 i nærheten. Se snitt over	Initialskred med bakovergripende skredutvikling*	Ravinert terreng	0	0	0	Havdalsvegen	0	0	0	0	Ja	Nei	Nei	-	Nei	Svært lav konsekvens om det skjer noe. Bestemt at utgår etter møte med NGI og NVE 3.oktober 2017.	
623 Sorte midtre	Middels	1 Noe	Noe erosjon	10 m ravine	Mektig leirlag. Ikke påvist kvikkleire/sprøbruddmateriale i opptatte prøver i bp. 623-1.	Rotasjonsskred uten retrogressiv utvikling	Ravinert terreng	3	0	0	Privatveg	0	0	0	0	Ja	Ja	Nei	-	Nei	Ikke påvist sprøbruddmateriale/kvikkleire. Vurderes at det ikke er nødvendig med videre utredning av dette snittet.		
623 Sorte midtre	Middels	2-	Noe erosjon	12 m ravine	Sprøbrudd under 10 m , middels fast over (NGI-41)	Initialskred med bakovergripende skredutvikling*	Ravinert terreng	1	0	0	Privatveg	0	0	0	0	Ja	Nei	Nei	-	Nei	Ikke farlig for utstrakt retrogressjon pga dyptliggende sprøbrudd. Bebyggelse ikke i fare.		
623 Sorte midtre	Middels	3 Aktiv	Aktiv erosjon	15 m ravine	Mektig leirlag. Påvist kvikkleire/sprøbruddmateriale fra 9 m i bp. 623-3.	Initialskred med retrogressjon	Ravinert terreng	0	0	0	0	0	0	0	0	Nei	Ja	Ja	Fc=1,0	Ja	Aktiv erosjon langs bekk. Etter ønske fra NVE om vurdering av behov om å forlenge sikring langs bekk anbefales dette snittet å tas med videre (sør for bek) Stabilitetsberegnung uten tiltak viser lav sikkerhet og det er utført stab.ber. m/tiltak.		
623 Sorte midtre	Middels	4 Aktiv	Aktiv erosjon. Bekk er prosjektert sikret av NVE	15 m ravine	Antatt sprøbrudd under 10 m	Initialskred med retrogressjon	Ravinert terreng	0	0	0	0	0	0	0	0	Ja	Nei	Nei	-	Nei	Aktiv erosjon. Bekk erosjonssikres av NVE.		
625 Ekren	Middels	1 Aktiv	Aktiv	18 m ravine	Antatt kvikkleire/ sprøbruddmatri. fra 6-10 m og 14-32 m (NGI-45). Påvist kvikkleire/sprøbruddmateriale ca. 8 m under terren i bp. 625-1.	Initialskred med retrogressjon	Ravinert terreng	1	0	0	0	0	0	0	0	Ja	Ja	Nei	-	Nei	Bolig ligger noe bak skråningstopp. Krever retrogressiv mekanisme for å bli involvert.		
625 Ekren	Middels	2 Aktiv	Noe erosjon	18 m ravine	Sprøbrudd under 10 m , middels fast over (NGI-46). Påvist kvikkleire/sprøbruddmateriale ca. 8 m under terren i bp. 625-3.	Initialskred med retrogressjon	Ravinert terreng	2	0	0	0	0	0	0	0	Ja	Ja	Ja	Fp=1,14	Ja	Erosjon og bratt nede i ravine. Kvikkleire/sprøbrudd tett oppunder 1:15-linja og stor avstand mellom sonderinger. Usikker mektighet av sprøbruddslaget mellom sonderingene. Stabilitetsberegnung uten tiltak viser lav sikkerhet og det er utført stab.ber. m/tiltak.		
625 Ekren	Middels	3 Aktiv	Litt erosjon	10 m ravine	Antatt kvikkleire/ sprøbruddmatri. fra 6-10 m og 14-32 m (NGI-45). Påvist kvikkleire/sprøbruddmateriale ca. 8 m under terren i bp. 625-1.	Initialskred med retrogressjon	Ravinert terreng	1	0	0	0	0	0	0	0	Ja	Ja	Nei	-	Nei	Relativt likt som 625-2. Går derfor videre med kun 625-2, ikke dette snittet.		
626 Svedjan	Middels	1 Aktiv	Aktiv erosjon	10-15 m slak ravine	Antatt sprøbruddmateriale under topplag på 5-10 m (NGI-50).	Initialskred med bakovergripende skredutvikling	Ravinert terreng	0	0	0	0	1	0	Sortas-0vegen	Ja	Nei	Nei	-	Nei	Hvis det sikres for 627 vil denne også tas hånd om. Vurderes at retrogressiv skredutvikling til bolighus ikke er sannsynlig. Ikke spesielt bratt, men utløp kan potensielt skade veg og bolig.			
626 Svedjan	Middels	2-	Lite erosjon	10 m ravine	Sprøbruddmateriale ca. 10 m under terren, middels fast over (MB-1).	Initialskred med bakovergripende skredutvikling	Ravinert terreng	2	0	0	0	0	0	0	0	Ja	Nei	Nei	-	Nei	Stabiliteten i snitt 2 er vurdert i rapport 417542-RIG-RAP-002_rev01. Det er tilfredsstillende sikkerhet mot kvikkleireskred iht. NVEs veileder nr. 7/14.		
626 Svedjan	Middels	3 Noe/litt	Noe erosjon	15 m ravine	Sprøbruddmateriale ca. 10 m under terren, middels fast over (MB-2).	Initialskred med bakovergripende skredutvikling	Ravinert terreng	2	0	0	0	0	0	0	0	Ja	Nei	Nei	-	Nei	Stabiliteten i snitt 2 er vurdert i rapport 417542-RIG-RAP-002_rev01. Det er tilfredsstillende sikkerhet mot kvikkleireskred iht. NVEs veileder nr. 7/14.		
626 Svedjan	Middels	4 Aktiv	Aktiv erosjon	15 m ravine	Mektig leirlag. Påvist kvikkleire fra ca. 12 m under terren i bp. 626-2.	Rotasjonsskred	Ravinert terreng	1	0	0	Bergslia	0	0	0	0	Ja	Ja	Ja	Fc=1,0	Ja	Bratt ravineskråning med aktiv erosjon. Kvikkleire over 1:15-linja. Stabilitetsberegnung uten tiltak viser lav sikkerhet og det er utført stab.ber. m/tiltak.		
626 Svedjan	Middels	5 Aktiv	Aktiv erosjon. Bekk er prosjektert sikret av NVE	8 m ravine	Mektig leirlag, og påvist sprøbruddmateriale fra 8 m under terren i 626-1.	Rotasjonsskred	Ravinert terreng	1	0	0	Sortas-0vegen	0	0	0	0	Ja	Ja	Nei	-	Nei	Aktiv erosjon. NVE sikrer bekk forbi bolig.		
627 Sorte	Høy	1 Aktiv	Aktiv erosjon	10 m ravine	Svært bløtt. Antatt sprøbruddmateriale under 5 m (NGI-42). I bp. 627-1 er det påvist sprøbruddmateriale 9 m under terren.	Initialskred med retrogressjon	Ravinert terreng	1	0	0	0	1	0	Sortas-0vegen	Ja	Ja	Ja	Fp=1,13	Ja	627 er ikke inkludert i utsyningen, men aktuelt snitt ble anbefalt vurdert pga aktiv erosjon, dårlige grunnforhold og bebyggelse. Stabilitetsberegnung uten tiltak viser lav sikkerhet og det er utført stab.ber. m/tiltak.			
628 Stræte	Middels	1 Litt/noe	Litt erosjon	14 m ravine	Antatt sprøbruddmateriale på 10 m dyp (NGI-47). Mektig leirlag og påvist kvikkleire/ sprøbruddmateriale fra ca. 7 m under terren i bp. 628-1.	Initialskred med bakovergripende skredutvikling	Ravinert terreng	1	0	1	Privatveg	0	0	0	0	Ja	Nei	Nei	-	Nei	Begrenset utløp pga vegfylling over bekk. Dyp kvikkleire og liten mulighet for utstrakt retrogressjon. Lav risiko for folk		
628 Stræte	Middels	2 Litt/noe	Noe erosjon	14 m ravine	Antatt sprøbruddmateriale på 10 m dyp (NGI-47). Mektig leirlag og påvist kvikkleire/ sprøbruddmateriale fra ca. 7 m under terren i bp. 628-1.	Initialskred med bakovergripende skredutvikling	Ravinert terreng	2	0	1	Privatveg	0	0	0	0	Ja	Ja	Ja	Fc=1,0	Ja	Mulig retrogressivt skred til boliger. Stabilitetsberegnung uten tiltak viser lav sikkerhet og det er utført stab.ber. m/tiltak.		


* Vurdering av skredtype er basert på topografi og evt. likende områder i nærheten med utførte grunnundersøkelser

VEDLEGG E

**Faktaark
(hentet fra NVEs innmeldingsløsning)**

Kvikkleiresone 623: Sorte midtre - Kommune: Stjørdal

Faregradklasse	Middels
Konsekvensklasse	Alvorlig
Risikoklasse	3
Grunnforhold	Kvikkleire påvist, sikkerhetsfaktor < 1,4
Sonestatus	Supplerende undersøkelser/stabilitetsberegnning
Opprettet	13.2.2004
Sist oppdatert	6.12.2018
Sist oppdatert av	MULTICONULT NORGE AS



Bemerkninger

Sonen Sorte midtre er en del av en større sone som ble opprettet som en kvikkleiresone gjennom den nasjonale kartleggingen av områder med potensiell fare for kvikkleireskred. I forbindelse med NVEs prosjekt Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag er det utført ny befaring og supplerende grunnundersøkelser i 2017 samt stabilitetsberegninger og vurdering av utløpsområde. Supplerende grunnundersøkelser bestod i 5 dreietrykksonderinger samt CPTU, prøveserier og poretrykksmåling. Det er erosjonssikret i en bekkedal mellom sone 623 og 626 av NVE i 2017. Stabilitetsberegningene viser lav sikkerhet for skråningen ned mot bekken nord i sonen. Løsneområdet er vurdert etter L/H-metoden omtalt i NIFS rapport nr.

Bemerkninger

14/16, men da sonen består av en terrenghrygg avgrenset av ravinedaler vurderes det ikke hensiktsmessig å benytte denne metoden. Lengden på løsneområdet er derfor vurdert ut fra dagens soneavgrensning. Utløpsområdet for sonen er beregnet med bakgrunn i kriteriene i NIFS rapport nr. 14/16.

Referanser

NGI-rapport 82033-1, datert 1. juli 1988. NGI-rap

Multiconsult 10200526-RIG-RAP-001, rev00 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag – Utlysningsområde 2 – Stjørdal datert 8.3.2018

Multiconsult 418771-RIG-RAP-001, rev01 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Delleveranse 1: Innledende vurderinger Stjørdal datert 31.10.2017

Multiconsult 418771-RIG-RAP-006.2, rev00 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Delleveranse 4, Stjørdal kommune - Sorte datert 2.10.2018

Fareberegnning


Faktor	Beskrivelse	Faregrad	Score	Vekt	Poeng
Skredaktivitet	Ingen registrerte skredgropes i nærheten av området.	Lav	1	1	1
Skråningshøyde i meter	Maks. 20m.	20-30	2	2	4
Forkonsolidering pga terrenghenkning	Basert på ødometer og CPTU utført i bp. 623-3 tolkes OCR=1,5-2,0.	1,5-2,0	1	2	2
Poretrykk	Poretrykksmålinger utført i bp. 623-1 indikerer noe poreundertrykk.	-(0-20)	-1	3	-3
Kvikkleiremektighet	Sonderinger NGI-41 og NGI-43 indikerer kvikkleiremektighet på hhv. 16 og 18 m.	>H/2	3	2	6
Sensitivitet	Det er registrert sensitivitet >100 i bp. 623-3.	>100	3	1	3
Erosjon	Noe/aktiv erosjon.	Aktiv/glidn.	3	3	9
Inngrep	Sikring av bekk mellom sone 623 og 626 (forbi bolig nord for sonen) av NVE i 2017. Gjelder kun en liten del av sonen, og inngrepet vurderes å ikke kunne reduseres for hele sonen.	Ingen	0	3	0
Total poengsum					22
Prosent av maks					43.14
Sist oppdatert	11.8.2004				

Konsekvensberegnning

Konsekvensberegning					
Faktor	Beskrivelse	Konsekvens	Score	Vekt	Poeng
Boligheter	4 bolighus.	Spredt > 5	2	4	8
Næringsbygg	Ingen.	Ingen	0	3	0
Annен bebyggelse	Ingen.	Ingen	0	1	0
Veier	Sortasvegen. ÅDT hentet fra SVVs vegkart, 100	100-1000	1	2	2
Toglinje	Ingen.	Ingen	0	2	0
Kraftnett	Antatt distribusjonsnett.	Distribusjon	1	1	1
Oppdemning	Flombølge kan medføre skader lokalt.	Liten	1	2	2
Total poengsum					13
Prosent av maks					28.89
Sist oppdatert	30.3.2004				

Kvikkleiresone 625: Eken - Kommune: Stjørdal

Faregradklasse	Middels
Konsekvensklasse	Alvorlig
Risikoklasse	3
Grunnforhold	Kvikkleire påvist, sikkerhetsfaktor < 1,4
Sonestatus	Supplerende undersøkelser/stabilitetsberegnning
Opprettet	13.2.2004
Sist oppdatert	6.12.2018
Sist oppdatert av	MULTICONULT NORGE AS



Bemerkninger

Sonen Eken er en del av en større sone som ble opprettet som en kvikkleiresone gjennom den nasjonale kartleggingen av områder med potensiell fare for kvikkleireskred. I forbindelse med NVEs prosjekt Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag er det utført ny befaring og supplerende grunnundersøkelser i 2017 samt stabilitetsberegninger og vurdering av utløpsområde. Supplerende grunnundersøkelser bestod i 4 dreitykksonderinger samt CPTU, prøveserier og poretrykksmåling. Stabilitetsberegningene viser lav sikkerhet for skråningen ned mot bekken i sør. Løsneområdet er vurdert etter L/H-metoden omtalt i NIFS rapport nr. 14/16, men da sonen består av en terregngrygg avgrenset av ravinedaler vurderes det ikke hensiktsmessig å benytte denne metoden. Lengden på løsneområdet er derfor vurdert ut fra dagens soneavgrensning. Utløpsområdet for sonen er beregnet med bakgrunn i kriteriene i

Bemerkninger

NIFS rapport nr. 14/16.

Referanser

NGI-rapport 82033-1, datert 1. juli 1988. NGI-rap

Multiconsult 10200526-RIG-RAP-001, rev00 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag – Utlysningsområde 2 – Stjørdal datert 8.3.2018

Multiconsult 418771-RIG-RAP-001, rev01 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Delleveranse 1: Innledende vurderinger Stjørdal datert 31.10.2017

Multiconsult 418771-RIG-RAP-004, rev02 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Stjørdal – Delleveranse 3 datert 18.6.2018

Multiconsult 418771-RIG-RAP-006.2, rev00 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Delleveranse 4, Stjørdal kommune - Sorte datert 2.10.2018

Fareberegning

Faktor	Beskrivelse	Faregrad	Score	Vekt	Poeng
Skredaktivitet	Ingen registrerte skredgroper i nærheten av området.	Lav	1	1	1
Skråningshøyde i meter	Maks. 20m.	20-30	2	2	4
Forkonsolidering pga terrenghenkning	Basert på ødometer og CPTU utført i bp. 625-1 tolkes OCR=1,5-2,0.	1,5-2,0	1	2	2
Poretrykk	Poretrykksmålinger utført i bp. 625-1 indikerer noe poreundertrykk.	-(0-20)	-1	3	-3
Kvikkleiremektighet	Sonderinger i sonen indikerer kvikkleiremektighet på rundt 30 m.	>H/2	3	2	6
Sensitivitet	Det er registrert sensitivitet >100 i bp. 625-1.	>100	3	1	3
Erosjon	Noe/aktiv erosjon	Aktiv/glidn.	3	3	9
Inngrep	Ingen observerte ingrep.	Ingen	0	3	0
Total poengsum					22
Prosent av maks					43.14
Sist oppdatert	11.8.2004				


Konsekvensberegning

Faktor	Beskrivelse	Konsekvens	Score	Vekt	Poeng
Boligenheter	4 gårdsbruk.	Spredt \leq 5	1	4	4
Næringsbygg	Ingen.	Ingen	0	3	0
Annен bebyggelse	Ingen.	Ingen	0	1	0

Konsekvensberegning					
Veier	Sortasvegen. ÅDT hentet fra SVVs vegkart, 100	100-1000	1	2	2
Toglinje	Ingen.	Ingen	0	2	0
Kraftnett	Antatt distribusjon.	Distribusjon	1	1	1
Oppdemning	Flombølge kan medføre skader lokalt.	Liten	1	2	2
Total poengsum					9
Prosent av maks					20.00
Sist oppdatert	30.3.2004				

Kvikkleiresone 626: Svedjan - Kommune: Stjørdal

Faregradklasse	Middels
Konsekvensklasse	Alvorlig
Risikoklasse	3
Grunnforhold	Kvikkleire påvist, sikkerhetsfaktor < 1,4
Sonestatus	Supplerende undersøkelser/stabilitetsberegnning
Opprettet	13.2.2004
Sist oppdatert	6.12.2018
Sist oppdatert av	MULTICONULT NORGE AS



Bemerkninger

Sonen Svedjan er en del av en større sone som ble opprettet som en kvikkleiresone gjennom den nasjonale kartleggingen av områder med potensiell fare for kvikkleireskred. I forbindelse med NVEs prosjekt Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag er det utført ny befaring og supplerende grunnundersøkelser i 2017 samt stabilitetsberegninger og vurdering av utløpsområde. Supplerende grunnundersøkelser bestod i 2 dreitykksonderinger samt CPTU, prøveserier og poretrykksmåling. Det er erosjonssikret i en bekkedal mellom sone 623 og 626 av NVE i 2017. Stabilitetsberegningene viser lav sikkerhet for skråningen ned mot bekken i sør. Løsneområdet er vurdert etter L/H-metoden omtalt i NIFS rapport nr. 14/16, men da sonen

Bemerkninger

består av en terrengrygg avgrenset av ravinedaler vurderes det ikke hensiktsmessig å benytte denne metoden. Lengden på løsneområdet er derfor vurdert ut fra dagens soneavgrensing. Utløpsområdet for sonen er beregnet med bakgrunn i kriteriene i NIFS rapport nr. 14/16.

Referanser

NGI-rapport 82033-1, datert 1. juli 1988. NGI-rap
Multiconsult 10200526-RIG-RAP-001, rev00 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag – Utlysningsområde 2 – Stjørdal datert 8.3.2018
Multiconsult 418771-RIG-RAP-001, rev01 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Delleveranse 1: Innledende vurderinger Stjørdal datert 31.10.2017
Multiconsult 418771-RIG-RAP-004, rev02 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Stjørdal – Delleveranse 3 datert 18.6.2018
Multiconsult 418771-RIG-RAP-006.2, rev00 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Delleveranse 4, Stjørdal kommune - Sorte datert 2.10.2018

Fareberegnning


Faktor	Beskrivelse	Faregrad	Score	Vekt	Poeng
Skredaktivitet	Ingen registrerte skredgropes i nærheten av området.	Lav	1	1	1
Skråningshøyde i meter	Maks. 20m.	20-30	2	2	4
Forkonsolidering pga terrenghenkning	Basert på ødometer og CPTU utført i bp. 626-2 tolkes OCR=1,5-2,0.	1,5-2,0	1	2	2
Poretrykk	Poretrykksmålinger utført i bp. 626-2 indikerer tilnærmet hydrostatisk poretrykk.	Hydrostatisk	0	3	0
Kvikkleiremektighet	Sonderinger i sonen indikerer kvikkleiremektighet > 10 m.	>H/2	3	2	6
Sensitivitet	Det er registrert sensitivitet på 90 i bp. 626-2.	30-100	2	1	2
Erosjon	Aktiv erosjon.	Aktiv/glidn.	3	3	9
Inngrep	Sikring av bekk forbi bolig vest i sonen av NVE i 2017. Gjelder kun en liten del av sonen, og inngrepet vurderes å ikke kunne reduseres for hele sonen.	Ingen	0	3	0
Total poengsum					24
Prosent av maks					47.06
Sist oppdatert	11.8.2004				

Konsekvensberegnning

Konsekvensberegning					
Faktor	Beskrivelse	Konsekvens	Score	Vekt	Poeng
Boligheter	2 bolighus og 2 gårdsbruk.	Spredt \leq 5	1	4	4
Næringsbygg	Ingen.	Ingen	0	3	0
Annен bebyggelse	Ingen.	Ingen	0	1	0
Veier	Sortasvegen. ÅDT hentet fra SVVs vegkart, 100.	100-1000	1	2	2
Toglinje	Ingen.	Ingen	0	2	0
Kraftnett	Antatt regionalnett.	Regional	2	1	2
Oppdemning	Event. flombølge kan medføre skader lokalt.	Liten	1	2	2
Total poengsum					10
Prosent av maks					22.22
Sist oppdatert	30.3.2004				

Kvikkleiresone 627: Sorte - Kommune: Stjørdal

Faregradklasse	Høy
Konsekvensklasse	Alvorlig
Risikoklasse	3
Grunnforhold	Kvikkleire påvist, sikkerhetsfaktor < 1,4
Sonestatus	Supplerende undersøkelser/stabilitetsberegnning
Opprettet	13.2.2004
Sist oppdatert	6.12.2018
Sist oppdatert av	MULTICONULT NORGE AS



Bemerkninger

Sonen Sorte er en del av en større sone som ble opprettet som en kvikkleiresone gjennom den nasjonale kartleggingen av områder med potensiell fare for kvikkleireskred. I forbindelse med NVEs prosjekt Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag er det utført ny befaring og supplerende grunnundersøkelser i 2017 samt stabilitetsberegninger og vurdering av utløpsområde. Supplerende grunnundersøkelser bestod i en dreietrykksonderinger samt CPTU, prøveserier og poretrykksmåling. Stabilitetsberegningene viser lav sikkerhet for skråningen ned mot bekken i sør/sørøst. Ny befaring og supplerende grunnundersøkelser ikke gir nok grunnlag for ny vurdering av faregrad (2018). For å vurdere løsneområdet i sone 627 etter L/H-metoden omtalt i NIFS rapport nr. 14/16 er det behov for supplerende grunnundersøkelser og beregninger i mer relevante snitt. Lengden på løsneområdet er derfor vurdert ut fra dagens

Bemerkninger

soneavgrensning. Utløpsområdet for sonen er beregnet med bakgrunn i kriteriene i NIFS rapport nr. 14/16.

Referanser

NGI-rapport 82033-1, datert 1. juli 1988. NGI-rap

Multiconsult 10200526-RIG-RAP-001, rev00 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag – Utlysningsområde 2 – Stjørdal datert 8.3.2018

Multiconsult 418771-RIG-RAP-001, rev01 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Delleveranse 1: Innledende vurderinger Stjørdal datert 31.10.2017

Multiconsult 418771-RIG-RAP-004, rev02 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Stjørdal – Delleveranse 3 datert 18.6.2018

Multiconsult 418771-RIG-RAP-006.2, rev00 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Delleveranse 4, Stjørdal kommune - Sorte datert 2.10.2018

Fareberegnning

Faktor	Beskrivelse	Faregrad	Score	Vekt	Poeng
Skredaktivitet	Ingen registrerte skredgroper i det nærmeste område.	Noe	2	1	2
Skråningshøyde i meter	Maks. 20m.	15-20	1	2	2
Forkonsolidering pga terrenghenkning	Trolig ingen vesentlig generell terrenghenkning på grunn av skred eller erosjon.	1,0-1,2	3	2	6
Poretrykk	Ingen målinger. Antar noe poreovertrykk fra nærliggende fjellparti.	0-10	1	3	3
Kvikkleiremektighet	D/T-ondering 42 indikerer kvikkleire fra 6 til 16m dybde.	>H/2	3	2	6
Sensitivitet	Ingen direkte målinger. Antar St>30.	30-100	2	1	2
Erosjon	Aktiv erosjon, se NVE-rapport Stjørdal-Del I.	Aktiv/glidn.	3	3	9
Inngrep	Ingen vesentlige inngrep.	Ingen	0	3	0
Total poengsum					30
Prosent av maks					58.82
Sist oppdatert	10.8.2004				

Konsekvensberegnning


Faktor	Beskrivelse	Konsekvens	Score	Vekt	Poeng
Boligheter	1 gårdsbruk.	Spredt \leq 5	1	4	4
Næringsbygg	Ingen.	Ingen	0	3	0
Annен bebyggelse	Ingen.	Ingen	0	1	0

Konsekvensberegning

Veier	Utløpsområde over Sortasvegen, ÅDT hentet fra SVVs vegkart.	100-1000	1	2	2
Toglinje	Ingen.	Ingen	0	2	0
Kraftnett	Antatt regionalnett.	Regional	2	1	2
Oppdemning	Event. flombølge vil kunne medføre skade lokalt.	Liten	1	2	2
Total poengsum					10
Prosent av maks					22.22
Sist oppdatert	30.3.2004				

Kvikkleiresone 628: Stræte - Kommune: Stjørdal

Faregradklasse	Middels
Konsekvensklasse	Alvorlig
Risikoklasse	3
Grunnforhold	Kvikkleire påvist, sikkerhetsfaktor < 1,4
Sonestatus	Supplerende undersøkelser/stabilitetsberegnning
Opprettet	13.2.2004
Sist oppdatert	6.12.2018
Sist oppdatert av	MULTICONULT NORGE AS



Bemerkninger

Sonen Stræte er en del av en større sone som ble opprettet som en kvikkleiresone gjennom den nasjonale kartleggingen av områder med potensiell fare for kvikkleireskred. I forbindelse med NVEs prosjekt Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag er det utført ny befaring og supplerende grunnundersøkelser i 2017 samt stabilitetsberegninger og vurdering av utløpsområde. Supplerende grunnundersøkelser bestod i 2 dreitykksonderinger samt CPTU, prøveserier og poretrykksmåling. Stabilitetsberegningene viser lav sikkerhet for skråningen ned mot bekken i sør. Løsneområdet er vurdert etter L/H-metoden omtalt i NIFS rapport nr. 14/16, men da sonen består av en terrengrygg avgrenset av ravinedaler vurderes det ikke hensiktsmessig å benytte denne metoden. Lengden på løsneområdet er derfor vurdert ut fra dagens soneavgrensning. Utløpsområdet for sonen er beregnet med bakgrunn i kriteriene i

Bemerkninger
NIFS rapport nr. 14/16.

Referanser
NGI-rapport 82033-1, datert 1.juli 1988. NGI-rapp
Multiconsult 10200526-RIG-RAP-001, rev00 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag – Utlysningsområde 2 – Stjørdal datert 8.3.2018
Multiconsult 418771-RIG-RAP-001, rev01 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Delleveranse 1: Innledende vurderinger Stjørdal datert 31.10.2017
Multiconsult 418771-RIG-RAP-004, rev02 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Stjørdal – Delleveranse 3 datert 18.6.2018
Multiconsult 418771-RIG-RAP-006.2, rev00 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Delleveranse 4, Stjørdal kommune - Sorte datert 2.10.2018

Fareberegning					
Faktor	Beskrivelse	Faregrad	Score	Vekt	Poeng
Skredaktivitet	Ingen registrerte skredgroper i det nærmeste området.	Lav	1	1	1
Skråningshøyde i meter	Maks. 20m.	20-30	2	2	4
Forkonsolidering pga terrenghenkning	Basert på ødometer og CPTU utført i bp. 628-1 er OCR=1,5-2,0.	1,5-2,0	1	2	2
Poretrykk	Poretrykksmålinger utført i bp. 628-1 indikerer tilnærmet hydrostatisk.	Hydrostatisk	0	3	0
Kvikkleiremektighet	Sondering NGI-47 og 628-1 indikerer kvikkleiremektighet på hhv. 17 og 18 m.	>H/2	3	2	6
Sensitivitet	Det er registrert sensitivitet >100 i bp. 628-1.	>100	3	1	3
Erosjon	Noe erosjon.	Noe	2	3	6
Inngrep	Ingen vesentlige inngrep.	Ingen	0	3	0
Total poengsum					22
Prosent av maks					43.14
Sist oppdatert	10.8.2004				

Konsekvensberegning					
Faktor	Beskrivelse	Konsekvens	Score	Vekt	Poeng
Boligenheter	2 bolighus og 2 gårdsbruk.	Spredt \leq 5	1	4	4
Næringsbygg	Ingen.	Ingen	0	3	0
Annen bebyggelse	Ingen.	Ingen	0	1	0

Konsekvensberegning					
Veier	Sortasvegen. ÅDT hentet fra SVVs vegkart, 100.	100-1000	1	2	2
Toglinje	Ingen.	Ingen	0	2	0
Kraftnett	Antar sentralnett.	Sentral	3	1	3
Oppdemning	Event. flombølge kan gjøre noe skader lokalt.	Liten	1	2	2
Total poengsum					11
Prosent av maks					24.44
Sist oppdatert	30.3.2004				