

NOTAT

OPPDRAG	Ytterøy skole	DOKUMENTKODE	417502-RIG-NOT-001_rev01
EMNE	Geoteknisk vurdering, kvikkleireskredfare	TILGJENGELIGHET	Åpen
OPPDRAGSGIVER	Levanger kommune	OPPDRAGSLEDER	Henning Tiarks
KONTAKTPERSON	Eyolf Johansen	SAKSBEH	Henning Tiarks
KOPI		ANSVARLIG ENHET	3012 Multiconsult AS

SAMMENDRAG

Med grunnlag i uavhengig kvalitetssikring fra Norconsult [10] er det utarbeidet en revisjon av notat 001 [9]. Foreliggende revisjon omfatter revidert tegning 202, oppdatert faresonevurdering og tilleggsberegnninger for lokalstabilitet i snitt 1-1 og 1a-1a (tegning 204, 205 og 206). Revisjon i dokumentet er framhevet og omfatter sidene: 9; 13 og 14.

Multiconsult er engasjert av Levanger kommune i forbindelse med nybygging av ny skole og midlertidig barnehage på skoletomta (gnr./bnr. 354/12) på Ytterøya i Levanger Kommune. Byggetomta ligger i kvikkleirefaresone 1508 Nøvik og tiltaket må vurderes med hensyn til NVE's veileder 7/2014 [3] for å avklare områdestabilitet av tomta. Prosjektet vurderes i tiltakskategori K4.

Vurdering av løsneområdet med hjelp av topografiske kriterier tilsier at det ikke er fare for at et bakovergripende initialserekret ved Nøvikbekken vil forplante seg inntil byggetomta. Områdestabiliteten trues ikke av fare for kvikkleireskred.

Med bakgrunn i grunnundersøkelser utført av SWEKO høsten 2014 og supplerende borer av Multiconsult i juli 2015 er områdestabiliteten beregnet i det mest kritiske terrengsnitt mot øst til Nøvikbekken.

Tomta er trygg og egnet til byggeformål jf. kravene i TEK10 [2]. Tiltaket påvirker ikke lokalstabiliteten negativt, det er ikke nødvendig med terrengriktig. Det anbefales geoteknisk prosjektering for fundamentering av bebyggelsen. Skråning mot Nøvikdalen viser anstrengt stabilitet. Det bør vurderes å forbedre stabiliteten for Nøvikdalen med terrengriktig, for eksempel med erosjonssikring og eventuell heving av bekkeleie. Dette kan utredes uavhengig fra aktuelle prosjekt.

Skoletomta er stabil og ligger også utenfor utløpsområder fra andre potensielle kvikkleireforekomster. Det anbefales at det blir utført geoteknisk detaljprosjektering før tiltaket igangsettes.



01	14.07.2015	tilleggs beregning lokalstabilitet, oppdatert faregradsevaluering	HCT	ØA	OAB
0	09.07.2015	utsendt	Henning Tiarks	Roger Kristoffersen	Olav Årbogen
REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV	GODKJENT AV

Innhold

1	Innledning.....	4
2	Grunnlag	4
3	Terreng og grunnforhold	5
4	Soneavgrensing og klassifisering	8
5	Sikkerhetskrav for planlagt tiltak.....	10
6	Grunnlag for stabilitetsvurderinger	10
7	Stabilitetsberegning.....	12
8	Vurdering av utløpsområde for skredmasser	13
9	Konklusjon	14
10	Referanser	15

Figurer

Figur 1-1: Skoletomta sett fra øst med Nøvikdalen i foregrunnen.(kilde: www.norgei3d.no)	4
Figur 3-1: Nøvikdalen sett fra sør, 6.juli 15.	6
Figur 3-2: Forenklet terrenghsnitt vest-øst, (data: norgeskart.no)	6
Figur 3-2: Utklipp fra kvartærgeologisk kart [4].	7
Figur 4-1: Faresoner i området.(http://atlas.nve.no/)	8
Figur 4-2:Tabell for evaluering av faregrad [3]......	9

Tabeller

Tabell 1. Feltundersøkelser, 2015.....	5
Tabell 2: Faregradsevaluering – eksisterende terren	9
Tabell 3: Geotekniske parametere.	10
Tabell 4: Beregningsresultater eksisterende terren for snitt vest-øst.....	12
Tabell 5: Beregningsresultater prosjektert terren for snitt vest-øst	12
Tabell 6: Beregningsresultater lokalstabilitet snitt 1-1.....	13
Tabell 7: Beregningsresultater lokalstabilitet snitt 1a-1a.....	13

Tegninger

- 417502-RIG-TEG -000 Oversiktskart
-001-rev1 Borplan
- 040 CPTU 1-MC15 Dokumentasjon måledata
-040.1 CPTU 1-MC15, Spissmotstand qc,t, poretrykk u2, sidefriksjon fs,t og helning
-040.2 CPTU 1-MC15 Netto spissmotstand qn og poreovertrykk Δu_2
-040.3 CPTU 1-MC15 Spissmotstandstall Nm, poretrykks- Bq og friksjonsforhold Rf
-040.4 CPTU 1-MC15 Jordartsidentifikasjons fra CPTU data – qt og Bq
-040.5 CPTU 1-MC15 Jordartsidentifikasjons fra CPTU data – Q og Rf
-040.12 CPTU 1-MC15 Aktiv udrenert skjærfasthet c_{ua} korrelert mot S_t , OCR og I_p
-041 CPTU 2-MC15 Dokumentasjon måledata
-041.1 CPTU 2-MC15 Spissmotstand qc,t, poretrykk u2, sidefriksjon fs,t og helning i
-041.2 CPTU 2-MC15 Netto spissmotstand qn og poreovertrykk Δu_2
-041.3 CPTU 2-MC15 Spissmotstandstall Nm, poretrykks- Bq og friksjonsforhold Rf
-041.4 CPTU 2-MC15 Jordartsidentifikasjons fra CPTU data – qt og Bq
-041.5 CPTU 2-MC15 Jordartsidentifikasjons fra CPTU data – Q og Rf
-041.12 CPTU 2-MC15 Aktiv udrenert skjærfasthet c_{ua} korrelert mot S_t , OCR og I_p
-042 CPTU 2-MC15 Dokumentasjon måledata
-042.1 CPTU 3-MC15 Spissmotstand qc,t, poretrykk u2, sidefriksjon fs,t og helning i
-042.2 CPTU 3-MC15 Netto spissmotstand qn og poreovertrykk Δu_2
-042.3 CPTU 3-MC15 Spissmotstandstall Nm, poretrykks- Bq og friksjonsforhold Rf
-042.4 CPTU 3-MC15 Jordartsidentifikasjons fra CPTU data – qt og Bq
-042.5 CPTU 3-MC15 Jordartsidentifikasjons fra CPTU data – Q og Rf
-042.12 CPTU 3-MC15 Aktiv udrenert skjærfasthet c_{ua} korrelert mot S_t , OCR og I_p
- 150 Borutskrift dreietrykksonderinger
- 201 Områdestabilitet, snitt vest-øst, totalspenningsanalyse
-202-rev1 Områdestabilitet, snitt vest-øst, effektivspenningsanalyse
-203 Lokalstabilitet skoletomt, snitt vest-øst – totalspenningsanalyse
-204 Lokalstabilitet snitt 1-1 total-/effektivspenningsanalyse
-205 Lokalstabilitet snitt 1a-1a – totalspenningsanalyse
-206 Lokalstabilitet, snitt 1a-1a – effektivspenningsanalyse

1 Innledning

På Ytterøy er det planlagt en ny skole og midlertidig barnehage på skoletomta (gnr./bnr. 354/12). Før skoleprosjektet igangsettes skal tomta brukes for å sette opp midlertidige brakker for å huse barnehagen i ca. 2 år. I den forbindelse er Multiconsult engasjert som geoteknisk rådgiver. Skoletomta ligger kvikkleiresonen 1508 Nøvik. Det er utført supplerende grunnundersøkelser og en terregnbefaring i juli 2015. Beliggenheten av skoletomta er vist i figur 1-1.



Figur 1-1: Skoletomta sett fra øst med Nøvikdalen i forgrunnen. (kilde: www.norgei3d.no)

Tiltakskategori etter NVEs retningslinjer

NVEs veileddning til retningslinje "Flaum og skredfare i arealplaner" [1] definerer tiltaks-kategorier (K0-K4). Prosjektets krav til sikkerhetsnivå, vurderinger, beregninger og kontroller avhenger av tiltaks-kategori og områdets faregradsklasse.

Tiltaket på skoletomta regnes som større tiltak pga. tilflytting og plasseres i **tiltaks-kategori K4**. Dette innebærer at kontroll av vurderinger kvalitetssikres av uavhengig foretak.

2 Grunnlag

Kvikkleirefaresone

Faresonen ble klassifisert i 2006 med høy faregrad jf. NGI-rapport for kvikkleirekartlegging [6]. En oppdatert faregradsevaluering med antatt løsneområdet er beskrevet i kap.4 og tabell 2.

Tidligere grunnundersøkelser

I 2014 utførte SWECO grunnundersøkelser i det aktuelle utbyggingsområdet på oppdrag fra Levanger kommune. Resultatene av disse grunnundersøkelsene fremgår av SWECO's

datarapport 2454564-Rap Geo 01 [8]- og vurderingsrapport 2454564-Geo-01 [9]. Resultater fra tidligere grunnundersøkelsene er innarbeidet i denne rapporten.

Tidligere utførte feltundersøkelser omfatter dreietrykksonderinger i 22 borpunkter med opptak av prøvematerialer, CPTU-sonderinger og spesialforsøk. borpunkt SW1415 ansees som totalstasjon med både prøveserie, poretrykksmåler og Cptu-sondering.

Grunnundersøkelser, feltundersøkelser

Supplerende feltundersøkelser ble utført i uke 27 i 2015 av borleder Oddbjørn Rønning. Boringene er utført med en borerigg av type Geotech605.

Tabell 1. Feltundersøkelser, 2015.

Borpunkt	Koordinater UTM32V/NN2000			Metode	Løsmasse [m]
	X	Y	Z		
1-MC15	7073095	601289	45,95	DrT, CPTU	26,17
2-MC15	7073124	601370	37,1	DrT, CPTU, PZ	26,25
3-MC15	7073111	601332	41,57	DrT, CPTU	36,33

Utførte grunnundersøkelser omfatter:

- Dreietrykksonderinger i 3 borpunkter
- CPTU-sonderinger i 3 borpunkter
- Nedsetting av 2 stk. elektroniske poretrykksmålere i ett borpunkt

Borplan med plassering av borpunktene er vist i tegning 417502-RIG-TEG-001.

Sonderingsresultater er opptegnet på tegning nr. -150. Resultater av CPTU-sonderingene er vist på hhv. tegningsserier -040; 41 og -042.

3 Terren og grunnforhold

Terren

Terrenget kan beskrives som platåterren, ravinert med Nøvikdalen som drenerende element. Terrengnivå ved eksisterende skolebygg ligger mellom kote +53 og ved idrettsbanen på kote +50. Platået mot nærmeste bekke varierer fra kote +50 til kote +46 og skråningen heller etterhvert med 1:3 ned til Nøvikbekken som ligger ca. på kote +29 (Nøvikdalen).


Under befaringen den 6. juli ble det observert at sidebekken har liten vannføring, og at dalen er beovkst med busker. Det er ingen spor av aktivt erosjon i bekkeleie. Figur 3-1 viser skråningen sett fra sør med oransje piezometerrør i venstre bildekant. Bekken munner inn i Nøvikbekken lenger sør.

Det er observert berg i dagen bak eksisterende skole, som ble delvis innsprengt i berg jf. kommunens opplysninger.



Figur 3-1: Nøvikdalen sett fra sør, 6.juli 15.


Nøvikbekken er sørøst for skoletomta er mer vannførende og utsatt for erosjon. Figur 3-2 viser terrengeforskrift mot sørøst fra skoletomta.



Figur 3-2: Terrengsnitt mot sørøst fra skoletomt, (data: norgeskart.no)

Grunnforhold

Kvartærgeologisk kart viser at undersøkelsesområdet er dekket av tykke hav- og fjordavsetninger. Figur 3-3 viser utsnitt av kvartærgeologisk kart [4].




Figur 3-3: Utklipp fra kvartærgeologisk kart [4].

Grunnundersøkelser viser at området er preget av et sammenhengende dekke av lagdelt leire i middels fast konsistens. Mektigheten varierer fra ca. 3 m til 6 m. Under dette topplaget er det påtruffet kvikkleire ned til store dybder, i skoleområdet ned til kote +25 og kvikkleirelaget kiler ut mot Nøvikdalen. Der er det påtruffet 1-2 m kvikkleiremektighet ned til kote +31. I rundt 36 m dybde (kote+ 5) indikerer sonderinger overgang til fastere masser og antatt berg. Tabell 3 viser lagene med geotekniske parametre.

4 Soneavgrensning og klassifisering

Avgrensning av faresone

Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) er den overordnede myndigheten for statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging av flomskader og skredulykker. Det er utgitt en veileder av NVE [3] med prosedyrer for skredfarevurderinger i kvikkleiresaresoner. Figur 4-1 viser avgrensning av kartlagt faresone.



Figur 4-1: Faresoner i området. (<http://atlas.nve.no/>)

Topografiske kriterier

Sannsynlighet for områdeskred og avgrensning av løsneområdet kan vurderes med terrenghelningen jfr. veileder 7-2014 [3]. Nærmeste avstand fra skolen til bekken er ca. 350m mot nordøst.

Kriterier:

- Platåterrenget ligger rundt kote + 50 til +46
- Skråningshøyden mot Nøvikdalen er på ca. 9 m, nederst i dalen er terrenget på kote+29, total høydeforskjell ca. 21 m.
 - *Maksimal bakovergripende skredutbredelse (løsneområde) er: $15 \times 21 \text{ m} = 315 \text{ m}$, dvs. et potensielt skred vil ikke nå fram til skoletomta.*
- Et potensielt initialskred ved Nøvikbekken vil kunne utbre seg bakover i sprøbruuddmaterialer med en helning på 1:15. Linjen med helning 1:15 slutter ca. 250 m målt fra bekken.
 - *Med 1:15 kriteriet vil et potensielt skred ikke nå fram til skoletomta.*

Potensielt løsneområde er framstilt i situasjonsplan RIG-TEG-002.

Klassifisering av faresone

For å bestemme faregraden evalueres terreng- og grunnforholdene etter tabell vist i figur 5-1; jfr. NVEs veileder 7-2014 [3]. Faregradsevaluering er sammenstilt i tabell 2.

Faktorer	Vektall	Faregrad. score			
		3	2	1	0
Tidligere skredaktivitet	1	Høy	Noe	Lav	Ingen
Skråningshøyde, meter	2	>30	20-30	15-20	<15
Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR)	2	1.0-1.2	1.2-1.5	1.5-2.0	>2.0
Poretrykk, Overtrykk, kPa: Undertrykk, kPa:	3 -3	> + 30 > - 50	10 – 30 -(20 – 50)	0 – 10 -(0 – 20)	Hydrostatisk
Kvikkleiremektighet	2	>H/2	H/2-H/4	<H/4	Tynt lag
Sensitivitet	1	>100	30-100	20-30	<20
Erosjon	3	Aktiv/glidn.	Noe	Lite	Ingen
Inngrep: Forverring Forbedring	3 -3	Stor Stor	Noe	Liten Noe	Ingen
Sum		51	34	17	0
% av maksimal poengsum		100 %	67 %	33 %	0 %

Figur 4-2: Tabell for evaluering av faregrad [3].

Tabell 2: Faregradsevaluering – eksisterende terren

Faktorer	Vekt-tall	Score-vurdering	Poeng	Merknad/vurdering
Tidl. skredaktivitet	1	2	2	spor av skredaktivitet i området
Skråningshøyde H	2	0	0	Skråningen mot Nøvikdalen er mindre enn 15m, ca. 8 m ravinehøyde
OCR	2	3	6	konservativ antakelse, overkonsolideringsgrad (OCR) i dybden 1,2
Poretrykk	3/-3	2	6	konservativ antakelse 10-30 kPa,
Kvikkleire-mektighet	2	3	6	25 m, dvs. > H/2,
Sensitivitet	1	2	2	konservativ antakelse $S_t = 100$
Erosjon	3	1	3	Nøvikdalen viser lite til ingen erosjon
Inngrep	3/-3	0	0	ingen tiltak i løsneområdet
Poengverdi			25	= Faregradsklasse "middels" for eksisterende terren

Ny evaluering av faresonen med supplert grunnlag konkluderer med middels faregrad for kvikkleirefaresonen. For det aktuelle tiltaket har endringen av faregraden ingen betydning med hensyn til tiltakskategori og tiltaksklasse.

5 Sikkerhetskrav for planlagt tiltak

Kravene til sikkerhetsnivå skal vurderes i henhold til tiltakskategori og faregrad. Prosjektet plasseres i tiltakskategori K4. Faregraden for sonen er middels. Det stilles dermed krav til sikkerhetsfaktor for områdestabilitet på $F \geq 1,4$ for både effektivspenningsanalyser og totalspenningsanalyser [3].

For lokalstabilitet er sikkerhetsnivået i Eurokode 7 lagt til grunn. Her stilles det krav om en beregningsmessig partiaalkoeffisient $\gamma_m \geq 1,25$ for effektivspenningsanalyser og $\gamma_m \geq 1,40$ for totalspenningsanalyse.

Terrenget skal ikke være utsatt for aktivt erosjon som ville påvirker stabiliteten negativt.

6 Grunnlag for stabilitetsvurderinger

Skredmekanismer

For området vurderes et retrogressivt brudd eller som framoverrettet flakskred som mulig skredmekanisme. En slik bruddmekanisme kan føre til områdeskred. Skred kan utløses pga. terrenginngrep eller av initialskred ved Nøvikdalen.

Lagdeling

Det er vurdert karakteristisk lagdeling som vist i tabell 3. Geotekniske parametere er valgt med grunnlag i datarapport [8].

Tabell 3: Geotekniske parametere.

	Tyngdetetthet γ	Friksjon $\tan \phi_k$	Attraksjon a
<u>Lag 0:</u> Pukk (Fylling, skoletomta)	19,5 kN/m ³	0,70 ($\phi_k = 35,0^\circ$)	0 kPa
<u>Lag 1:</u> Leire, lagdelt	19,5 kN/m ³	0,43 ($\phi_k = 23^\circ$)	18 kPa
<u>Lag 2:</u> Kvikkleire	19,5 kN/m ³	0,35 ($\phi_k = 19^\circ$)	9 kPa
<u>Lag 3:</u> Leire	19,5 kN/m ³	0,45 ($\phi_k = 24^\circ$)	15 kPa

Grunnvannstand

Målt poretrykk er modellert ved grunnvannslinjen i beregningsprofil som vist i tegning nr. -201 og -202. Det er gjort observasjoner og målinger av grunnvannstand den 6.juli 2015 i borpunkt 2-MC15 i to nivå:

6 m dybde	1,30 meter under terren
12 m dybde	3,20 meter under terren

Det registrerte poreundertrykk i tolkes som representativt for området nær Nøvikbekken. For øvrige undersøkelsesområdet vurderes poretrykket i 1-2 m under terren som representativt. Ved CPTU-sonderingen ble det registrert tilsvarende undertrykk, men anvendelsesklassen for CPTU 2-MC15 tilfredsstiller ikke kravene (RIG-TEG-41.0).

I beregningsprofilen er det valgt å legge grunnvannsnivå ca. 1-2 m under terren.

CPTU

Resultater fra CPTU-sondering 2-MC15 viser noe avvik til dagens krav i anvendelsesklasser som vist i RIG-TEG-41. Dette gjør at designlinje for aktiv skjærfasthet (RIG-TEG-51) baserer seg i mindre grad på poretrykkskorrelasjoner. CPTU-sonderinger i punkt 1-MC15 og 3-MC15 tilfredsstiller kravene. Tolket skjærfasthetsprofil refereres til normalkonsolidert leire ($c_u = a(po' + a)$) og tolkningen ansees å være på den sikre siden.

Anisotropiforhold

For beregninger på totalspenningsbasis (ADP-analyser) er det benyttet anisotropisk jordmodell. Forsøk på høykvalitetsprøver (blokkprøver) indikerer at anisotropiforholdene varierer avhengig av plasisitetsindeks [6]. Følgende anisotropiforhold benyttes i samsvar med: „En omforent anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i prosjektering i norske leirer“ [Ref.7].

ADP-forhold er valgt for leire, lite plastisk med $I_p \leq 10$, som vist i Figur 5-1.

I_p	c_{uD}/c_{uC}	c_{uE}/c_{uC}
$I_p \leq 10\%$	0,63	0,35
$I_p > 10\%$	$0,63+0,00425*(I_p-10)$	$0,35+0,00375*(I_p-10)$

Figur 6-1: Omforent anbefaling av anisotropifaktorer (ADP – faktorer) jjf. ref.[7].

For kvikkleirelaget er det redusert aktivt skjærfasthet cuA med 15 % jjf. NVEs retningslinje [1].

7 Stabilitetsberegning

Generelt

Det er utført stabilitetsberegninger i de mest kritiske snitt som vist i tegning nr. -001.

Beregningsverktøy

Stabilitetsberegningene er utført med beregningsprogrammet "GeoSuite Stability" versjon 14.0.0 med beregningsmetode Beast 2003. Beregningsmetoden er basert på grenselikevektsmetode, og anvender en versjon av lamellmetoden som tilfredsstiller både kraft- og momentlikevekt. Programmet søker selv etter kritisk sirkulærsvylindrisk glideflate for definerte variasjonsområder av sirkelsentrums, for eksempel ved Nøvikdalen. For platåterreng ved skoletomta blir stabiliteten analysert med sammensatte skjærflater for ADP-analyse.

Beregningsresultater

I tabellene under er sikkerhetsfaktor F (γ_M) for kritisk skjærflater presentert for beregninger med ADP-analyse og a ϕ -analyse for skråningen mot Nøvikdalen. Snittlinjen er vist på tegning RIG-TEG-001.

Tabell 4: Beregningsresultater eksisterende terregn for snitt vest-øst

Tegning nr.	Analyse	Krav for sikkerhets-faktor F	Beregnet sikkerhets-faktor F skoletomt / Nøvikdalen	Kravene oppfylt	
				F	% vis
RIG-TEG-201	Eksisterende terregn sammensatt glideflate ADP-analyse	1,4	2,04 / 2,25	JA / JA	IR
RIG-TEG-201	Eksisterende terregn sirkulærsvylindrisk glideflate ADP-analyse	1,4	- / 1,10	- / NEI	IR
RIG-TEG-202	Eksisterende terregn sirkulærsvylindrisk glideflate a ϕ -analyse	1,25	ikke kritisk / 1,78	JA / JA	IR

Tabell 5: Beregningsresultater prosjektert terregn for snitt vest-øst

Tegning nr.	Analyse	Krav for sikkerhets-faktor F	Beregnet sikkerhets-faktor F skoletomt med ny bebyggelse	Kravene oppfylt	
				F	% vis
RIG-TEG-203	prosjektert terregn ADP-analyse	1,4	2,03	JA	IR

Tabell 6: Beregningsresultater lokalstabilitet snitt 1-1

Tegning nr.	Analyse	Krav for sikkerhetsfaktor F	Beregnet sikkerhetsfaktor F skole / barnehage	Kravene oppfylt	
				F	% vis
RIG-TEG-204	Eksisterende terrenget ADP-analyse	1,4	1,61	JA	IR
RIG-TEG-204	Eksisterende terrenget aφ-analyse	1,25	3,46	JA	IR

Tabell 7: Beregningsresultater lokalstabilitet snitt 1a-1a

Tegning nr.	Analyse	Krav for sikkerhetsfaktor F	Beregnet sikkerhetsfaktor F skole / barnehage	Kravene oppfylt	
				F	% vis
RIG-TEG-205	Eksisterende terrenget ADP--analyse	1,4	1,40 / 1,63	JA	IR
RIG-TEG-205	Prosjektert terrenget ADP--analyse	1,4	--- / 1,42	JA	IR
RIG-TEG-205	Prosjektert terrenget sammensatt glideflate ADP--analyse	1,4	2,40	JA	IR
RIG-TEG-206	Eksisterende terrenget aφ-analyse	1,25	2,49	JA	IR
RIG-TEG-206	Prosjektert terrenget aφ-analyse	1,25	3,27	JA	IR

Diskusjon av beregningsresultater

Stabilitetsberegningene viser at skråningen mot Nøvikbekken ikke tilfredsstiller sikkerhetskravene. Områdestabiliteten for skoletomta derimot er tilfredsstillende med hensikt til sikkerhetsfaktor $F = 2,4$ som er større enn kravene ($F > 1,4$). Stabilitetsberegningene bekrefter dermed vurderingen av topografiske forhold som tilsier at tomta ikke ville bli påvirket av et initialras ved Nøvikdalen.

Lokalstabilitet ved skole-tomta er god og tilfredsstiller kravene ($F > 1,4$) med valgte geotekniske parametre og vurderte laster.

8 Vurdering av utløpsområde for skredmasser

Et skred i dette området vil sannsynligvis utløses av høyt poretrykk i massene eller som framoverrettet flakskred ved overbelastning av terrenget mot Nøvikdalen. Erosjon i sidebekken vurderes ikke som skredutløsende årsak da det er lite vannføring og kvikkleira ligger høyere enn bekken. Et antatt løsneområde er vurdert til å være avgrenset av 1:15-linje.

Geoteknisk vurdering, kvikkleireskredfare

Nøvikdalen vurderes ikke å være bred og dyp nok for å magasinere potensielle skredmasser fra løsneområdet. Kvikkleiras beliggenhet over nivået for bekkeleiet indikerer at et eventuelt kvikkleireskred vil ha begrenset utvikling.

9 Konklusjon

Områdestabilitet

Vurdering av løsneområdet tilsier at det ikke er fare for at et bakovergripende initialskred ved Nøvikdalen kan forplante seg inntil skoletomta. Skråningen ved Nøvikdalen viser anstrengt stabilitet, men dette påvirker ikke skoletomta.

Det bør vurderes å forbedre stabiliteten for Nøvikdalen med terrentiltak, for eksempel med erosjonssikring og eventuell heving av bekkeleie. Dette kan utredes uavhengig fra aktuelle prosjekt.

Kartlagt kvikkleireutbredelse samsvarer med eksisterende kvikkleirefaresone og vi vurderer derfor at det er ikke noe grunnlag for å revidere faresonen.

Med våre vurderte laster for nytt skolebygg og midlertidig barnehage er områdestabiliteten tilstrekkelig og tilfredsstiller kravene jf. NVE`s regelverk.

Tomta vurderes å ikke være utsatt for skredfare, verken for områdeskred eller for å bli truffet av skredmasser fra ovenfor liggende kvikkleiresoner. Tomta er trygg og egnet til byggeformål jf. TEK10 [2].


Lokalstabilitet


Skoletomta ligger tett inntil berg ved den nordvestlige grensen og det planlagte skolebygget og den midlertidige barnehagen på tomta påvirker lokalstabiliteten lite.

Tiltaket forverrer lokalstabiliteten noe, men sikkerhetsfaktor F er tilstrekkelig ($F=1,42$) og større enn kravene ($F>1,4$). Stabilitetsanalyse viser at det er ikke nødvendig med terrentiltak. Det må utføres geoteknisk prosjektering for fundamentering av bebyggelsen.

10 Referanser

- [1] (NVE) Norges vassdrags- og energidirektorat, "Flaum- og skredfare i arealplanar," NVE, Oslo, NVE retningslinjer Retningslinjer nr. 2-2011, Apr. 2011.
- [2] TEK 10: FOR 2010-03-26 Nr 489 - Forskrift Om Tekniske Krav Til Byggverk (Byggeteknisk Forskrift). FOR 2010-03-26 Nr 489, 2010. <http://www.lovdata.no/>
- [3] Norges vassdrags- og energidirektorat (2014): „Rapport 7-2014 – Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper. April 2014
- [4] Reite, A.J. (1997): "Verran 1622 I – kvartærgеологisk kart" M 1:50.000 med beskrivelse. Norges geologiske undersøkelse.
- [5] NGI (2006): Program for økt sikkerhet i vassdrag -Evaluering av risiko for kvikkleireskred –Levanger kommune. Rapport 20001008-29, Norges geotekniske institut, 05.01.2006.
- [6] Karlsrud K. Lunne T. & Brattlien K. (1996) Improved CPTU correlations based on block samples. Proceedings, NGM 1996, Reykjavik
- [7] Norges vassdrags- og energidirektorat I et samarbeid med Statens vegvesen og Jernbaneverket (2014): „Rapport 14-2014 – En omforent anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i prosjektering i norske leirer“. 30.01.2014
- [8] SWECO (2014): „Rapport 2454564-Rap-Geo-01 – datarapport fra Grunnundersøkelse“. 29.01.2015
- [9] SWECO (2014): „Rapport 2454564-Geo-01, Ytterøy skole“. 30.01.2015
- [10] MULTICONULT AS (2015): Ytterøy skole– Geoteknisk vurdering kvikkleireskredfare. 417502-RIG-NOT-001_rev00, datert 9. juli 2015.
- [11] NORCONSULT AS (2015): Ytterøy kole– Uavhengig kvalitetssikring – Kvikkleskredfare. Notat nr.:5151357-RIG-02, datert 10. juli 2015.





TÄGNFÖRKLARING:

- PROVSESERIE PROVSEGROP DREIETRYKKSØNDERING SKRUPPLATEFØRSØK
 PORETRYKKMALING KJERNEBORING FJELLKONTROLBORING
 BERG I DAGEN

☐ TOTALSONDERUNG + VINGEBORING
 KARTGRINNA ÅG
 KODRUNNÅS SYSTEM
 HØY REFERANSE
 UTSTÅNDSPUNKT FOR NIVELLÉR
 BOBBOK NR.
 AS BOK NR.
 KARTGRINNA ÅG
 KODRUNNÅS SYSTEM
 HØY REFERANSE
 UTSTÅNDSPUNKT FOR NIVELLÉR
 BOBBOK NR.
 AS BOK NR.
 TERRENGKOTE/SUBBUNKOTE
 EKSEMPL
 XX-MC15 $\oplus \frac{+3,0}{-2,0}$ 14. B+ 24. BØRET ØYSE + BØRET
 ANTATT BERGKOTE


SW14xx SWECO borpunkt 2014

Levanger kommune

08.07.2015
1:2000





Multiconsult 6117502 Status: Empfangen Tegning nr.: B1G1-TEG1-001 Rev: 01

Multiconsult 6117502 Status: Empfangen Tegning nr.: B1G1-TEG1-001 Rev: 01



DOKUMENTASJON MÅLEDATA - GEOTECH SONDER

Sonde nr.:	4354	Sondetype:	Nova
SONDEDATA			
Arealforhold, a:	0,861	Arealforhold, b:	0,000
Kalibreringsdato:	16.04.2014	Utførende:	Geotech AB
EGENSKAP (fra kalibreringsark)	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimum spenning (MPa):	50,0	0,5	2,0
Måleområde (MPa):	50,0	0,5	2,0
Oppløsning, 2 ¹² bit (kPa):	0	0	0
Oppløsning, 2 ¹⁸ bit (kPa):	0,59	0,01	0,02
Max. temp.effekt, ubelastet (kPa):	39,01	0,65	1,23
Temperaturområde (°C):	0-40	0-40	0-40
Merknad 1:			
Merknad 2:			
UTFØRELSE			
Borleder:	O. Rønning	Assistent:	B. Solem
Filtertype:	porøst	Mettemedium:	glyserin
Mettemetode:	ferdig mettet	Lufttemperatur (°C):	19,0
Forankring:	nei	Max. helning (°):	2,6
Merknad 1:			
MÅLEVARIABLE			
EGENSKAP	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimal temperatureffekt (kPa):	12,68	0,21	0,40
NULLPUNKTKONTROLL			
Faktor	NA (q)	NB (f)	NC (u)
Før sondering (DOS):			
Etter sondering (DOS):			
Avvik (DOS) (kPa):	0,0	0,0	0,0
Før sondering (Windows):	7,360	125,100	272,100
Etter sondering (Windows):	0,012	-0,300	-2,100
Avvik (Windows) (kPa):	12,0	-0,3	-2,1
NØYAKTIGHETSVURDERING GEOTECH - VURDERING AV ANVENDELSESKLASSE			
Målestørrelse	Spissmotstand	Friksjon	Poretrykk
Samlet nøyaktighet, Δ_{TOT} (kPa)	25,27	0,52	2,52
Tillatt nøyaktighet A1, Δ_k (kPa)	35,0	5,0	10,0
Tillatt nøyaktighet A2, Δ_k (kPa)	100,0	15,0	25,0
Tillatt nøyaktighet A3, Δ_k (kPa)	200,0	25,0	50,0
Vurdering profil			
ANVENDELSESKLASSE	1	1	1
Oppdragsgiver:		Oppdrag:	
Levanger kommune		Ytterøy skole	Multi consult
Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet.			
CPTU id.:	1-MC15	Sonde:	4354
MULTICONULT AS	Dato: 02.07.2015	Tegnet: het	Kontrollert: arv
	Oppdrag nr.: 417502	Tegning nr.: 40.0	Versjon: 04.12.2014



Oppdragsgiver:

Levanger kommune

Oppdrag:

Ytterøy skole




Tegningens filnavn:

RIG-CPTU_01-MC15


Spissmotstand $q_{c,t}$, poretrykk u_2 , sidefriksjon $f_{s,t}$ og helning i.

Multiconsult


CPTU id.:	1-MC15	Sonde:	4354	
MULTICONSULT AS	Dato: 02.07.2015	Tegnet: het	Kontrollert: arv	Godkjent: arv
	Oppdrag nr.: 417502	Tegning nr.: 40.1	Versjon: 04.12.2014	Revisjon: 0



Oppdragsgiver: Levanger kommune	Oppdrag: Ytterøy skole	Tegningens filnavn: RIG-CPTU_01-MC15		
Netto spissmotstand q_n og poreovertrykk Δu_2 .				
CPTU id.: 1-MC15	Sonde: 4354			
MULTICONSULT AS	Dato: 02.07.2015	Tegnet: het	Kontrollert: arv	Godkjent: arv
	Oppdrag nr.: 417502	Tegning nr.: 40.2	Versjon: 04.12.2014	Revisjon: 0




Oppdragsgiver:	Oppdrag: Ytterøy skole			Tegningens filnavn: RIG-CPTU_01-MC15
Spissmotstandstall N_m , poretrykks- B_q og friksjonsforhold R_f .				
CPTU id.:	1-MC15	Sonde:	4354	Multiconsult
MULTICONSULT AS	Dato: 02.07.2015	Tegnet: het	Kontrollert: arv	Godkjent: arv
	Oppdrag nr.: 417502	Tegning nr.: 40.3	Versjon: 04.12.2014	Revision: 0




Jordartsid.	Beskrivelse	Identifikasjon
1	Sensitivt, finkornig materiale	Kvikkleire
2	Organisk materiale	
3	Leire - siltig leire	Ved variasjon
4	Leirig silt - siltig leire	i jordartgruppe
5	Siltig sand - sandig silt	brukes begge
6	Sand - siltig sand	Id-boksene for
7	Grusig sand - sand	å beskrive
8	Meget fast, sand - leirig sand	materialet
9	Meget fast, finkornig materiale	(eks. 5-7)

Oppdragsgiver: Levanger kommune	Oppdrag: Ytterøy skole	Tegningens filnavn: RIG-CPTU_01-MC15		
Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - Q og B _q .				
CPTU id.: 1-MC15	Sonde: 4354			
MULTICONSULT AS	Dato: 02.07.2015	Tegnet: het	Kontrollert: arv	Godkjent: arv
	Oppdrag nr.: 417502	Tegning nr.: 40.4	Versjon: 04.12.2014	Revisjon: 0



Jordartsid.	Beskrivelse	Identifikasjon
1	Sensitivt, finkornig materiale	
2	Organisk materiale	
3	Leire - siltig leire	Ved variasjon
4	Leirig silt - siltig leire	i jordartgruppe
5	Siltig sand - sandig silt	brukes begge
6	Sand - siltig sand	Id-boksene for
7	Grusig sand - sand	å beskrive
8	Meget fast, sand - leirig sand	materialet
9	Meget fast, finkornig materiale	(eks. 5-7)

Oppdragsgiver: Levanger kommune	Oppdrag: Ytterøy skole	Tegningens filnavn: RIG-CPTU_01-MC15
Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - Q og R _f .		
CPTU id.:	1-MC15	Sonde: 4354
MULTICONSULT AS	Dato: 02.07.2015	Tegnet: het
	Oppdrag nr.: 417502	Kontrollert: arv
		Godkjent: arv
		Revisjon: 0
		Versjon: 04.12.2014



Sensitivitetsvalg:

$St < 15$

α_c valgt: 0,28

$$Nkt = (7,8 + 2,5 \log OCR + 0,082 Ip)$$

$$NDu = (6,9 - 4 \log OCR + 0,07 Ip)$$

$$Nke = (11,5 - 9,05 Bq)$$

Referansemetode: Karlsrud et al (2005)

Oppdragsgiver:

Levanger kommune

Oppdrag:

Ytterøy skole

Tegningens filnavn:

RIG-CPTU_01-MC15





Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , korrelert mot S_t , OCR og I_p .

Multiconsult




CPTU id.:	1-MC15	Sonde:	4354	
MULTICONSULT AS	Dato: 02.07.2015	Tegnet: het	Kontrollert: arv	Godkjent: arv
	Oppdrag nr.: 417502	Tegning nr.: 40.12	Versjon: 04.12.2014	Revisjon: 0

DOKUMENTASJON MÅLEDATA - GEOTECH SONDER


Sonde nr.:	4354	Sondetype:	Nova
SONDEDATA			
Arealforhold, a:	0,861	Arealforhold, b:	0,000
Kalibreringsdato:	16.04.2014	Utførende:	Geotech AB
EGENSKAP (fra kalibreringsark)	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimum spenning (MPa):	50,0	0,5	2,0
Måleområde (MPa):	50,0	0,5	2,0
Oppløsning, 2^{12} bit (kPa):	0	0	0
Oppløsning, 2^{18} bit (kPa):	0,59	0,01	0,02
Max. temp.effekt, ubelastet (kPa):	39,01	0,65	1,23
Temperaturområde (°C):	0-40	0-40	0-40
Merknad 1:			
Merknad 2:			
UTFØRELSE			
Borleder:	O. Rønning	Assistent:	B. Solem
Filtertype:	porøst	Mettemedium:	glyserin
Mettemetode:	ferdig mettet	Lufttemperatur (°C):	19,0
Forankring:	nei	Max. helning (°):	4,2
Merknad 1:			
MÅLEVARIABLE			
EGENSKAP	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimal temperatureffekt (kPa):	12,68	0,21	0,40
NULLPUNKTKONTROLL			
Faktor	NA (q)	NB (f)	NC (u)
Før sondering (DOS):			
Etter sondering (DOS):			
Avvik (DOS) (kPa):	0,0	0,0	0,0
Før sondering (Windows):	11,000	7,390	125,400
Etter sondering (Windows):	62,700	-0,500	-0,100
Avvik (Windows) (kPa):	62700,0	-0,5	-0,1
NØYAKTIGHETSVURDERING GEOTECH - VURDERING AV ANVENDELSESKLASSE			
Målestørrelse	Spissmotstand	Friksjon	Poretrykk
Samlet nøyaktighet, Δ_{TOT} (kPa)	62713,27	0,72	0,52
Tillatt nøyaktighet A1, Δ_k (kPa)	35,0	5,0	10,0
Tillatt nøyaktighet A2, Δ_k (kPa)	100,0	15,0	25,0
Tillatt nøyaktighet A3, Δ_k (kPa)	200,0	25,0	50,0
Vurdering profil	Avvik i spissmotstand		
ANVENDELSESKLASSE	4	1	1
Oppdragsgiver:	Oppdrag:		
Levanger kommune	Ytterøy skole		Multi consult
Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet.			
CPTU id.:	2-MC15	Sonde:	4354
MULTICONSULT AS	Dato: 02.07.2015	Tegnet: het	Kontrollert: arv
	Oppdrag nr.: 417502	Tegning nr.: 41.0	Versjon: 04.12.2014




Oppdragsgiver:	Oppdrag:	Tegningens filnavn:
Levanger kommune	Ytterøy skole	RIG-CPTU_02-MC15
Spissmotstand $q_{c,t}$, poretrykk u_2 , sidefriksjon $f_{s,t}$ og helning i .		
CPTU id.:	2-MC15	Sonde: 4354
MULTICONSULT AS	Dato: 02.07.2015 Oppdrag nr.: 417502	Tegnet: het Kontrollert: arv Godkjent: oaa Revisjon: 0
		Versjon: 04.12.2014



Oppdragsgiver: Levanger kommune	Oppdrag: Ytterøy skole	Tegningens filnavn: RIG-CPTU_02-MC15
Netto spissmotstand q_n og poreovertrykk Δu_2 .		Multiconsult
CPTU id.: 2-MC15	Sonde: 4354	
MULTICONSULT AS	Dato: 02.07.2015	Tegnet: het
	Oppdrag nr.: 417502	Kontrollert: arv
		Godkjent: oaa
		Versjon: 04.12.2014
		Revisjon: 0




Oppdragsgiver:	Oppdrag: Ytterøy skole			Tegningens filnavn: RIG-CPTU_02-MC15
Spissmotstandstall N_m , poretrykks- B_q og friksjonsforhold R_f .				
CPTU id.:	2-MC15	Sonde:	4354	Multiconsult
MULTICONSULT AS	Dato: 02.07.2015	Tegnet: het	Kontrollert: arv	Godkjent: oaa
	Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Versjon:	Revisjon:
	417502	41.3	04.12.2014	0




Jordartsid.	Beskrivelse	Identifikasjon
1	Sensitivt, finkornig materiale	
2	Organisk materiale	
3	Leire - siltig leire	Ved variasjon
4	Leirig silt - siltig leire	i jordartgruppe
5	Siltig sand - sandig silt	brukes begge
6	Sand - siltig sand	Id-boksene for
7	Grusig sand - sand	å beskrive
8	Meget fast, sand - leirig sand	materialet
9	Meget fast, finkornig materiale	(eks. 5-7)

Oppdragsgiver: Levanger kommune	Oppdrag: Ytterøy skole	Tegningens filnavn: RIG-CPTU_02-MC15
Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - Q og B _q .		
CPTU id.:	2-MC15	Sonde: 4354
MULTICONSULT AS	Dato: 02.07.2015	Tegnet: het
	Oppdrag nr.:	Kontrollert: arv
	417502	Godkjent: oaa
	Tegning nr.:	Revisjon:
	41.4	0
	Versjon:	04.12.2014



Jordartsid.	Beskrivelse	Identifikasjon
1	Sensitivt, finkornig materiale	
2	Organisk materiale	
3	Leire - siltig leire	Ved variasjon
4	Leirig silt - siltig leire	i jordartgruppe
5	Siltig sand - sandig silt	brukes begge
6	Sand - siltig sand	Id-boksene for
7	Grusig sand - sand	å beskrive
8	Meget fast, sand - leirig sand	materialet
9	Meget fast, finkornig materiale	(eks. 5-7)

Oppdragsgiver: Levanger kommune	Oppdrag: Ytterøy skole	Tegningens filnavn: RIG-CPTU_02-MC15
Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - Q og R _f .		
CPTU id.: 2-MC15	Sonde: 4354	
MULTICONSULT AS	Dato: 02.07.2015	Tegnet: het
	Oppdrag nr.: 417502	Kontrollert: arv
		Godkjent: oaa
		Revisjon: 0
		Versjon: 04.12.2014



Sensitivitetsvalg:

$S_t < 15$

α_c valgt:

0,28

$$N_{kt} = (7,8 + 2,5 \log OCR + 0,082 I_p)$$

$$N_{Du} = (6,9 - 4 \log OCR + 0,07 I_p)$$

$$N_{ke} = (11,5 - 9,05 B_q)$$

Referansemetode: Karlsrud et al (2005)

Oppdragsgiver:

Levanger kommune

Oppdrag:

Ytterøy skole

Tegningens filnavn:

RIG-CPTU_02-MC15





Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , korrelert mot S_t , OCR og I_p .

Multiconsult

CPTU id.:	2-MC15	Sonde:	4354	
MULTICONSULT AS	Dato: 02.07.2015	Tegnet: het	Kontrollert: arv	Godkjent: oaa
	Oppdrag nr.: 417502	Tegning nr.: 41.12	Versjon: 04.12.2014	Revisjon: 0

DOKUMENTASJON MÅLEDATA - GEOTECH SONDER

Sonde nr.:	4354	Sondetype:	Nova
SONDEDATA			
Arealforhold, a:	0,861	Arealforhold, b:	0,000
Kalibreringsdato:	16.04.2014	Utførende:	Geotech AB
EGENSKAP (fra kalibreringsark)	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimum spenning (MPa):	50,0	0,5	2,0
Måleområde (MPa):	50,0	0,5	2,0
Oppløsning, 2 ¹² bit (kPa):	0	0	0
Oppløsning, 2 ¹⁸ bit (kPa):	0,59	0,01	0,02
Max. temp. effekt, ubelastet (kPa):	39,01	0,65	1,23
Temperaturområde (°C):	0-40	0-40	0-40
Merknad 1:			
Merknad 2:			
UTFØRELSE			
Borleder:	O. Rønning	Assistent:	B. Solem
Filtertype:	porøst	Mettemedium:	glyserin
Mettemetode:	ferdig mettet	Lufttemperatur (°C):	19,0
Forankring:		Max. helning (°):	3,2
MÅLEVARIABLE			
EGENSKAP	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimal temperatureffekt (kPa):	12,68	0,21	0,40
NULLPUNKTKONTROLL			
Faktor	NA (q)	NB (f)	NC (u)
Før sondering (DOS):			
Etter sondering (DOS):			
Avvik (DOS) (kPa):	0,0	0,0	0,0
Før sondering (Windows):	7,260	128,400	271,600
Etter sondering (Windows):	0,023	1,700	-0,800
Avvik (Windows) (kPa):	23,3	1,7	-0,8
NØYAKTIGHETSVURDERING GEOTECH - VURDERING AV ANVENDELSESKLASSE			
Målestørrelse	Spissmotstand	Friksjon	Poretrykk
Samlet nøyaktighet, Δ_{TOT} (kPa)	36,57	1,92	1,22
Tillatt nøyaktighet A1, Δ_k (kPa)	35,0	5,0	10,0
Tillatt nøyaktighet A2, Δ_k (kPa)	100,0	15,0	25,0
Tillatt nøyaktighet A3, Δ_k (kPa)	200,0	25,0	50,0
Vurdering profil			
ANVENDELSESKLASSE	2	1	1
Oppdragsgiver:	Oppdrag: Ytterøy skole		
Levanger kommune			Multi consult
Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet.			
CPTU id.:	3-MC15	Sonde:	4354
MULTICONULT AS	Dato: 07.07.2015	Tegnet: het	Kontrollert: arv
	Oppdrag nr.: 417502	Tegning nr.: 42	Versjon: 04.12.2014



Oppdragsgiver:

Levanger kommune

Oppdrag:

Ytterøy skole


Tegningens filnavn:

17502-RIG-CPTU_03MC1


Spissmotstand $q_{c,t}$, poretrykk u_2 , sidefriksjon $f_{s,t}$ og helning i .

Multiconsult


CPTU id.:	3-MC15	Sonde:	4354	
MULTICONSULT AS	Dato: 07.07.2015	Tegnet: het	Kontrollert: arv	Godkjent: oaa
	Oppdrag nr.: 417502	Tegning nr.: 42.1	Versjon: 04.12.2014	Revisjon: 0



Oppdragsgiver: Levanger kommune	Oppdrag: Ytterøy skole	Tegningens filnavn: 17502-RIG-CPTU_03MC1		
Netto spissmotstand q_n og poreovertrykk Δu_2 .				
CPTU id.: 3-MC15	Sonde: 4354			
MULTICONSULT AS	Dato: 07.07.2015	Tegnet: het	Kontrollert: arv	Godkjent: oaa
	Oppdrag nr.: 417502	Tegning nr.: 42.2	Versjon: 04.12.2014	Revisjon: 0




Oppdragsgiver:	Oppdrag: Ytterøy skole			Tegningens filnavn: 17502-RIG-CPTU_03MC1
Spissmotstandstall N_m , poretrykks- B_q og friksjonsforhold R_f .				
CPTU id.:	3-MC15	Sonde:	4354	Multiconsult
MULTICONSOULT AS	Dato: 07.07.2015	Tegnet: het	Kontrollert: arv	Godkjent: oaa
	Oppdrag nr.: 417502	Tegning nr.: 42.3	Versjon: 04.12.2014	Revisjon: 0




Jordartsid.	Beskrivelse	Identifikasjon
1	Sensitivt, finkornig materiale	
2	Organisk materiale	
3	Leire - siltig leire	Ved variasjon
4	Leirig silt - siltig leire	i jordartgruppe
5	Siltig sand - sandig silt	brukes begge
6	Sand - siltig sand	Id-boksene for
7	Grusig sand - sand	å beskrive
8	Meget fast, sand - leirig sand	materialet
9	Meget fast, finkornig materiale	(eks. 5-7)

Oppdragsgiver: Levanger kommune	Oppdrag: Ytterøy skole	Tegningens filnavn: 17502-RIG-CPTU_03MC1		
Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - Q og B _q .				
CPTU id.: 3-MC15	Sonde: 4354			
MULTICONSULT AS	Dato: 07.07.2015 Oppdrag nr.: 417502	Tegnet: het Versjon: 42.4	Kontrollert: arv Revisjon: 0	Godkjent: oaa



Jordartsid.	Beskrivelse	Identifikasjon
1	Sensitivt, finkornig materiale	
2	Organisk materiale	
3	Leire - siltig leire	Ved variasjon
4	Leirig silt - siltig leire	i jordartgruppe
5	Siltig sand - sandig silt	brukes begge
6	Sand - siltig sand	Id-boksene for
7	Grusig sand - sand	å beskrive
8	Meget fast, sand - leirig sand	materialet
9	Meget fast, finkornig materiale	(eks. 5-7)

Oppdragsgiver: Levanger kommune	Oppdrag: Ytterøy skole	Tegningens filnavn: 17502-RIG-CPTU_03MC1
Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - Q og R _f .		
CPTU id.: MULTICONSULT AS	3-MC15 Dato: 07.07.2015 Oppdrag nr.: 417502	Sonde: 4354 Tegnet: het Kontrollert: arv Versjon: 42.5 Revision: 0
	Godkjent: oaa	



Sensitivitetsvalg:

$St < 15$

α_c valgt: 0,28

$$N_{kt} = (7,8 + 2,5 \log OCR + 0,082 I_p)$$

$$ND_u = (6,9 - 4 \log OCR + 0,07 I_p)$$

$$N_{ke} = (11,5 - 9,05 B_q)$$

Referansemetode: Karlsrud et al (2005)

Oppdragsgiver:

Levanger kommune

Oppdrag:

Ytterøy skole


Tegningens filnavn:

17502-RIG-CPTU_03MC1

Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , korrelert mot S_t , OCR og I_p .


Multiconsult

CPTU id.:	3-MC15	Sonde:	4354	
MULTICONSULT AS	Dato: 07.07.2015	Tegnet: het	Kontrollert: arv	Godkjent: oaa
	Oppdrag nr.: 417502	Tegning nr.: 42.12	Versjon: 04.12.2014	Revisjon: 0





Multiconsult

Supplerende bøninger
Dreieflykssonderinger



Z-10417117502-V17502-03 ARBEDISOMARADE/1717502-01 RIG/1717502-01 TECHNIGER/1717502-RIG-TEG 200 dwg. - Layoutout [1201] - Plotfile av-hei, o10. - 2015 07 09 MI 10:34



		Search area (fingertip)			
				Material	
				Fyllaasær	Un. Weigh 9.50
				Leire, ligget,	Std. Weigh 9.50
				Leire, knirk	Fr. 0.0
				Leire, ikke sen	C. 0.0
				Result file	zilest1747522147525585
					obrbeide

	Tverrsnittsbett:	Frasjon:	Attraksjon:	
Lag 1:	Pult (Fyllig, skotkornet)	19.5 kN/m³	0,70 ($\lambda_b = 35,07$)	0 kPa
Lag 2:	Leire, ligget	19.5 kN/m³	0,43 ($\lambda_b = 23$)	18 kPa
Lag 3:	Kalkleire	19.5 kN/m³	0,35 ($\lambda_b = 19$)	9 kPa
Lag 4:	Leire	19.5 kN/m³	0,45 ($\lambda_b = 24$)	15 kPa



Multiconsult	Status	Kontrollert	Utdigent	Dok.
	Utsendt oppdragnr:	HET		
	www.multiconsult.no	4117502	Legningsnr:	Rav

Grunnvannsnivå⁺
Berg

Format/Håndskrift:
1: 1000

RIG-TEG-202


01




Lz.B. 1:	Pultk. [Pfleiderer, donauturm]	Tragdistanz:	Frikktion bet. sp.	Attraktion -g
Lz.B. 2:	Lehre, Ladplatte	19,2 kN/m ²	0,70 ($\alpha = 35,3^\circ$)	0 kPa
Lz.B. 3:	Kühlträger	19,2 kN/m ²	0,55 ($\alpha = 23,7^\circ$)	15 kPa
Lz.B. 4:	Lehre	19,2 kN/m ²	0,35 ($\alpha = 19,1^\circ$)	9 kPa
Lz.B. 5:	Lehre	19,2 kN/m ²	0,45 ($\alpha = 24,7^\circ$)	15 kPa

10

38



Z-0417117502-01 RIGV117502-03 ARBESDOSMARD117502-01 TEGNINER117502-01 TEG 200 dWg - Layout: 12051 - Plotter: a1-WHEI - Date: 2015.07.16 M 17:59



2-A06/171502-03 ARBEDESMORADE/171502-01 RIG/171502-01 EGNINGER/171502-RIG-TEG 200 dwg - Layoutn [201] - Plotter av hel. Data 2015-07-13 kl 17:23