

RAPPORT

Halsnøy, Stabilitetsvurdering

OPPDAGSGIVER

Statens Vegvesen Region Vest

EMNE

Geotekniske vurderinger

DATO / REVISJON: 23. oktober 2018 / 02

DOKUMENTKODE: 10205525-RIG-RAP-001



Multiconsult

Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Hvis kunden i samsvar med oppdragsavtalen gir tredjepart tilgang til rapporten, har ikke tredjepart andre eller større rettigheter enn det han kan utlede fra kunden. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver.

RAPPORT

OPPDRAG	Halsnøy, Stabilitetsvurdering	DOKUMENTKODE	10205525-RIG-RAP-001
EMNE	Geotekniske vurderinger	TILGJENGELIGHET	Åpen
OPPDRAGSGIVER	Statens Vegvesen Region Vest	OPPDRAGSLEDER	Joar Tistel
KONTAKTPERSON	Ingjerd H. Martinussen	UTARBEIDET AV	Joar Tistel
KOORDINATER	SONE: 32 ØST: 316357 NORD: 6632939	ANSVARLIG ENHET	Multiconsult ASA

SAMANDRAG

Overordna konklusjonar frå arbeidet dokumentert i denne rapporten:

- Stabilitetsvurderingane viser at det er teknisk mogleg å gjennomføra planlagt tiltak langs Fv 544 ved Tofte, Halsnøy, med tiltak som skissert i denne rapporten.
- Skråningsstabiliteten er minimalt påverka av vegen i seg sjølv (kanskje med unnatak ved inngangen til ravina i sone I). Det er i hovudsak områdestabiliteten som er ei utfordring.
- Det er nødvendig med tiltak for å heve områdestabiliteten ved sone I (langs ca. vegprofil 170 – 320). Tiltaka er omfattande og vil få innverknad på nærmiljøet:
 - Eigedomar må løysast inn
 - Visuell endring av landskapet
- Arbeidet skal, dersom det vert realisert, utførast i ei bratt skråning med kvikkleire og därleg stabilitet, noko som i seg sjølv inneber en risiko som må handterast. Det må føreliggje sterke argument for å gå inn i denne typen skråningar med anleggsaktivitet. Tiltaka må uansett detaljerast grundig og følgjast tett opp med god instrumentering i ein anleggsfase.
- Estimerte kostnader knytt til heving av områdestabilitet er 50 - 75 millionar NOK eks.mva. Dette er eit grovt anslag, variasjonen på 25 millionar seier noko om kor nøyaktig dette estimatet er. Kostnader til oppbygging av veg vil koma i tillegg.
- Føreslegne tiltak må detaljerast grundig dersom prosjektet skal realiserast, det kan vere mogleg å optimalisera både motfylling og avlasting som føresleger i denne rapporten.
- Grunnundersøkingar utført ved tidlegare høve og i 2018, saman med tidlegare stabilitetsvurderingar og denne rapporten må gi grunnlag for restriksjonar med tanke på grave og fyllingsarbeid i sone I og sone II.
- Det er anbefala å heve bekkeløpet (bekkheving) i sone II for å bevare dagens situasjon. Dette er eit minimumstiltak, ytterlegare tiltak bør vurderast. Bekken i sone I må erosionssikrast, med mindre den planlagde utbetrin ga vegen vert utført.
- Framtidige tiltak som kan ha betydning for geoteknisk stabilitet i det aktuelle området må utførast ihht. NVE's regelverk.
- Gitt konklusjonen ovanfor: Rådande myndigheter må gje ei grundig vurdering før ein konkluderar med om ein vil gå vidare med prosjektet.

02	23.okt.2018	Geoteknisk vurderingsrapport	JOT	OAF	JOT
01	12.okt.2018	Geoteknisk vurderingsrapport	JOT	OAF	JOT
00	14.sept.2018	Geoteknisk vurderingsrapport	JOT	OAF	JOT
REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV	GODKJENT AV

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	Innleiing.....	6
1.1	Om prosjektet	6
1.2	Multiconsults oppdrag	6
2	Generell områdebeskrivelse	7
2.1	Vasstand	8
2.2	Tidlegare skredaktivitet	8
2.3	Geotekniske forhold knytta til prosjektet	9
2.4	Dimensjonerande jordparameterar	9
3	Geoteknisk prosjektering.....	10
3.1	Regelverk, generelt	10
3.2	Geoteknisk kategori, konsekvensklasse/pålitelegheitsklasse (CC/CR).....	10
3.3	Plassering i tiltakskategori	11
3.4	Trafikklastar	13
3.5	Jordskjelvlastar	13
3.6	Grunnvatn - poretrykk	14
3.7	Dimensjoneringsmetode.....	14
3.8	Grensetilstandar og partialfaktorar	14
3.8.1	Grensetilstandar	14
3.8.2	Partialfaktorar for geotekniske parametere/jordparametere	14
3.8.3	Partialfaktorar for påverknader	15
3.8.4	Partialfaktor for motstand	15
3.9	Kvalitetssystem	15
3.10	Dimensjonerande verdiar- laster	15
3.10.1	Dimensjonerande last på konstruksjonar og terregn.....	15
3.10.2	Jordskjelvlastar	15
4	Moglege brot og skredtypar.....	16
4.1	Lokalskred	16
4.2	Områdeskred	16
5	Utgreiing av områdestabilitet – NVE's veileder 7/2014	16
5.1	«Avklar hvor nøyaktig utredningen skal være»	17
5.2	«Undersøk om hele eller deler av området ligger under marin grense»	17
5.3	«Avgrens områder med marine avsetninger»	18
5.4	«Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for kvikkleireskred i området»	20
5.5	«Avgrens aktsomhetsområder til terregn som tilsier mulig fare for områdeskred»	20
5.6	«Gjennomføring av befaring og grunnundersøkelser/ vurdering av grunnlag»	22
5.7	«Avgrens løsneområder nøyaktig»	22
5.8	«Vurder og avgrens sannsynlige utløpsområder for skredmasser»	23
5.9	«Avgrens og faregradsklassifiser faresoner»	25
5.9.1	Faregradsevaluering, sone I	25
5.9.2	Skadekonsekvens og risiko, sone I	25
5.9.3	Faregradsevaluering, sone II	26
5.9.4	Skadekonsekvens og risiko, sone II	27
5.9.5	Oppsummering av faregrad, skadekonsekvens og risiko, sone I og sone II	28
5.10	«Stabilitetsvurdering. Dokumentasjon av tilfredsstillende sikkerhet»	28
5.11	Oppsummering av klassifiseringar	28
6	Tidlegare utførte grunnundersøkingar og stabilitets vurderingar	29
6.1.1	Overordna grunnforhold – tidlegare utførte grunnundersøkingar	29
6.1.2	Konklusjonar frå tidlegare stabilitetsvurderingar	30
7	Tolking av grunnundersøkingar utført i 2018	31
7.1	Overordna vurdering av grunnforholda – inkludert ny informasjon frå GU 2018	31
7.2	Vassinnehald	34
7.3	Flytegrense, plastisitetsgrense og plastisitetsindeks	35
7.4	Korngradering	35
7.5	Tyngdetettleik	36
7.6	Udrenert skjærstyrke	36
7.6.1	Resultat frå laboratorieforsøk.....	36
7.6.2	CPTU.....	40

7.6.3	Anisotropi	42
7.7	Sensitivitet	43
7.8	Prekonsolidering	43
7.9	Drenerte styrkeparameterar	46
7.10	Vasstand og poretrykk	47
7.11	Jordparameterar for bruk i stabilitetsberekingane	50
7.11.1	Parameterar for totalspenningsanalysar	50
7.11.2	Parameterar for Effektivspenningssanalyse	52
8	Stabilitetsvurderinger	54
8.1	Generelt	54
8.2	Berekningsresultat	54
8.2.1	Diskusjon	55
9	Forbetrande tiltak	59
9.1	Motfylling og avlasting	60
9.2	Kalk-sement stabilisering kombinert med vertikaldren	61
9.3	Saltstabilisering	61
9.4	Heving av bekk/erosjonssikring	62
9.5	Rekkjefølge av tiltak	62
9.6	Usikkerheiter ved tiltaka	62
9.7	Mengder og kostnader	62
10	Overordna konklusjon – Stabilitetsvurdering Fv 544 Halsnøy	64
11	Referansar	65
11.1	Regelverk, forskrifter, standarder og veiledninger	65
11.2	Datarapportar og tidlegare vurderinger	65
12	Referansar	65

Teikningsliste (teikningar lagt ved i vedlegg 4)

Teikning	Kommentar
800.1	Profil N, ADP eks. terregn
800.2	Profil N, ADP anleggsfase
800.3	Profil N, ADP permanentfase lette masser i vegfylling
800.4	Profil N, ADP permanentfase lette masser i vegfylling og motfylling
800.5	Profil N, ADP permanentfase lette masser i vegfylling, motfylling og avlasting
801.1	Profil N, a-fi eks. terregn
801.2	Profil N, a-fi anleggsfase
801.3	Profil N, a-fi permanentfase lette masser i vegfylling
802.1	Profil PK, ADP eks. terregn
803.1	Profil KL, ADP eks. terregn
803.2	Profil KL, ADP eks. terregn med motfylling
804.1	Profil KL, a-fi eks. terregn
805.1	Profil UX, ADP eks. terregn
806.1	Profil UX, a-fi eks. terregn

1 Innleiing

Multiconsult er førespurt om å utføre ei geoteknisk vurdering av planlagt utviding av fv 544 gjennom Tofte på Halsnøy i Kvinnherad kommune. Det er planlagt å utvida eksisterande veg og etablera gang og sykkelveg for ei strekning på ca. 750 m, der det er registrert kvikkleire på delar av strekninga.

Denne rapporten presenterer utgreiing av områdestabilitet ihht. NVE regelverk, tolking av grunnundersøkingar utført i 2018 og stabilitetsberekingar for utvalde profilar i området. Tiltak for å forbetre områdestabilitet er føreslegne saman med eit grovt kostnadsestimat av tiltaka.

Merk at rapporten må lesast i samanheng med datarapporten /19/, då føreliggjande rapport refererer til både borpunkt nummerering og profilnavn angitt i datarapporten. Borplanen presentert i /19/ bør difor vere tilgjengeleg når ein les denne rapporten.

1.1 Om prosjektet

Statens Vegvesen region Vest (SVV) ynskjer å undersøkja moglegheiten for å utbetra Fv 544 ei strekning mellom Tofte og Sæbøvik på Halsnøy, Kvinnherad kommune. Utbetringa består av utviding for å etablera gang/sykkelveg, men også ei større fylling for å rette ut kurvaturen mellom profil 250-350.

Gang og sykkelveg vert planlagt då det er venta ein vesentleg auke i årsdøgntrafikk langs vegen. Den aktuelle strekninga mellom vegprofil 0 og 500 har vore gjenstand for fleire studiar. Dei tidlegare studiane har konkludert med sikkerheitsfaktorar som ikkje er tilfredsstillande jmf. retningslinjer og regelverk (NVE og SVV). Ein har ikkje klart å dokumentere tilstrekkeleg områdestabilitet. Sjølve inngrepet knytt til vegen har ikkje nødvendigvis stor betydning i denne samanheng.

Tidlegare vurderingar har vore basert på materialparametrar frå delvis forstyrra forsøk, og det har vore konkludert med at opptak av «uforstyrra» prøvar vil kunne vere med og føre berekna sikkerheit opp på eit nivå som kan vere akseptabelt. Nye grunnundersøkingar vart utført våren 2018 i regi av SVV med mål om å ta opp uforstyrra prøvar frå laga med sprøbruddmateriale/kvikkleire i området.

1.2 Multiconsults oppdrag


Multiconsult er engasjert for å tolke utførte grunnundersøkingar (2018), og for å vurdere om det er mogleg å utføre den planlagde oppgraderinga av vegen. Vurderingane skal baserast på stabilitetsberekingar i kritiske snitt med representative jordparameterar.

Det er også ein del av oppdraget å føreslå løysingar og kome med kostnadsestimat på dei føreslegne løysingane dersom analysane viser at oppgraderinga er gjennomførbar ihht. gjeldande regelverk.


2 Generell områdebeskrivelse

Marin grense i området ligg på om lag kote 66 (www.ngu.no). Traseen for Fv 544 heller jamt nedover og startar i det høgste punktet på omlag kote 55 ved profil 0 og endar på omlag kote 11 i profil 710. Oversiktskart over det mest kritiske området er vist i Figur 2-1 og Figur 2-2. Det aktuelle området ligg under marin grense. Det er registrert kvikkleire i områder langs traseen, dette er registrert ved fleire rundar med grunnundersøkingar, seinast våren 2018.

Det er relativt jamn helling mot Sør, Sør-Vest i området på oversiden av og nedsiden av vegtraseen. Det er ei ravine ved profil 290 som sannsynlegvis er danna enten ved utrasing av overliggende leirlag eller erosjon. Det er relativt kort djupne ned til berg i botn av ravina. Det går i dag ein bekk i ravina. Det er også ei ravine i området sør for profil 0. Denne ber meir preg av å vere erodert over tid grunna vassføring (utprega V-form).



Figur 2-1. Oversiktskart frå kart.gulesider.no, profil og vegmarkering viser omrententleg plassering på eit utsnitt av vegen som ligg i det antatt mest kritiske området.



Figur 2-2. Oversikt – profilnummer, (ref.: borplan presentert i /19/).

2.1 Vasstand


Vasstand er målt i fire punkt med grunnvassbrønn, ved BH 345, 346, 410 og 505. Poretrykk er målt i 3 punkt med piezometer (tre djupner i kvart punkt) ved BH 345, 346 og 505. Basert på avlesingane fra grunnvassbrønnane så er det observert eit trykk som tilsvavar ein grunnvasstand som ligg i om lag 1.5 – 2.5 m djupne under terrenngoverflate i det aktuelle området. Avlesning av piezometer tyder på noko poreovertrykk i djupna.

Grunnvassbrønnar og piezometer er installert våren 2018 i samanheng med grunnundersøkingane utført i same periode. Måleperioden er difor begrensa, det har i tillegg vore uvanleg tørt i denne perioden. Det har vore meir nedbør på seismommaren 2018, avlesingar etter denne tid vil kanskje vere meir representative. Det føreligg også avlesingar av grunnvasstand/poretrykk i datarapport /17/ frå 2006.

2.2 Tidlegare skredaktivitet

Det er ei markert ravine sentralt i området ved profil ca. 280 – 300 (sjå Figur 2-3) og denne kan vere danna som eit resultat enten av erosjon frå vassføring, eller som resultat av eit skred. Basert på den runde forma av ravina så er det kanskje mest sannsynleg at den er danna som resultat av eit skred. I botn av ravina er det kort djupne ned til berg, det er sannsynleg at det tidlegare har vore dekka med massar tilsvarande det ein kan finne i tilgrensande områder.

Det er elles ikkje rapportert om skredaktivitet i området (www.skrednett.no).



Figur 2-3. Ravine ved profil 290 innanfor areal merka med grøn stipla linje. (ref.:borplan presentert i /19/)

2.3 Geotekniske forhold knytta til prosjektet

Det er registrert blaut leire beteikna som sprøbruddsmateriale og kvikkleire langs vegstrekninga. Eit hovudmoment knytt til prosjektet og om prosjektet er gjennomførbart er difor stabilitetsvurderingar. Stabilitetsberekingane skal utførast i kritiske snitt. Ein må også omsynta ravina som ligg sentralt i området.

Utbetting av vegen vil medføra oppfylling av massar på eksisterande terrenget. Vurdering av lokalstabilitet og påverknad på områdestabiliteten må difor vurderast.

Midlertidige fasar og permanent tilstand må vurderast.

I samanheng med forslag til metodar for å fundamentere ny veg så må en vurdere metodar opp mot påverknad på lokalstabilitet og områdestabilitet.

2.4 Dimensjonerande jordparameterar

Det vert henvist til kapittel 6 og 7 for presentasjon av lagdeling og jordparameterar.

3 Geoteknisk prosjektering

3.1 Regelverk, generelt

Geoteknisk prosjektering skal utførast ihht. Eurokode 0, NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner /1/, og Eurokode 7, NS-EN 1997-1 og NS-EN 1997-2 Geoteknisk prosjektering, del 1 og del 2 /2/ og /3/.

Utgreiing av områdestabilitet skal gjerast i henhold til Byggteknisk forskrift til Plan- og bygningsloven, TEK 17 /14/ med tilhøyrande NVE veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred /13/. Der det vert gitt prosedyrar for kartlegging og faregradsbestemming av kvikkleiresoner og krav til sikkerheit for områdestabilitet. Bruk av prosentvis forbetrинг i staden for absolutt partialfaktor i denne samanheng skal begrunnast /9/.

NVE veiledar 7/2014 /13/ angir tiltakskategoriar for ulike typar tiltak.

3.2 Geoteknisk kategori, konsekvensklasse/pålitelegheitsklasse (CC/CR)

NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 /2/ stiller krav til prosjektering ut fra tre ulike geotekniske kategorier. SVV 200 /9/ angir at geoteknisk kategori 3 dersom det er kvikkleire i området, men åpnar for å plassere prosjektet i geoteknisk kategori 2 dersom det er spesielt gunstige forhold. Vi kan ikke sjå at det er spesielt gunstige forhold i dette prosjektet.

Oppdraget som er tildelt Multiconsult omfattar tolking av grunnundersøkingar (2018) /19/ og vurdering av stabilitetsforhold knytta til mulig utvidelse av fv 544 og etableringa av gang-sykkelveg som må leggjast på ei fylling langs eksisterande veg. Det er registrert kvikkleire langs den aktuelle traseen.

På grunn av registrert kvikkleire i planområdet må prosjektet også vurderes i henhold til krav gitt i NVE-retningslinjer 7/2014 /13/.

Med det overstående som utgangspunkt vert følgjande generelle inndeling for geoteknisk kategori valt, og dermed også krav til geoteknisk prosjektering:

- Områdestabilitet: Geoteknisk kategori 3
- lokalstabilitet sprøbruddmateriale: Geoteknisk kategori 3
- Lokalstabilitet, ikkje sprøbruddmaterial: Geoteknisk kategori 2

Eurokode 0, NS-EN 1990-1 /1/ definerar byggverks plassering med hensyn til konsekvensklasse og pålitleighetsklasse (CC/RC). Konsekvensklassar er behandla i standardens tillegg B i tabell B1 (informativt), mens veiledande eksempel på plassering av byggverk og grunn-/fundamenteringsarbeid i pålitleighetsklassar er vist i nasjonalt tillegg NA (informativt), tabell NA.A1 (901). SVV har i si handbok V220 /8/ gjort ei samanstilling av forholdet mellom geoteknisk kategori og pålitleighetsklasse.

Basert på dette og på ein føresetnad om at standardens intensjon er å knytta val av pålitleighetsklasse til vald geoteknisk kategori gir dette følgjande generelle inndeling i forhold til konsekvensklasse/pålitleghetsklasse:

- Områdestabilitet: CC/RC 3
- Lokalstabilitet, sprøbruddmateriale: CC/RC 3
- Lokalstabilitet, ikke sprøbruddmateriale: CC/RC 2

3.3 Plassering i tiltakskategori

TEK 17 /14/: *Et område der det er fare for kvikkleireskred, en faresone, kan ha betraktelig større utbredelse enn selve tiltaket. For tiltak som kan påvirke områdestabiliteten, medføre fare for menneskeliv eller store materielle skader ved skred, må det kartlegges hvor stort område som kan omfattes av et skred, både løsne- og utløpsområde. Utredning av områdestabilitet (soneutredning) innebærer å vurdere alle skråninger hvor et skred kan utløses og forplante seg inn i tiltaksområdet, samt områder hvor skredmasser ovenfra kan ramme tiltaksområdet. Behov for utredning og eventuell sikring av områdestabiliteten i faresoner for kvikkleireskred er avhengig av **tiltakskategori**, og for tiltakskategori K2-K4 også hvilken **faregrad** sonen har. Tiltakskategori bestemmes av tiltakets påvirkning på områdestabiliteten og av konsekvensene ved skred. Konsekvensene bestemmes av tiltakets størrelse og verdi samt i hvilken grad tiltaket vil medføre tilflytning av personer.*

I dette prosjektet skal også SVV handbok N200 /9/ ligge til grunn for prosjekteringen. N200 henviser til NVE regelverk mht. områdestabilitet.

Tiltakskategoriane ihht. NVE er vist i Tabell 3-1. Prosjektet vert klassifisert å vere i tiltaksgategori K3. Grunngjevinga for denne klassifiseringa er:

- Vi kan ikke klassifisere tiltaket som eit reint trafikksikringstiltak, då tiltaket også inneber utbetring av veg, noko som vil auke årsdøgnstrafikken (ÅDT) på vegen. Dette fører prosjektet frå K1 til K2.
- Tiltaket medfører «tilflytting» av personar i form av auka ÅDT (det er antyda at ÅDT i framtida kan bli ca 2000, med referanse til oppstartsmøte 4.juni 2018). Dette fører prosjektet frå K2 til K3

Tabell 3-1. tiltakskategori K0 – K4 /13/.

Tiltakskategori. Type tiltak som inngår i tiltakskategorien	Faregrad før utbygging		
	Lav	Middels	Høy
K0: Mindre byggverk og anlegg som medfører svært begrensede terrengrengning og ikke laster og ingen tilflytning av personer. Eksempler er enkle garasjer, naust eller uthus som ikke er beregnet for tunge gjenstander eller kjøretøy som vil gi betydelige terrelaster, mindre veger som ikke medfører utfyllinger i toppen av skråninger eller skjæringer i bunnen av skråninger (eks. skogsbiologiske og gårdsveger), mindre grøfter og lignende, mindre tilbygg og påbygg på eksisterende bebyggelse.	Tiltak må følge anbefalinger i Veiledering ved små inngrep i kvikkleiresoner, (NGI-rapport 2001008-62)		
K1: Byggverk, terrengrengning og anlegg av begrenset størrelse og tyngde (inkludert inventar) med lite personopphold. Selve tiltakene kan utføres med lette masser for å oppnå at stabiliteten ikke forverres. Eksempler er mindre driftsbygninger i landbruket og lagerbygg av begrenset verdi, mindre massedeponier, lokale VA-anlegg, private og kommunale veger og trafikksikkerhetstiltak, slik som gang- og sykkelveger, over- og underganger, tiltak i forbindelse med anlegg av midtdeler og lignende.	Tiltaket skal ikke påvirke områdestabiliteten negativt. Ved tvil om dette skal tiltaket flyttes til K2. Erosjon som kan gi negativ påvirkning på stabiliteten i tiltaksområdet skal stoppes ved erosjonssikring. Vurdering av tiltakets virkning på områdestabilitet kvalitetssikres av kollega.		
K2: Tiltak som er nevnt under kategori K1 når tiltaket vil påvirke stabiliteten negativt dersom det ikke gjennomføres stabilisrende tiltak utenom selve tiltaket. Dersom tiltaket medfører tilflytting av personer skal tiltaket plasseres i tiltakskategori K3 eller K4.	Stabilitetsanalyse som dokumenterer a) sikkerhetsfaktor for områdestabilitet $F \geq 1,4$ eller b) Ikke forverring ** Kvalitetssikres av kollega.*	Stabilitetsanalyse som dokumenterer: a) Sikkerhetsfaktor for områdestabilitet $F \geq 1,4$ eller b) Ikke forverring hvis $F > 1,2$, c) Forbedring hvis $F \leq 1,2$, se figur 5.1.	Stabilitetsanalyse som dokumenterer: a) Sikkerhetsfaktor for områdestabilitet $F \geq 1,4$ eller b) Forbedring hvis $F \leq 1,2$, se figur 5.1. Kvalitetssikres av uavhengig foretak*
K3: Tiltak som medfører tilflytting av personer med inntil to boenheter, begrenset personopphold eller tiltak med stor verdi (utover tiltak i K0-K2). Ved planlagt større tilflytting/ personopphold gjelder K4. Eksempler er bolighus og fritidsbolig med inntil to boenheter, større driftsbygninger i landbruket, mindre utendørs publikumsanlegg, mindre næringsbygg, større VA-anlegg.	Stabilitetsanalyse som dokumenterer: a) sikkerhetsfaktor for områdestabilitet $F \geq 1,4$ eller b) Ikke forverring** Kvalitetssikres av uavhengig foretak*	Stabilitetsanalyse som dokumenterer: a) Sikkerhetsfaktor for områdestabilitet $F \geq 1,4$ eller b) Ikke forverring hvis $F \geq 1,2$, c) Forbedring hvis $F < 1,2$, se figur 5.1. Kvalitetssikres av uavhengig foretak*	Stabilitetsanalyse som dokumenterer: a) Sikkerhetsfaktor for områdestabilitet $F \geq 1,4$ eller b) Forbedring hvis $F < 1,4$, se figur 5.1. Kvalitetssikres av uavhengig foretak*
K4: Tiltak som medfører større tilflytting/ personopphold enn tiltak i K3 samt tiltak som gjelder viktige samfunnsfunksjoner. Eksempler er mer enn to eneboliger /fritidsboliger, rekkehuse/boligblokk, bolig- og hyttefelt, skole og barnehage, sykehjem, større næringsbygg, kontorbygg, idretts- og industrianlegg, større utendørs publikumsanlegg, lokale beredskapsinstitusjoner.	Stabilitetsanalyse som dokumenterer: a) Sikkerhetsfaktor for områdestabilitet $F \geq 1,4$ eller b) Forbedring hvis $F < 1,4$, se figur 5.1. Kvalitetssikres av uavhengig foretak*	Stabilitetsanalyse som dokumenterer: a) Sikkerhetsfaktor for områdestabilitet $F \geq 1,4$ eller b) Vesentlig forbedring hvis $F < 1,4$, se figur 5.1.	Stabilitetsanalyse som dokumenterer: a) Sikkerhetsfaktor for områdestabilitet $F \geq 1,4$ eller b) Vesentlig forbedring hvis $F < 1,4$, se figur 5.1. Kvalitetssikres av uavhengig foretak*

3.4 Trafikklaster

Karakteristiske trafikk- og terrenglaster er vald iht. SVV håndbok N200 /9/ og V220 /8/, sjå Tabell 3-2.

Tabell 3-2. Karakteristiske trafikk- og terrenglaster.

Tilfelle	Benevning	Størrelse	Eining	Kommentar
Trafikklast ved stabilitetsbereking	F_{rep}	15	kPa	Jamt fordelt belastning på 15 kPa over heile vegens planeringsbreidd hvis ugunstig, (0 hvis gunstig), vegskulder inkludert. Tilsvarende gjeld for gang- og sykkelvegar.
Gang- og sykkelweg	F_{rep}	10	kPa	Jamt fordelt belastning på 10 kPa fordelt over heile vegens breidd, vegskulder inkludert.
Trafikklast på terrenget ved konstruksjonar som støttemurer, landkar og armerte jordkonstruksjonar	F_{rep}	20	kPa	Gjeld på fyllingar for vegbruer og ferjekai med trafikklast på veg bak konstruksjonen i 6 m breidd plassert i ugunstigaste posisjon i tverrprofilen.
Øvrig del av vegbane inkludert skuldre, gangbane og eventuell midtdelar	F_{rep}	5	kPa	Gjeld ved konstruksjonar. Jamt fordelt belastning frå hjulakslar.
Vegtrafikk bak støttemurar/støttekonstruksjon	F_{rep}	20	kPa	Jamt fordelt over heile vegarealet. Virkningen av resulterande jordtrykk med djupna reknast å vere begrensa til 5 m under terrenget.
Terrenglast bak støttekonstruksjon utan vegtrafikk	F_{rep}	5	kPa	Jamt fordelt over terrenget bak støttekonstruksjonen. Skal dekka mogleg belastning frå jordbruksrelaterte aktivitetar, snølast og liknande. Virkninga av resulterande jordtrykk med djupna reknast å vere begrensa til 5 m under terrenget.

3.5 Jordskjelvlaster

Frå N200 /9/ kap.205.7:

«Veiledende tabell for valg av seismisk klasse (I til IV) for en rekke konstruksjonar, inklusiv veg- og gangbruer, er gitt i Eurokode 8-1. Geotekniske konstruksjonar skal ha samme seismisk klasse som konstruksjonen de støtter. For seismisk klasse for bruar vises det til håndbok N400.

For veg mellom permanente konstruksjonar skal det i forbindelse med Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av plan jf. plan- og bygningsloven gjøres en vurdering om jordskjelv er en aktuell problemstilling for den planlagte vegstrekningen»

Vi tolkar det slik at for veg/vegfyllinger inntil konstruksjonar skal det utførast jordskjelvanalysar dersom eit brudd i veg/fylling vil påverke konstruksjonen. For øvrig veg utanom konstruksjonar skal det gjerast ei vurdering med ROS-analyser.

Det er ingen konstruksjonar forutan vegen langs den aktuelle strekninga. Etter vår vurdering er det difor ikkje nødvendig å hensynta jordskjelvlaster i stabilitetsberekingane i denne fasen. Det kan imidlertid vere behov for å ta inn dette i seinare fasar (detaljprosjektering) og/eller utføre ROS analyse for å grunngi ei evt. utelatelse.

Det er heller ikkje pr. i dag vanleg praksis å ta hensyn til jordskjelvlast ved stabilitetsberekingar i Noreg (eller i Sverige).

3.6 Grunnvatn - poretrykk

Grunnvasstand og poretrykk skal inkluderast i stabilitetsberekingane. Poretrykksprofil vert basert på registrerte verdiar frå grunnvassbrønnar og piezometer.

3.7 Dimensjoneringsmetode

NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 /2/ kapittel 2.4.7.3.4 presenterar tre ulike dimensjoneringsmetodar for geoteknikk, dvs. tre ulike metodar for korleis forholdet mellom dimensjonerande lastverkad og dimensjonerande motstand skal vektast. Ved geoteknisk prosjektering i Noreg vert dimensjoneringsmetode 3 nytta i henhold til NA:2008 med unntak av pelar der dimensjoneringsmetode 2 vert nytta.

For stabilitetsberekingar vert difor dimensjoneringsmetode 3 nytta med følgjande kombinasjon av sett med partialfaktorar:

Kombinasjon: (A1* eller A2**) "+" M2 "+" R3"

* På konstruksjonslaster

** På geotekniske laster

A: partialfaktor for påverknader eller lastverknader

M: partialfaktor for jordparameterar

R: partialfaktor for motstand

3.8 Grensetilstandar og partialfaktorar

3.8.1 Grensetilstandar

Fyllingsarbeid og stabilitet:

I stabilitetsberekingane er bruddgrensetilstand dimensjonerande. For setningsvurderinger vert bruksgrensetilstanden lagt til grunn.

3.8.2 Partialfaktorar for geotekniske parameterer/jordparameterer

Krav til partialfaktorar for geotekniske parameterer vert vurdert frå tabell 0.3 i HB V220 /8/ og knytta til aktuell konsekvensklasse og bruddmekanisme. Figur 0.3 fra HB V220 /8/ er presentert i Tabell 3-3 nedanfor. Merk at denne tabellen vil gjelda for lokalstabilitet.

Tabell 3-3. Tabell fra HB V220 (figur 0.3) /8/- partialfaktorer ved effektivspennings og totalspenningsanalyser.

Konsekvensklasse	Bruddmekanisme		
	Seigt, dilatant brudd	Nøytralt brudd	Sprøtt, kontraktant brudd
CC1 Mindre alvorlig	1.25 1.4*	1.3 1.4*	1.4
CC2 Alvorlig	1.3 1.4*	1.4	1.5
CC3 Meget alvorlig	1.4	1.5	1.6

*NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 krevere at $\gamma_m \geq 1.4$ ved totalspenningsanalyser.

Det ovanfornemnde gjeld for lokalstabilitet for konstruksjonar/tiltak. For global-/områdestabilitet gjeld følgjande iht. handbok V220 /8/ og NVE 7/2014/13/ for K3 – høg faregrad (gjeld sone I):

Dersom berekna $\gamma_M > 1,4$ for områdestabilitet så kan dette sikkerheitsnivået aksepteras. Dersom berekna $\gamma_M < 1,4$ for områdestabiliteten så kan prinsippet om % - vis forbedring vurderast nytta dersom det er teknisk umogleg å oppfylla krava til absolutt partialfaktor. Krav til % - vis forbetring varierar lineært mellom 0 % og 20 % avhengig av berekna (initial γ_M for global stabilitet (kfr. /8/)).

Vidare åpnar HB V220 for å akseptera materialfaktor lågare enn krav gitt i Tabell 3-3 (Figur 0.3 i V220) ved analyse av områdestabilitet dersom forholda utan prosjektert tiltak (dagens situasjon) gir lågare materialfaktor enn krav. Det vil då normalt forutsetjast at det prosjekterte tiltaket vert gjennomført på ein måte som gir uendra eller økt materialfaktor og slik at faktorar som kan utløyse brot eller skred vert unngått (Fotnote d i Figur 0.2/8/).

3.8.3 Partialfaktorar for påverknader

Fyllingsarbeid/Stabilitet/Jordtrykk:

Krav til partialfaktorar for påvirknader vert bestemt i henhold til tabell NA.A.3 i /2/. Denne tabellen henviser til NS-EN 1990:2002/NA:2008 /1/, tabell NA.A1.2 (B) og (C) (hhv. A1 og A2):

For geotekniske laster, medrekna også påverknader på grunnen (konstruksjonslaster og trafikklast) for analysar av skråningar og områdestabilitet, skal sett A2 nyttast:

$$\gamma_{Q,1} = 1,3$$

$$\gamma_{Gj} = 1,0$$

3.8.4 Partialfaktor for motstand

Stabilitet:

Partialfaktor for motstand, γ_R , vert bestemt ut frå tabell NA.A.14 /2/ (for skråningar og områdestabilitet). Tabellen gir: $\gamma_R;e = 1,0$ (R3).

Dette betyr at motstanden i lausmassene ikkje skal reduserast utover det som resultatet som vert oppnådd ved å legge på partialfaktor for geotekniske parameterar.

3.9 Kvalitetssystem

Eurokode 0, NS-EN 1990:2002+NA:2008 /1/ krev at det ved prosjektering av konstruksjonar i pålitelegheitsklasse 2, 3 og 4 skal eit kvalitetssystem vere tilgjengeleg, og at dette systemet skal tilfredsstilla NS-EN ISO 9000-serien for konstruksjonar i pålitelegheitsklasse 4. Multiconsult sitt system tilfredsstiller sistnevnte, og kravet er ivareteke.

3.10 Dimensjonerande verdiar- laster

3.10.1 Dimensjonerande last på konstruksjonar og terren

Dimensjonerande last på konstruksjonar og terren resulterer frå multiplikasjon av karakteristiske verdiar med tilhøyrande partialfaktor for påverknad.

3.10.2 Jordskjelvlastar

Henviser til kapittel 3.5.

4 Moglege brot og skredtypar

Brot- og skredtypar er omtalt i NVE 7/2014 /13/ kap. 3.

4.1 Lokalskred

Rotasjonsskred er ofte relatert til skråningar i elve-/bekkedalar og/eller raviner. Utløysande årsaker er lokal overbelastning for eksempel ved erosjon eller utfylling i topp skråning. Eit rotasjonskred vil pr. definisjon ikkje medføra vidare brotutvikling bakover (ikkje retrogressivt). Dersom rotasjonsskred skjer i tilknytning til sprøbruddmateriale kan det utløyse områdeskred og dermed benevnast initialskred.

4.2 Områdeskred

Ved utgreiing av områdestabilitet vert brottypar vurdert i henhold til kap. 3.2 /13/. Følgjande brottypar er aktuelle i områder med sprøbruddmateriale (områdeskred):

1. Initialskred med bakeroverretta skalkskred (retrogressivt skred)
2. Bakoverretta flakskred
3. Framoverretta flakskred

Initialskred kan for eksempel utløysast som følgje av erosjon eller lokal overbelastning i eit kritisk område (f. eks. i toppen av ein skråning). Et retrogressivt skred er eit skred som utviklar seg bakover frå eit initialskred, vanlegvis på grunn av at raskanten er ustabil.

Flakskred vert utløyst på grunn av progressiv bruddutvikling i sprøbruddmateriale (sensitiv/kvikkleire). Progressivt brot er eit brot som utviklar seg gradvis pga. reduksjon i styrke langs eit kritisk glideplan. Brotet er initiert av ein lokal styrkeoverskridelse.

Bakeroverretta flakskred er utvikla frå eit initialskred i skråningsfronten. Skredtypen opptrer vanlegvis dersom laget av sprøbruddmateriale har liten tjuknad og overdekningen av andre lausmassar er stor, slik at brotflata vert tvinga bakover.

Framoverretta flakskred er initiert i bakkant ved lokal overbelastning, og bevegar seg fremover i retning av utglidninga. Skredtypen kan forekomma både i område med stor tjuknad av sprøbruddmateriale og ved glidning i sjikt.

5 Utgreiing av områdestabilitet – NVE's veileder 7/2014

Plan og bygningsloven, §28-1, stiller krav til at «grunn kan bare bebygges, eller eigedom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold». Vidare stiller TEK 17/14/, §7-3, krav til at «byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirknings av skred, er særlig stor, skal ikke plasseres i skredfarlig område».

Kap. 4.5 i NVE veileder 7/2014 /13/ beskriv prosedyre for identifisering og avgrensning av kvikkleireområder med potensielle skredfarar (aktsomheitsområder, punkt 1-5), avgrensning og faregradsevaluering av faresoner (faregradsklasseferte faresone, punkt 6-9) og til slutt stabilitetsanalysar (stabilitetsutredende faresoner, punkt 10).

Tabell 5-1 viser overskrift for punkta i prosedyra for utgreiing av aktsomheitsområder og faresoner NVE 7/2014 /13/.

Tabell 5-1. Prosedyre for utredning av aktsomhetsområder og faresoner /13/.

Pkt.	Oppgave
1.	Avklar hvor nøyaktig utredning skal være
2.	Undersøk om hele eller deler av området ligger under marin grense
3.	Avgrens områder med marine avsetninger
4.	Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for kvikkleireskred i området
5.	Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier mulig fare som områdeskred
6.	Gjennomføring av befaring og grunnundersøkelser/ vurdering av grunnlag
7.	Avgrens løsneområder nøyaktig
8.	Vurder og avgrens sannsynlige utløpsområder for skredmasser
9.	Avgrens og faregradsklassifiser faresoner
10.	Stabilitetsvurdering. Dokumentasjon av tilfredsstillende sikkerhet

Antal punkt i prosedyra som må behandlast er avhengig av planfase og krav til nøyaktigkeit av utredningane.


Prosedyra vert avslutta dersom det ved gjennomgang av prosedyra kan konkluderast med at det ikke er fare for områdeskred. Prosedyra er gjennomgått punktvis i dei etterfølgjande kapitla.

5.1 «Avklar hvor nøyaktig utredningen skal være»

Det er avklart med oppdragsgjevar (SVV) at vurderinga skal vere på reguleringsplannivå. Vurderinga presentert i denne rapporten skal konkludere med om det er mogleg å utføre planlagt utbetring av veg (med gang og sykkelveg) innanfor definerte sikkerheitsnivå (NVE og SVV)

5.2 «Undersøk om hele eller deler av området ligger under marin grense»

Marin grense i området ligg på om lag kote 66. Terrenghøgd av vegen ligg mellom ca kote 55 og kote 11. Det aktuelle området ligg difor under marin grense, sjå Figur 5-1.




Figur 5-1. Kart som viser marin grense (skravert område ligg over marin grense) (www.ngu.no).


5.3 «Avgrens områder med marine avsetninger»

Gjennomgang av datarapport frå 2018 /19/ og tidlegare datarapportar og vurderingar /17/, /18/, /16/ viser at det er marine avsetningar i området. Marine avsetningar er også skissert i NGU's kartdatabase for lausmassar, presentert i Figur 5-2.

Eit meir detaljert kart som angir soner med sprøbruddmateriale og kvikkleire (blå skravur) er presentert i Figur 5-3. Soner med berg i dagen er også vist med raud-brun skravur. Figuren er ei skisse og er meint å gi ei grov oversikt. Ytterlegare forklaring til sone-inndelinga er presentert i kapittel 7.1 og Figur 7-1.




Figur 5-2. NGU løsmassekart.



Figur 5-3. Omtentleg plassering av borpunkt og grov inndeling av område med antatt sprøbrudd/kvikkleire (blå skravur) og berg i dagen (raud-brun skravur). *Merk at pkt.347 (merka grøn) ligg innanfor blått område då dreietrykksondring 228 (nedanfor 347) viser avtakande motstand med djupna. Blå-stipla linje indikerer marin grense.

5.4 «Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for kvikkleireskred i området»

Det er ikke rapportert om faresoner relatert til kvikkleireområder i Kvinnherad kommune (www.NVE.no). Tidlegare utførte grunnundersøkingar har for øvrig registrert førekommst av kvikkleire i grunnen ved det aktuelle området ved Toftebrekka. Kvikkleiresoner er identifisert på www.skrednett.no, dette er vist i Figur 5-4.



Figur 5-4. Identifisert klikkleireforekomst (skravert område) og marin grense (blått areal antyder nivå under marin grense). Kilde: www.skrednett.no


5.5 «Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier mulig fare for områdeskred»

NVEs retningslinjer /13/ beskriv korleis terrengsanalyse kan utførast for å begrensa aktsemd område til områder der topografien gir moglegheit for områdeskred. For jamt hellende terren er kriteriet sett til terren med helling brattare enn 1:20.

Det er utført ein GIS-analyse (med bistand frå SVV) der områder med helling brattare enn 1:20 er samanstilt med område med antatt sprøbruddmateriale, sjå Figur 5-5. Fargekode grøn og brun-grøn illustrerer områder med helling slakare enn henholdsvis 1:20 og 1:15 (2.86° og 3.81%).

Vidare er kvikkleiresoner illustrert med blå skravur og berg i dagen er illustrert med raud-brun skravur (grov inndeling). Det er tydeleg frå kartet at meir eller mindre heile sone I har helling brattare enn 1:15, like eins sone II, med unnatak ved den lengst nordlege delen nærmre vegen.

Områder med helling > 1:20 og sprøbruddmateriale er gjenstand for vidare analysar.



Figur 5-5. Gradientkart: grøn=helling < 1:20, grøn-brun= helling< 1:15.

5.6 «Gjennomføring av befaring og grunnundersøkelser/ vurdering av grunnlag»

Det er utført grunnundersøkingar i stort omfang ved det aktuelle området. Det vert vurdert som tilstrekkeleg for å gjere nødvendige vurderingar på reguleringsplan-nivå (nivået av denne rapporten). Dersom det vert vedteke å gå vidare med prosjektet må det utførast ytterlegare grunnundersøkingar for å kartleggje djupne til berg og bestemming av jordparameterar i enkelte områder.

Befaring i området er utført mandag 20.august 2018.

5.7 «Avgrens løsneområder nøyaktig»

NVEs retningslinjer /13/ beskriv korleis ein kan bruke mindre konservative terrengrriterier for å innsnevra løsneområda ytterlegare i forhold til det som er gjort i pkt. 5. For jamt hellande terren er kriteriet redusert til helling brattare enn 1:15. Det er utført ein GIS-analyse der område med helling brattare enn 1:15 er samanstilt med område med sannsynleg sprøbruddmateriale, sjå Figur 5-5. Brun-grønt illustrer helling slakere enn 1:15, dei beige fargane illustrerer helling brattare enn 1:15. Området med potensielt sprøbruddmateriale er markert med blå skravur. Analysen viser at stort sett heile området innanfor sone I og II har helling brattare enn 1:15. Aktuelle skredtype i området kan vere


- Initialskred utløyst i ravina på grunn av erosjon (sone I og sone II), initialskredet kan vere retrogressivt og utvikle seg til eit områdeskred
- Områdeskred (sone I og II)
- Områdeskred i nedre del av skråning, områdeskred i øvre del av skråning – skred i nedre del av skråning kan utløyse skred i øvre del av skråning (sone I)
- Initial skred ifm.utbetring av veg (lokal overbelastning/eller avlasting) kan forårsake eit større områdeskred (sone I). Kan vere både framoverretta og bakoverretta

Det er registrert kvikkleire/sprøbruddmateriale både over og under vegen i «sone I», lokale brudd, eller initialskred, kan difor utvikle seg til større områdeskred i dette området (vegprofil ca 150 – 350).

Lenger aust ved «Sone II» er det registrert kvikkleire/sprøbruddmateriale på nedsida av vegen, og ikkje på oppsida, det er forøvrig slakt terren på oppsida av vegen langs denne strekninga. Tiltak ifm. utbetring av veg er også anteke å vere begrensa langs denne strekninga (pr.0 – 150), og det er ikkje venta at dette vil få konsekvens for lokal eller område stabilitet. Det er elles ei ravine i dette området med bratte sider, her kan det potensielt forekomme lokale utglidningar som kan utløyse større områdeskred.

Begge sonene (sone I og sone II) med registrert kvikkleire/sprøbruddmateriale er potensielle løsneområder for områdeskred.

Løsnedistanse (L), jmf. NIFS rapport 14/2016 /28/, vert definert som $L \approx 200$ m for sone I, denne er illustrert i Figur 5-6 og Figur 5-7. For sone II er løsnedistansen definert som heile lengda av skråninga frå like under FV 544 og ned til sjøen då terrenghellinga er storrre enn 1:15. Løsnedistanse for sone II er då om lag 400 m, sjå Figur 5-7. Øvre begrensning av løsneområde for begge sonene er definert ved boringar der det ikkje er påtruffe sprøbruddmateriale/kvikkleire.



Figur 5-6. Løsnedistanse for sone I. raudfarge illustrerer kvikkleire/sprøbruddmateriale.

5.8 «Vurder og avgrens sannsynlige utløpsområder for skredmasser»

NVE veileder 7/2014 /13/ oppgir at det ikkje er etablert ein god eintydig praksis for å evaluere utløpsområder for skredmassar. Fagleg skjønn og erfaringsmateriale må nyttast i ei slik vurdering /13/. NIFS rapport 14/2016 /28/ presenterar eit forslag til metode for vurdering av utløpsområder. Ved den føreslegne metoden vert utløpssona (Lu) berekna ved ein av følgjande tre relasjoner:

- Ved retrogressive skred i kanalisert terreng: $Lu = 3 \times \text{Løsnedistanse (L)}$
 - Ved retrogressive skred i åpent terreng: $Lu = 1.5 \times \text{Løsnedistanse (L)}$
 - Ved flakskred eller rotasjonsskred, i alle typar terreng: $Lu = 0.5 \times \text{Løsnedistanse (L)}$


Utløpsområdet for sone I er ikke utprega kanalisert, berekning av utløpsområde for sone I vil difor baserast på pkt.2 «retrogressive skred i åpent terren». Estimert lengd av utløpssone blir då:

$$L = 1.5 \times 200 \text{ m} = 300 \text{ m}$$

Utløpsområdet er basert på informasjon fra grunnundersøkingane, registrert berg i dagen, skjønn, topografi og estimert Lu. Lu vil strekkje seg ut i sjøen, Figur 5-7 angir utløpsområde på landarealet.

Sannsynlige løsne og utløpsområder for skredmassane er indikert i Figur 5-7.

Merk at området aust for ravina i sone II ikke inngår i vurderinga då det ikke er utført grunnundersøkingar i dette området.



Figur 5-7. Sannsynlige løsne og utløpsområder for skredmasser indikert med skrapet område. Merk: området aust for ravine i austleg område er «ukjent» (ingen grunnundersøkingar), dette området inngår difor ikke i vurderinga.

5.9 «Avgrens og faregradsklassifiser faresoner»

For å underbygge dei geotekniske vurderingane på reguleringsplannivå, er det utført ei evaluering for å bestemme faregraden for sone I og sone II. Faregradsevalueringa er utført som anbefala i /13/ og er utført med utgangspunkt i profil N-N (sone I) og profil U-X (sone II).

5.9.1 Faregradsevaluering, sone I

Evaluering av faregraden for sone I er vist i Tabell 5-2.

Tabell 5-2. Faregradsevaluering, sone I Fv.544 Tofte, Halsnøy.

Faktorer	Vekttall	Faregrad, score				Sum
		3	2	1	0	
Tidligere skredaktivitet	1	Høy	Noe	Lav	Ingen	2
Skråningshøyde, meter	2	>30	20–30	15–20	<15	6
Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR)	2	1,0–1,2	1,2–1,5	1,5–2,0	>2,0	2
Poretrykk. Overtrykk, kPa:	3	>+30	10–30	0–10		
Undertrykk, kPa:	-3	<-30	-(20-50)	-(0-20)	Hydrostatisk	6
Kvikkleiremektighet	2	>H/2	H/2–H/4	<H/4	Tynt lag	4
Sensitivitet	1	>100	30–100	20–30	<20	3
Erosjon	3	Aktiv/glidn.	Noe	Lite	Ingen	3
Inngrep: Forverring: Forbedring:	3 -3	Stor	Noe	Liten	Ingen	0
Sum						26
% av maksimal poengsum (NVE veileder 7-2014)						51

0 – 17 poeng gir låg faregrad, 18–25 middels, og 26 – 51 poeng høg faregrad. Evalueringa ender opp med å plassere området i høg faregrad (på grensa mellom middels og høg).

Det vil alltid vere usikkerheit knytt til ei faregradsevaluering som vist i Tabell 5-2. Oppnådd poengsum klassifiserer sone I innan «høg faregrad». Det er elles verd å merke seg at det skil berre eit poeng ned til «middels faregrad».

Det er knytt usikkerheit til poretrykk/overtrykk i skråninga, då vinter/vår/sommar 2018 har vore historisk tørr, så er det vald å leggje seg på «noe», noko som tilsvrar 10-30 kPa poreovertrykk. Siste måling viste høgste verdi på 7 kPa, men samtidig så vart det målt 12 kPa ved borepunkt 139 rapportert i /17/.

Vidare er det også uvisst om det har vore skredaktivitet i området. Ein kan ikkje med vissheet konkludera at ravina i sone I er resultatet av eit skred, sjølv om det er nærliggjande å tru det når ein ser på dagens topografi og fasongen på ravina.

Med omsyn til konsekvens i form av nødvendig sikkerhetsfaktor og krav til forbetring av områdestabilitet viser det seg at det ikkje vil ha betydning om faregradsevalueringa konkluderar med «høg» eller «middels» faregrad. Dette då tiltaket som vert vurdert i denne rapporten er definert i tiltakskategori K3 og områdestabiliteten har ein berekna sikkerhetsfaktor lågare enn 1.2 (kapittel 8).

5.9.2 Skadekonsekvens og risiko, sone I

Skadekonsekvens vert vurdert ihht. /23/. Konsekvensen av eit skred vert delt inn i tre kategoriar etter alvorlegheitsgrad: Mindre alvorleg, alvorleg, meget alvorleg. Evalueringa vert utført ved bruk av tabell 1 i /23/. Tabell med tilhøyrande score for sone I er vist i Tabell 5-3. Konsekvensanalysen definerar sone I under alvorlegheitsgrad «alvorleg».

Tabell 5-3. Konsekvensanalyse, sone II, utført etter metode i /23/.

	Vekt-tall	Konsekvens, score				
		3	2	1	0	SUM
Boligenheter, antall	4	Tett > 5	Spredt > 5	Spredt < 5	Ingen	4
Næringsbygg, personer	3	> 50	10–50	< 10	Ingen	3
Annен bebyggelse, verdi	1	Stor	Betydelig	Begrenset	Ingen	1
Vei, ÅDT	2	>5000	1001-5000	100-1000	<100	4
Toglinje, baneprioritet	2	1–2	3–4	5	Ingen	0
Kraftnett	1	Sentral	Regional	Distribusjon	Lokal	0
Oppdemning/flom	2	Alvorlig	Middels	Liten	Ingen	0
Sum poeng		45	30	15	0	12
% av maksimal poengsum		100 %	67 %	33 %	0 %	27 %

Risiko er definert ved: skadekonsekvens × faregrad. For å oppnå ein poengsum ihht. metoden skildra i /23/ så gjer ein om poengverdiane frå konsekvensanalysen og faregradsevalueringa til prosent av maksimal poengsum og multipliserer desse to verdiane.

Risiko er inndelt i fem klassar med poengskala frå 1 til 5, der 5 tyder høgst risiko (medan skadekonsekvens og faregrad er inndelt i tre klassar). Dette er gjort for å skilje ut soner med aller lågast risiko og aller høgast risiko /23/.

For sone I er poengsum for risiko berekna som:

$$\text{Skadekonsekvens} \times \text{faregrad} = \frac{26}{51} \cdot \frac{12}{45} = 51\% \cdot 27\% = 1377$$

Dette klassifiserar sone I i risikoklasse 3, midt mellom høgast og lågast risiko.

5.9.3 Faregradsevaluering, sone II

Evaluering av faregraden for sone II er vist i Tabell 5-4.

Tabell 5-4. Faregradsevaluering, sone I Fv.544 Tofte, Halsnøy.

Faktorer	Vekttall	Faregrad, score				Sum
		3	2	1	0	
Tidligere skredaktivitet	1	Høy	Noe	Lav	Ingen	0
Skråningshøyde, meter	2	>30	20–30	15–20	<15	6
Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR)	2	1,0–1,2	1,2–1,5	1,5–2,0	>2,0	4
Poretrykk. Overtrykk, kPa:	3	>+30	10–30	0–10		
Undertrykk, kPa:	-3	<-30	-(20–50)	-(0–20)	Hydrostatisk	3
Kvikkleiremektighet	2	>H/2	H/2–H/4	<H/4	Tynt lag	4
Sensitivitet	1	>100	30–100	20–30	<20	3
Erosjon	3	Aktiv/glidn.	Noe	Lite	Ingen	3
Inngrep: Forverring: Forbedring:	3 -3	Stor	Noe	Liten	Ingen	3
Sum						26
% av maksimal poengsum (NVE veileder 7-2014)						51

0 – 17 poeng gir låg faregrad, 18–25 middels, og 26 – 51 poeng høg faregrad. Evalueringa ender opp med å plassere sone II i høg faregrad.

Som for faregradsevalueringa utført for sone I vil det også vere usikkerheit knytt til faregradsevalueringa for sone II.

Det er lite som tyder på tidlegare skredaktivitet i området, sjølv om det er ei ravine langs den austlege sida i sone II. Den utprega V-forma av ravina tyder på at dette kan vere ei ravine som er danna ved erosjon forårsaka av bekken. Det er difor vald kategorien «Ingen» skredaktivitet. Det kan diskuterast om det skal vere «Lite» eller «Noe» erosjon, det er vald «Lite» i denne evalueringa.

Det er ikkje utført laboratorieforsøk der ein kan definere overkonsolideringsgraden nøyaktig, men sonderingane som er utført tyder på tilnærma normalkonsolidert profil i enkelte punkt, medan det er noko overkonsolidering i andre profil.

Kategorien «Lav» er vald for poretrykk, då den eine målinga i området viser lågare enn 5 kPa poreovertrykk, og det er heller ingen tidlegare målingar i området (noko som er tilfelle for sone I).

Det har vorte lagt ut fyllingar i området, tjuknad og utbreiing av desse er ukjent. Fyllingane er lagt ut på to områder inn mot ravina i sone II. Kategorien «liten» er nytta for å vektlegge inngrep i form av forverring av områdestabilitet.

5.9.4 Skadekonsekvens og risiko, sone II

Skadekonsekvens vert vurdert ihht. /23/, og som presentert i kapittel 5.9.2. Tabell med tilhøyrande score for sone II er vist i Tabell 5-5. Konsekvensanalysen definerar sone I under alvorlegheitsgrad «alvorleg».

Tabell 5-5. Konsekvensanalyse, sone II, utført etter metode i /23/.

	Vekt-tall	Konsekvens, score				SUM
		3	2	1	0	
Boligheter, antall	4	Tett > 5	Spredt > 5	Spredt < 5	Ingen	8
Næringsbygg, personer	3	> 50	10 – 50	< 10	Ingen	3
Annен bebyggelse, verdi	1	Stor	Betydelig	Begrenset	Ingen	1
Vei, ÅDT	2	>5000	1001-5000	100-1000	<100	0
Toglinje, baneprioritet	2	1 – 2	3 – 4	5	Ingen	0
Kraftnett	1	Sentral	Regional	Distribusjon	Lokal	0
Oppdemning/flom	2	Alvorlig	Middels	Liten	Ingen	2
Sum poeng		45	30	15	0	14
% av maksimal poengsum		100 %	67 %	33 %	0 %	31 %

For sone II er poengsum for risiko berekna som:

$$\text{Skadekonsekvens} \times \text{faregrad} = \frac{26}{51} \cdot \frac{14}{45} = 51\% \cdot 31\% = 1581$$

Dette klassifiserar sone II i risikoklasse 3, midt mellom høgast og lågast risiko.

5.9.5 Oppsummering av faregrad, skadekonsekvens og risiko, sone I og sone II

Tabell 5-6. Oppsummering: Evaluering av faregrad, skadekonsekvens, risiko. Sone I og sone II.

Evaluering	Sone I	Sone II
	Klasse	Klasse
Faregrad	Høg	Høg
Skadekonsekvens kategori	Alvorleg	Alvorleg
Risikoklasse	3	3

5.10 «Stabilitetsvurdering. Dokumentasjon av tilfredsstillende sikkerhet»

Det er utført stabilitetsberekingar i fleire profil i områder langs vegen der stabiliteten er antatt mest kritisk. Inngangsparameterar, lagdeling, beregningsprofil og resultat er presentert i kapittel , 7, 8 og 9. Ein overordna konklusjon er presentert i kapittel 10.

5.11 Oppsummering av klassifiseringar

Tabell 5-7. Klassifisering ihht standarder og veiledarar.

Klassifisering	
Geoteknisk kategori (Eurokode)	3
Pålitlegeheitsklasse CC/RC (Eurokode)	3
Tiltaksklasse (TEK 17/NVE)	K3
Faregrad (NVE 2-2011)	Høy faregrad (sone I), middels faregrad (sone II)

6 Tidlegare utførte grunnundersøkingar og stabilitets vurderinger

Det har vorte utført grunnundersøkingar i fleire omgonger i og ved det aktuelle området forutan grunnundersøkingane utført våren-2018 /19/:

- Statens vegvesen (2004): Geoteknisk rapport nr. 030072-05, Rv 544 hp 52 Halsnøysambandet, Grunnundersøkingar for byggjeplan. Borpunkt nr. «7205-xx».
- Statens vegvesen (2005): Geoteknisk rapport nr. 050072-10, Fv60 Sæbøvik–Tofte, Overvanngroft ved Tofte skole (Arkivref.: 20050072-10). Borpunkt nr. «OLxx».
- Multiconsult (2006): Datarapport nr. 211277-1, Rv 544 Halsnøysambandet Fv 60 Sæbøvik-Tofte, Grunnundersøkelser (Arkivref.: 2006064759-6-2). Borpunkt nr. «1xx».
- Multiconsult (2006): Datarapport og stabilitetsvurdering nr. 211277-3, Rv 544 Halsnøysambandet Fv 60 Sæbøvik-Tofte, Supplerende grunnundersøkelser. Borpunkt nr. «xx», «1xx» og «2xx»

Resultat frå tidlegare sonderingar er inkludert i borplanane presentert i /19/, og i grunnlaget oversendt digitalt (Geosuite) frå SVV. I samanheng med kontroll/verifikasjon av tidlegare utførte grunnundersøkingar har det vorte kommentert at prøveseriane har vore forstyrra, og det er i tillegg kommentert dårleg metning av filter for måling av poretrykk under nedpressing av CPTU.

Det er utført stabilitetsberekingar som er presentert i dokumenta /18/og /16/. Vidare har GeoVest Haugland utført kontroll av stabilitetsberekninane, denne kontrollen er rapportert i /21/.

6.1.1 Overordna grunnforhold – tidlegare utførte grunnundersøkingar

Det er utført grunnundersøkingar i fleire rundar ved den aktuelle vegtraseen, desse er referert i datarapporten /19/. Grunnundersøkingane har avdekkja sprøbruddmateriale og kvikkleire i lausmassane. Området på oversida av og nedsida av vegen mellom profil 200 – 350 har vorte spesielt vektlagt, i dette området er det registrert omlag 30 m djupne til berg på det meste. Ved ravina, ved profil 350, er det observert berg i dagen på den vestlege sida av ravina, medan det er registrert relativt korte djupner til berg midt i ravina. Boringane gjennom lausmassane i ravina indikerer noko meir motstand enn det som er registrert lenger aust i området. Det er eit utval borpunkt i ravina, men mange av sonderingane er utført med lett utstyr (håndholdt) som gir begrensa informasjon. Djupne frå terrenget til berg aukar betydeleg i retning mot aust frå ravina.

Det kan bemerkast at det er lite informasjon om grunnforhold og lagdeling langs den austlege skrånninga i ravina.

Det er utført prøvetaking med Ø54 mm prøvetakar, aktive og passive treaksialforsøk er vidare utført på prøvane. Resultata frå forsøka indikerer i følgje GeoVest Haugland /21/ at prøvane er meir eller mindre forstyrra, observert skjærstyrke frå forsøka kan difor underestimere in-situ skjærfasthet av leira.

Det er også utført fleire CPTU i området, det har dessverre vist seg at relevansen av desse sonderingane er begrensa grunna dårleg poretrykksrespons /18/ og /21/.

Boringane tyder på eit noko fastare lag i toppen, dette kan vere tørrskorpeleire, deretter er det registrert blaute sediment i stor tjuknad, med nokre lag som gir høgare motstand med djupna, dette kan vere siltig materiale. Karakteristikken av kurvene frå totalsonderingane og

dreietrykksonderingane antydar at det er sensitiv/kvikkleire i grunnen. Dette er også dokumentert med laboratorieforsøk på prøveseriane.

6.1.2 Konklusjonar frå tidlegare stabilitetsvurderinger

Multiconsult har utført stabilitetsberekingar som er presentert i /18/ og /16/. Det er konkludert at områdestabiliteten er låg (sikkerheitsfaktor lågare enn 1.0), men at lokalstabilitet er akseptabel. Vidare er det føreslege diverse tiltak som skal bringa områdestabiliteten opp på eit akseptabelt nivå.

I /18/ er det konkludert med at «profil 4» er det mest kritiske profilet. Dette profilet ligg i nærleiken av profil N-N presentert i borplanen vedlagt /19/ (2018). Det er også utført ei stabilitetsbereking av «profil 8, denne er presentert i /16/. Profil 8 ligg om lag midt i ravina oppover forbi vegen over «huset i svingen» og vidare oppover skråninga i øvre del av ravina. Det er her konkludert med at områdestabiliteten er for låg (1.44 på effektivspenningsbasis mot krav på 1.6). Vidare er berekna sikkerheitsfaktor lik 0.92 på totalspenningsbasis. Det er konkludert med at områdestabiliteten kan betrast med å leggja ut ei fylling i ravina.

Elles er det konkludert med at moglege tiltak for å betre områdestabiliteten er KC-pelar, spunting og avlasting. Det er også konkludert at ingen av tiltaka åleine kan bringa sikkerheitsnivået opp på eit tilstrekkeleg høgt nivå. Det er også kommentert usikkerheitar knytt til tiltaka.

GeoVest Haugland har utført kontroll på stabilitetsberekingane utført av Multiconsult. Dette er rapportert i /21/. Følgjande konklusjonar er verdt å merke seg:

Rapporten /21/ vurderer ulike tiltak for å auke områdestabiliteten, og viser effekten av dette med berekingar i Plaxis 2D. Effekten av tiltak i form av endring i berekna sikkerheitsfaktor er presentert under:

- «Base case - dagens situasjon»: Sikkerheitsfaktor = 0.86 (totalspenningsbasis)
- Motfylling på nedside av vegen, auke på 5.8%
- Spunt – ikkje anbefala, reduksjon på 13%
- Avlasting av terrenget på oversida av vegen, auke på 9.3%
- Fylling i ravina – anbefalt i rapporten – ikkje utført berekning. Påverkar kun stabiliteten i området ved ravina

GeoVest Haugland kommenterte elles at ein bør vurdere eit berekningssnitt normalt på brattaste helling inn mot ravina. Dette har ikkje vorte vurdert. Vidare er det også kommentert at poreovertrykk ikkje har vorte inkludert i berekningane.

SVV har oppsummert vurderingane av grunnforhold og nødvendige tiltak for gang og sykkelveg gjennom Tofte i notatet referert i /22/. I denne rapporten er saltstabilisering vurdert som eit alternativ. Dette vil forøvrig vera eit tiltak som vil krevje lang tid. I samråd med SVV er det i denne rapporten ikkje vidare vurdert korleis saltstabilisering kan utførast, tidsplan for inngrepet, effekt på berekna sikkerheit etc..

Vidare er det anbefala å utføra nye grunnundersøkingar med blokkprøvar for å få uforstyrra prøvar, det er anteke at uforstyrra prøvar vil vise ein betydeleg høgare styrke enn det som er tolka frå treaksialforsøk presentert i /17/.

7 Tolking av grunnundersøkingar utført i 2018

Grunnundersøkingar utført i 2018 inkluderar følgjande:

- 61 dreietrykksonderingar
- 35 totalsonderingar
- 20 CPTU
- 15 uforstyrra prøveseriar: 2 seriar med miniblokkprøvetakar og 13 seriar med 54 mm
- 7 representative prøveseriar (forstyrra)
- 4 grunnvannsbrønnar, alle på 4 m djupne
- 3 x 3 piezometer

Dette kapitelet presenterer tolking av resultata frå prøveseriar og CPTU. Det er også gitt ei generell utgreiing av området basert på resultata frå feltundersøkelsane.

7.1 Overordna vurdering av grunnforholda – inkludert ny informasjon frå GU 2018

Denne vurderinga av grunnforholda må sjåast saman med informasjonen i kapittel 6.1.1.

Det er generelt observert eit lag med høgare fastheit i øvre 1 m – 4 m som består av antatt forvittra/aldra leire /18/. Tjuknad av dette laget varierer over området.

Vidare er det registrert til dels svært blaut, lavplastisk leire/siltig leire, som i nokre lag er klassifisert som sprøbruddmateriale/kvikkleire. Ein generell beskrivelse er presentert under.

Vest for profil 200:

Det er stor tjuknad av lausmassar sentralt i området ved profil 250 både ovanfor og nedanfor vegen, ved borpunkt 345 er det registrert over 28 m til berg. Berg er registrert på kote 26.8 i borpunkt 345, borplanen /19/ antydar at bergkotene fell betydeleg mindre enn terregenkotene i sør-vestleg retning i området ved profil 200 – 250. Dette resulterer i at tjuknad av lausmassar er avtakande nedover i skråninga.

Bergkotene fell bratt i sør-aust/sør/sørvestleg retning frå berg i dagen over vegen ved profil 300. Det er registrert kort djupne til faste massar og berg ved ravina (profil 300). Ravina kan vere danna av både erosjon og utrasing av lausmassar. Når ein tek fasongen av ravina i betrakting (U-form) verkar det sannsynleg at den er danna av eit ras. Dette er også konklusjonen i /21/.

Sør for profil 200, midt i området, er det registrert berg i dagen, og korte avstandar til berg,. Det kan sjå ut som om det er kort ned til berg langs ein rygg nedover like til berget kjem opp att nede ved fjorden.

Aust for profil 200, nord for Fv 544:

Sonderingane utført i dette området (CPTU ved 330, 335, 343, 353) antydar fastare massar, terrenget er også slakare i dette området. Største djupne i lausmasse (berg er ikkje registrert) er 41.7 m ved punkt 305 (totalsondering). Det er ikkje indikasjonar på sprøbruddmateriale/kvikkleire i dette området.

Aust for profil 200, sør for Fv 544:

Det er til dels særer blåte massar i området sør for vegen nedover i skråninga mot fjorden. Det er registrert sprøbruddmateriale og kvikkleire, og største djupne i lausmasse er 41,7 m, registrert ved punkt 308 (totalsondering).

Det går ei ravine i sørleg retning frå den nedlagte skulen og ned mot fjorden, denne ravina har ei V-form, og den er sannsynlegvis danna av bekken over lang tid.

Figur 7-1 viser området delt inn i soner med sprøbruddmateriale og soner med berg i dagen. Borpunkt og berg i dagen er omtrentleg plassert og hensikten med figuren er å gi ein overordna forståelse over situasjonen. Merk at det kun er prøvar som gir eksakt informasjon. Det kan også vere områder utanfor den skraverte sona som har sprøbrudd/kvikkleire førekommstar. Fargekodar i figuren er som følgjer:

- Raud trekant = CPTU som tydeleg indikerer sprøbrudd/kvikkleire
- Oransje trekant = CPTU som antyder sprøbrudd/kvikkleire
- Grøn trekant = CPTU som ikkje indikerer sprøbrudd/kvikkleire
- Raud sirkel = prøveserie som klassifiserer materialet som sprøbrudd/kvikkleire
- Grøn sirkel = prøveserie som ikkje har dokumentert sprøbrudd/kvikkleire


Merk at pkt.347 (merka grøn i Figur 7-1) ligg innanfor blått område då dreietrykksøndering 228 (nedanfor 347) viser avtakande motstand med djupna.

Merk at området merka som berg i dagen vest for pkt.503 (Figur 7-1) har betydeleg større utbreiing i vestleg retning, men dette er ikkje teke med her, då vi ikkje har gode data på dette.

Marin grense er også indikert med blå-stipla linje på Figur 7-1 (www.ngu.no).

Korte kommentarar til CPTU sonderingane utført i 2018 er presentert i tabell i vedlegg, tabellen gir ein kort oversikt over sonderingane vist i Figur 7-1.


Tolking av laboratorieforsøk og CPTU er presentert i etterfølgjande kapittel.



Figur 7-1. Omtentleg plassering av borpunkt og grov inndeling av område med antatt sprøbrudd/kvikkleire (blå skravur) og berg i dagen (raud-brun skravur). *Merk at pkt.347 (merka grøn) ligg innanfor blått område då dreietrykksondering 228 (nedanfor 347) viser avtakande motstand med djupna. Blå-stipla linje indikerer marin grense.

7.2 Vassinnhald



Rapporterte verdiar frå blokkprøvar og 54 mm ligg jevnt over på om lag 30%. Vassinnhald høgare enn wl er registrert på fleire av prøvane, noko som er typisk for sprøbruddmateriale/kvikkleire.



Figur 7-2. Vassinnhald (W) alle borhol /19/.

7.3 Flytegrense, plastisitetsgrense og plastisitetsindeks

Gjennomsnittleg verdi for IP er om lag 10 % i øvre 5 m, deretter er gjennomsnittleg verdi om lag 6% – 7%. Flytegrense er om lag 20% – 30%, plastisk grense er om lag 15% - 20%.




Figur 7-3. Flytegrense (wl) og plastisitetsgrense (wp), Figur 7-4. Plastisitetsindeks (IP), alle borhold /19/. alle borhol /19/.

7.4 Korngradering

Korngradering er vist i datarapporten /19/ og er ikke gjengitt i dette dokumentet.

7.5 Tyngdetettleik

Tyngdetettleik registrert for alle prøvane er vist i Figur 7-5.



Figur 7-5. Tyngdetettleik (γ) alle borhol /19/.


7.6 Udrenerert skjærstyrke

7.6.1 Resultat frå laboratorieforsøk

Udrenerert skjærstyrke er tolka frå konus, einaks og aktive treaksialforsøk. Resultata frå forsøka er plotta i Figur 7-6. Omrørt skjærstyrke (Curfc) er også inkludert i figuren. Curfc er også presentert separat i Figur 7-7. Det er antyda grenseverdi for omrørt styrke for klassifisering av kvikkleire og sprøbruddsmateriale. Kvikkleire vert generelt definert ved at omrørt skjærstyrke er lågare enn 0.5 kN/m^2 , likeeins vert sprøbruddsmateriale definert ved omrørt skjærstyrke lågare enn 2.0 kN/m^2 og sensitivitet, St, høgare enn 15. Andre karakteristika som kjenneteiknar kvikkleire er: $W > w_l$, høg sensitivitet (St ofte over 50), og lågt saltinnhald.

Kvaliteten av treaksialforsøka er ikkje vidare kommentert i datarapporten (med laboratorierapport inkludert) /19/. Det kan bemerkast at «B-verdi» for nokre av forsøka ikkje er oppfylt. I diskusjon med SVV er det konkludert med at forsøka skal vurderast som representative. Som eit grovt mål på graden av prøveforstyrrelse kan ein vurdere kvaliteten på prøvane basert på utpressa porevatn ved konsolidering. SVV handbok V220 /8/ klassifiserar prøvane som «godt forsøk» dersom $\varepsilon_{vol} < 2\%$. Dette er tilfelle for dei fleste av forsøka, bortsett frå to aktive og eit passivt forsøk ved ca 8m djupne ved borpunkt 346, der ε_{vol} er mellom 2.4 % – 2.7 %, desse forsøka vil då

klassifiserast som «akseptabelt forsøk» ihht. /8/. Resultata frå konus, einaks og treaksialforsøka er plotta saman med styrkeprofil tolka frå CPTU i vedlegg.



Figur 7-6. Utdrenert skjærstyrke (S_u) alle borhol, konus, einaks og resultat frå aktiv treaks (CUA) ved BH 345 og 346.

Figur 7-7. Omrørt skjærstyrke (C_{urfc}) frå konusforsøk /19/. Raud strek markerer 0.5 kN/m².

Forklaring til benevning i figur:

Cufc = Utdrenert skjærfasthet – fall cone

Curfc = Utdrenert remoulded skjærfasthet – fall cone

Cuuc = einaks

BH 345 SUA og BH 346 SUA = Utdrenert skjærfasthet frå aktiv triaks (blokkprøvar)

Resultat frå treaksialforsøk frå tidlegare rapportar /17/ viser til dels forstyrra prøvar, resultat frå desse forsøka er presentert i tabellform i Tabell 7-1. Merk at SUA i tabellen representerer ein peak-verdi som i nokon tilfeller har töyning på 10% eller meir.

Tabell 7-1. Resultat frå tidlegare utførte treaksialforsøk /17/

Prøve ved borpunkt	Z [m]	S _u ^A [kN/m ²]
118	9.5	34
118	5.35	40
122	5.3	36
122	9.3	32.5
129	2.85	125
129	4.95	40
139	7.85	26
146	7	37
143	6	29
143	3.5	25
141	6.35	30

Det er utført aktive og passive treaksialforsøk (CAUC og CAUE) ved BH 345 og 346. I tillegg er det utført ein CAUC i 1.6m djupne ved BH410, det heftar for øvrig usikkerheit ved dette forsøket grunna gruskorn i prøven (sjå vedlegg 8 i /19/).

Resultat frå CAUC og CAUE er presentert i Tabell 7-2 saman med resultat frå rutineundersøkelsar. Peak skjærstyrke for CAUC og CAUE forsøka er presentert i Tabell 7-2.

Tabell 7-2. Resultat frå CAUC, CAUE, samanstilling med S_t, Ip, w, wl, γ og berekning av S_u^E/S_u^C.

Test ID	djupne [m]	Type test	Klassifisering	S _t * [-]	I _p * [%]	w [%]	wl* [%]	γ [kN/m ³]	γ ved τ _{max} [%]	τ _{max} *** [kN/m ²]	τ _{max} 2% [kN/m ²]	S _u E/S _u A** peak S _u E	S _u E/S _u A** S _u E @ 2%
Pos 345(2)	7,05-7,15 m	7.1	CAUC	Leire	26	5.0	25.0	21.7	20.2	0.5	52.57		
Pos 345(2)	7,05-7,15 m	7.1	CAUE	Leire			24.8		20.1	-10	-42.03	-27.8354	0.78
Pos 345(2)	7,05-7,15 m	7.1	CAUC	Leire			26.2		20.2	1.5	54.84		0.52
Pos 345(2)	10,05-10,15 m	10.1	CAUC	Leire, kvikk	118	5	28.1	21.7	19.9	0.5	58.22		0.51
Pos 345(2)	10,05-10,15 m	10.1	CAUE	Leire, kvikk			28		19.9	-10	-30.26	-24.2724	
Pos 345(2)	10,05-10,15 m	10.1	CAUC	Leire, kvikk			27.5		20	1	60.09		
Pos 345(2)	10,15-10,25 m	10.2	CAUC	Leire, kvikk			28.3		19.6	1	59.87		
Pos 345(2)	10,15-10,25 m	10.2	CAUE	Leire, kvikk			28.9		19.8	-10	-29.78	-25.1634	
Pos 346	5,05-5,15 m	5.1	CAUC	Leire, sprøbrudd	18	8.2	34.5	29.7	19.3	0.5	57.57		0.43
Pos 346	5,05-5,15 m	5.1	CAUE	Leire, sprøbrudd			34.7		19.1	-10	-24.98	-22.2685	
Pos 346	5,05-5,15 m	5.1	CAUC	Leire, sprøbrudd			32.7		19.5	0.5	58.65		
Pos 346 (2)	8,03-8,13 m	8.1	CAUC	Siltig leire, kvikk	124	4.5	33.6	20	19.1	1	55.55		0.42
Pos 346 (2)	8,17-8,27 m	8.2	CAUE	Siltig leire, kvikk			34.1		19.4	-10	-23.05	-16.256	
Pos 346 (2)	8,17-8,27 m	8.2	CAUC	Siltig leire, kvikk			34.4		19.2	0.5	54.31		
Pos 346 (2)	8,17-8,27 m	8.2	CAUC	Siltig leire, kvikk			34		19.4	0.5	54.74		
Pos 346	10,1-10,2 m	10.1	CAUC	Leire, sprøbrudd	39	4.9	29.7	21.8	20	0.5	44.53213		0.48
Pos 346	10,1-10,2 m	10.1	CAUE	Leire, sprøbrudd			29.6		20.1	-10	-21.3733	-14.2518	
Pos 346	10,1-10,2 m	10.1	CAUC	Leire, sprøbrudd			27.6		20	0.5	44.75012		

*Plastisitetsindeks og sensitivitet angitt for ein av prøvane.

**Basert på gjennomsnittsverdi av resultata i same djupne.

***γ ved τ_{max} er mellom 0.5 % - 2 % for CUAC og konsekvent lik 10% for CUAE

Som støtte i valg av anbefalt skjærfasthet, har vi valgt å sjå på empiriske samanhengar for normalisert udrenert skjærfasthet i overkonsolidert leire. Udrenerert skjærfasthet er nært relatert til in-situ effektivspenningar og leiras pre-konsolideringsgrad gjennom den generelle relasjonen (Ladd et.al.1977):

$$\left(\frac{s_u}{p'_0} \right)_{OC} = \left(\frac{s_u}{p'_0} \right)_{NC} \cdot OCR^m$$

Der: $\left(\frac{s_u}{p'_0} \right)_{OC}$ = normalisert fasthet for overkonsolidert leire


$\left(\frac{s_u}{p'_0} \right)_{NC}$ = normalisert fasthet for normalkonsolidert leire

OCR = overkonsolideringsgrad

$m = 0.85 - \frac{0.2 \cdot I_p}{100}$, erfaringmessig mellom 0.6 og 0.9 for norske leirer, med IP lik 10%

blir m lik 0.83

Relasjon mellom normalisert udrenert skjærfasthet fra aktive treksialforsøk mot overkonsolideringsgrad basert på forsøk på blokkprøvar er vist i Figur 7-8. Overkonsolideringsgrad (OCR) er definert med ødometerforsøk og er presentert i Figur 7-13. OCR tolka frå ødometerforsøka varierar mellom 1.6 – 3.9 avhengig av djupna i profilet. Erfaringmessig s_{uA}/p_0' forhold innanfor tolka OCR er angitt i Figur 7-8. I figurane som viser S_u^A tolka frå CPTU (sjå vedlegg) er det lagt inn ei linje for S_u tolka med s_u/p_0' forhold lik 0.28 som ei referanselinje. For BH 345 og 346 (teikning 111-b og 112-b) er det inkludert kurve for S_u^A berekna med SHANSEP for å illustrere effekten av overkonsolidering. I desse plotta er det inkludert berekna S_u^A for $\Delta\sigma_v' = 40 \text{ kN/m}^2$ og 140 kN/m^2 , m som angitt over og $(S_u/p_0')_{NC}$ forhold lik 0.28.



Figur 7-8. s_{uA}/p_0' forhold presentert som funksjon av OCR /24/.

7.6.2 CPTU

Det er utført eit betydeleg antal CPTU i dette prosjektet, i alt 20 CPT'ar er utført, men nokre er forkasta grunna dårlig poretrykksrespons. I alt 15 CPT'ar er tolka og presentert i denne rapporten. Utførelse i felt og øvrig informasjon er presentert i datarapporten /19/ og er ikkje drøfta vidare her.

Tabell 7-3. CPTU nummer og sonderingsdjupne for CPTU'ar presentert i denne rapporten.

CPTU no.	Djupne (frå overflate) [m]	CPTU no.	Djupne (frå overflate) [m]
308	30,76	503	22,2
309	22,73	505	19,4
314	24,77	311b	19,84
317	11,9	335b	9,4
330	3,83	339b	14,4
337	17,69	343b	17,3
345	25,26	353b	7,7
346	15	369b	9
371	7	364	7,4
410	5	501	9,5

SVV har kontrollert at alle utførte CPTU tilfredsstiller krava til anvendelsesklasse 1 (informasjon frå SVV). Anvendelsesklassane er definert i NGF melding 5 og NS-EN ISO 22476-1. Anvendelsesklasse er ikkje kommentert i datarapporten /16/.

I tolkingsverktøyet for CPTU er det lagt inn hydrostatisk poretrykk tilsvarende GV to meter under terrenget. Registrerte poretrykksmålingar tilsvrar grunnvannstand mellom $\approx 1,5$ og $\approx 3,5$ m under terrenget (sjå Tabell 7-7). I tolkingane er grunnvasstand bestemt på grunnlag av CPTU lokasjon relativt til grunnvassbrønnar. Grunnvasstand er lagt inn i djupner varierande mellom om lag 1.5 m og 2.5 m djupne. Basert på vasstand i grunnvassbrønnane er difor GV lagt inn i tolkinga noko høgare. Det er også registrert noko poreovertrykk med djupna, høgare GV i tolkinga kan nyttast for å modellere eventuelt in-situ poreovertrykk.

Sensitiviteten for valg av grunnvasstand ved tolking av CPTU er kontrollert ved å samanlikna S_u for grunnvasstand i terrenget og S_u for grunnvasstand 2.5 m under terrenget. Dette fører til ei endring av tolka skjærfasthet på 0.8 kPa for tolking basert på $N_{\Delta u}$ som funksjon av B_q , og 2.8 kPa for tolking basert på bestemt $N_{\Delta u} = 9.0$.

Multiconsult har eit eigenutvikla tolkningsverktøy for tolkning og presentasjon av CPTUsonderingar. Tolkningane er basert på dagens anerkjente metodar. Verktøyet gir blant anna moglegheit for tolkning av udrenert skjærfasthet både med hensyn på effektiv spissmotstand ($q_t - u$), netto spissmotstand ($q_n = q_t - \sigma_{vo}$) og poreovertrykk ($u - u_0$). Det generelle formelgrunnlaget for tolking er presentert nedanfor:

Basert på spissmotstand, $q_n: S_{UA} = q_n/N_{kt}$

Basert på poreovertrykk, $\Delta u: S_{UA} = \Delta u_2/N_{du}$

Basert på effektiv spissmotstand, $q'_t: S_{UA} = q'_t/N_{ke}$

Tolkingsfaktorane N_{kt} , N_{ke} og N_{du} kan veljast frå empiriske variasjonsområder og korrelerast mot poretrykksforholdet B_q eller laboratorieparameterane S_t (sensitivitet), OCR (overkonsolideringsforhold) og I_p (plastisitet) gjennom empiriske samanhengar basert på treaksialforsøk på blokkprøvar. I dette prosjektet er det valgt å korrelera mot poretrykksforholdet B_q . Då det er B_q vi har størst og best erfaring med for tolking av tilsvarende lausmassar. Dei empiriske korrelasjonene mot B_q for N_{kt} , N_{ke} og N_{du} som vert nytta i tolkinga er presentert nedanfor (frå: Karlsrud m. fl. (1996, 2005), Kirkebø (2006), Sandven (2007))

$$N_{kt} = C_1 - C_2 \cdot B_q$$

$$N_{du} = C_3 + C_4 \cdot B_q$$

$$N_{ke} = C_5 - C_6 \cdot B_q$$

I dette prosjektet har vi resultat frå treaksialforsøk utført på blokkprøvar, det er difor eit godt grunnlag for å velje N-verdiar basert på dette i lag der blokkprøvane er representative.

Tolkinga utført for dette prosjektet legg hovedvekt på N_{du} , men N_{kt} og N_{ke} vert også vurdert. Erfaringsmessig gir N_{du} den beste tolkinga av leirmaterialer. Dette fordi spissmotstanden normalt vil vere låg i blaute leirer, som medfører at måleunøyaktighet får stor betydning, mens poreovertrykket vil vere høgt (stor verdi) og måleunøyaktigkeit får erfaringsmessig mindre betydning.

Empirisk variasjonsområde for korrelasjonsfaktorane $C_1 – C_6$ er vist i Tabell 7-4.

Tabell 7-4. Empirisk variasjonsområde for korrelasjonsfaktorane $C_1 – C_6$.

Formel	Faktor	Korrelasjonsfaktorar		
		Middel kurve	Høg	Låg
$S_{UA} = q_n/(C_1 - C_2 \cdot B_q)$	C_1	18.7	20.5	16.5
	C_2	12.5	12.1	10.1
$S_{UA} = \Delta u_2/(C_3 + C_4 \cdot B_q)$	C_3	1.8	2.2	1.0
	C_4	7.25	7.7	7.1
$S_{UA} = q'_t/(C_5 - C_6 \cdot B_q)$	C_5	13.8	15.6	11.8
	C_6	12.5	12.5	11.1

Dei empiriske korrelasjonane med B_q er etablert ut frå treaksialforsøk på høykvalitets blokkprøvar og representerer peak-verdiar for brudd. Det er difor forventa at tolka S_u^A frå CPTU skal stemme overeins med resultata frå treaksialforsøka. Ved uttak av karakteristiske verdiar med støtte i CPTU-tolking (der tolkingsgrunnlaget er basert på høykvalitets blokkprøvar), inkluderar anerkjent praksis at tolka udrenert skjærfasthet frå CPTU normalt skal reduserast for at designparameterane skal ligge i rimeleg avstand frå brot-tilstand. Det er anbefala at denne reduksjonen er på 15% NVE 7/2014 /13/. Figurane som viser «design linje» for S_u^A er ikkje redusert med 15 %. Reduksjonen av styrke vert lagt inn i berekningsprogrammet (Geosuite Stabilitet).

Vi har vald å presentera S_u^A tolka basert på korrelasjonsfaktorar frå «middel kurve». S_u^A er difor i våre tolkingar av CPTU tolka med følgjande empiriske samanhengar:

$$S_u^A = \frac{q_n}{N_{kt}} = \frac{q_n}{(C_1 - C_2 \cdot B_q)} = \frac{q_n}{(18.7 - 12.5 \cdot B_q)}$$

$$S_u^A = \frac{\Delta u_2}{N_{du}} = \frac{\Delta u_2}{(C_3 + C_4 \cdot B_q)} = \frac{\Delta u_2}{(1.8 + 7.25 \cdot B_q)}$$


$$S_u^A = \frac{q'_t}{N_{ke}} = \frac{q'_t}{(C_5 - C_6 \cdot B_q)} = \frac{q'_t}{(13.8 - 12.5 \cdot B_q)}$$

Korrelasjonane basert på B_q er etablert ved forsøk på leirer med typiske verdiar for B_q i området 0.5 – 0.9. Dei etablerte korrelasjonane vert difor meir unøyaktige for B_q verdiar utanfor dette intervallet.

7.6.3 Anisotropi

Tabell 7-2 presenterer også forholdet mellom passiv og aktiv skjærstyrke, S_u^E/S_u^C . NIFS rapport 14/2014 /15/ presenterar anbefalte verdiar for anisotropiforhold mellom aktiv, direkte og passiv (ADP) skjærstyrke. Forholdstala presentert i /15/ er basert på peak fasthet.

Resultata frå blokkprøvane i dette prosjektet viser peakverdi for s_u^C ved 0.5% – 1.5% tøyning, for passiv styrke, s_u^E , er tøyninga konsekvent 10% ved peakverdi. Tabell 7-2 viser anisotropiforhold mellom passiv og aktiv styrke både ved peak skjærspenning (dvs. γ lik 10% for s_u^E) og ved s_u^E for γ lik 2%. Dersom ein nyttar s_u^E ved 2% tøyning, så er det ein rimeleg bra overeinsstemmelse med anbefalinga i /15/. Nyttar ein peak verdien for s_u^E så blir anisotropiforholdet høgare. Figur 7-9 viser resultata frå forsøka samanlikna med anbefalinga i /15/.



Figur 7-9. Samanlikning mellom s_u^E/s_u^C opp mot NIFS /15/.

NVE veiledar 7/2014 /13/ påpeikar at ved valg av karakteristiske fastheitsverdier, skal dei målte fastheitene frå aktive og passive triaksialforsøk samt frå eventuelle direkte skjærforsøk (DSS) takast ut ved same tøyning for samlege jordlag (prinsippet om tøyningskompatibilitet). Normalt vert dette gjort ved den tøyning som gir den høgaste summen fra aktive-, passive- og DSS-forsøk.

Basert på resultata frå blokkprøvar, føringa i NVE 7/2014 /13/ og anbefalinga i NIFS rapporten så benyttast anisotropifaktorane presentert i Tabell 7-5 i stabilitetsberekingane i dette prosjektet.


Figur 7-4 indikerer at mesteparten av innhenta prøvemateriale har IP < 10%.

Tabell 7-5. Anisotropifaktorar.

s_u^D/s_u^C	s_u^E/s_u^C
0.63	0.35

7.7 Sensitivitet

Sensitivitet er berekna basert på konusforsøk (omrørt/intakt).




Figur 7-10. Sensitivitet basert på konusforsøk.

7.8 Prekonsolidering


Prekonsolidering kan tolkast frå ødometerforsøka. Det er utført ødometerforsøk på blokkprøvar ved borhol 345 og 346. Ødometer er utført som CRS (Constant Rate of Strain = kontinuerlig ødometer) og IL (Incremental loading = trinnvis ødometer).

Ei kort utgreiing om ødometertestane er presentert i /19/: «Det er utført av- og pålasting ved 800-500 kPa og tøyingshastigheit etter handbok R210 (dette vart seinare droppa for nokon), for prøvar nær vegen (BP346) skulle det også køyrist IL (trinnvis), CAUc (aktive) treaks med skjærtøyingshastigheit 1,5 %/time og CAUe (passivt) med skjærtøying 1 %/time.».

Datarapporten /19/ med inkludert laboratorierapport presenterar elles inga vurdering av forsøka. Prekonsoliderings spenning tolka frå ødometer (CRS) og effektivt overlagringstrykk (utrekna med tyngdetettleik presentert i Figur 7-11) er vist i Figur 7-12.



Figur 7-11. Tyngdetettleik BH 345 og 346.



Figur 7-12. Effektivt overlagrinstrykk plotta mot prekonsoliderings spenning tolka frå ødometer.

Forsøka i punkt 346 tyder på lågare prekonsolideringsspenning med djupna, medan resultata i borpunkt 345 tyder på ein meir konstant prekonsolideringsspenning med djupna (kun to djupner vel å merke).

Prekonsolideringsspenninga tolka frå forsøka varierer mellom ca. 180 kN/m² og 300 kN/m².


Differanse mellom tolka prekonsoliderings spenning og effektivt overlagringstrykk, $\delta\sigma_v' = p_c' - \sigma_{v0}'$, varierar tilsvarende mellom om lag 170 kN/m² i 5 m djupne og om lag 80 – 90 kN/m² i 8 – 10 m djupne. Ei linje som indikerar $\delta\sigma_v' = 140$ kN/m² er angitt i Figur 7-12.

/18/ forklarar høgare overkonsolideringsgrad (OCR) med aldrings og forvitringseffektar i øvre lag. Dette kan vere ei naturleg forklaring, og stemmer overeins med kvartærgeologisk beskriving i datarapporten frå 2006 /17/.


Eit døme på tolking av prekonsolideringsspenning er vist i Figur 7-14. Forsøket er presentert i datarapporten /19/. Vår tolking av pc' og tilhøyrande overkonsolideringsgrad (OCR) er vist i Tabell 7-6.

Tabell 7-6. Tolka prekonsolideringsspenning, p_c' og overkonsolideringsgrad, OCR, frå BH 346.

BH	Djupne	p_c'	OCR
	[m]	[kN/m ²]	[-]
346	5	270	3.8
346	5	260	3.7
346	8	180	1.8
346	8	190	1.9
346	10	190	1.6
346	10	200	1.7
345	7.7	250	2.5
345	7.7	300	3
345	10.2	280	2.3
345	10.2	270	2.2




Figur 7-13. Tolka OCR basert på blokkprøvar.



Figur 7-14. Illustrasjon som viser tolking av CRSC, 346-5.07-5.09m djupne.

7.9 Drenerte styrkeparameterar

Drenerte styrkeparameterar er tolka frå triaksialtestar på blokkprøvar frå punkt 345 og 346. Sampleplott med alle forsøk er vist i Figur 7-14, saman med ei «middel-linje» (raud farge) som tilsvavar styrketaket for ei linje med friksjonsvinkel, ϕ , lik 29 grader og attraksjon 10 kN/m^2 . To linjer med attraksjon på henholdsvis 15 kPa og 5 kPa er også teikna opp i figuren.




Figur 7-15. Samleplott for treaksialtestar utført på blokkprøvar frå BH 346 og 345.


7.10 Vasstand og poretrykk

Vasstand er målt i fire punkt med grunnvassbrønn ved BH 345, 346, 410 og 505. Poretrykk er målt i 3 punkt med piezometer (tre djupner i kvart punkt) ved BH 345, 346 og 505. Basert på observasjonar frå grunnvassbrønnane så ligg grunnvatn i om lag 1.5 – 2.5 m djupne under terrengoverflate i det aktuelle området. Avlesing av piezometer tyder på noko poreovertrykk i djupna, siste avlesing antydar største verdi på 7 kPa.


Grunnvassbrønnar og piezometer er installert våren 2018 i samanheng med grunnundersøkingane utført i same periode. Måleperioden er difor avgrensa, det har i tillegg vore uvanleg tørt i denne perioden. Det har vore meir nedbør på seinsommaren 2018, avlesingar etter denne tid kan difor vere meir representative. Observerte verdiar er presentert i følgjande figurar. Tolking av poreovertrykk er utført av SVV og oversendt som ein del av grunnlaget i geoteknisk datarapport /19/.



Figur 7-16. Poretrykksavlesning ved BH 505.



Figur 7-17. Poretrykksavlesning ved BH 346.




Figur 7-18. Poretrykksavlesning ved BH 345.

Resultata frå måling av grunnvassnivå (frå grunnvassbrønnane) er inkluderte i tolking av poreovertrykk presentert i Figur 7-16 - Figur 7-18. Avleste verdiar er presentert i geoteknisk datarapport /19/ attgjevne i Tabell 7-7.

Tabell 7-7. Resultat frå måling av grunnvassnivå /19/ og /20/.

Dato for måling	Djupne frå terrenget til grunnvasstand i gitt borpunkt [m]			
	345	346	410	505
22.03.2018	Installasjon			
03.04.2018	3.15			
04.04.2018		Installasjon		
11.04.2018	2.93	2.83		
17.04.2018		2.56		
07.05.2018	2.22	2.30		
30.05.2018				Installasjon
31.05.2018			Installasjon	
01.06.2018	1.78	2.13	tørt	3.11
26.06.2018	2.01	1.55	3.67	2.22
23.08.2018	1.65	2.02	3.58	1.67



Figur 7-19. Avlesing av grunnvassbrønnar.

Tidlegare målinger presenterte i /17/ indikerer grunnvasstand og poreovertrykk som følger:

Borpunkt	Vasstand (m under terrenget)	Poreovertrykk [kPa]
128	0.5 – 0.8	0 (3.3m)
139	2	6 – 12 (6m og 8m)
146	2	4-7 (6m og 10m)

7.11 Jordparameterar for bruk i stabilitetsberekingane

Stabilitetsberekingane vert utført i beregningsprogrammet Geosuite Stabilitet. Berekningane vert utført på basis av to «standard» metodar:

- Totalspenningsbasis
- Effektivspenningsbasis

Der totalspenningsbasis skal modellere korttidstilstandar der påkjenningane på materialet er udrenert, døme på dette er utgraving og pålasting. Langtidstilstandar vert modellert på effektivspenningsbasis med drenerte forhold, dvs. tilstandar der eventuelle poretrykk forårsaka av påkjenningar har drenert ut.

7.11.1 Parameterar for totalspenningsanalysar

Skjærstyrke med djupna er tolka frå laboratorieundersøkelsar og CPTU og presentert i vedlegg. Totalsonderingar og dreietrykksønderingar er også nytta for å definere lagdelinga langs profila.

Borepunkt med tilhøyrande S_u frå laboratorietestar og CPTU er nytta for å etablere design profil for S_{u^A} i stabilitetsprofil som følgjer:

Tabell 7-8. Borpunkt tilhøyrande stabilitetsprofil.

Stabilitetsprofil	Design parameter frå borepunkt	Tidlegare boringar + dreietrykk, totalsonderingar etc.
N-N	337, 339, 345, 346, 343	130, 228, 226, 139, 5, 4, 204
P-K	346,	2, 3, 7, 23-V, 117-V, 118-V, 361, 346
X-U	308, 309, 311, 314, 317	316, 315, 313, 312, 310, 307, 306
K-L	503	147, 146, 358

Tabell 7-9. Design profil for aktiv udrenert skjærstyrke S_{u^A} . Profil for punkt 330 og 353 er ikkje inkludert, her er det utført CPT i kun begrensa djupne og det er tilsynelatande sandig materiale.

345, 337		346, 339		311, 505		309	
Djupne	Design	Djupne	Design	Djupne	Design	Djupne	Design
z (m)	S_{u^A} (kPa)	z (m)	S_{u^A} (kPa)	z (m)	S_{u^A} (kPa)	z (m)	S_{u^A} (kPa)
0.0	40	0.0	40	0	30	0	30
10.0	59	5.0	50	7	30	9	32
13.0	80	10.0	50	20	60	20	60
17.0	80	12.0	75			25	72
17.0	65	20.0	80				
25	85						


343b		503		335 b		314	
Djupne	Design	Djupne	Design	Djupne	Design	Djupne	Design
z (m)	S _u ^A (kPa)	z (m)	S _u ^A (kPa)	z (m)	S _u ^A (kPa)	z (m)	S _u ^A (kPa)
0.00	70.00	0	45	0.00	50.00	0	20
7.00	70.00	5	70	7.00	50.00	6	20
7.00	70.00	18	75	7.50	200.00	6	30
10.00	70.00	22	75	20.00	300.00	25	80
13.00	150.00						
18.00	150.00						
317		308		369b, 371, 364		410	
Djupne	Design	Djupne	Design	Djupne	Design	Djupne	Design
z (m)	S _u ^A (kPa)	z (m)	S _u ^A (kPa)	z (m)	S _u ^A (kPa)	z (m)	S _u ^A (kPa)
0.00	30.00	0	40	0.00	30.00	0	50
4.00	30.00	15	40	2.00	30.00	5	50
12.00	60.00	17.5	65	10.00	80.00		
		30	85				
501							
Djupne	Design						
z (m)	S _u ^A (kPa)						
0	50						
5.5	50						
5.5	35						
8	35						
10	150						

Lagdeling som angir lag med kvikkleire er angitt på profil som viser stabilitetsberekingane. Udrenert styrke i sprøbruddmateriale og kvikkleire vert redusert med 15%.

Design profil for Tyngdetettleik til bruk i stabilitetsberekingane er basert på eit gjennomsnitt av målte verdiar (presentert i Figur 7-5). design linje saman med målte verdiar (alle målte verdiar) er presentert i Figur 7-20 og presentert i tabellform i Tabell 7-10.

Tabell 7-10. Tabulerte verdiar for tyngdetettleik.

Z [m]	γ [kN/m ³]
0	20.5
4	20.5
4	20
10	20
10	20
25	20



Figur 7-20. Designlinje for tyngdetettleik.

7.11.2 Parameterar for Effektivspenningsanalyse

Treaksialforsøka er plotta i eit samleplott for å tolke friksjonsvinkel og attraksjon, dette er presentert i kapittel 7.9. Følgjande parameterar vert nytta i stabilitetsanalysane for drenert tilstand, forutan i lag med sand:

Tabell 7-11. Effektivspenningsparameterar.

Berekningsprofil	Friksjonsvinkel [°]	Attraksjon [kN/m ²]
N-N	29	10
P-K	29	10
U-X*	22	10

*For topplag og leire i botn av profilet er det vald effektivspenningsparameterar lik N-N.

Merk at det ikkje er utført avanserte laboratorieforsøk på prøveseriar i den austlege delen av området (sone II). Sonderingane antydar at materialet i denne sona er av ein anna karakter, med tydeleg lågare penetrasjonsmotstand og svært låg sidemotstand (CPT). Dette er også synleg på resultata frå dreietrykksondering og totalsonderingar. Det er difor vald ein lågare friksjonsvinkel i lag som er tolka som sprøbrudd/kvikkleire material.

Grunnvassstand

Vasstand skal leggjast inn 1.5 m under terrenget for alle berekningssprofila forutan vest for profil I-I, der grunnvassbrønn ved punkt 410 må leggjast til grunn. Vasstand for berekningsprofil vest for I-I skal difor leggjast inn 3.0 m under terrenget.

Poreovertrykk

Poreovertrykk skal inkluderast i poretrykksprofilen, avhengig av lokasjon og registrerte verdiar i felt. I siste målingar er største registrerte poreovertrykk 7 kN/m².

Tyngdetettleik

Effektiv tyngdetettleik skal leggjast inn som presentert i Tabell 7-10 og Figur 7-20.

8 Stabilitetsvurderinger

8.1 Generelt

Stabilitetsberekingane er utført med lamellemetode programmet Geosuite Stabilitet. Det er utført analysar både på totalspenningsbasis og effektivspenningsbasis. Benevning av profilar tek utgangspunkt i benevninga som er angitt på borplanen i datarapporten /19/. Områdestabilitet og lokalstabilitet er vurdert for tre situasjoner:

- Dagens situasjon
- Anleggsfase (for tilstandar undervegs i anleggsfasen medan vegen vert utbetra)
- Permanent tilstand (etter planlagt tiltak)

Berekningane er utført med aktiv – direkte – passiv skjærfasthet (ADP) med forholdstal presentert i kapittel 7.11. Vidare er fasthet i lag med sprøbruddsmateriale og kvikkleire redusert med 15%.

Klassifisering av tiltaket i tiltakkategori (K3), faregrad «høg» og konsekvensklasse (CC3) fører til følgjande krav:

Områdestabilitet: Stabilitetsanalyse som dokumenterer:

- a) Sikkerhetsfaktor for områdestabilitet $F \geq 1,4$ eller
- b) Forbedring hvis $F < 1,4$ Forbetring ihht. fig.0.4 i /8/

Lokalstabilitet: $F \geq 1.6$ (sprøtt, kontraktant brudd, både for totalspenning og effektivspenningsanalyse)

Analysane viser at det er nødvendig med prosentvis forbetring, det er difor også utført analysar med forbetrande tiltak.

8.2 Berekningsresultat

Resultata er vist i tabell med forklarande tekst. I tabellen er det også presentert berekna sikkerheit for alle tre fasar der det er vurdert som naturleg å sjekke alle tre fasane. Nummereringa av berekningsprofil følgjer nummereringa av profil gitt i borplanen presentert i /19/.

Følgjande berekningssnitt er vurdert:

- N-N – sone I. Det er utført stabilitetsanalysar for Profil N-N i alle tre fasar, det er anteke at dette snittet vil vere representativ for størstedelen av området mellom vegprofil 170 – 270 (ca.).
- P-K – sone I. Planteikning som viser profilet er vist i vedlegg 3. kontroll av stabilitet ved ravineskråning, i sida av ravina nedanfor vegen.
- K-L – sone I. Planteikning som viser profilet er vist i vedlegg 3.
- U-X – sone II. Kombinasjon av profil U og X som presentert i borplanen i datarapporten /19/.

Resultat frå utførte analysar er presentert i Tabell 8-1.

Tabell 8-1. Berekningsresultat for utvalde snitt og tilstandar.

Berekingssnitt	Tot.sp.	Eff.sp.	Omr.	Lokal	Dagens	Anl.fase	Perm.	M*	M&A*
N-N - øvre	x		x		1.08	1.06	1.08	1.08	1.37
N-N - nedre	x		x		1.04	1.09	1.03	1.30	1.30
N-N - midt	x			x	1.40	1.39	1.28		
N-N - øvre		x	x		2.12	1.95	2.13		
N-N - nedre		x	x		1.25	1.25	1.25		
N-N - midt		x		x	2.02	1.56	2.02		
P-K - hele	x		x		1.41				
P-K - nedre	x		x		1.65				
U-X midt	x		x		1.00				
U-X hele	x		x		1.00				
U-X øvre m.vei	x		x		1.02				
U-X midt		x	x		1.60				
U-X øvre m.vei		x	x		1.57				
K-L	x		x		1.00				
K-L		x	x		1.73				
K-L	x		x					1.19	
K-L	x			x				1.76	

*M = motfylling, A = avlasting av terrenget i skråning over veg

I tilknyting til sone II så er det rekna på eit profil som er samansett av U-U og X-X profilet (sjå borplan i /19/). Det er vurdert slik at dette profilet vil vere dekkande for å belyse stabilitetsproblematikk i dette området.

8.2.1 Diskusjon

Generelt

Det er generelt lagt til grunn at vurderingane presentert i denne rapporten skal vere på reguleringsplannivå. Analysane som er utført er difor ikkje på detaljnivå. Det er fokusert på representative snitt i områder som er vurdert som kritiske. Deretter er det vurdert om det er mogleg å gjennomføra tiltaket. Forbetrande tiltak er ikkje optimalisert i form av størrelse, lengde, bredde, volum etc. dette må vurderast vidare i seinare fasar om det viser seg at prosjektet skal realiserast.

Berekna sikkerheitsfaktorar pr.profil

Profil U-X, vegprofil 0 – 150, sone II: Områdestabilitet på totalspenningsbasis resulterer i sikkerheitsfaktorar på om lag 1.0, analysar på effektivspenningsbasis resulterer i sikkerheitsfaktorar på 1.57. Analysane viser dermed at området er sensitivt for udrenerte spenningsendringar (korttid), medan ein drenert langtidstilstand gir relativt god sikkerheit. Merk elles at djupne på kvikkleirelag/sprøbruddmateriale ved punkt 308 er lagt nokre meter høgare enn det tolkinga av CPTU 308 indikerer, dette fordi totalsonderinga i same punkt indikerer eit lag med meir motstand/stein eller liknande. Kvikkleire til større djupne vil bety noko lågare berekna sikkerheitsfaktor. Berekna sikkerheitsfaktor er allereie 1.0 på totalspenningsbasis og eventuelt lågare sikkerheitsfaktor vil ikkje få nokon konsekvens for utfallet av vurderingane presentert her.

Borpunkt 306 ligg på kanten av vegen ved profil U-U og vi vurderer det slik at dette punktet avgrensar sprøbrudd/kvikkleira i sone II. Rettnok har sonderinga eit sprang «inn» på om lag 4 m djupne, men prøveserien i same djupne viser siltig leire med omrørt styrke lik 92 kN/m². Vidare kan ein også sjå av totalsondering no.306 at den viser konstant motstand mellom 14 m – 30 m djupne. Motstanden er forøvrig dobbelt så stor (10 kN) som for øvrige totalsonderingar i profil U-U der det er påvist kvikkleire/sprøbrudd materiale. Vi tolkar det difor slik at det ikkje er sprøbrudd/kvikkleire i dette punktet, det er likevel noko usikkerheit hefta ved denne konklusjonen.

Med bakgrunn i ovanfor nemnde observasjonar vurderer vi det slik at ei eventuell utgliding i sone II ikkje vil gå heilt bak til vegen då det ikkje er påvist sprøbrudd/kvikkleire materiale langs vegens profil 0 - 100. Tiltaket relatert til utbetring av vegen langs profil 0 – 150 kan utførast utan negativ innverknad på områdestabilitet (ved masseutskifting med lette massar). Dette må vere ein føresetnad for at tiltaket kan utførast langs dette profilet.

Grunna ovanfor nemnde punkt konkluderar vi med at det ikkje er naudsynt å hensynta områdestabilitet på nedsida av vegen langs profil U-X. Tiltaket mellom profil 0 – 150 vil difor vere mogleg å gjennomføre innanfor påkrevde sikkerhetsnivå.

Totalspenningsanalysane resulterer i låge sikkerheitsfaktorar for områdestabilitet i sone II. Dette er noko som må takast til etterretning av rådande myndigheter i form av restriksjonar til fylling og gravearbeider i området.

Profil N-N, vegprofil 170 – 270, sone I:

Analysar av områdestabilitet for dagens situasjon viser låg sikkerheit på totalspenningsbasis, og den er også lågare enn kravet ($F>1.4$, K3, høg faregrad eller) på effektivspenningsbasis. Berekna sikkerheitsfaktor for områdestabilitet er 1.04 og 1.25 på henholdsvis totalspenningsbasis og effektivspenningsbasis.

Det er dermed krav om prosentvis forbeting (om lag 18% - 19%) ihht. Figur 0.4 i SVV handbok V220 /8/. Med dei skisserte tiltaka (sjå kap.9) er berekna forbeting om lag 25 %. Som kommentert tidlegare, her må det det gjerast eit grundig arbeid i ein detaljfase for å definera nøyaktige dimensjonar og utstrekning på fyllingar og avlasta sone(r). Det er kun presentert resultat berekna på totalspenningsbasis (mht.%vis forbeting), det er forøvrig også sjekka at effektivspennings analysane gir tilfredsstillande kapasitet sjølv om dette ikkje er presentert her.

Berekna sikkerheitsfaktor for lokalstabiliteten er i storleiksorden 1.4 og høgare, dette er lågare enn kravet på 1.6 (CC3 og sprøtt materiale), sjå Tabell 3-3. Med avlasting vil forøvrig lokalstabiliteten

betre seg betydeleg. Kalk-sement stabilisering kan også betre lokalstabiliteten om dette viser seg nødvendig. Med forbetrande tiltak kan ein anta at lokalstabiliteten vil kome opp på eit nivå som er innanfor regelverket. Sett i lys av grad av detaljering på reguleringsplannivå er det ikkje utført vidare analysar av lokalstabilitet med føreslegne tiltak.

I effektivspennings analysane er det lagt inn hydrostatisk poretrykk med djupna, men grunnvasstand er lagt høgare for å modellere eit poreovertrykk i djupna.

Ein anna kommentar til analysane er at for effektivspenningsanalysen er bruddsirklane for lokalstabilitet styrt for å få ei lokal djupare bruddflate som ikkje er overflateglidning.

Profil P-K, vegprofil 170 – 270, sone I:

Det var kommentert i kontrollrapport frå GeoVest Haugland /21/ at det burde reknast på eit profil inn mot ravina. Dette er utført i denne rapporten og representert med snitt P-K. Analysen på totalspenningsbasis viser berekna sikkerhetsfaktor på 1.41. Dette er like over kravet på 1.4 som definerer om ein må utføre forbetrande tiltak. Denne rapporten konkluderar med at ravina i sone I må fyllast med sprengsteinsfylling, dette vil også medføre at sikkerheit knytt til utglidning mot ravina vil verte betra. Det er kun utført totalspenningsanalyse for dette snittet då berekning på effektivspenningsbasis har vist seg å resultere i betydeleg betre kapasitet for dei andre snitta.

Bekkeløpet i ravina (sone I) må leggjast i røyr før fyllinga vert lagt ut.

Profil K-L, midt i ravine, sone I:

Planteikning som viser lokasjon for profil K-L er vist i vedlegg 3, det er også presentert styrkeprofil for dei punkta som ikkje er presentert i Tabell 7-9. Nedre del av ravina skal fyllast opp for å stabilisere skråninga i ravina mot fylling som vert lagt ut mellom ca profil MM-RR, i tillegg til at vegkurvaturen skal rettast ut og vert lagt på fylling i ravina.

Det er berekna ein sikkerhetsfaktor på 1.00 på totalspenningsbasis for dagens situasjon, effektivspenningsbasis gir ein berekna sikkerhetsfaktor på 1.73. Med oppfylling av ravina vil berekna sikkerheit auka i dette profilet. Ein sjekk på betydningen av motfylling er utført. Med 4 m høg motfylling er berekna sikkerhetsfaktor på totalspenningsbasis 1.19, dvs. 19% forbetring, 20% forbetring, eller meir kan oppnåast berekningsmessig ved å hensynta 3D effektar. Fyllinga er då lagt opp til kotehøgd +47 som høgaste nivå øvst i ravina.

Dimensjonar på motfylling må detaljerast i ein seinare fase. Avlasting i øvre del av profilet kan også vurderast men dette må også sjåast i samanheng med bakenforliggjande terren og bebyggelse. Det er bratt også ovanfor ravina og avlasting kan vera vanskeleg å gjennomføra.

Lokalstabilitet for veg i ravine-området er vurdert som ikkje kritisk, då ravina er planlagt oppfylt med sprengstein. Det vil då verte sprengsteinsfylling i stor utstrekning nedanfor vegtraseen, noko som vil verke stabiliserande. Sikkerhetsfaktor for ei lokal glideflate ved vegbana er berekna til 1.76 på totalspenningsbasis.

Berekningsmetode

Det er nyttla lamellemetode (Geosuite) for å rekne på stabilitet. Eit elementmetodeprogram (FEM) vil kunne finne glideflater med lågare motstand. På dette nivået er likevel lamellemetode programmet vurdert som nøyaktig nok for å vurdere om tiltaket er gjennomførbart.

Grunnvasstand

Vi har vurdert sensitivitet ved å variere grunnvasstand frå terrengnivå til to meter under terrenget. Dette får eit utslag på om lag 10% på berekna sikkerhetsfaktor i effektivspenningsanalysar.

Styrkeparameterar

Styrkeprofil (udrenert skjærfasthet) i sone II er basert på CPTU, konus og einaks. Det er tydeleg at leira i det austlege området (sone II) har ein anna karakter enn leira i sone I. Det er ikkje utført avanserte laboratorieundersøkingar, og difor heller ikkje nøyaktig informasjon om styrkeparameterar på totalspenningsbasis eller effektivspenningsbasis. For stabilitetsberekingar på totalspenningsbasis er tolka CPTU profil lagt til grunn, medan det er lagt til grunn antatt konservative effektivspenningsparameterar i sprøbrudd/kvikkleirelaget.

Resultatet i denne rapporten vs. tidlegare vurderinger

Det har i tidlegare vurderinger vorte konkludert med at tiltak i form av: fylling av ravine ved sone I, etablere motfylling, og avlasting kan vere aktuelle for å betre områdestabiliteten.

Det er også kommentert i kontrollrapporten til GeoVest Haugland /21/ som følger: «Vi har å gjøre med en flere hundre meter stor naturlig skrånning som i følge beregningene har labil stabilitet. Å gå inn å bedre stabiliteten på slike skrånninger kan være en nær umulig oppgåve, og i mange tilfeller kan også risikonen med å gjøre inngrep være større enn risikoen ved å la være.» Kommentaren i /21/ understrekar alvoret i situasjonen.

Analysane presentert her viser likevel at det er mogleg å gjennomføra tiltaket ihht. NVE regelverk og SVV N200. Det vil likevel vere tekniske utfordringar knytta til tiltaka – men likevel: det er teknisk mogleg. Vidare detaljering vil krevje meir detaljert informasjon om djupne til berg ifm. føresleggen fot/berm for sprengsteinsfylling, og ei grundig vurdering av korleis tiltaka skal gjennomførast.

Tidlegare vurderinger har ikkje vurdert sone II. Det er no utført grunnundersøkingar her, og områdestabiliteten her er vurdert som låg. Sjå forøvrig kommentarar i den overordna konklusjonen.

Føreslegne tiltak har potensielt stor innverknad på nærmiljøet. Tiltaka inneber innløysing av fleire hus/eigendomar, i tillegg til å endre til dels dramatisk på terrenget i området. Denne rapporten er ein teknisk rapport og har kun fokus på geotekniske problemstillingar.

9 Forbetrande tiltak

Fleire forbetrande tiltak har vorte diskutert i tidlegare rapportar, desse er lista opp i kapittel 6.1.2. Det er konkludert med at følgjande tiltak kan gjerast for å betre områdestabiliteten:

- Fylling i ravina (sone I)
- Motfylling på nedside av vegen
- Avlasting av terrenget på oversida av vegen
- Kalk-sement peling i kombinasjon vertikaldren
- Erosjonssikring i ravine (sone II)
- Instrumentering/oppfølging

Tiltaka vil utvilsamt påverke nærmiljøet i form av innløysing av bustader og også visuelt. Rådande myndighet må vurdere konsekvensane av tiltaka grundig før ein fattar vedtak om prosjektet skal vidareførast.

Ei grov oversikt over tiltak med influensområde er skissert i Figur 9-1. Ein kan eventuelt i seinare fasar vurdere tiltaka meir detaljert og nyte meir raffinerte løysingar for om mogleg å redusere inngrepet som er skissert i denne rapporten. Slike løysingar kan til dømes inkludere masseutskifting på bustadtomtene, bruk av kalk-sement pelar kombinert med vertikaldren osv.

Det kan til dømes vere mogleg å redusere omfanget av avlasting i den austlege delen av arealet merka «avlasting» i Figur 9-1.



Figur 9-1. Skisserte tiltak. NB: Dette er ei grov skisse, vidare detaljering kan endra på kor omfattande tiltaket må vere.

9.1 Motfylling og avlasting

Motfylling

Motfylling må etablerast og arealet ovanfor vegen ved profil 170 – 270 må avlastast for å betre områdestabiliteten.

Det vil vere særsviktig å kome ned på fast grunn eller berg ved foten av fyllinga. Dette kan verte ein teknisk krevjande jobb, og det er særsviktig at eit slik arbeid ikkje forstyrrar massane i ein slik grad at stabiliteten vert svekka. Spesielt ved området som grensar til ravina er det usikkert kor djupt det er til berg. Dette tiltaket kan inkludera spunting, evnt. med stagforankring, jetpelar og eller kalk-sement pelar. Sjølv fyllinga er antatt om lag 5 m høgd i nedre del av profilet. Dette betyr at ved profil N-N vil fyllingsfronten vere minimum 5 m høg over terrenget.

Berekningsmessig er det ein føresetnad at glideflatene kjem opp over fyllingsfoten/berm. Dette inneber at fyllingsfoten må vere ein solid struktur, mur eller liknande, slik at fyllingsfronten vert heilt stabil. Dette er ei løysing som vart skildra av GeoVest Haugland i si tid /21/.

Det må også sikrast at arbeidet med fyllingsfront/fot for motfylling ikkje påverkar sikkerheit mot uglidningar i nedkant av planlagt fyllingsfront.

Tiltaket inneber at eigedomen ved foten av fylling i ravina må innløysast, det er også mogleg at fyllingsfronten vil kome nære innpå huset som ligg like under midten av fyllingsfronten (sjå Figur 9-1).

Steinfylling i ravine

Det er ein føresetnad at ravina vert fylt opp frå botn av ravina, frå området der det er registrert korte djupner til berg og fast masse, og opp til overkant av huset over vegen. Det er viktig med ein solid fyllingsfot då fyllmassane stadvis vil liggja over blaut og til dels sensitiv leire. Fyllinga vil betre tilhøva for stabiliteten i området ved ravina, og også stabiliteten ovanfor raskanten langs profil K-K og L-L.

Fylling av ravina og motfyllinga må sjåast i samanheng slik at ein ikkje risikerer fasar der enten fyllinga i ravina eller motfyllinga fører til lågare stabilitet lokalt eller for området.

Ein mogleg konsekvens som har vorte diskutert med SVV og vegdirektoratet undervegs i arbeidet er om etablering av fyllingsfront/fot vil påverke grunnsstanden i området. Dette må vurderast i ein eventuell detaljfase.

Tiltaket inneber at eigedomen over vegen i ravina må innløysast.

Avlasting over vegen

Avlasting over vegen er lagt inn i størrelsesordenen 2.5 – 4 m tjuknad avhengig av terrengrøflet. Dette inneber ein risiko for at ein avdekkar sprøbruddsmateriale/kvikkleire. Det er anbefala å utføra kalk-sement stabilisering i forkant av gravinga slik at ein unngår denne problemstillinga. K-C stabilisering må då utførast med installasjon av vertikaldren i forkant – og god oppfølging med poretrykksregistering slik at arbeida kan stoggast ved avlesingar over grenseverdi (dette må spesifiserast). Det angitte arealet i Figur 9-1 er kun å betrakta som indikativt, større grad av detaljering vil spesifisere dette nøyaktig.

Ein kan også vurdere å masseutskifta deler av området for å unnlate å rive nokre av husa, likevel på noverande tidspunkt må ein anta at eigedomane i den skraverte avlastings-sona må innløysast.

9.2 Kalk-sement stabilisering kombinert med vertikaldren

Kalk-sement stabilisering har vorte omtala også i tidlegare vurderinger. GeoVest Haugland har i sin kontrollrapport /21/ kommentert at K/C pelar brukt som føresleje i Multiconsult sin vurderingsrapport /18/ ikkje nødvendigvis vil betre situasjonen, poretryksoppbygging kan derimot føre til redusert sikkerheit. Multiconsult føreslo opprinnelag K/C pelar som eit lokalt tiltak under vegbana.

Sett i lys av erfaringar i nyare tid (etter den tid vurderingane rapportert i /18/, /21/ vart utført), så kan K/C stabilisering nyttast som eit tiltak for å betre stabiliteten i skråningar med kvikkleire. Eit døme på utførelse og oppfølging av K/C arbeid er presentert i /25/ (prosjektet E18 Bommestad-Sky i Vestfold). Tiltaket som er presentert i /25/ er i storleiksordenen 33 000 K/C pelar og totalt 253 000 løpemeter. Det er vel verdt å merke seg at det vart nytta vertikaldren saman med K/C pelane, og det var eit strengt regime for oppfølging av poretrykk.

Kalk-sement stabilisering kombinert med verikaldren kan nyttast i samanheng med etablering av fot for steinfylling, stabilisering av traubunn fm.avlasting/avgraving og lokal stabilisering av skjæring (lokalstabilitet). Installasjon av kalk-sement pelar må vurderast og planleggjast grundig før oppstart for å sikre at dette vert utført så skånsamt som mogleg utan oppbygging av uakseptable poretrykk. I ein slik samanheng er det viktig med instrumentering for å overvake/følgje opp arbeidet.

I samanheng med kalk-sement stabilisering må det også installerast vertikaldren, dette er også utgreia i /25/.

9.3 Saltstabilisering

Saltstabilisering er ein metode som førebels ikkje er utført i stor grad og kan nok betraktast å vere på forskingsstadiet på inneverande tidspunkt. SVV har erfaring med dette gjennom forskingsprosjekt og også gjennom ei doktorgrad som vart levert i 2017 (T.E.Helle) /26/.

Forbetring av områdestabilitet med saltstabilisering er ein metode som kan føra området ut av sprøbrudd/kvikkleire problematikk, slik at risiko for retrogressive skred vert redusert. Det skal starte opp eit forskingsprosjekt ved Tiller i Trondheim (NGTS) som tek sikte på å undersøkje installasjonseffektar, vidare, dersom resultata frå desse forsøka er gode, planlegg ein å gå vidare med eit storskala forsøk i Stjørdal. Resultat frå slike forsøk vil gi verdifull informasjon om kva verknad ein kan forvente med eit slikt tiltak.

Saltstabilisering fører til at omrørt udrenert fasthet vil auke, dvs.materialet vil oppføre seg mindre sprøtt, det er påvist at omrørt skjærfasthet blir auka opp til om lag 1 kN/m² /27/. Det er derimot ikkje påvist at intakt udrenert fasthet vil endre seg, berekna sikkerheitsfaktor vil difor vere uendra. Ein vil difor, med den definisjonen for sprøbruddmateriale som ein har i dag, fortsatt kome inn under regelverket knytt til kvikkleire/sprøbruddmateriale og områdestabiliitet. Det finst derimot dokumentasjon /27/ på at retrogressive skred ikkje skjer dersom omrørt skjærfasthet er høgare enn 1 kN/m².

Det vil også vere eit tidsaspektet knytt til saltstabilisering, migrering av salt ut i leira vil nødvendigvis krevje tid (år) før ønska effekt er oppnådd. Ein kan sjå føre seg at nødvendig tid for å oppnå ønska effekt er i storleiksordenen 3 år med senteravstand 1.5 m x 1.5 m mellom saltbrønnane /26/.

Alternativ med saltstabilisering er noko ein kan vurdere dersom ein konkluderar med at ein ikkje vil gå vidare med prosjektet basert på tiltaka føreslegne i kapittel 9.1 og 9.2.

9.4 Heving av bekk/erosjonssikring

Det er anbefala å heve bekkeløpet (bekkeheving) i sone II for å bevare dagens situasjon. Dette er eit minimumstiltak, ytterlegare tiltak bør vurderast.

Bekken i sone I må også erosjonssikrast, med mindre tiltaket (utviding av veg) vert utført innan rimeleg tid.

9.5 Rekkjefølge av tiltak

Tiltaka må utførast i riktig rekkjefølge for at det ikkje skal ha negativ innverknad på lokal og områdestabilitet. Ein ser føre seg følgjande rekkjefølge av tiltak på noverande tidspunkt:

1. Instrumentering – installere nødvendige sensorar for å sikre god oppfølging av prosjektet
2. Etablere fyllingsfront ved fot av motfylling (graving, etablere støttevegg (spunt, K-C pel, jetpel etc.)
3. Fylle nedre del av ravine
4. Fylle nedre del av motfylling
5. Fylle resten av ravine og motfylling
6. Installere K/C pelar og vertikaldren på overside av veg i område som skal avlastast
7. Avlaste overside av veg

Uavhengig av dette kan ein utføre arbeida i sone II knytt til heving av bekken i ravina.

Alle tiltak må vidare detaljerast om prosjektet skal realiserast.

9.6 Usikkerheiter ved tiltaka

- Djupne til berg er ikkje kartlagt ved ravina, dette er eit usikkerheitsmoment som må klarleggjast før detaljprosjektering.
- Djupne til berg i overgang mellom berm/mur for motfylling og ravina
- Metode for etablering av fyllingsfront må sjåast i samanheng med djupne til berg og karakteristikk av massane langs linja som er planlagt. Ytterlegare grunnundersøkingar langs linja av skissert fyllingsfront vil redusere risiko/gi nyttig informasjon i forkant av detaljprosjektering.
- Djupne til sprøbruddmateriale/kvikkleire i område som må avlastast.
- Omfang av areal for avlasting og nødvendig volum av motfylling må detaljerast i ein seinare fase.

9.7 Mengder og kostnader

Det er presentert eit grovt kostnadsoverslag i Tabell 9-1. Mengder som er vist inkluderar kun grunnarbeid for stabilitetsforbetrande tiltak. Kostnader for vegoppbygging vil kome i tillegg til det som er angitt i tabellen. Kostnadane er basert på erfearingsprisar, og vil variera frå prosjekt til prosjekt, kor ein får tak i steinmateriale og kor/korleis ein kan kvitte seg med gravemassane. Det kan også i nokre høve kome ei deponiavgift i tillegg. Erfearingsprisar for K-C stabilisering er basert på erfearingsprisar for 2018 sentralt på austlandet.

Kostnader til prosjektering og innløysing av tomter er heller ikkje inkludert i estimatet.

Tabell 9-1. Grovt overslag på mengder og kostnader av grunnarbeider – stabilitetsforbetrande tiltak, oppbygging av vegkroppen er ikke inkludert.

Betegnelse	Volum	Einheitskostnad*	Kostnad NOK*
Motfylling – sprengstein (100x50x5)	25 000 m ³	250,- NOK/m ³	6 250 000,-
Fylling i ravine (25x100x5)	12 500 m ³	250,- NOK/m ³	3 100 000,-
Graving og utkøyring (100x100x3)	30 000 m ³	250,- NOK/m ³	7 500 000,-
Vertikaldren CC 1.5 m, mellom hver ribbe 35 x (100/1.5) x 20m	50 000 lm	15% av K/C kost	4 200 000,-
K/C stabilisering (doble ribber, areal på 100mx100m, 20m gjennomsnitt lengde, Ø 0.6m, CC 3.1m mellom doble ribber	80 000 m ³	350,- NOK/m ³	30 000 000,-
Barriere ved fot av motfylling		RS	10 - 15 000 000
- Graving til faste masser/berg	2 500 m ³		
- Støttevegg (f.eks spunt med stag, 5mx50m, K-C stabilisering, jetpel osv.)	250 m ²		
- Mur (steinblokk, 125m*8m)	1000 m ²		
- Betongarbeid			
Supplerande Grunnundersøkingar og instrumentering			1 000 000
SUM			≈ 50 – 75 mill

*Alle prisar eks.mva.

10 Overordna konklusjon – Stabilitetsvurdering Fv 544 Halsnøy

Overordna konklusjonar frå arbeidet dokumentert i denne rapporten er presentert under.

- Stabilitetsvurderingane viser at det er teknisk mogleg å gjennomføra planlagt tiltak langs Fv 544 ved Tofte, Halsnøy, med tiltak som skissert i denne rapporten.
- Skråningsstabiliteten er minimalt påverka av vegen i seg sjølv (kanskje med unnatak ved inngangen til ravina i sone I). Det er i hovudsak områdestabiliteten som er ei utfordring.
- Det er nødvendig med tiltak for å heve områdestabiliteten ved sone I (langs ca. vegprofil 170 – 320). Tiltaka er omfattande og vil få innverknad på nærmiljøet:
 - Eigedomar må løysast inn
 - Visuell endring av landskapet
- Arbeidet skal, dersom det vert realisert, utførast i ei bratt skråning med kvikkleire og därleg stabilitet, noko som i seg sjølv inneber en risiko som må handterast. Det må føreliggje sterke argument for å gå inn i denne typen skråningar med anleggsaktivitet. Tiltaka må uansett detaljerast grundig og følgjast tett opp med god instrumentering i ein anleggsfase.
- Estimerte kostnader knytt til heving av områdestabilitet er 50 - 75 millionar NOK eks.mva. Dette er eit grovt anslag, variasjonen på 25 millionar seier noko om kor nøyaktig dette estimatet er. Kostnader til oppbygging av veg vil koma i tillegg.
- Føreslegne tiltak må detaljerast grundig dersom prosjektet skal realiserast, det kan vere mogleg å optimalisera både motfylling og avlasting som føresleger i denne rapporten.
- Grunnundersøkingar utført ved tidlegare høve og i 2018, saman med tidlegare stabilitetsvurderinger og denne rapporten må gi grunnlag for restriksjonar med tanke på grave og fyllingsarbeid i sone I og sone II.
- Det er anbefala å heve bekkeløpet (bekkeheving) i sone II for å bevare dagens situasjon. Dette er eit minimumstiltak, ytterlegare tiltak bør vurderast. Bekken i sone I må erosjonssikrast, med mindre den planlagde utbetringa av vegen vert utført.
- Framtidige tiltak som kan ha betydning for geoteknisk stabilitet i det aktuelle området må utførast ihht. NVE's regelverk.
- Gitt konklusjonen ovanfor: Rådande myndigheter må gje ei grundig vurdering før ein konkluderar med om ein vil gå vidare med prosjektet.

11 Referansar

11.1 Regelverk, forskrifter, standarder og veiledninger

For geotekniske prosjektering legges følgende til grunn:

- /1/. NS-EN 1990-1:2002 + NA:2008 (Eurokode 0)
- /2/. NS-EN 1997-1:2004 + NA:2008 (Eurokode 7) allmenne regler
- /3/. NS-EN 1997-2:2004 + NA:2008 (Eurokode 7) regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver
- /4/. NS-EN 1998-1:2004 + A1:2013 + NA:2014 (Eurokode 8-1)
- /5/. NS-EN 1998-2:2005 + A1:2009 + A2:2009 + NA:2014 (Eurokode 8-2)
- /6/. NS-EN 1998-5:2004 + NA:2014 (Eurokode 8-5)
- /7/. RIF veileder til NS-EN1998, Dimensjonering for jordskjelv (RIF, september 2010)
- /8/. Statens vegvesen Håndbok V220 - Geoteknikk i vegbygging (juni 2014)
- /9/. Statens vegvesen Håndbok N200 – Vegbygging (2018)
- /10/. Statens vegvesen Håndbok N400 – Bruprosjektering (2015)
- /11/. Statens vegvesen Håndbok V221 – Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger (juni 2014)
- /12/. Retningslinjer nr. 2/2011 "Flaum- og skredfare i arealplanar" (NVE)
- /13/. Veileder nr. 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» (NVE, utgitt april 2014)
- /14/. Kommunal- og regionaldepartementet: Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17). FOR-2017-06-19-840. Tilgjengelig fra: www.lovdata.no
- /15/. Naturfareprosjektet Dp. 6 kvikkleire. En omforent anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i prosjektering av norske leirer 14/2014

11.2 Datarapportar og tidlegare vurderinger

- /16/. Multiconsult rapport no.211277-4 Stabilitetsvurdering profil 8, 23.oktober 2006
- /17/. Multiconsult rapport no.211277-1 Grunnundersøkelser Datarapport Fv 544 Halsnøysambandet, 7.juni 2006
- /18/. Multiconsult rapport no.211277-2 Tolking av grunnundersøkelser og stabilitetsvurderinger
- /19/. 30270-GEOT-1 Fv.544 Tofte, Halsnøy Geoteknisk datarapport Versjon 02.
- /20/. E-post frå Ingjerd H. Martinussen (SVV) med avlesing av grunnvassbrønnar og piezometer. E-post datert 24.08.2018
- /21/. GeoVest Haugland – Geoteknisk kontroll – Statens vegvesen region vest, Rv 544 Halsnøysambandet. Fv 60 Sæbøvik-Tofte
- /22/. Vurdering av grunnforhold og nødvendige tiltak for g/s-veg gjennom Tofte (Fv.544). Saksbehandlar: Tonje Eide Helle, datert 13.12.2017

12 Referansar

- /23/. NGI. Rapport: 20001008-2 rev 3/2008. Program for økt sikkerhet mot leirskred - Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire
- /24/. Karlsrud K. et.al. CPTU correlations for clays 16th ICSMGE 2016 Osaka 2005
- /25/. Dahl, C.E., Bodholt G., Oset F. Bruk av vertikaldren og poretrykkskontroll for bløt leire som er stabilisert med kalk-sementpeler. NGM 2016 Reykjavik. Proc. Of the 17th Nordic Geotechnical Meeting .
- /26/. Helle T.E. Quick-clay landslide mitigation using potassium chloride. Doktorgradsavhandling, NTNU 2017

- /27/. Thakur V, Degago SA, Oset F, Aabøe R, Dolva BK, Aunaas K, Nyheim T, Lyche E, Jensen OA, Sæter MB, Robsrud A, Viklund M, Nigussie D and L'Heureux JS (2014a) Characterisation of post-failure movements of landslides in soft sensitive clays. . In Landslides in sensitive clays: From geoscience to risk management (L'Heureux JS, Locat A, Leroueil S, Demers D and Locat J (eds)). Springer Dordrecht, the Netherlands, pp.91-104.
- /28/. Metode for vurdering av løsne – og utløpsområder for områdeskred, Naturfareprosjektet: Delprosjekt 6 Kvikkleire, Rapport no.14-2016

Vedlegg:

1. Kommentrar til CPTU
2. CPTU plot teikning 101 – 120
3. Styrkeprofil og planteikning for berekningsprofil KL og PK
4. Berekningsprofil, teikning

Teikning	Kommentar
800.1	Profil N, ADP eks. terren
800.2	Profil N, ADP anleggsfase
800.3	Profil N, ADP permanentfase lette masser i vegfylling
800.4	Profil N, ADP permanentfase lette masser i vegfylling og motfylling
800.5	Profil N, ADP permanentfase lette masser i vegfylling, motfylling og avlasting
801.1	Profil N, a-fi eks. terren
801.2	Profil N, a-fi anleggsfase
801.3	Profil N, a-fi permanentfase lette masser i vegfylling
802.1	Profil PK, ADP eks. terren
803.1	Profil KL, ADP eks. terren
803.2	Profil KL, ADP eks. terren med motfylling
804.1	Profil KL, a-fi eks. terren
805.1	Profil UX, ADP eks. terren
806.1	Profil UX, a-fi eks. terren

Vedlegg 1 Kommentarar til CPTU

Det er presentert eit plott pr. punkt. Dette plottet inkluderer eventuelle laboratorieforsøk utført på prøvar frå dette punktet og tolka S_u^A basert på N-faktorar som funksjon av B_q .


Tabell V-1. Korte kommentarar til CPTU

CPT no.	
308	CPTU startar i om lag 3 m djupne og er utført til 30 m under terrenget. Spissmotstand varierande mellom om lag 0.5 og 1.2 MPa. B_q verdien jevnt over 1.0 frå 11 m og nedover med unnatak i 15 – 19 m djupne. B_q verdien indikerar, saman med spissmotstand og sidefriksjon, sprøbruddmateriale/kvikkleire, noko som stemmer bra med registreringa i punkt 309. Totalsonderinga i pkt.308 er utført til 41.7 m utan å påvise berg.
309	CPTU startar i 4 m djupne og er utført til 22.5 m under terrenget. Spissmotstand varierande mellom om lag 0.4 og 1.0 MPa. B_q varierar mellom 0.5 – 1.0 i øvre del av profilet, deretter er B_q jamt omlag 1.0 frå 9 – 22.5 m, med unnatak i djupne 15-18 m. B_q -verdien indikerer derfor sprøbruddmateriale og kvikkleire i dette punktet.
311b	CPT startar i 7 m djupne, spissmotstand viser låge verdiar, lineært aukande til 0.8 MPa ved slutten av sonderinga (19.5 m djupne). B_q varierar mellom 0.6 – 0.9 i øvre del av profilet, deretter er B_q jamt omlag 1.0 frå 13.5 – 19.5 m (sonderinga sluttar på 19.5 m). B_q -verdien indikerer derfor sprøbruddmateriale og kvikkleire i dette punktet. Dreietrykksonderinga viser noko høgare motstand enn 314 og 317 i øvre ca 10 metrane, men etter om lag 10 m så vert motstanden redusert, nokon som kan indikere sensitiv leire (sprøbruddmateriale, kvikkleire).
314	CPTU utført til ca 24,5 m djupne. Registrert spissmotstand er låg; mellom 0.5 – 1 MPa i stort sett heile djupna. Mister spissmotstand og poretrykk ved ca 8 m (truleg forårsaka av utførelse). B_q ligg jevnt på om lag 0.7 – 0.8, noko som kan antyde sensitivt materiale. Totalsonderinga viser også svært låg motstand, men likevel stort sett svakt aukande motstand med djupna.
317	CPT utført til 12 m djupne. Generelt låg spissmotstand, maks 0.7 MPa mot slutten av sonderinga. 54 mm prøve ved 4 m djupne klassifiserar materialet som sprøbruddmateriale, B_q ved denne djupna er om lag 0.5 – 0.6. Elles ligg B_q på om lag 0.5 – 0.75 i heile profilet. Dreietrykksonderinga i same punkt angir <u>svært låg</u> motstand i dei om lag øvste 5 metrane i profilet, deretter gradvis aukande motstand til slutten av sonderinga ved om lag 12 m djupne.
330	Her er det utført CPTU kun i øverste ca 4m. Poretrykket går mot negativ verdi på slutten av sonderinga, dette kan indikere dilatans (silt/siltig materiale). Relativt stor spissmotstand i øverste ca 3 m, deretter er det registrert låg verdi ned til sonderinga stoppar.
335b	Generelt høg spissmotstand. Representative prøvar viser leirig sandig silt, siltig sandig leire i djupna. Det er to markerte lag med låg spissmotstand (lågare enn 2MPa) eit lag

	ved ca 6-7 m og eit tynt lag ved ca 8.5 m. Relativt låg Bq i heile profilet (lågare enn 0.2). Sondering til 10 m djupne, Totalsonderinga, utført til ca 20 m (avslutta i berg), viser aukande motstand frå der CPTU sonderinga sluttar.
343b	Representative prøvar viser siltig leire, og siltig sandig materiale ned til 10 m, deretter ingen prøvar. CPTU er utført til 17 m djupne og viser aukande spissmotstand opp til 10 MPa ved 10 m og U2 verdi mellom 200 og 500 kPa. Under 10 m aukar U2 betydeleg og spissmotstanden går ned til om lag 3 kPa. Største Bq verdi er om lag 0.5 mot slutten av sonderinga. Dreietrykksøndering er utført ca 3 m djupare ned enn totalsonderinga, og viser aukande motstand frå der CPTU er avslutta.
337	CPTU er utført til 17.5m djupne. Spissmotstand <1 MPa ned til 16 m, deretter aukar denne til 2 MPa. Forløpet er relativt likt CPTU i pkt.345 der det er registrert kvikkleire (blokkprøvar). Bq-verdien i 337 varierar mellom 0.7 – 1.0 og indikerer sprøbruddmateriale/kvikkleire også i dette punktet. Dreietrykksønderinga antydar som CPTU boringa eit noko fastare materiale mot slutten av boringa på 16 m djupne. Det er ingen indikasjon på djupne til berg.
339	CPTU er utført til 16.5m djupne. Spissmotstand varierar mellom 0.5 – 2 MPa. CPTU terminerar pga høg motstand ved 16.5 m. Bq gjer eit tydeleg sprang ut til 1.0 ved om lag 7.5 m djupne, og varierar rundt 1.0 ned til om lag 10 m, sidefriksjonen er også jamt låg i same djupneintervall. Elles varierar Bq mellom 0.5 og 1. Dreietrykksønderinga tyder også på sensitivt materiale då motstanden er avtakande med djupna. 54mm prøveserie klassifiserer materialet som sprøbruddmateriale og kvikkleire for prøvar i om lag 5.5 m, 8.5 m, 10.5 m djupne.
345	CPTU er utført til 25.2m djupne. Spissmotstand varierar mellom 0.8 – 2 MPa. CPTU terminerar pga høg motstand ved 25.2 m. Bq ligg jamt mellom 0.75 og 1.0 mellom 10 m og 25 m djupne. Blokkprøvar klassifiserar materialet som sprøbruddmateriale og kvikkleire i 10 m og 15.5 m djupne. Blokkprøven i 21.5 m djupne er ikkje definert som sprøbruddmateriale, men det er tydeleg at Bq gjer eit sprang inn mot 0.5 akkurat i denne djupna før den går ut att til 1.0. Det er utført dreietrykksøndering og Totalsondering i pkt.345. Totalsonderinga er utført med registrering av berg 28.4 m under terrengoverflata.
346	CPTU 346 er ført til 15 m djupne og har terminert pga høg motstand. Spissmotstanden er lågare enn 0.5 ned til 10 m djupne, deretter varierar den mellom om lag 1 – 2 MPa. Bq er mellom 0.6 og 1 i 5 – 10 m djupne, før den går ned til verdiar som stort sett er lågare enn 0.5 under 11 m djupne. Blokkprøvar klassifiserer leira som sprøbruddmateriale og kvikkleire i 5 m, 8 m, og 10.3 m djupne. Det er utført totalsondering og dreietrykksøndering i same punkt, men det er CPTU'en som har penetrert lengst ned. Det er ingen dokumentasjon på berg i dette punktet (må interpolere).
353b	Kun utført frå 5 m djupne til om lag 8 m djupne. Spissmotstand mellom 2 – 6 Mpa antyder relativt fast materiale (sand/sandig materiale).


	Dreietrykksonderinga i same punkt er utført til ca 15 m djupne og angir relativt faste massar, men det er registrert eit blautt lag i om lag 10 m djupne (tjuknad på dette laget er om lag 1 m).
364	CPTU utført i 3.5 – 7.5 m djupne. Registrert spissmotstand lineært aukande frå om lag 0.4 – 1.0 MPa. Bq verdi ligg jamt på om lag 0.5. Dreietrykksondering i same punkt er utført om lag 0.5 m lenger ned og viser jevnt aukande motstand med djupna, med unnatak i 2-3 m djupne der motstanden vert noko redusert med djupna. Dette kan indikere eit tynt lag med sensitivt materiale.
369b	CPTU utført til om lag 9 m djupne, spissmotstand mellom ca 0.5 – 1 MPa. Bq varierar mellom ca 0.5 – 0.8 i 3 – 9 m djupne. Dreietrykksondering i same punkt viser jevnt aukande motstand med unnatak av i 4 – 5 m djupne, noko som kan indikere sensitivt materiale. Dreietrykksonderinga er avslutta i same djupne, og har registrert noko fast materiale på slutten av sonderinga.
371	CPTU utført i djupne 4 m til 7 m under terrengoverflate. Spissmotstand frå 0.5 – 0.8 MPa, Bq om lag 0.5 - 0.7. Sonderinga er generelt ganske lik CPTU i pkt.369. Dreietykksondering i same punkt er avslutta i same djupne, og har registrert noko fast materiale på slutten av sonderinga.
410	CPTU utført frå om lag 2 m til 5 m djupne. Sonderinga tyder på fast lag i øvre del av sondering, deretter noko lågare motstand siste 1 ½ m. Kort djupne til berg i dette punktet.
501	CPTU utført frå 4 m til om lag 9.5 m. Poretrykksforløpet tyder på lagvis siltig/sandig materiale då poretrykket peaker inn mot hydrostatisk. Låg spissmotstand, varierande mellom 1 og 2 MPa, aukande mot 6 MPa frå 8 m djupne.
503	CPTU utført til 22 m djupne. Spissmotstand varierande mellom 1.0 og 2.0. Bq opp mot 1.0 i enkelte lag. Dreietykksondering i same punkt viser tilnærma konstant motstand til 22 m djupne med enkelte fall i motstand, noko som kan antyde sensitiv leire.
505	CPT startar i 4 m djupne og er utført til om lag 19 m. Det er registrert låg spissmotstand, frå om lag 0.2 lineært aukande til om lag 0.8 MPa ved om lag 19 m djupne. Bq er gjennomsnittleg lik 0.8 i djupne 7 – 12 m, deretter tilnærma lik 1.0 frå 12 – 19 m (ned til der sonderinga er avslutta). Høg Bq indikerer sprøbruddmateriale eller kvikkleire. Dette laget frå 12 m djupne samsvarar godt med registreringane ved pkt.311 b. Totalsonderinga i same punkt viser låg motstand og samsvarar bra med CPTU.

Vedlegg 2 CPTU plot, teikning 101 - 120


 $N_{kt} = (18,7-12,5 \cdot B_q)$ $ND_u = (1,8+7,25 \cdot B_q)$ $N_{ke} = (13,8-12,5 \cdot B_q)$ α_c valgt: 0.28

Referansemetode: Karlsrud et al (1996)


Oppdragsgiver:	Oppdrag:			Tegningens filnavn:
Statens Vegvesen region Vest Halsnøy Stabilitetsvurdering				_Halsnøy-308
Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , korrelert mot B_q .				Multiconsult
CPTU id.:	308	Sonde:	4686	
MULTICONSULT AS	Dato: 08.08.2018	Tegnet: JOT	Kontrollert: Ifc	Godkjent: JOT
	Oppdrag nr.: 10205525	Tegning nr.: 101	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0




Oppdragsgiver:	Oppdrag:			Tegningens filnavn:			
Statens Vegvesen region Vest Halsnøy Stabilitetsvurdering							
Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , korrelert mot B_q .							
CPTU id.:	309	Sonde:	4686	Multiconsult			
MULTICONSULT AS	Dato: 08.08.2018	Tegnet: JOT	Kontrollert: LFC	Godkjent: JOT			
	Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Versjon:	Revision:			
	10205999	102	09.03.2016	0			



Oppdragsgiver:	Oppdrag:			Tegningens filnavn:
Statens Vegvesen region Vest	Halsnøy Stabilitetsvurdering			_Halsnøy-311b
Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , korrelert mot B_q .				
CPTU id.:	311b	Sonde:	4686	Multiconsult
MULTICONULT AS	Dato: 08.08.2018	Tegnet: JOT	Kontrollert: LFC	Godkjent: JOT
	Oppdrag nr.: 10205525	Tegning nr.: 103	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0




Oppdragsgiver:	Oppdrag: Halsnøy Stabilitetsvurdering			Tegningens filnavn: Halsnøy-314
Statens Vegvesen region Vest				Multiconsult
Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , korrelert mot B_q .				
CPTU id.:	314	Sonde:	4686	
MULTICONSULT AS	Dato: 08.08.2018	Tegnet: JOT	Kontrollert: LFC	Godkjent: JOT
	Oppdrag nr.: 10205525	Tegning nr.: 104	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0



Oppdragsgiver:	Oppdrag:	Tegningens filnavn:
Statens Vegvesen region Vest	Halsnøy Stabilitetsvurdering	_Halsnøy-317
Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , korrelert mot B_q .		
CPTU id.:	317	Sonde: 4686
MULTICONSULT AS	Dato: 08.08.2018	Tegnet: JOT
	Oppdrag nr.: 10205525	Kontrollert: LFC
		Godkjent: JOT
		Versjon: 09.03.2016
		Revisjon: 0


CPTU utført frå 0 – 4 m djupne. Sandig materiale, Su-profil er ikkje presentert.

Tolka friksjonsvinkel vist under.




Referanse metode: NTNU Senneset, Sandven & Janbu (1989), Sandven (1990)


Oppdragsgiver:	Oppdrag:			Tegningens filnavn:			
Statens Vegvesen region Ve Halsnøy Stabilitetsvurdering				_Halsnøy-330			
Friksjonsvinkel ϕ .				Multiconsult			
CPTU id.:	330	Sonde:	4686				
MULTICONSULT AS	Dato: 08.08.2018	Tegnet: JOT	Kontrollert: LFC	Godkjent: JOT			
	Oppdrag nr.: 10205525	Tegning nr.: 106	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0			



Oppdragsgiver:	Oppdrag:			Tegningens filnavn:
Statens Vegvesen region Vest	Halsnøy Stabilitetsvurdering			_Halsnøy-335b
Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , korrelert mot B_q .				
CPTU id.:	335b	Sonde:	4686	Multiconsult
MULTICONULT AS	Dato: 08.08.2018	Tegnet: JOT	Kontrollert: LFC	Godkjent: JOT
	Oppdrag nr.: 10205525	Tegning nr.: 107	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0




Oppdragsgiver:	Oppdrag:	Tegningens filnavn:
Statens Vegvesen region Vest	Halsnøy Stabilitetsvurdering	_Halsnøy-337
Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA}, korrelert mot B_q.		
CPTU id.:	337	Sonde: 4821
MULTICONSULT AS	Dato: 06.08.2018	Tegnet: JOT
	Oppdrag nr.: 10205525	Kontrollert: LFC
		Godkjent: JOT
		Versjon: 09.03.2016
		Revisjon: 0


 $Nkt = (18,7-12,5 \cdot Bq)$ α_c valgt: 0.28 $NDu = (1,8+7,25 \cdot Bq)$ $Nke = (13,8-12,5 \cdot Bq)$

Referansemetode: Karlsrud et al (1996)

Oppdragsgiver:	Oppdrag:	Tegningens filnavn:
Statens Vegvesen region Vest	Halsnøy Stabilitetsvurdering	Halsnøy-339b
Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , korrelert mot B_q .		
CPTU id.:	339b	Sonde: 4821
MULTICONULT AS	Dato: 08.08.2018	Tegnet: JOT
	Oppdrag nr.:	Kontrollert: LFC
	10205525	Godkjent: JOT
		Versjon: 09.03.2016
		Revisjon: 0



Oppdragsgiver:	Oppdrag:	Tegningens filnavn:		
Statens Vegvesen region Vest	Halsnøy Stabilitetsvurdering	Halsnøy-343b		
Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , korreliert mot B_q .				
CPTU id.:	343b	Sonde: 4686		
MULTICONSULT AS	Dato: 08.08.2018	Tegnet: JOT	Kontrollert: LFC	Godkjent: JOT
	Oppdrag nr.: 10205525	Tegning nr.: 110	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0

 $Nkt = (18,7-12,5 \cdot Bq)$ α_c valgt: 0.28 $NDu = (1,8+7,25 \cdot Bq)$ $Nke = (13,8-12,5 \cdot Bq)$

Referansemetode: Karlsrud et al (1996)

Oppdragsgiver:

Statens Vegvesen region Vest

Oppdrag:


Halsnøy Stabilitetsvurdering


Tegningens filnavn:

Halsnøy-345


Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , korrelert mot B_q .**Multiconsult**

CPTU id.:	345b	Sonde:	4686
MULTICONULT AS	Dato: 08.08.2018	Tegnet: JOT	Kontrollert: LFC
	Oppdrag nr.: 10205525	Tegning nr.: 111	Godkjent: JOT
Oppdrag nr.: 10205525		Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0






Oppdragsgiver: Statens Vegvesen region Vest	Oppdrag: Halsnøy Stabilitetsvurdering	Tegningens filnavn: Halsnøy-346
Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , korrelert mot B_q .		Multiconsult
CPTU id.: 346	Sonde: 4821	
MULTICONSULT AS	Dato: 06.08.2018 Oppdrag nr.: 10205525	Tegnet: JOT Kontrollert: LFC Godkjent: JOT Tegning nr.: 112 Versjon: 09.03.2016 Revisjon: 0




CPTU utført frå 5 – 7.7 m djupne. Sandig materiale, Su-profil er ikkje presentert.
Tolka friksjonsvinkel vist under.




Referanse metode: NTNU Senneset, Sandven & Janbu (1989), Sandven (1990)


Oppdragsgiver:	Oppdrag:			Tegningens filnavn:
Statens Vegvesen region Ve Halsnøy Stabilitetsvurdering				Halsnøy-353b
Friksjonsvinkel ϕ .				Multiconsult
CPTU id.:	353b	Sonde:	4686	
MULTICONSULT AS	Dato: 08.08.2018 Oppdrag nr.: 10205525	Tegnet: JOT Tegning nr.: 113	Kontrollert: LFC Versjon: 09.03.2016	Godkjent: JOT Revisjon: 0



Oppdragsgiver:	Oppdrag:			Tegningens filnavn:			
Statens Vegvesen region Vest Halsnøy Stabilitet				-Halsnøy-364			
Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , korrelert mot B_q .				Multiconsult			
CPTU id.:	364	Sonde:	4821				
MULTICONULT AS	Dato: 04.09.2018	Tegnet: JOT	Kontrollert: Ifc	Godkjent: JOT			
	Oppdrag nr.: 10205525	Tegning nr.: 114	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0			




Oppdragsgiver:	Oppdrag:			Tegningens filnavn:
Statens Vegvesen region Vest Halsnøy Stabilitet				_Halsnøy-369b
Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , korrelert mot B_q .				Multiconsult
CPTU id.:	369b	Sonde:	4821	
MULTICONULT AS	Dato: 04.09.2018	Tegnet: JOT	Kontrollert: Ifc	Godkjent: JOT
	Oppdrag nr.: 10205525	Tegning nr.: 115	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0

 $Nkt = (18,7 \cdot 12,5 \cdot B_q)$ α_c valgt: 0.28 $NDU = (1,8 + 7,25 \cdot B_q)$ $Nke = (13,8 - 12,5 \cdot B_q)$


Referansemetode: Karlsrud et al (1996)

Oppdragsgiver:	Oppdrag:			Tegningens filnavn:
Statens Vegvesen region Vest Halsnøy Stabilitet			<u>Halsnøy-371</u>	
Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , korrelert mot B_q .				
CPTU id.:	371	Sonde:	4821	Multiconsult
MULTICONULT AS	Dato: 04.09.2018	Tegnet: JOT	Kontrollert: Ifc	Godkjent: JOT
	Oppdrag nr.: 10205525	Tegning nr.: 116	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0


 $N_{kt} = (18,7-12,5 \cdot B_q)$ α_c valgt: 0.28 $N_{Du} = (1,8+7,25 \cdot B_q)$ $N_{ke} = (13,8-12,5 \cdot B_q)$

Referansemetode: Karlsrud et al (1996)


Oppdragsgiver:	Oppdrag:			Tegningens filnavn:
Statens Vegvesen region Vest Halsnøy Stabilitet				_Halsnøy-410
Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , korrelert mot B_q .				
CPTU id.:	410	Sonde:	4821	Multiconsult
MULTICONULT AS	Dato: 04.09.2018	Tegnet: JOT	Kontrollert: Ifc	Godkjent: JOT
	Oppdrag nr.: 10205525	Tegning nr.: 117	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0



Oppdragsgiver:	Oppdrag:	Tegningens filnavn:
Statens Vegvesen region Vest	Halsnøy Stabilitetsvurdering	_Halsnøy-501
Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , korrelert mot B_q .		
CPTU id.:	501	Sonde: 4821
MULTICONSULT AS	Dato: 04.09.2018	Tegnet: JOT
	Oppdrag nr.: 10205525	Kontrollert: LFC
		Godkjent: JOT
		Versjon: 09.03.2016
		Revisjon: 0




Oppdragsgiver:	Oppdrag:			Tegningens filnavn:
Statens Vegvesen region Vest			Halsnøy Stabilitetsvurdering	Halsnøy-503
Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , korrelert mot B_q .				
CPTU id.:	503	Sonde:	4686	Multiconsult
MULTICONSULT AS	Dato: 08.08.2018	Tegnet: JOT	Kontrollert: LFC	Godkjent: JOT
	Oppdrag nr.: 10205525	Tegning nr.: 119	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0




Oppdragsgiver:	Oppdrag:			Tegningens filnavn:
Statens Vegvesen region Vest			Halsnøy Stabilitetsvurdering	Halsnøy-505
Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , korrelert mot B_q .				
CPTU id.:	505	Sonde:	4821	Multiconsult
MULTICONSULT AS	Dato: 08.08.2018	Tegnet: JOT	Kontrollert: LFC	Godkjent: JOT
	Oppdrag nr.: 10205525	Tegning nr.: 120	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0

Vedlegg 3 Styrkeprofil og planteikning for beregningsprofil KL og PK


Berekningssnitt KL




Styrkeprofil:



Prøveserie ved pkt.146.




Berekingssnitt PK





Styrkeprofil


Det er lagt inn styrkeprofil tilsvarende design verdi for 346, vidare er SU profil ved toppen av ravineskråning justert ned samanlikna med su profil 346, dette med grunnlag i punkt 23 som viser låge verdiar på vingeboring.





Vedlegg 4 Berekningsprofil, teikning


























00	-	-	-	-	
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
Statens vegvesen Region Vest Halsnøy Stabilitetsvurderinger			Fag	Format	
			Geoteknikk	A3L	
Dato 14.09.2018					
Stabilitetsberegning, veglinje 10400			Formål/Målestokk:	1:400	
Profil PK					
ADP-analyse, eksisterende terreng					
Multiconsult			Status Utsendt	Konstr./Tegnet JOT	Kontrollert LFC
			Oppdragsnr.	Tegningsnr.	Godkjent JOT
			10205525	RIG-TEG-802.1	Rev. 00




10400 358 214

01	Endret fargef på blandingsmasser																						
00	Utsendt	14.09.2018	JOT	LFC	JOT																		
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.																		
<p>Statens vegvesen Region Vest</p> <p>Halsnøy Stabilitetsvurderinger</p> <p>Stabilitetsberegning, veglinje 10400</p> <p>Profil KL</p> <p>ADP-analyse, eksisterende terren</p>																							
<p>Fag Geoteknikk</p> <p>Format A3L</p> <p>Dato 14.09.2018</p> <p>Format/Målestokk: 1:400</p> <p>-</p>																							
<table border="1"> <tr> <td>Multiconsult</td> <td>Status Utsendt</td> <td>Konstr./Tegnet JOT</td> <td>Kontrollert LFC</td> <td>Godkjent</td> <td>JOT</td> </tr> <tr> <td>www.multiconsult.no</td> <td>Oppdragsnr.</td> <td>Tegningsnr.</td> <td>RIG-TEG-803.1</td> <td>Rev.</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>10205525</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Multiconsult	Status Utsendt	Konstr./Tegnet JOT	Kontrollert LFC	Godkjent	JOT	www.multiconsult.no	Oppdragsnr.	Tegningsnr.	RIG-TEG-803.1	Rev.	00	10205525					
Multiconsult	Status Utsendt	Konstr./Tegnet JOT	Kontrollert LFC	Godkjent	JOT																		
www.multiconsult.no	Oppdragsnr.	Tegningsnr.	RIG-TEG-803.1	Rev.	00																		
10205525																							



+10		Motfylling er lagt på som et lag istedenfor som last og endret farge på blandingsmasser,	11.10.2018	LFC	JOT	JOT	
+5		01 Utsendt	14.09.2018	JOT	LFC	JOT	
	Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.	
Statens vegvesen Region Vest Halsnøy Stabilitetsvurderinger						Fag Geoteknikk	Format A3L
						Dato	14.09.2018
Stabilitetsberegning, veglinje 10400 Profil KL ADP-analyse, permanentfase med motfylling						Format/Målestokk:	1:400
							-
 www.multiconsult.no		Status Utsendt	Konstr./Tegnet JOT	Kontrollert LFC	Godkjent JOT		
		Oppdragsnr.	Tegningsnr.		Rev.		
		10205525	RIG-TEG-803.2		00		



Multiconsult	Status Utsendt	Konstr./Tegnet JOT	Kontrollert LFC	Godkjent JOT
www.multiconsult.no	Oppdragsnr.	Tegningsnr.		Rev.
10205525	RIG-TEG-804.1	00		00

