





--- Planavgrensning
— Trasé-alternativer

Viste linjer er på hovedplannivå og kan bli endret i neste planfase.

Vedlegg 1
Områdestabilitetsrapport
Rolvsøy-Klavestad
Dok.nr.: ICP-16-A-25498_00A-Vedlegg 1
Side: 1 av 22
Rev.: 00A
Dato: 21.08.2018

Kilde kartdata: Geovekst
Horisontalt: EUREF 89 NTM/Sone10
Vertikalt: NN2000


-		-		-		-	
00A	Utarbeidet	21.08.2018		ATO	EDO	ANO	
Rev.	Beskrivelse	Dato		Tegn.	Kontr.	Godkj.	
Bane NOR IC FREDRIKSTAD-SARPSBORG Vedlegg geoteknisk rapport områdestabilitet Rolvsøy-Klavestad Oversikt tegninger identifiserte faresoner		Original format		Fag		RIG	
		A1					
		Dato		21.08.2018			
		Målestokk		1:14 000			
		Status		Konstr./Tegnet		Kontrollert	
		-		ATO		EDO	
2G		Oppdragsnr.		Tegningsnr.		Rev.	
		127498		V20-3		00A	



Vedlegg 1
Områdestabilitetsrapport
Rolvøy-Klavestad
Dok.nr.: ICP-16-A-25498_00A-Vedlegg 1
Side: 2 av 22
Rev.: 00A
Dato: 21.08.2018

Kilde kartdata: Geovekst
Horisontalt: EUREF 89 NTM/Sone10
Vertikalt: NN2000

00A	Utarbeidet	21.08.2018		ATO	EDO	ANO			
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.				
Bane NOR IC FREDRIKSTAD-SARPSBORG		Original format	Fag	RIG					
		A1							
		Dato	21.08.2018						
Vedlegg geoteknisk rapport områdestabilitet Rolvøy-Klavestad Oversikt tegninger utbredelse av sprøbruddmateriale		Målestokk	1:14 000						
2G		Status	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent				
		-	ATO	EDO	ANO				
		Oppdragsnr.	Tegningsnr.	Rev.					
		127498	V20-4	00A					



SYMBOLER


- Løseområder: Faregrad høy Faregrad middels Faregrad lav
- Utløpsområde Faresone ikke klassifisert

- Planavgrensning
- Trasé-alternativer
- Viste linjer er på hovedplannivå og kan bli endret i neste planfase.

Vedlegg 1
Områdestabilitetsrapport
Rolvsøy-Klavestad
Dok.nr.: ICP-16-A-25498_00A-Vedlegg 1
Side: 3 av 22
Rev.: 00A
Dato: 21.08.2018

Kilde kartdata: Geovekst
Horisontalt: EUREF 89 NTM/Sone10
Vertikalt: NN2000

00A Uarbeidet		21.08.2018		ATO	EDO	ANO
Rev. Beskrivelse		Original		Tegn	Kontr.	Godkj.
		A1		Fag	RIG	
		21.08.2018				
		Målestokk		1:3000		
		Vedlegg geoteknisk rapport områdestabilitet Rolvsøy-Klavestad Identifiserte faresoner				
2G	Status	-	Konstr./Tegnet	ATO	Kontrollert	Godkjent
	Oppdragsnr.	127498	Tegningsnr.	V26-1	Rev.	ANO
				00A		



SYMBOLER

- Dreiesondering

○ Enkel sondering

▽ Trykksondering
- ✱ Fjellkontrollboring

◆ Dreietrykksondering

⊙ Totalsondering
- ⊙ Prøveserie (PRI)/ Naver (SK)

□ Prøvegrop

+ Vingeboring
- ⊕ Poretrykksmåling

▲ Fjell i dagen


- Område med mulig forekomst av sprøbruddmateriale
- Ikke påvist eller forventet sprøbruddmateriale
- Påvist sprøbruddmateriale
- Mulig sprøbruddmateriale
- Usikker

- Planavgrensning
- Trasé-alternativer
- Viste linjer er på hovedplannivå og kan bli endret i neste planfase.

Vedlegg 1
Områdestabilitetsrapport
Rolvsøy-Klavestad
Dok.nr.: ICP-16-A-25498_00A-Vedlegg 1
Side: 4 av 22
Rev.: 00A
Dato: 21.08.2018

Kilde kartdata: Geovekst
Horisontalt: EUREF 89 NTM/Sone10
Vertikalt: NN2000

		-	-	-	-
00A	Utlarbeidet	21.08.2018	ATO	EDO	ANO
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
Bane NOR IC FREDRIKSTAD-SARPSBORG		Original format A1	RIG		
		Dato 21.08.2018			
Vedlegg geoteknisk rapport områdestabilitet Rolvsøy-Klavestad Utberedelse av sprøbruddmateriale		Målestokk 1:2000			
2G		Status -	Konstr./tegnert ATO	Kontrollert EDO	Godkjent ANO
		Oppdragsnr. 127498	Tegningsnr. V26-10	Rev.	00A



SYMBOLER


- Løseområder: Faregrad høy Faregrad middels Faregrad lav
- Utløpsområde Faresone ikke klassifisert

- Planavgrensning
- Trasé-alternativer
- Viste linjer er på hovedplannivå og kan bli endret i neste planfase.

Vedlegg 1
Områdestabilitetsrapport
Rolvsøy-Klavestad
Dok.nr.: ICP-16-A-25498_00A-Vedlegg 1
Side: 5 av 22
Rev.: 00A
Dato: 21.08.2018

Kilde kartdata: Geovekst
Horisontalt: EUREF 89 NTM/Sone10
Vertikalt: NN2000

-		-		-		-			
00A Utløpsbeidet		21.08.2018		ATO		EDO ANO			
Rev. Beskrivelse		Dato		Tegn.		Kontr. Godkj.			
Bane NOR IC FREDRIKSTAD-SARPSBORG		Original, formal		Pag		RIG			
		A1							
Vedlegg geoteknisk rapport områdestabilitet Rolvsøy-Klavestad Identifiserte faresoner		Dato		21.08.2018					
		Målestokk		1:3000					
2G		Status		Konstr./Tegnet		Kontrollert		Godkjent	
		-		ATO		EDO		ANO	
		Oppdragsnr.		Tegningsnr.		Rev.			
		127498		V27-1				00A	



SYMBOLER

● Dreiesondering

○ Enkel sondering

▽ Trykksondering

✱ Fjellkontrollboring

◆ Dreietrykksondering

⊙ Totalsondering

⊙ Prøveserie (PRI)/ Naver (SK)

□ Prøvegrop

+ Vingeboring

⊕ Poretrykksmåling

▲ Fjell i dagen

Område med mulig forekomst av sprøbruddmateriale

● Ikke påvist eller forventet sprøbruddmateriale

● Påvist sprøbruddmateriale

● Mulig sprøbruddmateriale

● Usikker

Planavgrensning

Trasé-alternativer

Viste linjer er på hovedplannivå og kan bli endret i neste planfase.

Vedlegg 1

Områdestabilitetsrapport

Rolvsøy-Klavestad

Dok.nr.: ICP-16-A-25498_00A-Vedlegg 1

Side: 6 av 22

Rev.: 00A


Dato: 21.08.2018

Kilde kartdata: Geovekst

Horisontalt: EUREF 89 NTM/Sone10

Vertikalt: NN2000

00A	Utarbeidet	21.08.2018	ATO	EDO	ANO
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
		Original	A1	Rig	
		Dato	21.08.2018		
		Målestokk	1:2000		
		Bane NOR			
		IC FREDRIKSTAD-SARPSBORG			
		Vedlegg geoteknisk rapport områdestabilitet			
		Rolvsøy-Klavestad			
		Utberedelse av sprøbruddmateriale			
	Status	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent	ANO
	Oppdragsnr.	Tegningsnr.	Rev.		
2G	127498	V27-10			00A



SYMBOLER

- Dreiesondering
- Enkel sondering
- ▽

Trykksondering
- ✱

Fjellkontrollboring
- ⬢

Dreietrykksondering
- ⊕

Totalsondering
- ⊙

Prøveserie (PRI)/ Naver (SK)
- Prøvegrop
- +

Vingeboring
- ⊕

Poretrykksmåling
- ▲

Fjell i dagen


- Område med mulig forekomst av sprøbruddmateriale
- Ikke påvist eller forventet sprøbruddmateriale
- Påvist sprøbruddmateriale
- Mulig sprøbruddmateriale
- Usikker

- Planavgrensning
- Trasé-alternativer
- Viste linjer er på hovedplannivå og kan bli endret i neste planfase.
- NBI Merk at koter ved Rolsvøysund viser kote ved bunn.

Vedlegg 1
Områdestabilitetsrapport
Rolsvøy-Klavestad
Dok.nr.: ICP-16-A-25498_00A-Vedlegg 1
Side: 7 av 22
Rev.: 00A
Dato: 21.08.2018

Kilde kartdata: Geovekst
Horisontalt: EUREF 89 NTM/Sone10
Vertikalt: NN2000

- OPA Utarbeidet		21.08.2018		ATO	EDO	ANO
Rev.	Beskrivelse	Dato	Original	Tegn.	Kontrollert	Godkj.
		A1		RIG		
Bane NOR		21.08.2018		Målestokk		
IC FREDRIKSTAD-SARPSBORG		1:2000				
Vedlegg geoteknisk rapport områdestabilitet						
Rolsvøy-Klavestad						
Utberedelse av sprøbruddmateriale						
2G	Status	-		Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent
	Oppdragsnr.	127498		ATO	EDO	ANO
		Tegningsnr.		V27-11		00A



SYMBOLER

Løseområder:

Faregrad høy

Faregrad middels

Faregrad lav

Utløpsområde

Faresone ikke klassifisert

Planavgrensning

Trasé-alternativer

Viste linjer er på hovedplannivå og kan bli endret i neste planfase.

Vedlegg 1

Områdestabilitetsrapport

Rolvøy-Klavestad

Dok.nr.: ICP-16-A-25498_00A-Vedlegg 1

Side: 8 av 22

Rev.: 00A


Dato: 21.08.2018

Kilde kartdata: Geovekst

Horisontalt: EUREF 89 NTM/Sone10

Vertikalt: NN2000

00A		Utarbeidet		21.08.2018		ATO	EDO	ANO
Rev.	Beskrivelse			Dato	Original	Tegn	Kontr.	Godkj.
Bane NOR IC FREDRIKSTAD-SARPSBORG				Original: formal		Fag		
				A1		RIG		
Vedlegg geoteknisk rapport områdestabilitet Rolvøy-Klavestad Identifiserte faresoner				Dato		21.08.2018		
				Målestokk		1:3000		
2G		Status	-	Konstr./Tegnet	ATO	Kontrollert	EDO	Godkjent
		Oppdragsnr.		Tegningsnr.		Rev.		ANO
		127498		V28-1				00A



SYMBOLER

- Dreiesondering
- Enkel sondering
- ▽

Trykksondering
- ✱

Fjellkontrollboring
- ⬢

Dreietrykksondering
- ⊕

Totalsondering
- ⊙

Prøveserie (PRI)/ Naver (SK)
- Prøvegrop
- +

Vingeboring
- ⊕

Poretrykksmåling
- ▲

Fjell i dagen


- Område med mulig forekomst av sprøbruddmateriale
- Ikke påvist eller forventet sprøbruddmateriale
- Påvist sprøbruddmateriale
- Mulig sprøbruddmateriale
- Usikker

- Planavgrensning
- Trasé-alternativer
- Viste linjer er på hovedplannivå og kan bli endret i neste planfase.

Vedlegg 1
Områdestabilitetsrapport
Rolvsøy-Klavestad
Dok.nr.: ICP-16-A-25498_00A-Vedlegg 1
Side: 9 av 22
Rev.: 00A
Dato: 21.08.2018

Kilde kartdata: Geovekst
Horisontalt: EUREF 89 NTM/Sone10
Vertikalt: NN2000

00A		Utarbeidet		21.08.2018		ATO	EDO	ANO
Rev.	Beskrivelse			Dato	Tegn.	Kontrollert	Godkj.	
Bane NOR IC FREDRIKSTAD-SARPSBORG				Original formal	Fag	RIG		
				A1				
Vedlegg geoteknisk rapport områdestabilitet Rolvsøy-Klavestad Utberedelse av sprøbruddmateriale				Dato	21.08.2018			
				Målestokk				1:2000
2G		Status	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent			
		-	ATO	EDO	ANO			
Oppdragsnr.		Tegningsnr.		Rev.				
127498		V28-10				00A		



SYMBOLER

- Dreiesondering
- Enkel sondering
- ▽

Trykksondering
- ✱

Fjellkontrollboring
- ⊙

Prøveserie (PRI)/ Naver (SK)
- Prøvegrop
- +

Vingeboring
- ⊕

Poretrykksmåling
- ▲

Fjell i dagen

- Område med mulig forekomst av sprøbruddmateriale
- Ikke påvist eller forventet sprøbruddmateriale
- Påvist sprøbruddmateriale
- Mulig sprøbruddmateriale
- Usikker

- Planavgrensning
- Trasé-alternativer
- Viste linjer er på hovedplannivå og kan bli endret i neste planfase.

Vedlegg 1

Områdestabilitetsrapport

Rolvssøy-Klavestad

Dok.nr.: ICP-16-A-25498_00A-Vedlegg 1

Side: 11 av 22

Rev.: 00A


Dato: 21.08.2018

Kilde kartdata: Geovekst

Horisontalt: EUREF 89 NTM/Sone10

Vertikalt: NN2000

				-	-	-	-
00A	Utlarbeidet	21.08.2018		ATO	EDO	ANO	
Rev.	Beskrivelse	Dato		Tegn.	Kontr.	Godkj.	
Bane NOR IC FREDRIKSTAD-SARPSBORG Vedlegg geoteknisk rapport områdestabilitet Rolvssøy-Klavestad Utberedelse av sprøbruddmateriale		Original, formal		Fag		RIG	
		A1					
		Dato		21.08.2018			
		Målestokk		1:2000			
2G	Status	-		Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent	
				ATO	EDO	ANO	
	Oppdragsnr.	127498		Tegningsnr.	V29-10		Rev.
					00A		



SYMBOLER

- Dreiesondering
- Enkel sondering
- ▽ Trykksondering
- ✱ Fjellkontrollboring
- ◆ Dreietrykksondering
- ⊕ Totalsondering
- ⊙ Prøveserie (PR)/ Naver (SK)
- Prøvegrop
- ⊕ Vingebrøring
- ⊕ Poretrykksmåling
- ▲ Fjell i dagen

- ▨ Område med mulig forekomst av sprøbruddmateriale
- Ikke påvist eller forventet sprøbruddmateriale
- Påvist sprøbruddmateriale
- Mulig sprøbruddmateriale
- Usikker

- Planavgrensning
- Trase-alternativer
- Viste linjer er på hovedplannivå og kan bli endret i neste planfase.

Vedlegg 1

Områdestabilitetsrapport

Rolvøy-Klavestad

Dok.nr.: ICP-16-A-25498_00A-Vedlegg 1


Side: 13 av 22

Rev.: 00A

Dato: 21.08.2018

Kilde kartdata: Geovekst
Horisontalt: EUREF 89 NTM/Sone10
Vertikalt: NN2000

00A	Utarbeidet	21.08.2018	ATO	EDO	ANO
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontrollert	Godkj.
		Original	formal		
		A1			
		Dato			
		21.08.2018			
		Målestokk			
		1:2000			
		Vedlegg geoteknisk rapport områdestabilitet			
		Rolvøy-Klavestad			
		Utberedelse av sprøbruddmateriale			
		Status	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent
		Oppdragsnr.	ATO	EDO	ANO
		127498			
		Tegningsnr.	V30-10		
		Rev.			
		00A			



SYMBOLER

- Dreiesondering
- Enkel sondering
- ▽ Trykksondering
- ✱ Fjellkontrollboring
- ◆ Dreietrykksondering
- ⊙ Totalsondering
- ⊙ Prøveserie (PR)/ Naver (SK)
- Prøvegrop
- ⊕ Vingeboring
- ⊕ Poretrykksmåling
- ▲ Fjell i dagen

- Område med mulig forekomst av sprøbruddmateriale
- Ikke påvist eller forventet sprøbruddmateriale
- Påvist sprøbruddmateriale
- Mulig sprøbruddmateriale
- Usikker

- Planavgrensning
- Trase-alternativer

Viste linjer er på hovedplannivå og kan bli endret i neste planfase.

NB: Merk at koter ved Glemsjøen viser kote ved elvebunnen.

Vedlegg 1

Områdestabilitetsrapport

Rolsvøy-Klavestad

Dok.nr.: ICP-16-A-25498_00A-Vedlegg 1


Side: 14 av 22


Rev.: 00A

Dato: 21.08.2018

Kilde kartdata: Geovekst
Horisontalt: EUREF 89 NTM/Sone10
Vertikalt: NN2000

00A Utarbeidet		21.08.2018		ATO	EDO	ANO
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.	
Bane NOR IC FREDRIKSTAD-SARPSBORG Vedlegg geoteknisk rapport områdestabilitet Rolsvøy-Klavestad Utberedelse av sprøbruddmateriale		Original formal	Fag	RIG		
		Dato				
		21.08.2018				
		Målestokk				
		1:2000				
2G	Status	-		Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent
	Oppdragsnr.	127498		ATO	EDO	ANO
	Tegningsnr.		V30-11		Rev.	00A





SYMBOLER

- Dreiesondering

○ Enkel sondering

▽ Trykksondering
- ✱ Fjellkontrollboring

◆ Dreietrykksondering

⊕ Totalsondering
- ⊙ Prøveserie (PRI)/ Naver (SK)

□ Prøvegrop

+ Vingeboring
- ⊕ Poretrykksmåling

▲ Fjell i dagen

- Område med mulig forekomst av sprøbruddmateriale
- Ikke påvist eller forventet sprøbruddmateriale

● Påvist sprøbruddmateriale

● Mulig sprøbruddmateriale

● Usikker

- Planavgrensning
- Trasé-alternativer

Viste linjer er på hovedplannivå og kan bli endret i neste planfase.

Vedlegg 1

Områdestabilitetsrapport

Rolvssøy-Klavestad

Dok.nr.: ICP-16-A-25498_00A-Vedlegg 1



Side: 17 av 22

Rev.: 00A

Dato: 21.08.2018

Kilde kartdata: Geovekst
Horisontalt: EUREF 89 NTM/Sone10
Vertikalt: NN2000

00A	Utarbeidet	21.08.2018	ATO	EDO	ANO
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
		Original	Formal		
		A1			
		Dato			
		21.08.2018			
		Målestokk			
		1:2000			
		Vedlegg geoteknisk rapport områdestabilitet			
		Rolvssøy-Klavestad			
		Utberedelse av sprøbruddmateriale			
2G	Status	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent	
	Oppdragsnr.: 127498	ATO	EDO	ANO	
	Tegningsnr.: V31-11			Rev.	00A



SYMBOLER


- Løseområder:
- Faregrad høy
- Faregrad middels
- Faregrad lav
- Utløpsområde
- Faresone ikke klassifisert

- Planavgrensning
- Trasé-alternativer
- Viste linjer er på hovedplannivå og kan bli endret i neste planfase.

Vedlegg 1
Områdestabilitetsrapport
Rolvsøy-Klavestad
Dok.nr.: ICP-16-A-25498_00A-Vedlegg 1
Side: 18 av 22
Rev.: 00A
Dato: 21.08.2018

Kilde kartdata: Geovekst
Horisontalt: EUREF 89 NTM/Sone10
Vertikalt: NN2000

00A Utløpsområde		21.08.2018		ATO	EDO	ANO
Rev.	Beskrivelse	Dato	Original	Formal	Tegn	Kontr.
		A1			Fag	RIG
Bane NOR		21.08.2018				
IC FREDRIKSTAD-SARPSBORG		1:3000				
Vedlegg geoteknisk rapport områdestabilitet		1:3000				
Rolvsøy-Klavestad						
Identifiserte faresoner						
2G		Status	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent	
		Oppdragsnr.	ATO	EDO	ANO	
		127498	V32-1		00A	



SYMBOLER

- Dreiesondering
- ⊙

Enkel sondering
- ▽

Trykksondering
- ✱

Fjellkontrollboring
- ⬢

Dreietrykksondering
- ⊕

Totalsondering
- ⊙

Prøveserie (PRI)/ Naver (SK)
- Prøvegrop
- +

Vingeboring
- ⊕

Poretrykksmåling
- ▲

Fjell i dagen

- Område med mulig forekomst av sprøbruddmateriale
- Ikke påvist eller forventet sprøbruddmateriale
- Påvist sprøbruddmateriale
- Mulig sprøbruddmateriale
- Usikker

Planavgrensning

Trasé-alternativer

Viste linjer er på hovedplannivå og kan bli endret i neste planfase.

Vedlegg 1

Områdestabilitetsrapport

Rolvøy-Klavestad

Dok.nr.: ICP-16-A-25498_00A-Vedlegg 1

Side: 20 av 22

Rev.: 00A


Dato: 21.08.2018

Kilde kartdata: Geovekst

Horisontalt: EUREF 89 NTM/Sone10

Vertikalt: NN2000

00A Utarbeidet		21.08.2018		ATO	EDO	ANO
Rev.	Beskrivelse	Dato	Original	formal	Tegn.	Kontr.
		A1			RIG	
Bane NOR		21.08.2018		1:2000		
IC FREDRIKSTAD-SARPSBORG		1:2000		1:2000		
Vedlegg geoteknisk rapport områdestabilitet		1:2000		1:2000		
Rolvøy-Klavestad		1:2000		1:2000		
Utberedelse av sprøbruddmateriale		1:2000		1:2000		
2G		Status	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent	ANO
127498		Oppdragsnr.	Tegningsnr.	Rev.	ANO	
			V32-11		00A	



SYMBOLER


- Løseområder: Faregrad høy Faregrad middels Faregrad lav
- Utløpsområde Faresone ikke klassifisert

- Planavgrensning
- Trasé-alternativer
- Viste linjer er på hovedplannivå og kan bli endret i neste planfase.

Vedlegg 1
Områdestabilitetsrapport
Rolvsøy-Klavestad
Dok.nr.: ICP-16-A-25498_00A-Vedlegg 1
Side: 21 av 22
Rev.: 00A
Dato: 21.08.2018

Kilde kartdata: Geovekst
Horisontalt: EUREF 89 NTM/Sone10
Vertikalt: NN2000

00A Utlarbeidet		21.08.2018		ATO		EDO		ANO	
Rev. Beskrivelse		Dato		Tegn.		Kontnr.		Godkj.	
Bane NOR		Original formal		Fag		RIG			
		A1							
IC FREDRIKSTAD-SARPSBORG		Dato		21.08.2018					
Vedlegg geoteknisk rapport områdestabilitet Rolvsøy-Klavestad Identifiserte faresoner		Målestokk							
		1:3000							
Status		Kontnr./Tegnet		Kontrollert		Godkjent			
-		ATO		EDO		ANO			
Oppdragsnr.:		Tegningsnr.:				Rev.			
127498		V33-1				00A			



SYMBOLER

- Dreiesondering
- Enkel sondering
- ▽

Trykksondering
- ✱

Fjellkontrollboring
- ⊙

Prøveserie (PRI)/ Naver (SK)
- Prøvegrop
- +

Vingeboring
- ⊕

Poretrykksmåling
- ▲

Fjell i dagen

- Område med mulig forekomst av sprøbruddmateriale
- Ikke påvist eller forventet sprøbruddmateriale
- Påvist sprøbruddmateriale
- Mulig sprøbruddmateriale
- Usikker

- Planavgrensning
- Trasé-alternativer

Viste linjer er på hovedplannivå og kan bli endret i neste planfase.

Vedlegg 1
Områdestabilitetsrapport
Rolvsøy-Klavestad
Dok.nr.: ICP-16-A-25498_00A-Vedlegg 1
Side: 22 av 22
Rev.: 00A
Dato: 21.08.2018

Kilde kartdata: Geovekst
Horisontalt: EUREF 89 NTM/Sone10
Vertikalt: NN2000

00A Utlarbeidet		21.08.2018		ATO		EDO		ANO	
Rev.	Beskrivelse	Dato		Tegn.		Kontr.		Godkj.	
Bane NOR IC FREDRIKSTAD-SARPSBORG		Original format		Fag		RIG			
		A1							
		Dato		21.08.2018					
Vedlegg geoteknisk rapport områdestabilitet Rolvsøy-Klavestad Utberedelse av sprøbruddmateriale		Målestokk		1:2000					
2G		Status		Konstr./Tegnet		Kontrollert		Godkjent	
		-		ATO		EDO		ANO	
Oppdragsnr.		127498		Tegningsnr.		V33-10		Rev.	
								00A	