

Vedlegg 8


Fotografier av Stillelva dam og tilhørende vassdrag

Fotografier hentet fra konsesjonspliktavurdering og Konsekvensutredning naturmangfold og vannmiljø (vedlagt søknaden).



Figur 1 Dam Stillelva. Foto: Sweco


Magasin ved dam Stillelva





Figur 2 Kulvert nedstrøms FV 8470, som gir oppstuvning av vann i ved dambrudd på dam Stillelva. Foto: Forsvarsbygg.

Nedstrøms dam Stillelva



28.02.2025



Figur 3 Dagens kulvert under vei M7. Foto: Sweco

Kulp oppstrøms M7



Nedstrøms M7





Figur 4-3: Eksempler på naturtyper i området. Øverst t.v. rik myrflate, øverst t.v. furuskog, nederst t.v. høgstaudeskog, nederst t.h. helofyttsump.