


RAPPORT

Reguleringsplan Sjetne skole

OPPDRAKGIVER
Trondheim kommune

EMNE
Vurdering av skredfare

DATO / REVISJON: 20. mars 2015 / 00
DOKUMENTKODE: 416907-RIG-RAP-002



Multiconsult

Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke.

Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver.

RAPPORT

OPPDRA�	Reguleringsplan Sjetne skole	DOKUMENTKODE	416907-RIG-RAP-002		
EMNE	Vurdering av skredfare	TILGJENGELIGHET	Åpen		
OPPDRA�SGIVER	Trondheim kommune	OPPDRA�SLEDER	Signe Gurid Hovem		
KONTAKTPERSON	Svein Rodø	UTARBEIDET AV	Emilie Bjarghov		
KOORDINATER	SONE: 32	ØST: 5695	NORD: 70275	ANSVARLIG ENHET	3012 Midt Geoteknikk
GNR./BNR./SNR.	232 / 453 / Trondheim				

SAMMENDRAG

Det skal utarbeides en ny reguleringsplan for Sjetne skole i Sjetnemarka i Trondheim.

I henhold til NVEs retningslinjer 2/2011 med tilhørende veileder 7/2014 er det krav om at reell skredfare, områdestabilitet, skal utredes i forbindelse med reguleringsplan.

Foreliggende rapport inneholder en vurdering av stabilitetsforholdene i området med hensyn på følgende forhold:

- Avgrensning av løsneområdet for kvikkkleiresone 214 Sjtnemarka
 - Vurdering og avgrensning av sannsynlig utløpsområde for skredmasser
 - Avgrensning og faregradsklassifisering av faresonen
 - Stabilitetsvurderinger og dokumentasjon av sikkerhet, herunder:
 - Krav til sikkerhet
 - Vurdering av stabilitetskritisk profil
 - Vurdering av skredmekanismer og beregningsmetodikk for stabilitetsberegninger
 - Valg av beregningsparametere
 - Stabilitetsberegninger
 - Vurdering av skredfare

Utførte stabilitetsberegninger for skråningen nordvest for skoleområdet viser tilfredsstillende stabilitet for glideflater som kan tenkes å berøre skoleområdet.

Rambøll AS har tidligere utført en vurdering av den vestlige delen av kvikkleiresonen og har dokumentert tilstrekkelig sikkerhet i henhold til krav om absolutt sikkerhet $F \geq 1.4$.

Med bakgrunn i Multiconsults beregninger og tidligere vurderinger og beregninger utført av Rambøll, vurderes stabilitetsforholdene for den delen av kvikkleiresonen som kan berøre reguleringsområdet for å være tilfredsstillende. Tilstrekkelig sikkerhet mot skred for reguleringsområdet vurderes dermed å være dokumentert i henhold til NVEs retningslinjer og kvikkleireveileder.

I forbindelse med videre planlegging av skoleområdet tilrås supplerende undersøkelser for å kartlegge forekomst av sprøbruddmateriale på selve tomta.

Det må utføres geoteknisk prosjektering av planlagt utbygging på skoleområdet.

Våre vurderinger av skredfare gitt i denne rapporten skal kvalitetssikres av uavhengig foretak.

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	Innledning	6
1.1	Bakgrunn.....	6
1.2	Myndighetskrav	7
1.3	Reguleringsområdet	7
2	Arbeidsgrunnlag	8
3	Topografi og grunnforhold	8
3.1	Topografi.....	8
3.2	Grunnforhold	8
4	Avgrensing av løsneområdet for kvikkleiresone Sjetnemarka	9
4.1	Generelt.....	9
	Avgrensing av løsneområdet for kvikkleiresonen	9
5	Vurdering og avgrensning av sannsynlige utløpsområder for skredmasser.....	10
5.1	Generelt.....	10
5.2	Skred nord for skoleområdet (Profil B1 og E)	10
5.3	Skred vest for skoleområdet (Profil A1)	10
5.4	Skred i skråningen fra Sjetnemarkveien mot nordvest	11
6	Avgrensing og faregradsklassifisering av faresonen.....	11
7	Stabilitetsvurderinger	11
7.1	Krav til sikkerhet	11
7.1.1	Generelt.....	11
7.1.2	Bestemmelse av tiltakskategori	11
7.1.3	Krav til sikkerhetsnivå	11
7.2	Skredteknisk vurdering	12
7.3	Stabilitetskritiske profiler.....	12
7.4	Beregningsparametere	12
7.5	Stabilitetsberegninger.....	13
7.5.1	Generelt.....	13
7.5.2	Beregningresultater.....	13
7.6	Vurdering av skredfare	14
8	Geotekniske vurderinger for skoleområdet.....	14
9	Konklusjon.....	15
10	Referanser	15

VEDLEGG

Vedlegg A - Materialparametere

TEGNINGER

416907-RIG-TEG-002	Borplan: profiler og klassifisering
416907-RIG-TEG-003	Borplan: kvikkleiresone og utløpssone
416907-RIG-TEG-040.7	CPTU BP 2 Aktiv udrenert skjærfasthet, korrelert mot Bq
416907-RIG-TEG-041.7	CPTU BP 5 Aktiv udrenert skjærfasthet, korrelert mot Bq
416907-RIG-TEG-042.7	CPTU BP 6 Aktiv udrenert skjærfasthet, korrelert mot Bq
416907-RIG-TEG-042.8	CPTU BP 6 Aktiv udrenert skjærfasthet, korrelert mot St, OCR og Ip
416907-RIG-TEG-043.7	CPTU BP 9 Aktiv udrenert skjærfasthet, korrelert mot Bq
416907-RIG-TEG-043.8	CPTU BP 9 Aktiv udrenert skjærfasthet, korrelert mot St, OCR og Ip
416907-RIG-TEG-043.9	CPTU BP 9 SHANSEP
416907-RIG-TEG-043.10	CPTU BP 9 Prekonsolideringsspenning
416907-RIG-TEG-043.11	CPTU BP 9 Overkonsolideringsforhold
416907-RIG-TEG-090.4	CAUa treaksforsøk BP 3, tolking NTNU-plott
416907-RIG-TEG-091.4	CAUa treaksforsøk BP 6, d = 9,15, tolking NTNU-plott
416907-RIG-TEG-092.4	CAUa treaksforsøk BP 6, d = 9,30, tolking NTNU-plott
416907-RIG-TEG-093.4	CAUa treaksforsøk BP 6, d = 16,25, tolking NTNU-plott
416907-RIG-TEG-300	Profil B1, lagdeling og stabilitetsberegnning, aφ-analyse
416907-RIG-TEG-301	Profil B1, lagdeling og stabilitetsberegnning, ADP-analyse
416907-RIG-TEG-302	Profil E, lagdeling og stabilitetsberegnning, aφ-analyse
416907-RIG-TEG-303	Profil E, lagdeling og stabilitetsberegnning, ADP-analyse
416907-RIG-TEG-350	Profil A1, lagdeling
416907-RIG-TEG-351	Profil B1, lagdeling

1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Det skal utarbeides en ny reguleringsplan for Sjetne skole i Sjetnemarka i Trondheim. Multiconsult AS er engasjert som geoteknisk rådgiver.

I henhold til TEK10 skal sikkerheten mot skred vurderes for nye tiltak. Ved tiltak i områder med fare for kvikkleireskred skal vurderingene utføres i henhold til NVEs retningslinjer. Tomta ligger nedenfor kvikkleiresone «214 Sjetnemarka», som i henhold til NVE er klassifisert med risikoklasse 3, konsekvensklasse meget alvorlig og lav faregrad. I henhold til NVEs retningslinjer 2/2011 [1] med tilhørende veileder 7/2014 [2] er det krav om at reell skredfare, områdestabilitet, skal utredes i forbindelse med reguleringsplan. Dette innebærer også en vurdering om tiltaket kan bli berørt av et skred utløst utenfor planområdet.

Multiconsult har utført grunnundersøkelser i området i desember 2014 og januar 2015, se rapport nr 416907-RIG-RAP-001 [3].

Foreliggende rapport inneholder en vurdering av stabilitetsforholdene i området med hensyn på følgende forhold:

- Avgrensning av løsneområdet for kvikkleiresone 214 Sjetnemarka
- Vurdering og avgrensning av sannsynlig utløpsområde for skredmasser
- Avgrensning og faregradsklassifisering av faresonen
- Stabilitetsvurderinger og dokumentasjon av sikkerhet, herunder:
 - Krav til sikkerhet
 - Vurdering av stabilitetskriticprofil
 - Vurdering av skredmekanismer og beregningsmetodikk for stabilitetsberegnninger
 - Valg av beregningsparametere
 - Stabilitetsberegnninger
 - Vurdering av skredfare

Videre er det gitt en vurdering av grunn og fundamentéringsforholdene for selve skoleområdet, herunder en vurdering av faren for overflateskred opp mot Tonstadbrinken.


Vurderingene baserer seg på resultater fra tidligere og nye grunnundersøkelser i det aktuelle området, og inkluderer tilgjengelig data for skjærfasthet, konsolideringsparametere og poretrykk som grunnlag for stabilitetsberegninger.

1.2 Myndighetskrav

Dette prosjektet er underlagt følgende standarder og retningslinjer:

- TEK10 kap 7
- NVEs Retningslinjer 2/2011, "Flaum- og skredfare i arealplanar" [1]
- NVEs veileder 7/2017, "Sikkerhet mot kvikkleireskred" [2]
- Eurokode 0, Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner [4]
- Eurokode 7, Geoteknisk prosjektering. Del 1: Allmenne regler [5]

1.3 Reguleringsområdet



Figur 1 - Reguleringsområdet. Området for planlagt plassering av skolebygg avmerket med runding.

2 Arbeidsgrunnlag

Det er tidligere utført en rekke grunnundersøkelser i området i forbindelse med planlegging av E6, Sjetne skole og barnehage, samt utredning av kvikkleiresonen "214 Sjetnemarka".

Relevante grunnundersøkelser i området er beskrevet i Multiconsults datarapport 416907-RIG-RAP-001 [3]. En oversikt over plassering av de aktuelle tidligere grunnundersøkelsene i området er vist i tegning 416907-RIG-TEG-002.

3 Topografi og grunnforhold

3.1 Topografi

Terrenget på selve skoleområdet er relativt flatt på rundt kote +108-110. Sør for skolen skrår terrenget med en gjennomsnittlig helning på 1:2,5 opp mot Tonstadbrinken på ca kote +150. Øst for skoleområdet er terrenget relativ flatt. Rundt 300 m nordvest for skolen skrår terrenget opp mot Øvre Sjetnhaugan med en gjennomsnittlig helning på 1:5. 300 m nord for skolen skrår terrenget opp mot Egganvegen med en gjennomsnittlig helning på 1:5.

3.2 Grunnforhold

Grunnforhold er nærmere beskrevet i Multiconsults rapport 416907-RIG-RAP-001 [3].

I følge tidligere grunnundersøkelser består grunnen på selve skoletomta av et topplag av rasmasser over fast leire med silt- og finsandlag.


Utførte grunnundersøkelser viser at løsmassene nord og nordvest for skoleområdet består av et topplag av faste friksjonsmasser i 2-5 m mektighet. Derunder er det leire med meget tynne siltlag. Leira er meget fast i toppen, men avtar i styrke i dybden. Fra 10-15 m under terreng har leira sprøbruddsegenskaper.

Geotekniske data for borpunkt 3 og 6, samt tolkning av CPTU sondering i borpunkt 5, 6 og 9 er vist i vedlagte tegninger. Underlag for tolkning av CPTU sonderinger (tolket treksial- og ødometerforsøk) i punkt 3 og 6 er også vist på vedlagte tegninger. Se tegning 416907-RIG-TEG-040.7 til 043.11.

4 Avgrensning av løsneområdet for kvikkleiresone Sjetnemarka

4.1 Generelt

Reguleringsområdet ligger nedenfor kvikkleiresone Sjetnemarka, se Figur 2, og i henhold til NVEs Veileder nr. 7/2014 [2] skal blant annet sannsynlig løsne- og utløpsområdet for kvikkleiresonen avgrenses.



Figur 2 – Kvikkliresone 214 Sjetnemarka (atlas.nve.no), faregrad lav

4.2 Avgrensning av løsneområdet for kvikkleiresonen

Sprøbruddmateriale omfatter materiale med sprøbruddsoppførsel, dvs. kvikkleire og sensitive masser. NVEs definisjoner er benyttet. Grunnundersøkelsene i området gir grunnlag for å vurdere utbredelse av sprøbruddmateriale. Basert på tidligere og utførte grunnundersøkelser, samt topografiske forhold er det utarbeidet et forslag til ny avgrensning av kvikkleiresonen Sjetnemarka. Sonen foreslås avgrenset som vist i tegning 416907-RIG-TEG-003. Avgrensningen på selve skoleområdet er usikker. Tidligere grunnundersøkelser på skoleområdet er ikke utført i tilstrekkelig dybde. Det er i våre vurderinger antatt at laget med sprøbruddmateriale strekker seg videre mot skolen, da det ikke eksisterer grunnundersøkelser som avkrefter dette. Løsneområdet for kvikkleiresonen er imidlertid avgrenset inn mot skoleområdet på grunn av flatt terren. Det anbefales å utføre grunnundersøkelser for videre avgrensning av sonen mot skoleområdet i en senere fase.

Følgende vurdering ligger til grunn for grenselinjen:

- Alle kjente grunnundersøkelser i området er tatt med i vurderingen. Plassering av borpunkt er vist på borplan tegning 416907-RIG-TEG-003.
- Sonen er trukket ut i fra de registrerte boringene med kvikkleire/leire med sprøbruddsegenskaper.
- Sonen er noe avgrenset av topografi i området.

Det er brukt fargekoder for å vise forekomst av kvikkleire og sprøbruddmateriale i de ulike borpunktene:

- Rød: Det er påvist eller antatt kvikkleire/sprøbruddmateriale i borpunktet på bakgrunn av opptatt prøveserie eller sonering.
- Gul/oransje: Det er registrert mulig sprøbruddmateriale i borpunktet basert på soneringer, men dette er ikke påvist ved prøvetaking.
- Grønn: Det er ikke funnet indikasjoner på sprøbruddmateriale i borpunktet.

5 Vurdering og avgrensning av sannsynlige utløpsområder for skredmasser

5.1 Generelt

Formålet med å vurdere skredtype og utbredelse av skred er å belyse hvilken utstrekning et eventuelt skred utløst i sonen kan få, og hvilken følgerisiko for skader på bebyggelse nedstrøms sonen et skred kan medføre. I vår vurdering har vi valgt å fokusere på skred ovenfor skoleområdet, i kvikkleiresonen Sjetnemarka. Skoleområdet ligger i utløpssonen for et potensielt skred i denne sonen. Løsneområder med utløpsretning for eventuelle skred i kvikkleiresonen er vist på tegning 416907-RIG-TEG-003.

5.2 Skred nord for skoleområdet (Profil B1 og E)

På bakgrunn av topografi og grunnforhold vurderer vi at mest sannsynlig skredtype er et rotasjonsskred. Sprøbruddmaterialet ligger dypt, og en eventuell skredkant vil fylles opp av ikke-sensitive masser og stoppe videre utvikling. Et eventuelt skred i dette området vurderes derfor å ha begrenset utstrekning og i hovedsak kun omfatte det området som direkte berøres av skredet.

Et skredscenario som vurderes mindre reelt, er et bakoverrettet flaskred utviklet fra et initialskred i skråningsfot. Det foreligger ikke en klar utløsende årsak for et slikt skred, men kan i verste fall utløses av poreovertrykk og/eller grunnvannstrømning ved økt nedbør. Sprøbruddmaterialet ligger dypere enn bunnen av skråningen, med stor mektighet av faste friksjonsmasser over. Vi vurderer det derfor som lite sannsynlig et slikt skred kan inntrefte.

Vi har likevel utført stabilitetsberegninger for begge tilfeller for å dokumentere tilstrekkelig sikkerhet, disse er presentert i kap. 7.

5.3 Skred vest for skoleområdet (Profil A1)

Også for dette profilet vurderer vi at mest sannsynlig skredtype er et rotasjonsskred. Sprøbruddmaterialet ligger dypt, og en eventuell skredkant vil fylles opp av ikke-sensitive masser og stoppe videre utvikling. Et eventuelt skred i dette området vurderes derfor å ha begrenset utstrekning og i hovedsak kun omfatte det området som direkte berøres av skredet.

Rambøll har på oppdrag for Trondheim Eiendom utført en vurdering av denne delen av kvikkleiresonen og har dokumentert tilstrekkelig sikkerhet i henhold til krav om absolutt sikkerhet $F \geq$

1.4. Stabilitetsvurderingen er presentert i Rambølls notat 6110730 G-not-001 «Tonstadbrinken – kvikkleirekarlegging og vurdering av områdestabilitet» [6]. Grunnundersøkelser som danner grunnlag for Rambølls vurderinger er presentert i Trondheim kommunes rapport R.1506. Vurderingene er kontrollert av Geovest-Haugland AS, nå Norconsult AS. Multiconsult ble først kjent med Rambølls arbeider etter at grunnundersøkelsene for reguleringsområde på Skjetne skole var utført, og det er derfor utført sonderinger i samme område.

Stabilitetsberegninger er utført i Rambølls Profil I-I, som sammenfaller med Multiconsults Profil A1.

Multiconsults Multiconsult sier seg enig i Rambølls vurderinger på bakgrunn av resultater fra Rambølls og Multiconsults undersøkelser. Multiconsult har derfor ikke utført egne beregninger for denne delen av sonen. Stabiliteten vurderes som tilstrekkelig i denne delen av sonen.

5.4 Skred i skråningen fra Sjetnemarkveien mot nordvest

Dette skredtilfellet vurderes til å ikke kunne ramme skoleområdet siden et eventuelt skred her vil ha utløpsretning i retning nordvest, mot Okstad.

6 Avgrensing og faregradsklassifisering av faresonen

Kvikkleiresone «214 Sjetnemarka» er klassifisert med konsekvensklasse 3, lav faregrad og risikoklasse 3. Vi har ikke evaluert sonen på nytt med hensyn på faregrad. Verken utførte grunnundersøkelser eller tiltaket vil etter vårt syn medføre en endring av faregrad.

7 Stabilitetsvurderinger

7.1 Krav til sikkerhet

7.1.1 Generelt

Veilederen stiller ulike krav til sikkerhetsmessig vurdering på byggesaksnivå, avhengig av sonens faregradsklasse og hvilken tiltakskategori planlagt tiltak faller inn under. Kravet til sikkerhetsnivå er gitt av matrisen presentert i tabell 5.1 i NVEs veileder 7/2014 [2].

7.1.2 Bestemmelse av tiltakskategori

Ingen av de planlagte tiltakene vil ha direkte innvirkning på områdestabiliteten.

Planlagt utbygging for Sjetne skole plasseres i Tiltakskategori K4 (tiltak som medfører større personopphold samt tiltak som gjelder viktige samfunnsfunksjoner) i henhold til tabell 5.1 i NVEs veileder [2]. NVEs retningslinjer krever at det må utføres kvalitetssikring av uavhengig foretak på tiltak i tiltakskategori K4.

Øvrige tiltak på planområdet vurderes å havne i tiltakskategori K1 (tiltak med begrenset størrelse og tyngde og med lite personopphold). For slike tiltak er det ingen krav om utredning av sonen eller kvalitetssikring av uavhengig foretak.

Nærmore vurdering av tiltakskategori må utføres når konkrete planer foreligger.

7.1.3 Krav til sikkerhetsnivå

Eurokode 7 [5] stiller krav om en absolutt sikkerhet $F \geq 1,25$ for effektivspenningsanalyser og $F \geq 1,4$ for totalspenningsanalyser.

NVEs veileder 7/2014 stiller krav om en absolutt sikkerhet $F \geq 1,4$ for både effektivspenningsanalyser og totalspenningsanalyser eller en prosentvis forbedring av den sikkerheten.

For områdestabiliteten følger kravene til sikkerhetsnivå i NVEs veileder.

For lokal stabilitet for konkrete utbygginger i kvikkleireområder følger kravene til sikkerhetsnivå i Eurokoden dersom kravene i Eurokoden er strengere enn kravene i NVEs retningslinjer.

7.2 Skredteknisk vurdering

Kvikkleira ligger dypt og det er faste friksjonsmasser i foten av skråninga. Det er heller ikke registrert noe erosjon i skråningene. Det er derfor svært liten risiko for at det kan oppstå et initialskred som kan forplante seg inn i sprøbruddsmaterialet.

Den mest sannsynlige skredmekanismen vurderes å være rotasjonsskred med glidesirkler/glideflater i kontakt med kvikkleira. Det er utført stabilitetsanalyser for både sirkulærslindriske og sammensatte glideflater.

Løsmassene i området består av kohesjonsmasser av leire, med sand- og grusmasser over og under leira. Leira er sensitiv og definert som sprøbruddsmateriale. Basert på en totalvurdering legges det til grunn at bruddmekanismen vil være «sprø».

7.3 Stabilitetskritiske profiler

Basert på topografi og grunnforhold har profil B1 og E blitt vurdert som kritiske med tanke på skråningsstabilitet. Disse profilene vil i det videre bli benyttet som beregningsprofil for området nord for skolen.

Profil E er vurdert som mest representativt for skråningen ned mot skolen, da profilet går omtrent midt i skråningen og vinkelrett på.

Profil B1 er vurdert som mest kritisk med tanke på skråningsstabilitet da det har størst høydeforskjell og minst sidestøtte (3D-effekt). Profil B1 utgjør derimot en svært liten del av skråningssituasjonen ned mot skolen, og er derfor ikke ansett som det mest representative for stabilitetssituasjonen.

For område nordvest for skoleområdet vurderes profil A1 som mest kritisk profil. Dette profilet sammenfaller med Rambølls profil I-I. Stabiliteten for dette profilet er dokumentert tilfredsstillende i henhold til gjeldende regelverk [2].

Plassering av beregningsprofil er vist på tegning nr. 416907-RIG-TEG-002.

Lagdeling for profil B1 og E er tolket og er lagt til grunn for stabilitetsanalysene, se tegning nr. 416907-RIG-TEG-300 til 303. Lagdeling for profil A1 og B1 er også tolket og vedlagt på tegning 416907-RIG-TEG-350 og -351.

7.4 Beregningsparametere

Bestemmelse av parametere er gjennomgått i detalj i Vedlegg A.

Tabell 1 - Materialparametere, drenerte analyser

Lag	Tyngdetetthet γ [kN/m ³]	Friksjons- vinkel ϕ	$\tan \phi$	Attraksjon a [kPa]	Kohesjon c
Grus/sand	19	38	0,78	10	7,8

Fast leire	20,5	28,8	0,55	10	5,5
Leire	21	28,8	0,55	10	5,5
Sprøbruddmateriale	21	28,8	0,55	10	5,5
Grus/sand	19	38	0,78	10	7,8

7.5 Stabilitetsberegninger

7.5.1 Generelt

I foreliggende rapport er stabilitetsberegninger for profil B1 og E presentert. Beregningene er utført for eksisterende situasjon.

Stabilitetsanalysene er beregnet både ved udrenert totalspenningsanalyse (ADP-analyse) og ved drenert effektivspenningsanalyse (aφ-analyse).

Det er benyttet trafikklast i foreliggende rapport. Trafikklast fra veg nedenfor midten av skråningen er ikke tatt med, da dette vil virke stabilisende. I tillegg er det benyttet terreglast i boligfeltene.

En detaljert gjennomgang av forutsetninger i stabilitetsberegninger er gitt i Vedlegg A.

7.5.2 Beregningsresultater

I Tabell 2 er sikkerhetsfaktor γ_m for vurderte skjærflater presentert for beregninger med både ADP- og aφ-analyse.

Det er gitt flere detaljer rundt beregningsresultatene i Vedlegg A.

Tabell 2 - Oppsummering av beregningsresultater

Tegning nr.	Beregning	Analyse	Absolutt sikkerhet F
416907-RIG-TEG-300	Profil B1, optimalisert glideflate	aφ	2,18
416907-RIG-TEG-300	Profil B1, sirkulærsylindrisk glideflate	aφ	2,10
416907-RIG-TEG-300	Profil B1, sammensatt glideflate	aφ	2,30
416907-RIG-TEG-301	Profil B1, optimalisert glideflate	ADP	1,29
416907-RIG-TEG-301	Profil B1, sirkulærsylindrisk glideflate	ADP	1,28
416907-RIG-TEG-301	Profil B1, sammensatt glideflate	ADP	1,39
416907-RIG-TEG-302	Profil E, overflateutglidning	aφ	1,56
416907-RIG-TEG-302	Profil E, sirkulærsylindrisk glideflate	aφ	2,17
416907-RIG-TEG-302	Profil E, sammensatt glideflate	aφ	3,01
416907-RIG-TEG-302	Profil E, optimalisert glideflate	aφ	2,52

416907-RIG-TEG-303	Profil E, optimalisert glideflate	ADP	1,51
416907-RIG-TEG-303	Profil E, sirkulærsvindrisk glideflate	ADP	1,45
416907-RIG-TEG-303	Profil E, sammensatt glideflate	ADP	1,51

7.6 Vurdering av skredfare

Alle beregninger med unntak av ett tilfelle for profil B1, viser at krav til total sikkerhet $F \geq 1,4$ er oppfylt. Udrener analyse (ADP) for profil B1 viser beregningsmessig sikkerhet under kravet på $F \geq 1,4$. Profil B1 går langs en terrenghrygg, og vurderes å ikke være representativ for områdestabiliteten, da det ikke er en plan tilstand. Resultatet for den udrenerte analysen i profil B1 er typisk for slike høye skråninger. Glidesirkelen går svært dypt under terrenget. Dersom en slik udrenert situasjon skal oppstå, må drivende krefter økes, for eksempel ved oppfylling på toppen av skråninga eller motstanden mot glidning reduseres, for eksempel ved utgraving i bunn av skråningen. Med bakgrunn i topografi og grunnforhold må en slik ytre påvirkning være betydelig for at det skal oppnås en udrenert situasjon i de underliggende massene med sprøbruddegenskaper. De udrenerte analysene tillegges derfor liten vekt i vår vurdering av stabiliteten for Profil B1.

Videre vurderes at profil B1 utgjør en svært liten del av skråningssituasjonen ned mot skolen, og er derfor ikke ansett som det mest representative for stabilitetssituasjonen.

Med bakgrunn i Multiconsults beregninger og tidligere vurderinger og beregninger utført av Rambøll [6] vurderes stabilitetsforholdene å være tilfredsstillende for den delen av kvikkleiresonen som kan berøre reguleringsområdet. Tilstrekkelig sikkerhet mot skred for reguleringsområdet vurderes dermed å være dokumentert i henhold til NVEs retningslinjer og kvikkleireveileder.

8 Geotekniske vurderinger for skoleområdet

I følge tidligere undersøkelser utført av Rambøll (Kummeneje) og Trondheim kommune, består løsmassene av et topplag av rasmasser over fast leire med silt- og finsandlag. Ved direkte fundamentering av bygg må det påregnes masseutskiftning av eventuelle bløte og humusholdige masser.

Det er høy grunnvannstand i området, noe som kan føre til problemer med vanninnntrenging i byggegrop da grunnen inneholder lag med sand og silt.

Grunn- og fundamentéringsforhold må vurderes nærmere i senere planfaser. Det vurderes at det vil være behov for supplerende grunnundersøkelser for bygg i prosjekteringsfasen.

Det er stedvis dårlig stabilitet i skråningen opp mot Tonstadbrinken sør og vest på planområdet. Grunnen i skråningen består av vekslende lag av leire, sand og finsand, med høy grunnvannsstand i skråningsfoten og stedvis i skråningen. En eventuell utglidning i skråningen vurderes å ha begrenset utstrekning og dagens situasjon med tett vegetasjon antas å være tilfredsstillende.

Ved en eventuell graving i foten av skråningen må tilstrekkelig overflatestabilitet dokumenteres, både under gjennomføring og etter ferdigstillelse. Tiltak for å hindre overflateglidninger i skråningen bør vurderes dersom utbyggingen planlegges tett inntil skråningen.

9 Konklusjon

Utførte stabilitetsberegninger viser tilfredsstillende stabilitet for glideflater som kan tenkes å berøre skoleområdet. Tilstrekkelig sikkerhet mot skred for reguleringsområdet vurderes dermed å være dokumentert i henhold til NVEs retningslinjer og kvikkleireveileder.


I forbindelse med videre planlegging av skoleområdet tilrås supplerende undersøkelser for å kartlegge forekomst av sprøbruddmateriale på selve tomta.

Det må utføres geoteknisk prosjektering av planlagt utbygging på skoleområdet.

Våre vurderinger av skredfare gitt i denne rapporten skal kvalitetssikres av uavhengig foretak. Trondheim kommune har engasjert Obron AS til å ivareta dette.

10 Referanser

- [1] (NVE) Norges vassdrags- og energidirektorat, "Flaum- og skredfare i arealplanar," NVE, Oslo, NVE retningslinjer Retningslinjer nr. 2-2011, Apr. 2011.
- [2] Norges vassdrags- og energidirektorat, "Sikkerhet mot kvikkleireskred : vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper," NVE, Oslo, Veileder 7-2014, Apr. 2014.
- [3] Multiconsult AS, "Reguleringsplan Sjetne skole, grunnundersøkelser," Trondheim, Datarapport geotekniske grunnundersøkelser 416907-RIG-RAP-001, Feb. 2015.
- [4] Standard Norge, "Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner," Standard Norge, Norsk standard (Eurokode) NS-EN 1990:2002+NA:2008, Apr. 2002.
- [5] Standard Norge, "Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering. Del 1: Allmenne regler," Standard Norge, Norsk standard (Eurokode) NS-EN 1997-1:2004+NA:2008, Nov. 2004.
- [6] Rambøll Norge AS, "Tonstadbrinken – kvikkleirekarlegging og vurdering av områdestabilitet," Kvikkleireutredning 6110730 G-not-001, Jan. 2012.



FORKLARING

TEGNFORKLARIM

- DREIESONDERING
 - ENKEL SONDERING
 - ▼ RAMSONDERING
 - ▽ TRYKKSONDERING
 - ⊕ TOTALSONDERING
 - ◎ PRØVESERIE
 - PRØVEGROP
 - ▽ DREIETRYKKSONDERING
 - ☒ SKRUPLATEFORSØK
 - + VINGEBORING
 - ⊖ PORETRYKKMÅLING
 - KJERNEBORING
 - ✖ FJELLKONTROLLBORING
 - ≈ BERG I DAGEN

KARTGRUNNLAG: Digitalt kart fra
KOORDINATSYSTEM: UTM Sone 32V
HØYDREFERANSE: NN 2000
UTGANGSPUNKT FOR NIVELLEMENT: GPS GLONAS CPC
BORGBOK NR: 416907-1
LAB.BOK NR:

EKSEMPEL TERRENGKOTE/SJØBUNNKOTE
BP 1 \textcircled{T} $\frac{43.0}{28.2}$ 14.8 +2.4 — BORET DYBDE + BORET I BERG
ANTATT BERGKOTE

KLASSIFISERING AV BORPUNKTER

-  PÅVIST KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE
 -  MULIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE
 -  IKKE PÅVIST KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE




HENVISNINGER

TIDLIGERE BORINGE

Tidligere borer er opptegnet fra scannet kopi og kan ha noe avvik.
Tidligere borer er angitt med indekser foran borhullsnr:

- | | |
|--------|---|
| K1-X | BORINGER FRA KUMMENEJE RAPPORT NR. 0.731 (1968) "Barneskole/Ildrettsplass Sjetnemarka" |
| MC1-X | BORINGER FRA MULTICONSLUT RAPPORT NR. 411179-1 (2005) "Sjetnemarka seniorboliger" |
| SV1-X | BORINGER FRA STATENS VEGVESEN RAPPORT NR. U 142A-1 del 1 og 2 (1979) "Ytre ringveg parsell Tonstad-Nidelva" |
| TK1-X | BORINGER FRA TRONDHEIM KOMMUNE RAPPORT NR. R.0516 (1980) "Ytre Ringveg alt. gjennom Sjetnemarka" |
| TK2-X | BORINGER FRA TRONDHEIM KOMMUNE RAPPORT NR. R.1025 (1997) "Sjetne fotballhall" |
| TK3-X | BORINGER FRA TRONDHEIM KOMMUNE RAPPORT NR. R.1025-2 (1998) "Sjetne fotballhall alt. beliggenhet" |
| TK4-X | BORINGER FRA TRONDHEIM KOMMUNE RAPPORT NR. R.1025-3 (2000) "Sjetne fotballbane" |
| TK5-X | BORINGER FRA TRONDHEIM KOMMUNE RAPPORT NR. R.1086 (1999) "Sjetne skole" |
| TK6-X | BORINGER FRA TRONDHEIM KOMMUNE RAPPORT NR. R.1086-2 (2003) "Sjetne skole" |
| TK7-X | BORINGER FRA TRONDHEIM KOMMUNE RAPPORT NR. R.1194 (2003) "Sjetne barnehage" |
| TK8-X | BORINGER FRA TRONDHEIM KOMMUNE RAPPORT NR. R.1207 (2003) "Tonstad boligområder" |
| TK9-X | BORINGER FRA TRONDHEIM KOMMUNE RAPPORT NR. R.1207-2 (2005) "Tonstad boligområde, Tonstadbrinken 2" |
| TK10-X | BORINGER FRA TRONDHEIM KOMMUNE RAPPORT NR. R.1420 (2008) "Sjetnemarka" |
| R1-X | BORINGER FRA TRONDHEIM KOMMUNE RAPPORT NR. R.1512 (VURDERING RAMBOØLL RAPPORT NR. 6110703) |

DO	Klassifisering av borpunkter, plassering profiler	18.3.2015	EMB	SGH	ARV								
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.								
<p>Trondheim kommune</p> <p>Reguleringsplan Sjetne skole</p>													
<p>Vurdering av skredfare</p> <p>Borplan</p> <p>Klassifisering av borpunkter, plassering profiler</p>													
<p>Fag Geoteknikk</p> <p>Format A2</p> <p>Dato 18.3.2014</p> <p>Format/Målestokk: 1:2000</p>													
<p>Multiconsult</p> <p>www.multiconsult.no</p>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status Utsendt</th> <th>Konstr./Tegnet EMB</th> <th>Kontrollert SGH</th> <th>Godkjent ARV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oppdragsnr. 416907</td> <td>Tegningsnr. RIG-TEG-002</td> <td></td> <td>Rev. 00</td> </tr> </tbody> </table>						Status Utsendt	Konstr./Tegnet EMB	Kontrollert SGH	Godkjent ARV	Oppdragsnr. 416907	Tegningsnr. RIG-TEG-002		Rev. 00
Status Utsendt	Konstr./Tegnet EMB	Kontrollert SGH	Godkjent ARV										
Oppdragsnr. 416907	Tegningsnr. RIG-TEG-002		Rev. 00										



FORKLARING:

TEGNFORKLARING

- | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| ● DREIESONDERING | ○ PRØVESERIE | ○ PORETRYKKMÅLING |
| ○ ENKEL SONDERING | □ PRØVEGROP | ○ KJERNEBORING |
| ▼ RAMSONDERING | ◆ DREIETRYKKSONDERING | ◊ FJELLKONTROLLBORING |
| ▽ TRYKKSONDERING | ☒ SKRUPATEFORSØK | anax BERG I DAGEN |
| ⊕ TOTALSONDERING | + VINGEBORING | |

KARTGRUNNLAG: Digitalt
 KOORDINATSYSTEM: UTM Sone 32V
 HØYDEREFERANSE: NN 2000
 UTGANGSPUNKT FOR NIVELLEMENT: GPS GLONAS EPOS
 BORBOK NR:
 LAB.BOK NR:

EKSEMPEL TERRENGKOTE/SJØBUNNKOTE
 BP 1 43.0 14.8 +2.4 — BORET DYBDE + BORET
 28.2
 ANTATT BERGKOTE

KLASSIFISERING AV BOPUNKT:

-  PÅVIST KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE
 -  MULIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE
 -  IKKE PÅVIST KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE




HENVISNINGER:

TIDLIGERE BORINGER:

Tidligere bninger er opptegnet fra scannet kopi og kan ha noe avvik.

Tidligere borerig er angitt med indekser foran borhullsnr:	
K1-X	BORINGER FRA KUMMENEJE RAPPORT NR. O.731 (1968) "Barneskole/Idrætsplass Sjetnemarka"
MC1-X	BORINGER FRA MULTICONSULT RAPPORT NR. 411179-1 (2005) "Sjetnemarka seniorboliger"
SV1-X	BORINGER FRA STATENS VEGVESEN RAPPORT NR. U 142A-1 del 1 og 2 (1979) "Ytre ringveg parsell Tonstad-Nidelva"
TK1-X	BORINGER FRA TRONDHEIM KOMMUNE RAPPORT NR. R.0516 (1980) "Ytre Ringveg alt. gjennom Sjetnemarka"
TK2-X	BORINGER FRA TRONDHEIM KOMMUNE RAPPORT NR. R.1025 (1997) "Sjetne fotballhall"
TK3-X	BORINGER FRA TRONDHEIM KOMMUNE RAPPORT NR. R.1025-2 (1998) "Sjetne fotballhall alt. beliggenhet"
TK4-X	BORINGER FRA TRONDHEIM KOMMUNE RAPPORT NR. R.1025-3 (2000) "Sjetne fotballbane"
TK5-X	BORINGER FRA TRONDHEIM KOMMUNE RAPPORT NR. R.1086 (1999) "Sjetne skole"
TK6-X	BORINGER FRA TRONDHEIM KOMMUNE RAPPORT NR. R.1086-2 (2003) "Sjetne skole"
TK7-X	BORINGER FRA TRONDHEIM KOMMUNE RAPPORT NR. R.1194 (2003) "Sjetne barnehage"
TK8-X	BORINGER FRA TRONDHEIM KOMMUNE RAPPORT NR. R.1207 (2003) "Tonstad boligområder"
TK9-X	BORINGER FRA TRONDHEIM KOMMUNE RAPPORT NR. R.1207-2 (2005) "Tonstad boligområde, Tonstadbrinken 2"
TK10-X	BORINGER FRA TRONDHEIM KOMMUNE RAPPORT NR. R.1420 (2008) "Sjetnemarka"
R1-X	BORINGER FRA TRONDHEIM KOMMUNE RAPPORT NR. R.1512 (VURDERING RAMBRILL RAPPORT NR. 6110703)




-	18.3.2015	EMB	SGH
v. Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.
Trondheim kommune	Fag	Format	
Reguleringsplan Sjetne skole	Geoteknikk	A1	
Vurdering av skredfare	Dato	18.3.2015	
Borplan	Format / Målestokk:		
Kvikkleiresone "214 Sjetnemarka", utløpssone	1:2000		
Multiconsult	Status Utsendt	Konstr./Tegnet EMB	Kontrollert SGH
www.multiconsult.no	Oppdragsnr.	Tegningsnr.	Godkjent ARV
	416907	RIG-TEG-003	Rev. 00

OBS!

Fast leire regnes som drenert i beregningene.

Udrenert skjærfasthet, c_{uA} (kN/m²)



$$N_{kt} = (18,7-12,5 \cdot Bq)$$

$$N_{Du} = (1,8+7,25 \cdot Bq)$$

$$N_{ke} = (13,8-12,5 \cdot Bq)$$

$$\alpha_c \text{ valgt: } 0,32$$

Referansemetode: Karlsrud et al (1996)

Oppdragsgiver:

Trondheim kommune

Oppdrag:

Sjetne skole

Tegningens filnavn:

RIG-BER-001_CPTU2

Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , korrelert mot B_q .

CPTU id.:

2

Sonde:

4672

Multiconsult

MULTICONULT AS

Dato:

07.01.2015

Tegnet:

EMB

Kontrollert:

SGH

Godkjent:

ARV

Oppdrag nr.:

416907

Tegning nr.:


040.7

Versjon:


01.10.2014

Revisjon:

0



Oppdragsgiver: Trondheim kommune	Oppdrag: Sjetne skole	Tegningens filnavn: RIG-BER-002_CPTU5
Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , korrelert mot B_q .		
CPTU id.: 5	Sonde: 4672	
MULTICONULT AS	Dato: 07.01.2015	Tegnet: EMB
	Oppdrag nr.: 416907	Kontrollert: SGH
		Godkjent: ARV
		Versjon: 04.12.2014
		Revisjon: 0



$N_{kt} = (18,7-12,5 \cdot B_q)$

$N_{Du} = (1,8+7,25 \cdot B_q)$

$N_{ke} = (13,8-12,5 \cdot B_q)$

α_c valgt: 0,3

Referansemetode: Karlsrud et al (1996)

Oppdragsgiver:

Trondheim kommune

Oppdrag:

Sjetne skole

Tegningens filnavn:

RIG-BER-003_CPTU6

Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , korrelert mot B_q .

CPTU id.:

6

Sonde:

4672

Multiconsult

MULTICONULT AS

Dato:
07.01.2015

Tegnet:
EMB

Kontrollert:
SGH


Godkjent:
ARV

Oppdrag nr.:
416907

Tegning nr.:
042.7

Versjon:
04.12.2014

Revisjon:
0



Sensitivitetsvalg:

St < 15

$$\begin{aligned} N_{kt} &= (7,8+2,5\log OCR + 0,082I_p) \\ ND_{u} &= (6,9-4\log OCR + 0,07I_p) \\ N_{ke} &= (11,5-9,05B_q) \end{aligned}$$

α_c valgt: **0,3**

Referansemetode: Karlsrud et al (2005)

Oppdragsgiver:

Trondheim kommune

Oppdrag:

Sjetne skole


Tegningens filnavn:

RIG-BER-003_CPTU6

Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , korrelert mot S_t , OCR og I_p .

Multiconsult

CPTU id.:	6	Sonde:	4672	Tegningens filnavn:
MULTICONULT AS	Dato: 07.01.2015	Tegnet: EMB	Kontrollert: SGH	Godkjent: ARV
	Oppdrag nr.: 416907	Tegning nr.: 042.8	Versjon: 04.12.2014	Revisjon: 0



Referansemetoder 1 og 2: NTNU Senneset, Sandven & Janbu (1989)
 Referansemetode 3: Chen & Mayne (1996)

Oppdragsgiver:

Trondheim kommune

Prekonsolideringsspenning σ_c' .

Oppdrag:

Sjetne skole

Tegningens filnavn:

RIG-BER-004_CPTU9

CPTU id.:

9

Sonde:

4672

MULTICONSULT AS

Dato:
07.01.2015

Tegnet:
EMB

Kontrollert:
SGH

Multiconsult

Godkjent:
ARV


Oppdrag nr.:
416907

Tegning nr.:
043.10

Versjon:
01.10.2014

Revisjon:
0

Prekonsolideringsforhold, $\text{OCR} = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$ (-)



Oppdragsgiver:

Trondheim kommune

Overkonsolideringsforhold, $\text{OCR} = \sigma_c' / \sigma_{vo}'$.

Oppdrag:

Sjetne skole

Tegningens filnavn:

RIG-BER-004_CPTU9

Multiconsult

CPTU id.:

9

Sonde:

4672

MULTICONSULT AS

Dato:
07.01.2015

Tegnet:
EMB

Kontrollert:
SGH

Godkjent:
ARV

Oppdrag nr.:
416907

Tegning nr.:
043.11


Versjon:
01.10.2014

Revisjon:
0

OBS! Rutinedata fra BP 3.

Styrkeparametere er redusert
med ytterligere 10 % fra 10 m i
beregningene.

Udrenert skjærfasthet, c_{uA} (kN/m²)



Oppdragsgiver:

Trondheim kommune

Oppdrag:

Sjetne skole

Tegningens filnavn:

RIG-BER-004_CPTU9

Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , korrelert mot B_q .

CPTU id.:

9

Sonde:

4672

Multiconsult

Godkjent:

ARV

Dato:

07.01.2015

Tegnet:

EMB

Kontrollert:

SGH

Revisjon:

0

Oppdrag nr.:

416907

Tegning nr.:


043.7

Versjon:

01.10.2014

OBS! Rutinedata fra BP 3.
Styrkeparametere er redusert
med ytterligere 10 % fra 10 m i
beregningene.

Udrenert skjærfasthet, c_{uA} (kN/m²)



Sensitivitetsvalg:

St < 15

$$\begin{aligned} Nkt &= (7,8+2,5\log OCR + 0,082 Ip) \\ NDU &= (6,9-4\log OCR + 0,07 Ip) \\ Nke &= (11,5-9,05 Bq) \end{aligned}$$

α_c valgt:

0,35

Referansemetode: Karlsrud et al (2005)

Oppdragsgiver:

Trondheim kommune

Oppdrag:

Sjetne skole


Tegningens filnavn:

RIG-BER-004_CPTU9

Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , korrelert mot S_t , OCR og I_p .

Multiconsult

CPTU id.:	9	Sonde:	4672	Tegningens filnavn:
MULTICONULT AS	Dato: 07.01.2015	Tegnet: EMB	Kontrollert: SGH	Godkjent: ARV
	Oppdrag nr.: 416907	Tegning nr.: 043.8	Versjon: 01.10.2014	Revisjon: 0



N_{kt} : **(18,7-12,5B_q)**

N_{du} : **(1,8+7,25B_q)**

α_c valgt: **0,35**

Referansemetode: Karlsrud et al. (1996)

Oppdragsgiver:

Trondheim kommune

Oppdrag:

Sjetne skole


Tegningens filnavn:

RIG-BER-004_CPTU9

Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , verdier fra SHANSEP-analyse.

CPTU id.:	9	Sonde:	4672
-----------	---	--------	------

MULTICONULT AS	Dato: 07.01.2015	Tegnet: EMB	Kontrollert: SGH	Godkjent: ARV
	Oppdrag nr.: 416907	Tegning nr.: 043.9	Versjon: 01.10.2014	Revisjon: 0



$$\text{Maks. skjærspenning, } \tau_{\max} = (\sigma'_a - \sigma'_r)/2 \text{ [kPa]}$$

Konsolideringsspenning, aksial: σ'_{ac} (kPa): 80,77

Konsolideringsspenning, radial: σ'_{rc} (kPa): 51,79

Volumtøyning i konsolideringsfase: ε_{vol} (%) = $\Delta V/V_0$: 0,61

Baktrykk u_b (kPa): 500 B - verdi = $\Delta u/\Delta \sigma_c$ (-): 0,96

Vanninnhold w_i (%): 22,38 Densitet ρ_i (g/cm³): 2,05

Trondheim kommune

Sjetne skole

Treaksialforsøk. Tolkning av parametre. NTNU-plott.

Multiconsult

Sluppenvegen 15,
7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Prøvekvalitet

Tegningens filnavn:
416907-RIG-TEG-090-h3,d5,25m.xlsx

Etter volumtøyning:

Akseptabel

Etter poretallsendring:


**Multi
consult**

Forsøksdato: 06.01.2015 Dybde, z (m): 5,25 Borpunkt nr.: 3

Forsøk nr.: 1 Tegnet/kontrollert lab: kjt / truk Kontrollert: EMB Godkjent: SGH

Oppdrag nr.: 416907 Tegning nr.: RIG-TEG-090.4 Prosedyre: CAUa Programrevisjon:

05.01.2014



Konsolideringsspenning, aksial:

σ'_{ac} (kPa): 204,08

Konsolideringsspenning, radial:

σ'_{rc} (kPa): 142,74

Volumtøyning i konsolideringsfase:

ε_{vol} (%) = $\Delta V/V_0$: 3,76

Baktrykk u_b (kPa): 500

B - verdi = $\Delta u/\Delta \sigma_c$ (-): 0,82

Vanninnhold w_i (%): 21,35

Densitet ρ_i (g/cm³): 2,12

Trondheim kommune

Sjetne skole

Treaksialforsøk. Tolkning av parametre. NTNU-plott.

Multiconsult

Sluppenvegen 15,
7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Prøvekvalitet

Tegningens filnavn:

416907-RIG-TEG-091-h6,d9.15m.xlsx


Etter volumtøyning:

Forstyrret

Etter poretallsendring:

**Multi
consult**

Forsøksdato: 14.01.2015	Dybde, z (m): 9,15	Borpunkt nr.: 6	
Forsøk nr.: 2	Tegnet/kontrollert lab: kjø / truk	Kontrollert: EMB	Godkjent: SGH
Oppdrag nr.: 416907	Tegning nr.: RIG-TEG-091.4	Prosedyre: CAUa	Programrevisjon: 05.01.2014



Konsolideringsspenning, aksial:

σ'_{ac} (kPa): 137,73

Konsolideringsspenning, radial:

σ'_{rc} (kPa): 89,47

Volumtøyning i konsolideringsfase:

ε_{vol} (%) = $\Delta V/V_0$: 1,71

Baktrykk u_b (kPa): 500

B - verdi = $\Delta u/\Delta \sigma_c$ (-): 0,96

Vanninnhold w_i (%): 21,35

Densitet ρ_i (g/cm³): 2,12

Trondheim kommune

Sjetne skole

Treaksialforsøk. Tolkning av parametre. NTNU-plott.

Multiconsult

Sluppenvegen 15,
7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Prøvekvalitet

Tegningens filnavn:

416907-RIG-TEG-092-h6,d9.3m.xlsx

Etter volumtøyning:

Akseptabel

Etter poretallsendring:

**Multi
consult**

F

Forsøksdato:
06.01.2015

Forsøk nr.:

Oppdrag nr.:

D

Dybde, z (m):
9,30

Tegnet/kontrollert lab:

vt / kjt

Tegning nr.:

RIG-TEG-092.4

B

Borpunkt nr.:

Kontrollert:

EMB

Prosedyre:

CAUa


G

Godkjent:

SGH

Programrevisjon:

05.01.2014



Konsolideringsspenning, aksial:

σ'_{ac} (kPa): 206,07

Konsolideringsspenning, radial:

σ'_{rc} (kPa): 143,27

Volumtøyning i konsolideringsfase:

ε_{vol} (%) = $\Delta V/V_0$: 2,91 $\Delta e/e_0$ (-): #DIV/0!

Baktrykk u_b (kPa):

500 B - verdi = $\Delta u/\Delta \sigma_c$ (-): 0,74

Vanninnhold w_i (%):

23,12 Densitet ρ_i (g/cm³): 2,06

Trondheim kommune

Sjetne skole

Treaksialforsøk. Tolkning av parametre. NTNU-plott.

MULTICONSULT AS

Sluppenvegen 23,
7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:

Dybde, z (m):

Borpunkt nr.:

08.01.2015

16,25

6

Forsøk nr.:

Tegnet:

Kontrollert:

Oppdrag nr.:

vt / kjt

EMB

416907

Tegning nr.:

Prosedyre:

RIG-TEG-093.4

CAUa

Tegningens filnavn:

416907-RIG-TEG-093-h6-16.25m.xlsx

Etter volumtøyning:

Akseptabel

Etter poretallsendring:

**Multi
consult**



Godkjent:

SGH


Programrevisjon:

15.12.2014

Material	Un. Weigh	Sub. Weigh	Fi	C'	C	Aa	Ad	Ap
Grus/sand	19.00	9.00	38.0	7.8				
Fast	20.50	10.50	28.8	5.5				
Leire	21.00	11.00	28.8	5.5				
Sprøbrudd	21.00	11.00	28.8	5.5				
Grus/sand	19.00	9.00	38.0	7.8				



Material	Un. Weight	Sub. Weight	Fi	C'	C	Aa	Ad	A
Grus/sand	19.00	9.00	38.0	7.8				
Fast	20.50	10.50	28.8	5.5				
Leire	21.00	11.00			C-prof	1.00	0.64	0.1
Sprøbrudd	21.00	11.00			C-prof	0.77	0.57	0.1
Grus/sand	19.00	9.00	38.0	7.8				



Reguleringsplan Sjetne skole

Reguleringsplan Sjetne skole

Vurdering av stabilitet

profil B1 1:500


Totalspenningsanalyser

Multiconsult	Status Utsendt	Konstr./Tegnet EMB	Kontrollert SGH	Godkjent ARV
Områdsspr.	Tekningspr.			Rev.

www.multiconsult.no 416907 RIG-TEG-301 00


Material	Un.Weight	Sub.Weight	Fi	C'	C	Aa	Ad	Ap
Grus/sand	19.00	9.00	38.0	7.8				
Fast	20.50	10.50	28.8	5.5				
Leire	21.00	11.00	28.8	5.5				
Sprøbrudd	21.00	11.00	28.8	5.5				
Grus/sand	19.00	9.00	38.0	7.8				

Z:\04\16\416907\416907-03 ARBEIDSMÅRÅDE\416907-03 RIG\TEG-302 Effektiv Profil E.dwg - Layout: (A3) - Plottet av: emb, Dato: 2015.03.20 kl 14:01







00	Stabilitetsberegninger	18.3.2015	EMB	SGH
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.
Trondheim kommune Reguleringsplan Sjetne skole		Fag Geoteknikk	Format A3L	
Vurdering av skredfare Profil E Effektivspenningsanalyser		Dato 18.03.2015	Format/Målestokk: 1:500	
Multiconsult		Status Utsendt Oppdragsnr. 416907	Konstr./Tegnet EMB	Kontrollert SGH
RIG-TEG-302		Godkjent ARV	Rev. 00	


Material	Un.Weight	Sub.Weight	Fi	C'	C	Aa	Ad	Ap
Grus/sand	19.00	9.00	38.0	7.8				
Fast	20.50	10.50	28.8	5.5				
Leire	21.00	11.00			C-prof 1.00	0.64	0.35	
Sprøbrudd	21.00	11.00			C-prof 0.77	0.57	0.30	
Grus/sand	19.00	9.00	38.0	7.8				



00	Stabilitetsberegninger	18.3.2015	EMB	SGH
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.
				Godkj.
Trondheim kommune			Fag	Format
Reguleringsplan Sjetne skole			Geoteknikk	A3L
Vurdering av stabilitet			Date	
Profil E			18.03.2015	
Totalspenningsanalyser			Format/Målestokk:	
Multiconsult			1:500	
Status Utsendt	Konstr./Tegnet EMB	Kontrollert SGH	Godkjent ARV	
Oppdragsnr. 416907	Tegningsnr.			Rev.
RIG-TEG-303				00



00	Lagdeling deler av profilet	18.3.2015	EMB	SGH ARV
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr. Godkj.
Trondheim kommune				Fag Geoteknikk Format A3
Reguleringsplan Sjetne skole				Dato 18.3.2015
Vurdering av skredfare				Format/Målestokk:
Lagdeling profil A1				1:500
Multiconsult Status Utsendt Konstr./Tegnet EMB Kontrollert SGH Godkjent ARV Oppdragsnr. 416907 Tegningsnr. RIG-TEG-350 Rev. 00				



CO	Lagdeling hele profilet	18.3.2015	EMB	SGH	ARV		
Rev	Beskrivelse		Dato	Tegn	Kontr.	Godkj	
Trondheim kommune Reguleringsplan Sjetne skole			Fag	Geoteknikk	A3L		
			Dato				
			18.3.2015				
Vurdering av skredfare Lagdeling profil B1			Format/Målestokk:				
			1:500				
Multiconsult			Status Uforsendt	Konstr./Tegnet	EMB	Kontrollert SGH	Godkjent ARV
www.multiconsult.no			Oppdragsnr.	Tegningsnr.			
416907			RIG-TEG-351	00			
			Rev.				

1 Klassifisering av borpunkter

Alle borpunkter er klassifisert med utgangspunkt i NVEs retningslinjer [2]. Følgende tre fargekoder er benyttet:

Rød: Sprøbruddmateriale

Gul/oransje: Mulig sprøbruddmateriale

Grønn: Ikke påvist sprøbruddmateriale

Kvikkleire (omrørt skjærfasthet $S_r < 0,5 \text{ kPa}$) og sensitiv leire (sensitivitet $S_t > 15$ og omrørt skjærfasthet $0,5 \text{ kPa} < S_r < 2,0 \text{ kPa}$) benevnes samlet som sprøbruddmateriale i tråd med retningslinjene. Borpunkter med prøveserie som betraktes som sprøbruddmateriale, får rød status i henhold til ovennevnte definisjoner. Et borpunkt med sondering som med rimelig sikkerhet indikerer sprøbruddmateriale, men ikke har prøveserie, kan også få rød status. Gul status er gitt hvis sonderingen kan indikere sprøbruddmateriale, men det er usikkert og kan ikke dokumenteres. Grønn status er gitt dersom prøveserien betraktes som ikke sprøbruddmateriale, eller sonderingen helt klart indikerer fast grunn.

Flere sonderinger er markert grønne fordi de er stoppet før laget med sprøbruddmateriale. Det er derfor viktig å se på sonderingsdybden når kartet leses.

2 Valg av kritiske profiler

Basert på topografi og grunnforhold er profil B1 vurdert som mest kritisk. Profil B1 utgjør derimot en svært liten del av skråningsssituasjonen ned mot skolen, og er derfor ikke ansett som det mest representative for stabilitetssituasjonen. Profilet er vurdert som mest kritisk med tanke på skråningsstabilitet da det har størst høydeforskjell og minst sidestøtte (3D-effekt).

Profil E er vurdert som mest representativt for skråningen ned mot skolen, da profilet går omtrent midt i skråningen og vinkelrett på.

Profilene er brukt som beregningsprofiler. Lagdeling for profilene er tolket og lagt til grunn for stabilitetsanalysene. Profilene er vist på tegning nr. 416907-RIG-TEG-101 og -104.

3 Materialparametere

3.1 Relevante beregningsparametere og basis for vurdering

Nødvendige parametere for beregningsmessig sjekk av områdestabiliteten er:

- Styrkeparametere:
 - ➔ Udrenert skjærstyrke tolkes fra CPTU i kombinasjon med laboratoriedata.
 - ➔ Friksjonsvinkel vurderes fra treaksialforsøk for de lagdelinger der dette er tilgjengelig, og fra erfarringsverdier i litteraturen.
 - ➔ Anisotropiforhold tas fra omforent anbefaling for norske leirer
- Tyngdetethet: Vurderes ut fra rutinedata fra laboratoriet og fra erfarringsverdier
- Grunnvannstand: Vurderes fra poretrykksmålere.

3.2 Kvalitet av undersøkelser

Den faste leira i området gjorde opptak av prøveserier og CPTU-sonderinger vanskelig. Det var ikke mulig å utføre CPTU i borpunkt 3, derfor ble det valgt å utføre CPTU i borpunkt 9 i stedet.

Prøvetaking er utført med 54 mm sylinderprøver (stålsylinder) og vurderes i hovedsak å ligge Kvalitetsklasse 1, «Akseptabel kvalitet», med unntak av én av sylinderne som var noe forstyrret utvendig.

Ved treaksialforsøkene kan prøveforstyrrelsen vurderes ut fra prøveoppføreselen gjennom konsolideringsfasen. Volumtøyningen er i størrelsesorden 0,6-3,7 %. For en leire med overkonsolideringsgrad i størrelsesorden 1,5-2,5 (se kapittel *Overkonsolideringsgrad*) tilsvarer dette en klassifisering for akseptabel prøvekvalitet, med unntak av forsøk nr 2 utført i BP 6 i 9,15 m dybde. Dette forsøket viser nesten samme resultat som treaksialforsøket utført i 9,30 m dybde med akseptabel kvalitet, derfor vurderes forsøk nr 2 også å være representativt. Overordnet vurderes prøvekvaliteten derfor å være i kvalitetsklasse «*akseptabel kvalitet*».

Basert på tolkede rådatafiler er alle trykksønderinger (CPTU) plassert i anvendelseskasse 1. Ett unntak er for spissmotstand i BP 2, men denne trykksønderingen er ikke benyttet i tolkning av skjærfasthet, da den er kjørt i faste friksjonsmasser. CPTU er benyttet i stor grad for parameterbestemmelse for vurdering av områdestabilitet.

Grunnforholdene gjorde det utfordrende å ta opp prøveserier og utføre CPTU-sonderinger av høy kvalitet. I borpunkt 2 ble det kjørt CPTU i to omganger, én ned til det faste laget på rundt 9 m dybde, og én ble forboret til rundt 12 m og kjørt derfra. Den siste CPTU-sonderingen ble forsøkt kjørt to ganger uten hell, og måtte til slutt avsluttes da massene var for faste.

Tyngdetethet

Rutineanalyser viser total tyngdetethet i størrelsesorden $20,5 - 21,0 \text{ kN/m}^3$.

Grunnvannsnivå og poretrykksfordeling med dybden

Grunnvannsstand på selve skoleområdet står i følge tidligere rapporter rett under terrenget, og det antas et poreovertrykk grunnet terengforholdene rundt skolen.

Det er satt ned 4 hydrauliske piezometere i 3 ulike borpunkt for å måle grunnvannstand og poretrykket i grunnen. Rambøll har tidligere satt ned poretrykksmålere i ett punkt. Se Tabell 1 for oversikt over poretrykksmålere grunnvannsnivå.

Borpunkt	Kote terrenget	Dybde piezometer-spiss [meter under terrenget]	Dato installert	Avlesning [meter under terrenget]	Antatt nivå grunnvanns [kote]
2	+123,8	8,9	10.12.2014	5,7	+118,1
6	+121,8	5	6.1.2015	3,8	+118,0
6	+121,8	11,5	6.1.2015	5,25	
9	+108,2	10	4.12.2014	3,1	+105,1
R1-1	+134,7	12	2010	8,3	+126,4
R1-1	+134,7	35	2010	15,6	

Tabell 1 – Resultat fra avlesning av poretrykksmålere

Basert på en vurdering av poretrykksmålingene og poretrykksresponsen i CPTU sonderingene ble grunnvann antatt til å ligge rundt 6 m under terrenget i BP 2, og 3 m under terrenget i BP 9. Basert på poretrykksmålinger i området (BP 6 og R1-1) ser det ut til å være underhydrostatisk poretrykksfordeling i grunnen. Det antas å være lik situasjon i kritiske profiler, men i mangel av målinger i flere dybder her, er det i beregningene brukt hydrostatisk fordeling.

Beskrevne poretrykksforhold benyttes ved tolkning av CPTU og i drenerte stabilitetsberegninger. Merk at drenert langtidsstabilitet er funnet å ha god beregningsmessig sikkerhet.

3.3 Overkonsolideringsgrad

Det er utført ødometerforsøk av leirmassene i borpunkt 3 og 6. I forbindelse med foreliggende sjekk av områdestabilitet benyttes ødometerforsøk kun for kalibrering av OCR-profil for nyansert tolkning av udrenert skjærstyrke fra CPTU samt for vurdering av prøvekvalitet

Ødometerforsøk utført på oppatte prøver i BP 3 og 6 viser at leira er overkonsolidert. Via sammenstilling mot og tolkning av CPTU, viser leiren en overkonsolideringsgrad på ca $OCR = 1,5-2,5$ i dybden.

Tegning nr. 416907-RIG-TEG-075.1 t.o.m. -078.2 i geoteknisk datarapport 416907-RIG-RAP-001 viser resultat fra ødometerforsøkene.

Tolkninger fra ødometerforsøkene:

Tabell 3-2: Tolkede parametere fra ødometerforsøk

BP. [nr]	Kote [moh]	Dybde [m]	σ_{vo}' [kPa]	Tolket fra ødometer				Estimert tidligere terrengnivå [moh]	Valgt $POP=\Delta\sigma_c'$ [kPa]
				σ_c' [kPa]	OCR [-]	M_{OC} [MPa]	m [-]		
3		5,48	89	270	3,0	-	-	-	-
3		10,10	142	190	1,3	-	-	-	-
6		9,45	161	320	2,0	-	-	-	-
6		16,40	237	250	1,1	-	-	-	-

Tolkninger fra CPTU:


Data fra CPTU er benyttet til å ekstrapolere dataene fra ødometerforsøk mot dybden. Det er benyttet tolkning fra CPTU både på spissmotstands- og poretrykksbasis. De to metodene gir relativt godt samsvar og indikerer at leira er noe overkonsolidert.

Tabell 3-3: Tolkningsformler for overkonsolideringsgrad fra CPTU.

Spissmotstandsbasert tolkning	Poretrykksbasert tolkning
$OCR = \frac{\sigma_{cq}'}{\sigma_{vo}'}$ $\sigma_{cq}' = \frac{q_n}{\alpha \cdot N_{kt}} - a$	$OCR = \frac{\sigma_{cu}'}{\sigma_{vo}'}$ $\sigma_{cu}' = \frac{\Delta u}{\alpha \cdot N_{\Delta u}} - a$
der, α = normalkonsolideringsforhold; N_{kt} = spissmotstandsfaktor; $\alpha=0,32$ er benyttet $N_{kt} = 9$ er benyttet	der, α = normalkonsolideringsforhold; $N_{\Delta u}$ = poretrykksfaktor; $\alpha=0,32$ er benyttet $N_{\Delta u} = 8$ er benyttet

For hver CPTU er det bestemt en glattet funksjon for overkonsolideringsgraden (designlinje) som videre er benyttet ved tolkninger som innehar OCR; eksempelvis udrenert skjærstyrke fra CPTU-data. Alle CPTU-sonderingene viser OCR i størrelsesorden 1,5-2,5 i dybden.

Tabell 3-4: Overkonsolideringsgrad tolket fra CPTU.



3.4 Udrenerte styrkeparametere

Verdier for c_u fra rutineundersøkelser på opptatte prøver (enaks og konus) er i våre vurderinger benyttet som verdier for direkte skjærstyrke, c_{uD} .

Ved treaksialforsøkene er karakteristiske verdier (c_{uC}) tatt ut ved brudd (peak-verdi).

For bestemmelse av udrenert skjærstyrke fra CPTU-sonderingene er registreringene korrelert iht. empirisk baserte tolkningsfaktorer.

For finkornige masser med relativt homogene forhold betraktes tolkning av CPTU på poretrykksbasis som den mest egnede metoden. I dette tilfellet må vi likevel bruke en sammenlikning av spissmotstandsbasert og poretrykksbasert tolkning, da sonderingen mister noe poretrykksrespons i de fastere lagene over leira med sprøbruddegenskaper.

Tabell 3-5: Tolkningsformler for udrenert skjærstyrke fra CPTU.

Spissmotstandsbasert tolkning	Poretrykksbasert tolkning
$c_{uC} = \frac{q_t - \sigma_{v0}}{N_{kt}} = \frac{q_n}{N_{kt}}$	$c_{uC} = \frac{\Delta u}{N_{\Delta u}}$
der, q_t = korrigert spissmotstand σ_{v0} = in situ vertikal overlagringstrykk N_{kt} = bæreevnefaktor/konfaktor	der, Δu = $u_2 - u_0$, registrert poreovertrykk i CPTU $N_{\Delta u}$ = tolkningsfaktor på poretrykksbasis

Der det er kvikkleire/sprøbruddmateriale bør det differensieres i forhold til lagdeling/sensitivitet. I dette tilfellet har vi benyttet tolkning for kvikkleire/sprøbruddmateriale fra 10 m under terreng i Profil B1 og E (CPTU BP 9) og tolkning for ikke-sensitiv leire over 10 m. I CPTU 5 og 6 er det benyttet tolkning for kvikkleire/sprøbruddmateriale fra 15 m under terreng. Bq-tolkningen er benyttet i stor grad, mens OCR, St & Ip-tolkningen er lagt mindre vekt på.

Følgende korrelasjoner er benyttet for tolkningsfaktorene:

Tabell 3-6: Tolkningsfaktorer for udrenert skjærstyrke fra CPTU.

	Empirisk middelvariasjon i B_q	Empirisk middelvariasjon i OCR, S_t og I_p
Leire ($S_t < 15$)	$N_{\Delta u} = 1,8 + 7,25 \cdot B_q$ $N_{kt} = 18,7 - 12,5 \cdot B_q$	$N_{\Delta u} = 6,9 - 4,0 \cdot \log OCR + 0,070 \cdot I_p$ $N_{kt} = 7,8 + 2,5 \cdot \log OCR + 0,082 \cdot I_p$
Kvikkleire/ sprøbruddmateriale ($S_t > 15$)	$N_{\Delta u} = 1,8 + 7,25 \cdot B_q$ $N_{kt} = 18,7 - 12,5 \cdot B_q$	$N_{\Delta u} = 9,8 - 4,5 \cdot \log OCR + 0,0 \cdot I_p$ $N_{kt} = 8,5 + 2,5 \cdot \log OCR + 0,0 \cdot I_p$


Poretrykksforholdet, Bq, beregnes som: $B_q = \frac{\Delta u}{q_n}$


der, q_n = netto spissmotstand registrert ved CPTU.

Designverdiene er i henhold til NVEs veileder redusert med 15 % i de lagene som omfatter sprøbruddmateriale i stabilitetsberegningene. Vi har valgt å inkludere dette i ADP-faktoren i GeoSuite Stability.

Resultatene fra CPTU 9 tyder på at det er et svakere lag mellom 10-13 meter under terrenget i borpunkt 9. I dette laget (med sprøbruddegenskaper) har vi i tillegg til å redusere designverdiene med 15 %, redusert dem med ytterligere 10 % for å slippe å få et «hakk» i designlinja i GeoSuite.

Tabell 3-7: Udrenert skjærstyrke tolket fra CPTU.





Anisotropi

Det er ikke utført parallele aktive og passive treaksialforsøk for vurdering av anisotropiforhold.

Anisotropiforholdet er derfor vurdert ut fra publiserte «omforent anbefaling» i NIFS-rapport nr 14/2014.

Tabell 3-8: ADP faktorer iht. NIFS-rapport nr 14/2014

I_p	c_{uD}/c_{uC}	c_{uE}/c_{uC}
$I_p \leq 10\%$	0,63	0,35
$I_p > 10\%$	$0,63 + 0,00425 * (I_p - 10)$	$0,35 + 0,00375 * (I_p - 10)$

Vi har differensiert mellom sensitiv (sprøbrudd) og ikke-sensitiv leire. Følgende anisotropiforhold er benyttet:

Ikke-sensitiv leire	Leire med sprøbruddegenskaper (sensitiv)
$\frac{c_{uD}}{c_{uC}} = 0,64$ $\frac{c_{uE}}{c_{uC}} = 0,36$	$\frac{c_{uD}}{c_{uC}} = 0,63$ $\frac{c_{uE}}{c_{uC}} = 0,35$

3.5 Effektivspenningsparametere

Effektivspenningsparametre, friksjonsvinkel, φ_k

For effektivspenningsparametere på leira er det tatt ut a - φ parametere fra de udrenerte treaksialforsøkene som er utført på leira i BP 3 og 6. For grus/sandlaget er det benyttet erfaringsverdier.

I følge treaksialforsøkene er det følgende parametere i de ulike leirelagene:

Tabell 9 – Sammenstilling treaksialforsøk

Bor-punkt	Dybde	Lag	Friksjons-vinkel ϕ	$\tan\phi$	Attraksjon, a	Kohesjon, c	Skjær-fasthet C_{uA} (peak)
3	5,25	Fast leire	28,8	0,55	10	5,5	45
6	9,15	Leire	28	0,53	10	5,3	65
6	9,30	Leire	28,4	0,54	10	5,4	47
6	16,25	Sprøbrudd-materiale	30,1	0,58	10	5,8	74

Det vurderes at leira har høye materialparametere, men det er lite trolig at leira med sprøbruddegenskaper har høyere verdier enn den faste leira med C_{uD} mellom 80-130 kPa. Derfor har vi valgt å bruke $\tan\phi = 0,55$ og $a = 10$ for alle leirelagene i effektivspenningsanalysene. Dette er en konservativ antakelse, da treaksialforsøket i sprøbruddmaterialet viser en udrenert skjærfasthet C_{uA} mer i samsvar med rutinedata og vurderes derfor som mest representativt.

3.6 Materialparametere

Grus/sandlaget og det faste leirelaget er antatt å ha drenert materialoppførsel, og effektivspenningsbaserte materialparametere er benyttet for disse lagene også i ADP-analysene. Valgt styrkeprofil (c-profil) for resterende lag i ADP-analysene er benevnt « s_{uA} , GS input» og vist på tegning 416907-RIG-TEG-040.7 til -043.8.

Valgte styrkeparametere benyttet ved beregningene er angitt i tabellen under.

Lag	Tyngdetetthet γ [kN/m ³]	Friksjons-vinkel ϕ	$\tan\phi$	Attraksjon a [kPa]	Kohesjon c
Grus/sand	19	38	0,78	10	7,8
Fast leire	20,5	28,8	0,55	10	5,5
Leire	21	28,8	0,55	10	5,5
Sprøbruddmateriale	21	28,8	0,55	10	5,5
Grus/sand	19	38	0,78	10	7,8

3.7 Beregningsverktøy og -metode

Stabilitetsberegningene er utført med beregningsprogrammet GeoSuite Stability v. 14.1.0 med beregningsmetode Beast 2003. Beregningsmetoden er basert på grenselikevektsmetode, og anvender en versjon av lamellmetoden som tilfredsstiller både kraft- og momentlikevekt.

Programmet søker selv etter kritisk sirkulærsvylindrisk glideflate for definerte variasjonsområder av sirkelsentrum. Det er også mulig å definere egne glideflater i programmet. I tillegg kan programmet automatisk justere valgte kritiske sirkulærsvylindrisk glideflater til optimaliserte sammensatte glideflater.

Det er utført stabilitetsberegninger i profil B1 og E, som er antatt å være henholdsvis det mest kritiske og det mest representative.

Det er ikke regnet med vannfylte sprekker.

Følgende fremgangsmåte benyttes for å identifisere kritiske sirkulære glideflater:

1. Det utføres først ett eller flere grovsøk i profilet med tangent søkemetode med stort søkeområde og få lameller.
2. Deretter utføres det finsøk med r-tangent søkemetode med noe mindre søkeområde og mange lameller.

Følgende fremgangsmåte benyttes for å identifisere kritiske sammensatte glideflater:

1. Det plasseres en gitt «plan glideflate», hvor funksjonen «optimize» brukes for å finne optimal glideflate.
2. Dersom den optimale glideflaten vurderes som representativ, presenteres denne. Hvis ikke justeres søkeområdet etter den optimaliserte glideflaten med funksjonen «plane».