


Bilder fra flommen 14.oktober 2018.

Bildene er i hovedsak fra gnr 16 bnr 86, men også noen andre er tatt med.

Vatnet steig fort, ingen tiltak såg ut til å være gjort, regulanten reagert alt for seint og dei var ganske avvisande e ifbm info og innrømmelser i ettertid. Vatnet var iflg det vi kjenner til minst 1.8 m over HRV.



Inne i Røldal, ved Sein kl 10:41



Utløpet av Håraelva sett fra Håra Bru kl 10:46.



Leiteøyne kl 11:46 – nedre del av eiendommen er i ferd med å drukne.



Leiteøyna kl 14:13



Leiteøyna kl 16:23 – 70 sekker ved flyter avgårde



Leiteøyna kl 17:47 – ganske så oversvømt.



Samme sted 5.nov – røldalsvatnet ca på HRV.

Røldal okt/nov 2018
Ola Hårajuvet