

# Rapport

Oppdrag: **Områderegulering Kilen, Tønsberg**

Emne: **Kvikkleirekartlegging vest og sør for Kilen  
området**

Rapport: **Geoteknisk rapport**

Oppdragsgiver: **Tønsberg kommune**

Dato: **09.september 2012**

Oppdrag- /  
Rapportnr. **812481 / 3**

Tilgjengelighet **Begrenset**

Utarbeidet av: **Sivert Johansen**

Fag/Fagområde: **Geoteknikk**

Kontrollert av: **Geir Solheim**

Ansvarlig enhet: **Bygg o geoteknikk**

Godkjent av: **Geir Solheim**

Emneord: **Kvikkleirekartlegging**

**Sammendrag:**

Tønsberg kommune v/ Elisabet Finne har engasjert Multiconsult AS til å utføre supplerende vurderinger for å avgrense kvikkleiresonenene vest og sør på Kilen i forbindelse med områdereguleringsplanarbeid for Tønsberg kommune.

Oppdraget er gjennomført av Multiconsult AS, med støtte av GrunnTeknikk AS, som innleid underkonsulent til Multiconsult AS. Foreliggende rapport er utarbeidet av GrunnTeknikk AS v/ Sivert Johansen og kontrollert av Multiconsult AS.

Kvikkleiresonen vest/nordvest på Kilen er nærmere kartlagt på vedlagt tegning nr. 110246 – 1 datert 09.05.12. Kvikklesonen er nå avgrenset i sør og mot Trudvanglia i vest. Avgrensningen av sonen er imidlertid uavklart mot nord/forbi Slagenveien 120 og opp mot Slagendalen. Den kartlagte sonen ligger i dalbunnen i Slagendalen i et tilnærmet flatt terreng.

Kvikkleiresonen sør/sørvest på Kilen er kartlagt med bakgrunn i supplerende grunnundersøkelser og tidligere erfaringer fra området. Utførte undersøkelser gir en indikasjon om avgrensningen mot Trælleborg. Sonen er imidlertid uavklart mot sjøen/Kilen, men det er nærliggende å tro at grensen for kvikkleire ligger i siv-området øst og utenfor Ringveien.

Kvikkleiresonen strekker seg mest sannsynlig ned til Stensarmen industri- og næringsområde og mulig Kanalen/Innseilingen til Tønsberg. Videre er kvikkleiresonen mest sannsynlig også sammenhengende opp mot jernbanen/jernbaneundergangen i vest/nordvest.

Forslag til kartlegging av kvikkleiresonen er vist på vedlagt tegning nr. 110246 – 2 rev A datert 22.08.12.

Mht. foreliggende kartlegging og vurdering av topografiske forhold vil kvikkleiresonen ha «lav faregrad».

Mer detaljerte vurderinger fremgår av notatet.

A	09.09.2012		6	ssj	Ges	Ges
<b>Utg.</b>	<b>Dato</b>	<b>Tekst</b>	<b>Ant.sider</b>	<b>Utarb.av</b>	<b>Kontr.av</b>	<b>Godkj.av</b>

## Innholdsfortegnelse

1.	Innledning .....	3
2.	Utførte grunnundersøkelser og tidligere vurderinger.....	3
3.	Beskrivelse av supplerende borer på Kilen sør/sørvest.....	4
4.	Kvikkleirekartlegging .....	4
5.	Sluttcommentar.....	5

## TEGNINGER


110246 – 1	Kvikkleirekartlegging nordvest på Kilen
110246 – 2 A	Kvikkleirekartlegging sør/sørvest på Kilen
812481 – 100	Borplan for supplerende grunnundersøkelser sørvest på Kilen
812481 – 101 til 108	Totalsondering 1 – 8
812481 – 9 til 13	Totalsondering 9 – 13
812481_Borhull VB	Vingeboring VB1

## REFERANSER

- [1] Multiconsult rapport nr. 811579 – 1 datert juni 2008
- [2] Multiconsult rapport nr. 812481 – 2 datert desember 2010
- [3] Bjørn Strøm «sak 206»
- [4] Bjørn Strøm rapport nr. 4483R1 datert april 2009

## 1. Innledning

GrunnTeknikk AS har på oppdrag fra Multiconsult AS utført supplerende vurderinger for å avgrense kvikkleiresonene vest og sør på Kilen i forbindelse med områdereguleringsplanarbeid for Tønsberg kommune. Figuren nedenfor viser et utsnitt av Multiconsults tegning nr. 812481 – 2 datert 16.12.2010 med kartlagte kvikkleiresoner.



Figur 1 Utsnitt av Multiconsults tegning nr. 812481-2

I dette notatet er det gitt en nærmere avgrensning av de to angitte kvikkleiresonene med bakgrunn i tidligere grunnundersøkelser utført av Bjørn Strøm AS samt supplerende undersøkelser utført av Multiconsult AS.

## 2. Utførte grunnundersøkelser og tidligere vurderinger

En oversikt over utførte grunnundersøkelser på Kilen er tidligere sammenstilt på Multiconsults tegning nr. 811579 – 3 rev A datert 15.12.2010 [1].

Videre har Multiconsult utført supplerende borer og vurderinger i forbindelse med kartlegging av kvikkleiresoner og faregradsvurderinger for områdereguleringsplan på Kilen. Dette arbeidet er sammenstilt i rapport nr. 812481 – 1 og – 2 datert desember 2010 [2].

I forbindelse med nærmere kartlegging av kvikkleiresonen vest/nordvest på Kilen viser vi til tidligere utførte grunnundersøkelser av Bjørn Strøm AS for boligfeltet mellom Slagenveien og Trudvanglia presentert i «sak nr 206» [3]. Relevante borer er vist på vedlagt tegning nr. 110246 – 1 datert 09.05.12.

I forbindelse med kartlegging av kvikkleiresonen sør/sørvest på Kilen har Multiconsult utført supplerende grunnundersøkelser etter borplaner utarbeidet av GrunnTeknikk AS. Undersøkelsene har så

langt bestått av 13 totalsonderinger og 1 vingeboring. Kartleggingen baseres i tillegg på erfaringer fra sammenstilling av grunnundersøkelser på Stensarmen vist i Multiconsults rapport nr. 811579 – 1 av juni 2008, samt Bjørn Strøm rapport nr. 4483R1 av april 2009 [4].

### 3. Beskrivelse av supplerende borer på Kilen sør/sørvest

Totalsondering 1 til 10 og nr. 12 viser stedvis høy bormotstand i et 1 – 2 m tykt topplag av ant. fyllmasser og torrskorpeleire. Videre viser boringene lav og konstant/avtagende bormotstand, noe som indikerer blot og sannsynligvis sensitiv/kvikk leire til mellom 9 – 15 m under terrenget. Under den blote leira er det varierende mektighet av fast morene. Boringene er stedvis avsluttet mot fast grunn/ant. fjell eller i løsmasser i inntil 15 m dybde.

Totalsondering 11 og 13 skiller seg noe fra de øvrige boringene ved at bormotstanden øker i dybden i ant. blot, men mindre sensitive løsmasser av leire.

Vingeboring Vb1 utført ved totalsondering 8 viser blot leire til boringen er avsluttet i 12 m dybde. Løsmassene har meget lav omrørt skjærstyrke (stedvis 0) og kan derfor karakteriseres som kvikkleire.

### 4. Kvikkleirekartlegging

Kvikkleiresonen vest/nordvest på Kilen er nærmere kartlagt på vedlagt tegning nr. 110246 – 1 datert 09.05.12. Kvikkleiresonen er nå avgrenset i sør og mot Trudvanglia i vest med bakgrunn i tidligere grunnundersøkelser. Avgrensningen av sonen er imidlertid ikke utført mot nord/forbi Slagenveien 120 og videre nordover i Slagendalen.

Sonen i nordvest ligger imidlertid i et tilnærmet flatt terrenget og grenser inntil den østvendte skråningen «Trudvanglia» hvor grunnforholdene består av fastere løsmasser. Det er sannsynlig at sonen kan strekke seg noe videre nordover i Slagendalen i dalbunnen langs vestre kant hvor terrenget er svakt kupert og har generell svak stigning mot nord. Ut i fra foreliggende kartlegging kan sonen kategoriseres med lav faregrad.

Kvikkleiresonen sør/sørvest er kartlagt med bakgrunn i supplerende grunnundersøkelser og tidligere erfaringer fra området. Utførte undersøkelser gir en indikasjon om avgrensningen mot Trælleborg.

Sonen er imidlertid ikke detaljkartlagt ut i sjøen/Kilen i øst, men utførte grunnundersøkelser av Statens Vegvesen på oppdrag Z-238B av des. 1979 har ikke registrert kvikkleire ute i «Slagenkilen» mot Vellebekken. Det er derfor nærliggende å tro at kvikkleiresonen kan avsluttes i siv-området inntil Ringveien. Kvikkleiresonen strekker seg mest sannsynlig helt ned til Stensarmen industri- og næringsområde. Videre er kvikkleiresonen mest sannsynlig også sammenhengende opp mot jernbanen/jernbaneundergangen i vest/nordvest ved Heimdal. Bjørn Strøms rapport nr. 4483R1 gir en generell beskrivelse av grunnforholdene fra Sykehuset og ut mot Kilen. Rapporten angir overgang til blot grunn øst for jernbaneundergangen.

Terrenget øst for jernbaneundergangen og mot Kilen har svakt fall mot øst med generell helning 1:30. Lokalt innenfor kartlagt sone kan østvendt terrenghellingen iht. kommunalt kartverk være ca 1:20 fra grensen mot Trælleborg og mot Kilen/Ringveien. Ut i fra foreliggende grunnundersøkelser og topografiske forhold kan også denne sonen kategoriseres med lav faregrad.

På grunn av topografien med tilnærmet flatt/svakt hellende terrenget, er stabilitetsforholdene innenfor sonene tilfredsstillende. Lokalstabilitet ved evt. tiltak innenfor sonene må imidlertid vurderes i hvert enkelt tilfelle for ikke å svekke områdestabiliteten.

Forslag til kartlegging av kvikkleiresonen er viset på vedlagt tegning nr. 110246 – 2 rev A datert 22.08.12.

## 5. Sluttkommentar

Ut i fra foreliggende grunnundersøkelser er faregradsevalueringen for kvikkleiresonen utført av Multiconsult og beskrevet i rapport nr. 812481 – 2 fortsatt beskrivende også etter supplerende kvikkleirekartlegging.

En mer detaljert avgrensning av kvikkleiresonen vist på tegning nr. 110246 – 2 A vil kreve supplerende grunnundersøkelser.

**Arkivreferanser:**


Fagområde:	Geoteknikk		
Stikkord:	Kvikkleirekartlegging		
Land/Fylke:	Vestfold	Kartblad:	
Kommune:	Tønsberg kommune	UTM koordinater, Sone:32	
Sted:	Kilen	Øst: 58132	Nord: 65706

**Distribusjon:**

- Begrenset (Spesifisert av Oppdragsgiver)  
 Intern  
 Fri

**Dokumentkontroll:**

		Dokument 09. september 2012		Revisjon A		Revisjon 2		Revisjon 3	
		Dato	Sign	Dato	Sign	Dato	Sign	Dato	Sign
Forutsetninger	Utarbeidet			03.09.12	ssj				
	Kontrollert			03.09.12	ges				
Grunnlags-data	Utarbeidet			03.09.12	ssj				
	Kontrollert			03.09.12	ges				
Teknisk innhold	Utarbeidet			03.09.12	ssj				
	Kontrollert			03.09.12	ges				
Format	Utarbeidet			03.09.12	ssj				
	Kontrollert			03.09.12	ges				
Anmerkninger									
Godkjent for utsendelse (Oppdragsansvarlig)					Dato: <i>11/9-2012</i>	Sign.: <i>Kjetil Espelid</i>			



Sonen er sannsynligvis sammenhengende  
opp mot jernbanen. Ref. Bjørn Strøm rapport  
4483R1 datert 3 april 2009

10 T opp mot jernbanen. Ref. Bjørn Strøm rapport  
4483R1 datert 3 april 2009

Grense kommuneplan

T 9

VB1

T 7

T 11

T 5

T 12

T 13

T 8

T 6

T 3

T 4

T 2

T 1

Eksisterende kartlegging

Boring i Lardalsgate 46 (Byggene ved Biltrema ) har påvist kvikkleire i grunnen.  
Boringer i Lardalsgate 46 (Byggene ved Biltrema ) har påvist kvikkleire i grunnen.  
Sonen er sannsynligvis sammenhengende opp til den kartlagte sonen.  
Avslutting ute mot sjøen er usikker.

A Immetegnet sannsynlig kvikkleire avgrensning iht. utførte borer  
Rev. Beskrivelse

Områderegulering, Kilen i Tønsberg  
Multiconsult AS

Borplan/Sit. plan

GRUNN EKNIKK AS Tønsberg, tlf.: 90 75 91 15  
Porsgrunn, tlf.: 95 20 25 07

Dato  
9.5.12


Dato  
1.2000

Målestokk  
A3


Originalformat  
A3

Status  
Tegningsnr.  
110246-2

Skisse  
Rev.  
A



1



Dato boret : 16.05.2012

Posisjon: X 6570673.43 Y 581328.48

**Totalsondering 1**

**Tønsberg kommune**  
**812481 Kilen-Utvidet kvikkleiresone**



**MULTICONSULT**  
 Totalleverandør av rådgivningstjenester

Tegningens filnavn

Enkeltboringer

Målestokk

M = 1 : 100

Godkjent  
GVKontrollert  
GV

Dato

21.05.2012

Original format

A4

Konstr./Tegnet


OJ

Oppdragsnr.

812481

Tegningsnr.

101



Dato boret : 16.05.2012

Posisjon: X 6570783.88 Y 581314.15

**Totalsondering 2****Tønsberg kommune****812481 Kilen-Utvidet kvikkleiresone**

**MULTICONSULT**  
Totalleverandør av rådgivningstjenester

Tegningens filnavn

Enkeltboringer

Målestokk

M = 1 : 100

Godkjent  
GVKontrollert  
GVDato  
21.05.2012

Oppdragsnr.

812481

Original format


A4


Tegningsnr.

102

Konstr./Tegnet  
OJ

Rev.






## Totalsondering 4

Tønsberg kommune  
812481 Kilen-Utvidet kvikkleiresone



**MULTICONSULT**  
Totalleverandør av rådgivningstjenester

Tegningens filnavn Enkeltboringer	Godkjent GV
Målestokk M = 1 : 100	Kontrollert GV
Dato 21.05.2012	Original format A4
Oppdragsnr. 812481	Tegningsnr. 104
	Konstr./Tegnet OJ
	Rev.



Dato boret :16.05.2012

Posisjon: X 6570999.07 Y 581257.21

**Totalsondering 5**

Tønsberg kommune  
812481 Kilen-Utvidet kvikkleiresone



**MULTICONSULT**  
Totalleverandør av rådgivningstjenester

Tegningens filnavn

Enkeltboringer

Målestokk

M = 1 : 100

Godkjent  
GVKontrollert  
GV

Dato

21.05.2012

Original format

A4

Konstr./Tegnet


OJ

Oppdragsnr.

812481

Tegningsnr.

105



Dato boret : 16.05.2012

Posisjon: X 6571025.16 Y 581355.83


**Totalsondering 6**

Tønsberg kommune  
812481 Kilen-Utvidet kvikkleiresone



**MULTICONSULT**  
Totalleverandør av rådgivningstjenester

Tegningens filnavn Enkeltboringer	Godkjent GV
Målestokk M = 1 : 100	Kontrollert GV
Dato 21.05.2012	Original format A4
Oppdragsnr. 812481	Tegningsnr. 106
	Konstr./Tegnet OJ
	Rev.



Dato boret : 16.05.2012

Posisjon: X 6571120.11 Y 581224.81


**Totalsondering 7**

Tønsberg kommune  
812481 Kilen-Utvidet kvikkleiresone



**MULTICONSULT**  
Totalleverandør av rådgivningstjenester

Tegningens filnavn Enkeltboringer	Godkjent GV
Målestokk M = 1 : 100	Kontrollert GV
Dato 21.05.2012	Original format A4
Oppdragsnr. 812481	Tegningsnr. 107
Rev.	



Dato boret : 16.05.2012

Posisjon: X 6571211.49 Y 581228.91


**Totalsondering 8**

Tønsberg kommune  
812481 Kilen-Utvidet kvikkleiresone



**MULTICONSULT**  
Totalleverandør av rådgivningstjenester


Tegningens filnavn Enkeltboringer	Godkjent GV
Målestokk M = 1 : 100	Kontrollert GV
Dato 21.05.2012	Original format A4
Oppdragsnr. 812481	Tegningsnr. 108
Rev.	



Dato boret :02.07.2012

Posisjon: X 0.00 Y 0.00

Totalsondering	Tegningens filnavn supplerendeboringer		
812481 Kilen-Utvidet kvikkleiresone	Målestokk $M = 1 : 200$ Godkjent rr Kontrollert janr		
MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester	Dato 06.08.2012 Oppdragsnr. 812481	Original format A-4 Tegningsnr. 9	Konstr./Tegnet rr Rev.




Dato boret :02.07.2012

Posisjon: X 0.00 Y 0.00

Totalsondering	Tegningens filnavn supplerendeboringer	
812481 Kilen-Utvidet kvikkleiresone	Målestokk M = 1 : 200	Godkjent rr Kontrollert janr
<b>MULTICONSULT</b> Totalleverandør av rådgivningstjenester	Dato 06.08.2012	Original format A-4
	Oppdragsnr. 812481	Rev.
	Tegningsnr. 10	






Dato boret :02.07.2012

Posisjon: X 0.00 Y 0.00

Totalsondering 812481 Kilen-Utviklet kvikkleiresone	Tegningens filnavn supplerendeboringer	Målestokk $M = 1 : 200$	Godkjent rr Kontrollert janr
 <b>MULTICONSULT</b> Totalleverandør av rådgivningstjenester	Dato 06.08.2012	Original format A-4	Konstr./Tegnet rr
	Oppdragsnr. 812481	Tegningsnr. 11	Rev.




Dato boret :02.07.2012

Posisjon: X 0.00 Y 0.00

Totalsondering	Tegningens filnavn supplerendeboringer	Målestokk M = 1 : 200	Godkjent RR Kontrollert janr
812481 Kilen-Utvidet kvikkleiresone			
<b>MULTICONSULT</b> Totalleverandør av rådgivningstjenester	Dato 06.08.2012	Original format A-4	Konstr./Tegnet RR
	Oppdragsnr. 812481	Tegningsnr. 12	Rev.





Dato boret :02.07.2012


Posisjon: X 0.00 Y 0.00

Totalsondering		Tegningens filnavn supplerendeboringer	
Tønnsberg kommune 812481 Kilen-Utvidet kvikkleiresone		Målestokk M = 1 : 200	Godkjent rr Kontrollert janr
	Dato 06.08.2012	Original format A-4	Konstr./Tegnet rr
MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester	Oppdragsnr. 812481	Tegningsnr. 13	Rev.

**MULTICONSULT**

Totalleverandør av rådgivningstjenester

VB



Dato boret :21.08.2012

Posisjon: X 657121149 Y 581228.91

Vingeboiring	Tegningens filnavn Vb.dwg
Tønsberg kommune 812481 Kilen-Utvidet kvikkleiresone	Målestokk M = 1 : 200
	Godkjent kne Kontrollert janr
 <b>MULTICONSULT</b> Totalleverandør av rådgivningstjenester	Original format A4
	Konstr./Tegnet rr
Oppdragsnr. 812481	Tegningsnr. Borhull VB
	Rev.