


Fotopunkter - Sundsbarm



Fotografier av vassføring ved fotopunkt 1 - Flatdøla

Flatdøla - minstevassføringslipp pluss restfelt.



Datert 15.07.13 - "Liten vassføring" vises på bildet. Her vises minstevassføring pluss restvassføring. Bildet illustrerer en normalsituasjon sommerstid.



Datert 09.09.14 - "Stor vassføring" vises på bildet.

Fotografier av vassføring ved fotopunkt 1 - Flatdøla

Flatdøla - minstevassføringslipp pluss restfelt.



Datert 22.02.16 - Bildet viser normale vinterforhold

Fotografier av vassføring ved fotopunkt 2 - Grovåi

Grovåi - minstevassføringslipp pluss restfelt.



Datert 15.07.13 - "Liten vassføring" vises på bildet. Her vises minstevassføring pluss restvassføring. Bildet illustrerer en normalsituasjon sommerstid.



Datert 09.09.14 - "Stor vassføring" 300-400 l/s etter nedbørsperiode.

Fotografier av vassføring ved fotopunkt 2 - Grovåi

Grovåi - minstevassføringslipp pluss restfelt.



Datert 22.02.16 - Bildet viser normale vinterforhold.

Fotografier av vassføring ved fotopunkt 3 - Manddøla

Manddøla - restfelt.




Datert 15.07.13 - "Liten vassføring" vises på bildet. Her vises naturlig tilsig i tørr periode. P.g.a. lite restfelt og sjeldent overløp på Manddøladammen er dette normalsituasjonen.

Fotografier av vassføring ved fotopunkt 4 - Kivleåi

Kivleåi - restfelt.



Datert 15.07.13 - "Liten vassføring" vises på bildet. Her vises naturlig tilsig i tørr periode.



Datert 09.09.14 - "Stor vassføring" vises på bildet i en liten flomsituasjon.

Fotografier av vassføring ved fotopunkt 4 - Kivleåi

Kivleåi - restfelt.



Datert 22.02.16 - Bildet viser normale vinterforhold.

Fotografier av vassføring ved fotopunkt 5 - Morgedalsåi

Morgedalsåi - minstevassføringslipp pluss restfelt.



Datert 15.07.13 - "Liten vassføring " ca 100 l/s vises på bildet.



Datert 09.09.14 - "Middels/stor vassføring" vises på bildet.

Fotografier av vassføring ved fotopunkt 5 - Morgedalsåi

Morgedalsåi - minstevassføringslipp pluss restfelt.



Datert 22.02.16 - Bildet viser normale vinterforhold.

Fotografier av vassføring ved fotopunkt 6 - Ofteåi

Ofteåi - minstevassføringslipp pluss restfelt.



Datert 15.07.13 - "Liten vassføring" ca. 50 l/s vises på bildet.



Datert 08.09.14 - "Stor vassføring" ved liten flomsituasjon vises på bildet.

Fotografier av vassføring ved fotopunkt 6 - Ofteåi

Ofteåi - minstevassføringslipp pluss restfelt.



Datert 22.02.16 - Bildet viser normale vinterforhold.

Fotografier av vassføring ved fotopunkt 7 - Dalaåi

Dalaåi - minstevassføringslipp pluss restfelt.



Datert 15.07.13 - "Liten vassføring " ca. 200 l/s vises på bildet en tørr sommerdag.



Datert 09.09.14 - "Stor vassføring" i en liten flomsituasjon vises på bildet.

Fotografier av vassføring ved fotopunkt 7 - Dalaåi

Dalaåi - minstevassføringslipp pluss restfelt.



Datert 22.02.16 - Bildet viser normale vinterforhold.

Fotografier av vassføring ved fotopunkt 8 - Dalaåi 2

Dalaåi 2 - minstevassføringslipp pluss restfelt.



Datert 15.07.13 - "Liten vassføring " ca. 400- 500 l/s vises på bildet en tørr sommerdag.



Datert 09.09.14 - "Stor vassføring" i flomsituasjon vises på bildet.

Fotografier av vassføring ved fotopunkt 8 - Dalaåi 2

Dalaåi 2 - minstevassføringslipp pluss restfelt.



Datert 22.02.16 - Bildet viser normale vinterforhold.