

Vedlegg 4 Fotografier av berørt område og tekniske inngrep



Foto 1 Lundertjernet mot nord (Erath, mai 2017).



Foto 2. Mot nordende. Kraftlinje over vannet (Erath, mai 2017).



Foto 3. Nordende med bratt vannkant (Erath, mai 2017).



Foto 4. Nordende. Det har ligget en pumpe i området. Den har pumpet vann mot Lunderåsdammen. Pumpen ble fjernet i xxxx, men det er ukjent om rørene er blitt liggende (Erath, mai 2017).



Foto 5. Hvit bu i nordende med ukjent funksjon (Erath, mai 2017).



Foto 6. Nordende. Ur i vannkant (Erath, mai 2017).



Foto 7. Nordvestende. Ur i vannkant (Erath, mai 2017).



Foto 8. Nordøstende. Hvit bu med ukjent funksjon (Erath, mai 2017).



Foto 9. Tørrlagt sone etter senking av overløp (Erath, mai 2017).



Foto 10. Tørrlagt sone etter senking av overløp (Erath, mai 2017).



Foto 11. Tørrlagt sone etter senking av overløp. Gamle stubber stikker opp (Erath, mai 2017).



Foto 12. Bål plass i sørenden. Utløp, trolig kanalisert, i bakgrunnen (Erath, mai 2017).



Foto 13. Smal sti langs vannets østside (Erath, mai 2017).



Foto 14. Bålplass ved vannets østside (Erath, mai 2017).



Foto 15. Utdatert drikkevannsskilt informerer fortsatt om restriksjoner ved vannets østside (Erath, mai 2017).



Foto 16. Vannvegetasjon (Erath, mai 2017).



Foto 17. Bekk på vannets østside (Erath, mai 2017).



Foto 18. Bekkeinnløp på vannets østside (Erath, mai 2017).



Foto 19. Annen bekk på vannets østside (Erath, mai 2017).



Foto 20. Tysbast i sørenden (Erath, mai 2017).



Foto 21. Like nedstrøms dammen mot det som antas å være en kunstig kanal inn mot Lundertjernet. Inntaksledning antas å ligge i forbindelse med denne kanalen (Erath, mai 2017).



Foto 22. Gjenstøpt ventilikum. Senket damoverløp (Erath, mai 2017).



Foto 23. Situasjonen ved dammen i 2011 før senking av vannstand og gjenstøping av kum (Vassbygg).



Foto 24. Fra utløp av Lundertjernet mot tjernet. Antatt kanalisering (Erath, mai 2017).




Foto 25. Senket overløp.



Foto 26. Vannstandsmerker på berget viser at vannstanden allerede er senket ca. halv en meter. Fjerning av dammen vil senke den ytterligere (Erath, mai 2017).



Foto 27. Sti langs vannets østside starter ved å krysse utløpet (Erath, mai 2017).



Foto 28. Området mellom dam og kulvert fremstår som mindre estetisk grunnet avskoging, rensking av bekkefar, fyllmasser, sliten dam, kulvert og gjenstøpt ventilhus. Bål- og sitteplass er allikevel etablert i området (skimtes under vissne vegetasjon). Fungerende drikkevannsledning fra ... til ... krysser over kulvert, like nedstrøms dammen. (Erath, mai 2017).



Foto 29. Situasjon ved kulverten i 2011 (Vassbygg).



Foto 30. Utløp av rørkulvert nedstrøms dam. Rør skimtes i sentrum av bildet (Erath, mai 2017).



Foto 31. Utløp av samme rørkulvert, like nedstrøms dam (Erath, mai 2017).



Foto 32. Bekken snor seg forbi kampestein mellom Stampetjernet og Lundertjernet (Erath, mai 2017).



Foto 33. Bekk mellom Lundertjern og Stampetjern (Erath, mai 2017).



Foto 34. Bekk mellom Lundertjern og Stampetjern (Erath, mai 2017).



Foto 35. Rør ved Stampetjerns østside. Antas å stamme fra anlegg i Lundertjern. Mye av røranlegget langs Stampetjernet er allerede fjernet (Erath, mai 2017).



Foto 36. Rør ved Stampetjerns østside (Erath, mai 2017).



Foto 37. Utfartsparkering ved Stampetjern (Erath, mai 2017).



Foto 38. Badeplass ved utfartsparkering Stampetjern (Erath, mai 2017).



KULTURMINNE

STAMPETJERN - DAMTJERNET

Tjernet har fått navnet etter en kles/vadmelsstampe som stod på nedsiden av demningen. Stampen var i bruk fra første del av det 17. århundre og frem til 1860-70 årene. Stampen ble brukt til å gjøre ullklær mykere, tettere og mer bekvemme.



Skedsmo Kommune
Kultursektoren



Skedsmo
Historielag



Foto 40. Turvei mellom Stampetjernet og Lundertjernet (Erath, mai 2017).



Foto 41. Traktorveikryss sett med Lundertjernet i ryggen. Mot Stampetjern til høyre. Fra venstre antas veien å kunne benyttes som anleggsvei (Erath, mai 2017).



Foto 42. Traktorvei mot Lundertjernet. Antas å kunne benyttes som anleggsvei (Erath, mai 2017).



Foto 43. Bratte sider opp mot Lundertjern og mot bygdeborg på Farshatten, som ligger på vestsiden av Lundertjern (Erath, mai 2017).