


"N:\15\10\21\15102148\DAK1\Felles\IT_Naturtyper teikning.dwg - K:\Svi - Plottet: 2020-07-07, 14:08:47 - XREF = T_Naturtyper, T_Eirneit, T_Bygg-vegar, T_arealbruk, T_Vann, T_Brennar og pellerør"



TEIKNFORKLARING

Naturbeitemark

Området er velhevdet og det er trolig lite eller ikke gjødslet med kunstgjødsel. Området har potensiale for rødlistede beitemarkssopp. På lokaliteten er det god forekomst av rødlistearten klåved (NT) som er knyttet til flommark. Lokaliteten har også innslag av gamle lauingstrær selv om disse ikke er skjøttet idag. Lokaliteten verdisettes som viktig (B).

Hagemark 1

- Tilstandbeskrivelse:** Lokaliteten vurderes å være i nokså ekstensiv bruk, men i brakkeleggingsfasen som gir moderat tilstand. Ingen fremmedarter eller gjødsling ble registrert. Lokaliteten er noe gjengrodd med gråor og stornesle i partier.
- Naturmangfoldbeskrivelse:** Laokliteten er 3,2 daa, og skårer lavt for antall rødlistearter, habitatspesifikke arter og kartleggingsenheter. Samlet tilsvarer dette lite naturmangfold. Tresjiktet består av bjørk, selje og gråor av varierende alder. Noen av bjørketrærne er grove. I feltsjiktet finnes rødknapp, blåknapp, følblom, hvitmaure, hvitkløver, ryllik, gjeldkarve, blåkløkke, tiriltunge, engsmelle, markjordbær, rødkløver, groblad og gulmaure. I bunnsjiktet vokser litt storkransmose, og beitemarkssopp ble registrert. På bjørk ble det registrert tunlav, frynserosettlav, vanlig messinglav, klubbebrunlav, bristlav, barkragg og brun bønnelav.

Hagemark 2

- Tilstandbeskrivelse:** Lokaliteten synes å være i hevd, intakt og med ekstensiv bruk. Ingen fremmede arter eller gjødsling ble registrert. Tilstanden vurderes til god.
- Naturmangfoldbeskrivelse:** Lokaliteten er 1,5 daa, og skårer lite for antall rødlistearter, habitatspesifikke arter og kartleggingsenheter. Dette tilsvarer lite naturmangfold. Tresjiktet består av bjørketrær av middels alder, og i feltsjiktet finnes rødknapp, blåknapp, følblom, hvitmaure, hvitkløver, ryllik, gjeldkarve, blåkløkke, tiriltunge, engsmelle, markjordbær og rødkløver. I bunnsjiktet vokser blant annet storkransmose.

Tegningsnummer	Revisjon
Z-50	E01

Semi naturlig våteng

- Tilstandbeskrivelse:** Lokaliteten vurderes å være i brakkeleggingsfasen, med svært ekstensiv bruk. Lokaliteten er uten fremmede arter og ingen spor etter gjødsling ble registrert. Dette tilsvarer moderat tilstand.
- Naturmangfoldbeskrivelse:** Lokaliteten er 1,6 daa, og ingen rødlistearter eller habitatspesifikke arter ble registrert. Dette tilsvarer lite naturmangfold. Vanlige arter er strandrør, engsoleie, ryllik, hvitbladtistel, reinfann, mjødurt, nyseryllik, fuglevikke. Noen seljetrær finnes også.

E01	2020-07-06	For godkjenning hos myndigheter	KrSvi	TSE	TSE
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.					Målestokk (gjelder A1)
LÆRDAL KOMMUNE					1:500
LÆRDAL VASSVERK HAUGE VASSBEHANDLINGSANLEGG/ GRUNNVASSANLEGG					
NATURTYPAR					
Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon		
	5102148	Z-50	E01		