

RAPPORT

Fergeterminalen Kristiansand

OPPDRAKGIVER


Kristiansand Havn KF

EMNE

Geotekniske grunnundersøkelser og bistand
Datarapport

DATO / REVISJON: 15. mars 2016 / 00

DOKUMENTKODE: 313640-RIG-RAP-001



Multiconsult

Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke.

Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver.

RAPPORT

OPPDRAG	Fergeterminalen Kristiansand	DOKUMENTKODE	313640-RIG-RAP-001
EMNE	Geotekniske grunnundersøkelser og bistand - Datarapport	TILGJENGELIGHET	Åpen
OPPDRAGSGIVER	Kristiansand Havn KF	OPPDRAGSLEDER	Jostein Aasen
KONTAKTPERSON	Svein-Inge Larsen	UTARBEIDET AV	Jostein Aasen
KOORDINATER	SONE: 32V ØST: 440000 NORD: 6444800	ANSVARLIG ENHET	2041 Sør Kristiansand Spesialrådgivning
GNR./BNR./SNR.	- / - / - / Kristiansand		

SAMMENDRAG

Det planlegges en utvidelse av fergeterminalen i Kristiansand som følge av planlagt ny trase for E39 forbi havneområdet. I den forbindelse har Multiconsult, på oppdrag for Kristiansand Havn KF, utført geotekniske grunnundersøkelser for å få informasjon om grunnforholdene på sjøbunnen i området som skal innvinnes som nytt landareal. Det foreligger også resultater fra tidligere undersøkelser i nærområdet.

Vi har i høsten 2015 og vinteren 2016 utført totalsonderinger i 40 pkt. og prøvetaking i 2 pkt. samt tilhørende laboratorieanalyser av opptatt prøvemateriale. Det er i tillegg utført trykksondering (CPTu) i 7 pkt..

Antatt fjell er påtruffet i totalsonderingene i dybder varierende mellom ca. 8 og 77 m under sjøbunnen, tilsvarende en fjelloverflate beliggende med nivå mellom ca. kote -17 og -90.

Undersøkelsene viser ellers at grunnen under sjøbunnen består av utfylte steinmasser med størst mektighet i vest, og avtakende mot øst utenfor dagens fergeterminal. Derunder er det et lag av sand, etterfulgt av stedvis mektig lag av bløte/løse masser av leire. Over fjelloverflaten er det registrert meget faste masser av antatt grus/morene.

Foreliggende rapport gir en oversikt over grunnundersøkelsene som nå er utført samt et utvalg av de tidligere undersøkelsene, og de kartlagte grunnforholdene.

00	15.03.2016	Utarbeidet	jaa	tdr
REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV
				GODKJENT AV

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	Innledning	6
2	Tidligere undersøkelser.....	6
2.1	NOTEBY oppdrag 34265 (1991)	6
2.2	Rambøll - oppdrag nr. 6060190 (2006)	6
2.3	Multiconsult - oppdrag nr. 313171 (2013).....	7
3	Nylig utførte undersøkelser	7
4	Terrenge- og grunnforhold.....	8
4.1	Områdebeskrivelse	8
4.2	Grunnforhold	8
4.2.1	Deponiområde	8
4.2.2	Fergeterminalen	10

Geotekniske bilag - Feltundersøkelser

Geotekniske bilag - Laboratorieundersøkelser

Geotekniske bilag - Metodestandarder

313640-RIG-TEG -001	Borplan
-010 og -011	Prøveserie PR. v/2 og PR. v/35
-040.0 tom. -040.5	Trykksondering CPTu v/2
-041.0 tom. -041.5	Trykksondering CPTu v/12
-042.0 tom. -042.5	Trykksondering CPTu v/20
-043.0 tom. -043.5	Trykksondering CPTu v/28
-044.0 tom. -044.5	Trykksondering CPTu v/31
-045.0 tom. -045.5	Trykksondering CPTu v/35
-046.0 tom. -046.5	Trykksondering CPTu v/39
-060 og -061	Korngradering PR. v/2 og PR. v/35
-075.1 tom. -075.3	Treaksialforsøk PR. v/2 dybde 14,95 m
-076.1 tom. -076.3	Treaksialforsøk PR. v/2 dybde 19,85 m
-077.1 tom. -077.3	Treaksialforsøk PR. v/2 dybde 24,95 m
-078.1 tom. -078.3	Treaksialforsøk PR. v/2 dybde 29,95 m
-079.1 tom. -079.3	Treaksialforsøk PR. v/35 dybde 4,45 m
-080.1 tom. -080.3	Treaksialforsøk PR. v/35 dybde 8,5 m
-081.1 tom. -081.3	Treaksialforsøk PR. v/35 dybde 12,5 m
-082.1 tom. -082.3	Treaksialforsøk PR. v/35 dybde 16,45 m
-083.1 og -083.2	Kontinuerlig ødometerforsøk PR. v/2 dybde 14,85 m
-084.1 og -084.2	Kontinuerlig ødometerforsøk PR. v/2 dybde 19,9 m
-085.1 og -085.2	Kontinuerlig ødometerforsøk PR. v/2 dybde 24,85 m
-086.1 og -086.2	Kontinuerlig ødometerforsøk PR. v/2 dybde 29,85 m
-087.1 og -087.2	Kontinuerlig ødometerforsøk PR. v/35 dybde 4,35 m
-088.1 og -088.2	Kontinuerlig ødometerforsøk PR. v/35 dybde 8,35 m
-089.1 og -089.2	Kontinuerlig ødometerforsøk PR. v/35 dybde 12,35 m
-090.1 og -090.2	Kontinuerlig ødometerforsøk PR. v/35 dybde 16,35 m
-101 tom. -140	Totalsondering nr. 1 tom. 40 (borddiagram m/ antatt massebeskrivelse)
-500 og -501	Lengdeprofil 1-1 og 2-2
-502 tom. -505	Tverrprofil A-A tom. D-D

VEDLEGG

- A Tidligere grunnundersøkelser - Utdrag NOTEBY rapport nr. 34265-1
- B Tidligere grunnundersøkelser - Utdrag Rambøll rapport nr. 6060190-1
- C Tidligere grunnundersøkelser - Utdrag Multiconsult AS rapport nr. 313171-1
- D Innmålingsdata fra Multiconsult ASA
- E Beliggenhet av sjøbunn og fjelloverflate iht. NN2000

REFERANSER

- /1/ NOTEBY; Rapport nr. 34265-1 av 20.08.1991
- /2/ Rambøll; Rapport nr. 6060190-01 av 22.06.2006
- /3/ Multiconsult; Rapport nr. 313171-1 av 27.09.2013

1 Innledning

Det planlegges en omlegging av traseen for E39 der denne passerer fergeterminalen i Kristiansand. Den nye traseen vil bli liggende nærmere sjøen enn dagens trase, og vil derfor kreve endel arealer fra det som i dag benyttes som fergeterminal og biloppstillingsplass. For å opprettholde sine arealer ønsker Kristiansand Havn å innvinne nye havnearealer dels ved å foreta utfylling i sjøen og dels ved å etablere en pelefundamentert kai. I forbindelse med disse planene har Multiconsult, på oppdrag for Kristiansand Havn KF, utført geotekniske grunnundersøkelser på sjøen for å få informasjon om grunnforholdene i områdene der arealene planlegges innvunnet.

Foreliggende rapport presenterer resultatene fra grunnundersøkelsene som er utført og en orienterende beskrivelse av registrerte grunnforhold.

Geotekniske beregninger og vurderinger mht. stabilitet og fundamentering presenteres i eget notat.

2 Tidlige undersøkelser

Det foreligger resultater fra geotekniske grunnundersøkelser utført for tidlige prosjekter på/nær det aktuelle området. De mest aktuelle er beskrevet i dette kapittelet, mens resultatene er presentert i nedennevnte vedlegg. Plasseringen av undersøkelsespunktene fremgår av borplanen, tegn. nr. 313640-RIG-TEG-001.

2.1 NOTEBY oppdrag 34265 (1991)

Det ble foretatt geotekniske grunnundersøkelser på sjøen i forbindelse med planlegging av innvinning av landarealer ved utfylling i sjøen mellom tidlige verftsområde for KMV i øst og Kolsdalsodden i vest. Dette området ligger helt i den vestre enden av området som nå skal vurderes. Resultatene av undersøkelsene er presentert i geoteknisk datarapport nr. 34265-1 av 20.08.1991 (/1/).

Det ble foretatt dreiesondring i 10 pkt. og fjellkontrollboring i 6 pkt., samt opptak av uforstyrrede prøveserier i 2 pkt. med tilhørende laboratorieanalyser. Undersøkelsene indikerte at grunnen i grove trekk bestod av tidlige utfylte/utraste sprengsteinsmasser over leire og fjell.

Detaljerte resultater fra undersøkelsene er presentert i vedlegg A.

Det ble foretatt utfylling på slutten av 1990-tallet.

2.2 Rambøll - oppdrag nr. 6060190 (2006)

Det ble foretatt geotekniske grunnundersøkelser på sjøen i forbindelse med planlegging av nytt havneområde iht. planene slik de den gang forelå. Resultatene av undersøkelsene er presentert i geoteknisk datarapport nr. 6060190-01 av 22.06.2006 (/2/).

Området som ble undersøkt ligger en del vest for området som nå er aktuelt, men totalsondering i pkt. nr. 31 er utført nær området. Denne sonderingen indikerte steinmasser over sandige masser ned til ca. 7-8 m dybde under sjøbunnen. Derunder ble det registrert bløtere/løsere masser av antatt leire ned til avslutningen av sonderingen i ca. 31 m dybde under sjøbunnen.

Sonderingsdiagrammet er presentert i vedlegg B.

Det ble, etter det vi vet, ikke foretatt noen etablering av havneområde iht. planene. Det ble for øvrig foretatt en del deponering av tunnelmasser i sjøen i forbindelse med etableringen av "Vågsbygdveien" omkring 2011 - 2012.

2.3 Multiconsult - oppdrag nr. 313171 (2013)

Det ble foretatt geotekniske grunnundersøkelser på sjøen i forbindelse med planlegging av gjenfylling av tørrdokka beliggende i den østre delen i området som nå er aktuelt. Resultatene av undersøkelsene er presentert i geoteknisk datarapport nr. 313171-1 av 27.09.2013 (/3/).

Det ble foretatt totalsondering i 6 pkt., og disse indikerte at grunnen stort sett bestod av bløte/løse masser av antatt leire og silt. Stedvis ble det også registrert fastere og grovere masser av antatt sand like over fjell, som ble påtruffet i dybder varierende mellom 8,4 og 17,3 m under sjøbunnen, tilsvarende en fjelloverflate beliggende mellom kote -16,8 og -26,4.

Sonderingsdiagrammene er presentert i vedlegg C.

Tørrdokka er nå gjenfylt, og arealene er benyttet til oppstilling av kjøretøy.

3 Nylig utførte undersøkelser

Grunnundersøkelsene ble foretatt i sjøen høsten 2015 og vinteren 2016 med mannskap og utstyr fra våre kontorer dels i Bergen og dels i Kristiansand. Boringene ble utført med vårt borefartøy M/S "Frøy" som til vanlig er stasjonert i Bergen. Planlegging, oppfølging og rapportering av undersøkelsene er foretatt av geoteknisk personell ved våre kontorer dels i Bergen, Kristiansand og Grimstad.

Det er utført følgende:

- Totalsonderinger i 40 punkter for å kartlegge grunnens art og relativ lagringsfasthet og, om mulig, dybder til antatt fjell.

Det bemerkes at det i utgangspunktet var tenkt 3 m innboring i fjell for sikker fjellpåvisning. Pga. stedvis meget store dybder til berg, kombinert med faste masser i dybden og tidvis dørnninger og vind ble det for mange sonderinger kun mulig med beskjeden innboring i fjell for å redusere risikoen for brekkasje av borstål.

- Prøvetaking ved stempelprøvetaking i 2 pkt. for opptak av totalt 8 stk. uforstyrrede Ø54 mm sylinderprøver.
- Laboratorieanalyse av opptatt prøvemateriale bestående av rutineanalyser, kornfordeling, plastisitetsgrenser, ødometer- og treaksialforsøk.
- Trykksondring (CPTu) i 7 pkt. for å få mer detaljert informasjon om løsmassenes beskaffenhet, lagdeling, jordartstype, poretrykksforhold og geotekniske materialparametere.

Koordinatene for borpunktene (x og y) er innmålt vha. GPS om bord borefartøyet, samt at det er foretatt manuell loddning av sjøbunnens beliggenhet (z). Innmalingsdata er inkludert i Vedlegg D. Alle høyder i rapportens tekst og tegninger er med referanse til vannspeilet, som under feltarbeidet er antatt til kote 0 iht. NN2000. I etterkant av feltarbeidet er det tatt hensyn til observerte vannstandsvariasjoner iht. www.kartverket.no som er oppgitt i NN1954. Disse er deretter korrigert til NN2000 (ca. 0,1 m lavere enn NN1954), og resultatene fremgår av vedlegg E.

En del av undersøkelsene (prøvetaking i 1 pkt. og trykksondring i 2 pkt.) er foretatt i massene under relativt mektige steinfyllinger. For å muliggjøre disse undersøkelsene ble Myhre AS engasjert til å forbore medodeks og sette foringsrør ned gjennom steinmassene, totalt 4 rør. Våre undersøkelser ble deretter foretatt gjennom 3 av foringsrørene.

4 Terreng- og grunnforhold

4.1 Områdebeskrivelse

Det undersøkte området strekker seg fra dagens kaifront for fergeterminalen i øst til utløpet av Møllevannsbekken i vest ved området som ble innvunnet ved utfylling i sjøen på slutten av 90-tallet (kap. 2.1 og /1/). Arealet som ble innvunnet er tidvis benyttet som midlertidig deponiområde, og er i denne rapporten for enkelhetsskyld benevnt "deponiområde".

Dybdekartlegging av sjøbunnen er foretatt av Parker Maritime AS tidlig i 2015, og på bakgrunn av disse resultatene er det foretatt opptegning av bunnkotekart, slik det fremgår av borplanen, tegn. nr. -001. Dybdekartleggingen indikerer følgende:

Fergeterminalen

Her er sjøbunnen stort sett relativt flat og beliggende på mellom ca. 7 og 8 m dybde ut til en avstand på mellom 10 - 15 m fra kaifronten. Deretter faller sjøbunnen med helning ca. 1:1,75 innerst, avtakende til 1:20 ned til ca. 25 - 26 m dybde som synes å være sjøbunnens djupåre. Dette stemmer også godt overens med sjøkart.

Deponiområde

Utenfor strandlinjen faller sjøbunnen med helning stort sett mellom 1:1,25 og 1:2 ned til mellom ca. 10 og 13 m dybde. Videre utover faller sjøbunnen slakt ned til mellom ca. 15 og 20 m dybde. Enkelte steder stiger sjøbunnen, som følge av dumping av sprengsteinsmasser i forbindelse med etableringen av tunnelen for "Vågsbygdveien" i perioden 2011 - 2012 (kap. 2.2).

4.2 Grunnforhold

Beliggenheten av grunnboringene som nylig er utført, bordybder og tilhørende sjøbunnskoter er vist på borplanen, tegning nr. 313640-RIG-TEG-001.

Geotekniske data for prøveseriene er vist på tegning nr. -010 og -011, mens resultatene fra korngraderingene er presentert på tegning nr. -060 og -061. Resultatene fra treaksialforsøkene er presentert på tegning nr. -075.1 tom. 082.3, mens resultatene fra ødometerforsøkene er presentert på tegning nr. -083.1 tom. -088.2.

Resultatene fra utførte trykksonderinger (CPTu) er presentert på tegning nr. -040.0 tom. -046.5.

Bordiagrammer fra totalsonderingene fremgår av tegningene nr. -101 tom. -140.

Lengdeprofil 1-1 og 2-2 beliggende gjennom hhv. den indre og ytre delen av planlagt ny kai fremgår av hhv. tegn. nr. -500 og -501. Tverrprofil A-A tom. D-D fremgår av tegn. nr. -502 tom. -505.

Plasseringen av profilene fremgår av borplanen, tegn. nr. -001.

For beskrivelse av undersøkelsesmetoder og geotekniske begrep vises det til rapportens generelle geotekniske bilag.

Beskrivelsen av grunnforholdene er gitt separat for hhv. området utenfor fergeterminalen og deponiområdet.

4.2.1 Deponiområde

Vurdering av grunnforholdene er vurdert basert på resultatene av følgende undersøkelser:

- Totalsondering i pkt. nr. 1 tom. nr. 19
- Prøvetaking PR. v/2
- Trykksondering CPTu v/2 og v/12

- Totalsondering i pkt. nr. 31, jfr. Rambøll oppdrag 6060190 (/2/).

Innenfor området som skal innvinnes er antatt fjell påtruffet i stort sett samtlige totalsonderinger i dybder varierende mellom ca. 18 og 77 m under sjøbunnen, tilsvarende en fjelloverflate beliggende med nivå mellom ca. kote -24 og -90.

Sonderingsresultatene indikerer ellers at grunnen i hovedsak består av fyllmasser av stein, stedvis over et lag av sand. Derunder er det hovedsakelig registrert bløtere/løsere masser av antatt leire. Over fjelloverflaten er det påtruffet meget faste masser av antatt grus/morene.

Rutineundersøkelse

Prøveserie PR. v/2, tegning nr. -010, er tatt opp i den vestre delen av det undersøkte området, i utslaget for skråningen fra den planlagte fyllingen. Det er i forkant satt ned foringsrør til ca. 12 m dybde under sjøbunnen. Prøveserien er tatt i massene mellom ca. 15 og 30 m dybde under sjøbunnen, og viser at massene her er leire, dels siltig mot avslutningen av prøvetakingen.

Vanninnholdet i massene er stort sett målt til mellom ca. 45 og 55 %, med unntak av den dypeste prøven av siltig leire der vanninnholdet er målt til mellom ca. 35 og 45 %. Densiteten er målt til mellom 1,74 og 1,85 g/cm³. Analyse av flyte- og utrullingsgrense (grenseverdier) viser at massene generelt har en plastisitetsindeks I_p mellom ca. 17 og 27 %, tilsvarende middels til høy plastisitet. Vanninnholdet er stort sett i området rundt flytegrensen, som tilsier at massene fort blir oppbløtt ved omrøring. Konus- og enaksiale trykkforsøk viser at massene har en udrenert skjærfasthet i området ca. 20 til 45 kN/m², tilsvarende bløt til middels fast skjærfasthet. Måling av omrørt skjærfasthet tilsier at disse massene har en sensitivitet s_t mellom 6 og 16, tilsvarende lav til middels sensitivitet. Det er ikke registrert kvikke masser, men massene er på grensen til å klassifiseres som sprøbruddsmateriale.

Treaksialforsøk

Det er utført 4 stk. treaksialforsøk på massene i hhv. 14,95, 19,85, 24,95 og 29,95 m dybde under sjøbunnen. Treaksialforsøkene er kjørt som anisotropt konsolidert, udrenert aktivt forsøk (CAUa).

Resultatene fra treaksialforsøkene er vist på tegningene nr. -075.1 tom. -078.3.

Ødometerforsøk

Det er utført 4 stk. kontinuerlige ødometerforsøk (CRS) på massene i hhv. 14,85, 19,9, 24,85 og 29,85 m dybde under sjøbunnen.

Resultatene fra ødometerforsøkene er vist på tegningene nr. -083.1 tom. -086.2.

Trykksondering (CPTu)

Det er utført trykksondering (CPTu) i 2 punkt, CPTu v/2 og v/12. Det er i forkant forboret med ødeks og satt foringsrør fra sjøbunnsnivå ned til ca. 12 m dybde under sjøbunnen for begge trykksonderingene.

- Trykksondering CPTu v/2 er utført fra ca. 5,5 m dybde under sjøbunnen og er avsluttet i ca. 30 m dybde under sjøbunnen. Dvs. sonderingen har også registrert de omrørte massene innvendig i foringsrøret fra ca. 5,5 m dybde til ca. 12 m dybde, og denne andelen av sonderingen skal derfor negligeres.
- Trykksondering CPTu v/12 er utført fra 12 m dybde, dvs. ca. fra underkant av foringsrør, og er avsluttet i ca. 24 m dybde under sjøbunnen.

Resultatene fra trykksonderingene er vist på tegningene nr. -040.0 tom. -041.5.

4.2.2 Fergeterminalen

Grunnforholdene er vurdert basert på resultatene av følgende undersøkelser:

- Totalsondering i pkt. nr. 20 tom. nr. 40
- Prøvetaking PR. v/35
- Trykksondering CPTu v/20, v/28, v/31, v/35 og v/39
- Totalsondering nr. 313171-1 tom. 313171-6

Innenfor området som skal innvinnes er antatt fjell påtruffet i stort sett samtlige totalsonderinger i dybder varierende mellom ca. 8 og 57 m dybde under sjøbunnen, tilsvarende en fjelloverflate beliggende med nivå mellom ca. kote -17 og -67.

Sonderingsresultatene indikerer ellers at grunnen i hovedsak består av sandige toppmasser, stedvis under et tynt lag av steinholdige fyllmasser. Derunder er det hovedsakelig registrert bløtere/løsere masser av antatt leire. Over fjelloverflaten er det påtruffet meget faste masser av antatt grus/morene.

Rutineundersøkelser

Prøveserie PR. v/35, tegning nr. -011, er tatt opp i den sentrale/østre delen av det undersøkte området. Prøveserien er tatt i massene mellom ca. 4 og 17 m dybde under sjøbunnen, og viser at massene her er leire, dels siltig mot avslutningen av prøvetakingen.

Vanninnholdet i massene er stort sett målt til mellom ca. 45 og 60 %, med unntak av den dypeste prøven av siltig leire der vanninnholdet er målt til mellom ca. 35 og 37 %. Densiteten er målt til mellom 1,73 og 1,92 g/cm³. Analyse av flyte- og utrullingsgrense (grenseverdier) viser at massene generelt har en plastisitetsindeks I_p mellom ca. 13 og 27 %, tilsvarende middels til høy plastisitet. Vanninnholdet er stort sett i området rundt flytegrensen, som tilsier at massene fort blir oppbløtt ved omrøring. Konus- og enaksiale trykkforsøk viser at massene har en udrenert skjærfasthet i området ca. 15 til 49 kN/m², tilsvarende bløt til middels fast skjærfasthet. Måling av omrørt skjærfasthet tilsier at disse massene har en sensitivitet s_t mellom 8 og 20, tilsvarende middels sensitivitet. Det er ikke registrert kvikke masser, men massene er på grensen til å klassifiseres som sprøbruddsmateriale.

Treaksialforsøk

Det er utført 4 stk. treaksialforsøk på massene i hhv. 4,45, 8,5, 12,5 og 16,45 m dybde under sjøbunnen. Treaksialforsøkene er kjørt som anisotrop konsolidert, udrenert aktivt forsøk (CAUa).

Resultatene fra treaksialforsøkene er vist på tegningene nr. -079.1 tom. -082.3.

Ødometerforsøk

Det er utført 4 stk. kontinuerlige ødometerforsøk (CRS) på massene i hhv. 4,35, 8,35, 12,35, og 16,35 m dybde under sjøbunnen.

Resultatene fra ødometerforsøkene er vist på tegningene nr. -087.1 tom. -090.2.

Trykksondering (CPTu)

Det er utført trykksondering (CPTu) i 5 punkt, CPTu v/20, v/28, v/31, v/35 og v/39:

- Det er forboret ned til ca. 6,5 m dybde i forkant av trykksondering CPTu v/20. Trykksonderingen er deretter utført fra ca. fra sjøbunnsnivå og er avsluttet i ca. 23 m dybde under sjøbunnen. Dvs.


sonderingen har også registrert de omrørte massene i forboringsintervallet fra ca. sjøbunnsnivå og ned til ca. 6,5 m dybde, og denne andelen av sonderingen skal derfor neglisjeres.

- Trykksondring CPTu v/28 er utført fra sjøbunnsnivå og er avsluttet i ca. 15 m dybde under sjøbunnen.
- Trykksondring CPTu v/31 er utført fra sjøbunnsnivå og er avsluttet i ca. 18 m dybde under sjøbunnen.
- Trykksondring CPTu v/35 er utført fra sjøbunnsnivå og er avsluttet i ca. 23 m dybde under sjøbunnen.
- Trykksondring CPTu v/39 er utført fra sjøbunnsnivå og er avsluttet i ca. 23 m dybde under sjøbunnen.

Resultatene fra trykksondringene er vist på tegningene nr. -042.0 tom. -046.5.


Det vises til vedlagte tegninger for mer detaljert informasjon.

	Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens relative fasthet, lagdeling og dybder til antatt berg eller fast grunn.
<p>Forboret Middels stor motstand Meget liten motstand Meget stor motstand Avsluttet uten å nå fast grunn eller berg</p>	DREIESONDERING (NGF MELDING 3) Utføres med skjøtbare $\phi 22$ mm borstenger med 200 mm vrid spiss. Boret dreies manuelt eller maskinelt ned i grunnen med inntil 1 kN (100 kg) vertikalbelastning på stengene. Hvis det ikke synker for denne lasten, dreies boret maskinelt eller manuelt. Antall $\frac{1}{2}$ -omdreininger pr. 0,2 m synk registreres. Boremotstanden presenteres i diagram med vertikal dybdeskala og tverrstrek for hver 100 $\frac{1}{2}$ -omdreininger. Skravur angir synk uten dreiling, med påført vertikallast under synk angitt på venstre side. Kryss angir at borstengene er rammet ned i grunnen.
<p>Middels stor motstand Liten motstand Stor motstand</p>	RAMSONDERING (NS-EN ISO 22476-2) Boringen utføres med skjøtbare $\phi 32$ mm borstenger og spiss med normert geometri. Boret rammes med en rammeenergi på 0,38 kNm. Antall slag pr. 0,2 m synk registreres. Boremotstanden illustreres ved angivelse av rammemotstanden Q_o pr. m nedramming. $Q_o = \text{loddets tyngde} * \text{fallhøyde/synk pr. slag (kNm/m)}$
<p>Sidefriksjon, f_s, MPa Spissmotstand, q_c, MPa Poretrykk, u, MPa</p> <p>DYBDE, m</p>	TRYKKSONDERING (CPT - CPTU) (NGF MELDING 5) Utføres ved at en sylinderisk, instrumentert sonde med konisk spiss presses ned i grunnen med konstant penetrasjonshastighet 20 mm/s. Under nedpressingen måles kraften mot konisk spiss og friksjonshylse, slik at spissmotstand q_c og sidefriksjon f_s kan bestemmes (CPT). I tillegg kan poretrykket u måles like bak den koniske spissen (CPTU). Målingene utføres kontinuerlig for hver 0,02 m, og metoden gir derfor detaljert informasjon om grunnforholdene. Resultatene kan benyttes til å bestemme lagdeling, jordart, lagringsbetingelser og mekaniske egenskaper (skjærfasthet, deformasjons- og konsolideringsparametre).
<p>F_{DT} kN</p>	DREIETRYKKSONDERING (NGF MELDING 7) Utføres med glatte skjøtbare $\phi 36$ mm borstenger med en normert spiss med hardmetallsveis. Borstengene presses ned i grunnen med konstant hastighet 3 m/min og konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. Rotasjonshastigheten kan økes hvis nødvendig. Nedpressingskraften F_{DT} (kN) registreres automatisk under disse betingelsene, og gir grunnlag for å bedømme grunnforholdene. Metoden er spesielt hensiktsmessig ved påvisning av kvikkleire i grunnen, men den gir ikke sikker dybde til bergoverflaten.
<p>Stein Borsynk i berg cm/min.</p>	BERGKONTROLLBORING Utføres med skjøtbare $\phi 45$ mm stenger og hardmetall borkrone med tilbakeslagsventil. Det benyttes tung slagborhammer og vannspylelse med høyt trykk. Boring gjennom lag med ulike egenskaper, for eksempel grus og leire, kan registreres, liketan penetrasjon av blokker og større steiner. For verifisering av berginntrengning bores 3 m ned i berget, eventuelt med registrering av borsynk for sikker påvisning.




TOTALSONDERING (NGF MELDING 9)

Kombinerer metodene dreietrykksøndring og bergkontrollboring. Det benyttes $\phi 45$ mm skjøtbare borstenger og $\phi 57$ mm stiftborkrone med tilbakeslagsventil. Under nedboring i bløte lag benyttes dreietrykksmodus, og boret presses ned i bakken med konstant hastighet 3 m/min og konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. Når faste lag påtreffes økes først rotasjonshastigheten. Gir ikke dette synk av boret benyttes spyling og slag på borkronen. Nedpressingskraften F_{DT} (kN) registreres kontinuerlig og vises på diagrammets høyre side, mens markering av spyletrykk, slag og bortid vises til venstre.



MASKINELL NAVERBORING


Utføres med hul borstang påsveiset en metallspiral med fast stigehøyde (auger). Med borrigg kan det bores til 5-20 m dybde, avhengig av jordart, lagringsfasthet og beliggenhet av grunnvannstanden. Med denne metoden kan det tas forstyrrede poseprøver ved å samle materialet mellom spiralskivene. Det er også mulig å benytte enklere håndholdt utstyr som for eksempel skovlprøvetaking.



PRØVETAKING (NGF MELDING 11)


Utføres for undersøkelse av jordlagenes geotekniske egenskaper i laboratoriet. Vanligvis benyttes stempelprøvetaking med innvendig stempel for opptak av 60-100 cm lange sylinderprøver. Prøvesylinderen kan være av plast eller stål, og det kan benyttes utstyr både med og uten innvendig prøvesylinder. På ønsket dybde blir prøvesylinderen presset ned mens innerstangen med stemelet holdes i ro. Det skjæres derved ut en jordprøve som trekkes opp til overflaten, der den blir forseglet for transport til laboratoriet. Prøvediameteren kan variere mellom $\phi 54$ mm (vanligst) og $\phi 95$ mm. Det er også mulig å benytte andre typer prøvetakere, som for eksempel ramprøvetakere og blokkprøvetakere.

Prøvekvaliteten inndeles i Kvalitetsklasse 1-3, der 1 er høyeste kvalitet. Stempelprøvetaking gir vanligvis prøver i Kvalitetsklasse 1-2 for leire.



VINGEBORING (NGF MELDING 4)

Utføres ved at et vингekors med dimensjoner $b \times h = 55 \times 110$ mm eller 65×130 mm presses ned i grunnen til ønsket målenivå. Her blir vингekorset påført et økende dreiemoment til jorden rundt vingen når brudd. Det tilhørende dreiemomentet blir registrert. Dette utføres med jorden i uforstyrret ved første gangs brudd og omrørt tilstand etter 25 gjentatte omdreininger av vингekorset. Udrerert skjærfasthet c_{uv} og c_{ur} beregnes ut fra henholdsvis dreiemomentet ved brudd og etter omrøring. Fra dette kan også sensitiviteten $S_t = c_{uv}/c_{ur}$ bestemmes. Tolkede verdier må vanligvis korrigeres empirisk for oppredende effektivt overlagingstrykk i måledybden, samt for jordartens plastisitet.



PORETRYKKSÅLING (NGF MELDING 6)

Målingen utføres med et standør med filterspiss eller med hydraulisk (åpent)/elektrisk piezometer (poretrykksmåler). Filteret eller piezometerspissen påmontert piezometerrør presses ned i grunnen til ønsket dybde. Stabilt poretrykk registreres fra vannets stigehøyde i røret, eller ved avlesning av en elektrisk trykkmåler i spissen. Valg av utstyr vurderes på bakgrunn av grunnforhold og hensikten med målingen.

Grunnvannstand observeres eller peiles direkte i borhullet.

MINERALSKE JORDARTER (NS-EN ISO 14688-1 & 2)

Ved prøveåpning klassifiseres og identifiseres jordarten. Mineralske jordarter klassifiseres vanligvis på grunnlag av korngraderingen. Betegnelse og kornstørrelser for de enkelte fraksjoner er:

Fraksjon	Leire	Silt	Sand	Grus	Stein	Blokk
Kornstørrelse (mm)	<0,002	0,002-0,063	0,063-2	2-63	63-630	>630

En jordart kan inneholde en eller flere av fraksjonene over. Jordarten benevnes i henhold til korngraderingen med substantiv for den fraksjon som har dominerende betydning for jordartens egenskaper og adjektiv for medvirkende fraksjoner (for eksempel siltig sand). Leirinnholdet har størst betydning for benevnelse av jordarten. Morene er en usortert breavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leire til blokk. Den største fraksjonen angis først i beskrivelsen etter egne benevningsregler, for eksempel grusig morene.

ORGANISKE JORDARTER (NS-EN ISO 14688-1 & 2)

Organiske jordarter klassifiseres på grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er:

Benevnelse	Beskrivelse
Torv	Myrplanter, mer eller mindre omdannet.
• Fibrig torv	Fibrig med lett gjenkjennelig plantestruktur. Viser noe styrke.
• Delvis fibrig torv, mellomtorv	Gjenkjennelig plantestruktur, ingen styrke i planterestene.
• Amorf torv, svarttorv	Ingen synlig plantestruktur, svampig konsistens.
Gytje og dy	Nedbrutt struktur av organisk materiale, kan inneholde mineralske bestanddeler.
Humus	Planterester, levende organismer sammen med ikke-organisk innhold.
Mold og matjord	Sterkt omvandlet organisk materiale med løs struktur, utgjør vanligvis det øvre jordlaget.

SKJÆRFASTHET

Skjærfastheten uttrykkes ved jordens skjærfasthetsparametre a , c , ϕ ($\tan\phi$) (effektivspenningsanalyse) eller c_u (c_{uA} , c_{uD} , c_{uP}) (totalspenningsanalyse).


Effektivspenningsanalyse: Effektive skjærfasthetsparametre a , c , ϕ ($\tan\phi$) (kPa, kPa, °, (-))

Effektive skjærfasthetsparametre a (attraksjon), $\tan\phi$ (friksjon) og eventuelt $c = \text{atan}\phi$ (kohesjon) bestemmes ved treaksiale belastningsforsøk på uforstyrrede (leire) eller innbyggede prøver (sand). Skjærfastheten er avhengig av effektiv normalspenning (totalspenning – poretrykk) på kritisk plan. Forsøksresultatene fremstilles som spenningsstier som viser spenningsutvikling og tilhørende tøyningsutvikling i prøven frem mot brudd. Fra disse, samt fra annen informasjon, bestemmes karakteristiske verdier for skjærfasthetsparametre for det aktuelle problemet.

Forklart effektivspenningsanalyse kan også poretrykksparametrene A, B og D bestemmes fra forsøksresultatene.

Totalspenningsanalyse: Udreneret skjærfasthet, c_u (kPa)

Udreneret skjærfasthet bestemmes som den maksimale skjærspenningen et materiale kan påføres før det bryter sammen. Denne skjærfastheten representerer en situasjon med raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk. I laboratoriet bestemmes denne egenskapen ved enaksiale trykkforsøk (c_{ut}) (NS8016), konusforsøk (C_{uk} , C_{ukr}) (NS8015), udrenerte treaksialforsøk (c_{uA} , c_{uP}) og direkte skjærforsøk (c_{uD}). Udreneret skjærfasthet kan også bestemmes i felt ved for eksempel trykksondering med poretrykksmåling (CPTU) (c_{ucptu}) eller vingebor (c_{uv} , c_{ur}).



SENSITIVITET S_t (-)

Sensitiviteten $S_t = c_u/c_r$ uttrykker forholdet mellom en leires udrenerte skjærfasthet i uforstyrret og omrørt tilstand. Denne størrelsen kan bestemmes fra konusforsøk i laboratoriet (NS 8015) eller ved vingeborforsøk i felt. Kvikkleire har for eksempel meget lav omrørt skjærfasthet c_r ($s_r < 0,5$ kPa), og viser derfor som regel meget høye sensitivitetsverdier.

VANNINNHOLD (w %) (NS 8013)

Vanninnholdet angir masse av vann i % av masse tørt (fast) stoff i massen og bestemmes fra tørking av en jordprøve ved 110°C i 24 timer.

KONSISTENSGRENSE – FLYTEGRENSE (w_f %) OG PLASTISITETSGRENSE (w_p %) (NS 8002 & 8003)

Konsistensgrensene (Atterbergs grenser) for en jordart angir vanninneholdsområdet der materialet er plastisk (formbart). Flytegrensen angir vanninnholdet der materialet går fra plastisk til flytende tilstand. Plastisitetsgrensen (utrullingsgrensen) angir vanninneholdet der materialet ikke lenger kan formas uten at det sprekker opp. Plastisiteten $I_p = w_f - w_p$ (%) angir det plastiske området for jordarten og benyttes til klassifisering av plastisiteten. Er det naturlige vanninneholdet høyere enn flytegrensen blir materialet flytende ved omringing (vanlig for kvikkleire).

DENSITETER (NS 8011 & 8012)

Densitet (ρ , g/cm ³)	Massa av prøve pr. volumenhett. Bestemmes for hel sylinder og utskåret del.
Korndensitet (ρ_s , g/cm ³)	Massa av fast stoff pr. volumenhett fast stoff
Tørr densitet (ρ_d , g/cm ³)	Massa av tørt stoff pr. volumenhett

TYNGDETETTHETER

Tyngdetethet (γ , kN/m ³)	Tyngde av prøve pr. volumenhett ($\gamma = \rho g = \gamma_s(1+w/100)(1-n/100)$, der $g = 10 \text{ m/s}^2$)
Spesifik tyngdetethet (γ_s , kN/m ³)	Tyngde av fast stoff pr. volumenhett fast stoff ($\gamma_s = \rho_s g$)
Tørr tyngdetethet (γ_d , kN/m ³)	Tyngde av tørt stoff pr. volumenhett ($\gamma_d = \rho_d g = \gamma_s(1-n/100)$)

PORETALL OG PORØSITET (NS 8014)

Poretall e (-)	Volum av porer dividert med volum fast stoff ($e = n/(100-n)$) der n er porositet (%)
Porositet n (%)	Volum av porer i % av totalt volum av prøven

KORNFORDELINGSANALYSER (NS 8005)

En kornfordelingsanalyse utføres ved våt eller tørr siktning av fraksjonene med diameter $d > 0,063 \text{ mm}$. For mindre partikler bestemmes den ekvivalente korndiameteren ved slemmeanalyse og bruk av hydrometer. I slemmeanalysen slemmes materialet opp i vann og densiteten av suspensjonen måles ved bestemte tidsintervaller. Kornfordelingen kan da bestemmes fra Stokes lov om sedimentering av kuleformede partikler i vann. Det vil ofte være nødvendig med en kombinasjon av metodene.

DEFORMASJONS- OG KONSOLIDERINGSEGENSEKAPER (NS 8017 & 8018)

Jordartens deformasjons- og konsolideringsegenskaper benyttes ved setningsberegnung og bestemmes ved hjelp av belastningsforsøk i ødometer. Jordprøven bygges inn i en stiv ring som forhindrer sideveis deformasjon og belastes vertikalt med trinnvis eller kontinuerlig økende last. Sammenhørende verdier for last og deformasjon (tøyning ϵ) registreres, og materialets deformasjonsmodul (stivhet) kan beregnes som $M = \Delta\sigma'/\Delta\epsilon$. Denne presenteres som funksjon av vertikalspenningen σ' . Deformasjonsmodulen viser en systematisk oppførsel for ulike jordarter og spenningstilstander, og oppførselen kan hensiktsmessig beskrives med modulfunksjoner og inndeles i tre modeller:

Modell	Moduluttrykk	Jordart - spenningsområde
Konstant modul	$M = m_{oc}\sigma_a$	OC leire, $\sigma' < \sigma_c'$ (σ_c' = prekonsolideringsspenningen)
Lineært økende modul	$M = m(\sigma' \pm \sigma_r)$	Leire, fin silt, $\sigma' > \sigma_c'$
Parabolsk økende modul	$M = mv/(\sigma'\sigma_a)$	Sand, grov silt, $\sigma' > \sigma_c'$

PERMEABILITET (k cm/sek eller m/år)

Permeabiliteten defineres som den vannmengden q som under gitte betingelser vil strømme gjennom et jordvolum pr. tidsenhet. Generelt bestemmes permeabiliteten fra følgende sammenheng: $q = kiA$, der A er bruttoareal av tverrsnittet normalt på vannets strømningsretning og i = hydraulisk gradient i strømningsretningen (= potensialforskjell pr. lengdeenhet). Permeabiliteten kan bestemmes ved strømningsforsøk i laboratoriet ved konstant eller fallende potensial, eventuelt ved pumpe- eller strømningsforsøk i felt.

KOMPRIMERINGSEGENSEKAPER

Ved komprimering av en jordart oppnås lettare lagring av mineralkornene. Komprimeringsegenskapene for en jordart bestemmes ved at prøver med forskjellig vanninnhold komprimeres med et bestemt komprimeringsarbeid (Standard eller Modifisert Proctor). Resultatene fremstilles i et diagram som viser tørr densitet ρ_r som funksjon av innbyggingsvanninnhold w_i . Den maksimale tørrdensiteten som oppnås (ρ_{dmax}) benyttes ved spesifikasjon av krav til utførelsen av komprimeringsarbeider. Det tilhørende vanninnhold benevnes optimalt vanninnhold (w_{opt}).

TELEFARLIGHET

En jordarts telefarlighet bestemmes ut fra kornfordelingskurven eller ved å måle den kapillære stigehøyde for materialet. Telefarligheten klassifiseres i gruppene T1 (Ikke telefarlig), T2 (Litt telefarlig), T3 (Middels telefarlig) og T4 (Meget telefarlig).

HUMUSINNHOLD

Humusinnholdet bestemmes ved kolorimetri og bruk av natronlut (NaOH-forbindelse). Metoden angir innholdet av humufiserte organiske bestanddeler i en relativ skala. Andre metoder, som glødning av jordprøve i varmeovn og våt-oksydasjon med hydrogenperoksyd, kan også benyttes.

METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER – FELTUNDERSØKELSER


Feltundersøkelsesmetoder beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og klassifisering benyttet i rapportering, baserer seg på følgende norske veileddninger fra NGF (Norsk Geoteknisk Forening), norske standarder (NS) og andre referansedokumenter:

NGF Veiledninger Norske standarder NS	Tema
NGF 1 (1982)	SI Enheter
NGF 2, rev.1 (2012)	Symboler og terminologi
NGF 3, rev. 1 (1989)	Dreiesondring
NGF 4 (1981)	Vingeboring
NGF 5, rev.3 (2010)	Trykksondring med poretrykksmåling (CPTU)
NGF 6 (1989)	Grunnvanns- og poretrykksmåling
NGF 7, rev. 1 (1989)	Dreietrykksondring
NGF 8 (1992)	Kommentarkoder for feltundersøkelser
NGF 9 (1994)	Totalsondering
NGF 10, rev.1 (2009)	Beskrivelsestekster for grunnundersøkelser
NGF 11 rev.1 (2012)	Prøvetaking
NS-EN ISO 22475-1 (2006)	
Statens vegvesen Geoteknisk felthåndbok 280 (2010)	Feltundersøkelser

METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER – LABORATORIEUNDERSØKELSER

Laboratorieundersøkelser beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og klassifisering benyttet i rapportering, baserer seg på følgende norske standarder (NS) og referansedokumenter:

Norske standarder NS	Tema
NS8000 (1982)	Konsistensgrenser – terminologi
NS8001 (1982)	Støtflytegrense
NS8002 (1982)	Konusflytegrense
NS8003 (1982)	Plastisitetsgrense (utrullingsgrense)
NS8004 (1982)	Svinngrense
NS8005 (1990)	Kornfordelingsanalyse
NS8010 (1982)	Jord – bestanddeler og struktur
NS8011 (1982)	Densitet
NS8012 (1982)	Korndensitet
NS8013 (1982)	Vanninnhold
NS8014 (1982)	Poretall, porøsitet og metningsgrad
NS8015 (1987)	Skjærfasthet ved konusforsøk
NS8016 (1987)	Skjærfasthet ved enaksialt trykkforsøk
NS8017 (1991)	Ødometerforsøk, trinnvis belastning
NS8018 (1993)	Ødometerforsøk, kontinuerlig belastning
NS14688-1 og -2 (2009)	Klassifisering og identifisering av jord
NS-EN ISO/TS 17892-8 + -9 (2005)	Treaksialforsøk (UU, CU)
Statens vegvesen Håndbok 015 (2005)	Laboratorieundersøkelser



Dybde (m)	Beskrivelse kt. -12.5	Prøve Test	Vanninnhold (%) og konsistensgrenser					ρ (g/cm ³)	Porositet (%)	Organisk innhold (%)	Udrenert skjærfasthet (kPa)					S_t (-)
			10	20	30	40	50				10	20	30	40	50	
5																
10																
15	LEIRE	K TØ						1,74	57		▼	○	▽			7
20	LEIRE	K TØ						1,75	57		▼	○	▽			12
25	LEIRE	K TØ						1,78	57		▼	○	▽			13
30	LEIRE, siltig	K TØ						1,85	52		▼	○	▽			6
35																
40																

Symboler

	Enaksialforsøk (strek angir deformasjon (%) ved brudd)	ρ_s :	2.71 g/cm ³
○ Vanninnhold	▼ Omrørt konus	T = Treaksialforsøk	Grunnvannstand: m
— Plastisitetsindeks, I_p	▽ Uomrørt konus	Ø = Ødometerforsøk	Borbok: Digital

T = Treaksialforsøk
 Ø = Ødometerforsøk
 K = Korngradering

ρ_s : 2.71 g/cm³
 Grunnvannstand: m
 Borbok: Digital
 Lab-bok: Digital

PRØVESERIE

PR.v/2

KRISTIANSAND HAVN KF

Dato:
2016-03-09


Fergeterminalen Kristiansand

Multiconsult
www.multiconsult.no

Konstr./Tegnet:
RHS
Oppdragsnummer:
313640

Kontrollert:
GUOO
Tegningsnr.:
10

Godkjent:
JAA
Rev nr.:
00


Symboler

 Enaksialforsøk (strek angir deformasjon (%) ved brudd)
 Vanninnhold  Omrørt konus ρ = Densitet
 Plastisitetsindeks, I_p  Uomrørt konus T = Treaksialforsøk
 Ø = Ødometerforsøk S_t = Sensitivitet
 ρ_s : 2.68 g/cm³
 Grunnvannstand: m
 Borbok: Digital
 Lab-bok: Digital

PRØVESERIE

Borhull:

PR.v/35

KRISTIANSAND HAVN KF

 Dato:
 2016-03-09

Fergeterminalen Kristiansand

Multiconsult
www.multiconsult.no





 Konstr./Tegnet:
RHS
 Oppdragsnummer:
313640

 Kontrollert:
GUOO
 Tegningsnr.:
11




 Godkjent:
JAA
 Rev nr.:
00

DOKUMENTASJON MÅLEDATA - GEOTECH SONDER

Sonde nr.:	4901	Sondetype:	Nova
SONDEDATA			
Arealforhold, a:	0.873	Arealforhold, b:	0.000
Kalibreringsdato:	11.11.2015	Utførende:	Geotech AB
EGENSKAP (fra kalibreringsark)	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimum spenning (MPa):	50.0	0.5	2.0
Måleområde (MPa):	50.0	0.5	2.0
Oppløsning, 2 ¹² bit (kPa):	0	0	0
Oppløsning, 2 ¹⁸ bit (kPa):	0.48	0.01	0.02
Max. temp.effekt, ubelastet (kPa):	27.13	0.47	1.17
Temperaturområde (°C):	0-40	0-40	0-40
Merknad:			
UTFØRELSE			
Borleder:	Frank Dyrkolbotn	Assistent:	Jan Petter Ågotnes
Filtertype:		Mettemedium:	
Mettemetode:		Lufttemperatur (°C):	5.0
Forankring:		Max. helning (°):	51.1
Merknad:			
MÅLEVARIABLE			
EGENSKAP	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimal temperatureffekt (kPa):	0.68	0.01	0.03
NULLPUNKTKONTROLL			
Faktor	NA (q)	NB (f)	NC (u)
Før sondering (DOS):			
Etter sondering (DOS):			
Avvik (DOS) (kPa):	0.0	0.0	0.0
Før sondering (Windows):	6.3611	131.000	437.500
Etter sondering (Windows):	0.0000	0.000	0.000
Avvik (Windows) (kPa):	0.0	0.0	0.0
NØYAKTIGHETSVURDERING GEOTECH - VURDERING AV ANVENDELSESKLASSE			
Målestørrelse	Spissmotstand	Friksjon	Poretrykk
Samlet nøyaktighet, Δ_{TOT} (kPa)	1.16	0.02	0.05
Tillatt nøyaktighet A1, Δ_k (kPa)	35.0	5.0	10.0
Tillatt nøyaktighet A2, Δ_k (kPa)	100.0	15.0	25.0
Tillatt nøyaktighet A3, Δ_k (kPa)	200.0	25.0	50.0
Vurdering profil			
ANVENDELSESKLASSE	1	1	1
Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet.	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand		
CPTU id.:	CPTU v/2	Sonde:	4901
MULTICONULT AS	Dato: 10.03.2016	Tegnet: jaa	Kontrollert: tdr
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-040.0	Versjon: 09.03.2016



Oppdragsgiver:	Oppdrag:	Forboret til 12,0 m dybde
Kristiansand Havn KF	Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn:
Spissmotstand $q_{c,t}$, poretrykk u_2 , sidefriksjon $f_{s,t}$ og helning i.		
CPTU id.:	CPTU v/2	Sonde: 4901
MULTICONSULT AS	Dato: 10.03.2016	Tegnet: jaa
	Oppdrag nr.:	Kontrollert: tdr
	313640	Godkjent: jaa
	RIG-TEG-040.1	Revisjon: 0
	09.03.2016	



Forboret til 12,0 m dybde

Oppdragsgiver:

Kristiansand Havn KF

Oppdrag:

Fergeterminalen Kristiansand

Tegningens filnavn:

CPTU v2_EXTRA_v5.07

Netto spissmotstand q_n og poreovertrykk Δu_2 .

Multiconsult

CPTU id.:

CPTU v/2

Sonde:

4901

MULTICONSULT AS

Dato:
10.03.2016

Tegnet:
jaa

Kontrollert:
tdr




Godkjent:
jaa

Oppdrag nr.:
313640

Tegning nr.:
RIG-TEG-040.2

Versjon:
09.03.2016

Revisjon:
0



Forboret til 12,0 m dybde

Oppdragsgiver:

Kristiansand Havn KF

Oppdrag:

Fergeterminalen Kristiansand


Tegningens filnavn:

CPTU v2_EXTRA_v5.07

Spissmotstandstall N_m , poretrykks- B_q og friksjonsforhold R_f .

Multiconsult


CPTU id.:	CPTu v/2	Sonde:	4901	
MULTICONSULT AS	Dato: 10.03.2016	Tegnet: jaa	Kontrollert: tdr	Godkjent: jaa
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-040.3	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0



Jordartsid.	Beskrivelse	Identifikasjon
1	Sensitivt, finkornig materiale	
2	Organisk materiale	
3	Leire - siltig leire	Ved variasjon
4	Leirig silt - siltig leire	i jordartgruppe brukes begge
5	Siltig sand - sandig silt	Id-boksene for
6	Sand - siltig sand	å beskrive
7	Grusig sand - sand	materialet
8	Meget fast, sand - leirig sand	(eks. 5-7)
9	Meget fast, finkornig materiale	

Ref. Robertson & Campanella (1990)

Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v2_EXTRA_v5.07
Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - Q og B _q .		
CPTU id.: MULTICONSULT AS	CPTU v/2 Dato: 10.03.2016	Sonde: 4901 Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Godkjent: jaa
MULTICONSULT AS	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-040.4 Versjon: 09.03.2016 Revisjon: 0




Jordartsid.	Beskrivelse	Identifikasjon
1	Sensitivt, finkornig materiale	
2	Organisk materiale	
3	Leire - siltig leire	Ved variasjon i jordartgruppe
4	Leirig silt - siltig leire	brukes begge
5	Siltig sand - sandig silt	Id-boksene for
6	Sand - siltig sand	å beskrive
7	Grusig sand - sand	materialet
8	Meget fast, sand - leirig sand	(eks. 5-7)
9	Meget fast, finkornig materiale	

Ref. Robertson & Campanella (1990)

Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v2_EXTRA_v5.07		
Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - Q og R _f .				
CPTU id.:	CPTU v/2	Sonde: 4901		
MULTICONSULT AS	Dato: 10.03.2016	Tegnet: jaa	Kontrollert: tdr	Godkjent: jaa
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-040.5	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0

DOKUMENTASJON MÅLEDATA - GEOTECH SONDER

Sonde nr.:	4901	Sondetype:	Nova
SONDEDATA			
Arealforhold, a:	0.873	Arealforhold, b:	0.000
Kalibreringsdato:	11.11.2015	Utførende:	Geotech AB
EGENSKAP (fra kalibreringsark)	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimum spenning (MPa):	50.0	0.5	2.0
Måleområde (MPa):	50.0	0.5	2.0
Oppløsning, 2 ¹² bit (kPa):	0	0	0
Oppløsning, 2 ¹⁸ bit (kPa):	0.48	0.01	0.02
Max. temp.effekt, ubelastet (kPa):	27.13	0.47	1.17
Temperaturområde (°C):	0-40	0-40	0-40
Merknad:			
UTFØRELSE			
Borleder:	Frank Dyrkolbotn	Assistent:	Jan Petter Ågotnes
Filtertype:		Mettemedium:	
Mettemetode:		Lufttemperatur (°C):	7.0
Forankring:		Max. helning (°):	16.3
Merknad:			
MÅLEVARIABLE			
EGENSKAP	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimal temperatureffekt (kPa):	0.68	0.01	0.03
NULLPUNKTKONTROLL			
Faktor	NA (q)	NB (f)	NC (u)
Før sondering (DOS):			
Etter sondering (DOS):			
Avvik (DOS) (kPa):	0.0	0.0	0.0
Før sondering (Windows):	6.3892	130.200	493.300
Etter sondering (Windows):	-0.0082	1.300	-0.100
Avvik (Windows) (kPa):	-8.2	1.3	-0.1
NØYAKTIGHETSVURDERING GEOTECH - VURDERING AV ANVENDELSESKLASSE			
Målestørrelse	Spissmotstand	Friksjon	Poretrykk
Samlet nøyaktighet, Δ_{TOT} (kPa)	9.36	1.32	0.15
Tillatt nøyaktighet A1, Δ_k (kPa)	35.0	5.0	10.0
Tillatt nøyaktighet A2, Δ_k (kPa)	100.0	15.0	25.0
Tillatt nøyaktighet A3, Δ_k (kPa)	200.0	25.0	50.0
Vurdering profil			
ANVENDELSESKLASSE	1	1	1
Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet.	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand		
CPTU id.:	CPTU v/12	Sonde:	4901
MULTICONULT AS	Dato: 10.03.2016	Tegnet: jaa	Kontrollert: tdr
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-041.0	Versjon: 09.03.2016



Oppdragsgiver:

Kristiansand Havn KF

Oppdrag:

Fergeterminalen Kristiansand

Forboret til 12,0 m dybde




Tegningens filnavn:

CPTU v12_EXTRA_v5.07

Spissmotstand $q_{c,t}$, poretrykk u_2 , sidefriksjon $f_{s,t}$ og helning i .

Multiconsult

CPTU id.:	CPTu v/12	Sonde:	4901	
MULTICONULT AS	Dato: 10.03.2016	Tegnet: jaa	Kontrollert: tdr	Godkjent: jaa
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-041.1	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0



Forboret til 12,0 m dybde

Oppdragsgiver:

Kristiansand Havn KF

Oppdrag:

Fergeterminalen Kristiansand

Tegningens filnavn:

CPTU v12_EXTRA_v5.07

Netto spissmotstand q_n og poreovertrykk Δu_2 .

Multiconsult

CPTU id.:

CPTU v/12

Sonde:

4901

MULTICONSULT AS

Dato:
10.03.2016

Tegnet:
jaa

Kontrollert:
tdr


Godkjent:
jaa

Oppdrag nr.:
313640

Tegning nr.:
RIG-TEG-041.2


Versjon:
09.03.2016

Revisjon:
0



Forboret til 12,0 m dybde


Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v12_EXTRA_v5.07
Spissmotstandstall N_m , poretrykks- B_q og friksjonsforhold R_f .		Multiconsult
CPTU id.: MULTICONSULT AS	CPTU v/12 Dato: 10.03.2016 Oppdrag nr.: 313640	Sonde: 4901 Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Godkjent: jaa Versjon: RIG-TEG-041.3 Revisjon: 0



Jordartsid.	Beskrivelse	Identifikasjon
1	Sensitivt, finkornig materiale	
2	Organisk materiale	
3	Leire - siltig leire	Ved variasjon
4	Leirig silt - siltig leire	i jordartgruppe brukes begge
5	Siltig sand - sandig silt	Id-boksene for
6	Sand - siltig sand	å beskrive
7	Grusig sand - sand	materialet
8	Meget fast, sand - leirig sand	(eks. 5-7)
9	Meget fast, finkornig materiale	

Ref. Robertson & Campanella (1990)

Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v12_EXTRA_v5.07
Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - Q og B _q .		
CPTU id.: MULTICONSULT AS	CPTU v/12 Dato: 10.03.2016 Oppdrag nr.: 313640	Sonde: 4901 Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Versjon: RIG-TEG-041.4 Revisjon: 0
MULTICONSULT AS	Dato: 10.03.2016 Oppdrag nr.: 313640	Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Versjon: RIG-TEG-041.4 Revisjon: 0







Jordartsid.	Beskrivelse	Identifikasjon
1	Sensitivt, finkornig materiale	
2	Organisk materiale	
3	Leire - siltig leire	Ved variasjon
4	Leirig silt - siltig leire	i jordartgruppe brukes begge
5	Siltig sand - sandig silt	Id-boksene for
6	Sand - siltig sand	å beskrive
7	Grusig sand - sand	materialet
8	Meget fast, sand - leirig sand	(eks. 5-7)
9	Meget fast, finkornig materiale	

Ref. Robertson & Campanella (1990)

Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v12_EXTRA_v5.07
Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - Q og R _f .		
CPTU id.: MULTICONSULT AS	CPTU v/12 Oppdrag nr.: 313640	Sonde: 4901 Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Versjon: 09.03.2016 Revisjon: 0
MULTICONSULT AS	Date: 10.03.2016 Oppdrag nr.: 313640	Godkjent: jaa Revisjon: 0
	Tegning nr.: RIG-TEG-041.5	




DOKUMENTASJON MÅLEDATA - GEOTECH SONDER

Sonde nr.:	4901	Sondetype:	Nova
SONDEDATA			
Arealforhold, a:	0.873	Arealforhold, b:	0.000
Kalibreringsdato:	11.11.2015	Utførende:	Geotech AB
EGENSKAP (fra kalibreringsark)	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimum spenning (MPa):	50.0	0.5	2.0
Måleområde (MPa):	50.0	0.5	2.0
Oppløsning, 2 ¹² bit (kPa):	0	0	0
Oppløsning, 2 ¹⁸ bit (kPa):	0.48	0.01	0.02
Max. temp.effekt, ubelastet (kPa):	27.13	0.47	1.17
Temperaturområde (°C):	0-40	0-40	0-40
Merknad:			
UTFØRELSE			
Borleder:	Frank Dyrkolbotn	Assistent:	Jan Petter Ågotnes
Filtertype:		Mettemedium:	
Mettemetode:		Lufttemperatur (°C):	5.0
Forankring:		Max. helning (°):	17.5
Merknad:			
MÅLEVARIABLE			
EGENSKAP	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimal temperatureffekt (kPa):	0.68	0.01	0.03
NULLPUNKTKONTROLL			
Faktor	NA (q)	NB (f)	NC (u)
Før sondering (DOS):			
Etter sondering (DOS):			
Avvik (DOS) (kPa):	0.0	0.0	0.0
Før sondering (Windows):	6.3190	129.700	347.300
Etter sondering (Windows):	-0.0175	1.200	-1.100
Avvik (Windows) (kPa):	-17.5	1.2	-1.1
NØYAKTIGHETSVURDERING GEOTECH - VURDERING AV ANVENDELSESKLASSE			
Målestørrelse	Spissmotstand	Friksjon	Poretrykk
Samlet nøyaktighet, Δ_{TOT} (kPa)	18.66	1.22	1.15
Tillatt nøyaktighet A1, Δ_k (kPa)	35.0	5.0	10.0
Tillatt nøyaktighet A2, Δ_k (kPa)	100.0	15.0	25.0
Tillatt nøyaktighet A3, Δ_k (kPa)	200.0	25.0	50.0
Vurdering profil			
ANVENDELSESKLASSE	1	1	1
Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet.	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand		
CPTU id.:	CPTU v/20	Sonde:	4901
MULTICONULT AS	Dato: 10.03.2016	Tegnet: jaa	Kontrollert: tdr
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-042.0	Versjon: 09.03.2016



Oppdragsgiver:	Oppdrag:	Forboret til 6,5 m dybde
Kristiansand Havn KF	Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn:
Spissmotstand $q_{c,t}$, poretrykk u_2 , sidefriksjon $f_{s,t}$ og helning i.		
CPTU id.:	CPTu v/20	Sonde: 4901
MULTICONSULT AS	Dato: 10.03.2016	Tegnet: jaa
	Oppdrag nr.: 313640	Kontrollert: tdr
	Tegning nr.: RIG-TEG-042.1	Godkjent: jaa
	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0

Multiconsult



Forboret til 6,5 m dybde

Oppdragsgiver:

Kristiansand Havn KF

Oppdrag:

Fergeterminalen Kristiansand

Tegningens filnavn:

CPTU v20_EXTRA_v5.07

Netto spissmotstand q_n og poreovertrykk Δu_2 .

CPTU id.:

CPTU v/20

Sonde:

4901

Multiconsult

MULTICONSULT AS

Dato:

10.03.2016

Tegnet:

jaa

Kontrollert:

tdr

Godkjent:

jaa

Oppdrag nr.:

313640

Tegning nr.:


RIG-TEG-042.2

Versjon:

09.03.2016


Revisjon:

0



Forboret til 6,5 m dybde


Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v20_EXTRA_v5.07
Spissmotstandstall N_m , poretrykks- B_q og friksjonsforhold R_f .		Multiconsult
CPTU id.: MULTICONSULT AS	CPTU v/20 Dato: 10.03.2016 Oppdrag nr.: 313640	Sonde: 4901 Tegnet: ja Tegning nr.: RIG-TEG-042.3 Kontrollert: tdr Versjon: 09.03.2016 Godkjent: ja Revisjon: 0



Jordartsid.	Beskrivelse	Identifikasjon
1	Sensitivt, finkornig materiale	
2	Organisk materiale	
3	Leire - siltig leire	Ved variasjon
4	Leirig silt - siltig leire	i jordartgruppe brukes begge
5	Siltig sand - sandig silt	Id-boksene for
6	Sand - siltig sand	å beskrive
7	Grusig sand - sand	materialet
8	Meget fast, sand - leirig sand	(eks. 5-7)
9	Meget fast, finkornig materiale	

Ref. Robertson & Campanella (1990)

Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v20_EXTRA_v5.07
Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - Q og B _q .		
CPTU id.: MULTICONSULT AS	CPTU v/20 Dato: 10.03.2016 Oppdrag nr.: 313640	Sonde: 4901 Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Versjon: RIG-TEG-042.4 Revisjon: 0
MULTICONSULT AS	Dato: 10.03.2016 Oppdrag nr.: 313640	Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Versjon: RIG-TEG-042.4 Revisjon: 0




Jordartsid.	Beskrivelse	Identifikasjon
1	Sensitivt, finkornig materiale	
2	Organisk materiale	
3	Leire - siltig leire	Ved variasjon
4	Leirig silt - siltig leire	i jordartgruppe brukes begge
5	Siltig sand - sandig silt	Id-boksene for
6	Sand - siltig sand	å beskrive
7	Grusig sand - sand	materialet
8	Meget fast, sand - leirig sand	(eks. 5-7)
9	Meget fast, finkornig materiale	

Ref. Robertson & Campanella (1990)

Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v20_EXTRA_v5.07		
Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - Q og R _f .				
CPTU id.: MULTICONSULT AS	CPTU v/20 Dato: 10.03.2016 Oppdrag nr.: 313640	Sonde: 4901 Tegnet: jaa Tegning nr.: RIG-TEG-042.5	Kontrollert: tdr Versjon: 09.03.2016	Godkjent: jaa Revisjon: 0
MULTICONSULT AS	Dato: 10.03.2016	Tegnet: jaa	Kontrollert: tdr	Godkjent: jaa
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-042.5	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0

DOKUMENTASJON MÅLEDATA - GEOTECH SONDER

Sonde nr.:	4901	Sondetype:	Nova
SONDEDATA			
Arealforhold, a:	0.873	Arealforhold, b:	0.000
Kalibreringsdato:	11.11.2015	Utførende:	Geotech AB
EGENSKAP (fra kalibreringsark)	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimum spenning (MPa):	50.0	0.5	2.0
Måleområde (MPa):	50.0	0.5	2.0
Oppløsning, 2 ¹² bit (kPa):	0	0	0
Oppløsning, 2 ¹⁸ bit (kPa):	0.48	0.01	0.02
Max. temp.effekt, ubelastet (kPa):	27.13	0.47	1.17
Temperaturområde (°C):	0-40	0-40	0-40
Merknad:			
UTFØRELSE			
Borleder:	Frank Dyrkolbotn	Assistent:	Jan Petter Ågotnes
Filtertype:		Mettemedium:	
Mettemetode:		Lufttemperatur (°C):	5.0
Forankring:		Max. helning (°):	6.5
Merknad:			
MÅLEVARIABLE			
EGENSKAP	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimal temperatureffekt (kPa):	0.68	0.01	0.03
NULLPUNKTKONTROLL			
Faktor	NA (q)	NB (f)	NC (u)
Før sondering (DOS):			
Etter sondering (DOS):			
Avvik (DOS) (kPa):	0.0	0.0	0.0
Før sondering (Windows):	6.2943	130.500	340.800
Etter sondering (Windows):	0.0474	-0.500	0.000
Avvik (Windows) (kPa):	47.4	-0.5	0.0
NØYAKTIGHETSVURDERING GEOTECH - VURDERING AV ANVENDELSESKLASSE			
Målestørrelse	Spissmotstand	Friksjon	Poretrykk
Samlet nøyaktighet, Δ_{TOT} (kPa)	48.56	0.52	0.05
Tillatt nøyaktighet A1, Δ_k (kPa)	35.0	5.0	10.0
Tillatt nøyaktighet A2, Δ_k (kPa)	100.0	15.0	25.0
Tillatt nøyaktighet A3, Δ_k (kPa)	200.0	25.0	50.0
Vurdering profil			
ANVENDELSESKLASSE	2	1	1
Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet.	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand		
CPTU id.:	CPTU v/28	Sonde:	4901
MULTICONULT AS	Dato: 10.03.2016	Tegnet: jaa	Kontrollert: tdr
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-043.0	Versjon: 09.03.2016



Oppdragsgiver:

Kristiansand Havn KF

Oppdrag:

Fergeterminalen Kristiansand


Tegningens filnavn:

CPTU v28_EXTRA_v5.07


Spissmotstand $q_{c,t}$, poretrykk u_2 , sidefriksjon $f_{s,t}$ og helning i .

Multiconsult


CPTU id.:	CPTu v/28	Sonde:	4901	
MULTICONULT AS	Dato: 10.03.2016	Tegnet: jaa	Kontrollert: tdr	Godkjent: jaa
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-043.1	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0



Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v28_EXTRA_v5.07
Netto spissmotstand q_n og poreovertrykk Δu_2 .		Multiconsult
CPTU id.: MULTICONSULT AS	CPTU v/28 Dato: 10.03.2016 Oppdrag nr.: 313640	Sonde: 4901 Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Godkjent: jaa Tegning nr.: RIG-TEG-043.2 Versjon: 09.03.2016 Revisjon: 0




Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v28_EXTRA_v5.07
Spissmotstandstall N_m , poretrykks- B_q og friksjonsforhold R_f .		
CPTU id.: MULTICONSULT AS	CPTU v/28 Dato: 10.03.2016	Sonde: 4901 Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Godkjent: jaa
MULTICONSULT AS	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-043.3 Versjon: 09.03.2016 Revisjon: 0



Jordartsid.	Beskrivelse	Identifikasjon
1	Sensitivt, finkornig materiale	
2	Organisk materiale	
3	Leire - siltig leire	Ved variasjon
4	Leirig silt - siltig leire	i jordartgruppe
5	Siltig sand - sandig silt	brukes begge
6	Sand - siltig sand	Id-boksene for
7	Grusig sand - sand	å beskrive
8	Meget fast, sand - leirig sand	materialet
9	Meget fast, finkornig materiale	(eks. 5-7)

Ref. Robertson & Campanella (1990)

Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v28_EXTRA_v5.07
Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - Q og B _q .		
CPTU id.: MULTICONSULT AS	CPTU v/28 Dato: 10.03.2016 Oppdrag nr.: 313640	Sonde: 4901 Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Versjon: RIG-TEG-043.4 Revisjon: 0
MULTICONSULT AS	Dato: 10.03.2016 Oppdrag nr.: 313640	Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Versjon: RIG-TEG-043.4 Revisjon: 0




Jordartsid.	Beskrivelse	Identifikasjon
1	Sensitivt, finkornig materiale	
2	Organisk materiale	
3	Leire - siltig leire	Ved variasjon i jordartgruppe
4	Leirig silt - siltig leire	brukes begge
5	Siltig sand - sandig silt	Id-boksene for
6	Sand - siltig sand	å beskrive
7	Grusig sand - sand	materialet
8	Meget fast, sand - leirig sand	(eks. 5-7)
9	Meget fast, finkornig materiale	

Ref. Robertson & Campanella (1990)

Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v28_EXTRA_v5.07
Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - Q og R _f .		
CPTU id.: MULTICONSULT AS	CPTU v/28 Oppdrag nr.: 313640	Sonde: 4901 Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Versjon: 09.03.2016 Revisjon: 0
MULTICONSULT AS	Date: 10.03.2016	Godkjent: jaa
	Oppdrag nr.: 313640	Revisjon: 0

DOKUMENTASJON MÅLEDATA - GEOTECH SONDER

Sonde nr.:	4901	Sondetype:	Nova
SONDEDATA			
Arealforhold, a:	0.873	Arealforhold, b:	0.000
Kalibreringsdato:	11.11.2015	Utførende:	Geotech AB
EGENSKAP (fra kalibreringsark)	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimum spenning (MPa):	50.0	0.5	2.0
Måleområde (MPa):	50.0	0.5	2.0
Oppløsning, 2 ¹² bit (kPa):	0	0	0
Oppløsning, 2 ¹⁸ bit (kPa):	0.48	0.01	0.02
Max. temp.effekt, ubelastet (kPa):	27.13	0.47	1.17
Temperaturområde (°C):	0-40	0-40	0-40
Merknad:			
UTFØRELSE			
Borleder:	Frank Dyrkolbotn	Assistent:	Jan Petter Ågotnes
Filtertype:		Mettemedium:	
Mettemetode:		Lufttemperatur (°C):	3.0
Forankring:		Max. helning (°):	18.0
Merknad:			
MÅLEVARIABLE			
EGENSKAP	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimal temperatureffekt (kPa):	2.03	0.04	0.09
NULLPUNKTKONTROLL			
Faktor	NA (q)	NB (f)	NC (u)
Før sondering (DOS):			
Etter sondering (DOS):			
Avvik (DOS) (kPa):	0.0	0.0	0.0
Før sondering (Windows):	6.3190	130.200	394.800
Etter sondering (Windows):	0.0063	0.100	0.500
Avvik (Windows) (kPa):	6.3	0.1	0.5
NØYAKTIGHETSVURDERING GEOTECH - VURDERING AV ANVENDELSESKLASSE			
Målestørrelse	Spissmotstand	Friksjon	Poretrykk
Samlet nøyaktighet, Δ_{TOT} (kPa)	8.82	0.15	0.61
Tillatt nøyaktighet A1, Δ_k (kPa)	35.0	5.0	10.0
Tillatt nøyaktighet A2, Δ_k (kPa)	100.0	15.0	25.0
Tillatt nøyaktighet A3, Δ_k (kPa)	200.0	25.0	50.0
Vurdering profil			
ANVENDELSESKLASSE	1	1	1
Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet.	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand		
CPTU id.:	CPTU v/31	Sonde:	4901
MULTICONULT AS	Dato: 10.03.2016	Tegnet: jaa	Kontrollert: tdr
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-044.0	Versjon: 09.03.2016



Oppdragsgiver:

Kristiansand Havn KF

Oppdrag:

Fergeterminalen Kristiansand




Tegningens filnavn:

CPTU v31_EXTRA_v5.07


Spissmotstand $q_{c,t}$, poretrykk u_2 , sidefriksjon $f_{s,t}$ og helning i .

Multiconsult


CPTU id.:	CPTu v/31	Sonde:	4901	
MULTICONULT AS	Dato: 10.03.2016	Tegnet: jaa	Kontrollert: tdr	Godkjent: jaa
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-044.1	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0



Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v31_EXTRA_v5.07
Netto spissmotstand q_n og poreovertrykk Δu_2 .		Multiconsult
CPTU id.: MULTICONSULT AS	CPTU v/31 Dato: 10.03.2016 Oppdrag nr.: 313640	Sonde: 4901 Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Godkjent: jaa Tegning nr.: RIG-TEG-044.2 Versjon: 09.03.2016 Revisjon: 0




Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v31_EXTRA_v5.07
Spissmotstandstall N_m , poretrykks- B_q og friksjonsforhold R_f .		
CPTU id.: MULTICONSULT AS	CPTU v/31 Dato: 10.03.2016	Sonde: 4901 Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Godkjent: jaa
MULTICONSULT AS	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-044.3 Versjon: 09.03.2016 Revisjon: 0



Jordartsid.	Beskrivelse	Identifikasjon
1	Sensitivt, finkornig materiale	
2	Organisk materiale	
3	Leire - siltig leire	Ved variasjon
4	Leirig silt - siltig leire	i jordartgruppe brukes begge
5	Siltig sand - sandig silt	Id-boksene for
6	Sand - siltig sand	å beskrive
7	Grusig sand - sand	materialet
8	Meget fast, sand - leirig sand	(eks. 5-7)
9	Meget fast, finkornig materiale	

Ref. Robertson & Campanella (1990)

Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v31_EXTRA_v5.07
Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - Q og B _q .		
CPTU id.: MULTICONSULT AS	CPTU v/31 Dato: 10.03.2016 Oppdrag nr.: 313640	Sonde: 4901 Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Versjon: RIG-TEG-044.4 Revisjon: 0
MULTICONSULT AS	Dato: 10.03.2016 Oppdrag nr.: 313640	Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Versjon: RIG-TEG-044.4 Revisjon: 0




Jordartsid.	Beskrivelse	Identifikasjon
1	Sensitivt, finkornig materiale	
2	Organisk materiale	
3	Leire - siltig leire	Ved variasjon
4	Leirig silt - siltig leire	i jordartgruppe brukes begge
5	Siltig sand - sandig silt	Id-boksene for
6	Sand - siltig sand	å beskrive
7	Grusig sand - sand	materialet
8	Meget fast, sand - leirig sand	(eks. 5-7)
9	Meget fast, finkornig materiale	

Ref. Robertson & Campanella (1990)

Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v31_EXTRA_v5.07		
Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - Q og R _f .				
CPTU id.:	CPTU v/31	Sonde:	4901	Multiconsult
MULTICONSULT AS	Dato: 10.03.2016	Tegnet: jaa	Kontrollert: tdr	Godkjent: jaa
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-044.5	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0

DOKUMENTASJON MÅLEDATA - GEOTECH SONDER

Sonde nr.:	4901	Sondetype:	Nova
SONDEDATA			
Arealforhold, a:	0.873	Arealforhold, b:	0.000
Kalibreringsdato:	11.11.2015	Utførende:	Geotech AB
EGENSKAP (fra kalibreringsark)	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimum spenning (MPa):	50.0	0.5	2.0
Måleområde (MPa):	50.0	0.5	2.0
Oppløsning, 2 ¹² bit (kPa):	0	0	0
Oppløsning, 2 ¹⁸ bit (kPa):	0.48	0.01	0.02
Max. temp.effekt, ubelastet (kPa):	27.13	0.47	1.17
Temperaturområde (°C):	0-40	0-40	0-40
Merknad:			
UTFØRELSE			
Borleder:	Frank Dyrkolbotn	Assistent:	Jan Petter Ågotnes
Filtertype:		Mettemedium:	
Mettemetode:		Lufttemperatur (°C):	4.0
Forankring:		Max. helning (°):	8.6
Merknad:			
MÅLEVARIABLE			
EGENSKAP	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimal temperatureffekt (kPa):	1.36	0.02	0.06
NULLPUNKTKONTROLL			
Faktor	NA (q)	NB (f)	NC (u)
Før sondering (DOS):			
Etter sondering (DOS):			
Avvik (DOS) (kPa):	0.0	0.0	0.0
Før sondering (Windows):	6.3548	129.700	400.100
Etter sondering (Windows):	-0.0048	0.700	0.100
Avvik (Windows) (kPa):	-4.8	0.7	0.1
NØYAKTIGHETSVURDERING GEOTECH - VURDERING AV ANVENDELSESKLASSE			
Målestørrelse	Spissmotstand	Friksjon	Poretrykk
Samlet nøyaktighet, Δ_{TOT} (kPa)	6.64	0.73	0.18
Tillatt nøyaktighet A1, Δ_k (kPa)	35.0	5.0	10.0
Tillatt nøyaktighet A2, Δ_k (kPa)	100.0	15.0	25.0
Tillatt nøyaktighet A3, Δ_k (kPa)	200.0	25.0	50.0
Vurdering profil			
ANVENDELSESKLASSE	1	1	1
Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet.	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand		
CPTU id.:	CPTU v/35	Sonde:	4901
MULTICONULT AS	Dato: 10.03.2016	Tegnet: jaa	Kontrollert: tdr
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-045.0	Versjon: 09.03.2016



Oppdragsgiver:

Kristiansand Havn KF

Oppdrag:

Fergeterminalen Kristiansand




Tegningens filnavn:

CPTU v35_EXTRA_v5.07


Spissmotstand $q_{c,t}$, poretrykk u_2 , sidefriksjon $f_{s,t}$ og helning i .

Multiconsult


CPTU id.:	CPTu v/35	Sonde:	4901	
MULTICONULT AS	Dato: 10.03.2016	Tegnet: jaa	Kontrollert: tdr	Godkjent: jaa
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-045.1	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0



Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v35_EXTRA_v5.07
Netto spissmotstand q_n og poreovertrykk Δu_2 .		Multiconsult
CPTU id.: MULTICONSULT AS	CPTU v/35 Dato: 10.03.2016 Oppdrag nr.: 313640	Sonde: 4901 Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Godkjent: jaa Tegning nr.: RIG-TEG-045.2 Versjon: 09.03.2016 Revisjon: 0




Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v35_EXTRA_v5.07
Spissmotstandstall N_m , poretrykks- B_q og friksjonsforhold R_f .		
CPTU id.: MULTICONSULT AS	CPTU v/35 Dato: 10.03.2016	Sonde: 4901 Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Godkjent: jaa
MULTICONSULT AS	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-045.3 Versjon: 09.03.2016 Revisjon: 0



Jordartsid.	Beskrivelse	Identifikasjon
1	Sensitivt, finkornig materiale	
2	Organisk materiale	
3	Leire - siltig leire	Ved variasjon
4	Leirig silt - siltig leire	i jordartgruppe brukes begge
5	Siltig sand - sandig silt	Id-boksene for
6	Sand - siltig sand	å beskrive
7	Grusig sand - sand	materialet
8	Meget fast, sand - leirig sand	(eks. 5-7)
9	Meget fast, finkornig materiale	

Ref. Robertson & Campanella (1990)

Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v35_EXTRA_v5.07
Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - Q og B _q .		
CPTU id.: MULTICONSULT AS	CPTU v/35 Dato: 10.03.2016 Oppdrag nr.: 313640	Sonde: 4901 Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Versjon: RIG-TEG-045.4 Revisjon: 0
MULTICONSULT AS	Dato: 10.03.2016 Oppdrag nr.: 313640	Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Versjon: RIG-TEG-045.4 Revisjon: 0







Jordartsid.	Beskrivelse	Identifikasjon
1	Sensitivt, finkornig materiale	
2	Organisk materiale	
3	Leire - siltig leire	Ved variasjon
4	Leirig silt - siltig leire	i jordartgruppe brukes begge
5	Siltig sand - sandig silt	Id-boksene for
6	Sand - siltig sand	å beskrive
7	Grusig sand - sand	materialet
8	Meget fast, sand - leirig sand	(eks. 5-7)
9	Meget fast, finkornig materiale	

Ref. Robertson & Campanella (1990)

Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v35_EXTRA_v5.07		
Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - Q og R _f .				
CPTU id.: MULTICONSULT AS	CPTU v/35	Sonde: 4901		
MULTICONSULT AS	Date: 10.03.2016	Tegnet: jaa	Kontrollert: tdr	Godkjent: jaa
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-045.5	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0

DOKUMENTASJON MÅLEDATA - GEOTECH SONDER

Sonde nr.:	4901	Sondetype:	Nova
SONDEDATA			
Arealforhold, a:	0.873	Arealforhold, b:	0.000
Kalibreringsdato:	11.11.2015	Utførende:	Geotech AB
EGENSKAP (fra kalibreringsark)	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimum spenning (MPa):	50.0	0.5	2.0
Måleområde (MPa):	50.0	0.5	2.0
Oppløsning, 2 ¹² bit (kPa):	0	0	0
Oppløsning, 2 ¹⁸ bit (kPa):	0.48	0.01	0.02
Max. temp.effekt, ubelastet (kPa):	27.13	0.47	1.17
Temperaturområde (°C):	0-40	0-40	0-40
Merknad:			
UTFØRELSE			
Borleder:	Frank Dyrkolbotn	Assistent:	Jan Petter Ågotnes
Filtertype:		Mettemedium:	
Mettemetode:		Lufttemperatur (°C):	4.0
Forankring:		Max. helning (°):	20.3
Merknad:			
MÅLEVARIABLE			
EGENSKAP	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimal temperatureffekt (kPa):	1.36	0.02	0.06
NULLPUNKTKONTROLL			
Faktor	NA (q)	NB (f)	NC (u)
Før sondering (DOS):			
Etter sondering (DOS):			
Avvik (DOS) (kPa):	0.0	0.0	0.0
Før sondering (Windows):	6.2952	129.200	355.900
Etter sondering (Windows):	0.0349	-0.800	0.400
Avvik (Windows) (kPa):	34.9	-0.8	0.4
NØYAKTIGHETSVURDERING GEOTECH - VURDERING AV ANVENDELSESKLASSE			
Målestørrelse	Spissmotstand	Friksjon	Poretrykk
Samlet nøyaktighet, Δ_{TOT} (kPa)	36.74	0.83	0.48
Tillatt nøyaktighet A1, Δ_k (kPa)	35.0	5.0	10.0
Tillatt nøyaktighet A2, Δ_k (kPa)	100.0	15.0	25.0
Tillatt nøyaktighet A3, Δ_k (kPa)	200.0	25.0	50.0
Vurdering profil			
ANVENDELSESKLASSE	2	1	1
Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet.	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand		
CPTU id.:	CPTU v/39	Sonde:	4901
MULTICONULT AS	Dato: 10.03.2016	Tegnet: jaa	Kontrollert: tdr
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-046.0	Versjon: 09.03.2016



Oppdragsgiver:

Kristiansand Havn KF

Oppdrag:

Fergeterminalen Kristiansand




Tegningens filnavn:

CPTU v39_EXTRA_v5.07


Spissmotstand $q_{c,t}$, poretrykk u_2 , sidefriksjon $f_{s,t}$ og helning i .

Multiconsult


CPTU id.:	CPTu v/39	Sonde:	4901	
MULTICONULT AS	Dato: 10.03.2016	Tegnet: jaa	Kontrollert: tdr	Godkjent: jaa
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-046.1	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0



Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v39_EXTRA_v5.07
Netto spissmotstand q_n og poreovertrykk Δu_2 .		Multiconsult
CPTU id.: MULTICONSULT AS	CPTU v/39 Dato: 10.03.2016 Oppdrag nr.: 313640	Sonde: 4901 Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Godkjent: jaa Tegning nr.: RIG-TEG-046.2 Versjon: 09.03.2016 Revisjon: 0




Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v39_EXTRA_v5.07
Spissmotstandstall N_m , poretrykks- B_q og friksjonsforhold R_f .		
CPTU id.: MULTICONSULT AS	CPTU v/39 Dato: 10.03.2016	Sonde: 4901 Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Godkjent: jaa
MULTICONSULT AS	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-046.3
	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0



Jordartsid.	Beskrivelse	Identifikasjon
1	Sensitivt, finkornig materiale	
2	Organisk materiale	
3	Leire - siltig leire	Ved variasjon
4	Leirig silt - siltig leire	i jordartgruppe brukes begge
5	Siltig sand - sandig silt	Id-boksene for
6	Sand - siltig sand	å beskrive
7	Grusig sand - sand	materialet
8	Meget fast, sand - leirig sand	(eks. 5-7)
9	Meget fast, finkornig materiale	

Ref. Robertson & Campanella (1990)

Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v39_EXTRA_v5.07
Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - Q og B _q .		
CPTU id.: MULTICONSULT AS	CPTU v/39 Dato: 10.03.2016 Oppdrag nr.: 313640	Sonde: 4901 Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Versjon: RIG-TEG-046.4 Revisjon: 0
MULTICONSULT AS	Dato: 10.03.2016 Oppdrag nr.: 313640	Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Versjon: RIG-TEG-046.4 Revisjon: 0




Jordartsid.	Beskrivelse	Identifikasjon
1	Sensitivt, finkornig materiale	
2	Organisk materiale	
3	Leire - siltig leire	Ved variasjon
4	Leirig silt - siltig leire	i jordartgruppe brukes begge
5	Siltig sand - sandig silt	Id-boksene for
6	Sand - siltig sand	å beskrive
7	Grusig sand - sand	materialet
8	Meget fast, sand - leirig sand	(eks. 5-7)
9	Meget fast, finkornig materiale	

Ref. Robertson & Campanella (1990)

Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v39_EXTRA_v5.07		
Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - Q og R _f .				
CPTU id.:	CPTU v/39	Sonde:	4901	
MULTICONSULT AS	Dato: 10.03.2016	Tegnet: jaa	Kontrollert: tdr	Godkjent: jaa
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-046.5	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0

SYMBOL	SERIE NR.	Dybde (m)	JORDARTS BETEGNELSE	Anmerkninger	METODE		
					TS	VS	HYD
A	PR.v/2	14,5-15,5	LEIRE				X
B	PR.v/2	19,5-20,5	LEIRE				X
C	PR.v/2	24,5-25,5	LEIRE				X
D	PR.v/2	29,5-30,5	LEIRE, siltig				X
E							



SYMBOL:

Ogl. = Glødetap (%)

Ona. = Humusinnhold (%)

Perm. = Permeabilitet (m/s)

$$C_z = \frac{D_{30}^2}{(D_{60})(D_{10})}$$

$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}}$$

METODE:

TS = Tørr sikt

VS = Våt sikt

HYD = Hydrometer

SYM BOL	Tele gruppe	W %	Su kN/m ²	Su r kN/m ²	Plastisitet		Glødetap Ogl %	< 0,02 mm %	Tot. densitet kN/m ³	D ₁₀ mm	D ₃₀ mm	D ₅₀ mm	D ₆₀ mm
					Wf	Wp							
A												0,0020	0,0030
B												0,0022	0,0032
C												0,0021	0,0030
D												0,002	0,006
E													


KORNGRADERING

KRISTIANSAND HAVN KF
Fergeterminalen Kristiansand

Konstr./Tegnet RHS	Kontrollert GUOO
Godkjent JAA	Dato 02.03.16

Multiconsult www.multiconsult.no	OPPDRA格 NR. 313640	TEGN.NR. 60	REV. 00
-------------------------------------	-----------------------	----------------	------------

SYMBOL	SERIE NR.	Dybde (m)	JORDARTS BETEGNELSE	Anmerkninger	METODE		
					TS	VS	HYD
A	PR.v/35	4,0-5,0	LEIRE				X
B	PR.v/35	8,0-9,0	LEIRE			X	X
C	PR.v/35	12,0-13,0	LEIRE				X
D	PR.v/35	16,0-17,0	LEIRE, siltig				X
E							




SYM BOL	Tele gruppe	W %	Su kN/m ²	Su r kN/m ²	Plastisitet		Glødetap Ogl %	< 0,02 mm %	Tot. densitet kN/m ³	D ₁₀ mm	D ₃₀ mm	D ₅₀ mm	D ₆₀ mm
					Wf	Wp							
A												0,0027	0,0046
B												0,0026	0,0041
C												0,002	0,0058
D												0,002	0,008
E													

KORNGRADERING

KRISTIANSAND HAVN KF
Fergeterminalen Kristiansand

Konstr./Tegnet RHS	Kontrollert GUOO
Godkjent JAA	Dato 02.03.16

Multiconsult www.multiconsult.no	OPPDRA� NR. 313640	TEGN.NR. 61	REV. 00
-------------------------------------	-----------------------	----------------	------------



Forsøksdata	$\gamma_i = 17,0 \text{ kN/m}^3$	$\sigma'_{vo} = 104,0 \text{ kPa}$
Dybde: 14,95 m	$\varepsilon_{vol} = \Delta V/V = 5,86 \%$	$\sigma'_{ac} = 103 \text{ kPa}$
Gvs. = - m	$w_i = 50,6 \%$ $w_f = - \%$ $w_p = - \%$	$\sigma'_{rc} = 62,1 \text{ kPa}$
	Tan. $\phi_t = -$ Attraksjon = - kPa	
$\Delta e/e_0(-) = 0,102$		


Treaksialforsøk CAUa Deviatorspenningst. NTNU-plott

Borpunkt:
PR.v/2



KRISTIANSAND HAVN KF

Dato:
23.02.2016

Fergeterminalen Kristiansand




Forsøksdata		$\gamma_i = 17,0 \text{ kN/m}^3$	$w_i = 50,6 \%$	$\sigma'_{vo} = 104,0 \text{ kPa}$
Dybde:	14,95 m	$\varepsilon_{vol} = \Delta V/V = 5,86 \%$	$w_f = - \%$	$\sigma'_{ac} = 103 \text{ kPa}$
Gvs. =	- m	$\Delta e/e_0(-) = 0,102$	$w_p = - \%$	$\sigma'_{rc} = 62,1 \text{ kPa}$
Treaksialforsøk CAUa				Borpunkt: PR.v/2
KRISTIANSAND HAVN KF Fergeterminalen Kristiansand				Dato: 23.02.2016
Multiconsult www.multiconsult.no		Tegnet UT	Kontrollert: GUOO	Godkjent: JAA
		Oppdragsnr. 313640	Tegning nr.: 75.2	Rev nr. 00




Forsøksdata	$\gamma_i = 17,0 \text{ kN/m}^3$	$w_i = 50,6 \%$	$\sigma'_{vo} = 104,0 \text{ kPa}$
Dybde: 14,95 m	$\varepsilon_{vol} = \Delta V/V = 5,86 \%$	$w_f = - \%$	$\sigma'_{ac} = 103 \text{ kPa}$
Gvs. = - m	$\Delta e/e_0 (-) = 0,102$	$w_p = - \%$	$\sigma'_{rc} = 62,1 \text{ kPa}$

Treaks CAUa Poretrykk- og mobiliseringsforsøk		Borpunkt: PR.v/2
KRISTIANSAND HAVN KF		Dato: 23.02.2016
Fergeterminalen Kristiansand		
Multiconsult www.multiconsult.no	Tegnet UT Oppdragsnr. 313640	Kontrollert: GUOO Tegning nr.: 75.3
		Godkjent: JAA Rev nr. 00



Forsøksdata	$\gamma_i = 17,2 \text{ kN/m}^3$	$w_i = 46,9 \text{ \%}$	$\sigma'_{vo} = 138,0 \text{ kPa}$
Dybde: 19,85 m	$\varepsilon_{vol} = \Delta V/V = 6,14 \text{ \%}$	$w_f = - \text{ \%}$	$\sigma'_{ac} = 132,7 \text{ kPa}$
Gvs. = - m	$\Delta e/e_0(-) = 0,110$	$w_p = - \text{ \%}$	$\sigma'_{rc} = 80,6 \text{ kPa}$
Treaksialforsøk CAUa Deviatorspenningsti. NTNU-plott			Borpunkt: PR.v/2
KRISTIANSAND HAVN KF Fergeterminalen Kristiansand			Dato: 26.02.2016
Multiconsult www.multiconsult.no	Tegnet RHS	Kontrollert: GUOO	Godkjent: JAA
	Oppdragsnr: 313640	Tegning nr.: 76.1	Rev nr.: 00



Forsøksdata		$\gamma_i = 17,2 \text{ kN/m}^3$	$w_i = 46,9 \%$	$\sigma'_{vo} = 138,0 \text{ kPa}$
Dybde:	19,85 m	$\varepsilon_{vol} = \Delta V/V = 6,14 \%$	$w_f = - \%$	$\sigma'_{ac} = 132,7 \text{ kPa}$
Gvs. =	- m	$\Delta e/e_0(-) = 0,110$	$w_p = - \%$	$\sigma'_{rc} = 80,6 \text{ kPa}$

Treaksialforsøk CAUa

Borpunkt:
PR.v/2



KRISTIANSAND HAVN KF

Dato:
26.02.2016

Fergeterminalen Kristiansand

Multiconsult
www.multiconsult.no

Tegnet RHS	Kontrollert: GUOO	Godkjent: JAA
Oppdragsnr: 313640	Tegning nr.: 76.2	Rev nr. 00




Forsøksdata	$\gamma_i = 17,2 \text{ kN/m}^3$	$w_i = 46,9 \%$	$\sigma'_{vo} = 138,0 \text{ kPa}$
Dybde: 19,85 m	$\varepsilon_{vol} = \Delta V/V = 6,14 \%$	$w_f = - \%$	$\sigma'_{ac} = 132,7 \text{ kPa}$
Gvs. = - m	$\Delta e/e_0 (-) = 0,110$	$w_p = - \%$	$\sigma'_{rc} = 80,6 \text{ kPa}$


Treaks CAUa Poretrykk- og mobiliseringsforsøk Borpunkt:
PR.v/2

KRISTIANSAND HAVN KF Dato:
26.02.2016

Fergeterminalen Kristiansand



Forsøksdata	$\gamma_i = 17,6 \text{ kN/m}^3$	$w_i = 49,3 \%$	$\sigma'_{vo} = 176,0 \text{ kPa}$
Dybde: 24,95 m	$\varepsilon_{vol} = \Delta V/V = 5,72 \%$	$w_f = - \%$	$\sigma'_{ac} = 174,2 \text{ kPa}$
Gvs. = - m	$\Delta e/e_0(-) = 0,103$	$w_p = - \%$	$\sigma'_{rc} = 104,2 \text{ kPa}$
Treaksialforsøk CAUa Deviatorspenningst. NTNU-plott			Borpunkt: PR.v/2
KRISTIANSAND HAVN KF Fergeterminalen Kristiansand			Dato: 02.03.2016
Multiconsult www.multiconsult.no	Tegnet RHS	Kontrollert: GUOO	Godkjent: JAA
	Oppdragsnr: 313640	Tegning nr.: 77.1	Rev nr.: 00



Forsøksdata

Dybde: 24,95 m	$\gamma_i = 17,6 \text{ kN/m}^3$	$w_i = 49,3 \%$	$\sigma'_{vo} = 176,0 \text{ kPa}$
Gvs. = - m	$\varepsilon_{vol} = \Delta V/V = 5,72 \%$	$w_f = - \%$	$\sigma'_{ac} = 174,2 \text{ kPa}$
	$\Delta e/e_0(-) = 0,103$	$w_p = - \%$	$\sigma'_{rc} = 104,2 \text{ kPa}$

Treaksialforsøk CAUa



Borpunkt:

PR.v/2

KRISTIANSAND HAVN KF


Dato: 02.03.2016

Fergeterminalen Kristiansand



Forsøksdata	$\gamma_i = 17,6 \text{ kN/m}^3$	$w_i = 49,3 \%$	$\sigma'_{vo} = 176,0 \text{ kPa}$
Dybde: 24,95 m	$\varepsilon_{vol} = \Delta V/V = 5,72 \%$	$w_f = - \%$	$\sigma'_{ac} = 174,2 \text{ kPa}$
Gvs. = - m	$\Delta e/e_0 (-) = 0,103$	$w_p = - \%$	$\sigma'_{rc} = 104,2 \text{ kPa}$

Treaks CAUa Poretrykk- og mobiliseringsforsøk		Borpunkt: PR.v 2
KRISTIANSAND HAVN KF		Dato: 02.03.2016
Fergeterminalen Kristiansand		
Multiconsult www.multiconsult.no	Tegnet RHS Oppdragsnr. 313640	Kontrollert: GUOO Tegning nr.: 77.3
		Godkjent: JAA Rev nr. 00



Forsøksdata	$\gamma_i = 18,6 \text{ kN/m}^3$	$w_i = 37,5 \%$	$\sigma'_{vo} = 219,0 \text{ kPa}$
Dybde: 29,95 m	$\varepsilon_{vol} = \Delta V/V = 6,57 \%$	$w_f = - \%$	$\sigma'_{ac} = 217,2 \text{ kPa}$
Gvs. = - m	$\Delta e/e_0(-) = 0,132$	$w_p = - \%$	$\sigma'_{rc} = 130,4 \text{ kPa}$


Treaksialforsøk CAUa Deviatorspenningst. NTNU-plott

Borpunkt:
PR.v/2



KRISTIANSAND HAVN KF

Dato:
02.03.2016

Fergeterminalen Kristiansand




Forsøksdata	$\gamma_i = 18,6 \text{ kN/m}^3$	$w_i = 37,5 \%$	$\sigma'_{vo} = 219,0 \text{ kPa}$
Dybde: 29,95 m	$\varepsilon_{vol} = \Delta V/V = 6,57 \%$	$w_f = - \%$	$\sigma'_{ac} = 217,2 \text{ kPa}$
Gvs. = - m	$\Delta e/e_0(-) = 0,132$	$w_p = - \%$	$\sigma'_{rc} = 130,4 \text{ kPa}$
Treaksialforsøk CAUa			Borpunkt: PR.v/2
KRISTIANSAND HAVN KF Fergeterminalen Kristiansand			Dato: 02.03.2016
Multiconsult www.multiconsult.no		Tegnet RHS Oppdragsnr. 313640	Kontrollert: GUOO Tegning nr.: 78.2 Godkjent: JAA Rev nr.: 00




Forsøksdata	$\gamma_i = 18,6 \text{ kN/m}^3$	$w_i = 37,5 \%$	$\sigma'_{vo} = 219,0 \text{ kPa}$
Dybde: 29,95 m	$\varepsilon_{vol} = \Delta V/V = 6,57 \%$	$w_f = - \%$	$\sigma'_{ac} = 217,2 \text{ kPa}$
Gvs. = - m	$\Delta e/e_0 (-) = 0,132$	$w_p = - \%$	$\sigma'_{rc} = 130,4 \text{ kPa}$



Treaks CAUa Poretrykk- og mobiliseringsforsøk		Borpunkt: PR.v/2
KRISTIANSAND HAVN KF		Dato: 02.03.2016
Fergeterminalen Kristiansand		
Multiconsult www.multiconsult.no	Tegnet RHS	Kontrollert: GUOO
	Oppdragsnr. 313640	Godkjent: JAA
		Rev nr. 00



Forsøksdata	$\gamma_i = 17,3 \text{ kN/m}^3$	$w_i = 49,3 \%$	$\sigma'_{vo} = 33,0 \text{ kPa}$
Dybde: 4,45 m	$\varepsilon_{vol} = \Delta V/V = 1,37 \%$	$w_f = - \%$	$\sigma'_{ac} = 30,8 \text{ kPa}$
Gvs. = - m	$\Delta e/e_0(-) = 0,025$	$w_p = - \%$	$\sigma'_{rc} = 17,9 \text{ kPa}$
Treaksialforsøk CAUa Deviatorspenningst. NTNU-plott			Borpunkt: PR.v/35
KRISTIANSAND HAVN KF Fergeterminalen Kristiansand			Dato: 01.03.2016
Multiconsult www.multiconsult.no	Tegnet RHS	Kontrollert: GUOO	Godkjent: JAA
	Oppdragsnr: 313640	Tegning nr.: 79.1	Rev nr. 00




Forsøksdata		$\gamma_i = 17,3 \text{ kN/m}^3$	$w_i = 49,3 \%$	$\sigma'_{vo} = 33,0 \text{ kPa}$
Dybde:	4,45 m	$\varepsilon_{vol} = \Delta V/V = 1,37 \%$	$w_f = - \%$	$\sigma'_{ac} = 30,8 \text{ kPa}$
Gvs. =	- m	$\Delta e/e_0(-) = 0,025$	$w_p = - \%$	$\sigma'_{rc} = 17,9 \text{ kPa}$
Treaksialforsøk CAUa				Borpunkt: PR.v/35
KRISTIANSAND HAVN KF Fergeterminalen Kristiansand				Dato: 01.03.2016
Multiconsult www.multiconsult.no		Tegnet RHS	Kontrollert: GUOO	Godkjent: JAA
Oppdragsnr: 313640		Tegning nr.: 79.2	Rev nr.: 00	




Forsøksdata	$\gamma_i = 17,3 \text{ kN/m}^3$	$w_i = 49,3 \%$	$\sigma'_{vo} = 33,0 \text{ kPa}$
Dybde: 4,45 m	$\varepsilon_{vol} = \Delta V/V = 1,37 \%$	$w_f = - \%$	$\sigma'_{ac} = 30,8 \text{ kPa}$
Gvs. = - m	$\Delta e/e_0 (-) = 0,025$	$w_p = - \%$	$\sigma'_{rc} = 17,9 \text{ kPa}$

Treaks CAUa Poretrykk- og mobiliseringsforsøk		Borpunkt: PR.v/35
KRISTIANSAND HAVN KF		Dato: 01.03.2016
Fergeterminalen Kristiansand		
Multiconsult www.multiconsult.no	Tegnet RHS	Kontrollert: GUOO
	Oppdragsnr: 313640	Godkjent: JAA
		Rev nr.: 00



Forsøksdata	$\gamma_i = 17,2 \text{ kN/m}^3$	$w_i = 56,0 \text{ \%}$	$\sigma'_{vo} = 63,0 \text{ kPa}$
Dybde: 8,50 m	$\varepsilon_{vol} = \Delta V/V = 2,14 \text{ \%}$	$w_f = - \text{ \%}$	$\sigma'_{ac} = 60,1 \text{ kPa}$
Gvs. = - m	$\Delta e/e_0(-) = 0,037$	$w_p = - \text{ \%}$	$\sigma'_{rc} = 35,2 \text{ kPa}$
Treaksialforsøk CAUa Deviatorspenningsti. NTNU-plott			Borpunkt: PR.v/35
KRISTIANSAND HAVN KF Fergeterminalen Kristiansand			Dato: 01.03.2016
Multiconsult www.multiconsult.no	Tegnet RHS	Kontrollert: GUOO	Godkjent: JAA
	Oppdragsnr: 313640	Tegning nr.: 80.1	Rev nr.: 00



Forsøksdata

Dybde:	8,50 m	$\gamma_i = 17,2 \text{ kN/m}^3$	$w_i = 56,0 \%$	$\sigma'_{vo} = 63,0 \text{ kPa}$
Gvs. =	- m	$\varepsilon_{vol} = \Delta V/V = 2,14 \%$	$w_f = - \%$	$\sigma'_{ac} = 60,1 \text{ kPa}$
		$\Delta e/e_0(-) = 0,037$	$w_p = - \%$	$\sigma'_{rc} = 35,2 \text{ kPa}$

Treaksialforsøk CAUa



Borpunkt:

PR.v/35

KRISTIANSAND HAVN KF

Dato:
01.03.2016

Fergeterminalen Kristiansand




Forsøksdata	$\gamma_i = 17,2 \text{ kN/m}^3$	$w_i = 56,0 \%$	$\sigma'_{vo} = 63,0 \text{ kPa}$
Dybde: 8,50 m	$\varepsilon_{vol} = \Delta V/V = 2,14 \%$	$w_f = - \%$	$\sigma'_{ac} = 60,1 \text{ kPa}$
Gvs. = - m	$\Delta e/e_0 (-) = 0,037$	$w_p = - \%$	$\sigma'_{rc} = 35,2 \text{ kPa}$


Treaks CAUa Poretrykk- og mobiliseringsforsøk PR.v/35

KRISTIANSAND HAVN KF



Fergeterminalen Kristiansand



Forsøksdata		$\gamma_i = 18,1 \text{ kN/m}^3$	$\sigma'_{vo} = 95,0 \text{ kPa}$
Dybde:	12,50 m	$\varepsilon_{vol} = \Delta V/V = 3,24 \%$	$\sigma'_{ac} = 93,4 \text{ kPa}$
Gvs. =	- m	$w_i = 42,9 \%$	$\sigma'_{rc} = 55,5 \text{ kPa}$
		$w_f = - \%$	Tan. $\phi_r = -$
		$w_p = - \%$	Attraksjon = - kPa
Treaksialforsøk CAUa Deviatorspenningsti. NTNU-plott			Borpunkt: PR.v/35
KRISTIANSAND HAVN KF Fergeterminalen Kristiansand			Dato: 02.03.2016
Multiconsult www.multiconsult.no		Tegnet RHS Oppdragsnr. 313640	Kontrollert: GUOO Tegning nr.: 81.1 Godkjent: JAA Rev nr. 00



Forsøksdata					
Dybde:	12,50 m	$\gamma_i = 18,1 \text{ kN/m}^3$	$w_i = 42,9 \%$	$\sigma'_{vo} = 95,0 \text{ kPa}$	
Gvs. =	- m	$\varepsilon_{vol} = \Delta V/V = 3,24 \%$	$w_f = - \%$	$\sigma'_{ac} = 93,4 \text{ kPa}$	
		$\Delta e/e_0(-) = 0,063$	$w_p = - \%$	$\sigma'_{rc} = 55,5 \text{ kPa}$	
Treaksialforsøk CAUa					Borpunkt: PR.v/35
KRISTIANSAND HAVN KF Fergeterminalen Kristiansand					Dato: 02.03.2016
Multiconsult www.multiconsult.no		Tegnet RHS	Kontrollert: GUOO	Godkjent: JAA	
		Oppdragsnr: 313640	Tegning nr.: 81.2	Rev nr. 00	


Forsøksdata

$\gamma_i = 18,1 \text{ kN/m}^3$	$w_i = 42,9 \%$	$\sigma'_{vo} = 95,0 \text{ kPa}$
Dybde: 12,50 m	$\varepsilon_{vol} = \Delta V/V = 3,24 \%$	$\sigma'_{ac} = 93,4 \text{ kPa}$
Gvs. = - m	$\Delta e/e_0 (-) = 0,063$	$\sigma'_{rc} = 55,5 \text{ kPa}$

Treaks CAUa Poretrykk- og mobiliseringsforsøk


Borpunkt:

PR.v/35


KRISTIANSAND HAVN KF

Dato:
04.03.2016



Fergeterminalen Kristiansand



Forsøksdata	$\gamma_i = 18,6 \text{ kN/m}^3$	$w_i = 36,7 \%$	$\sigma'_{vo} = 129,0 \text{ kPa}$
Dybde: 16,45 m	$\varepsilon_{vol} = \Delta V/V = 6,04 \%$	$w_f = - \%$	$\sigma'_{ac} = 127,2 \text{ kPa}$
Gvs. = - m	$\Delta e/e_0(-) = 0,124$	$w_p = - \%$	$\sigma'_{rc} = 76,3 \text{ kPa}$
Treaksialforsøk CAUa Deviatorspenningsti. NTNU-plott			Borpunkt: PR.v/35
KRISTIANSAND HAVN KF Fergeterminalen Kristiansand			Dato: 02.03.2016
Multiconsult www.multiconsult.no	Tegnet RHS	Kontrollert: GUOO	Godkjent: JAA
	Oppdragsnr: 313640	Tegning nr.: 82.1	Rev nr.: 00



Forsøksdata					
Dybde:	16,45 m	$\gamma_i = 18,6 \text{ kN/m}^3$	$w_i = 36,7 \%$	$\sigma'_{vo} = 129,0 \text{ kPa}$	
Gvs. =	- m	$\varepsilon_{vol} = \Delta V/V = 6,04 \%$	$w_f = - \%$	$\sigma'_{ac} = 127,2 \text{ kPa}$	
		$\Delta e/e_0(-) = 0,124$	$w_p = - \%$	$\sigma'_{rc} = 76,3 \text{ kPa}$	
Treaksialforsøk CAUa					Borpunkt: PR.v/35
KRISTIANSAND HAVN KF Fergeterminalen Kristiansand					Dato: 02.03.2016
Multiconsult www.multiconsult.no		Tegnet RHS	Kontrollert: GUOO	Godkjent: JAA	
		Oppdragsnr: 313640	Tegning nr.: 82.2	Rev nr. 00	


Forsøksdata

$\gamma_i = 18,6 \text{ kN/m}^3$ $w_i = 36,7 \%$ $\sigma'_{vo} = 129,0 \text{ kPa}$
 Dybde: 16,45 m $\varepsilon_{vol} = \Delta V/V = 6,04 \%$ $w_f = - \%$ $\sigma'_{ac} = 127,2 \text{ kPa}$
 Gvs. = - m $\Delta e/e_0 (-) = 0,124$ $w_p = - \%$ $\sigma'_{rc} = 76,3 \text{ kPa}$

Treaks CAUa Poretrykk- og mobiliseringsforsøk

Borpunkt:


PR.v/35

KRISTIANSAND HAVN KF

Dato:
04.03.2016

Fergeterminalen Kristiansand

Effektiv gjennomsnittlig aksialspenning, σ_{av}' [kPa]



Densitet ρ (g/cm³):
Vanninnhold w (%):

1,71
50,96

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

KRISTIANSAND HAVN KF
Fergeterminalen Kristiansand

Rapportdato:

04.03.2016


Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ_{av}' - ε_a , M og c_v .

MULTICONSULT AS
Box 265 Skøyen
N-0213 OSLO
Tlf.: 21 58 50 00

Forsøksdato: 19.02.2016	Dybde, z (m): 14,85	Borpunkt nr.: PR.v/2	Godkjent: JAA
	Forsøknr.: 1	Tegnet av: SK	
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: 83.1	
Prosedyre: CRS		Programrevisjon: 07.01.2014	

**Multi
consult**

Effektiv, gjennomsnittlig aksialspenning, σ_{av}' [kPa]



Densitet ρ (g/cm³):

1,71

Vanninnhold w (%):

50,96

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

KRISTIANSAND HAVN KF

Fergeterminalen Kristiansand

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott B: $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$, k og u_b/σ .

Rapportdato:

04.03.2016

MULTICONSULT AS

Box 265 Skøyen

N-0213 OSLO

Tlf.: 21 58 50 00

Forsøksdato:

19.02.2016

Dybde, z (m):

14,85

Borpunkt nr.:

PR.v/2

Forsøknr.:

1

Tegnet av:

SK

Kontrollert:

GUOO

Godkjent:

JAA

Oppdrag nr.:

313640

Tegning nr.:

83.2

Prosedyre:


CRS

Programrevisjon:

07.01.2014

**Multi
consult**

Effektiv gjennomsnittlig aksialspenning, σ_{av}' [kPa]



Densitet ρ (g/cm^3):
Vanninnhold w (%):

1,68

51,49

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

KRISTIANSAND HAVN KF
Fergeterminalen Kristiansand

Rapportdato:

09.03.2016

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$, M og c_v .

Multiconsult


MULTICONSULT AS
Box 265 Skøyen
N-0213 OSLO
Tlf.: 21 58 50 00

Forsøksdato:	22.02.2016	Dybde, z (m):	19,90	Borpunkt nr.:	PR.v/2
Forsøknr.:	1	Tegnet av:	SK	Kontrollert:	GUOO
Oppdrag nr.:	313640	Tegning nr.:	84.1	Prosedyre:	CRS

Programrevisjon:

07.01.2014

Effektiv, gjennomsnittlig aksialspenning, σ_{av}' [kPa]



Densitet ρ (g/cm³):

1,68

Vanninnhold w (%):

51,49

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott B: $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$, k og u_b/σ .

Rapportdato:

04.03.2016

**Multi
consult**


KRISTIANSAND HAVN KF
Fergeterminalen Kristiansand

Multiconsult AS

Box 265 Skøyen
N-0213 OSLO
Tlf.: 21 58 50 00

Forsøksdato:	Dybde, z (m):	Borpunkt nr.:	Rapportdato: 04.03.2016
22.02.2016	19,90	PR.v/2	
Forsøknr.:	Tegnet av:	Kontrollert:	
1	SK	GUOO	Godkjent: JAA
Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Prosedyre:	Programrevision:
313640	84.2	CRS	07.01.2014

Effektiv gjennomsnittlig aksialspenning, σ_{av}' [kPa]



Densitet ρ (g/cm³):
Vanninnhold w (%):

1,72
49,48

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

KRISTIANSAND HAVN KF Fergeterminalen Kristiansand

Rapportdato:


04.03.2016

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS
Box 265 Skøyen
N-0213 OSLO
Tlf.: 21 58 50 00

Forsøksdato:	24.02.2016	Dybde, z (m):	24,85	Borpunkt nr.:	PR. v/2
Forsøknr.:	1	Tegnet av:	RHS	Kontrollert:	GUOO
Oppdrag nr.:	313640	Tegning nr.:	85.1	Prosedyre:	CRS
				Godkjent:	JAA
				Programrevisjon:	07.01.2014

Effektiv, gjennomsnittlig aksialspenning, σ_{av}' [kPa]



Densitet ρ (g/cm^3):

1,72

Vanninnhold w (%):

49,48

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

KRISTIANSAND HAVN KF

Fergeterminalen Kristiansand

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott B: $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$, k og u_b/σ .

Rapportdato:

04.03.2016

MULTICONSULT AS

Box 265 Skøyen
N-0213 OSLO
Tlf.: 21 58 50 00

Forsøksdato:

24.02.2016

Dybde, z (m):

24,85

Borpunkt nr.:

PR. v/2

Forsøknr.:

1

Tegnet av:

RHS

Kontrollert:

GUOO

Godkjent:

JAA

Oppdrag nr.:

313640

Tegning nr.:

85.2

Prosedyre:


CRS

Programrevision:

07.01.2014

**Multi
consult**

Effektiv gjennomsnittlig aksialspenning, σ_{av}' [kPa]



Densitet ρ (g/cm³):
Vanninnhold w (%):

1,86
35,65

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

KRISTIANSAND HAVN KF
Fergeterminalen Kristiansand

Rapportdato:

09.03.2016


Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ_{av}' - ε_a , M og c_v .

MULTICONSULT AS
Box 265 Skøyen
N-0213 OSLO
Tlf.: 21 58 50 00

Forsøksdato: 03.03.2016	Dybde, z (m): 29,85	Borpunkt nr.: PR. v/2	Godkjent: JAA
	Forsøknr.: 2	Tegnet av: SK	
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: 86.1	
Prosedyre: CRS		Programrevisjon: 07.01.2014	

**Multi
consult**

Effektiv, gjennomsnittlig aksialspenning, σ_{av}' [kPa]



Densitet ρ (g/cm³):

1,86

Vanninnhold w (%):

35,65

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

KRISTIANSAND HAVN KF

Fergeterminalen Kristiansand

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott B: $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$, k og u_b/σ .

Rapportdato:

09.03.2016

MULTICONSULT AS

Box 265 Skøyen
N-0213 OSLO
Tlf.: 21 58 50 00

Forsøksdato:

03.03.2016

Dybde, z (m):

29,85

Borpunkt nr.:

PR. v/2

Forsøknr.:

2

Tegnet av:

SK

Kontrollert:

GUOO

Godkjent:

JAA

Oppdrag nr.:

313640

Tegning nr.:

86.2

Prosedyre:


CRS

Programrevisjon:

07.01.2014

**Multi
consult**

Effektiv gjennomsnittlig aksialspenning, σ_{av}' [kPa]



Densitet ρ (g/cm³):
Vanninnhold w (%):

1,72
53,65

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

KRISTIANSAND HAVN KF
Fergeterminalen Kristiansand

Rapportdato:

04.03.2016


Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ_{av}' - ε_a , M og c_v .

MULTICONSULT AS
Box 265 Skøyen
N-0213 OSLO
Tlf.: 21 58 50 00

Forsøksdato: 26.02.2016	Dybde, z (m): 4,35	Borpunkt nr.: PR.v/35	Rapportdato: 04.03.2016
	Forsøknr.: 1	Tegnet av: UT	
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: 87.1	
Kontrollert: GUOO		Godkjent: JAA	
Prosedyre: CRS		Programrevisjon: 07.01.2014	

**Multi
consult**

Effektiv, gjennomsnittlig aksialspenning, σ_{av}' [kPa]



Densitet ρ (g/cm³):

1,72

Vanninnhold w (%):

53,65

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

KRISTIANSAND HAVN KF

Fergeterminalen Kristiansand

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott B: $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$, k og u_b/σ .

Rapportdato:

04.03.2016

MULTICONSULT AS

Box 265 Skøyen

N-0213 OSLO

Tlf.: 21 58 50 00

Forsøksdato:

26.02.2016

Dybde, z (m):

4,35

Borpunkt nr.:

PR.v/35

Forsøknr.:

1

Tegnet av:

UT

Kontrollert:

GUOO

Godkjent:

JAA

Oppdrag nr.:

313640

Tegning nr.:

87.2

Prosedyre:


CRS

Programrevision:

07.01.2014

**Multi
consult**

Effektiv gjennomsnittlig aksialspenning, σ_{av}' [kPa]



Densitet ρ (g/cm^3):
Vanninnhold w (%):

1,67
57,81

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

KRISTIANSAND HAVN KF
Fergeterminalen Kristiansand

Rapportdato:

04.03.2016


Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$, M og c_v .

MULTICONSULT AS
Box 265 Skøyen
N-0213 OSLO
Tlf.: 21 58 50 00

Forsøksdato: 26.02.2016	Dybde, z (m): 8,35	Borpunkt nr.: PR.v/35	Godkjent: JAA
	Forsøknr.: 1	Tegnet av: UT	
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: 88.1	
Prosedyre: CRS		Programrevisjon: 07.01.2014	

**Multi
consult**

Effektiv, gjennomsnittlig aksialspenning, σ_{av}' [kPa]



Densitet ρ (g/cm³):

1,67

Vanninnhold w (%):

57,81

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

KRISTIANSAND HAVN KF

Fergeterminalen Kristiansand

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott B: $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$, k og u_b/σ .

Rapportdato:

04.03.2016

MULTICONSULT AS

Box 265 Skøyen

N-0213 OSLO

Tlf.: 21 58 50 00

Forsøksdato:

26.02.2016

Dybde, z (m):

8,35

Borpunkt nr.:

PR.v/35

Forsøknr.:

1

Tegnet av:

UT

Kontrollert:

GUOO

Godkjent:

JAA

Oppdrag nr.:

313640

Tegning nr.:

88.2

Prosedyre:


CRS

Programrevision:

07.01.2014

**Multi
consult**

Effektiv gjennomsnittlig aksialspenning, σ_{av}' [kPa]



Densitet ρ (g/cm^3):
Vanninnhold w (%):

1,79
45,19

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

KRISTIANSAND HAVN KF Fergeterminalen Kristiansand

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$, M og c_v .

Rapportdato:


04.03.2016

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS
Box 265 Skøyen
N-0213 OSLO
Tlf.: 21 58 50 00

Forsøksdato:	02.03.2016	Dybde, z (m):	12,35	Borpunkt nr.:	PR.v/35
Forsøknr.:	1	Tegnet av:	SK	Kontrollert:	GUOO
Oppdrag nr.:	313640	Tegning nr.:	89.1	Prosedyre:	CRS
				Programrevisjon:	07.01.2014

Effektiv, gjennomsnittlig aksialspenning, σ_{av}' [kPa]



Densitet ρ (g/cm³):

1,79

Vanninnhold w (%):

45,19

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

KRISTIANSAND HAVN KF

Fergeterminalen Kristiansand

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott B: $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$, k og u_b/σ .

Rapportdato:

04.03.2016

MULTICONSULT AS

Box 265 Skøyen
N-0213 OSLO
Tlf.: 21 58 50 00

Forsøksdato:

02.03.2016

Dybde, z (m):

12,35

Borpunkt nr.:

PR.v/35

Forsøknr.:

1

Tegnet av:

SK

Kontrollert:

GUOO

Oppdrag nr.:

313640

Tegning nr.:

89.2

Prosedyre:

CRS


Godkjent:

JAA

**Multi
consult**

Programrevision:
07.01.2014

Effektiv gjennomsnittlig aksialspenning, σ_{av}' [kPa]



Densitet ρ (g/cm^3):
Vanninnhold w (%):

1,91
35,08

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

KRISTIANSAND HAVN KF
Fergeterminalen Kristiansand

Rapportdato:

04.03.2016


Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$, M og c_v .

MULTICONSULT AS
Box 265 Skøyen
N-0213 OSLO
Tlf.: 21 58 50 00

Forsøksdato: 02.03.2016	Dybde, z (m): 16,35	Borpunkt nr.: PR.v/35	Godkjent: JAA
	Forsøknr.: 1	Tegnet av: SK	
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: 90.1	
Prosedyre: CRS		Programrevisjon: 07.01.2014	

**Multi
consult**

Effektiv, gjennomsnittlig aksialspenning, σ_{av}' [kPa]



Densitet ρ (g/cm³):

1,91

Vanninnhold w (%):

35,08

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

KRISTIANSAND HAVN KF

Fergeterminalen Kristiansand

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott B: $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$, k og u_b/σ .

Rapportdato:

04.03.2016

MULTICONSULT AS

Box 265 Skøyen

N-0213 OSLO

Tlf.: 21 58 50 00

Forsøksdato:

02.03.2016

Dybde, z (m):

16,35

Borpunkt nr.:

PR.v/35

Forsøknr.:

1

Tegnet av:

SK

Kontrollert:

GUOO

Godkjent:

JAA

Oppdrag nr.:

313640

Tegning nr.:

90.2


Prosedyre:

CRS

Programrevision:


07.01.2014

**Multi
consult**




Dato boret :25.11.2015 Posisjon: X 6444780.00 Y 439914.00
Tegningens filnavn
Tofsord 1-25.dwg


Totalsondering 1	
Kristiansand Havn KF	Målestokk
Fergeterminalen Kristiansand	M = 1:400
Geotekniske grunnundersøkelser og bistand	Godkjent jaa
Multiconsult	Kontrollert tđr
Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND	Original format A3
Tlf.: 37 40 20 - Fax: 37 40 20 99	Konstr./Tegnet jaa
www.multiconsult.no	Rev.
Dato 11.03.16	Oppdragsmr. Tegningsnr. 313640
Oppdragsmr.	RIG-TEG-101



Totalsondering 2	
Dato boret :24.11.2015	Posisjon: X 6444760.00 Y 439932.00
Kristiansand Havn KF Fergeterminalen Kristiansand Geotekniske grunnundersøkelser og bistand	Tegningens filnavn Tofsord 1-25.dwg
Multiconsult	Målestokk M = 1:400
Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND Tlf.: 37 40 20 – Fax: 37 40 20 99	Godkjent jaa Kontrollert tđr Konskr./Tegnet jaa Original format A3 Oppdragsgnr. 313640 Tegningsnr. RIG-TEG-102 Rev.



Totalsondering 3	
Kristiansand Havn KF Fergeterminalen Kristiansand Geotekniske grunnundersøkelser og bistand	Dato: 24.11.2015 Posisjon: X 6444742.00 Y 439951.00
Målestokk Tofsord 1-25.dwg	Tegningens filnavn
M = 1:400	Godkjent jaa Kontrollert tđr
Multiconsult www.multiconsult.no Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND Tlf.: 37 40 20 20 – Fax: 37 40 20 99	Dato: 11.03.16 Oppdragsnr: 313640 Original format A3 Tegningsnr. Rev.



Dato boret :11.11.2015 Posisjon: X 644481.00 Y 439934.00

Totalsondering 4

Kristiansand Havn KF
Fergeterminalen Kristiansand
Geotekniske grunnundersøkelser og bistand

Tegningens filnavn
Totsord 1-25.dwg

Målestokk
M = 1:400

Godkjent
jaa
Kontrollert
tđr

Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND
Tlf.: 37 40 20 - Fax: 37 40 20 99


Multiconsult
www.multiconsult.no

Dato
11.03.16

Oppdragsgnr.
313640


Tegningsnr.
RIG-TEG-104

Rev.



Dato boret :25.11.2015 Posisjon: X 6444785.00 Y 439955.00
Tegningens filnavn
Tofsond 1-25.dwg

Totalsondering 5		Målestokk	Godkjent ja
Kristiansand Havn KF Fergeterminalen Kristiansand Geotekniske grunnundersøkelser og bistand	M = 1:400	Kontrollert tđr	Konstr./Tegnet ja
Multiconsult www.multiconsult.no Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND Tlf.: 37 40 20 – Fax: 37 40 20 99	Dato 11.03.16 Oppdragsnr. 313640	Original format A3 Tegningsnr. RIG-TEG-105	Rev.



Dato boret :26.11.2015 Posisjon: X 6444789.00 Y 439977.00

Totalsondering 6

Tegningens filnavn
Tofsord 1-25.dwg

Målestokk

M = 1:400

Godkjent
jaa

Kontrollert
tdr

Konstr./Tegnet
jaa


Kristiansand Havn KF
Fergeterminalen Kristiansand
Geotekniske grunnundersøkelser og bistand

MultiConsult


www.multiconsult.no

Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND
Tlf.: 37 40 20 20 – Fax: 37 40 20 99

Dato 11.03.16
Oppdragsgnr. 313640
Tegningsnr. RIG-TEG-106
Rev.



Dato boret :26.11.2015	Posisjon: X 6444805.00 Y 439984.00
Totalsondering 7	
Kristiansand Havn KF Fergeterminalen Kristiansand Geotekniske grunnundersøkelser og bistand	Tegningens filnavn Totsord 1-25.dwg
Målestokk	Godkjent jaa
M = 1:400	Kontrollert tdr
Oppdragsgnr.	Konstr./Tegnet jaa
Rev.	
Multiconsult	Dato 11.03.16
Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND	Original format A3
Tlf.: 37 40 20 - Fax: 37 40 20 99	Tegningsnr. 313640
www.multiconsult.no	Rev. RIG-TEG-107



Dato boret :07.12.2015 Posisjon: X 6444790.00 Y 4400000.00

Totalsondering 8

Kristiansand Havn KF
Fergeterminalen Kristiansand
Geotekniske grunnundersøkelser og bistand

Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND
Tlf.: 37 40 20 - Fax: 37 40 20 99

Tegningens filnavn
Totsord 1-25.dwg

Målestokk

M = 1:400

Godkjent
ja

Kontrollert
tđr

Konstr./Tegnet
ja

Original format

A3

Rev.

Oppdragsgnr.


313640

Tegegningsnr.


RIG-TEG-108

Dato

11.03.16




Totalsondering 9	
Dato boret	:20.11.2015
Posisjon:	X 6444821.00 Y 440002.00
Tegningens filnavn	
Tørsord 1-25.dwg	
Målestokk	
M = 1:400	
Godkjent jaa	
Kontrollert tdr	
Original format	
A3	
Oppdragsgnr.	
313640	RIG-TEG-109
Rev.	
Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND	
Tlf.: 37 40 20 – Fax: 37 40 20 99	
www.multiconsult.no	



Totalsondering 10


Kristiansand Havn KF Fergeterminalen Kristiansand Geotekniske grunnundersøkelser og bistand	Tegningens filnavn Totsord 1-25.dwg	
	Målestokk	Godkjent ja
	M = 1:400	Kontrollert tđr
Multiconsult	Dato 11.03.16	Original format A3 Konskr./Tegnet ja
Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND Tlf.: 37 40 20 - Fax: 37 40 20 99	Oppdragsmr. 313640	Tegningsnr. Rev. RIG-TEG-110



Dato boret :11.11.2015 Posisjon: X 6444854.00 Y 439999.00
 Tegningens filnavn
 Totsord 1-25.dwg


Totalsondering 11

Kristiansand Havn KF Fergeterminalen Kristiansand Geotekniske grunnundersøkelser og bistand	Målestokk M = 1:400	Godkjent jaa Kontrollert tđr
Multiconsult www.multiconsult.no Rigedalen 15, 4626 KRISTANSAND Tlf.: 37 40 20 20 – Fax: 37 40 20 99	Dato 11.03.16 Oppdragsgnr. 313640	Original format A3 Tegningsnr. RIG-TEG-111 Rev.



Dato boret :20.11.2015 Posisjon: X 6444830.00 Y 440015.00
 Tegningens filnavn
 Totsord 1-25.dwg

Totalsondering 12		Målestokk	Godkjent jaa
Kristiansand Havn KF Fergeterminalen Kristiansand Geotekniske grunnundersøkelser og bistand	M = 1:400	Kontrollert tdr	Konstr./Tegnet jaa
Multiconsult Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND Tlf.: 37 40 20 20 – Fax: 37 40 20 99	Dato 11.03.16 Oppdragsnr. 313640	Original format A3 Tegningsnr. RIG-TEG-112	Rev.



Dato boret :08.12.2015 Posisjon: X 6444821.00 Y 440031.00

Tegningens filnavn
Tofsond 1-25.dwg

Kristiansand Havn KF
Fergeterminalen Kristiansand
Geotekniske grunnundersøkelser og bistand

Målestokk
M = 1:400


Godkjent
jaa
Kontrollert
tđr

Oppdragsgnr.
313640


Original format
A3

Konstr./Tegnet
jaa


Rev.




Dato boret :19.11.2015	Posisjon: X 6444850.00 Y 440033.00
Totalsondering 14	
Kristiansand Havn KF Fergeterminalen Kristiansand Geotekniske grunnundersøkelser og bistand	Målestokk Tofsond 1-25.dwg Tegningens filnavn
Multiconsult www.multiconsult.no Tlf.: 37 40 20 20 – Fax: 37 40 20 99	M = 1:400 Godkjent jaa Kontrollert tđr Original format A3 Oppdragsgnr. 313640 Tegningsnr. RIG-TEG-114 Rev.




Dato boret :18.11.2015	Posisjon: X 6444833.00 Y 440048.00
Totalsondering 15	
Kristiansand Havn KF Fergeterminalen Kristiansand Geotekniske grunnundersøkelser og bistand	Tegningens filnavn Tofsord 1-25.dwg
Multiconsult	Målestokk M = 1:400
Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND Tlf.: 37 40 20 20 – Fax: 37 40 20 99	Godkjent jaa Kontrollert tđr Konstr./Tegnet jaa Oppdragsgnr. Original format A3 Tegningsnr. Rev.
313640	RIG-TEG-115



Dato boret :19.11.2015	Posisjon: X 6444870.00 Y 440049.00
Totalsondering 16	
Kristiansand Havn KF Fergeterminalen Kristiansand Geotekniske grunnundersøkelser og bistand	Tegningens filnavn Totsord 1-25.dwg
Målestokk	Godkjent jaa
M = 1:400	Kontrollert tđr
Oppdragsgnr.	Original format A3
Tlf.: 37 40 20 - Fax: 37 40 20 99	Konstr./Tegnet jaa
Multiconsult	Rev.
www.multiconsult.no	
Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND	
Tlf.: 37 40 20 - Fax: 37 40 20 99	
313640	RIG-TEG-116



Dato boret :18.11.2015	Posisjon: X 6444854.00 Y 440065.00
Totalsondering 17	
Kristiansand Havn KF Fergeterminalen Kristiansand Geotekniske grunnundersøkelser og bistand	Målestokk Tofsord 1-25.dwg
Multiconsult	M = 1 400
Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND Tlf.: 37 40 20 20 – Fax: 37 40 20 99	Dato 11.03.16 Original format A3 Oppdragsnr. 313640 Tegningsnr. RIG-TEG-117 Rev.



Dato boret :12.11.2015 Posisjon: X 6444.885.00 Y 440064.00

Totalsondering 18

Kristiansand Havn KF
Fergeterminalen Kristiansand
Geotekniske grunnundersøkelser og bistand

Tegningens filnavn
Totsord 1-25.dwg

Målestokk
M = 1:400

Godkjent
jaa

Kontrollert
tđr

Konstr./Tegnet
jaa

Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND
Tlf.: 37 40 20 20 – Fax: 37 40 20 99

www.multiconsult.no

Multiconsult


Dato
11.03.16

Oppdragsnr.
313640

Original format
A3

Tegningsnr.
RIG-TEG-118


Rev.



Dato boret :12.11.2015 Posisjon: X 6444870.00 Y 440075.00
Tegningens filnavn
Tørsord 1-25.dwg


Totalsondering 19

Kristiansand Havn KF Fergeterminalen Kristiansand Geotekniske grunnundersøkelser og bistand	Målestokk M = 1:400	Godkjent jaa Kontrollert tdr
Multiconsult www.multiconsult.no Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND Tlf.: 37 40 20 20 – Fax: 37 40 20 99	Dato 11.03.16 Oppdragsmr. Tegningsnr. 313640	Original format A3 Konskr./Tegnet jaa Rev.




Dato boret :12.11.2015 Posisjon: X 6444.902.00 Y 440090.00
Tegningens filnavn
Tørsord 1-25.dwg

Totalsondering 20		Målestokk	Godkjent jaa
Kristiansand Havn KF	Fergeterminalen Kristiansand	M = 1:400	Kontrollert tđr
Geotekniske grunnundersøkelser og bistand		Original format A3	Konstr./Tegnet jaa
Multiconsult	Dato 11.03.16	Oppdragsgnr. 313640	Oppdragsgnr. RIG-TEG-120
Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND			
Tlf.: 37 40 20 20 – Fax: 37 40 20 99			
www.multiconsult.no			



Dato boret :23.11.2015 Posisjon: X 6444885.25 Y 440095.45
 Tegningens filnavn
 Totsord 1-25.dwg

Totalsondering 21		Målestokk	Godkjent ja
Kristiansand Havn KF Fergeterminalen Kristiansand Geotekniske grunnundersøkelser og bistand	M = 1:400	Kontrollert tdr	Konstr./Tegnet ja
Multiconsult	Dato 11.03.16	Original format A3	
Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND Tlf.: 37 40 20 - Fax: 37 40 20 99	Oppdragsnr. 313640	Tegningsnr. RIG-TEG-121	Rev.



Dato boret :23.11.2015 Posisjon: X 644491.00 Y 440092.00

Totalsondering 22

Kristiansand Havn KF
Fergeterminalen Kristiansand
Geotekniske grunnundersøkelser og bistand

Multiconsult


Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND
Tlf.: 37 40 20 - Fax: 37 40 20 99

Tegningens filnavn
Totsord 1-25.dwg


Målestokk
M = 1:400

Godkjent
jaa
Kontrollert
tdr
Konstr./Tegnet
jaa


Dato	11.03.16
Oppdragsgnr.	313640
Tegningsnr.	RIG-TEG-122
Rev.	



Totalsondering 23		Tegningens filnavn Torsdag 1-25.dwg	
Kristiansand Havn KF Fergeterminalen Kristiansand Geotekniske grunnundersøkelser og bistand	Målestokk M = 1:400	Godkjent ja	Kontrollert tđr
Multiconsult	Dato 11.03.16	Original format A3	Konstr./Tegnet ja
Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND Tlf.: 37 40 20 - Fax: 37 40 20 99	Oppdragsnr. 313640	Tegningsnr. RIG-TEG-123	Rev.



Dato boret :01.12.2015	Posisjon: X 6444.928.00 Y 440111.00
Totalsondering 24	
Kristiansand Havn KF Fergeterminalen Kristiansand Geotekniske grunnundersøkelser og bistand	Tegningens filnavn Totsord 1-25.dwg
Multiconsult	Målestokk M = 1:400
Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND Tlf.: 37 40 20 - Fax: 37 40 20 99	Godkjent jaa Kontrollert tđr Konstr./Tegnet jaa
www.multiconsult.no	Dato 11.03.16 Original format A3
Oppdragsgnr. 313640	Tegningsnr. Rev. RIG-TEG-124



Dato boret :09.12.2015 Posisjon: X 6444914.00 Y 440122.00

Totalsondering 25

Kristiansand Havn KF
Fergeterminalen Kristiansand
Geotekniske grunnundersøkelser og bistand

Multiconsult

www.multiconsult.no

Tlf.: 37 40 20 - Fax: 37 40 20 99

Tegningens filnavn
Totsord 1-25.dwg

Målestokk
M = 1:400

Godkjent
ja

Kontrollert
tđr


Konstr./Tegnet
ja

Original format
A3

Oppdragsgnr.
313640


Tegningsnr.
RIG-TEG-125

Rev.



Dato boret :11.01.2016	Posisjon: X 644494 Y 440127
Totalsondering 26	
Kristiansand Havn KF Fergeterminalen Kristiansand Geotekniske grunnundersøkelser og bistand	Målestokk Torsdag 26.01.2016 M = 1:400 Godkjent jaa Kontrollert tår Konstr./Tegnet jaa
Multiconsult	Dato 11.03.16 Original format A3 Oppdragsgnr. 313640 Tegningsnr. RIG-TEG-126 Rev.
Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND Tlf.: 37 40 20 20 – Fax: 37 40 20 99	
www.multiconsult.no	


27



Dato boret :20.01.2016 Posisjon: X 6444934.00 Y 440142.00

Totalsondering 27

Kristiansand Havn KF Fergeterminalen Kristiansand Geotekniske grunnundersøkelser og bistand	Målestokk Tofsord 2640.dwg	Tegningens filnavn M = 1:400
Multiconsult	Dato 11.03.16	Original format A3
Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND Tlf.: 37 40 20 - Fax: 37 40 20 99	Oppdragsnr. 313640	Konstr./Tegnet ja Rev.



Tegningens filnavn

Dato boret :12.01.2016 Posisjon: X 6444967.00 Y 440147.00

Totsord 2640.dwg

Kristiansand Havn KF
Fergeterminalen Kristiansand
Geotekniske grunnundersøkelse og bistand

Målestokk
M = 1:400

Godkjent
jaa

Kontrollert
tđr

Multiconsult

Dato
11.03.16

Original format
A3


Konstr./Tegnet
jaa

Oppdragsnr.
313640


Tegningsnr.
RIG-TEG-128

Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND
Tlf.: 37 40 20 - Fax: 37 40 20 99


www.multiconsult.no



Dato boret :20.01.2016	Posisjon: X 6444948.00 Y 440157.00
Totalsondering 29	
Kristiansand Havn KF Fergeterminalen Kristiansand Geotekniske grunnundersøkelser og bistand	Tegningens filnavn Torsdag 26.4.0.dwg
Målestokk	Godkjent jaa
M = 1:400	Kontrollert tđr
Multiconsult	Original format A3
Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND Tlf.: 37 40 20 20 – Fax: 37 40 20 99	Konstr./Tegnet jaa
www.multiconsult.no	Rev.
Dato 11.03.16	Oppdragsnr. 313640
Tegningsnr. RIG-TEG-129	



Dato boret :12.01.2016	Posisjon: X 6444.981.00 Y 440157.00
Totalsondering 30	
Kristiansand Havn KF Fergeterminalen Kristiansand Geotekniske grunnundersøkelser og bistand	Tegningens filnavn Totsord 2640.dwg
Målestokk	Godkjent jaa
M = 1:400	Kontrollert tdr
Multiconsult	Original format A3
Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND Tlf.: 37 40 20 20 – Fax: 37 40 20 99	Oppdragsgnr. 313640
www.multiconsult.no	Tegningsnr. Rev.
	RIG-TEG-130



Dato boret :25.01.2016 Posisjon: X 6444966.65 Y 440176.28

Tegningens filnavn
Torsdag 26.4.0.dwg

Kristiansand Havn KF
Fergeterminalen Kristiansand
Geotekniske grunnundersøkelser og bistand

Målestokk
M = 1:400
Godkjent
jaa
Kontrollert
tđr
Konstr./Tegnet
jaa

Multiconsult

Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND
Tlf.: 37 40 20 20 – Fax: 37 40 20 99

www.multiconsult.no


Dato
11.03.16

Oppdragsnr.
A3

Tegningsnr.
Rev.

313640

RIG-TEG-131



Dato boret :13.01.2016 Posisjon: X 6444.995.00 Y 440175.00

Totalsondering 32

Kristiansand Havn KF
Fergeterminalen Kristiansand
Geotekniske grunnundersøkelser og bistand

Tegningens filnavn
Torsdag 26.4.0.dwg

Målestokk
M = 1:400

Godkjent
jaa

Kontrollert
tđr


Konstr./Tegnet
jaa

Multiconsult
Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND
Tlf.: 37 40 20 - Fax: 37 40 20 99


www.multiconsult.no
Oppdragsnr.
313640

Dato
11.03.16
Original format
A3
Tegningsnr.
Rev.


RIG-TEG-132



Dato boret :25.01.2016	Posisjon: X 6444.982.39 Y 440194.69
Totalsondering 33	
Kristiansand Havn KF Fergeterminalen Kristiansand Geotekniske grunnundersøkelser og bistand	Tegningens filnavn Torsdag 26.4.0.dwg
Målestokk	Godkjent jaa
M = 1:400	Kontrollert tđr
Multiconsult	Original format A3
Dato Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND Tlf.: 37 40 20 20 – Fax: 37 40 20 99	Oppdragsgnr. Tegningsnr. Rev.
www.multiconsult.no	313640
	RIG-TEG-133



Dato boret :27.01.2016	Posisjon: X 6444.998.45 Y 440204.52
Totalsondering 34	
Kristiansand Havn KF Fergeterminalen Kristiansand Geotekniske grunnundersøkelser og bistand	Tegningens filnavn Torsdag 26.4.0.dwg
Målestokk	Godkjent jaa
M = 1:400	Kontrollert tđr
Multiconsult	Original format A3
Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND Tlf.: 37 40 20 20 – Fax: 37 40 20 99	Oppdragsgnr. 313640 Tegningsnr. RIG-TEG-134 Rev.



Dato boret :28.01.2016 Posisjon: X 6445011.67 Y 440219.46

Totalsondering 35

Kristiansand Havn KF
Fergeterminalen Kristiansand
Geotekniske grunnundersøkelser og bistand

Tegningens filnavn
Torsdag 26.4.0.dwg

Målestokk

M = 1:400

Godkjent
jaa

Kontrollert
tđr

Konstr./Tegnet
jaa

Dato

Original format

A3

Oppdragsgnr.

Tegegningsnr.

Rev.

Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND


Tlf.: 37 40 20 - Fax: 37 40 20 99

www.multiconsult.no

Multiconsult


313640

RIG-TEG-135



Dato boret :28.01.2016 Posisjon: X 6445027.24 Y 440237.27
 Tegningens filnavn
 Totsord 2640.dwg


Totalsondering 36	
Kristiansand Havn KF Fergeterminalen Kristiansand Geotekniske grunnundersøkelser og bistand	Målestokk M = 1:400
Multiconsult	Godkjent jaa Kontrollert tđr
Dato Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND Tlf.: 37 40 20 20 – Fax: 37 40 20 99	Original format A3 Oppdragsnr. Tegningsnr. Rev.
11.03.16	313640 RIG-TEG-136



Dato boret :28.01.2016 Posisjon: X 6445039.11 Y 440247.74

Totalsondering 37


Kristiansand Havn KF Fergeterminalen Kristiansand Geotekniske grunnundersøkelser og bistand		Målestokk Torsdag 26.01.dwg	Tegningens filnavn Tegningens filnavn
Multiconsult	M = 1:400	Godkjent ja	Kontrollert tđr
Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND Tlf.: 37 40 20 – Fax: 37 40 20 99	Dato 11.03.16	Original format A3	Konstr./Tegnet ja
www.multiconsult.no	Oppdragsnr. 313640	Tegningsnr. Rev.	Rev.



Dato boret :19.01.2016 Posisjon: X 6445060.00 Y 440248.00

Totalsondering 38

Kristiansand Havn KF Fergeterminalen Kristiansand Geotekniske grunnundersøkelsjer og bistand	Målestokk Tofsord 2640.dwg	Tegningens filnavn M = 1:400
Multiconsult	Dato 11.03.16	Original format A3
Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND Tlf.: 37 40 20 20 – Fax: 37 40 20 99	Oppdragsnr. 313640	Tegningsnr. Rev. RIG-TEG-138



Dato boret :19.01.2016 Posisjon: X 6445086.00 Y 440252.00
Totalsondering 39

Kristiansand Havn KF

Fergeterminalen Kristiansand

Geotekniske grunnundersøkelser og bistand

Målestokk

Torsdag 26.4.0.dwg

Godkjent
jaa

M = 1:400

Kontrollert
tdr

Multiconsult

Dato 11.03.16


Original format
A3

Konstr./Tegnet
jaa

www.multiconsult.no


Tlf.: 37 40 20 20 – Fax: 37 40 20 99

Oppdragsnr. 313640 Tegningsnr. RIG-TEG-139 Rev.




Dato boret :13.01.2016	Posisjon: X 6445109.00 Y 440251.00
Totalsondering 40	
Kristiansand Havn KF Fergeterminalen Kristiansand Geotekniske grunnundersøkelser og bistand	Tegningens filnavn Totsord 2640.dwg
Målestokk	Godkjent ja
M = 1:400	Kontrollert tđr
Multiconsult	Original format A3
Dato Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND Tlf.: 37 40 20 - Fax: 37 40 20 99	Oppdragsgnr. Tegningsnr. Rev.
www.multiconsult.no	313640
RIG-TEG-140	

Planlagt kai (kt. +2.8)



Planlagt kai (kt. +2.8)



Berg

Lengdeprofil 1-1 (del 2)

14:00

Lengdeprofil 1-1 (del 2)	
Kristiansand Havn KF	Kristiansand
Ferge terminalen Kristiansand	Kristiansand
Gjeteknike grunnundersøkelse og bilstand	
Multiconsult	
Rapporten 15. des 2003 kostnadsrapport	
Oppgave nr.: NL1316	
Oppgave tittel:	
Nr.:	31340
Oppgave type:	
AZL	
Oppgave dato:	
Oppgave type:	
Nr.:	BIG-TIG 500-2

II

III

IV

V

VI


VII

VIII


VIX

Planlagt kai (kt. +2.8)

Sjøbunn anno 1991



Planlagt kai (kt. +2.8)




Lengdepørfil 2-2 (del 2)

Lengdepørfil 2-2 (del 2)


Kristiansund Horn KF
Fergeterminalen Kristiansund
Geotekniske grunnundersøkelse

Multiconsult
Oppgave: 313640
Tidspunkt: 16.03.16
Oppgave nr.: A2
RIG-TIG-501-2

Oppgave nr.: 313640
RIG-TIG-501-2



Tverrprofil A-A		Tegningens finnem	
Kristiansand Havn KF		502 dkg	Mølestokk
Fergeterminalen Kristiansand			Godkjent ja
Geotekniske grunnundersøkelser og bistand			Kontrollert før
MultiConsult		Date 14.03.16	Original format A3L
Rådetaten 15, 4626 KRISTIANSAND	Oppdragstnr.	Tegningsnr. 313640	Konstr./Tegnel ja
Tlf.: 37 40 20 20 - Fax: 37 40 20 99		Rev.	RIG-TEG-502




Tverrprofil B-B		Tegningens finnem
Kristiansand Havn KF		503.dwg
Fergeterminalen Kristiansand		Mållestokk
Geotekniske grunnundersøkelser og bistand		Godkjent ja
Multiconsult	Dato 14.03.16	M = 1:400 Kontrollert før tegning
www.multiconsult.no	Oppdragsnr. 313640	Original format A3L Tegningsnr. RIG-TEG-503 Rev.
Rådetalen 15, 4626 KRISTIANSAND		
Tlf.: 37 40 20 20 – Fax: 37 40 20 99		

Ca. planlagt kai

(kt. +2.8)

Ca. dagens kai



Tverrprofil C-C

1:400

Tverrprofil C-C

Tegningens filnavn

-504.dwg

Målestokk

Kristiansand Havn KF
Fergeterminalen Kristiansand
Geotekniske grunnundersøkelser og bistand

Godkjent

jaa

M = 1:400

Kontrollert

tdr

Multiconsult

www.multiconsult.no

Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND

Tlf.: 37 40 20 20 - Fax: 37 40 20 99

Dato

14.03.16

Oppdragsgnr.

313640

Tegningsnr.

RIG-TEG-504

Original format


A3

Rev.

jaa

Konstr./Tegnet

Ca. planlagt kai
(kt. +2.8)



?

?

?

?

Tverrprofil D-D

Tegningens filnavn

-505.dwg

Målestokk

Godkjent
jaa

Kristiansand Havn KF
Fergeterminalen Kristiansand
Geotekniske grunnundersøkelser og bistand

M = 1:400

Kontrollert
tdr

Multiconsult

www.multiconsult.no

Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND

Tlf.: 37 40 20 20 - Fax: 37 40 20 99

Dato

14.03.16

Oppdragsnr.

313640

Original format

A3

Tegningsnr.


RIG-TEG-505

Konstr./Tegnet
jaa

Rev.

VEDLEGG A

Tidligere grunnundersøkelser - Utdrag NOTEBY rapport nr. 34265-1



SIDE NR. X EKSTRA	TERRENGKOTE BUNNKOTE -18,0	DYBDE m PRØVE	VANNINNHOLD OG KONSISTENSGRENSER %	n %	O_{Na} %	γ kN/m ³	SKJÆRSTYRKE S_u (kN/m ²)					S _t	
							20	30	40	50	10	20	
1	JUREN SAND M/ORG. SJKT OG SKJELL			54	1.0	17.4							
2	FINSAND/SILT M/NOEN SKJELLRESTER	0	oo	42	0.8	19.6							
3	LEIRE	5			0.6	17.1	*	o	v				9
4	LEIRE		T										21
5	LEIRE												21
6	LEIRE	10											26
7	LEIRE	15											19
		20											

PR = PRØVESERIE
SK = SKOVLEBORING
PG = PRØVEGROP
VB = VINGEBORING

BORBOK NR. 10561
LAB. BOK NR. 1513 (S. 1-7)

○ NATURLIG VANNINNHOLD
— W_L FLYTEGRENSE
— W_F — — KONUSMETODE
— W_P PLASTISITETSGRENSE

n = PORØSITET
 O_{Na} = HUMUSINNHOLD
 O_{gl} = GLØDETAP
 γ_{pg} = TYNGDETETTHET
P = TOTAL DENSITET
g = 9.81 kN/t

▽ KONUSFORSØK
○ TRYKKFORSØK
15-0-5 % DEFORMASJON VED BRUDD
+ VINGEBORING
• OMRØRT SKJÆRSTYRKE
S_t SENSITIVITET

Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSØK (I DYBDEKOLONNE)

FIL. KS 67/TRK 1/F 17

GEOTEKNIKKE DATA

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
KMV-VEST

BORING NR.
PR. 1

TEGNET
ÅS/ÅS

REV.

BORPLAN NR.
34265-1

KONTR.
SES

KONTR.

BORET DATO
2/7-91

DATO
16/7-91

DATO

OPPDRAg NR.


34265

TEGN. NR.

10

REV.

SIDE



PR = PRØVESERIE
 SK = SKOVLEBORING
 PG = PRØVEGROP
 VB = VINGEBORING

BORBOK NR. 10561
 LAB. BOK NR. 1513 (S. 8-14)

○ NATURLIG VANNINNHOLD
 — W_L FLYTEGRENSE
 — W_F — » — KONUSMETODE
 — W_P PLASTISITETSGRENSE

n = PORØSITET
 σ_{Na} = HUMUSINNHOLD
 O_{gl} = GLØDETAP
 γ_{pg} = TYNGDETETTHET
 P = TOTAL DENSITET
 g = 9,81 kN/t

▽ KONUSFORSØK
 ○ TRYKKFORSØK
 15-○-5 % DEFORMASJON VED BRUDD
 + VINGEBORING
 • OMRØRT SKJÆRSTYRKE
 S_t SENSITIVITET

Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSØK (I DYBDEKOLONNE)

FIL KS 67/TRK 1/F 18

GEOTEKNIKKE DATA

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
KMV-VEST

BORING NR.
PR. 2

TEGNET
ÅS/ÅS

REV.

BORPLAN NR.

KONTR.

KONTR.

34265-1

SES

BORET DATO

DATO

DATO

4/7-91

18/7-91


OPPDRAg NR.

TEGN. NR.


SIDE

34265

11



PRØVE	PRØVE-SERIE	DYBDE (KOTE)	JORDART	W %	n %	P ['] kN/m ²	P ^c kN/m ²	P ^r kN/m ²	m I REGNE-MODELL NR.
A	PR. 1	(-21,6)	SILT/FINSAND	25.0	39				
ØDOMETERFORSØK - ØDOTREAKSFORSØK					BORING NR. PR. 1	TEGNET AS	REV.		
KRISTIANSAND HAVNEVESEN						KONTR. <i>SES</i>	KONTR.		
KMV-VEST						DATO 11/7-91	DATO		
					OPPDAG NR. 34265	TEGN. NR. 75	REV.	SIDE	



PRØVE	PRØVE-SERIE	DYBDE (KOTE)	JORDART	W %	n %	P_o kN/m ²	P_c kN/m ²	P_f kN/m ²	m i REGNE-MODELL NR.
b	PR. 1	(-29,4)	LEIRE	54.7	59				

ØDOMETERFORSØK – ØDOTREAKSFORSØK

BORING NR.
PR. 1TEGNET
ÅS

REV.

KRISTIANSAND HAVNEVESEN


KONTR.
GES

KONTR.

KMV-VEST

DATO
15/7-91

DATO



TREAKSIALFORSØK
HOVEDSPENNINGSVEKTOR

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
KMV VEST

BORING NR.
PR1



TEGNET

REV.

DYBDE m (KOTE)
(-23.6)
SAMPLE NO:
A

KONTR.
SES

KONTR.
DATO
22 Jul 1991



$$\sigma_{ac} = 50.1 \text{ kN/m}^2, \quad \sigma_{rc} = 29.8 \text{ kN/m}^2, \quad w_i = 45.4 \text{ \%}$$

TREAKSIALFORSØK

ARBEIDSKURVE - PORETRYKK

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
KMV VEST

BORING NR.

PR1

TEGNET

REV.

DYBDE m (KOTE)

(-23.6)

KONTR.

Ses

KONTR.

SAMPLE NO:

A

DATO

22 Jul 1991

DATO



NOTEBY
NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL A/S

OPPDRAg NR.


34265

TEGN. NR.

78

REV.

SIDE



TREAKSIALFORSØK
HOVEDSPENNINGSVEKTOR

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
KMV VEST

BORING NR.
PR1

TEGNET

REV.

DYBDE m (KOTE)
(-27.6)

KONTR.

KONTR.

SAMPLE NO:



RES

B

DATO
22 Jul 1991

DATA

DATO



$$\sigma_{ac} = 86.6 \text{ kN/m}^2, \quad \sigma_{rc} = 51.8 \text{ kN/m}^2, \quad w_i = 51.7 \text{ \%}$$

TREAKSIALFORSØK
ARBEIDSKURVE - PORETRYKK

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
KMV VEST

BORING NR. PR1	TEGNET	REV.
DYBDE m (KOTE) (-27.6)	KONTR. <i>Ses</i>	KONTR.
SAMPLE NO: B	DATO 22 Jul 1991	DATO


OPPDRAg NR.

34265

80



REV.

SIDE



MAKSIMAL SKJÆRSPENNING, $\frac{1}{2}(\sigma_a - \sigma_r)$ KN/m^2

TREAKSIALFORSØK HOVEDSPENNINGSVEKTOR		BORING NR. PR1	TEGNET	REV.
KRISTIANSAND HAVNEVESEN KMV VEST		DYBDE m (KOTE) (-31.55)	KONTR. <i>Ses</i>	KONTR.
		SAMPLE NO: C	DATO 24 Jul 1991	DATO
		OPPDRAg NR. 34265	TEGn. NR. 81	SIDE
4000-795	NOTEBY NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S			




$$\sigma_{ac} = 119 \text{ kN/m}^2, \quad \sigma_{rc} = 71.8 \text{ kN/m}^2, \quad w_i = 47.7 \text{ \%}$$

TREAKSIALFORSØK

ARBEIDSKURVE - PORETRYKK

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
KMV VEST

BORING NR.	TEGNET	REV.
PR1		
DYBDE m (KOTE) (-31.55)	KONTR. 	KONTR.
SAMPLE NO: C	DATO 24 Jul 1991	DATO



TREAKSIALFORSØK
HOVEDSPENNINGSVEKTOR

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
KMV VEST

BORING NR.

TEGNET

REV.

DYBDE m (KOTE)


KONTR.

KONTR.

DATO

AUG. 1991

DATO



TREAKSIALFORSØK
KRITISK SKJÆRSPENNINGSVEKTOR

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
KMV VEST

BORING NR.
PR1

TEGNET

REV.

DYBDE m (KOTE)
(-29.4)

KONTR.
[Signature]

KONTR.

SAMPLE NO:

DATO
15 Oct 1991

DATO

D

OPPDRAG NR.


34265

TEGN. NR.

84



REV.

SIDE



MAKSIMAL SKJÆRSPENNING, $1/2(\sigma_a - \sigma_r)$ KN/m²

TREAKSIALFORSØK HOVEDSPENNINGSVEKTOR	BORING NR. PR1	TEGNET	REV.
KRISTIANSAND HAVNEVESEN KMV VEST	DYBDE m (KOTE) (-29.4)	KONTR. <i>SES</i>	KONTR.
	SAMPLE NO: D	DATO 15 Oct 1991	DATO
NOTEBY NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S	OPPDRAg NR. 34265	TEGN. NR. 85	SIDE



$$\sigma_{ac} = 84.7 \text{ kN/m}^2, \quad \sigma_{rc} = 50.9 \text{ kN/m}^2, \quad w_i = 52.7 \text{ \%}$$

TREAKSIAFORSØK

ARBEIDSKURVE - PORETRYKK

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
KMV VEST

BORING NR.
PR1

DYBDE m (KOTE)
(-29.4)

SAMPLE NO:
D


KONTR.
SES

DATO
15 Oct 1991

REV.
SIDE


OPPDRAg NR.
34265

86



MAKSIMAL SKJÆRSPENNING, $\frac{1}{2}(\sigma_a - \sigma'_r)$ KN/m²

TREAKSIALFORSØK HOVEDSPENNINGSVEKTOR		BORING NR. PR1	TEGNET	REV.
KRISTIANSAND HAVNEVESEN KMV VEST	DYBDE m (KOTE) (-25.0)	KONTR. <i>SES</i>	KONTR.	
	SAMPLE NO: E	DATO 15 Oct 1991	DATO	
NOTEBY NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S	OPPDRAG NR. 34265	TEGN. NR. 87	REV.	SIDE



TREAKSIALFORSØK
MAKSIMUM SKJÆRSPENNINGSVEKTOR

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
KMV VEST

BORING NR.
PR1

DYBDE m (KOTE)
(-25.0)

SAMPLE NO:
E

TEGNET

KONTR.
SES

DATO
15 Oct 1991

REV.

KONTR.

DATO



NOTEBY
NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL A/S



OPPDRAg NR.

34265

88

REV.

SIDE



$$\sigma_{ac} = 56.1 \text{ kN/m}^2, \quad \sigma_{rc} = 33.4 \text{ kN/m}^2, \quad w_i = 57.7 \text{ \%}$$

TREAKSIALFORSØK
ARBEIDSKURVE - PORETRYKK

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
KMV VEST

BORING NR.
PR1

DYBDE m (KOTE)
(-25.0)
SAMPLE NO:
E

TEGNET

KONTR.
SBS
DATO
15 Oct 1991

REV.

KONTR.
DATO



NOTEBY
NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL A/S

OPPDRAG NR.


34265

TEGN. NR.

89

REV.

SIDE



TREAKSIALFORSØK
HOVEDSPENNINGSVEKTOR

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
KMV VEST


BORING NR.
PR1

DYBDE m (KOTE)
(-25.3)



KONTR. *SBS* KONTR.

SAMPLE NO.: F DATO 16 Oct 1991

DATO



TREAKSIALFORSØK MAKSIMUM SKJÆRSPENNINGSVEKTOR	BORING NR. PR1	TEGNET	REV.
KRISTIANSAND HAVNEVESEN KMV VEST	DYBDE m (KOTE) (-25.3)	KONTR. <i>Ses</i>	KONTR.
	SAMPLE NO: F	DATO 16 Oct 1991	DATO
OPPDAG NR. 34265	TEGN. NR. 91	REV.	SIDE
NOTEBY NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S			



$\sigma_{ac} = 57.9 \text{ kN/m}^2$, $\sigma_{rc} = 34.7 \text{ kN/m}^2$, $w_i = 62.6 \%$

TREAKSIALFORSØK

ARBEIDSKURVE - PORETRYKK

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
KMV VEST

BORING NR.
PR1

DYBDE m (KOTE)
(-25.3)

SAMPLE NO:
F

TEGNET


KONTR.

DATO
16 Oct 1991

REV.

KONTR.

SIDE



MAKSIMUM SKJÆRSPENNING, $\frac{1}{2}(\sigma_a - \sigma'_r)$ kN/m²

TREAKSIALFORSØK-OPPSUMMERING

MAKSIMUM SKJÆRSPENNINGSVETOR

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
KMV VEST

BORING NR.

TEGNET

REV.

DYBDE m (KOTE)

KONTR.

KONTR.

DATO

DATO

16.12.1991

OPPDRAg NR.


34265

TEGN. NR.

93

REV.

SIDE



PR = PRØVESERIE
SK = SKOVLEBORING
PG = PRØVEGROP
VB = VINGEBORING

BORBOK NR. 10561
LAB. BOK NR. 1513 (S. 1-7)

○ NATURLIG VANNINNHOLD
— W_L FLYTEGRENSE
— W_F — — KONUSMETODE
— W_P PLASTISITETSGRENSE

n = POROSITET
O_{Na} = HUMUSINNHOLD
O_{g1} = GLØDETAP
 γ_{pg} = TYNGDETETTHET
ρ = TOTAL DENSITET
g = 9.81 N/t

▽ = KONUSFORSØK
○ = TRYKKFORSØK
+ = 15-5 % DEFORMASJON VED BRUDD
— = VINGEBORING
• = OMFRØRT SKJÆRSTYRKE
— = SENSITIVITET

Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSØK (I DYBDEKOLONNEN)

FIL KS 87/TRK 1/F 17

SKJÆRSTYRKEPROFIL


KRISTIANSAND HAVNEVESEN
KMV-VEST

BORING NR. PR. 1 TEGNET ÅS/ÅS REV.

BORPLAN NR. 34265-1 KONTR. *SLS* KONTR.


BORET DATO 02.07.1991 DATO 13.12.1991 DATO

OPPDRAK NR. 34265 TEGN. NR. 94 REV.




ANMERKNING:
3932 = UNDERSÖKELSER FRA 1953

REV.	REVISJONEN GJELDER	SIGN.	DATO
PROFIL A-A		MÅLESTOKK TEGNET SES / BW	
KRISTIANSAND HAVNEVESEN KMV-VEST		1 : 200 KONTR <i>SES</i> DATO 13.08.1991	
		ERST. FOR:	
		NOTEBY NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S	OPPDAG NR.
		34265	TEGN. NR. 100




ANMERKNING:
4667 = UNDERSØKELSER FRA 1961

REV.	REVISJONEN GJELDER	SIGN.	DATO
		MALESTOKK TEGNET SES / BW	TEGNET SES / BW
	PROFIL B-B	KONTROLL 1:200	KONTROLL 1:200
	KRISTIANSAND HAVNEVESEN KMV-VEST	DATO 13.08.1991	DATO 13.08.1991
	ERST. FOR.		
	NOTEBY NORSK TEKNISK BYGGERIKONTROLL A/S	OPPDAG NR. 34265	TEGN. NR. 101



ANMERKNING:
3962 = UNDERSØKELSER FRA 1957

REV.	REVISJONEN GJELDER	SIGN.	DATO
PROFIL C-C'		MÅLESTOKK TEGNET SES / BW 1:200 KONTR. DATA 13.08.1991	TEGNET SES / BW 1:200 KONTR. DATA 13.08.1991
KRISTIANSAND HAVNEVESEN KMV-VEST		ERST. FOR	
		NOTEBY NORSK TEKNISK BYGGERIKONTROLL A/S	OPPDAG. NR. 34265 102 REV.




ANMERKNING:
3962 = UNDERSØKELSER FRA 1957

REV.	REVISJONEN GJELDER	SIGN.	DATO
	PROFIL D-D	MALESTOKK	TEGNET SES/BW
		1 : 200	KONTR <i>SES</i>
	KRISTIANSAND HAVNEVESEN		DATO 13.08.1991
	KMV-VEST	ERST. FOR	
	NOTEBY NORSK TEKNISK BYGGERIKONTROLL A/S	OPPDAG. NR.	TEGN. NR. REV.
		34265	103

VEDLEGG B

Tidligere grunnundersøkelser - Utdrag Rambøll rapport nr. 6060190-1



RAMBOLL

KRISTIANSAND HAVN KF
Kristiansand havn

MALESTOKK 1 : 250 6060190
OPPDAG OPPDRAG

BORERESULTATER

TEGNET/KONTR. BILAG

① Totalsondering

BKN *[Signature]* —

○ Prøveserie


DATO TEGN. NR.

▽ CPT

+ Vingeboring 20.06.2006 111


VEDLEGG C

Tidligere grunnundersøkelser - Utdrag Multiconsult AS rapport nr. 313171-1



Dato boret :18.09.2013


Totalsondering 1		Tegningens filnavn Totsond.dwg	
Kristiansand Havn KF		Målestokk $M = 1 : 200$	Godkjent ja
Tørrdokk – Geotekniske grunnundersøkelser			Kontrollert tdr
	MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester	Dato 27.09.13 Oppdragsnr. 313171	Original format A4 Tegningsnr. 101
			Rev.



Dato boret :18.09.2013


Totalsondering 2		Tegningens filnavn	
		Totsond.dwg	
Kristiansand Havn KF	Målestokk	Godkjent ja	
Tørrdokk – Geotekniske grunnundersøkelser	M = 1 : 200	Kontrollert tdr	
MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester	Dato 27.09.13	Original format A4	Konstr./Tegnet ja
	Oppdragsnr. 313171	Tegningsnr. 102	Rev.






Dato boret :18.09.2013

Totalsondering 3		Tegningens filnavn Totsond.dwg	
Kristiansand Havn KF		Målestokk M = 1 : 200	Godkjent ja
Tørrdokk – Geotekniske grunnundersøkelser			Kontrollert tdr
	MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester	Dato 27.09.13 Oppdragsnr. 313171	Original format A4 Tegningsnr. 103
			Rev.




Dato boret :18.09.2013

Totalsondering 4		Tegningens filnavn Totsond.dwg	
Kristiansand Havn KF		Målestokk $M = 1 : 200$	Godkjent ja
Tørrdokk – Geotekniske grunnundersøkelser			Kontrollert tdr
MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester	Dato 27.09.13	Original format A4	Konstr./Tegnet ja
	Oppdragsnr. 313171	Tegningsnr. 104	Rev.



Dato boret :18.09.2013

Totalsondering 5		Tegningens filnavn Totsond.dwg	
Kristiansand Havn KF	Målestokk	Godkjent jaa	
Tørrdokk – Geotekniske grunnundersøkelser	M = 1 : 200	Kontrollert tdr	
MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester	Dato 27.09.13	Original format A4	Konstr./Tegnet jaa
	Oppdragsnr. 313171	Tegningsnr. 105	Rev.



Dato boret :18.09.2013

Totalsondering 6		Tegningens filnavn Totsond.dwg	
Kristiansand Havn KF		Målestokk $M = 1 : 200$	Godkjent ja
Tørrdokk – Geotekniske grunnundersøkelser			Kontrollert tdr
MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester	Dato 27.09.13	Original format A4	Konstr./Tegnet ja
	Oppdragsnr. 313171	Tegningsnr. 106	Rev.



VEDLEGG D

Innmålingsdata fra Multiconsult ASA

Utførte borer KMV - WGS UTM32 - til profiler.kof

05 3	6444742.000	439951.000	-18.500
05 1	6444780.000	439914.000	-12.500
05 2	6444760.000	439932.000	-13.300
05 4	6444811.000	439934.000	-7.300
05 5	6444785.000	439955.000	-13.000
05 6	6444789.000	439977.000	-11.600
05 7	6444805.000	439984.000	-13.300
05 8	6444790.000	440000.000	-15.100
05 9	6444821.000	440002.000	-12.300
05 10	6444805.000	440018.000	-13.600
05 11	6444854.000	439999.000	-4.300
05 12	6444830.000	440015.000	-9.800
05 13	6444821.000	440031.000	-12.100
05 14	6444850.000	440033.000	-9.000
05 15	6444833.000	440048.000	-12.600
05 16	6444870.000	440049.000	-10.300
05 17	6444854.000	440065.000	-10.600
05 18	6444885.000	440064.000	-9.600
05 19	6444870.000	440075.000	-8.900
05 20	6444902.000	440090.000	-9.600
05 21	6444885.248	440095.447	-10.800
05 22	6444911.000	440092.000	-8.600
05 23	6444903.000	440112.000	-8.900
05 24	6444928.000	440111.000	-8.700
05 25	6444914.000	440122.000	-8.900
05 26	6444947.000	440127.000	-7.800
05 27	6444934.000	440142.000	-10.400
05 28	6444967.000	440147.000	-9.400
05 29	6444948.000	440157.000	-10.500
05 30	6444981.000	440157.000	-8.700
05 31	6444966.649	440176.283	-13.300
05 32	6444995.000	440175.000	-9.200
05 33	6444982.394	440194.688	-14.600
05 34	6444998.446	440204.521	-13.200
05 35	6445011.673	440219.458	-13.800
05 36	6445027.243	440237.266	-15.300
05 37	6445039.107	440247.741	-15.100
05 38	6445060.000	440248.000	-12.700
05 39	6445086.000	440252.000	-7.700
05 40	6445109.000	440251.000	-6.400
05 CPTu35	6445017.221	440223.457	
05 CPTu12	6444823.956	440011.440	
05 PR2	6444765.759	439924.908	
05 CPTu2	6444765.609	439928.612	
05 CPTu28	6444961.365	440140.092	
05 CPTu20	6444901.534	440081.004	
05 CPTu31	6444964.281	440175.923	
05 CPTu39	6445086.156	440251.728	

VEDLEGG E

Beliggenhet av sjøbunn og fjelloverflate iht. NN2000

Oppdragsnr.: 313640
 Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand
 Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF

Oversikt over nivåer iht. NN2000

Boring nr.	NN2000 ^{*)}		
	Vannspeil	Sjøbunn	Fjellkote
1	-0.1	-12.6	-48.7
2	0.1	-13.2	-65.3
3	0	-18.5	-71.3
4	0	-7.3	-47.2
5	0.1	-12.9	-73.4
6	0	-11.6	-
7	0.1	-13.2	-74.2
8	0.2	-14.9	-86.6
9	0.1	-12.2	-77.5
10	0.1	-13.5	-90.2
11	0.1	-4.2	-24.3
12	0.2	-9.6	-48.9
13	-0.2	-12.3	-58.7
14	0	-9	-56
15	0.2	-12.4	-60.7
16	0.1	-10.2	-32.4
17	0.2	-10.4	-56.7
18	0.5	-9.1	-26.6
19	0.3	-8.6	-32.1
20	0	-9.6	-
21	-0.2	-11	-66.8
22	0	-8.6	-66
23	0.1	-8.8	-64
24	0	-8.7	-63.7
25	0.3	-8.6	-64.8
26	-0.3	-8.1	-53.1
27	-0.2	-10.6	-51.6
28	0	-9.4	-29.6
29	0	-10.5	-33.5
30	-0.1	-8.8	-25.2
31	-0.1	-13.4	-34.5
32	-0.2	-9.4	-31
33	0	-14.6	-44.2
34	-0.1	-13.3	-
35	0.1	-13.7	-46.42
36	0	-15.3	-56.8
37	0	-15.1	-57.7
38	0.1	-12.6	-56.63
39	0	-7.7	-59.1
40	-0.3	-6.7	-62.4

*) Iht. www.kartverket.no er nivå oppgitt i NN2000 ca. 0,1 m lavere enn nivå oppgitt i NN1954 i Kristiansandsområdet