

	<b>KVIKKLEIREKARTLEGGING I TRONDHEIM INNMELDING TIL NVE</b>	
<b>Sone nr:</b>	187	
<b>Sone-navn</b>	Cecilienborg	
<b>Delsone:</b>		
<b>Ny(e) sone(r)</b>		
<b>Utredningsnivå</b>	Vurdering av stabilitet etter utbygging av tomt	
<b>Retningslinje for utredningen</b>  (kryss av)	NVE-retningslinje 1-2007, Foreløpig utgave	
	NVE-retningslinje 1-2008, 01.07.2008	
	NVE-retningslinje 1-2008, 05.03.2009	x
	NVE-retningslinje 2-2011	
	Annet	
<b>Utførende</b>	Rambøll	
<b>3. partskontroll</b>	NGI	
<b>Hva er gjort:</b>	Det er utført grunnundersøkelser og stabilitetsvurderinger i forbindelse med nytt bygg med P-kjeller og boliger.	
<b>Følger for arealutnyttelse i kvikkleiresonen</b>	Stabiliteten i området er ivaretatt.	
<b>Revisjon av eksisterende kvikkleiresone</b>	Ny grense for kvikkleiresone	nei
	Endret faregrad	nei
<b>Kvikkleirekartet viser</b>  (sett kryss)	Kvikkleire	
	Kvikkleire og annen sprøbruddeire	x
<b>Referanser<sup>1</sup>.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. G-not-001 6090223, Geoteknisk vurdering</li> <li>2. G-not-002 6090223, Reviderte planer, geoteknisk vurdering</li> <li>3. G-not-003 6090223, Stabilitetskontroll, dokumentasjon for 3. parts kontrollør</li> </ol>	
<b>Vedlegg</b>		

<sup>1</sup> Henvende deg til utførende /oppdragsgiver for innsyn.