

Marit Myklatun
Bjørn Erik Krosness
R.P. Morks veg 9
6016 Ålesund

NVE - Konesjonsavdelinga
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

(sendt som e-post til nve@nve.no)

Deres ref.: 201500615-19

Dato 28. juni 2021

TILLEGG TIL HØRINGSUTTALELSE

Vi viser til vår høringsuttalelse 23. juni 2021, og legger til bilder som viser strekningen av Bjoreio fra inntaket til Sysenvatn til Armodhølen uten vannslipp. Vi vet ikke om kontakt den 25. juni med Statkraft Energi (Sauda) om vannslipp har gitt resultat. For ordens skyld nevnes at det er svært lite lokalt tilsig på strekningen.



Figur 1: Bjoreio etter inntaket til Sysenvatn - 24. juni 2021



Figur 2: Storlifossen - 24. juni 2021



Figur 3: Terskel ved løk i Bjoreio - 26. juni 2021



Figur 4: Vannfall før Armodhølen - 26. juni 2021



Figur 5: Småfe på beite i Storlia - 24. juni 2021

* * *