

	Kvikkleirekartlegging i Trondheim Innmelding til NVE	
Oppdrag	415634 Rimol Massedeponi	
Sone nr	221	
Sone-navn	Tiller	
Delsone	Tiller nord	
Ny(e) sone(r)	Påvist kvikkleire utenfor Tiller kvikkleiresone	
Utredningsnivå	Byggeplan/byggesak Vurdering av områdestabilitet i forhold til etablering av massedeponi ved Rimol på Tiller	
Retningslinje for utredningen	Ingen	
Utførende	Multiconsult Region Midt Kontaktperson: Audun Egeland Sanda / Arne Vik	
3. partskontroll		
Hva er gjort	Det er utført grunnundersøkelser og gjort en geoteknisk vurdering om området er egnet til massedeponi.	
Følger for arealutnyttelse i kvikkleiresonen	Området ligger ikke innenfor Tiller kvikkleiresone, men det er påvist kvikkleire i skråningen vest for Kvenbekken. Deponi bør skje på anvist område.	
Revisjon av eksisterende kvikkleiresone	Ny grense for kvikkleiresone	Ja?
	Endret faregrad	Nei
	Hvis ja: Ny faregrad	
Kvikkleirekartet viser (sett kryss evt. begge)	Kvikkleire	X
	Sprøbruddmateriale	X
Referanser [1].	415634-RIG-RAP-001 Datarapport 415634- RIG-RAP-001 Innledende geoteknisk vurdering	
Vedlegg		

[1] Henvende deg til utførende /oppdragsgiver for innsyn.

Kommentar: Vedlagt ligger kart over området med påvist kvikkleire

