

RAPPORT

Fergeterminalen Kristiansand

OPPDRAKGIVER


Kristiansand Havn KF

EMNE

Geotekniske grunnundersøkelser og bistand
Datarapport Hampa/Smiths lager

DATO / REVISJON: 26. august 2016 / 00

DOKUMENTKODE: 313640-RIG-RAP-003



Multiconsult

Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke.

Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsretthaver.

RAPPORT

OPPDRAG	Fergeterminalen Kristiansand	DOKUMENTKODE	313640-RIG-RAP-003
EMNE	Geotekniske grunnundersøkelser og bistand – Datarapport Hampa/Smiths lager	TILGJENGELIGHET	Åpen
OPPDRAGSGIVER	Kristiansand Havn KF	OPPDRAGSLEDER	Jostein Aasen
KONTAKTPERSON	Svein-Inge Larsen	UTARBEIDET AV	Jostein Aasen
KOORDINATER	SONE: 32V ØST: 440450 NORD: 6445200	ANSVARLIG ENHET	2361 MSR Sør
GNR./BNR./SNR.	- / - / - / Kristiansand		

SAMMENDRAG

Som følge av planlagt ny trase for E39 forbi havneområdet i Kristiansand planlegges det omlegging av dagens kai ved Hampa samt etablering av nytt ferjeleie her. I den forbindelse har Multiconsult, på oppdrag for Kristiansand Havn KF, utført geotekniske grunnundersøkelser for å få informasjon om grunnforholdene på sjøbunnen i området som skal innvinnes som nytt landareal. Det foreligger også resultater fra tidligere undersøkelser i nærområdet.

Vi har i vinteren/våren 2016 utført totalsonderinger i 7 pkt. og prøvetaking i 2 pkt. samt tilhørende laboratorieanalyser av opptatt prøvemateriale. Det er i tillegg utført trykksondering (CPTu) i 3 pkt..

Innenfor området som skal innvinnes er stort sett samtlige totalsonderinger avsluttet i løsmasser i dybder varierende mellom ca. 32,5 og 74,5 m under sjøbunnen uten at fjelloverflate er påtruffet. Unntakene er sonderingene v/pkt. nr. 50 og 52 som er avsluttet på/i antatt fjell i hhv. ca. 71 m og 57 m dybde under sjøbunnen. Her var det imidlertid ikke mulig med innboring i fjell for sikker fjellpåvisning pga. stor friksjon i massene, slik det er stor usikkerhet hvorvidt det er påtruffet fjell eller fast grus/morene.

Sonderingsresultatene indikerer at grunnen i hovedsak består av et sandig, dels gytjig, topplag av varierende mektighet, etterfulgt av bløte masser av leire/kvikkleire. Derunder er det registrert et fastere lag av sand og silt, dels med innskutte lag av leire/kvikkleire, etterfulgt av relativt faste masser av leire til store dybder. Enkelte av sonderingene er avsluttet i meget faste masser av antatt sand/grus/morene, samt at sonderingene v/pkt. nr. 50 og 52 muligens er avsluttet på/i antatt fjell, som nevnt over.

Foreliggende rapport gir en oversikt over grunnundersøkelsene som nå er utført samt et utvalg av de tidligere undersøkelsene, og en orienterende beskrivelse av de registrerte grunnforholdene.

00	26.08.2016	Utarbeidet	jaa	tdr
REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV
				GODKJENT AV

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	Innledning	6
2	Tidligere undersøkelser.....	6
2.1	NOTEBY oppdrag 15515 (1981)	6
2.2	NOTEBY oppdrag 34335 (1993)	7
2.3	NOTEBY - oppdrag nr. 34645 (1999)	7
3	Nylig utførte undersøkelser	7
4	Terrenge- og grunnforhold.....	8
4.1	Områdebeskrivelse	8
4.2	Grunnforhold	8
4.2.1	Totalsonderinger.....	8
4.2.2	Prøvetaking - Laboratorieundersøkelser.....	9
4.2.3	Trykksondring (CPTu)	10

Geotekniske bilag - Feltundersøkelser

Geotekniske bilag - Laboratorieundersøkelser

Geotekniske bilag - Metodestandarder

313640-RIG-TEG -201	Borplan
-210 og -211	Prøveserie PR. v/52 og PR. v/54
-240.0 tom. -240.5	Trykksondring CPTu v/50
-241.0 tom. -241.5	Trykksondring CPTu v/52
-242.0 tom. -242.5	Trykksondring CPTu v/53
-260 tom. -262	Korngradering PR. v/52 og PR. v/54
-275.1 tom. -275.3	Treaksialforsøk PR. v/52 dybde 4,25 m
-276.1 tom. -276.3	Treaksialforsøk PR. v/52 dybde 6,38 m
-277.1 tom. -277.3	Treaksialforsøk PR. v/52 dybde 8,60 m
-278.1 tom. -278.3	Treaksialforsøk PR. v/52 dybde 16,40 m
-279.1 tom. -279.3	Treaksialforsøk PR. v/54 dybde 7,30 m
-280.1 og -280.2	Kontinuerlig ødometerforsøk PR. v/52 dybde 4,32 m
-281.1 og -281.2	Kontinuerlig ødometerforsøk PR. v/52 dybde 6,38 m
-282.1 og -282.2	Kontinuerlig ødometerforsøk PR. v/52 dybde 8,52 m
-283.1 og -283.2	Kontinuerlig ødometerforsøk PR. v/52 dybde 16,55 m
-284.1 og -284.2	Kontinuerlig ødometerforsøk PR. v/54 dybde 7,55 m
-285.1 og -285.2	Kontinuerlig ødometerforsøk PR. v/2 dybde 11,56 m
-350 tom. -356	Totalsondering nr. 50 tom. 56 (borddiagram m/ antatt massebeskrivelse)
-506	Lengdeprofil 1-1
-507 tom. -509	Tverrprofil A-A tom. C-C

VEDLEGG

- A Tidligere grunnundersøkelser - Utdrag NOTEBY rapport nr. 15515
- B Tidligere grunnundersøkelser - Utdrag NOTEBY rapport nr. 34335-1
- C Tidligere grunnundersøkelser - Utdrag NOTEBY rapport nr. 34645-1
- D Innmålingsdata fra Multiconsult ASA

REFERANSER

- /1 Multiconsult ASA; Rapport nr. 313640-RIG-RAP-001_rev00 vedr. "Fergeterminalen Kristiansand; Geotekniske grunnundersøkelser og bistand; Datarapport" av 15.03.2016
- /2 Multiconsult ASA; Rapport nr. 313640-RIG-RAP-002_rev00 vedr. "Fergeterminalen Kristiansand; Orienterende geotekniske beregninger og vurderinger - Stabilitet og fundamentering" av 10.05.2016C
- /3 NOTEBY AS; Rapport nr. 15515 vedr. "Fergeleie Hampa. Ombygging; Grunnforhold og geotekniske data" av 13.05.1981

- /4/ NOTEBY AS; Rapport nr. 34335-1 vedr. "Nye ferjeleier - kaianlegg Vestre Havn; Situasjonsbeskrivelse, grunnforhold og geotekniske data" av 03.09.1993
- /5/ GEOMAP; Rapport nr. 93523-1 av 09.08.1993
- /6/ NOTEBY AS; Rapport nr. 34645-1 vedr. "Hampa Ferjeleie; Dykdalb; Datarapport grunnundersøkelser" av 09.03.1999

1 Innledning

Det planlegges en omlegging av traseen for E39 der denne passerer fergeterminalen i Kristiansand. Den nye traseen vil bli liggende nærmere sjøen enn dagens trase, og vil derfor kreve endel arealer fra det som i dag benyttes som fergeterminal og biloppstillingsplass. For å opprettholde sine arealer ønsker Kristiansand Havn å innvinne nye havnearealer dels ved å foreta utfylling i sjøen og dels ved å etablere en pelefundamentert kai. I forbindelse med disse planene har Multiconsult, på oppdrag for Kristiansand Havn KF, tidligere i år utført geotekniske grunnundersøkelser på sjøen for å få informasjon om grunnforholdene i områdene der arealene planlegges innvunnet. Resultatene er presentert i rapport nr. 313640-RIG-RAP-001_rev00 datert 15.03.2016 (/1/). Det er videre foretatt innledende geotekniske beregninger og vurderinger mht. stabilitet og fundamentering, og resultatene er presentert i geoteknisk rapport nr. 313640-RIG-RAP-002_rev00 datert 10.05.2016 (/2/).

I forbindelse med ovennevnte planer ønskes det også en omlegging av dagens kai ved Hampa/Smiths lager samt etablering av nytt ferjeleie her, og i den forbindelse er det også her utført geotekniske grunnundersøkelser for å få mer informasjon mht. grunnens beskaffenhet. Resultatene av disse undersøkelsene er presentert i foreliggende rapport.

Geotekniske beregninger og vurderinger mht. stabilitet og fundamentering presenteres i egen rapport.

2 Tidligere undersøkelser

Det foreligger resultater fra geotekniske grunnundersøkelser utført for tidligere prosjekter på/nær det aktuelle området. De mest aktuelle er beskrevet i dette kapittelet, mens resultatene er presentert i nevnte vedlegg. Plasseringen av de mest aktuelle undersøkelsespunktene fremgår av borplanen, tegn. nr. 313640-RIG-TEG-201.

2.1 NOTEBY oppdrag 15515 (1981)

Det ble foretatt geotekniske grunnundersøkelser dels på land og dels på sjøen i forbindelse med planlegging av utdyping og ombygging av daværende ferjeleiet på Hampa i Kristiansand. Dette området ligger helt i den vestre enden av området som nå skal vurderes. Resultatene av undersøkelsene er presentert i geoteknisk rapport nr. 15515 av 13.05.1981 (/3/).

De geotekniske grunnundersøkelsene som er medtatt på borplanen i foreliggende rapport inkluderer dreiesondering og opptak av uforstyrrede prøveserier i 2 pkt. med tilhørende laboratorieanalyser. Det er i tillegg foretatt dreiesondering i supplerende pkt. samt henvist til tidligere undersøkelser i nærområdet med plassering slik det fremgår av nevnte rapport (/3/), men disse er imidlertid ikke vist på borplanen i foreliggende rapport da de er av mindre betydning.

Undersøkelsene indikerte at grunnen i grove trekk bestod av et øvre lag av friksjonsmasser (hovedsakelig sand) av blandet kvalitet og varierende innhold av organisk materiale etterfulgt av sensitiv leire som går over i kvikkleire mot Kai 2 ("Smiths kai") i sydøst. Overgangen mellom lagene ligger på ca. kote -17 i nordvest mot KMV, og stiger opp til ca. kote -15 i sydøst ved Kai 2. Leirlaget er ca. 5 m tykt og går over i vekslende lag av sand, silt og leire til antatt store dyp. Det er ikke foretatt undersøkelser for å få bekreftet beliggenheten av fjelloverflaten.

Detaljerte resultater fra undersøkelsene er presentert i vedlegg A.

2.2 NOTEBY oppdrag 34335 (1993)

Det ble foretatt geotekniske grunnundersøkelser på sjøen i forbindelse med planlegging av nye ferjeleier (pir og spunktkaier) like syd for daværende ferjeleie i Hampa. Dette området ligger helt i den vestre enden av området som nå skal vurderes. Resultatene av undersøkelsene er presentert i geoteknisk rapport nr. 34335-1 av 03.09.1993 (/4/).

Det er i tillegg utført refraksjonsseismiske målinger for piren av GEOMAP AS, jfr. deres rapport nr. 93523-1 av 09.08.1993 (/5/).

De geotekniske grunnundersøkelsene som er medtatt på borplanen i foreliggende rapport inkluderer trykksondering i 4 pkt. samt opptak uforstyrrede prøveserier i 2 pkt. med tilhørende laboratorieanalyser. Det er i tillegg foretatt dreiesondering i 10 pkt., fjellkontrollboring i 6 pkt. samt vingeboring i 1 pkt. med plassering slik det fremgår av nevnte rapport (/4/), men disse er imidlertid ikke vist på borplanen i foreliggende rapport da de er av mindre betydning.

Undersøkelsene indikerte at grunnen i grove trekk bestod av sand og silt ned til mellom 4 og 12 m dybde under sjøbunnen, etterfulgt av bløt til middels fast leire. Stedvis er det påtruffet stein i form av enkeltblokker og lag i toppmassene. Dybdene til fjell er til dels meget store, opptil 90 m regnet fra kote +/- 0 (/5/). Der fjelldybdene er store er det registrert fastere masser av antatt morene nærmest fjell.

Detaljerte resultater fra undersøkelsene er presentert i vedlegg B.

2.3 NOTEBY - oppdrag nr. 34645 (1999)

Det ble foretatt geotekniske grunnundersøkelser på sjøen i forbindelse med planlegging av dykdalb i tilknytning til Hampa Ferjeleie i Kristiansand. Dette området ligger sentralt i området som nå skal vurderes. Resultatene av undersøkelsene er presentert i geoteknisk datarapport nr. 34645-1 av 09.03.1999 (/6/).

Det ble foretatt totalsondering i 3 pkt. og opptak av uforstyrrede prøveserier i 1 pkt. med tilhørende laboratorieanalyser, med plassering slik det fremgår av borplanen i foreliggende rapport.

Undersøkelsene indikerte at grunnen i grove trekk bestod av løst lagret sand ned til ca. kote -15 etterfulgt av hovedsakelig bløt kvikkleire med enkelte sandlag ned til ca. kote -30. Derunder ble påtruffet lagvis bløte og faste masser av leire og sand ned til ca. kote -46 før overgang til mer homogene masser av antatt leire som fortsetter til stor dybde. Fastere masser av antatt grus/morene er påtruffet mellom ca. kote -84 og -87. Det er ikke foretatt undersøkelser for å få bekreftet beliggenheten av fjelloverflaten.

Detaljerte resultater fra undersøkelsene er presentert i vedlegg C.

3 Nylig utførte undersøkelser

Grunnundersøkelsene ble foretatt på sjøen vinteren/våren 2016 med mannskap og utstyr fra våre kontorer dels i Bergen og dels i Kristiansand. Boringene ble utført med vårt borefartøy M/S "Frøy" som til vanlig er stasjonert i Bergen. Planlegging, oppfølging og rapportering av undersøkelsene er foretatt av geoteknisk personell ved våre kontorer dels i Bergen, Kristiansand og Grimstad.

Det er utført følgende:

- Totalsonderinger i 7 punkter for å kartlegge grunnens art og relativ lagringsfasthet og, om mulig, dybder til antatt fjell.

- Prøvetaking ved stempelprøvetaking i 2 pkt. for opptak av totalt 8 stk. uforstyrrede Ø54 mm sylinderprøver.
- Laboratorieanalyse av opptatt prøvemateriale bestående av rutineanalyser, kornfordeling, plasisitetsgrenser, ødometer- og treaksialforsøk.
- Trykksondring (CPTu) i 3 pkt. for å få mer detaljert informasjon om løsmassenes beskaffenhet, lagdeling, jordartstype, poretrykksforhold og geotekniske materialparametere.

Koordinatene for borpunktene (x og y) er innmålt vha. GPS om bord borefartøyet, samt at det er foretatt manuell lodding av sjøbunnens beliggenhet (z). Innmålingsdata er inkludert i Vedlegg D. Alle høyder i rapportens tekst og tegninger er med referanse til Euref89 og med høyde iht. NN2000. Det bemerkes at høydedata er basert på observerte vannstandsvirasjoner iht. www.kartverket.no som er oppgitt i NN1954. Disse er deretter korrigert til NN2000 (ca. 0,1 m lavere enn NN1954), og resultatene fremgår av vedlegg D.

4 Terreng- og grunnforhold

4.1 Områdebeskrivelse

Det undersøkte området strekker seg langs den planlagte kailinja, fra dagens kai ved Hampa i vest til ca. 40 m sydøst for den østre gavlveggen av Smiths Lager. I tillegg er det foretatt undersøkelser ved planlagt dykdalb beliggende ca. 40 m syd for den planlagte kailinja.

Dybdekartlegging av sjøbunnen er foretatt av Parker Maritime AS tidlig i 2015, og på bakgrunn av disse resultatene er det foretatt opptegning av bunnkotekart, slik det fremgår av borplanen, tegn. nr. -201. Dybdekartleggingen viser at sjøbunnen utenfor dagens kailinje stort sett ligger med nivå på kote -7, og avtar med helning stort sett mellom ca. 1:2 og 1:3 ned til mellom ca. kote -10 og -15. Videre utover faller sjøbunnen slakt, mellom ca. 1:10 og 1:20, ned til djupåra i sjøen som i dette området ligger med nivå på ca. kote -20.

4.2 Grunnforhold

Beliggenheten av grunnboringene som nylig er utført, bordybder og tilhørende sjøbunnskoter er vist på borplanen, tegning nr. 313640-RIG-TEG-201.

Geotekniske data for prøveseriene er vist på tegning nr. -210 og -211, mens resultatene fra korngraderingene er presentert på tegning nr. -260 tom. -262. Resultatene fra treaksialforsøkene er presentert på tegning nr. -275.1 tom. -279.3, mens resultatene fra ødometerforsøkene er presentert på tegning nr. -280.1 tom. -285.2.

Resultatene fra utførte trykksondringer (CPTu) er presentert på tegning nr. -240.0 tom. -242.5.

Bordiagrammer fra totalsonderingene fremgår av tegningene nr. -350 tom. -356.

Lengdeprofil 1-1 beliggende gjennom den nye kailinja fremgår av tegn. nr. -506, mens tverrprofilene A-A tom. C-C fremgår av tegn. nr. -507 tom. -509. Plasseringen av profilene fremgår av borplanen, tegn. nr. -201.

For beskrivelse av undersøkelsesmetoder og geotekniske begrep vises det til rapportens generelle geotekniske bilag.

4.2.1 Totalsonderinger

Innenfor området som skal innvinnes er stort sett samtlige totalsonderinger avsluttet i løsmasser i dybder varierende mellom ca. 32,5 og 74,5 m under sjøbunnen uten at fjelloverflate er påtruffet.

Unntakene er sonderingene v/pkt. nr. 50 og 52 som er avsluttet på/i antatt fjell i hhv. ca. 71 og 57 m dybde under sjøbunnen. Her var det imidlertid ikke mulig med innboring i fjell for sikker fjellpåvisning pga. stor friksjon i massene, slik det er stor usikkerhet hvorvidt det er påtruffet fjell eller fast grus/morene.

Sonderingsresultatene indikerer at grunnen i hovedsak består av et sandig, dels gytjig, topplag av varierende mektighet, etterfulgt av bløte masser av leire/kvikkleire. Derunder er det registrert et fastere lag av sand og silt, dels med innskutte lag av leire/kvikkleire, etterfulgt av relativt faste masser av leire til store dybder. Enkelte av sonderingene er avsluttet i meget faste masser av antatt sand/grus/morene, samt at sonderingene v/pkt. nr. 50 og 52 muligens er avsluttet på/i antatt fjell, som nevnt over.

4.2.2 Prøvetaking - Laboratorieundersøkelser

Det er foretatt oppnak av prøver ved pkt. nr. 52 og 54.

Prøvetaking v/52 (PR. v/52)

Prøveserie PR. v/52, tegning nr. -210, er tatt opp i Hampa beliggende i den vestre delen av det undersøkte området. Prøveserien, sammen med totalsonderingen, viser at det, under et topplag av antatt sand etterfulgt av antatt silt/leire ned til 4 m dybde, er sandig og leirig silt med lav bormotstand ned til ca. 6,5 m dybde under terrenget. Derunder er det bløt kvikkleire ned til ca. 11 m dybde, etterfulgt av fastere masser av sand med lag av kvikkleire ned til ca. 13 m dybde, og videre leire med lav bormotstand ned til avslutningen av prøvetakingen i ca. 17 m dybde under sjøbunnen. Tilliggende totalsondering indikerer at leira, med innskutte lag av sand/grus, fortsetter til ca. 53 m dybde, etterfulgt av fastere og grovere masser av antatt sand og morene ned til avslutningen av sonderingen mot antatt fjell i ca. 57 m dybde. Det bemerkes at det ble forsøkt prøvetaking i ca. 20 m dybde, men sylinderen var tom etter opptrekk som er tegn på masser av sand i denne dybden.

Vanninnholdet i de øvre siltmassene er målt til mellom ca. 28 og 40 %, mens det i de underliggende massene av kvikkleire er målt et vanninnhold mellom 48 og 65 %. I de dels leirholdige sandmassene er vanninnholdet målt til mellom 20 og 41 %, der de høyeste vanninnholdene skyldes større innhold av leire/kvikkleire. I de underliggende massene av leire er vanninnholdet målt til mellom 40 og 46 %. Densiteten i siltmassene er målt til mellom 1,75 og 1,86 g/cm³, mens den er mellom 1,64 og 1,68 g/cm³ for den underliggende kvikkleira, med unntak av den øvre sandige kvikkleira der densiteten er målt til 1,82 g/cm³. Densiteten i sandmassene er målt til mellom 1,98 og 2,05 g/cm³, mens den er mellom 1,80 og 1,91 g/cm³ i den underliggende leira. Analyse av flyte- og utrullingsgrense (grenseverdier) viser at massene av kvikkleire/leire har en plastisitetsindeks I_p på mellom 14 og 20 %, tilsvarende middels lav plastositet. I sandmassene er plastisitetsindeksen I_p målt til 6 %, tilsvarende lav plastositet, og skyldes innhold av noe silt/leire. Ellers var det vanskelig å måle utrullingsgrensen for siltmassene, som tilsier at disse massene også har en lav plastisitetsindeks. Vanninnholdet generelt er stort sett i området rundt flytegrensen, eller høyere, og tilsier at massene fort blir oppbløtt ved omrøring. Konus- og enaksiale trykkforsøk viser at massene har en udnert skjærfasthet s_u i området ca. 10 til 35 kN/m², tilsvarende lav til middels fast skjærfasthet. Måling av omrørt skjærfasthet $s_{u,r}$ tilsier at massene er kvikke (dvs. har $s_{u,r} \leq 0,5$ kN/m²) i mellom ca. 6,5 og 11 m dybde, og har her en sensitivitet s_t mellom 49 og 70, tilsvarende høy sensitivitet. De underliggende leirmassene fra ca. 13 m dybde har en omrørt skjærfasthet $s_{u,r}$ lik til 2,1 kN/m² og en sensitivitet s_t lik 17, tilsvarende middels sensitivitet. Dvs. disse massene er ikke kvikke, men er på grensen til å kunne klassifiseres som sprøbruddsmateriale (der sprøbruddsmateriale er definert som masser som har en omrørt skjærfasthet $s_{u,r} \leq 2$ kN/m² og sensitivitet $s_t \geq 15$).

Det er utført kornfordelingsanalyser på 6 prøver, og resultatene av disse er presentert på tegn. nr. -260 og -261.

Det er utført 4 stk. treaksialforsøk på massene i hhv. 4,25, 6,38, 8,60 og 16,40 m dybde under sjøbunnen. Samtlige treaksialforsøk er kjørt som anisotropt konsolidert, udrenert aktivt forsøk (CAUa). Resultatene fra treaksialforsøkene er vist på tegningene nr. -275.1 tom. -278.3.

Det er videre utført 4 stk. kontinuerlige ødometerforsøk (CRS) på massene i hhv. 4,32, 6,38, 8,52 og 16,55 m dybde under sjøbunnen. Resultatene fra ødometerforsøkene er vist på tegningene nr. -280.1 tom. -283.2.

Prøvetaking v/54 (PR. v/54)

Prøveserie PR. v/54, tegning nr. -211, er tatt opp ved den planlagte kailinje like utenfor Smiths lager. Prøveserien, sammen med totalsonderingen, viser at det, under et topplag av antatt gytje er sand ned til ca. 6 m dybde under sjøbunnen, etterfulgt av masser av leire, dels med sand, med lav bormotstand ned til ca. 11 m dybde. Derunder er det registrert lagvis sand og leire ned til avslutningen av prøvetakingen i ca. 12 m dybde da videre prøvetaking ikke var mulig grunnet massenes fasthet. Tilliggende totalsonderinger indikerer masser av leire, dels siltig og med innskutte lag av antatt sand med større bormotstand, ned til ca. 21 m dybde, etterfulgt av et fastere lag av grovere masser av antatt sand og silt, dels med lag av leire, ned til ca. 39 m dybde. Derunder er det registrert mer homogene og relativt faste masser av antatt silt og leire ned til avslutningen av sonderingen i ca. 74 - 75 m dybde.

Vanninnholdet i sandmassene er generelt målt til mellom 16 og 18 %, mens det i massene av leire er målt et vanninnhold mellom 46 og 56 %. Densiteten i massene av leire i ca. 7 - 8 m dybde er målt til mellom 1,65 og 1,67 g/cm³, mens den er målt til 1,98 g/cm³ for de underliggende sandmassene registrert i ca. 11 - 12 m dybde. Analyse av flyte- og utrullingsgrense (grenseverdier) viser at massene av leire har en plastisitetsindeks I_p på mellom 12 og 20 %, tilsvarende middels lav plastisitet. Vanninnholdet generelt er stort sett i området rundt flytegrensen, eller høyere, og tilsier at massene fort blir oppbløtt ved omrøring. Konus- og enaksiale trykkforsøk viser at massene av leire har en udrenert skjærfasthet s_u i området ca. 14 til 24 kN/m², tilsvarende lav skjærfasthet. Leirmassene har en omrørt skjærfasthet $s_{u,r}$ i området 0,8 til 1,9 kN/m² og en sensitivitet s_t i området 13 - 24, tilsvarende middels sensitivitet. Dvs. massene er ikke-kvikke, men må klassifiseres som sprøbruddsmateriale (der sprøbruddsmateriale er definert som masser som har en omrørt skjærfasthet $s_{u,r} \leq 2$ kN/m² og sensitivitet $s_t \geq 15$).

Det er utført kornfordelingsanalyser på 3 prøver, og resultatene av disse er presentert på tegn. nr. -262.

Det er utført 1 stk. treaksialforsøk på massene i 7,30 m dybde under sjøbunnen. Treaksialforsøket er kjørt som anisotropt konsolidert, udrenert aktivt forsøk (CAUa), og resultatene fra forsøket er vist på tegningene nr. -279.1 tom. -279.3.

Det er videre utført 2 stk. kontinuerlige ødometerforsøk (CRS) på massene i hhv. 7,55 og 11,56 m dybde under sjøbunnen. Resultatene fra ødometerforsøkene er vist på tegningene nr. -284.1 tom. -285.2.

4.2.3 Trykksondring (CPTu)

Det er utført trykksondring (CPTu) i 3 punkt, CPTu v/50, v/52 og v/53.


- Trykksondring CPTu v/50 er utført fra ca. 2,5 m dybde under sjøbunnen (etter gjentatte forsøk med forboring) og er avsluttet i ca. 17,5 m dybde under denne.

- Trykksondring CPTu v/52 er utført fra sjøbunnen og ned til ca. 20,8 m dybde under denne.
- Trykksondring CPTu v/53 er utført fra ca. 5,0 m dybde under sjøbunnen (etter gjentatte forsøk med forboring) og er avsluttet i ca. 8,5 m dybde under denne.

Resultatene fra trykksondringene er vist på tegningene nr. -240.0 tom. -242.5.


Det vises til vedlagte tegninger for mer detaljert informasjon.

	Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens relative fasthet, lagdeling og dybder til antatt berg eller fast grunn.
<p>Forboret Middels stor motstand Meget liten motstand Meget stor motstand Avsluttet uten å nå fast grunn eller berg</p>	DREIESONDERING (NGF MELDING 3) Utføres med skjøtbare $\phi 22$ mm borstenger med 200 mm vrid spiss. Boret dreies manuelt eller maskinelt ned i grunnen med inntil 1 kN (100 kg) vertikalbelastning på stengene. Hvis det ikke synker for denne lasten, dreies boret maskinelt eller manuelt. Antall $\frac{1}{2}$ -omdreininger pr. 0,2 m synk registreres. Boremotstanden presenteres i diagram med vertikal dybdeskala og tverrstrek for hver 100 $\frac{1}{2}$ -omdreininger. Skravur angir synk uten dreiling, med påført vertikallast under synk angitt på venstre side. Kryss angir at borstengene er rammet ned i grunnen.
<p>Middels stor motstand Liten motstand Stor motstand</p>	RAMSONDERING (NS-EN ISO 22476-2) Boringen utføres med skjøtbare $\phi 32$ mm borstenger og spiss med normert geometri. Boret rammes med en rammeenergi på 0,38 kNm. Antall slag pr. 0,2 m synk registreres. Boremotstanden illustreres ved angivelse av rammemotstanden Q_o pr. m nedramming. $Q_o = \text{loddets tyngde} * \text{fallhøyde/synk pr. slag (kNm/m)}$
<p>Sidefriksjon, f_s, MPa Spissmotstand, q_c, MPa Poretrykk, u, MPa</p>	TRYKKSONDERING (CPT - CPTU) (NGF MELDING 5) Utføres ved at en sylinderisk, instrumentert sonde med konisk spiss presses ned i grunnen med konstant penetrasjonshastighet 20 mm/s. Under nedpressingen måles kraften mot konisk spiss og friksjonshylse, slik at spissmotstand q_c og sidefriksjon f_s kan bestemmes (CPT). I tillegg kan poretrykket u måles like bak den koniske spissen (CPTU). Målingene utføres kontinuerlig for hver 0,02 m, og metoden gir derfor detaljert informasjon om grunnforholdene. Resultatene kan benyttes til å bestemme lagdeling, jordart, lagringsbetingelser og mekaniske egenskaper (skjærfasthet, deformasjons- og konsolideringsparametre).
<p>F_{DT} kN</p>	DREIETRYKKSONDERING (NGF MELDING 7) Utføres med glatte skjøtbare $\phi 36$ mm borstenger med en normert spiss med hardmetallsveis. Borstengene presses ned i grunnen med konstant hastighet 3 m/min og konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. Rotasjonshastigheten kan økes hvis nødvendig. Nedpressingskraften F_{DT} (kN) registreres automatisk under disse betingelsene, og gir grunnlag for å bedømme grunnforholdene. Metoden er spesielt hensiktsmessig ved påvisning av kvikkleire i grunnen, men den gir ikke sikker dybde til bergoverflaten.
<p>Stein Borsynk i berg cm/min.</p>	BERGKONTROLLBORING Utføres med skjøtbare $\phi 45$ mm stenger og hardmetall borkrone med tilbakeslagsventil. Det benyttes tung slagborhammer og vannspylening med høyt trykk. Boring gjennom lag med ulike egenskaper, for eksempel grus og leire, kan registreres, liketan penetrasjon av blokker og større steiner. For verifisering av berginntrengning bores 3 m ned i berget, eventuelt med registrering av borsynk for sikker påvisning.




TOTALSONDERING (NGF MELDING 9)

Kombinerer metodene dreietrykksøndring og bergkontrollboring. Det benyttes $\phi 45$ mm skjøtbare borstenger og $\phi 57$ mm stiftborkrone med tilbakeslagsventil. Under nedboring i bløte lag benyttes dreietrykksmodus, og boret presses ned i bakken med konstant hastighet 3 m/min og konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. Når faste lag påtreffes økes først rotasjonshastigheten. Gir ikke dette synk av boret benyttes spyling og slag på borkronen. Nedpressingskraften F_{DT} (kN) registreres kontinuerlig og vises på diagrammets høyre side, mens markering av spyletrykk, slag og bortid vises til venstre.



MASKINELL NAVERBORING


Utføres med hul borstang påsveiset en metallspiral med fast stigehøyde (auger). Med borrigg kan det bores til 5-20 m dybde, avhengig av jordart, lagringsfasthet og beliggenhet av grunnvannstanden. Med denne metoden kan det tas forstyrrede poseprøver ved å samle materialet mellom spiralskivene. Det er også mulig å benytte enklere håndholdt utstyr som for eksempel skovlprøvetaking.



PRØVETAKING (NGF MELDING 11)


Utføres for undersøkelse av jordlagenes geotekniske egenskaper i laboratoriet. Vanligvis benyttes stempelprøvetaking med innvendig stempel for opptak av 60-100 cm lange sylinderprøver. Prøvesylinderen kan være av plast eller stål, og det kan benyttes utstyr både med og uten innvendig prøvesylinder. På ønsket dybde blir prøvesylinderen presset ned mens innerstangen med stemelet holdes i ro. Det skjæres derved ut en jordprøve som trekkes opp til overflaten, der den blir forseglet for transport til laboratoriet. Prøvediameteren kan variere mellom $\phi 54$ mm (vanligst) og $\phi 95$ mm. Det er også mulig å benytte andre typer prøvetakere, som for eksempel ramprøvetakere og blokkprøvetakere.

Prøvekvaliteten inndeles i Kvalitetsklasse 1-3, der 1 er høyeste kvalitet. Stempelprøvetaking gir vanligvis prøver i Kvalitetsklasse 1-2 for leire.



VINGEBORING (NGF MELDING 4)

Utføres ved at et vingekors med dimensjoner $b \times h = 55 \times 110$ mm eller 65×130 mm presses ned i grunnen til ønsket målenivå. Her blir vingekorset påført et økende dreiemoment til jorden rundt vingen når brudd. Det tilhørende dreiemomentet blir registrert. Dette utføres med jorden i uforstyrret ved første gangs brudd og omrørt tilstand etter 25 gjentatte omdreininger av vingekorset. Udrerert skjærfasthet c_{uv} og c_{ur} beregnes ut fra henholdsvis dreiemomentet ved brudd og etter omrøring. Fra dette kan også sensitiviteten $S_t = c_{uv}/c_{ur}$ bestemmes. Tolkede verdier må vanligvis korrigeres empirisk for oppredende effektivt overlagingstrykk i måledybden, samt for jordartens plastisitet.



PORETRYKKSÅLING (NGF MELDING 6)

Målingen utføres med et standør med filterspiss eller med hydraulisk (åpent)/elektrisk piezometer (poretrykksmåler). Filteret eller piezometerspissen påmontert piezometerrør presses ned i grunnen til ønsket dybde. Stabilt poretrykk registreres fra vannets stigehøyde i røret, eller ved avlesning av en elektrisk trykkmåler i spissen. Valg av utstyr vurderes på bakgrunn av grunnforhold og hensikten med målingen.

Grunnvannstand observeres eller peiles direkte i borhullet.

MINERALSKE JORDARTER (NS-EN ISO 14688-1 & 2)

Ved prøveåpning klassifiseres og identifiseres jordarten. Mineralske jordarter klassifiseres vanligvis på grunnlag av korngraderingen. Betegnelse og kornstørrelser for de enkelte fraksjoner er:

Fraksjon	Leire	Silt	Sand	Grus	Stein	Blokk
Kornstørrelse (mm)	<0,002	0,002-0,063	0,063-2	2-63	63-630	>630

En jordart kan inneholde en eller flere av fraksjonene over. Jordarten benevnes i henhold til korngraderingen med substantiv for den fraksjon som har dominerende betydning for jordartens egenskaper og adjektiv for medvirkende fraksjoner (for eksempel siltig sand). Leirinnholdet har størst betydning for benevnelse av jordarten. Morene er en usortert breavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leire til blokk. Den største fraksjonen angis først i beskrivelsen etter egne benevningsregler, for eksempel grusig morene.

ORGANISKE JORDARTER (NS-EN ISO 14688-1 & 2)

Organiske jordarter klassifiseres på grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er:

Benevnelse	Beskrivelse
Torv	Myrplanter, mer eller mindre omdannet.
• Fibrig torv	Fibrig med lett gjenkjennelig plantestruktur. Viser noe styrke.
• Delvis fibrig torv, mellomtorv	Gjenkjennelig plantestruktur, ingen styrke i planterestene.
• Amorf torv, svarttorv	Ingen synlig plantestruktur, svampig konsistens.
Gytje og dy	Nedbrutt struktur av organisk materiale, kan inneholde mineralske bestanddeler.
Humus	Planterester, levende organismer sammen med ikke-organisk innhold.
Mold og matjord	Sterkt omvandlet organisk materiale med løs struktur, utgjør vanligvis det øvre jordlaget.

SKJÆRFASTHET

Skjærfastheten uttrykkes ved jordens skjærfasthetsparametre a , c , ϕ ($\tan\phi$) (effektivspenningsanalyse) eller c_u (c_{uA} , c_{uD} , c_{uP}) (totalspenningsanalyse).


Effektivspenningsanalyse: Effektive skjærfasthetsparametre a , c , ϕ ($\tan\phi$) (kPa, kPa, °, (-))

Effektive skjærfasthetsparametre a (attraksjon), $\tan\phi$ (friksjon) og eventuelt $c = \text{atan}\phi$ (kohesjon) bestemmes ved treaksiale belastningsforsøk på uforstyrrede (leire) eller innbyggede prøver (sand). Skjærfastheten er avhengig av effektiv normalspenning (totalspenning – poretrykk) på kritisk plan. Forsøksresultatene fremstilles som spenningsstier som viser spenningsutvikling og tilhørende tøyningsutvikling i prøven frem mot brudd. Fra disse, samt fra annen informasjon, bestemmes karakteristiske verdier for skjærfasthetsparametre for det aktuelle problemet.

Førstids effektivspenningsanalyse kan også poretrykksparametrene A, B og D bestemmes fra forsøksresultatene.

Totalspenningsanalyse: Udreneret skjærfasthet, c_u (kPa)

Udreneret skjærfasthet bestemmes som den maksimale skjærspenningen et materiale kan påføres før det bryter sammen. Denne skjærfastheten representerer en situasjon med raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk. I laboratoriet bestemmes denne egenskapen ved enaksiale trykkforsøk (c_{ut}) (NS8016), konusforsøk (C_{uk} , C_{ukr}) (NS8015), udrenerte treaksialforsøk (c_{uA} , c_{uP}) og direkte skjærforsøk (c_{uD}). Udreneret skjærfasthet kan også bestemmes i felt ved for eksempel trykksondering med poretrykksmåling (CPTU) (c_{ucptu}) eller vingebor (c_{uv} , c_{ur}).



SENSITIVITET S_t (-)

Sensitiviteten $S_t = c_u/c_r$ uttrykker forholdet mellom en leires udrenerte skjærfasthet i uforstyrret og omrørt tilstand. Denne størrelsen kan bestemmes fra konusforsøk i laboratoriet (NS 8015) eller ved vingeborforsøk i felt. Kvikkleire har for eksempel meget lav omrørt skjærfasthet c_r ($s_r < 0,5$ kPa), og viser derfor som regel meget høye sensitivitetsverdier.

VANNINNHOLD (w %) (NS 8013)

Vanninnholdet angir masse av vann i % av masse tørt (fast) stoff i massen og bestemmes fra tørking av en jordprøve ved 110°C i 24 timer.

KONSISTENSGRENSE – FLYTEGRENSE (w_f %) OG PLASTISITETSGRENSE (w_p %) (NS 8002 & 8003)

Konsistensgrensene (Atterbergs grenser) for en jordart angir vanninneholdsområdet der materialet er plastisk (formbart). Flytegrensen angir vanninnholdet der materialet går fra plastisk til flytende tilstand. Plastisitetsgrensen (utrullingsgrensen) angir vanninneholdet der materialet ikke lenger kan formas uten at det sprekker opp. Plastisiteten $I_p = w_f - w_p$ (%) angir det plastiske området for jordarten og benyttes til klassifisering av plastisiteten. Er det naturlige vanninneholdet høyere enn flytegrensen blir materialet flytende ved omringing (vanlig for kvikkleire).

DENSITETER (NS 8011 & 8012)

Densitet (ρ , g/cm ³)	Massa av prøve pr. volumenhett. Bestemmes for hel sylinder og utskåret del.
Korndensitet (ρ_s , g/cm ³)	Massa av fast stoff pr. volumenhett fast stoff
Tørr densitet (ρ_d , g/cm ³)	Massa av tørt stoff pr. volumenhett

TYNGDETETTHETER

Tyngdetethet (γ , kN/m ³)	Tyngde av prøve pr. volumenhett ($\gamma = \rho g = \gamma_s(1+w/100)(1-n/100)$, der $g = 10 \text{ m/s}^2$)
Spesifik tyngdetethet (γ_s , kN/m ³)	Tyngde av fast stoff pr. volumenhett fast stoff ($\gamma_s = \rho_s g$)
Tørr tyngdetethet (γ_d , kN/m ³)	Tyngde av tørt stoff pr. volumenhett ($\gamma_d = \rho_d g = \gamma_s(1-n/100)$)

PORETALL OG PORØSITET (NS 8014)

Poretall e (-)	Volum av porer dividert med volum fast stoff ($e = n/(100-n)$) der n er porositet (%)
Porositet n (%)	Volum av porer i % av totalt volum av prøven

KORNFORDELINGSANALYSER (NS 8005)

En kornfordelingsanalyse utføres ved våt eller tørr siktning av fraksjonene med diameter $d > 0,063 \text{ mm}$. For mindre partikler bestemmes den ekvivalente korndiameteren ved slemmeanalyse og bruk av hydrometer. I slemmeanalysen slemmes materialet opp i vann og densiteten av suspensjonen måles ved bestemte tidsintervaller. Kornfordelingen kan da bestemmes fra Stokes lov om sedimentering av kuleformede partikler i vann. Det vil ofte være nødvendig med en kombinasjon av metodene.

DEFORMASJONS- OG KONSOLIDERINGSEGENSKAPER (NS 8017 & 8018)

Jordartens deformasjons- og konsolideringsegenskaper benyttes ved setningsberegnung og bestemmes ved hjelp av belastningsforsøk i ødometer. Jordprøven bygges inn i en stiv ring som forhindrer sideveis deformasjon og belastes vertikalt med trinnvis eller kontinuerlig økende last. Sammenhørende verdier for last og deformasjon (tøyning ϵ) registreres, og materialets deformasjonsmodul (stivhet) kan beregnes som $M = \Delta\sigma'/\Delta\epsilon$. Denne presenteres som funksjon av vertikalspenningen σ' . Deformasjonsmodulen viser en systematisk oppførsel for ulike jordarter og spenningstilstander, og oppførselen kan hensiktsmessig beskrives med modulfunksjoner og inndeles i tre modeller:

Modell	Moduluttrykk	Jordart - spenningsområde
Konstant modul	$M = m_{oc}\sigma_a$	OC leire, $\sigma' < \sigma_c'$ ($\sigma_c' = $ prekonsolideringsspenningen)
Lineært økende modul	$M = m(\sigma' \pm \sigma_r)$	Leire, fin silt, $\sigma' > \sigma_c'$
Parabolsk økende modul	$M = mv/(\sigma'\sigma_a)$	Sand, grov silt, $\sigma' > \sigma_c'$

PERMEABILITET (k cm/sek eller m/år)

Permeabiliteten defineres som den vannmengden q som under gitte betingelser vil strømme gjennom et jordvolum pr. tidsenhet. Generelt bestemmes permeabiliteten fra følgende sammenheng: $q = kiA$, der A er bruttoareal av tverrsnittet normalt på vannets strømningsretning og i = hydraulisk gradient i strømningsretningen (= potensialforskjell pr. lengdeenhet). Permeabiliteten kan bestemmes ved strømningsforsøk i laboratoriet ved konstant eller fallende potensial, eventuelt ved pumpe- eller strømningsforsøk i felt.

KOMPRIMERINGSEGENSKAPER

Ved komprimering av en jordart oppnås letttere lagring av mineralkornene. Komprimeringsegenskapene for en jordart bestemmes ved at prøver med forskjellig vanninnehold komprimeres med et bestemt komprimeringsarbeid (Standard eller Modifisert Proctor). Resultatene fremstilles i et diagram som viser tørr densitet ρ_r som funksjon av innbyggingsvanninnehold w_i . Den maksimale tørrdensiteten som oppnås (ρ_{dmax}) benyttes ved spesifikasjon av krav til utførelsen av komprimeringsarbeider. Det tilhørende vanninneholdet benevnes optimalt vanninnehold (w_{opt}).

TELEFARLIGHET

En jordarts telefarlighet bestemmes ut fra kornfordelingskurven eller ved å måle den kapillære stigehøyde for materialet. Telefarligheten klassifiseres i gruppene T1 (Ikke telefarlig), T2 (Litt telefarlig), T3 (Middels telefarlig) og T4 (Meget telefarlig).

HUMUSINNHOLD

Humusinneholdet bestemmes ved kolorimetri og bruk av natronlut (NaOH-forbindelse). Metoden angir innholdet av humufiserte organiske bestanddeler i en relativ skala. Andre metoder, som glødning av jordprøve i varmeovn og våt-oksydasjon med hydrogenperoksyd, kan også benyttes.

METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER – FELTUNDERSØKELSER


Feltundersøkelsesmetoder beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og klassifisering benyttet i rapportering, baserer seg på følgende norske veileddninger fra NGF (Norsk Geoteknisk Forening), norske standarder (NS) og andre referansedokumenter:

NGF Veiledninger Norske standarder NS	Tema
NGF 1 (1982)	SI Enheter
NGF 2, rev.1 (2012)	Symboler og terminologi
NGF 3, rev. 1 (1989)	Dreiesondring
NGF 4 (1981)	Vingeboring
NGF 5, rev.3 (2010)	Trykksondring med poretrykksmåling (CPTU)
NGF 6 (1989)	Grunnvanns- og poretrykksmåling
NGF 7, rev. 1 (1989)	Dreietrykksondring
NGF 8 (1992)	Kommentarkoder for feltundersøkelser
NGF 9 (1994)	Totalsondering
NGF 10, rev.1 (2009)	Beskrivelsestekster for grunnundersøkelser
NGF 11 rev.1 (2012)	Prøvetaking
NS-EN ISO 22475-1 (2006)	
Statens vegvesen Geoteknisk felthåndbok 280 (2010)	Feltundersøkelser

METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER – LABORATORIEUNDERSØKELSER

Laboratorieundersøkelser beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og klassifisering benyttet i rapportering, baserer seg på følgende norske standarder (NS) og referansedokumenter:

Norske standarder NS	Tema
NS8000 (1982)	Konsistensgrenser – terminologi
NS8001 (1982)	Støtflytegrense
NS8002 (1982)	Konusflytegrense
NS8003 (1982)	Plastisitetsgrense (utrullingsgrense)
NS8004 (1982)	Svinngrense
NS8005 (1990)	Kornfordelingsanalyse
NS8010 (1982)	Jord – bestanddeler og struktur
NS8011 (1982)	Densitet
NS8012 (1982)	Korndensitet
NS8013 (1982)	Vanninnhold
NS8014 (1982)	Poretall, porøsitet og metningsgrad
NS8015 (1987)	Skjærfasthet ved konusforsøk
NS8016 (1987)	Skjærfasthet ved enaksialt trykkforsøk
NS8017 (1991)	Ødometerforsøk, trinnvis belastning
NS8018 (1993)	Ødometerforsøk, kontinuerlig belastning
NS14688-1 og -2 (2009)	Klassifisering og identifisering av jord
NS-EN ISO/TS 17892-8 + -9 (2005)	Treaksialforsøk (UU, CU)
Statens vegvesen Håndbok 015 (2005)	Laboratorieundersøkelser



PR = PROVESERIE SYLINDER
PP = POSEPRØVE

○ NATURLIG VANNINNHOLD
— W_f FLYTEGRENSE V/KONUSFORSØK
— W_p PLASTISITETSGRENSE
Ogl GLØDETAP
 ρ_s KORNDENSITET

□ KLASIFISERT FELT
■ PROVESERIE SYLINDER
■ POSEPRØVE
▽ KONUS UFØRSTYRRET PRØVE
(▽) KONUS FORSTYRRET PRØVE

▼ KONUS OMRØRT PRØVE
○ ENAKS UFØRSTYRRET PRØVE
(○) ENAKS FORSTYRRET PRØVE
15-5 % TØYNING VED BRUDD
S_f SENSITIVITET
ρ DENSITET

Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSØK

GEOTEKNIKKE DATA

Kristiansand Havn KF
Fergeterminalen Kristiansand
Grunnundersøkelser

Boring nr.
v 52

Tegningens filnavn
313640-RIG-TEG-210-h v52.dwg

Borplan nr.
201

Boret dato:
12.4.2016

**Multi
consult**

Multiconsult

7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00 – Fax: 73 10 62 30/70

Dato 15.05.2016

Oppdragsnr.

313640

Tegnet/kontrollert lab
kjøt / vt

Tegningsnr.

RIG-TEG-210


Kontrollert
ja

Godkjent

ja

Rev.

00



PR = PRØVESERIE SYLINDER
PP = POSEPRØVE

○ NATURLIG VANNINNHOLD
— W_f FLYTEGRENSE V/KONUSFORSØK
— W_p PLASTISITETSGRENSE
Ogl GLØDETAP
 ρ_s KORNDENSITET

□ KLASIFISERT FELT
■ PRØVESERIE SYLINDER
■ POSEPRØVE
▽ KONUS UFORSTYRRET PRØVE
(▽) KONUS FORSTYRRET PRØVE

▼ KONUS OMRØRT PRØVE
○ ENAKS UFORSTYRRET PRØVE
(○) ENAKS FORSTYRRET PRØVE
15-5 % TØYNING VED BRUDD
S_t SENSITIVITET
ρ DENSITET

Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSØK

GEOTEKNIKKE DATA

Kristiansand Havn KF
Fergeterminalen Kristiansand
Grunnundersøkelser

Boring nr.
v 54

Tegningens filnavn
313640-RIG-TEG-211-h v54.dwg

Borplan nr.
201

Boret dato:
12.4.2016

**Multi
consult**

Multiconsult

7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00 - Fax: 73 10 62 30/70

Dato 15.05.2016
Oppdragsnr.

Tegningsnr.
313640

Kontrakt
ja

Godkjent
ja

Rev.


00

24
25

13

DOKUMENTASJON MÅLEDATA - GEOTECH SONDER

Sonde nr.:	4901	Sondetype:	Nova
SONDEDATA			
Arealforhold, a:	0.873	Arealforhold, b:	0.000
Kalibreringsdato:	11.11.2015	Utførende:	Geotech AB
EGENSKAP (fra kalibreringsark)	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimum spenning (MPa):	50.0	0.5	2.0
Måleområde (MPa):	50.0	0.5	2.0
Oppløsning, 2 ¹² bit (kPa):	0	0	0
Oppløsning, 2 ¹⁸ bit (kPa):	0.48	0.01	0.02
Max. temp.effekt, ubelastet (kPa):	27.13	0.47	1.17
Temperaturområde (°C):	0-40	0-40	0-40
Merknad:			
UTFØRELSE			
Borleder:	Frank Dyrkolbotn	Assistent:	Jan Petter Ågotnes
Filtertype:	Porøst	Mettemedium:	Glyserin
Mettemetode:	Ferdigmettet	Lufttemperatur (°C):	8.0
Forankring:		Max. helning (°):	9.9
Merknad:			
MÅLEVARIABLE			
EGENSKAP	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimal temperatureffekt (kPa):	1.36	0.02	0.06
NULLPUNKTKONTROLL			
Faktor	NA (q)	NB (f)	NC (u)
Før sondering (DOS):			
Etter sondering (DOS):			
Avvik (DOS) (kPa):	0.0	0.0	0.0
Før sondering (Windows):	6.4352	128.200	369.300
Etter sondering (Windows):	-0.0087	1.000	-0.200
Avvik (Windows) (kPa):	-8.7	1.0	-0.2
NØYAKTIGHETSVURDERING GEOTECH - VURDERING AV ANVENDELSESKLASSE			
Målestørrelse	Spissmotstand	Friksjon	Poretrykk
Samlet nøyaktighet, Δ_{TOT} (kPa)	10.54	1.03	0.28
Tillatt nøyaktighet A1, Δ_k (kPa)	35.0	5.0	10.0
Tillatt nøyaktighet A2, Δ_k (kPa)	100.0	15.0	25.0
Tillatt nøyaktighet A3, Δ_k (kPa)	200.0	25.0	50.0
Vurdering profil			
ANVENDELSESKLASSE	1	1	1
Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet.	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand		
CPTU id.:	CPTU v/50	Sonde:	4901
MULTICONULT AS	Dato: 26.08.2016	Tegnet: jaa	Kontrollert: tdr
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-240.0	Versjon: 09.03.2016



Oppdragsgiver:

Kristiansand Havn KF

Oppdrag:

Fergeterminalen Kristiansand

Forboret til 2,5 m dybde




Tegningens filnavn:

CPTU v50_EXTRA_v5.07

Spissmotstand q_{c,t}, poretrykk u₂, sidefriksjon f_{s,t} og helning i.

Multiconsult

CPTU id.:	CPTu v/50	Sonde:	4901	
MULTICONULT AS	Dato: 26.08.2016	Tegnet: jaa	Kontrollert: tdr	Godkjent: jaa
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-240.1	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0



Forboret til 2,5 m dybde

Oppdragsgiver:

Kristiansand Havn KF

Oppdrag:

Fergeterminalen Kristiansand

Tegningens filnavn:

CPTU v50_EXTRA_v5.07

Netto spissmotstand q_n og poreovertrykk Δu_2 .

CPTU id.:

CPTU v/50

Sonde:

4901

Multiconsult

MULTICONSULT AS

Dato:

26.08.2016

Tegnet:

jaa

Kontrollert:

tdr

Godkjent:

jaa

Oppdrag nr.:

313640

Tegning nr.:




RIG-TEG-240.2

Versjon:

09.03.2016

Revisjon:

0



Forboret til 2,5 m dybde

Oppdragsgiver:

Kristiansand Havn KF

Oppdrag:

Fergeterminalen Kristiansand

Tegningens filnavn:

CPTU v50_EXTRA_v5.07

Spissmotstandstall N_m , poretrykks- B_q og friksjonsforhold R_f .

Multiconsult

CPTU id.:

CPTu v/50

Sonde:

4901

MULTICONSULT AS

Dato:
26.08.2016

Tegnet:
jaa

Kontrollert:
tdr


Godkjent:
jaa

Oppdrag nr.:
313640

Tegning nr.:
RIG-TEG-240.3

Versjon:
09.03.2016


Revisjon:
0



Jordartsid.	Beskrivelse	Identifikasjon
1	Sensitivt, finkornig materiale	
2	Organisk materiale	
3	Leire - siltig leire	Ved variasjon
4	Leirig silt - siltig leire	i jordartgruppe brukes begge
5	Siltig sand - sandig silt	Id-boksene for
6	Sand - siltig sand	å beskrive
7	Grusig sand - sand	materialet
8	Meget fast, sand - leirig sand	(eks. 5-7)
9	Meget fast, finkornig materiale	

Ref. Robertson & Campanella (1990)

Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v50_EXTRA_v5.07
Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - Q og B _q .		
CPTU id.: MULTICONSULT AS	CPTU v/50 Dato: 26.08.2016 Oppdrag nr.: 313640	Sonde: 4901 Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Versjon: RIG-TEG-240.4 09.03.2016
MULTICONSULT AS	Dato: 26.08.2016 Oppdrag nr.: 313640	Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Versjon: RIG-TEG-240.4 09.03.2016
		Godkjent: jaa Revisjon: 0




Jordartsid.	Beskrivelse	Identifikasjon
1	Sensitivt, finkornig materiale	
2	Organisk materiale	
3	Leire - siltig leire	Ved variasjon
4	Leirig silt - siltig leire	i jordartgruppe
5	Siltig sand - sandig silt	brukes begge
6	Sand - siltig sand	Id-boksene for
7	Grusig sand - sand	å beskrive
8	Meget fast, sand - leirig sand	materialet
9	Meget fast, finkornig materiale	(eks. 5-7)

Ref. Robertson & Campanella (1990)

Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v50_EXTRA_v5.07
Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - Q og R _f .		
CPTU id.: MULTICONSULT AS	CPTU v/50 Oppdrag nr.: 313640	Sonde: 4901 Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Versjon: 09.03.2016 Revisjon: 0
MULTICONSULT AS	Date: 26.08.2016	Godkjent: jaa
	Oppdrag nr.: 313640	Revisjon: 0

DOKUMENTASJON MÅLEDATA - GEOTECH SONDER

Sonde nr.:	4901	Sondetype:	Nova
SONDEDATA			
Arealforhold, a:	0.873	Arealforhold, b:	0.000
Kalibreringsdato:	11.11.2015	Utførende:	Geotech AB
EGENSKAP (fra kalibreringsark)	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimum spenning (MPa):	50.0	0.5	2.0
Måleområde (MPa):	50.0	0.5	2.0
Oppløsning, 2 ¹² bit (kPa):	0	0	0
Oppløsning, 2 ¹⁸ bit (kPa):	0.48	0.01	0.02
Max. temp.effekt, ubelastet (kPa):	27.13	0.47	1.17
Temperaturområde (°C):	0-40	0-40	0-40
Merknad:			
UTFØRELSE			
Borleder:	Frank Dyrkolbotn	Assistent:	Jan Petter Ågotnes
Filtertype:	Porøst	Mettemedium:	Glyserin
Mettemetode:	Ferdigmettet	Lufttemperatur (°C):	10.0
Forankring:		Max. helning (°):	15.6
Merknad:			
MÅLEVARIABLE			
EGENSKAP	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimal temperatureffekt (kPa):	2.71	0.05	0.12
NULLPUNKTKONTROLL			
Faktor	NA (q)	NB (f)	NC (u)
Før sondering (DOS):			
Etter sondering (DOS):			
Avvik (DOS) (kPa):	0.0	0.0	0.0
Før sondering (Windows):	6.4469	127.500	346.200
Etter sondering (Windows):	-0.0243	1.000	0.000
Avvik (Windows) (kPa):	-24.3	1.0	0.0
NØYAKTIGHETSVURDERING GEOTECH - VURDERING AV ANVENDELSESKLASSE			
Målestørrelse	Spissmotstand	Friksjon	Poretrykk
Samlet nøyaktighet, Δ_{TOT} (kPa)	27.50	1.06	0.14
Tillatt nøyaktighet A1, Δ_k (kPa)	35.0	5.0	10.0
Tillatt nøyaktighet A2, Δ_k (kPa)	100.0	15.0	25.0
Tillatt nøyaktighet A3, Δ_k (kPa)	200.0	25.0	50.0
Vurdering profil			
ANVENDELSESKLASSE	1	1	1
Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet.	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand		
CPTU id.:	CPTU v/52	Sonde:	4901
MULTICONULT AS	Dato: 26.08.2016	Tegnet: jaa	Kontrollert: tdr
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-241.0	Versjon: 09.03.2016



Oppdragsgiver:

Kristiansand Havn KF

Oppdrag:




Fergeterminalen Kristiansand

Tegningens filnavn:




CPTU v52_EXTRA_v5.07

Spissmotstand $q_{c,t}$, poretrykk u_2 , sidefriksjon $f_{s,t}$ og helning i .


CPTU id.:	CPTu v/52	Sonde:	4901	Multiconsult
MULTICONSOULT AS	Dato: 26.08.2016	Tegnet: jaa	Kontrollert: tdr	Godkjent: jaa
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-241.1	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0



Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v52_EXTRA_v5.07
Netto spissmotstand q_n og poreovertrykk Δu_2 .		Multiconsult
CPTU id.: MULTICONSULT AS	CPTU v/52 Dato: Oppdrag nr.: 313640	Sonde: 4901 Tegnet: ja Tegning nr.: RIG-TEG-241.2 Kontrollert: tdr Versjon: 09.03.2016 Godkjent: ja Revisjon: 0




Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v52_EXTRA_v5.07
Spissmotstandstall N_m , poretrykks- B_q og friksjonsforhold R_f .		Multiconsult
CPTU id.: MULTICONSULT AS	CPTU v/52 Dato: 26.08.2016	Sonde: 4901 Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Godkjent: jaa
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-241.3 Versjon: 09.03.2016 Revisjon: 0



Jordartsid.	Beskrivelse	Identifikasjon
1	Sensitivt, finkornig materiale	
2	Organisk materiale	
3	Leire - siltig leire	Ved variasjon
4	Leirig silt - siltig leire	i jordartgruppe brukes begge
5	Siltig sand - sandig silt	Id-boksene for
6	Sand - siltig sand	å beskrive
7	Grusig sand - sand	materialet
8	Meget fast, sand - leirig sand	(eks. 5-7)
9	Meget fast, finkornig materiale	

Ref. Robertson & Campanella (1990)

Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v52_EXTRA_v5.07
Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - Q og B_q .		
CPTU id.: MULTICONSULT AS	CPTU v/52 Dato: 26.08.2016 Oppdrag nr.: 313640	Sonde: 4901 Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Versjon: RIG-TEG-241.4 Revisjon: 0
MULTICONSULT AS	Dato: 26.08.2016 Oppdrag nr.: 313640	Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Versjon: RIG-TEG-241.4 Revisjon: 0




Jordartsid.	Beskrivelse	Identifikasjon
1	Sensitivt, finkornig materiale	
2	Organisk materiale	
3	Leire - siltig leire	Ved variasjon i jordartgruppe
4	Leirig silt - siltig leire	brukes begge
5	Siltig sand - sandig silt	Id-boksene for
6	Sand - siltig sand	å beskrive
7	Grusig sand - sand	materialet
8	Meget fast, sand - leirig sand	(eks. 5-7)
9	Meget fast, finkornig materiale	

Ref. Robertson & Campanella (1990)

Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v52_EXTRA_v5.07
Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - Q og R_f .		
CPTU id.: MULTICONSULT AS	CPTU v/52 Date: 26.08.2016 Oppdrag nr.: 313640	Sonde: 4901 Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Versjon: 09.03.2016 Revisjon: 0
		Godkjent: jaa Revisjon: 0

DOKUMENTASJON MÅLEDATA - GEOTECH SONDER

Sonde nr.:	4901	Sondetype:	Nova
SONDEDATA			
Arealforhold, a:	0.873	Arealforhold, b:	0.000
Kalibreringsdato:	11.11.2015	Utførende:	Geotech AB
EGENSKAP (fra kalibreringsark)	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimum spenning (MPa):	50.0	0.5	2.0
Måleområde (MPa):	50.0	0.5	2.0
Oppløsning, 2 ¹² bit (kPa):	0	0	0
Oppløsning, 2 ¹⁸ bit (kPa):	0.48	0.01	0.02
Max. temp.effekt, ubelastet (kPa):	27.13	0.47	1.17
Temperaturområde (°C):	0-40	0-40	0-40
Merknad:			
UTFØRELSE			
Borleder:	Frank Dyrkolbotn	Assistent:	Jan Petter Ågotnes
Filtertype:	Porøst	Mettemedium:	Glyserin
Mettemetode:	Ferdigmettet	Lufttemperatur (°C):	9.0
Forankring:		Max. helning (°):	3.9
Merknad:			
MÅLEVARIABLE			
EGENSKAP	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimal temperatureffekt (kPa):	2.03	0.04	0.09
NULLPUNKTKONTROLL			
Faktor	NA (q)	NB (f)	NC (u)
Før sondering (DOS):			
Etter sondering (DOS):			
Avvik (DOS) (kPa):	0.0	0.0	0.0
Før sondering (Windows):	6.4822	126.200	370.200
Etter sondering (Windows):	-0.0266	1.000	0.200
Avvik (Windows) (kPa):	-26.6	1.0	0.2
NØYAKTIGHETSVURDERING GEOTECH - VURDERING AV ANVENDELSESKLASSE			
Målestørrelse	Spissmotstand	Friksjon	Poretrykk
Samlet nøyaktighet, Δ_{TOT} (kPa)	29.12	1.05	0.31
Tillatt nøyaktighet A1, Δ_k (kPa)	35.0	5.0	10.0
Tillatt nøyaktighet A2, Δ_k (kPa)	100.0	15.0	25.0
Tillatt nøyaktighet A3, Δ_k (kPa)	200.0	25.0	50.0
Vurdering profil			
ANVENDELSESKLASSE	1	1	1
Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet.	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand		
CPTU id.:	CPTU v/53	Sonde:	4901
MULTICONULT AS	Dato: 26.08.2016	Tegnet: jaa	Kontrollert: tdr
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-242.0	Versjon: 09.03.2016



Oppdragsgiver:

Kristiansand Havn KF

Oppdrag:

Fergeterminalen Kristiansand

Forboret til 5,0 m dybde




Tegningens filnavn:

CPTU v53_EXTRA_v5.07

Spissmotstand $q_{c,t}$, poretrykk u_2 , sidefriksjon $f_{s,t}$ og helning i .




Multiconsult

CPTU id.:	CPTu v/53	Sonde:	4901	
MULTICONULT AS	Dato: 26.08.2016	Tegnet: jaa	Kontrollert: tdr	Godkjent: jaa
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-242.1	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0



Forboret til 5,0 m dybde

Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v53_EXTRA_v5.07
Netto spissmotstand q_n og poreovertrykk Δu_2 .		Multiconsult
CPTU id.: MULTICONSULT AS	CPTU v/53 Dato: Oppdrag nr.: 313640	Sonde: 4901 Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Versjon: RIG-TEG-242.2 Revisjon: 0
		Godkjent: jaa



Forboret til 5,0 m dybde

Oppdragsgiver:

Kristiansand Havn KF

Oppdrag:

Fergeterminalen Kristiansand

Tegningens filnavn:

CPTU v53_EXTRA_v5.07

Spissmotstandstall N_m , poretrykks- B_q og friksjonsforhold R_f .

Multiconsult

CPTU id.:

CPTu v/53

Sonde:

4901

MULTICONSULT AS

Dato:
26.08.2016

Tegnet:
jaa

Kontrollert:
tdr

Godkjent:
jaa

Oppdrag nr.:

313640

Tegning nr.:


RIG-TEG-242.3

Versjon:

09.03.2016

Revisjon:


0



Jordartsid.	Beskrivelse	Identifikasjon
1	Sensitivt, finkornig materiale	
2	Organisk materiale	
3	Leire - siltig leire	Ved variasjon
4	Leirig silt - siltig leire	i jordartgruppe
5	Siltig sand - sandig silt	brukes begge
6	Sand - siltig sand	Id-boksene for
7	Grusig sand - sand	å beskrive
8	Meget fast, sand - leirig sand	materialet
9	Meget fast, finkornig materiale	(eks. 5-7)

Ref. Robertson & Campanella (1990)

Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v53_EXTRA_v5.07
Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - Q og B_q .		
CPTU id.: MULTICONSULT AS	CPTU v/53 Dato: 26.08.2016 Oppdrag nr.: 313640	Sonde: 4901 Tegnet: jaa Kontrollert: tdr Versjon: RIG-TEG-242.4 09.03.2016
MULTICONSULT AS	Godkjent: jaa	
	Revisjon: 0	




Jordartsid.	Beskrivelse	Identifikasjon
1	Sensitivt, finkornig materiale	
2	Organisk materiale	
3	Leire - siltig leire	Ved variasjon
4	Leirig silt - siltig leire	i jordartgruppe brukes begge
5	Siltig sand - sandig silt	Id-boksene for
6	Sand - siltig sand	å beskrive
7	Grusig sand - sand	materialet
8	Meget fast, sand - leirig sand	(eks. 5-7)
9	Meget fast, finkornig materiale	

Ref. Robertson & Campanella (1990)

Oppdragsgiver: Kristiansand Havn KF	Oppdrag: Fergeterminalen Kristiansand	Tegningens filnavn: CPTU v53_EXTRA_v5.07		
Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - Q og R _f .				
CPTU id.:	CPTU v/53	Sonde:	4901	Multiconsult
MULTICONSULT AS	Dato: 26.08.2016	Tegnet: jaa	Kontrollert: tdr	Godkjent: jaa
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-242.5	Versjon: 09.03.2016	Revisjon: 0

SYMBOL	SERIE NR.	DYBDE (m)	JORDARTS BETEGNELSE	Anmerkninger	METODE		
					TS	VS	HYD
A	v 52	4,18	SILT, leirig, finsandig, noe humusholdig		X		X
B	v 52	6.68	LEIRE, (silt-finsandlag i prøven)	KVIKKLEIRE	X		X
C	v 52	8,22	LEIRE	KVIKKLEIRE	X		X
D							
E							



SYMBOL:

Ogl. = Glødetap (%)

Ona. = Humusinnhold (%)

Perm. = Permeabilitet (m/s)

$$C_z = \frac{D_{30}^2}{(D_{60})(D_{10})}$$

$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}}$$

METODE:

TS = Tørr sikt

VS = Våt sikt

HYD = Hydrometer

SYMBOL	Tele gruppe	W %	Su kN/m ²	Su r kN/m ²	Plastisitet		Glødetap Ogl %	< 0,02 mm %	Tot. densitet kN/m ³	D ₁₀ mm	D ₃₀ mm	D ₅₀ mm	D ₆₀ mm
					Wf	Wp							
A										0.0045	0.0294	0.0505	0.0772
B												0.0035	0.0116
C													0.0019
D													
E													

KORNGRADERING

Kristiansand Havn KF

Fergeterminalen Kristiansand


Kristiansand

Konstr./Tegnet vt/kjt ja

Godkjent dato
jaa 13.05.16

Multiconsult www.multiconsult.no	OPPDRA格 NR. 313640	TEGN.NR. 260	REV. 00
--	------------------------------	------------------------	-------------------

SYMBOL	SERIE NR.	Dybde (m)	JORDARTS BETEGNELSE	Anmerkninger	METODE		
					TS	VS	HYD
A	v 52	12,32	SAND, fin, leirig	Tynne kvikkleire lag	X		X
B	v 52	12,52	LEIRE	KVIKKLEIRE LAG	X		X
C	v 52	16,34	LEIRE	Mye siltlinser	X		X
D							
E							



SYMBOL:

Ogl. = Glødetap (%)

Ona. = Humusinnhold (%)

Perm. = Permeabilitet (m/s)

$$C_z = \frac{D_{30}^2}{(D_{60})(D_{10})}$$

$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}}$$

METODE:

TS = Tørr sikt

VS = Våt sikt

HYD = Hydrometer

SYM BOL	Tele gruppe	W %	Su kN/m ²	Su r kN/m ²	Plastisitet		Glødetap Ogl %	< 0,02 mm %	Tot. densitet kN/m ³	D ₁₀ mm	D ₃₀ mm	D ₅₀ mm	D ₆₀ mm
					Wf	Wp							
A										0.0574	0.1021	0.1426	0.1712
B												0.0046	0.0141
C												0.0027	0.0055
D													
E													

KORNGRADERING

Kristiansand Havn KF

Fergeterminalen Kristiansand


Kristiansand

Konstr./Tegnet vt/kjt Kontrollert jaa

Godkjent dato
jaa 15.05.16

Multiconsult www.multiconsult.no	OPPDRA格 NR. 313640	TEGN.NR. 261	REV. 00
--	------------------------------	------------------------	-------------------

SYMBOL	SERIE NR.	Dybde (m)	JORDARTS BETEGNELSE	Anmerkninger	METODE		
					TS	VS	HYD
A	v 54	2-3m	SAND, grusig	Forurensset	X		
B	v 54	7,36m	LEIRE				X
C	v 54	11,25m	SAND			X	
D							
E							



SYMBOL:

Ogl. = Glødetap (%)

Ona. = Humusinnhold (%)

Perm. = Permeabilitet (m/s)

$$C_z = \frac{D_{30}^2}{(D_{60})(D_{10})}$$

$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}}$$

METODE:

TS = Tørr sikt

VS = Våt sikt

HYD = Hydrometer

SYMBOL	Telegruppe	W %	Su kN/m ²	Su r kN/m ²	Plastisitet		Glødetap Ogl %	< 0,02 mm %	Tot. densitet kN/m ³	D ₁₀ mm	D ₃₀ mm	D ₅₀ mm	D ₆₀ mm
					Wf	Wp							
A									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
B												0.0023	0.0037
C									3.5408	3.948	5.8609	6.9271	
D									0.1924	0.385	0.657	0.839	
E													

KORNGRADERING

Kristiansand Havn KF


Fergeterminalen Kristiansand

Kristiansand

Konstr./Tegnet
vt/kjt
Kontrollert
ja

Godkjent
ja
Dato
15.05.16

Multiconsult www.multiconsult.no	OPPDAG NR. 313640	TEGN.NR. 262	REV. 00
-------------------------------------	----------------------	-----------------	------------



Konsolideringsspenning, aksial:	σ'_{ac} (kPa):	29.73
Konsolideringsspenning, radial:	σ'_{rc} (kPa):	23.54
Volumtøyning i konsolideringsfase:	ε_{vol} (%) = $\Delta V/V_0$:	5.24
Baktrykk u_b (kPa):	B - verdi = $\Delta u/\Delta \sigma_c$ (-):	0.95
Vanninnhold w_i (%):	Densitet ρ_i (g/cm ³):	1.78

Kristiansand Havn KF

Fergeterminalen Kristiansand

Treaksialforsøk. Deviatorspenningssti. NTNU-plott.


Tegningens filnavn:
313640-RIG-TEG-275.1.h v52,d4,25.xlsx

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS
Sluppenvegen 15,
7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:	21.04.2016	Dybde, z (m):	4.25	Borpunkt nr.:	v 52
Forsøk nr.:	1	Tegnet/kontrollert lab:	kjt / vt	Kontrollert:	jaa
Oppdrag nr.:	313640	Tegning nr.:	RIG-TEG-275.1	Prosedyre:	CAUa

Godkjent:
jaa
Programrevisjon:
15.12.2014



Konsolideringsspenning, aksial:

σ'_{ac} (kPa): 29.73

Konsolideringsspenning, radial:

σ'_{rc} (kPa): 23.54

Volumtøyning i konsolideringsfase:

ε_{vol} (%) = $\Delta V/V_0$: 5.24 $\Delta e/e_o$ (-): 0.11

Baktrykk u_b (kPa): 500

B - verdi = $\Delta u/\Delta \sigma_c$ (-): 0.95

Vanninnhold w_i (%): 39.40

Densitet ρ_i (g/cm³): 1.78

Kristiansand Havn KF


Fergeterminalen Kristiansand

Treaksialforsøk. Deviatorspenningsst. q - p'- plott.

Tegningens filnavn:
313640-RIG-TEG-275.1.h v52,d4.25.xlsx

Multiconsult

MULTICONSULT AS Sluppenvegen 15 7486 TRONDHEIM Tlf.: 73 10 62 00 Faks: 73 10 62 30	Forsøksdato: 21.04.2016	Dybde, z (m): 4.25	Borpunkt nr.: v 52
	Forsøk nr.: 1	Tegnet/kontrollert lab: kjt / vt	Kontrollert: ja
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-275.2	Godkjent: ja
Prosedyre: CAUa		Programrevisjon: 15.12.2014	



Kristiansand Havn KF


Fergeterminalen Kristiansand

Treaksialforsøk. Poretrykks- og mobiliseringssforløp.

Tegningens filnavn:
313640-RIG-TEG-275.1.h v52,d4,25.xlsx

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS Sluppenvegen 15, 7486 TRONDHEIM Tlf.: 73 10 62 00 Faks: 73 10 62 30	Forsøksdato: 21.04.2016	Dybde, z (m): 4.25	Borpunkt nr.: v 52	Godkjent: ja
	Forsøk nr.: 1	Tegnet/kontrollert lab: kjø / vt	Kontrollert: ja	
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-275.3	Prosedyre: CAUa	
			Programrevisjon: 15.12.2014	



Konsolideringsspenning, aksial:	σ'_{ac} (kPa):	38.42
Konsolideringsspenning, radial:	σ'_{rc} (kPa):	23.13
Volumtøyning i konsolideringsfase:	ε_{vol} (%) = $\Delta V/V_0$:	1.91
Baktrykk u_b (kPa):	B - verdi = $\Delta u/\Delta \sigma_c$ (-):	0.98
Vanninnhold w_i (%):	Densitet ρ_i (g/cm³):	1.82

Kristiansand Havn KF


Fergeterminalen Kristiansand

Treaksialforsøk. Deviatorspenningssti. NTNU-plott.

Tegningens filnavn:
313640-RIG-TEG-276.1,h v52,d6.38.xlsx

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS Sluppenvegen 15, 7486 TRONDHEIM Tlf.: 73 10 62 00 Faks: 73 10 62 30	Forsøksdato: 23.04.2016	Dybde, z (m): 6.38	Borpunkt nr.: v 52
	Forsøk nr.: 2	Tegnet/kontrollert lab: kjø / vt	Kontrollert: ja
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-276.1	Godkjent: ja
Prosedyre: CAUa		Programrevisjon: 15.12.2014	



Konsolideringsspenning, aksial:

σ'_{ac} (kPa): 38.42

Konsolideringsspenning, radial:

σ'_{rc} (kPa): 23.13

Volumtøyning i konsolideringsfase:

$\varepsilon_{\text{vol}} (\%) = \Delta V/V_0$: 1.91 $\Delta e/e_o (-)$: 0.04

Baktrykk u_b (kPa): 500

B - verdi = $\Delta u/\Delta \sigma_c$ (-): 0.98

Vanninnhold w_i (%): 40.20

Densitet ρ_i (g/cm³): 1.82

Kristiansand Havn KF


Fergeterminalen Kristiansand

Treaksialforsøk. Deviatorspenningsst. q - p'- plott.

Tegningens filnavn:
313640-RIG-TEG-276.1.h v52,d6.38.xlsx

Multiconsult

MULTICONSULT AS Sluppenvegen 15 7486 TRONDHEIM Tlf.: 73 10 62 00 Faks: 73 10 62 30	Forsøksdato: 23.04.2016	Dybde, z (m): 6.38	Borpunkt nr.: v 52
	Forsøk nr.: 2	Tegnet/kontrollert lab: kjt / vt	Kontrollert: ja
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-276.2	Godkjent: ja
Prosedyre: CAUa		Programrevisjon: 15.12.2014	



Kristiansand Havn KF


Fergeterminalen Kristiansand

Treaksialforsøk. Poretrykks- og mobiliseringssforløp.

Tegningens filnavn:
313640-RIG-TEG-276.1.h v52,d6.38.xlsx

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS Sluppenvegen 15, 7486 TRONDHEIM Tlf.: 73 10 62 00 Faks: 73 10 62 30	Forsøksdato: 23.04.2016	Dybde, z (m): 6.38	Borpunkt nr.: v 52	Godkjent: ja
	Forsøk nr.: 2	Tegnet/kontrollert lab: kjt / vt	Kontrollert: ja	
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-276.3	Prosedyre: CAUa	
			Programrevisjon: 15.12.2014	



Konsolideringsspenning, aksial:	σ'_{ac} (kPa):	67.83
Konsolideringsspenning, radial:	σ'_{rc} (kPa):	53.68
Volumtøyning i konsolideringsfase:	ε_{vol} (%) = $\Delta V/V_0$:	2.53
Baktrykk u_b (kPa):	B - verdi = $\Delta u/\Delta \sigma_c$ (-):	0.94
Vanninnhold w_i (%):	Densitet ρ_i (g/cm³):	1.67

Kristiansand Havn KF

Fergeterminalen Kristiansand

Treaksialforsøk. Deviatorspenningssti. NTNU-plott.


Tegningens filnavn:
313640-RIG-TEG-277.1.h v52,d8.60.xlsx

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS
Sluppenvegen 15,
7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:	23.04.2016	Dybde, z (m):	8.60	Borpunkt nr.:	v 52
Forsøk nr.:	3	Tegnet/kontrollert lab:	kjt / vt	Kontrollert:	jaa
Oppdrag nr.:	313640	Tegning nr.:	RIG-TEG-277.1	Prosedyre:	CAUa

Programrevisjon:
15.12.2014



Konsolideringsspenning, aksial: σ'_{ac} (kPa): 67.83
 Konsolideringsspenning, radial: σ'_{rc} (kPa): 53.68
 Volumtøyning i konsolideringsfase: ε_{vol} (%) = $\Delta V/V_0$: 2.53 $\Delta e/e_o$ (-): 0.04
 Baktrykk u_b (kPa): 500 B - verdi = $\Delta u/\Delta \sigma_c$ (-): 0.94
 Vanninnhold w_i (%): 66.84 Densitet ρ_i (g/cm³): 1.67

Kristiansand Havn KF


Fergeterminalen Kristiansand

Treaksialforsøk. Deviatorspenningssti. q - p' - plott.

Tegningens filnavn:
313640-RIG-TEG-277.1.h v52,d8.60.xlsx

Multiconsult

MULTICONSULT AS Sluppenvegen 15 7486 TRONDHEIM Tlf.: 73 10 62 00 Faks: 73 10 62 30	Forsøksdato:	Dybde, z (m):	Borpunkt nr.:
	23.04.2016	8.60	v 52
	Forsøk nr.:	Tegnet/kontrollert lab: kjt / vt	Kontrollert: ja
	3		Godkjent: ja
	Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Prosedyre:
	313640	RIG-TEG-277.2	CAUa
			Programrevisjon: 15.12.2014



Kristiansand Havn KF


Fergeterminalen Kristiansand

Treaksialforsøk. Poretrykks- og mobiliseringssforløp.

Tegningens filnavn:
313640-RIG-TEG-277.1.h v52,d8.60.xlsx

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS Sluppenvegen 15, 7486 TRONDHEIM Tlf.: 73 10 62 00 Faks: 73 10 62 30	Forsøksdato: 23.04.2016	Dybde, z (m): 8.60	Borpunkt nr.: v 52	Godkjent: ja
	Forsøk nr.: 3	Tegnet/kontrollert lab: kjt / vt	Kontrollert: ja	
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-277.3	Prosedyre: CAUa	
			Programrevisjon: 15.12.2014	



Konsolideringsspenning, aksial:	σ'_{ac} (kPa):	146.26
Konsolideringsspenning, radial:	σ'_{rc} (kPa):	101.14
Volumtøyning i konsolideringsfase:	ε_{vol} (%) = $\Delta V/V_0$:	5.59
Baktrykk u_b (kPa):	B - verdi = $\Delta u/\Delta \sigma_c$ (-):	0.95
Vanninnhold w_i (%):	Densitet ρ_i (g/cm³):	1.80

Kristiansand Havn KF


Tegningens filnavn:
313640-RIG-TEG-278.1.h v52,d16,40.xlsx

Fergeterminalen Kristiansand

Treaksialforsøk. Deviatorspenningssti. NTNU-plott.

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS Sluppenvegen 15, 7486 TRONDHEIM Tlf.: 73 10 62 00 Faks: 73 10 62 30	Forsøksdato: 27.04.2016	Dybde, z (m): 16.40	Borpunkt nr.: v 52
	Forsøk nr.: 4	Tegnet/kontrollert lab: kjø / vt	Kontrollert: ja
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-278.1	Godkjent: ja
Prosedyre: CAUa		Programrevisjon: 15.12.2014	



Deviatorspenning, $q = 2\tau_{\max} = (\sigma'_a - \sigma'_r)$ [kPa]

Konsolideringsspenning, aksial:

σ'_{ac} (kPa): 146.26

Konsolideringsspenning, radial:

σ'_{rc} (kPa): 101.14

Volumtøyning i konsolideringsfase:

$\varepsilon_{\text{vol}} (\%) = \Delta V/V_0$: 5.59 $\Delta e/e_o (-)$: 0.11

Baktrykk u_b (kPa): 500

B - verdi = $\Delta u/\Delta \sigma_c$ (-): 0.95

Vanninnhold w_i (%): 43.71

Densitet ρ_i (g/cm³): 1.80

Kristiansand Havn KF


Fergeterminalen Kristiansand

Treaksialforsøk. Deviatorspenningssti. q - p'- plott.

Tegningens filnavn:
313640-RIG-TEG-278.1.h v52,d16,40.xlsx

Multiconsult

MULTICONSULT AS Sluppenvegen 15 7486 TRONDHEIM Tlf.: 73 10 62 00 Faks: 73 10 62 30	Forsøksdato: 27.04.2016	Dybde, z (m): 16.40	Borpunkt nr.: v 52
	Forsøk nr.: 4	Tegnet/kontrollert lab: kjt / vt	Kontrollert: ja
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-278.2	Godkjent: ja
Prosedyre: CAUa		Programrevisjon: 15.12.2014	



Kristiansand Havn KF


Fergeterminalen Kristiansand

Treaksialforsøk. Poretrykks- og mobiliseringsforløp.

Tegningens filnavn:
313640-RIG-TEG-278.1.h v52,d16,40.xlsx

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS Sluppenvegen 15, 7486 TRONDHEIM Tlf.: 73 10 62 00 Faks: 73 10 62 30	Forsøksdato: 27.04.2016	Dybde, z (m): 16.40	Borpunkt nr.: v 52	Godkjent: ja
	Forsøk nr.: 4	Tegnet/kontrollert lab: kjt / vt	Kontrollert: ja	
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-278.3	Prosedyre: CAUa	
			Programrevisjon: 15.12.2014	



Konsolideringsspenning, aksial:	σ'_{ac} (kPa):	67.84
Konsolideringsspenning, radial:	σ'_{rc} (kPa):	46.53
Volumtøyning i konsolideringsfase:	ε_{vol} (%) = $\Delta V/V_0$:	3.30
Baktrykk u_b (kPa):	B - verdi = $\Delta u/\Delta \sigma_c$ (-):	0.93
Vanninnhold w_i (%):	Densitet ρ_i (g/cm³):	1.67

Kristiansand Havn KF

Fergeterminalen Kristiansand


Treaksialforsøk. Deviatorspenningssti. NTNU-plott.

Tegningens filnavn:
313640-RIG-TEG-279.1,h v54,d7,30.xlsx

Multiconsult

MULTICONSULT AS
Sluppenvegen 15,
7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:	29.04.2016	Dybde, z (m):	7.30	Borpunkt nr.:	v 54
Forsøk nr.:	5	Tegnet/kontrollert lab:	kjt / vt	Kontrollert:	jaa
Oppdrag nr.:	313640	Tegning nr.:	RIG-TEG-279.1	Godkjent:	jaa
				Programrevisjon:	15.12.2014



Deviatorspenning, $q = 2\tau_{\max} = (\sigma'_a - \sigma'_r)$ [kPa]

Konsolideringsspenning, aksial:	σ'_{ac} (kPa):	67.84
Konsolideringsspenning, radial:	σ'_{rc} (kPa):	46.53
Volumtøyning i konsolideringsfase:	$\varepsilon_{\text{vol}} (\%) = \Delta V/V_0$:	3.30
Baktrykk u_b (kPa):	B - verdi = $\Delta u/\Delta \sigma_c$ (-):	0.93
Vanninnhold w_i (%):	Densitet ρ_i (g/cm³):	1.67

Kristiansand Havn KF


Fergeterminalen Kristiansand

Treaksialforsøk. Deviatorspenningssti. $q - p'$ - plott.

Tegningens filnavn:
313640-RIG-TEG-279.1.h v54,d7,30.xlsx

Multiconsult

MULTICONSULT AS Sluppenvegen 15 7486 TRONDHEIM Tlf.: 73 10 62 00 Faks: 73 10 62 30	Forsøksdato: 29.04.2016	Dybde, z (m): 7.30	Borpunkt nr.: v 54
	Forsøk nr.: 5	Tegnet/kontrollert lab: kjt / vt	Kontrollert: ja
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-279.2	Godkjent: ja
Prosedyre: CAUa		Programrevisjon: 15.12.2014	



Kristiansand Havn KF


Fergeterminalen Kristiansand

Treaksialforsøk. Poretrykks- og mobiliseringssforløp.

Tegningens filnavn:
313640-RIG-TEG-279.1.h v54,d7,30.xlsx

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS Sluppenvegen 15, 7486 TRONDHEIM Tlf.: 73 10 62 00 Faks: 73 10 62 30	Forsøksdato: 29.04.2016	Dybde, z (m): 7.30	Borpunkt nr.: v 54	Godkjent: ja
	Forsøk nr.: 5	Tegnet/kontrollert lab: kjø / vt	Kontrollert: ja	
	Oppdrag nr.: 313640	Tegning nr.: RIG-TEG-279.3	Prosedyre: CAUa	
			Programrevisjon: 15.12.2014	



Densitet ρ (g/cm³):

1.78

Vanninnhold w (%):

38.48

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

31.97

Kristiansand Havn KF

Fergeterminalen Kristiansand

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$, M og c_v .

Tegningens filnavn:

313640-RIG-TEG-280-h v52,d4,32.xlsx

Multiconsult

Sluppenvegen 15,
7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00

Forsøksdato:

02.05.2016

Dybde, z (m):

4.32

Borpunkt nr.:

v 52

Forsøknr.:

1

Tegnet av/kontrollert lab:

kjt / vt

Kontrollert:

jaa

Godkjent:

jaa

Oppdrag nr.:

313640

Tegning nr.:

RIG-TEG-280.1


Prosedyre:

CRS

Programrevision:

07.01.2014

**Multi
consult**



Densitet ρ (g/cm³):

1.78

Vanninnhold w (%):

38.48

Effektivt overlagringstrykk, σ'_{vo} (kPa):

31.97

Kristiansand Havn KF

Fergeterminalen Kristiansand

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott B: σ'_{av} - ε_a , k og u_b/σ .

Tegningens filnavn:

313640-RIG-TEG-280-h v52,d4,32.xlsx

Multiconsult

Sluppenvegen 15,
7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00

Forsøksdato:
02.05.2016

Dybde, z (m):
4.32

Borpunkt nr.:
v 52

Forsøknr.:
1

Tegnet av/kontrollert lab:
kjø / vt

Kontrollert:
jaa

Godkjent:


**Multi
consult**

Oppdrag nr.:
313640

Tegning nr.:
RIG-TEG-280.2

Prosedyre:
CRS

Programrevisjon:
07.01.2014



Densitet ρ (g/cm^3):

1.82

Vanninnhold w (%):

41.00

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

51.04

Kristiansand Havn KF

Fergeterminalen Kristiansand

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$, M og c_v .

Tegningens filnavn:

313640-RIG-TEG-281-h v52,d6,38.xlsx

Multiconsult

Sluppenvegen 15,
7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00

Forsøksdato:

02.05.2016

Dybde, z (m):

6.38

Borpunkt nr.:

v 52

Forsøknr.:

2

Tegnet av/kontrollert lab:

kjt / vt

Kontrollert:

jaa

Godkjent:

jaa

Oppdrag nr.:

313640

Tegning nr.:

RIG-TEG-281.1


Prosedyre:

CRS

Programrevision:

07.01.2014

**Multi
consult**



Densitet ρ (g/cm³):

1.82

Vanninnhold w (%):

41.00

Effektivt overlagringstrykk, σ'_{vo} (kPa):

51.04

Kristiansand Havn KF

Fergeterminalen Kristiansand

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott B: σ'_{av} - ε_a , k og u_b/σ .

Tegningens filnavn:

313640-RIG-TEG-281-h v52,d6,38.xlsx

Multiconsult

Sluppenvegen 15,
7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00

Forsøksdato:
02.05.2016

Dybde, z (m):
6.38

Borpunkt nr.:
v 52

Forsøknr.:
2

Tegnet av/kontrollert lab:
kjt / vt

Kontrollert:
jaa

Godkjent:

**Multi
consult**


jaa

Oppdrag nr.:
313640

Tegning nr.:
RIG-TEG-281.2

Prosedyre:
CRS

Programrevisjon:
07.01.2014



Densitet ρ (g/cm^3):

1.67

Vanninnhold w (%):

61.50

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

66.46

Kristiansand Havn KF

Fergeterminalen Kristiansand

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$, M og c_v .

Tegningens filnavn:

313640-RIG-TEG-282-h v52,d8.52.xlsx

**Multi
consult**

Multiconsult

Sluppenvegen 15,
7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00

Forsøksdato:

12.04.2016

Dybde, z (m):

8.52

Borpunkt nr.:

v 52

Forsøknr.:

3

Tegnet av/kontrollert lab:

kjt / vt

Kontrollert:

jaa

Godkjent:

jaa

Oppdrag nr.:

313640

Tegning nr.:


RIG-TEG-282.1

Prosedyre:

CRS

Programrevision:

07.01.2014



Densitet ρ (g/cm³):

1.67

Vanninnhold w (%):

61.50

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

66.46

Kristiansand Havn KF

Fergeterminalen Kristiansand

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott B: $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$, k og u_b/σ .

Tegningens filnavn:

313640-RIG-TEG-282-h v52,d8.52.xlsx

Multiconsult

Sluppenvegen 15,
7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00

Forsøksdato:

12.04.2016

Dybde, z (m):

8.52

Borpunkt nr.:

v 52

Forsøknr.:

3

Tegnet av/kontrollert lab:

kjt / vt

Kontrollert:

jaa

Godkjent:

jaa

Oppdrag nr.:

313640

Tegning nr.:

RIG-TEG-282.2


Prosedyre:

CRS

Programrevisjon:

07.01.2014

**Multi
consult**



Kristiansand Havn KF
Fergeterminalen Kristiansand

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ_{av}' - ε_a , M og c_v .


Tegningens filnavn:
313640-RIG-TEG-283-h v52,d16.55.xlsx

**Multi
consult**

MULTICONSULT AS
Sluppenvegen 15,
7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00

Forsøksdato:	27.04.2016	Dybde, z (m):	16.55	Borpunkt nr.:	v 52
Forsøknr.:	4	Tegnet av/kontrollert lab:	kjt / vt	Kontrollert:	jaa
Oppdrag nr.:	313640	Tegning nr.:	RIG-TEG-283.1	Prosedyre:	CRS

Programrevision:
01.06.2011



Kristiansand Havn KF


Fergeterminalen Kristiansand

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott B: σ'_{av} - ε_a , k og u_b/σ .

Tegningens filnavn:

313640-RIG-TEG-283-h v52,d16.55.xlsx

MULTICONSULT AS Sluppenvegen 15, 7486 TRONDHEIM Tlf.: 73 10 62 00	Forsøksdato:	Dybde, z (m):	Borpunkt nr.:	Multi consult
	27.04.2016	16.55	v 52	
	Forsøknr.:	Tegnet av/kontrollert lab:	Kontrollert:	
	4	kjt / vt	jaa	Godkjent: jaa
Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Prosedyre:	Programrevisjon:	
313640	RIG-TEG-283.2	CRS	01.06.2011	



Densitet ρ (g/cm^3):

1.67

Vanninnhold w (%):

54.20

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

56.63

Kristiansand Havn KF

Fergeterminalen Kristiansand

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$, M og c_v .

Tegningens filnavn:

313640-RIG-TEG-284-h v54,d7,55.xlsx

Multi
consult

Sluppenvegen 15,
7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00

Forsøksdato:

02.05.2016

Dybde, z (m):

7.55

Borpunkt nr.:

v 54

Forsøknr.:

5

Tegnet av/kontrollert lab:

kjt / vt

Kontrollert:

jaa

Godkjent:

jaa

Oppdrag nr.:

313640

Tegning nr.:

RIG-TEG-284.1


Prosedyre:

CRS

Programrevision:

07.01.2014

Multi
consult



Densitet ρ (g/cm³):

1.67

Vanninnhold w (%):

54.20

Effektivt overlagringstrykk, σ'_{vo} (kPa):

56.63

Kristiansand Havn KF

Fergeterminalen Kristiansand

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott B: σ'_{av} - ε_a , k og u_b/σ .

Tegningens filnavn:

313640-RIG-TEG-284-h v54,d7,55.xlsx

Multiconsult

Sluppenvegen 15,
7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00

Forsøksdato:
02.05.2016

Dybde, z (m):
7.55

Borpunkt nr.:
v 54

Forsøknr.:

Tegnet av/kontrollert lab:

Kontrollert:

Godkjent:

5

kjt / vt

jaa

jaa

Oppdrag nr.:

Tegning nr.:

Prosedyre:

Programrevisjon:


313640

RIG-TEG-284.2

CRS

07.01.2014

**Multi
consult**



Densitet ρ (g/cm^3):

1.75

Vanninnhold w (%):

46.84

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

86.70

Kristiansand Havn KF

Fergeterminalen Kristiansand

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$, M og c_v .

Tegningens filnavn:

313640-RIG-TEG-285-h v54,d11,56.xlsx

Multiconsult

Sluppenvegen 15,
7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00

Forsøksdato:

02.05.2016

Dybde, z (m):

11.56

Borpunkt nr.:

v 54

Forsøknr.:

6

Tegnet av/kontrollert lab:

kjt / vt

Kontrollert:

jaa

Godkjent:

jaa

Oppdrag nr.:

313640

Tegning nr.:

RIG-TEG-285.1


Prosedyre:

CRS

Programrevision:

07.01.2014

**Multi
consult**



Densitet ρ (g/cm³):

1.75

Vanninnhold w (%):

46.84

Effektivt overlagringstrykk, σ_{vo}' (kPa):

86.70

Kristiansand Havn KF

Fergeterminalen Kristiansand

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott B: $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$, k og u_b/σ .

Tegningens filnavn:

313640-RIG-TEG-285-h v54,d11,56.xlsx

Multiconsult

Sluppenvegen 15,
7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00

Forsøksdato:

02.05.2016

Dybde, z (m):

11.56

Borpunkt nr.:

v 54

Forsøknr.:

6

Tegnet av/kontrollert lab:

kjt / vt

Kontrollert:

jaa

Godkjent:

jaa

Oppdrag nr.:

313640

Tegning nr.:

RIG-TEG-285.2


Prosedyre:

CRS

Programrevisjon:

07.01.2014

**Multi
consult**



Stopp mot antatt fjell

Dato boret :16.02.2016 Posisjon: X 6445161.63 Y 440490.70

Totalsondering 50

Tegningens filnavn

313640_Totsond 50-56.dwg

Kristiansand Havn KF
Fergeterminalen Kristiansand
Geotekniske grunnundersøkelser og bistand

Multiconsult

www.multiconsult.no

Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND


Tlf.: 37 40 20 20 - Fax: 37 40 20 99

Målestokk	Godkjent ja
M = 1:400	Kontrollert tdr
Dato	Konstr./Tegnet ja
Oppdragsgnr.	Original format A3
313640	Tegningsnr. Rev.
RIG-TEG-350	

Oppdragsgnr.

313640

RIG-TEG-350



Kommentar:

Bølger/dønninger i sjøen medførte at sonderingen måtte avsluttes da det ble for mye drag/bevegelse i utstyret.


Dato boret :07.01.2016 Posisjon: X 6445244.00 Y 440341.00

Tegningens filnavn
313640_Totsord_50-56.dwg

Totalsondering 51	
Kristiansand Havn KF Fergeterminalen Kristiansand Geotekniske grunnundersøkelser og bistand	Målestokk M = 1:400
Multiconsult www.multiconsult.no Tlf.: 37 40 20 20 – Fax: 37 40 20 99	Godkjent ja Kontrollert tdr Konstr./Tegnet ja Rev.
Dato Oppdragsgnr. 313640	Original format A3 Tegningsnr. RIG-TEG-351

52

CPTU52



Dato boret :12.04.2016 Posisjon: X 6445211.80 Y 440353.03

Totalsondering 52

Tegningens filnavn

313640_Totsond_50-56.dwg

Kristiansand Havn KF
Fergeterminalen Kristiansand
Geotekniske grunnundersøkelser og bistand

Multiconsult

www.multiconsult.no

Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND


Tlf.: 37 40 20 20 - Fax: 37 40 20 99

Målestokk	Godkjent ja
M = 1:400	Kontrollert tdr
Dato	Original format
Oppdragsgnr.	A3

Dato	26.08.16
Oppdragsgnr.	313640
Tegningsnr.	RIG-TEG-352
Rev.	

53

CPTU53



Dato boret :03.02.2016 Posisjon: X 6445204.76 Y 440456.78

Totalsondering 53

Tegningens filnavn

313640_Totsond 50-56.dwg

Kristiansand Havn KF
Fergeterminalen Kristiansand
Geotekniske grunnundersøkelser og bistand

Multiconsult

www.multiconsult.no

Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND

Tlf.: 37 40 20 20 – Fax: 37 40 20 99

Målestokk	Godkjent ja
M = 1:400	Kontrollert tdr


Tegningsnr.

313640

Oppdragsgnr.

RIG-TEG-353

Rev.



Dato boret :03.02.2016 Posisjon: X 6445204.19 Y 440503.44

Totalsondering 54

Tegningens filnavn

333640_Totsond_50-56.dwg

Kristiansand Havn KF
Fergeterminalen Kristiansand
Geotekniske grunnundersøkelser og bistand

Målestokk

Godkjent
ja

M = 1:400

Kontrollert
tdr

Multiconsult

www.multiconsult.no

Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND

Tlf.: 37 40 20 20 - Fax: 37 40 20 99

Dato

Oppdragsgnr.


Original format

Tegningsnr.

Rev.

313640

RIG-TEG-354



Dato boret :04.02.2016 Posisjon: X 6445193.51 Y 440545.72

Totalsondering 55

Tegningens filnavn

313640_Totsond_50-56.dwg

Målestokk
Godkjent
ja

M = 1:400
Kontrollert
tdr

Kristiansand Havn KF
Fergeterminalen Kristiansand
Geotekniske grunnundersøkelser og bistand

Multiconsult

www.multiconsult.no

Rigedalen 15, 4626 KRISTANSAND
Tlf.: 37 40 20 20 – Fax: 37 40 20 99

Dato
Oppdragsgnr.

26.08.16

Original format
A3


Tegningsnr.

Rev.

Oppdragsgnr.

313640


RIG-TEG-355




Dato boret :04.02.2016 Posisjon: X 6445183.78 Y 440584.74

Tegningens filnavn
333640_Totsord_50-56.dwg

Totalsondering 56		Tegningens filnavn 333640_Totsord_50-56.dwg	
Kristiansand Havn KF Fergeterminalen Kristiansand Geotekniske grunnundersøkelser og bistand	Målestokk M = 1:400	Godkjent ja	Kontrollert tdr
Multiconsult www.multiconsult.no Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND Tlf.: 37 40 20 20 – Fax: 37 40 20 99	Dato 26.08.16	Original format A3	Konstr./Tegnet ja
Oppdragsgnr. 313640	Tegningsnr. RIG-TEG-356	Rev.	




Lengdepunkt 1-1
Kristiansand Havn, KF
Fergeterminalen og laststed
Geotekniske grunnundersøkelse
MULTICONSULT
Oppgave nr.: 313640
Dato: 26.08.16
Oppgave type: A0
Oppgave nr.: 313640
Rev.: 0



Tverrprofil A-A		Tegningens finn
Kristiansand Havn KF Fergerterminalen Kristiansand Geotekniske grunnundersøkelse og bistand		50° dag Målestokk M = 1:400 Dato 26.08.16 Oppdragsgiver www.multiconsult.no Riksdel 15, 4626 KRISTANSAND Tlf. 30 10 20 20 Fax. 30 40 20 99
Multiconsult		Godekjent Jaa Kontrollert Idr Kontrollert ja Tegner A1 Original tegnet Rev. 313640 RIG-TEG-507

~Dagens kai ↴ ~Planlagt kai kote +2,40



Tverrprofil B-B

Tegningens nivå

-Slag-dug

Murslakk

ja

Gjokkent

ja


M = 1:400

Kontrollert

Tdr

Konst/Tegnet

ja




Tverrprofil C-C		Tverrprofilen linjen	
Kristiansand Havn KF		-25 dag	
Fergeterminalen Kristiansand		Morslakk	
Gjeotekniske grunnundersøkelse og bistand		Gjokken ja	
Multiconsult		M = 1:400	
Rigetid: 15.4626 KRISTIANSAND	Dato: 26.08.16	Original format	Kontrollert Tdr
Oppdragsgiver	A1	Frigjenger:	Konst/Tegnet ja
Oppdragsgiver	313640	Rev:	RIG-TEG-509


VEDLEGG A

Tidligere grunnundersøkelser - Utdrag NOTEBY rapport nr. 15515

ANG.:

OVERSIKTSKART





TIDLIGERE UFTØRTE GRUNNUNDERSØKELSER:

1947: NSB, GEOTEKNIK KONTOR, TEGNING NR. 6K 646.

1957: NOTEBY, RAPPORT DATERT 24/9. 1957.

1957: KRISTIANSAND HAVNEVESEN.

BORINGER HVOR IKKE ANNEN ER ANGITT ER UFTØRT AV NOTEBY

● DREIESONDERING ⚡ FJELLKONTROLLBORING ○ PRØVESERIE + VINGEBORING

○ ENKEL SONDERING ○ KJERNEBORING □ PRØVEGROP ○ PORETRYKKMÅLING

▼ RAMSONDERING Ⓜ TRYKKDREIESONDERING

BORHULL NR. TERRENG (BUNN) KOTE BORET DYBDE + (BORET I FJELL)
ANTATT FJELLKOTE

BORBOK NR. 6739

LAB. BOK NR. 1411 OG 1412.

KARTGRUNNLAG: KARTBLAD -232/159 FRA KRISTIANSAND OPPMÅLINGSVESEN.

UTGANGSPUNKT FOR NIVELLEMENT:

BORPLAN

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
FERJELEIE HAMPA

REV.	SIGN.	DATO	TEGNET	SC	KONTR.	ASKE	MÅL	1:500	DATO	13.5.61	SAK. NR.	TEGN. NR.	REV.

NOTEBY
NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL A.S.

15515

1

NOTEBYNORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL A.S.KRISTIANSAND HAVNEVESEN
FERJELEIE HÄMPABORING NR. PR.I
BORET DATO 29.1.81

GEOTEKNIKSE DATA

BORPLAN N

TERRENGKOTE BUNNKOTE	DYBDE E FRØVE	VANNINNHOLD OG KONSISTENSGRENSER %				n	O _{nd}	γ Mp m ³	SKJÆRFASTHET S _u (Mp/m ²)					S
		20	30	40	50				1	2	3	4	5	
SAND	HUMUSHOLDIG	5				33	SP >3.0	21.4						
						54	3.0	17.8						
						50	1.8	18.1						
						61	>3.0	16.6						
						40	3.0 1.0	20.6						

PR - PRØVESERIE

SK - SKØVLEBORING

PG - PRØVEGROP

VB - VINGEBORING

• NATURLIG VANNINNHOLD

— (W_F) FINHETSTALL ELLER(W_L) FLYTEGRENSE— (W_p) UTRULLINGSGRENSE

ELLER (W) KONUSGRENSE

n - PORØSITET

O_{nd} - HUMUSINNHOLD

(NATRONLUTMET.)

γ - TOTAL ROMVEKT

γ_d - TØRR ROMVEKT

▼ - KONUSFORSØK

○ - TRYKKFORSØK

15-5 - DEFORMASJON VED BRUDD %

10

+ - VINGEBORING

- - OMRØRT SKJÆRFASTHET

St - SENSITIVITET

Ø - ØDOMETERFORSØK P - PERMEABILITETSFORSØK K - KORNGRADERING T - TRIAKSIALFORSØK

4000-515

KONTR.

TEGNET

DATO

13.5.81.

MÅL

1:100

SAK NR.

15515

TEGN.
NR.


10

REV.

BORING NR. PR.II
BORET DATO 4.2.81

GEOTEKNIKSKE DATA

BORPLAN N



PR = PRØVESERIE

SK = SKOVLEBORING

PG = PRØVEGROP

VB = VINGEBORING

- NATURLIG VANNINNHOLD
- (W_f) FINHETSTALL ELLER
- (W_L) FLYTEGRENSE
- (W_p) UTRULLINGSGRENSE
- ELLER (W) KONUSGRENSE

n = PORØSITET

O_{nd} HUMUSINNHOLD
(INATRONLUTMET.)

γ = TOTAL ROMVEKT

γ_d = TØRR ROMVEKT

▽ = KONUSFORSØK

○ = TRYKKFORSØK

15-5 = DEFORMASJON VED BRUDD %

10

+ = VINGEBORING

• = OMRØRT SKJÆRFASTHET

St = SENSITIVITET

Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TRIAKSIALFORSØK

4000-515

KONTR.

TEGNET

SC

DATO

13.5.81

MÅL

1:100

SAK NR.

15515

TEGN.
NR.

11

REV.

BORING NR. PR.II
BORET DATO 4.2.81

GEOTEKNIKSE DATA

BORPLAN N

TERRENGKOTE 1,7
BUNNKOTEDYBDE
E
PRØVEVANNINNHOLD OG
KONSISTENSGRENSER. %

20 30 40 50

%

%

m³SKJÆRFASTHET
S_u (Mp/m²)

1 2 3 4 5

LEIRE

T
K

25

0,9

0,9

0

17,5

10

35

PR - PRØVESERIE
SK - SKOVLEBORING
PG - PRØVEGRØP
VB - VINGEBORING• NATURLIG VANNINNHOLD
[W_f] FINHETSTALL ELLER
[W_l] FLYTEGRENSE
[W_p] UTRULLINGSGRENSE
ELLER [W] KONUSGRENSE

n - POROSITET

O_{na} HUMUSINNHOLD
(INATRONLUTMET.)γ - TOTAL ROMVEKT
γ_d TØRR ROMVEKT

▽ KONUSFORSØK

○ TRYKKFORSØK

15-5 DEFORMASJON VED BRUDD %

10

+ VINGEBORING

- OMRØRT SKJÆRFASTHET

St SENSITIVITET

Ø = ØDOMETERFORSØK

P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TRIAKSIALFORSØK

4000-515

KONTR.

TEGNET

SC

DATO

13.5.81

MÅL

1:100

SAK NR.


15515

TEGN.
NR.

11

REV.

VEKT-% GROVERE ENN D (SIKTEREST)



4000 - 501

KONTR.

TEGNET

SC

DATO

13.5.81

SAK NR.


15515

TEGN. NR. REV.

NOTEBY
NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL A.S.

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
FERJELEIE HAMPA

VEKT - % GROVERE ENN D (SIKTEREST)





LEIRE	SAND			GRUS			STEIN								
	FIN	MIDDLELS	GROV	FIN	MIDDLELS	GROV									
0.001	2	3	4	6	0.01	2	3	4	6	10	2	3	4	6	100 mm



SYM.	PRØVE- BOL SERIE	DYBDE m	JORDART			ANMERKNING	METODE
			TRIAXPROV	TRIAXPROV	TRIAXPROV		
A	II	11.65	SAND			X	TØRR SIKT
B	II	16.7	SILT, SANDIG			X	VÅT + TØRR SIKT
C	II	18.9	LEIRE			X	
D	II	22.9	LEIRE			X	

NOTE BYNORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL A.S.KRISTIANSAND HAVNEVESEN
FERJELEIE HAMPA

TRIAKSIALFORSØK		KRISTIANSAND HAVNEVESEN		NOTE BY	
TYPE CAU AKTIVT		FERJELEIE HAMPA		NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A.S.	
DATO	12/3-81	SIGNOM /	SERIE II	PROVE NR.	
DATAFILE	Køse 35/trk Ø/f 64	KOTE	DYBDE	11.65 m	JORDART:
					SAND
					SAK NR.
					15515




TRIAKSIALFORSØK		KRISTIANSAND HAVNESEN		NOTEBY	
TYPE CAU AKTIVT		FERJELEIE HAMPA		NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A.S	
DATO	12/3-81	SIGNOM /	SERIE II	PROVE NR.	
DATFILE:	Kas 35/trk B/f 68		DYBDE 16.7 m	JORDART:	SAK NR.
				SILT, SANDIG	15515



MINSTE HOVEDSPENNING VED KONSOLIDERING σ_{3c} (○) OG SKJÆRFORSØK σ_3 (*)
NORMALSPENNING PÅ BRUDDPLAN VED KONSOLIDERING σ_{nc} (●) OG SKJÆRFORSØK σ_n (*)

AKSIAL DEFORMASJON VED KONSOLIDERING
ING ϵ_{1c} (○) OG SKJÆRFORSØK ϵ_1 (× +)





NOTE BY

NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL A.S.

SAK NR.

15515

TRIAKSIALFORSØK		KRISTIANSAND HAVNEVESEN	
TYPE CAU AKTIVT		FERJELEIE HAMPA	
DATO	12/3-81	SIGNOM /	SERIE II
DATAFIL:	Kas 35/trk Ø/f 66	DYBDE	22.9 m
		JORDART:	LEIRE
		KOTE	



Profil B-B

"Vaserie IX"

Pröveserie X

Kartgrunnlag : NOTEBY'S tegn. nr. 3971-3 av 30/8.1957.


Lab. bok nr. 559
Borebok nr. 1050

EV.	SIGN.	DATO
GNET	SC	
INTR.	BYG	
L	1:200	
TO	13.5.81	
PROFIL B - B		
KRISTIANSAND HAVNEVESEN FERJELEIE HAMPA		
NOTEBY NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A.S.		SAK. NR. 15515
		TEGN. NR. 101
REV.		

Mineraljordartenes inndeling etter korndiameter.

Grus	grov	20 - 6	mm.
	fin	6 - 2	"
Sand	grov	2 - 0.6	"
	fin	0.6 - 0.2	"
Mosand	grov	0.2 - 0.06	"
	fin	0.06 - 0.02	"
Mjøle	grov	0.02 - 0.006	"
	fin	0.006 - 0.002	"
Leire	<	0.002	"

Profil C-C
ML = 1:200, MH = 1:200



Prøveserie VII

Merknad					
Mangand og grumo, råtne planterester					
Sand/Merk gruskorn					
" " org mat.					
Fj sand, grumon					
" " "					
Sand og et par gruskorn					
Grunnmasur, fin sandig råtne pl. rester					

Kartkort

Prøveserie VIII

hole	w	n	o	s	17
25	370	50	09	194	Grunno, sterkt urens. org. mat.
35	705	67	26	156	" "
50	229	38	0	205	Sand, noe grumo
60	229	39	0	206	" "
70	193	34	0	219	Sand, høyresidig motwan.
80	179	33	0	211	" "
90	190	34	39	210	" "
100	251	40	05	201	Sand/Merk gruskorn, noe urens
110	274	43	28	158	Mosand, sandig Motwand. org. mat.
140	351	49	34	181	Mosand Mosand korn, urens. -- "

Dreieborring I er utført av
N.S.B geotekniske kontor i 1947 Tegn. G.A 646
Kartgrunnlag : NOTEBY's tegn nr. 3971-3 av 30/3.1957
Lab. bok nr. 55.9
Borebok nr. 1050

REV. SIGN.	DATO
TEGNET	5C
KONT. BXE	
MÅL	1:200
DATO	13.5.81
PROFIL C - C	
KRISTIANSAND HAVNEVESEN	
FERJELEIE HAMPA	
NOTEBY NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A.S.	SAK. NR.
15515	102
TEGN. NR.	REV.

Til dreieboringen er brukt borelengder og spiss med penholdsvis 20 og 30 mm diameter. Skravert borehull betyr at boret har sunket av seg selv med den belastning på boret som er påskrevet borehullet senvstre side. Sterkste belastning er 100 kg. Denne belastning brukes alltid når motstanden er så stor at boret må dries ned. Antall halve omdreininger er sett ved hver side av borehullet.

VEDLEGG B

Tidligere grunnundersøkelser - Utdrag NOTEBY rapport nr. 34335-1



OVERSIKTSKART

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
NYE FERJELEIER


MÅLESTOKK	TEGNET	REV.
1:7500	<i>bw.</i>	
KONTR.	<i>GES</i>	
DATO	02.09.1992	DATO
REV.		SIDE

OPPDRAG NR.

34335

0





PR = PRØVESERIE
 SK = SKOVLEBORING
 PG = PRØVEGROP
 VB = VINGEBORING

BØRSOK NR. 11619
 LAB. BOK NR. 1533 GS. 27-93

○ NATURLIG VANNINNHOLD
 — WL FLYTEGRENSE
 — W_F — KONUSMETODE
 — W_P PLASTISITETSGRENSE

n = POROSITET
 O_{Na} = HUMUSINNHOLD
 O_{gi} = GLØDETAP
 γ_{Pg} = TYNGDETETTHET
 T = TOTAL DENSITET
 g = 9.81 KN/m³

▽ KONUSFORSØK
 ○ TRYKKFORSØK
 15-5 % DEFGØRMASJON VED BRUDD
 + VINGEBORING
 ● OMØRRT SKJÆRSTYRKE
 S_i SENSITIVITET

Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TREAKSHALFORSØK (I DYBDEKOLONNE)

FILE KS 58/TRYK Ø/F 15	GEOTEKNIKKE DATA	BORING NR.	TEGNET PR. 1	REV.
	KRISTIANSAND HAVNEVESEN NYE FERJELEIER	BORPLAN NR. 34335-1	KONTR. SES	KONTR.
		BORET DATO AUG. 93	DATO 30. 08. 93	DATO

4000 515 b	NOTEBY NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S	OPPDAG NR. 34335	TEGN. NR. 10	REV.	SIDE 1
					AV 2

SIDE NR. X. ESTRÅ	TERRENGKOTE BUNNKOTE	DYBDE m PRØVE	VANNINNHOLD OG KONSISTENSGRENSER %	n	O_{Na} %	γ kN m^{-3}	SKJÆRSTYRKE S_u (kN/m ²)					S _t	
							20	30	40	50	10	20	
40	LEIRE	M/SILTSJIKT	TK	8	17.3	•	Q	V					12
41	-"	M/SILTSJIKT	8 25	8	17.4	•	V	Q					11

PR = PRØVESERIE
SK = SKOVLEBORING
PG = PRØVEGROP
VB = VINGEBORING

BORBOK NR. 11619
LAB. BOK NR. 1538 (S. 40-41)

○ NATURLIG VANNINNHOLD
— W_L FLYTEGRENSE
— W_F — — KONUSMETODE
— W_P PLASTISITETSGRENSE

n = POROSITET
 O_{Na} = HUMUSINNHOLD
 O_{gl} = GLØDETAP
 γ_{pg} = TYNGDETETTHET
 P = TOTAL DENSITET
 $\text{q} = 9.81 \text{ kN/t}$

▽ KONUSFORSØK
○ TRYKKFORSØK
15-0-5 % DEFORMASJON VED BRUDD
+ VINGEBORING
• OMRØRT SKJÆRSTYRKE
S_t SENSITIVITET

Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSØK (I DYBDEKOLONNE)

FIL KS 58/TRK Ø/F

GEOTEKNISKE DATA

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
NYE FERJELEIER

BORING NR.
PR. 1

TEGNET
ÅS/ÅS

REV.

BORPLAN NR.

34335. 1

KONTR.

GES

KONTR.

BORET DATO

AUG. 93

DATO

30. 08. 93

DATO

OPPDAGR NR.

34335

TEGN. NR.

10

REV.

SIDE

2 AV 2



TERRENGKOTE
BUNNKOTE


-16.7

DYBDE
PRØVEVANNINNHOLD OG
KONSISTENSGRENSER %

20 30 40 50

n O_{Na} γ
% % kN/m³SKJÆRSTYRKE
S_u (kN/m²)

10 20 30 40 50

S_t

PR = PRØVESERIE
SK = SKOVLEBORING
PG = PRØVEGROP
VB = VINGEBORING

BORBOK NR. 11619
LAB. BOK NR. 1537 (S. 77-87)

○ NATURLIG VANNINNHOLD
— W_L FLYTEGRENSE
— W_F — — KONUSMETODE
— W_P PLASTISITETSGRENSE

n = POROSITET
O_{Na} = HUMUSINNHOLD
O_{gl} = GLØDETAP
 γ_{pg} = TYNGDETETTHET
P = TOTAL DENSITET
g = 9.81 kN/t

▽ KONUSFORSØK
○ TRYKKFORSØK
15-0-5 % DEFORMASJON VED BRUDD
+ VINGEBORING
• OMRØRT SKJÆRSTYRKE
S_t SENSITIVITET

Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSØK (I DYBDEKOLONNE)

GEOTEKNIKSE DATA
KRISTIANSAND HAVNEVESEN
NYE FERJELEIER

BORING NR. PR. 2	TEGNET ÅS/ÅS	REV.
BORPLAN NR. 34335-1	KONTR. <i>SES</i>	KONTR.
BORET DATO AUG. 93	DATO 26. 08. 93	DATO



NOTEBY
NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL A/S

OPPDAG NR.

34335

TEGN. NR.

11

REV.

SIDE

1 AV 2

STØRE NR.
X ESTRÅTERRENGKOTE
BUNNKOTEDYBDE m
PRØVEVANNINNHOLD OG
KONSISTENSGRENSER %

20 30 40 50


n
%
O_{Na}
% γ
kN
m³SKJÆRSTYRKE
S_u (kN/m²)

10 20 30 40 50

S_t

88 LEIRE

SAND//LEIRE PARTI




8

8

18.8

17.9



21

7

PR = PRØVESERIE
SK = SKOVLEBORING
PG = PRØVEGROP
VB = VINGEBORING
BORBOK NR. 11618
LAB. BOK NR. 1537 (S. 88-88)

○ NATURLIG VANNINNHOLD
— W_L FLYTEGRENSE
— W_F — » — KONUSMETODE
— W_P PLASTISITETSGRENSE

n = PORØSITET
O_{Na} = HUMUSINNHOLD
O_{g1} = GLØDETAP
 γ_{pg} = TYNGDETETTHET
P = TOTAL DENSITET
g = 9.81 kN/t

▽ KONUSFORSØK
○ TRYKKFORSØK
15-0-5 % DEFORMASJON VED BRUDD
+ VINGEBORING
● OMRØRT SKJÆRSTYRKE
S_t SENSITIVITET

Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSØK (I DYBDEKOLONNE)

FILE KS 58/TRK Ø/F 18

GEOTEKNIKKE DATA

BORING NR.
PR. 2TEGNET
ÅS/ÅS

REV.

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
NYE FERJELEIER

BORPLAN NR.

34335-1

KONTR.

SES

KONTR.

BORET DATO

AUG. 93

DATO

26. 08. 93

DATO

OPPDRAK NR.

34335

TEGN. NR.

11


REV.

SIDE


2 AV 2




NOTEBY
NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL A/S



CPT - SONDERING	BORING NR. 4a	TEGNET AKN	REV.
KRISTIANSAND HAVNEVESEN	SONDE NR. 3039	KONTR. <i>SES</i>	KONTR.
NYE FERJELEIER	TEST DATO 17.08.1993	DATO 02.09.1992	DATO
NOTEBY NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S	OPPDAG NR. 34335	TEGN NR. 40	SIDE 1 AV 2




CPT - SONDERING	BORING NR. 4a	TEGNET AKN	REV.
KRISTIANSAND HAVNEVESEN	SONDE NR. 3039	KONTR. <i>SES</i>	KONTR.
NYE FERJELEIER	TEST DATO 17.08.1993	DATO 02.09.1992	DATO
NOTEBY NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S	OPPDAG NR. 34335	TEGN NR. 40	SIDE 2 AV 2




CPT - SONDERING

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
NYE FERJELEIER


BORING NR. 5	TEGNET AKN	REV.
SONDE NR. 3039	KONTR. <i>SEB</i>	KONTR.
TEST DATO 18.08.1993	DATO 02.09.1993	DATO
OPPDRAF NR. 34335	TEGN NR. 41	REV. SIDE 1 AV 2




CPT - SONDERING	BORING NR. 5	TEGNET AKN	REV.
KRISTIANSAND HAVNEVESEN	SONDE NR. 3039	KONTR. <i>GEB</i>	KONTR.
NYE FERJELEIER	TEST DATO 18.08.1993	DATO 02.09.1993	DATO
OPPDRAg NR. 34335	TEGN NR. 41	REV.	SIDE 2 AV 2
NOTEBY NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S			



CPT - SONDERING	BORING NR. 6	TEGNET AKN	REV.
KRISTIANSAND HAVNEVESEN	SONDE NR. 3039	KONTR. <i>SES</i>	KONTR.
NYE FERJELEIER	TEST DATO 19.08.1993	DATO 02.09.1993	DATO
NOTEBY NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S	OPPDRAg NR. 34335	TEGN NR. 42	SIDE



CPT - SONDERING	BORING NR. 7	TEGNET AKN	REV.
KRISTIANSAND HAVNEVESEN	SONDE NR. 3039	KONTR. <i>SFS</i>	KONTR.
NYE FERJELEIER	TEST DATO 23.08.1993	DATO 02.09.1993	DATO
NOTEBY NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S	OPPDAG NR. 34335	TEGN NR. 43	SIDE 1 AV 2




CPT - SONDERING

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
NYE FERJELEIER

BORING NR. 7 TEGNET AKN REV.

SONDE NR. 3039 KONTR. *SEK* KONTR.

TEST DATO 23.08.1993 DATO 02.09.1993 DATO



KORNDIAMETER d

SYN-BOL	PRØVE-SERIE-NR.	DYBDE m (KOTE)	JORDARTBETEGNELSE	ANMERKNING	METODE	
					TØRR SIKT	VÅT + TØRR SIKT
A	PR. 1 (-17.3)		LEIRE		X	
B	PR. 1 (-27.1)		LEIRE		X	

KORNGRADERING

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
NYE FERJELEIER

BORING NR.
PR.1

TEGNET
A5

REV.

KONTR.
SES

KONTR.

DATO
19.08.93

DATO

OPPDRAF NR.


TEGN. NR.

REV.

SIDE

34335

60



KORNDIAMETER d

SYM- BOL	PRØVE- SERIE- NR.	DYBDE m (KOTE)	JORDARTBETEGNELSE	ANMERKNING	METODE	
					TØRR SIKT	VÅT + TØRR SIKT
A	PR. 2 (-27.0)		LEIRE MED SAND		X	
B	PR. 2 (-40.4)		LEIRE		X	

KORNGRADERING

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
NYE FERJELEIER

BORING NR.
PR. 2

TEGNET
AS

REV.

KONTR.
SES

KONTR.

DATO
30.08.93


DATO

OPPDRAg NR.

TEGN. NR.

REV.

SIDE



PRØVE	PRØVE-SERIE	DYBDE (KOTE)	JORDART	W %	n %	P _o kN/m ²	P _c kN/m ²	P _r kN/m ²	m I REGNE-MODELL NR.
A	PR. 1	(-19.6)	LEIRE	50.0	57	112		~100	12 3

ØDOMETERFORSØK - ØDOTREAKSFORSØK

BORING NR.
PR.1

TEGNET
AS

REV.

KRISTIANSAND HAVNEVESEN


KONTR.
GEB

KONTR.

NYE FERJELEIER

DATO
13.08.93

DATO



PRØVE	PRØVE-SERIE	DYBDE (KOTE)	JORDART	W %	n %	P_o kN/m^2	P_c kN/m^2	P_r kN/m^2	m I REGNE-MODELL NR.
C	PR. 1	(-30.4)	LEIRE	49.0	54	190		~100	14 3

ØDOMETERFORSØK - ØDOTREAKSFORSØK

KRISTIANSAND HAVNEVESEN

NYE FERJELEIER

BORING NR.
PR.1

TEGNET
AS


REV.

KONTR.
GES

KONTR.

DATO
17.08.93

DATO



PRØVE	PRØVE-SERIE	DYBDE (KOTE)	JORDART	W %	n %	P ^o kN/m ²	P ^c kN/m ²	P ^r kN/m ²	m I REGNE-MODELL NR.
C	PR. 2	(-22.6)	LEIRE	61.8	61	48		~110	15 3

ØDOMETERFORSØK - ØDOTREAKSFORSØK

BORING NR.
PR. 2TEGNET
AS

REV.

KRISTIANSAND HAVNEVESEN

KONTR.
SES

NYE FERJELEIER

DATO
30.08.93
NOTEBY
 NORSK TEKNISK
 BYGGEKONTROLL A/S

OPPDRAg NR.


34335

TEGN. NR.

77

REV.

SIDE



PRØVE	PRØVE-SERIE	DYBDE (KOTE)	JORDART	W %	n %	P _o kN/m ²	P _c kN/m ²	P _f kN/m ²	m I REGNE-MODELL NR.
D	PR. 2	(-34.0) LEIRE		44.0	53	120		~110	12 3

ØDOMETERFORSØK - ØDOTREAKSFORSØK

BORING NR.
PR. 2

TEGNET
AS

REV.

KRISTIANSAND HAVNEVESEN


KONTR.
GES

KONTR.

NYE FERJELEIER



DATO
31.08.93

DATO



SKJÆRSPENNING, $\frac{1}{2}(\sigma_a - \sigma_r)$ KN/m²

TREAKSIALFORSØK HOVEDSPENNINGSVEKTOR	BORING NR. PR. 1	TEGNET	REV.
KRISTIANSAND HAVNEVESEN NYE FERJELEITER	DYBDE m (KOTE) (-17.3)	KONTR. <i>SES</i>	KONTR.
	PRØVE NR. A	DATO 19 Aug 1993	DATO
NOTEBY NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S	OPPDAG NR. 34335	TEGN. NR. 79	SIDE




$$\sigma'_{ac} = 99.6 \text{ kN/m}^2, \quad \sigma'_{rc} = 49.8 \text{ kN/m}^2, \quad w_i = 51.2 \%, \quad n = \%$$

TREAKSIALFORSØK
ARBEIDSKURVE - PORETRYKK

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
NYE FERJELEIER

BORING NR. PR. 1	TEGNET	REV.
DYBDE m (KOTE) (-17.3)	KONTR. <i>Ses</i>	KONTR.
PRØVE NR. A	DATO 19 Aug 1993	DATO





TREAKSIALFORSØK
HOVEDSPENNINGSVEKTOR

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
NYE FERJELEIER

BORING NR. PR. 1 TEGNET REV.

DYBDE m (KOTE) (-27.1) KONTR. SES KONTR.

PRØVE NR. B DATO 19 Aug 1993 DATO



$\sigma'_{ac} = 175$ kN/m²,

$\sigma'_{rc} = 87.2$ kN/m²,

$w_i = 41.9$ %

$n =$ %

TREAKSIALFORSØK
ARBEIDSKURVE - PORETRYKK

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
NYE FERJELEIER

BORING NR.

PR. 1

TEGNET

REV.

DYBDE

m (KOTE)
(-27.1)

KONTR.

KONTR.


PRØVE NR.

B

DATO

19 Aug 1993

DATO



TREAKSIALFORSØK
HOVEDSPENNINGSVEKTOR

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
NYE FERJELEIER

NOTEBY
NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL A/S

BORING NR.
PR. 1

DYBDE m (KOTE)

PRØVE NR.

DATO

02.09.1993

REV.

KONTR.

SES

DATO

02.09.1993


SIDE

OPPDAG NR.
34335

TEGN. NR.
83

REV.

SIDE



TREAKSIALFORSØK
HOVEDSPENNINGSVEKTOR



KRISTIANSAND HAVNEVESEN
NYE FERJELEIER

BORING NR. PR. 2 TEGNET REV.

DYBDE m (KOTE)
(-27.0) KONTR. SES KONTR.

PRØVE NR. C DATO 27 Aug 1993 DATO

OPPDAG NR. 34335 TEGN. NR. 84 REV. SIDE



$$\sigma'_{ac} = 84.7 \text{ kN/m}^2$$

$$\sigma'_{rc} = 42.4 \text{ kN/m}^2$$

$$w_i = 45.5 \text{ \%}$$

$$n = \text{ \%}$$

TREAKSIALFORSØK

ARBEIDSURVE - PORETRYKK

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
NYE FERJELEIER

BORING NR.

PR.2

TEGNET

REV.

DYBDE m (KOTE)

(-27.0)

KONTR.

SES

KONTR.

PRØVE NR.

C

DATO

27 Aug 1993

DATO



NOTEBY
NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL A/S

OPPDAG NR.


34335

TEGN. NR.

85

REV.



SIDE



TREAKSIALFORSØK
HOVEDSPENNINGSVEKTOR

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
NYE FERJELEIER

BORING NR. PR. 2	TEGNET	REV.
DYBDE m (KOTE) (-40.4)	KONTR. <i>SES</i>	KONTR.
PRØVE NR. D	DATO 30 Aug 1993	DATO
OPPDRAg NR. 34335	TEGN. NR. 86	REV.
		SIDE



$$\sigma'_{ac} = 184 \text{ kN/m}^2, \quad \sigma'_{rc} = 92.3 \text{ kN/m}^2, \quad w_i = 34.6 \%, \quad n = \%$$

TREAKSIALFORSØK
ARBEIDSKURVE - PORETRYKK

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
NYE FERJELEIER


BORING NR.
PR.2

DYBDE m (KOTE)
(-40.4)

PRØVE NR.
D

KONTR.
SES

DATO
30 Aug 1993



TREAKSIALFORSØK
HOVEDSPENNINGSVEKTOR

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
NYE FERJELEIER

BORING NR.
PR.2

DYBDE m (KOTE)

KONTR.

SESS

DATO

02.09.1993

DATO

SIDE

REV.


OPPDAG NR.

34335

TEGN. NR.

88


REV.




TREAKSIALFORSØK - SAMMENSTILLING
HOVEDSPENNINGSVEKTOR

KRISTIANSAND HAVNEVESEN
NYE FERJELEIER

BORING NR.	TEGNET	REV.
PR.1 / PR.2		
DYBDE m (KOTE)	KONTR.	KONTR.
	<i>SES</i>	
PRØVE NR.	DATO	DATO
	02.09.1993	
OPPDRAg NR.	REV.	SIDE
34335	89	



REV.	REVISJONEN GJELDER	SIGN.	DATO
		TEGEN:	
		KONTAK:	
		ES	
		DATO:	02.09.1993
		ERST. FOR:	
		NOTEBY	NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S
	OPPDAG NR.	TEGN. NR.	REV.
	34335	100	



~ PROSJEKTPÅSTÅENDSLEIER

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

-100

-110

-120

-130

-140

-150

-160

-170

-180

-190

-200

-210

-220

-230

-240

-250

-260

-270

-280

-290

-300

-310

-320

-330

-340

-350

-360

-370

-380

-390

-400

-410

-420

-430

-440

-450

-460

-470

-480

-490

-500

-510

-520

-530

-540

-550

-560

-570

-580

-590

-600

-610

-620

-630

-640

-650

-660

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

-100

-110

-120

-130

-140

-150

-160

-170

-180

-190

-200

-210

-220

-230

-240

-250

-260

-270

-280

-290

-300

-310

-320

-330

-340

-350

-360

-370

-380

-390

-400

-410

-420

-430

-440

-450

-460

-470

-480

-490

-500

-510

-520

-530

-540

-550

-560

-570

-580

-590

-600

-610

-620

-630

-640

-650

-660

-670

-680

-690

-700

-710

-720

-730

-740

-750

-760

-770

-780

-790

-800

-810

-820

-830

-840

-850

-860

-870

-880

-890

-900

-910

-920

-930

-940

-950

-960

-970

-980

-990

-1000

-1010

-1020

-1030

-1040

-1050

-1060

-1070

-1080

-1090

-1010

-1020

-1030

-1040

-1050

-1060

-1070

-1080

-1090

-1100

-1110

-1120

-1130

-1140

-1150

-1160

-1170

-1180

-1190

-1200

-1210

-1220

-1230

-1240

-1250

-1260

-1270

-1280

-1290

-1300

-1310

-1320

-1330

-1340

-1350

-1360

-1370

-1380

-1390


-1400

-1410

-14

VEDLEGG C

Tidligere grunnundersøkelser - Utdrag NOTEBY rapport nr. 34645-1



OVERSIKTSKART

KRISTIANSAND EURO - PORT NORWAY
HAMPA FERJELEIE - DYKDALB

MÅLESTOKK

1: 7500

TEGNET	<i>pal.</i>	REV.
KONTR	<i>ges</i>	
DATO	10/3, 99	DATO

OPPDRA� NR.


TEGN. NR.

REV.

SIDE

34645

0




TIDLIGERE UTFØRTE GRUNNUNDERSØKELSER:

- NSB, GEOTEKNIK KONTOR, TEGN. NR. 6K 646, 1947
 - NOTEBY A/S, RAPPORT 5534, DATERT 1/9-1952
 - NOTEBY A/S, RAPPORT DATERT 11/10-1955
 - NOTEBY A/S, RAPPORT 3971, DATERT 24/9-1957
 - KRISTIANSAND HAVNEVESEN 1957
 - NOTEBY A/S, RAPPORT 15515, DATERT 13/5-1981
 - NOTEBY A/S, RAPPORT 15535-1 (DATERT 26/10-1981)
og 15535-2 (DATERT 28/6-1982)

● DREIESONDERING	★ FJELLKONTROLLBORING	○ PRØVESERIE	+	VINGEBORING
○ ENKEL SONDERING	● KJERNEBORING	□ PRØVEGROP	○	PORETRYKKMÅLING
▼ RAMSONDERING	▽ TRYKKDREIESONDERING	① TOTAL SONDERING		

BORBOK NR. 13969 LAB. BOK NR. 1673
KARTGRUNNLAG: KR.SAND KOMMUNE
UTGANGSPUNKT FOR NIVELLEMENT: VANNSTANDSMÅLER I GRAVANE

EV.	REVISJONEN GJELDER	SIGN.	DATO
BORPLAN		MALESTOKK	TEGNET QW.
KRISTIANSAND EURO-PORT NORWAY		1:500	KONTROL SES
HAMPA FERJELEIE - DYKDALB			DATO 09.03.1999
ERST. FOR.			
NOTEBY NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S	OPPDRAG NR.	TEGN. NR.	REV.
	34645	1	



PR= Ø 54 mm

SK=SKOVLBORING

PG=PRØVEGROP

LAB.BOK 1673

BORBOK 13969

○ VANNINNHOLD

— WL FLYTEGRENSE

— WP PLASTISITETSGRENSE

n = POROSITET

 O_{Na} = HUMUSINNHOLD O_{gl} = GLØDETAP γ = TYNGDETETTHET

▽ KONUSFORSØK

○ TRYKKFORSØK


15—○—5 % DEFORMASJON VED BRUDD

— OMRØRT SKJÆRSTYRKE

 S_t SENSITIVITET

Ø-ØDOMETERFORSØK P=PERMEABILITET K=KORNGRADERING T=TREAKSIALFORSØK

PRØVESERIEBorpunkt nr.
PR.1 Tegnet
SK Rev.KRISTIANSAND EURO-PORT NORWAY
HAMPA FERJELEIE-DYKDALBBorplan nr.
-1 Kontr.
SES Kontr.Boret dato
28/1-8/2-1999 Dato
02.03.99 Dato



PR= Ø 54 mm

SK=SKOVLBORING

PG=PRØVEGROP

LAB.BOK 1673

BORBOK 13969

○ VANNINNHOLD

— WL FLYTEGRENSE

— WP PLASTISITETSGRENSE

n = PORØSITET

 O_{Na} = HUMUSINNHOLD O_{gl} = GLØDETAP γ = TYNGDETETTHET

▽ KONUSFORSØK

○ TRYKKFORSØK

15—○—5 % DEFORMASJON VED BRUDD

— OMRØRT SKJÆRSTYRKE

St SENSITIVITET

Ø-ØDOMETERFORSØK P=PERMEABILITET K=KORNGRADING T=TREAKSIALFORSØK

PRØVESERIE

KRISTIANSAND EURO-PORT NORWAY
HAMPA FERJELEIE-DYKDALBBorpunkt nr.
PR.1 Tegnet
SK Rev.Borplan nr.
-1 Kontr.
GES Kontr.Boret dato
28/1-8/2-1999 Dato
02.03.99 Dato

NOTEBY
NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL A/S

Oppdrag nr.


34645

Tegning nr.

10

Side 2

AV 2





TEGNFORKLARING:

FS: Finsand
L: Leire
KV.L: Kvikkleire

10/3.99/SES


Oppdragsnr. 34645100	Profilnr./Bp.nr BOPUNKT NR: 1	Høyde $\div 8.5$
Firmanavn Kr.sand Euro-Port Norway	Dato 990122	Målestokk 1: 200
Oppdragsnavn Hampa Fejeleie - Dykdalb	Side 1 (1)	Tegn. nr.: 20 (side 1 av 2)
	Fil : C:\34000\1	.TOT





16/3.99/SES


Oppdragsnr. 34645100	Profilnr./Bp.nr BOPUNKT NR: 2	Høyde + 13.4
Firmanavn Kr.sand Euro-Port Norway	Dato 990120	Målestokk 1: 200
Oppdragsnavn Hampa Fejeleie - Dykdalb	Side 1 (1)	Tegn. nr.: 21
	Fil :	C:\34645\DU9J2001.TOT



10/3.99/SES

Oppdragsnr. 34645100	Profilnr./Bp.nr BORPUNKT NR: 3	Høyde $\div 13.4$
Firmanavn Kr.sand Euro-Port Norway	Dato 990121	Målestokk 1: 200
Oppdragsnavn Hampa Fejeleie - Dykdalb	Side 1 (1)	Tegn. nr.: 22 (side 1 av 2)
	Fil : C:\34000\20	.TOT


3 forte.



10/3.99/SES

Oppdragsnr. 34645100	Profilnr./Bp.nr BOPUNKT NR: 3	Høyde
Firmanavn Kr.sand Euro-Port Norway	Dato 990121	Målestokk 1: 200
Oppdragsnavn Hampa Fejeleie - Dykdalb	Side 1 (1)	Tegn. nr.: 22(side 2 av 2)
	Fil :	C:\34000\201 .TOT

SYM BOL	SERIE NR.	Dybde (kote)	JORDARTS BETEGNELSE	ANMERKNINGER	METODE		
					TS	VS	HYD
A	PR.1	(-20,2)	Fisand, siltig			X	X
B	PR.1	(-23,55)	Leire			X	X
C	PR.1	(-26,45)	Leire			X	X
D	PR.1	(-32,4)	Leire			X	X
E							



SYMBOL:

Ogl. = Glødetap (%)

Ona. = Humusinnhold (%)

Perm. = Permeabilitet (m/s)

$$C_z = \frac{D_{30}^2}{(D_{60})(D_{10})}$$

$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}}$$

METODE:

TS = Tørr sikt


VS = Våt sikt

HYD = Hydrometer

SYM BOL	Vanninnhold %	Humus Ogl %	< 0.075mm	< 0.02mm %	C _z	C _u	D ₁₀ mm	D ₃₀ mm	D ₅₀ mm	D ₆₀ mm
A				11,6			0,011	0,095	0,145	0,167
B				74,4					0,003	0,005
C				87,2					0,003	0,004
D				85,3					0,003	0,004
E										

KORNGRADERING			BORING NR.	AS	REV.
KRISTIANSAND EURO-PORT NORWAY				KONTR. <i>SES</i>	KONTR.
HAMPA FERJELEIE-DYKDALB				DATO	DATO
				02.03.1999	
NOTEBY	OPPDRAF NR.	TEGN.NR.	REV.	SIDE	
NORSK TEKNIK BYGGEKONTROLL A/S	34645	60			

SYM BOL	SERIE NR.	DYBDE (kote)	JORDARTS BETEGNELSE	ANMERKNINGER			METODE		
							TS	VS	HYD
A	PR.1	(-35,55)	Leire				X	X	
B	PR.1	(-43,25)	Finsand				X		
C									
D									
E									



SYM BOL	Vanninnhold %	Humus Ogl %	< 0.075mm %	< 0.02mm %	C _z	C _u	D ₁₀ mm	D ₃₀ mm	D ₅₀ mm	D ₆₀ mm
A				85,8					0,003	0,004
B								0,151	0,199	0,223
C										
D										
E										

KORNGRADERING

KRISTIANSAND EURO-PORT NORWAY
HAMPA FERJELEIE-DYKDALB

BORING NR.

ÅS

REV.

KONTR.


SES

KONTR.

DATO



02.03.1999

DATO



SKJERSPENNING, $\frac{1}{2}(G_a - G_r)$ KN/m^2

TREKSIALFORSØK HOVEDSPENNINGSVEKTOR		BORING NR. PR.1	TEGNET SK	REV.
KRISTIANSAND EURO - PORT NORWAY HAMPA FERJELEIE - DYKDALB		DYBDE m (KOTE) (-23.55)	KONTR. EES	KONTR.
		PRØVE NR. B	DATO 26 Feb 1999	DATO
4000-795a	NOTEBY NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S	OPPDAG NR. 34645	TEGN. NR. 75	SIDE




$$\sigma'_{ac} = 117 \text{ kN/m}^2, \quad \sigma'_{rc} = 65.2 \text{ kN/m}^2, \quad w_i = 45.3 \%, \quad n = \%$$

TREAKSIALFORSØK

ARBEIDSKURVE - PORETRYKK



KRISTIANSAND EURO - PORT NORWAY
HAMPA FERJELEIE - DYKDALB

BORING NR. PR. 1	TEGNET <i>SK</i>	REV.
DYBDE m (KOTE) (-23.55)	KONTR. <i>GES</i>	KONTR.
PRØVE NR. B	DATO 26 Feb 1999	DATO



SKJÆRSPENNING, $\frac{1}{2}(\sigma_a - \sigma_r)$ KN/m^2

TREAKSIALFORSØK HOVEDSPENNINGSVEKTOR		BORING NR. PR. 1	TEGNET SK	REV.
KRISTIANSAND EURO - PORT NORWAY HAMPA FERJELEIE - DYKDALB		DYBDE m (KOTE) (-26.45)	KONTR. GES	KONTR.
OPPDRAg NR.	PRØVE NR. A	DATA 26 Feb 1999	DATA	
NOTEBY NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S	TEGN. NR. 34645	REV. 77	SIDE	




$$\sigma'_{ac} = 138 \text{ kN/m}^2, \quad \sigma'_{rc} = 76.2 \text{ kN/m}^2, \quad w_i = 37.8 \% \quad n = \%$$



TREAKSIALFORSØK
ARBEIDSKURVE - PORETRYKK

KRISTIANSAND EURO - PORT NORWAY
HAMPA FERJELEIE - DYKDALB

BORING NR. PR.1	TEGNET <i>SK</i>	REV.
DYBDE m (KOTE) (-26.45)	KONTR. <i>GES</i>	KONTR.
PRØVE NR. A	DATO 26 Feb 1999	DATO



TREAKSIALFORSØK		BORING NR. PR. 1	TEGNET SK	REV.
HOVEDSPENNINGSVEKTOR		DYBDE m (KOTE) (-43.25)	KONTR. <i>SFS</i>	KONTR.
KRISTIANSAND EURO - PORT NORWAY		PRØVE NR. C	DATO 26 Feb 1999	DATO
HAMPA FERJELEIE - DYKDALB		OPPDRAG NR. 34645	TEGN. NR. 79	REV.
NOTEBY NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL AS				SIDE



$$\sigma'_{ac} = 295 \text{ kN/m}^2, \quad \sigma'_{rc} = 162 \text{ kN/m}^2, \quad w_i = 17.6 \%, \quad n = \%$$


TREAKSIALFORSØK
ARBEIDSKURVE - PORETRYKK

KRISTIANSAND EURO - PORT NORWAY
HAMPA FERJELEIE - DYKDALB

BORING NR. PR.1 TEGNET SK REV.

DYBDE m (KOTE) (-43.25) KONTR. SES KONTR.

PRØVE NR. C DATO 26 Feb 1999 DATO



TREAKSIALFORSØK - SAMMENSTILLING
HOVEDSPENNINGSVEKTOR

KRISTIANSAND EURO - PORT NORWAY
HAMPA FERJELEIE - DYKDALB

BORING NR.
PR. 1

DYBDE m (KOTE)
-23,55 / -26,45

PRØVE NR.
A og B

TEGNET
SK

KONTR.
SES

DATO
26/2.99

REV.

KONTR.

DATO

SIDE



NOTEBY
NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL A/S

OPPDRAG NR.

34645

TEGN. NR.

81

REV.

VEDLEGG D

Innmålingsdata fra Multiconsult ASA

	Utførte borer	Hampa - WGS	UTM32.kof
05 50	6445161.630	440490.704	-12.000
05 51	6445244.000	440341.000	-9.300
05 52	6445211.799	440353.032	-9.800
05 53	6445204.756	440456.777	-11.300
05 54	6445204.193	440503.442	-8.300
05 55	6445193.509	440545.718	-10.000
05 56	6445183.781	440584.740	-8.300
05 CPTU50	6445161.630	440490.704	-12.000
05 CPTU52	6445211.799	440353.032	-9.800
05 CPTU53	6445204.756	440456.777	-11.300