

	KVIKKLEIREKARTLEGGING I TRONDHEIM INNMELDING TIL NVE	
Sone nr:	188	
Sone-navn	Berg Studentby	
Delsone:		
Ny(e) sone(r)		
Utredningsnivå	Vurdering av lokal og områdestabilitet i forbindelse med utbygging av ny enebolig.	
Retningslinje for utredningen (kryss av)	NVE-retningslinje 1-2007, Foreløpig utgave	
	NVE-retningslinje 1-2008, 01.07.2008	
	NVE-retningslinje 1-2008, 05.03.2009	
	NVE-retningslinje 2-2011	x
	Annet	
Utførende	Rambøll	
3. partskontroll	NGI	
Hva er gjort:	I forbindelse med utredning av kvikkleiresone 188 når Berg Studentby ble bygd ut, ble det etablert et profil som går gjennom den aktuelle tomte. Beregningene viser tilfredsstillende stabilitet globalt, områdevurdering er derfor avklart.	
Følger for arealutnyttelse i kvikkleiresonen	Utredning av området viser at områdestabiliteten gjennom tomte er tilfredsstillende, men at stabiliteten ikke må forverres.	
Revisjon av eksisterende kvikkleiresone	Ny grense for kvikkleiresone	nei
	Endret faregrad	nei
Kvikkleirekartet viser (sett kryss)	Kvikkleire	
	Kvikkleire og annen sprøbruddleire	x
Referanser¹.	<ol style="list-style-type: none"> 1. G-not-001 1350009481 2. G-rap-002-1 6070721 områdestabilitet for Berg Studentby 	

¹ Henvende deg til utførende /oppdragsgiver for innsyn.

Vedlegg	
----------------	--