



Uavhengig Kvalitetssikring av områdestabilitet iht. NVE 1/2019 Schjongslunden regulering

Sluttrapport – Områdestabilitet og kvalitetssikring – Geoteknikk
WSP

PROSJEKTNUMMER: 2025-012	DATO: 02.04.2025	REVISJON: 00
TILTAK:	GNR.: BNR.: TILTAKETS NAVN: Schjongslunden regulering TILTAKSHAVER: Ringerike kommune	
KONTROLLOMRÅDE:	Kvalitetssikring av områdestabilitetsvurdering	
TILTAKSKATEGORI:	K3/K4	
ANSVARLIG PROSJEKTERENDE:	Øystein Gravdal, Matthew Ryans v/WSP Norge AS	
ANSVARLIG KONTROLLERENDE:	Verkís v/ Isak Engen Mortensen	
SIDEMANNSKONTROLL:	OPV Consulting /Aryana Aryanfar	

Innledning

Verkís er engasjert av Ringerike kommune til uavhengig kontroll i geoteknikk for tiltaket Schjongslunden regulering.

Kontrollen gjennomføres etter plan- og bygningsloven, SAK10 og TEK17, NVE veileder 1/2019. Veiledning om uavhengig kontroll fra Direktoratet for byggekvallitet er brukt som hjelpemidler.

Ifølge retningslinjer fra Direktoratet for Byggekvalitet skal kontrollen alltid gjennomgå utført kvalitetssikring. Kontrollforetaket skal bekrefte at det kontrollerte foretaket har rutine for kvalitetssikring i sitt foretakssystem. Dernest skal det kontrolleres at kvalitetssikring er utført og kan dokumenteres ved sjekklister eller andre hjelpemidler, slik det følger av krav til bruk av styringssystem.

Oversikt over kontrollerte dokumenter

Nr.	Dokument	Mottatt
1.	1009725-GEO-003-20250213 – Schjongslunden områdestabilitet	19.02.2025
2.	Datarapport 1	19.02.2025
3.	Datarapport 2	19.02.2025
4.	Vedlegg 1 NOT-RIG-001 Innledende områdestabilitetsvurdering Schjongslunden	21.02.2025
5.	Vedlegg 3 Borplan A3	21.02.2025
6.	1010045-GEO-20250221_Krakstadmarka	24.02.2025
7.	1009725-GEO-003-20250213-Rev1.0 – Schjongslunden områdestabilitet	18.03.2025

Avvik/spørsmål/kommentar

1) AV– Avvik / SP- Spørsmål / KT- kommentar

2) L- Lukket / Å- Åpent

NR.		Anmerkning	¹⁾ Kat.	²⁾ Stat.
1	DD.MM.ÅÅÅÅ			
	DD.MM.ÅÅÅÅ Ansvarlig utførende			

Kontroll av dokumentasjon

Kontrollen bekrefter at det kontrollerte foretak har et godt fungerende kvalitetssystem. Rapporten følger rutiner fra NVE Veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred, hvorav rutiner er fulgt og tilstrekkelig dokumentert. Kvalitetssikring innen kontrollområdet er vurdert å være tilfredsstillende.

Konklusjon

Verkís har ingen merknader til styringssystemet og rutiner for kvalitetssikring av arbeidet. Rutiner og krav er også fulgt og dokumentert.

På vegne av VERKÍS,



Isak Engen Mortensen, Rådgivende ingeniør - Geofag

Kopi: Tiltakshaver