

Faresone for kvikkleireskred

Dreiesondering
Enkel sondering
Trykksondering
Fjellkontrollboring
Dreietrykksondering
Totalsondering
Prøveserie
Prøvegrop
Vingeboring
Poretrykksmåling
Fjell i dagen
Skovling

Borhull nr. Terreng (bunn) kote / Antatt fjellkote Boret dybde + (boret i fjell)

Borboknr.:
Kartgrunnlag: Digitalt kartgrunnlag. NN2000, Euref89
Innmåling:
Lab.boknr.:

Digitaliserte boringer fra Notebys tegning 18549-1 og 18549-2 datert 1980 markert med svart.
Rambølls rapport 1350011332 datert 2016 (for SVV) og NGIs rapport 71027 datert 1971 også i svart med hhv. SVV og NGI foran borpunktnr.
Boringer fra 2007 (810848-1) er markert med rødt.
Boringer fra 2018 (10205935-RIG-RAP-001) er markert med grønt.

No.	Beskrivelse	Date	Tegn.	Kontr.	Godk.
02	Revidert avgrensning	19.12.2018	OLJ	GV	GV
01	Revidert avgrensning	19.10.2018	ANKW	GV	GV
00	Faresone for kvikkleireskred	21.09.2018	ANKW	MARG	GV

OMRÅDESTABILITET
FARESONE FOR KVIKKLEIRESKRED

NØSTED BRYGGE BOLIG AS
NØSTED BRYGGE

Multiconsult
www.multiconsult.no

Oppdragsnr. 810848	Tegningsnr. 006	Rev. 02	
Utført av/Dato ANKW	Kontrollert GV	Godkjent GV	

Dato 21.09.2018
Format/Målestokk 1:1000 (A0)
Fag RIG
Format A0

U:\GRUNNDATA-01\810848-00-00\ARBEIDSOMRÅDE\810848-06 ROTARIUM\06-TEGNINGER\ENE TEGNINGER\ENE\810848-RIG-TEG-006 Faresone.dwg , Layout: 006 , AIB , Plotter ez_ai , Date: 2018.12.19 kl. 10:11