

Fra: Grunneiere og brukere av Storavatnet

Ravnanger 27.09.22 2022

NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO

Høyringsuttalelse 202110899

Høyring av søknad om uttak av vatn og regulering av Storavatnet til landbasert oppdrett, Askøy kommune i Vestland.

På Synfaring 27.09.22 ble det på forespørsel til NVE tilbakemeldt at det ikke ville bli skrevet referat fra synfaringen .
NVE oppfordret deltagere å sende inn eventuelle kommentarer-merknader innen ca 3 uker.


Har oppsummert noen av de uttalelser vi kom med. Eget vedlegg.

Med «All time high» regnværssummer kunne man ikke se konturene av konsekvenser av den nedtapping det er søkt om.
Vi hadde derfor med bilder som illustrerte virkningene av en nedtapping ca 1,5 m i Tveitevannet. Se bilder 1-19

Bilder er tatt i 2018 og 2021.

Fra Holmen – Bilder fra «Ravnanger Net» 2006

1. Utsnitt av bygdene rundt Tveitevannet.
2. Bilde ved kommunal pumpestasjon ved Tveitevågskrysset. Normal vannstand.
3. Bilde ved kommunal pumpestasjon ved Tveitevågskrysset. Nedtappet vann ca 1,5 m
4. Kommunal badeplass, Holmen - Ravnanger. Spesielt egnet for barn og unge. Normal vannstand.
5. Kommunal badeplass, Holmen - Ravnanger. Spesielt egnet for barn og unge. Nedtappet ca 1,5m
6. Kommunal badeplass, Holmen - Ravnanger. Spesielt egnet for barn og unge. Nedtappet ca 1,5m
7. Kommunal badeplass, Holmen - Ravnanger. Spesielt egnet for barn og unge. Nedtappet ca 1,5m
8. «Kanalen» Mot utløp. Normal vannstand.
9. «Kanalen» Mot utløp. Nedtappet ca 1,5m
10. «Kanalen» Mot utløp. Nedtappet ca 1,5m
11. «Kanalen» Mot utløp. Nedtappet ca 1,5m
12. «Kanalen» Mot utløp. Nedtappet ca 1,5m
13. Ca 250 m fra utløp. Normal vannstand
14. Ca 250 m fra utløp. Nedtappet ca 1,5m
15. Lokalt Tveitevågvegen 36. Normal vannstand.
16. Lokalt Tveitevågvegen 36. Nedtappet ca 1,5 m
17. Tveitevågvegen - Mye brukt badeplass lokalt , Saget hull i støpekant for tilkomst.
18. Offentlige kloakkpumpestasjoner i Tveitevannet.
19. Målestav Mowi ved utløp. Uten henvisninger til kotehøydet.






































3 pumpe
stasjoner.
kommunale.

Ledninger synes
utsatt ved nedtapping
15-2m

