

	KVIKKLEIREKARTLEGGING I TRONDHEIM INNMEDELING TIL NVE	
Sone nr:	180	
Sone-navn	Ilsvika	
Delsone:		
Ny(e) sone(r)		
Utredningsnivå	Reguleringsplan	
Retningslinje for utredningen (kryss av)	NVE-retningslinje 1-2007, Foreløpig utgave	x
	NVE-retningslinje 1-2008, 01.07.2008	
	NVE-retningslinje 1-2008, 05.03.2009	
	NVE-retningslinje 2-2011	
	Annet	
Utførende	Rambøll	
3. partskontroll	Multiconsult	
Hva er gjort:	Det er utført grunnundersøkelser og stabilitetsvurdering av sone 180 Ilsvika i forbindelse med regulering av området.	
Følger for arealutnyttelse i kvikkleiresonen	De gjennomførte grunnundersøkelser og stabilitetsanalyser påviser at områdestabiliteten i og utenfor (i sjøen) planområdet er tilfredsstillende i forhold til krav. I reguleringsbestemmelsene for området forutsettes et at krav til områdesikkerhet skal ivaretas i alle faser av utbygging og permanent tilstand. Dette innebærer at alle tiltak systematisk skal bidra til konservering eller bedring av sikkerheten.	
Revisjon av eksisterende kvikkleiresone	Ny grense for kvikkleiresone	nei
	Endret faregrad	nei
Kvikkleirekartet viser (sett kryss)	Kvikkleire	
	Kvikkleire og annen sprøbruddleire	x
Referanser¹.	1. 60601 20A-E04-N01 Videre stabilitetsvurdering/områdestabilitet i sjøområdet	

¹ Henvende deg til utførende /oppdragsgiver for innsyn.

Vedlegg	