

RAPPORT

# Tofte 2, Halsnøy - grunnundersøkelser

---

OPPDAGSGIVER

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

EMNE

Datarapport – Geotekniske  
grunnundersøkelser

DATO / REVISJON: 06.03.2024 / 00

DOKUMENTKODE: 10255182-RIG-RAP-001

---



Multiconsult

Dette dokumentet har blitt utarbeidet av Multiconsult på vegne av Multiconsult Norge AS eller selskapets klient. Klientens rettigheter til dokumentet er gitt for den aktuelle oppdragsavtalen eller ved anmodning. Tredjeparter har ingen rettigheter til bruk av dokumentet (eller deler av det) uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Multiconsult. Enhver bruk av dokumentet (eller deler av det) til andre formål, på andre måter eller av andre personer eller enheter enn de som er godkjent skriftlig av Multiconsult, er forbudt, og Multiconsult påtar seg intet ansvar for slikt bruk. Deler av dokumentet kan være beskyttet av immaterielle rettigheter og/eller eiendomsrettigheter. Kopiering, distribusjon, endring, behandling eller annen bruk av dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig forhåndssamtykke fra Multiconsult eller annen innehaver av slike rettigheter.

## RAPPORT

OPPDRA�	<b>Tofte 2, Halsnøy - grunnundersøkelser</b>	DOKUMENTKODE	10255182-RIG-RAP-001
EMNE	Datarapport – Geotekniske grunnundersøkelser	TILGJENGELIGHET	Åpen
OPPDRA�SGIVER	<b>Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet</b>	OPPDRA�SLEDER	Ane Brun Bjerkås
KONTAKTPERSON	Arnstein Watn	UTARBEIDET AV	Ane Brun Bjerkås
KOORDINATER	SONE: UTM32 ØST: 123456 NORD: 1234567	ANSVARLIG ENHET	10232012
GNR./BNR./SNR.	194 / 1 / 0 / m.fl. Halsnøy		Grunnundersøkelser Sør

## SAMMENDRAG

Multiconsult Norge AS er i forbindelse med et forskingsprosjekt engasjert til å utføre ønskede geotekniske grunnundersøkelser på Tofte på Halsnøy, og foreliggende rapport presenterer resultatene av de utførte feltundersøkelsene i 2023.

00	06.03.2024	Datarapport geotekniske grunnundersøkelser – for kommentarer	Ane Brun Bjerkås	OvF	Ane Brun Bjerkås
REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV	GODKJENT AV

## INNHOLDSFORTEGNELSE

<b>1</b>	<b>Innledning .....</b>	<b>5</b>
1.1	Formål og bakgrunn.....	5
1.2	Utførelse .....	5
1.3	Kvalitetssikring og standardkrav .....	5
1.4	Innhold og bruk av rapporten.....	5
<b>2</b>	<b>Områdebeskrivelse .....</b>	<b>6</b>
2.1	Befaring.....	6
2.2	Området og topografi .....	6
<b>3</b>	<b>Geotekniske grunnundersøkelser.....</b>	<b>8</b>
3.1	Tidligere grunnundersøkelser .....	8
3.2	Utførte grunnundersøkelser .....	8
3.2.1	Feltundersøkelser .....	8
3.2.2	Laboratorieundersøkelser.....	9
<b>4</b>	<b>Geoteknisk evaluering av resultatene .....</b>	<b>10</b>
4.1	Avvik fra standard utførelsesmetoder .....	10
4.2	Viktige forutsetninger .....	10
4.3	Undersøkelses- og prøvekvalitet.....	10
4.4	Måling av poretrykk .....	10
4.5	Påvisning av bergnivå.....	10
<b>5</b>	<b>Referanser .....</b>	<b>11</b>

## TEGNINGER

10255182-RIG-TEG	-000	Oversiktstegning
	-001	Borplan
	-002	Situasjonsplan
	-010 til -016	Totalsonderinger
	-351 til -357	Poretrykksregistreringer
	-500.1 til -501.4	Trykksonderinger
	-600 til -607	Profiler

## VEDLEGG

1. Kalibreringsskjema CPTU-sonde
2. Kalibreringsskjema elektriske poretrykksmålere

## BILAG

1. Geoteknisk bilag – Feltundersøkelser
2. Geoteknisk bilag – Oversikt over metodestandarder og retningslinjer

## 1 Innledning

Foreliggende rapport presenterer resultater fra utførte geotekniske grunnundersøkelser for forskningsprosjektet SAUNA ved NTNU og i samarbeid med Kvinnherad kommune.

Multiconsult Norge AS er i den forbindelse engasjert av NTNU til å utføre ønskede geotekniske grunnundersøkelser på Tofte på Halsnøy, og foreliggende rapport presenterer resultatene av de utførte feltundersøkelsene.

### 1.1 Formål og bakgrunn

Forskningsprosjektet SAUNA (Safety of Urbanised Natural slopes/Stabilitet av naturlige skråninger) utføres ved NTNU med finansiering og deltagelse fra Statens Vegvesen, NVE, Bane NOR og Kvinnherad kommune.

Tofte er et av case-studiene i forskningsprosjektet der målsettingen er å gi grunnlag for å forbedre regelverk og retningslinjer for vurdering av stabilitet i slike områder. Undersøkelsene gir grunnlag for å forske på numeriske metoder for å regne stabilitet av naturlige skråninger.

### 1.2 Utførelse

Boringenes utførelse er generelt beskrevet i geoteknisk bilag 1, mens oversikt over metodestandarder for utførelse er gitt i geoteknisk bilag 2.

Feltundersøkelsene ble utført av Multiconsult med hydraulisk borerigg i november og desember 2023. Alle kotehøyder refererer til NN2000, og borpunktene er målt inn i koordinatsystem Euref 89 UTM 32 av Multiconsult.

### 1.3 Kvalitetssikring og standardkrav

Oppdraget er kvalitetssikret i henhold til Multiconsults styringssystem. Systemet omfatter prosedyrer og beskrivelser som er dekkende for kvalitetsstandard NS-EN ISO 9001:2015 [1]. Feltundersøkelsene er utført iht. NS 8020-1:2016 [2] og tilgjengelige metodestandarder fra Norsk Geoteknisk Forening [3].

Datarapporten er utarbeidet i henhold til NGF-melding nr. 2 [3] og krav i NS-EN-1997 (Eurokode 7) – Del 2 [4].

### 1.4 Innhold og bruk av rapporten

Geoteknisk datarapport presenterer resultater fra utførte geotekniske grunnundersøkelser i geotekniske termer og krever geoteknisk kompetanse for videre bruk i rådgivings- og prosjekteringssammenheng. Rapporten inneholder i så måte ingen vurderinger av byggbarhet, metoder eller tiltak.

Geoteknisk datarapport omhandler ikke data eller vurderinger knyttet til tilstedeværelse av foreurensset grunn i det undersøkte området.

## 2 Områdebeskrivelse

### 2.1 Befaring

Det ble utført befaring med professor Gustav Grimstad ved NTNU, Peder Sjo Slettebø, representant fra kommunen og ansvarlig borleder før oppstart av borer.

### 2.2 Området og topografi

Terrenget i området for grunnundersøkelsen skråner ned mot Klosterfjorden/Naustvika og består av dyrket mark, jordbruksbygninger og småhus. Midt i undersøkelsesområdet ligger en ravine.

Terrenget ligger i borpunktene på mellom kote +1,5 og kote +52,2. Det vises til kartutsnitt i Figur 2-1 nedenfor.

Flyfoto over området viser at det ikke har skjedd mye i området mellom 1967 og 2020, se Figur 2-2 og Figur 2-3.



Figur 2-1 Utklipp over området. Aktuelt område (Tofte 2) er markert med rødt (kilde: Norgeskart.no).



Figur 2-2 Flyfoto over området fra 2020 (kilde: norgebilder.no).



Figur 2-3 Flyfoto fra 1967. Aktuelt område er markert med rødt (kilde: norgebilder.no).

### 3 Geotekniske grunnundersøkelser

#### 3.1 Tidligere grunnundersøkelser

Det er tidligere utført flere grunnundersøkelser i området. Relevante datarapporter er listet opp i Tabell 3-1.

*Tabell 3-1: Relevante tidligere grunnundersøkelsesrapporter*

Ref.	Rapport-nummer	Utført av	År	Oppdragsgiver	Oppdragsnavn/rapportnavn	Vist på borplan
[5]	30270-GEOT-1	Statens vegvesen	2018	Statens vegvesen	Fv.544 Tofte, Halsnøy	Ja
[6]	030072-05	Statens vegvesen	2004	Statens vegvesen	Rv. 544 hp 52. Halsnøysambandet	ja

#### 3.2 Utførte grunnundersøkelser

##### 3.2.1 Feltundersøkelser

Grunnundersøkelsene er utført basert på mottatt borplan fra NTNU.

Utførte grunnundersøkelser omfatter:

- 7 stk. totalsonderinger, hvorav 5 stk. til antatt berg, i 5 borpunkter
- 2 stk. trykksonderinger (CPTU) i 1 borpunkt
- Opptak av 54 mm sylinderprøver (stål) i 5 borpunkter, totalt 16 stk. prøver
- Installasjon av 7 stk. elektriske piezometre (poretrykksmåler) i 5 borpunkter

Borpunktenes plassering er vist på borplanen, tegning nr. -001. Utskrifter av totalsonderingene er vist på tegninger nr. -010 t.o.m. -016. Poretrykksregistreringene er vist på tegninger nr. -351 t.o.m. -357. Utskrifter fra trykksonderingene er vist på tegningene nr. -500.1 t.o.m. -501.4.

Utførte grunnundersøkelser, samt tidligere borer, er også vist i profiler NTNU1-NTNU9, tegning nr. -600 til -608. Plassering av profilene er valgt av NTNU for stabilitetsvurderinger.

Koordinatsystem og omfang av utførte feltundersøkelser i hvert enkelt borpunkt, med tilhørende koordinater, er vist i Tabell 3-2 og Tabell 3-3.

*Tabell 3-2: Koordinat-/høydesystem*

Høydesystem	Koordinatsystem	Sone
NN 2000	Euref 89	UTM 32

*Tabell 3-3: Utførte feltundersøkelser*

Borpunkt	Koordinater			Metode	Boret dybde			Kommentar
	Nord (X)	Øst (Y)	Kote (Z)		Løs-masse	Ant. Berg	Totalt	
	[m]	[m]	[m]		[m]	[m]	[m]	
600	6632829.0	316325.1	37.1	PZ PZ	12.0 24.0			

601	6632760.8	316260.6	23.8	PZ PR PR PR	18.5 7.0-7.8 11.0-11.8 17.0-17.8			Syl. A8 Syl. E4 Syl. A5
602	6632684.0	316224.1	15.9	PR PR	6.0-6.8 15.0-15.7			Syl. C1 Syl. F7
603	6632555.3	316206.7	1.5	TOT PZ	12.1 11.0	3.0	15.1	
604	6632837.4	316426.2	49.6	TOT	41.8	2.9	44.7	
605	6632779.2	316501.7	52.2	TOT TOT PZ PZ	57.7 72.1 9.7 26.2	- 2.5	74.6	
606	6632723.2	316392.7	21.8	PZ PR PR	11.5 6.0-6.8 10.0-10.8			Syl. A447 Syl. H4
607	6632686.7	316360.5	26.5	TOT PR PR PR	31.8 6.0-6.8 10.0-10.1 24.0-24.8	1.8	33.6	Syl. V2 Syl. X41 Syl. HS3
608	6632691.9	316466.2	42.6	TOT TOT PR PR PR PR PR PR CPTU CPTU	57.7 72.6 8.0-8.7 20.0-20.8 30.0-30.8 30.0-30.8 43.0-43.8 46.0-46.8 4.0-17.5 0.0-50.0	-	73.2	Syl. STJ3 Syl. A68 (skadet sylinder) Syl. H6 (skadet sylinder) Syl. AL7 Syl. L6 (skadet sylinder) Syl. T536  Forboret 0-21.0 m dybde. Utført med vannspilling i 21.0-42.6 m dybde. Utført uten vannspilling fra 42.6- 50.0 m dybde.

**TOT=Totalsondering, DTR=Dreietrykksøndering, CPTU=Trykksøndering, PZ=Poretrykksmåling, PR=Prøveserie**

### 3.2.2 Laboratorieundersøkelser

Prøvene er sendt til geoteknisk laboratorium på NTNU.

## 4 Geoteknisk evaluering av resultatene

Fra NS-EN-1997-2: «Geoteknisk evaluering av informasjonen fra grunnundersøkelsene med angivelse av de forutsetninger som danner grunnlag for tolkning av prøvingsresultatene.»

### 4.1 Avvik fra standard utførelsesmetoder

Trykksondring i borpunkt nr. 608.1 er utført i forboret hull ned til 21.0 m dybde, derfra med vannspilling bak sonden for å unngå for høy sidefriksjon ned til 42.6 m dybde og på normalt vis videre ned til 50.0 m dybde.

Det er også i de fleste totalsonderingene brukt vannspilling ved en eller flere stangskjøter på grunn av høy sidefriksjon på borstengene.

Totalsonderingene i borpunktene nr. 605.1 og 608.1 er avsluttet etter kun hhv. 1.8 m og 0.6 m innboring i antatt berg.

### 4.2 Viktige forutsetninger

Det gjøres oppmerksom på at grunnundersøkelsene kun avdekker lokale forhold i de respektive utførte borpunktene. Grunnforholdene mellom borpunktene kan variere mer enn det som eventuelt kan interpoleres fra utførte grunnundersøkelser.

### 4.3 Undersøkelses- og prøvekvalitet

Opptatte prøver er sendt til geoteknisk laboratorium på NTNU i Trondheim. Prøveforstyrrelser må forventes i lagdelte masser, spesielt i masser med siltinnhold.

### 4.4 Måling av poretrykk

Grunnvannstand- og poretrykkssituasjonen i grunnen vil kunne variere med nedbør og årstidsvariasjoner. Poretrykket er målt umiddelbart etter installasjon av målere og videre i en periode på 2 uker, se tegning -351 t.o.m -357. Dette er en relativt kort måleperiode og det kan derfor ikke utelukkes at variasjonen over året eller i nedbørsintensive perioder er større enn det som er påvist ved måling i denne omgang. Vi anbefaler at måling av poretrykk fortsetter.

### 4.5 Påvisning av bergnivå


Spesielt for påvisning av overgang til antatt berg ved totalsondering anmerkes følgende:


1. Påvisning av overgang til antatt berg foregår normalt sett ved at det kontrollbores 2-3 m ned i antatt berg. Slik påvisning kan være utfordrende i tilfeller med fast morene over berg. Dette på grunn av at sonderingsresultatet (responsen) fra fast morenemateriale i noen tilfeller er vanskelig å skille fra respons i berg.
2. I områder med dårlig bergkvalitet i overgangssonen mellom løsmasser og berg er det ofte meget vanskelig å skille ut berghorisonten, spesielt i overgangen mellom faste løsmasser (f.eks. morene) og berg. Som utgangspunkt settes alltid antatt bergnivå til tolket øvre berghorisont, uavhengig av kvaliteten til berget. Antatt sone med i tekst i rapporten og/eller angitt på sonderingsutskrifter.
3. I tilfeller der det kan være blokk i grunnen med størrelse over 2-3 m i tverrmål, vil det også være en mulighet for at det som antas som bergnivå, i virkeligheten er blokk dersom kontrollboringen avsluttes etter 2-3 m boring i blokk.

I nevnte tilfeller kan virkelig bergnivå/berghorisont avvike vesentlig fra antatte nivåer tolket fra undersøkelsene. Angitte kotennivåer for antatt bergoverflate må derfor benyttes med forsiktighet.


## **5 Referanser**

- [1] Standard Norge, «Systemer for kvalitetsstyring. Krav (ISO 9001:2015)», Standard Norge, Norsk.
- [2] Standard Norge, «Kvalifikasjonskrav til utførende av grunnundersøkelser – Del 1: Geotekniske feltundersøkelser (NS 8020-1:2016)», Standard Norge, Norsk standard NS 8020-1:2016, Juni 2016.
- [3] Norsk Geoteknisk Forening (NGF), NGF-Melding nr. 1-11.
- [4] Standard Norge, «Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering. Del 2: Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver (NS-EN 1997-2:2007)», Standard Norge, Norsk standard (Eurokode) NS-EN 1997-2:2007/AC:2010+NA:2008, September 2010.
- [5] Statens vegvesen, rapport nr. 30270-GEOT-1 "Fv. 544 Tofte, Halsnøy", 2018.
- [6] Statens Vegvesen, rapport nr. 030072.05 "Rv. 544 hp 52. Halsnøysambandet", 2004.





Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.	NTNU	Status	Foreløpig	Fag	Originalt format	Dato
						Tofte 2, Halsnøy - grunnundersøkelser	Konstr./Tegnet	abb	RIG	A3	26.02.2024
						Borplan	Kontrollert	ovf	Godkjent	abb	Målestokk
							Oppdragsnr.	10255182	Tegningsnr.	RIG-TEG-001	Rev. 00




**Multiconsult**  
[www.multiconsult.no](http://www.multiconsult.no)

NTNU

# Tofte 2, Halsnøy - grunnundersøkelse Situasjonsplan


Status <b>Foreløpig</b>	Fag <b>RIG</b>	Originalformat <b>A3</b>	Dato <b>23.02.2024</b>
Konstr./Tegnet <b>abb</b>	Kontrollert <b>ovf</b>	Godkjent <b>abb</b>	Målestokk <b>1:2000</b>
Oppdragsnr. <b>10255182</b>	Tegningsnr. <b>RIG-TEG-002</b>	Rev. <b>00</b>	



Dato boret :28.11.2023


Posisjon: X 6632555.33 Y 316206.73

604



Dato boret :28.11.2023


Posisjon: X 6632837.37 Y 316426.19



Dato boret :21.11.2023


Posisjon: X 6632779.24 Y 316501.73

605\_1




Dato boret :22.11.2023

Posisjon: X 6632779.24 Y 316501.73




Dato boret :21.11.2023

Posisjon: X 6632686.67 Y 316360.50





Dato boret :22.11.2023

Posisjon: X 6632691.86 Y 316466.24



Dato boret :22.11..2024



Posisjon: X 6632691.86 Y 316466.24



Koordinat NORD (X) 6632829.0  
 Koordinat ØST (Y) 316325.1  
 Merknad -  
 Korrigert for lufttrykk Ja  
 Dybde under terrenge (D) 24 m  
 Filterspiss kote 13,09

**Multiconsult**  
www.multiconsult.no



Type	Borpunkt	Id	Installert dato	Borbok nr.
Elektriske poretrykksmålere	600	34631	28.11.23	Digital
NTNU	Status	Fag	Originalt format	Dato
Tofte 2, Halsnøy - grunnundersøkelser	Utsendt	RIG	A4	26.02.24
Poretrykksregistrering	Konstr./Tegnet abb	Kontrollert ovf	Dekkjet abb	Målestokk -
	Oppdragsnr.	Tegningsnr.	Rev.	
	10255182	RIG-TEG-351	00	



Koordinat NORD (X) 6632829.0  
 Koordinat ØST (Y) 316325.1  
 Merknad -  
 Korrigert for lufttrykk Ja  
 Dybde under terrenge (D) 12 m  
 Filterspiss kote 25,09

**Multiconsult**  
[www.multiconsult.no](http://www.multiconsult.no)



Type	Borpunkt	Id	Installert dato	Borbok nr.
Elektriske poretrykksmålere	600	34632	28.11.23	Digital
NTNU	Status	Fag	Originalt format	Dato
Tofte 2, Halsnøy - grunnundersøkelser	Utsendt	RIG	A4	26.02.24
Poretrykksregistrering	Konstr./Tegnet abb	Kontrollert ovf	Dekkjet abb	Målestokk -
	Oppdragsnr.	Tegningsnr.	Rev.	
	10255182	RIG-TEG-352	00	



Koordinat NORD (X) 6632760.8  
 Koordinat ØST (Y) 316260.6  
 Merknad -  
 Korrigert for lufttrykk Ja  
 Dybde under terreng (D) 18,5 m  
 Filterspiss kote 5,35

**Multiconsult**  
[www.multiconsult.no](http://www.multiconsult.no)



Type	Borpunkt	Id	Installert dato	Borbok nr.
Elektriske poretrykksmålere	601	32559	29.11.23	Digital
NTNU	Status	Fag	Originalt format	Dato
Tofte 2, Halsnøy - grunnundersøkelser	Utsendt	RIG	A4	26.02.24
Poretrykksregistrering	Konstr./Tegnet abb	Kontrollert ovf	Dekkjet abb	Målestokk -
	Oppdragsnr. 10255182	Tegningsnr. RIG-TEG-353	Rev. 00	



Koordinat NORD (X) 6632555.3  
 Koordinat ØST (Y) 316206.7  
 Merknad -  
 Korrigert for lufttrykk Ja  
 Dybde under terreng (D) 11 m  
 Filterspiss kote -9,48

**Multiconsult**  
[www.multiconsult.no](http://www.multiconsult.no)



Type	Borpunkt	Id	Installert dato	Borbok nr.
Elektriske poretrykksmålere	603	32538	28.11.23	Digital
NTNU	Status	Fag	Originalt format	Dato
Tofte 2, Halsnøy - grunnundersøkelser	Utsendt	RIG	A4	26.02.24
Poretrykksregistrering	Konstr./Tegnet abb	Kontrollert ovf	Dekkjet abb	Målestokk -
	Oppdragsnr. 10255182	Tegningsnr. RIG-TEG-354	Rev. 00	



Koordinat NORD (X) 6632779.2  
 Koordinat ØST (Y) 316501.7  
 Merknad -  
 Korrigert for lufttrykk Ja  
 Dybde under terreng (D) 26,2 m  
 Filterspiss kote 25,98



**Multiconsult**  
[www.multiconsult.no](http://www.multiconsult.no)

Type	Borpunkt	Id	Installert dato	Borbok nr.
Elektriske poretrykksmålere	605	34634	23.11.23	Digital
NTNU	Status	Fag	Originalt format	Dato
Tofte 2, Halsnøy - grunnundersøkelser	Utsendt	RIG	A4	26.02.24
Poretrykksregistrering	Konstr./Tegnet abb	Kontrollert ovf	Godkjent abb	Målestokk -
	Oppdragsnr. 10255182	Tegningsnr. RIG-TEG-355	Rev. 00	



**Multiconsult**  
www.multiconsult.no

Type	Borpunkt	Id	Installert dato	Borbok nr.
Elektriske poretrykksmålere	605	34633	23.11.23	Digital
NTNU	Status	Fag	Originalt format	Dato
Tofte 2, Halsnøy - grunnundersøkelser	Utsendt	RIG	A4	26.02.24
Poretrykksregistrering	Konstr./Tegnet abb	Kontrollert ovf	Godkjent abb	Målestokk -
	Oppdragsnr. 10255182	Tegningsnr. RIG-TEG-356	Rev. 00	



Koordinat NORD (X) 6632723.2  
 Koordinat ØST (Y) 316392.7  
 Merknad -  
 Korrigert for lufttrykk Ja  
 Dybde under terrenget (D) 11,5 m  
 Filterspiss kote 10,27

**Multiconsult**  
[www.multiconsult.no](http://www.multiconsult.no)

Type	Borpunkt	Id	Installert dato	Borbok nr.
Elektriske poretrykksmålere	606	32537	05.12.23	Digital
NTNU	Status	Fag	Originalt format	Dato
Tofte 2, Halsnøy - grunnundersøkelser	Utsendt	RIG	A4	26.02.24
Poretrykksregistrering	Konstr./Tegnet abb	Kontrollert ovf	Godkjent abb	Målestokk -
	Oppdragsnr. 10255182	Tegningsnr. RIG-TEG-357	Rev. 00	

## Sonde og utførelse

Sonenummer	4482	Boreleder	oeb
Type sonde	nova	Temperaturendring (°C)	2,5
Kalibreringsdato	29.03.2023	Maks helning (°)	12,1
Dato sondering	06.12.2023	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

### Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1355	3781	3875
Oppløsning 2 <sup>12</sup> bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2 <sup>18</sup> bit (kPa)	0,5631	0,0101	0,0197
Arealforhold	0,8480	0,0010	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	11,817	0,423	0,885
Temperaturområde (°C)	40		

### Nullpunktsskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	6295,3	75,7	414,7
Registrert etter sondering (kPa)	-32,1	-2,5	-100,6
Avvik under sondering(kPa)	32,1	2,5	100,6
Maksimal temperatureffekt (kPa)	0,7	0,0	0,1
Maksverdi under sondering (kPa)	25114,1	295,8	1078,2

### Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk			
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
<b>Samlet nøyaktighet (kPa)</b>	<b>33,4</b>	<b>0,1</b>	<b>2,5</b>	<b>0,9</b>	<b>100,7</b>	<b>9,3</b>
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	OBS	OBS
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
<b>Anvendelsesklasse</b>	<b>UTENFOR KLASSE</b>					

### Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:


Prosjekt	Prosjektnummer: 10255182 Rapportnummer: 10255182-RIG-RAP-001	Borhull	Kote +42,6
<b>Tofte 2, Halsnøy – grunnundersøkelser</b>			<b>608</b>

Innhold	Sondenummer
Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet	<b>4482</b>


<b>Multiconsult</b>	Tegnet abb	Kontrollert ovf	Godkjent abb	Anvend.klasse
	Utførende Multiconsult	Dato sondering 06.12.2023	Revisjon 0 Rev. dato 26.02.2024	RIG-TEG <b>500.1</b>



Prosjekt <b>Tofte 2, Halsnøy - grunnundersøkelser</b>	Prosjektnummer: 10255182 Rapportnummer: 10255182-RIG-RAP-001	Borhull <b>608</b>	Kote +42,6
Innhold In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger		Sondenummer <b>4482</b>	
Multiconsult	Tegnet abb	Kontrollert ovf	Godkjent abb
	Utførende Multiconsult	Dato sondering 06.12.2023	Revisjon 0
		Rev. dato 26.02.2024	RIG-TEG <b>500.2</b>



Prosjekt <b>Tofte 2, Halsnøy - grunnundersøkelser</b>	Prosjektnummer: 10255182 Rapportnummer: 10255182-RIG-RAP-001	Borhull <b>608</b>	Kote +42,6
Innhold		Sondenummer	
Måledata og korrigerte måleverdier		4482	
<b>Multiconsult</b>	Tegnet abb	Kontrollert ovf	Godkjent abb
	Utførende Multiconsult	Dato sondering 06.12.2023	Anvend.klasse <b>UTENFOR KLASSE</b>
		Revisjon 0	RIG-TEG <b>500.3</b>
		Rev. dato 26.02.2024	



Prosjekt <b>Tofte 2, Halsnøy – grunnundersøkelser</b>	Prosjektnummer: 10255182 Rapportnummer: 10255182-RIG-RAP-001	Borhull Kote +42,6 <b>608</b>
Innhold Avleddede dimensjonsløse forhold		Sondenummer <b>4482</b>
<b>Multiconsult</b>	Tegnet abb	Kontrollert ovf
	Utførende Multiconsult	Godkjent abb
		Anvend.klasse <b>UTENFOR KLASSE</b>
	Datei sondering 06.12.2023	Revisjon 0
		Rev. dato 26.02.2024
		RIG-TEG <b>500.4</b>

## Sonde og utførelse

Sonenummer	4482	Boreleder	oeb
Type sonde	nova	Temperaturendring (°C)	2,2
Kalibreringsdato	29.03.2023	Maks helning (°)	26,7
Dato sondering	13.12.2023	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

### Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1355	3781	3875
Oppløsning 2 <sup>12</sup> bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2 <sup>18</sup> bit (kPa)	0,5631	0,0101	0,0197
Arealforhold	0,8480	0,0010	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	11,817	0,423	0,885
Temperaturområde (°C)	40		

### Nullpunktsskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	6171,5	78,2	441,0
Registrert etter sondering (kPa)	12,3	-6,5	-133,3
Avvik under sondering(kPa)	12,3	6,5	133,3
Maksimal temperatureffekt (kPa)	0,6	0,0	0,0
Maksverdi under sondering (kPa)	8243,4	111,2	2002,5

### Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
<b>Samlet nøyaktighet (kPa)</b>	<b>13,5</b>	<b>0,2</b>	<b>6,5</b>	<b>5,9</b>	<b>133,4</b>	<b>6,7</b>
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	2	1	OBS	OBS
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
<b>Anvendelsesklasse</b>	<b>UTENFOR KLASSE</b>					

### Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	Ikke OK	Ikke OK	OK


Kommentarer: Det er forboret ned til 21 m dybde. CPTu-en er utført med vannspylet bak sonden for å unngå stor sidefriksjon i 21,0–42,6 m dybde. I 42,6–50,0 m dybde er det utført uten vannspylet.

Prosjekt <b>Tofte 2, Halsnøy – grunnundersøkelser</b>	Prosjektnummer: 10255182 Rapportnummer: 10255182-RIG-RAP-001	Borhull	Kote +42,6 <b>608</b>
--	--	---------	--------------------------


Innhold	Sondenummer
---------	-------------

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet	4482
--	------


<b>Multiconsult</b>	Tegnet abb	Kontrollert ovf	Godkjent abb	Anvend.klasse
	Utførende Multiconsult	Dato sondering 13.12.2023	Revisjon 0 Rev. dato 26.02.2024	RIG-TEG <b>501.1</b>




Prosjekt <b>Tofte 2, Halsnøy - grunnundersøkelser</b>	Prosjektnummer: 10255182 Rapportnummer: 10255182-RIG-RAP-001	Borhull <b>608</b>	Kote +42,6
Innhold In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger		Sondenummer <b>4482</b>	
Multiconsult	Tegnet abb	Kontrollert ovf	Godkjent abb
	Utførende Multiconsult	Dato sondering 13.12.2023	Revisjon 0
		Rev. dato 26.02.2024	RIG-TEG <b>501.2</b>



Prosjekt <b>Tofte 2, Halsnøy - grunnundersøkelser</b>	Prosjektnummer: 10255182 Rapportnummer: 10255182-RIG-RAP-001	Borhull <b>608</b>	Kote +42,6
Innhold		Sondenummer	
Måledata og korrigerte måleverdier			<b>4482</b>
<b>Multiconsult</b>	Tegnet abb	Kontrollert ovf	Godkjent abb
	Utførende Multiconsult	Dato sondering 13.12.2023	Revisjon 0 Rev. dato 26.02.2024
			Anvend.klasse <b>UTENFOR KLASSE</b>
			RIG-TEG <b>501.3</b>



Prosjekt <b>Tofte 2, Halsnøy - grunnundersøkelser</b>	Prosjektnummer: 10255182 Rapportnummer: 10255182-RIG-RAP-001	Borhull <b>608</b>	Kote +42,6
Innhold		Sondenummer	
Avleddede dimensjonsløse forhold			<b>4482</b>
<b>Multiconsult</b>	Tegnet abb	Kontrollert ovf	Godkjent abb
	Utførende Multiconsult	Dato sondering 13.12.2023	Revisjon 0 Rev. dato 26.02.2024
			Anvend.klasse <b>UTENFOR KLASSE</b>
			RIG-TEG <b>501.4</b>




Profil NNTU1-NNTU1


1 : 500


KARTGRUNNLAG  
HØYDEREFERANSE:

DIGITALT KART FRA OPPDRAGSGIVER  
NN2000

Oppdragsnr.	Tegningsnr.	Rev.	NTNU			
			Konstr./Teget	Fag	Originalt format	Dato
			abb	RIG	A3LL	04.03.2024
			Kontrollert			
			ovf			
			Godkjent			
			abb			
			Målestokk			
			1:500			
10255182	RIG-TEG-600	00				









KARTGRUNNLAG HØYDEREFERANSE:		DIGITALT KART FRA OPPDRAGSGIVER NN2000		
Status	Fag	RIG	Originalt format	Dato
Konstr./Teget abb	Kontrollert ovf	Godkent abb	Målestokk	05.03.2024
Oppdragsnr.	Tegningsnr.			
10255182	RIG-TEG-603	Rev. 00		


Oppdragsnr.	Tegningsnr.	Rev.	
10255182	RIG-TEG-603	00	



KARTGRUNNLAG: DIGITALT KART FRA OPPDRAGSGIVER  
HØYDEREFERANSE: NN1954/NN2000


					<b>Multiconsult</b> www.multiconsult.no	NTNU Tofta 2, Halsnøy - grunnundersøkelser Profil NTNU-5	Status	Fag	Originalt format	Dato
							-	RIG	A3	05.03.2024
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.		Konstr./Tegnet abb	Kontrollert ovf	Godkjent abb	Målestokk 1:500
							Oppdragsnr. <b>10255182</b>	Tegningsnr. <b>RIG-TEG-604</b>	Rev. <b>00</b>	






KARTGRUNNLAG: DIGITALT KART FRA OPPDRAGSGIVER  
HØYDEREFERANSE: NN2000

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.



KARTGRUNNLAG: DIGITALT KART FRA OPPDRAGSGIVER  
HØYDEREFERANSE: NN2000

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.
				Godkj.



KARTGRUNNLAG:  
HØYDEREFERANSE:  
DIGITALT KART FRA OPPDRAGSGIVER  
NN2000

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.