

# Geoteknikk

E39 Vikanes. Kulvert. Datarapport/Alternativstudie.

EV 39 strekning 71, delstrekning 1, meter 2824, Alver kommune

Fagressurs Drift og vedlikehold

C14113-GEOT-R2





**Statens vegvesen**



# Oppdragsrapport

Nr. C14113-GEOT-R2

Labsysnr. 3210026

## Geoteknikk

E39 Vikanes. Kulvert. Datarapport/Alternativstudie.

### Drift og vedlikehold

Fagressurs Drift og vedlikehold

Geofag Drift og vedlikehold 2

Postadresse Pb. 1010 Nordre Ål

2605 Lillehammer

Telefon (+47) 22 07 30 00

[www.vegvesen.no](http://www.vegvesen.no)

|                |                  |                          |                    |
|----------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| UTM-sone       | Euref89 Ø-N      | Oppdragsgiver:           | Antall sider:      |
| 33             | -12652 - 6766178 | Plan- og Utbygging Vest1 | 17                 |
| Kommune nr.    | Kommune          | Dato:                    | Antall vedlegg:    |
| 4631           | Alver            | 2025-04-11               | 7                  |
|                |                  | Utarbeidet av            | Antall tegninger:  |
|                |                  | Gunnar Øvrelid Djup      | 7                  |
| Prosjektnummer |                  | Seksjonsleder            | Kontrollert        |
| C14113/C11764  |                  | Viggo Aronsen            | Hilde L. Fjeldheim |
| Sammendrag     |                  |                          |                    |

Kulvert under E39 på Vikanes har konstruktive skader, og er moden for utskifting(reparasjon). Supplerande grunnundersøkingar avdekkjer et mogleg samanhengande lag med sensitiv silt- og leire under E39 og ut sjøen. Dette får konsekvensar for tiltaksklasse, som skal gjenspegle risikobilde ved gjennomføringa av eit prosjekt. Denne rapporten er ikkje ein prosjekteringsrapport, men ein datarapport og ei klargjering av kva nye funn gjer for den vidare prosessen. Som det framgår av rapporten tilrås til relativt omfattande tiltak for å auke sikkerheiten mot utglidningar på Vikanes ved bygging av ny kulvert. Tiltak som er kostbare og tidkrevjande, både å planleggje og utføre.

I rapporten er det gjort foreløpige kalkylar på kva tiltaka kan komme til å koste. Det blir prosjektets oppgåve å vurdere vidare prosess. Eventuell detaljprosjektering vil involvere uavhengig foretak (3. parts kontroll).

Emneord

Sensitiv leire, Sprøbrotmaterial

**GEOTEKNISK KATEGORI/KONSEKVENNS-/PÅLITELIGHETSKLASSE**

| Geoteknisk kategori     | Konsekvens-/pålitelighetsklasse         | Konsekvens-klasse | Beskrivelse   |
|-------------------------|---|-------------------|---|
| Geoteknisk kategori 1 ← | CC1/RC1 <input type="checkbox"/>        | CC1               | <b>liten</b> konsekvens i form av tap av menneskeliv, og <b>små eller uvesentlige</b> økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser |
| Geoteknisk kategori 2 ← | CC2/RC2 <input type="checkbox"/>        | CC2               | <b>Middels</b> stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, <b>betydelige</b> økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser        |
| Geoteknisk kategori 3 ← | CC3/RC3 ev RC4 <input type="checkbox"/> | CC3               | <b>Stor</b> konsekvens i form av tap av menneskeliv, eller <b>svært store</b> økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser         |

| Kategori/konsekvensklasse er fastsatt av |   |          |      |
|--|---|----------|------|
|  | Enhet/navn  | Signatur | Dato |
| Geoteknisk prosjekterende                | DOV Geofag v/ Gunnar Ø. Djup <input type="checkbox"/> |          |      |
| Oppdragsgiver                            | Drift og vedlikehold Vest v/ Kjærgård                 |          |      |

| Kommentarer til valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse  |
|---|
| Då dette er ein datarapport og ikkje ein prosjekteringsrapport, så er det ikkje angjeve geoteknisk kategori. For eventuell seinare prosjektering vil det være Geoteknisk kategori 3 som må velgjast - med uavhengig kontroll av uavhengig foretak (nederste rute i prosjekteringskontroll under). |

**PROSJEKTERINGSKONTROLL**

|                              | Enhet/Navn  | Signatur | Dato |
|------------------------------|---|----------|------|
| Grunnleggende kontroll (B)   | DOV Geofag v/ Gunnar Ø. Djup                              |          |      |
| Kollegakontroll (N)          | DOV Geofag v/ Hilde L. Fjeldheim <input type="checkbox"/> |          |      |
| Utvidet kollega-kontroll (U) |   |          |      |
| Uavhengig kontroll (U)       |   |          |      |
|                              |   |          |      |

| Kontrollklasse | Kontrollform           |                  |                              |                |                             |                    |
|----------------|------------------------|------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|
|                | Prosjektering          |                  |                              | Utførelse      |                             |                    |
|                | Grunnleggende kontroll | Kollega-kontroll | Uavh. eller utvidet kontroll | Basis kontroll | Intern systematisk kontroll | Uavhengig kontroll |
| B (begrenset)  | kreves                 | kreves ikke      | kreves ikke                  | kreves         | kreves ikke                 | kreves ikke        |
| N (normal)     | kreves                 | kreves           | kreves ikke                  | kreves         | kreves                      | kreves ikke        |
| U (utvidet)    | kreves                 | kreves           | kreves                       | kreves         | kreves                      | kreves             |

## INNHALD

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1   | Innleiing/orientering .....                                | 5  |
| 2   | Bakgrunnsinformasjon.....                                  | 5  |
| 2.1 | Tidligare utførte grunnundersøkingar.....                  | 5  |
| 2.2 | Kvartærgeologi og Berggrunn. Alunskifer. ....              | 6  |
| 2.3 | Kvikkleire og kvikkleiresonar .....                        | 6  |
| 3   | Regelverk og krav til partialfaktor .....                  | 6  |
| 3.1 | Myndegheitskrav og kontrollform .....                      | 6  |
| 3.2 | Krav til lokalstabilitet .....                             | 7  |
| 3.3 | Krav til områdestabilitet.....                             | 7  |
| 3.4 | Krav til setningsfri konstruksjon .....                    | 7  |
| 3.5 | Krav til kontroll av murar .....                           | 7  |
| 4   | Mark- og laboratorieundersøkingar .....                    | 8  |
| 4.1 | Feltundersøkingar .....                                    | 8  |
| 4.2 | Laboratorieanalysar .....                                  | 8  |
| 4.3 | Grunnvatn.....   | 8  |
| 5   | Grunn- og fundamenteringsforhold .....                     | 8  |
| 6   | Stabilitet .....   | 10 |
| 7   | Bakgrunn for nødvendighet av stabiliserande tiltak.....    | 12 |
| 8   | Beskriving av stabiliserande tiltak. Rekkjefølgje.....     | 13 |
| 9   | Mengde og kostnadsberekning av stabiliserande tiltak ..... | 15 |
| 10  | Oppsummering .....   | 16 |
| 11  | Referansar .....   | 17 |

## VEDLEGGSOVERSIKT

- 1 Teikningsforklaring
- 2 Oversiktskart 1:50 000 (i A4 format)
- 3 Borpunktoversikt
- 4 Lab. resultat
- 5 Bruteikningar eksisterande kulvert
- 6 Bruteikningar ny kulvert
- 7 Stabilitetsberegninger

| Teikning |                                    | Målestokk | Format |
|----------|------------------------------------|-----------|--------|
| V001     | Plankart inkl. VA-oversikt (V001A) | 1:1000    | A3     |
| V002     | Profil A-B                         | 1:200     | A3     |
| V003     | Profil C                           | 1:200     | A3     |
| V004     | Profil D-F                         | 1:200     | A3     |
| V005     | Lengdesnitt H og I                 | 1:200     | A3     |
| V006     | Skråprofil J og K                  | 1:200     | A3     |
| V007     | Ortofoto                           | 1:200     | A3     |

## 1 Innleiing/orientering

Etter oppdrag frå Plan og Utbygging Vest1 har fagressurs geofag i Drift- og vedlikehaldsdivisjonen utført grunnundersøkingar og geotekniske vurderingar for ny kulvert under E39 på Vikanes i Alver kommune, Vestland fylke. Bakgrunnen for prosjektet er at noverande kulvert har betydelege konstruktive skader. Planfase er byggeplan.

Grunna problematiske prøvetakingsforhold og misstankar om sprøbrot-material<sup>1</sup> er det utført grunnundersøkingar i fleire omgangar, seinast hausten 2024.

Denne rapporten er ikkje ein prosjekteringsrapport, men ei tydeleggjering av kva våre funn har å seie for den vidare prosessen. Som det vil framgå av rapporten tilrås tiltak for å auke sikkerheit mot utglidningar på Vikanes.



Figur 1: Elementkulvert, Vikanes.

## 2 Bakgrunnsinformasjon

### 2.1 Tidligere utførte grunnundersøkingar

Det er ikkje kjende grunnundersøkingar frå tidligare.

---

<sup>1</sup> Sprøbrotmaterial: Leire eller siltig leire med omrøyrd skjerfastheit ( $S_u$ ) under 2,0 kPa(kN/m<sup>2</sup>).

## 2.2 Kvartærgeologi og Berggrunn. Alunskifer.

Kvartærgeologisk kart over prosjektområdet henta frå NGU's kartportal viser tynt vegetasjonsdekke på berg (lyseraud farge, jf. figur 2). Det viser seg å ikkje stemme – Grunnundersøkingane viser at det under eit 2–3 meters fast grusig og steinhaldig topplag, truleg utfylde massar frå tunnel, er marine avsetningar (sandig, siltig leire).



Figur 2: Kvartærgeologisk kart over planområdet.

Berggrunnen i området er dominert av diorittisk til granittisk Gneis og Mignatitt. Det er gamle omdanna bergartar som vi normalt **ikkje** finn saman med Alunskifer, ein problebergart med innslag av Uran. Det er **ikkje** forventa å finne Alunskifer i dette området (Medd. frå Njål Farestveit, Dov 18. Mai 1922).

## 2.3 Kvikkleire og kvikkleiresonar

Gjennomgang av NVE's kvikkleiresoneregister viser at det ikkje er registrerte kvikkleiresonar i området.

# 3 Regelverk og krav til partialfaktor

## 3.1 Myndegheitskrav og kontrollform

Etter NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 "Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 1: Allmenne regler" og NS-EN 1997-2:2008 "Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 2: Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver" er konsekvens-/pålitelegheitsklasse (CC/RC) klasse CC/RC 3 og geoteknisk kategori 3 (motsvarande prosjektklasse 3 etter NS3480). CC3 og geoteknisk kategori 3 er vald fordi det er påvist sprøbrotmaterial og at vegen (E39) er svært viktig utan (eller med svært dårleg) omkøyringsmoglegheit. Dette gir tiltakskategori K4, jf Tabell 1.5-1 i Hb V220.

I henhold til tabell 1.2.1-1 og 1.2.2-1 i Hb N200 (SVV kjem prosjektet i prosjekterings- og utførelseskontrollklasse **PKK3** og **UKK3**. Det inneber at følgjande skal utførast;

- eigenkontroll
- utvida kontroll (intern, systematisk kontroll – kollegakontroll) [ PKK2/PKK3 ]
- utvida kontroll iht. PKK3 fagkontroll utført av uavhengig foretak) [ PKK3 ]

NB: Då dette ikkje er ein prosjekteringsrapport, men ein rapport som er kun meint for intern bruk for å avklare prosjektets prioritering, er det ikkje krav til uavhengig kontroll.

### 3.2 Krav til lokalstabilitet

Med bakgrunn i vald konsekvensklasse (**CC3** meget alvorleg) og bestemming av forventa brotmekanisme (sprøtt kontraktant brot) er partialfaktorer for lokalstabilitet vald etter tabell 1.4.2-1 og 1.4.2-2 i N200. Dette utgjør  $\gamma_M=1,6$  for effektivspenningsanalyse og  $\gamma_M=1,6$  for totalspenningsanalysar.

### 3.3 Krav til områdestabilitet

Med bakgrunn i tabell 1.5-1 i V220 vert prosjektet plassert i tiltakskategori **K4** (ÅDT på E39 på strekningen er på 2600 med svært dårlege omkøyringsmoglegheiter). Etter opplysningar frå brukonstruktør vil ny kulvert bli betydeleg kraftigare enn dagens, men så lenge den vil bli fundamentert på steinfylling på fast grunn etter masseutskifting blir det ingen forverring ihht NVE's retningslinjer. For tiltak som ikke forverrar stabiliteten er kravet til global sikkerheit (områdestabilitet)  $F_{cu}>1,4$  og  $F_{cd}>1,25$ . Prosentvis forbetring er kun tillete anvendt ved topografiske endringar (eksempelvis motfylling -avlastning av skråningstopp eller ved bruk av lette massar). Ved grunnforsterking med KC- eller Jet-pelar er det absolutte krav (1,4/1,25).

Motfylling er på Vikanes lite aktuelt fordi det vil krevje store utfyllingar i sjøen til store djup. Det er berre grunnforsterking som er vurdert som realistisk på Vikanes.

### 3.4 Krav til setningsfri konstruksjon

Det er ikkje venta setningsmessige problem i prosjektet, då det ikkje blir aukt belastning av undergrunnen.

### 3.5 Krav til kontroll av murar

Murar i prosjektet har høgde inntil ca. 5 meter. Fundamentering blir på berg eller sprengsteinsfylling. Murar plasserast kontrollmessig i geoteknisk kategori 2 (kollegakontroll). Det gjeld også provisoriske murar for interimsvog.

## 4 Mark- og laboratorieundersøkingar

### 4.1 Feltundersøkingar

Grunnundersøkingane omfattar i alt 37 totalsonderingar, og opptak av prøver i 5 posisjonar. Undersøkingane er utførte i 2021 – 2024. Det er utført visuelle bergobservasjonar, innteikna på planteikning V001. CPTU-sonderingar er ikkje utført på grunn av høgt steininnhald i massane og antatt dårlege data.

Benytta kartsystem er EUREF89 NTM sone 5. Boredjup og data for identifisering framgår av Bilag 3. Kartleggjing av sjøbotnen er utført av firmaet Skanska hausten 2024 med 1 meters ekvidistanse.

### 4.2 Laboratorieanalysar

Jordanalysar er utførte ved vegvesenets geotekniske laboratorium i Bergen og Stavanger (vedlegg 4A) samt Multiconsult i Bergen (vedlegg 4B). Resultata av laboratorieanalysane er og viste på profildeikningane, V002-V006.

### 4.3 Grunnvatn

Det er ein større bekk som kjem ned rett ved tunnelen. Den er ifølgje pålitelege kjelder ført under E39 i eigen kulvert og vidare ned til sjøen (jf teikning V001A). I kum ved kulvertens sørende er det målt vatnstand på kote +0,5 til +1,0, altså drøyt 1 meter under terreng. Som forventa.

## 5 Grunn- og fundamenteringsforhold

### 5.1.1 Grunnforhold

Ifølgje gamle bruteikningar ser dagens kulvert ut til å vere fundamentert på berg. Grunnboringane tyder på at dette berre er delvis korrekt. Det er påvist eit laust silt-/leir-lag 2-4 meter under terreng like utanfor kulvertopninga (borepunkt 3). Boringar utført oppå dagens E39 tyder på at dette antatte leirlaget også går under delar av vegfyllinga, jf boring 101-103. Sjå teikning V001-V006 og tabell 5.

Prøvetaking har vist seg å vere uvanleg utfordrande. Det er i fleire omgangar forsøkt på å ta opp uforstyrta sylindrerprøver med leire(54mm), men det har berre delvis lukkast pga av stein i massane. Det relativt kompakte topplaget med stein- og grus kan også ha medført aukt stangfriksjon, som igjen kan vise større boremotstand enn i verkelegheiten. Dette forsunderbyggjer teorien om eit samanhengande skikt med sensitivt materiale.

Ut frå resultata som føreligg er det sannsynleg å anta at det under utfyllde steinmassar er eit meir eller mindre samanhengande skikt eller lag med sprøbrotmaterial mellom E39 og sjøen og også delvis under E39, jf. tabell 5.

Dette er styrkt gjennom i samtalar under feltarbeidet mellom vegvesenets grunnborarar og lokalbefolkninga. Dei kunne fortelje at det under byggjinga av E39 gjekk fleire store ras ut i sjøen etter dumping av stein frå tunnellsprenginga. Etter gjennomgang av borerresultata er det nærliggande å tru at rasa skuldast blaut undergrunn og skrånande terreng ut i sjøen.

### 5.1.2 Val av geotekniske parametarar

Aktuelle jordparametarar framgår av tabell 1. Jordparametrane er valde på bakgrunn av utførte grunn- og laboratorieundersøkingar samt erfaringsverdiar frå HB V220. Det er ein del usikkerheit forbunde med desse verdiane, framfor alt gjeld det friksjonsvinkel for leire, då berre triaksialforsøk kan bestemme dette med rimeleg sikkerheit. Det har ikkje lukkast å få opp prøvar gode nok for dette, trass fleire forsøk.

Med det sagt er det sett opp ein oversikt over antatte jordartparametarar i tabellform.

Tabell 1: Aktuelle Jordartparametarar

| Materiale                             | Tyngde-<br>tettheit<br>$\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> ) | Attraksj.<br>a (kPa) | Friksjons-<br>vinkel<br>$\phi$ (°) | Udrenert<br>Skjer-fastheit,<br>Su (kPa) <sup>2</sup> | Merknader                         |
|---------------------------------------|--|----------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Sprengstein                           | 19   | 5-10                 | 43-45                              | -  | Hovudsakleg eksisterande fylling. |
| Grusig,<br>steinig sandig<br>material | 19   | 5-10                 | 38-40                              | -  | Tilførte fyllmassar.              |
| Silt,sandig<br>leirig                 | 20   | 3-5                  | 20-30                              | 15-25  | Usikre verdiar.                   |

Val av anisotropifaktor for finkorna material skal gjerast ihht NIFS rapport nr. 14/2014 der val av faktor avheng av materialets plastisitetsindeks ( $I_p$ ). Plastisitetsindeksen i området er funnet å liggje rundt 6,5%. Tabell 2 viser korleis desse faktorane kan bereknast, og kva faktorar som er aktuelle for dette prosjektet.

<sup>2</sup> Uomrøyrtd skjersstyrke, Su. Må ikkje forvekslast med omrøyrtd skjersstyrke. Såkalla sprøbrotmaterial har Skjersstyrke < 2 kPa. Kvikkleire < 1,0 kPa.

Tabell 2: Anisotropifaktorer etter NIFS rapport 14/2014.

|                | $I_p$ (%)   | $c_{uC}/c_{uD}$            | $c_{uC}/c_{uP}$            |
|----------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| NIFS tilråding | $\leq 10$ % | 0,63                       | 0,35                       |
|                | $> 10$ %    | $0,63 + 0,00425(I_p - 10)$ | $0,35 + 0,00375(I_p - 10)$ |
| Berekna/vald   | $\leq 10$ % | 0,63                       | 0,35                       |

## 6 Stabilitet

Det er utført stabilitetsanalyser etter prinsippa gitt i Håndbok V220. Tabell 3 viser berekna stabilitet i ulike situasjonar saman med krav til materialfaktorar,  $\gamma_m$ , ihht NVE's krav (kap. 3.3).

Tabell 3: Berekna stabilitet i profil C.

| Tegning nr.<br>Beregning                                    | Analyse-<br>metode | Beregnet med                         |                     | Merknad                      |
|---|--------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|   |                    | GS stabilitet/PLAXIS                 |                     |                              |
|   |                    | Beregnet $\gamma_m$<br>kritisk flate | Krav til $\gamma_m$ |                              |
| V010 Dagens<br>situasjon profil C-C                         | ADP                | 0,91                                 | 1,4                 | Ved $c_{uC} = 20\text{kPa}$  |
| V011 Dagens<br>situasjon profil C-C                         | ADP                | 1,07                                 | 1,4                 | Ved $c_{uC} = 30\text{kPa}$  |
| V12 snitt C-C med<br>Grunnforsterkt                         | ADP                | 1,80                                 | 1,4                 | Ved $c_{uC} = 100\text{kPa}$ |
| V13 snitt C-C med<br>Grunnforsterkt<br>konservativ $c_{uC}$ | ADP                | 1,29                                 | 1,4                 | Ved $c_{uC} = 50\text{kPa}$  |

Berekingane viser at områdestabiliteten etter grunnforsterking er OK (1,8).

### 6.1.1 Kvikkleire/sprøbrotmaterial

Det er funne sensitive massar i området. Påvist/indikert/tolka funn er avmerkt på oversiktskart (V001). Det er påvist forekomst av **kvikkleire** ( $c_{urfc} < 0,5\text{kPa}$  iht. NS8015 eller  $c_{urfc} < 0,33\text{kPa}$  iht. ISO17892-6:2017) eller **sprøbrotmateriale** ( $c_{urfc} < 2,0\text{kPa}$  iht. NS8015 eller  $c_{urfc} < 1,27\text{kPa}$  iht. ISO17892-6:2017) ved laboratorieanalyser av prøver fra området. Funna er oppsummert i Tabell 4. Funn av sprøbrotmaterial er markert på planteikning (V001) med raudt.

Tabell 4: Påvist forekomst av kvikkleire eller sprøbrotmaterial.

| Posisjon | Type (kvikk/sprø) | Dybde (m) | Curfc (kPa) | St (-) | Merknad                       |
|----------|-------------------|-----------|-------------|--------|-------------------------------|
| 5        | Sprøbrotmaterial  | 9,5-10,3  | 0,83        |        | Siltig og delvis sandig leire |
| 104      | Sprøbrotmaterial  | 5-7       | <2          | 9-13   | Siltig leire                  |

Det er funne indikasjon om antatt forekomst av kvikkleire eller sprøbrotmateriale ved enkel tolkning av totalsonderingar i området. Funn er vist i tabell 5. Funn av antatt sprøbrotmaterial er markert på planteikning (V001) med Blå farge.

Tabell 5: Indikasjoner om kvikkleire eller sprøbrotmaterial ved tolking av totalsondering.

| Posisjon | Dybde (m) | Metode (-) | Merknad   |
|----------|-----------|------------|---|
| 1        | 2-8       | TOT        | Tydeleg teikn på meget svakt lag.                           |
| 2        | 2-5       | TOT        | Tydeleg teikn på meget svakt lag.                           |
| 3        | 2,5-4     | TOT        | Tydeleg teikn på meget svakt lag.                           |
| 4        | 6-8       | TOT        | Tydeleg teikn på meget svakt lag. Sandig.                   |
| 6        | 2,5-10    | TOT        | Tydeleg teikn på meget svakt lag. Sandig.                   |
| 9        | 3-13      | TOT        | Tydeleg teikn på meget svakt lag. Sandig(grusig).           |
| 10       | 4-9       | TOT        | Tydeleg teikn på meget svakt lag. Sandig(grusig).           |
| 11       | 7-12      | TOT        | Tydeleg teikn på meget svakt lag. Sandig(grusig).           |
| 12       | 3-10      | TOT        | Tydeleg teikn på meget svakt lag. Sandig(grusig).<br>Stein. |
| 13       | 3-13      | TOT        | Tydeleg teikn på meget svakt lag. Sandig(grusig).<br>Stein. |
| 101      | 7-8,5     | TOT        | Tydeleg teikn på meget svakt lag.                           |
| 102      | 7-9       | TOT        | Tydeleg teikn på meget svakt lag. Stein.                    |
| 103      | 5-9       | TOT        | Tydeleg teikn på meget svakt lag. Stein.                    |
| 106      | 2-5       | TOT        | Tydeleg teikn på meget svakt lag. Sandig(grusig).<br>Stein. |
| 201      | 4-6       | TOT        | Tydeleg teikn på meget svakt lag.                           |
| 204      | 3-5       | TOT        | Tydeleg teikn på meget svakt lag.                           |
| S-1      | 0-4       | TOT        | Tydeleg teikn på meget svakt lag. Stein.                    |
| S-3      | 0-8       | TOT        | Tydeleg teikn på meget svakt lag. Stein.                    |
| S-4      | 0-6       | TOT        | Tydeleg teikn på meget svakt lag. Stein.                    |

Når det gjeld tolking av djupe totalsonderingar er det ein del usikkerheit, mellom anna den ofte undervurderte betydninga av stangfriksjon, som bidreg til aukt sonderingsmotstand enn det som er reellt, det vil seie at det kan gi falsk trygghet. Det kan og gi meir takkete sonderingsdiagram enn utan eit fast topplag som på Vikanes, med andre ord kan sonderingane gi eit feilaktig inntrykk av at jordmassane inneheld meir grovmateriale (sand, grus) enn det som er tilfelle.

### 6.1.2 Klassifisering av kvikkleiresone

Det skal, som ein obligatorisk del av detaljprosjektering i nye kvikkleireområder, utførast vurdering (bestemming) av faregrad, konsekvens og risikoklasse for ny sone (*Vikanes*) i henhold til prosedyrar utarbeidd av NGI (NGI 2008) og NVE (veglear nr. 1–2019). Arbeidet skal kvalitetssikrast av uavhengig foretak (3.parts kontroll). Klassifiseringskategoriane er;

- faregradsklasse: lav / middels / høy
- skadekonsekvensklasse: mindre alvorlig / alvorlig / meget alvorlig
- risikoklasse: 1/2/3/4/5

Med tanke på den store høgdeskildnaden, viktigheten av vegen (E39) samt utløp i sjø er det grunn til å anta at vald klasse vil liggje i øvre del av skalaen i alle 3 kategoriar.

NB: Viss det ikkje blir gjennomført detaljprosjektering av ny kulvert på Vikanes vil vegvesenet likevel utføre klassifisering av ny kvikkleiresone på Vikanes – og rapportere vidare til NVE for innlegging i deira database for fareområder.

Vegvesenet vil i samband med dette orientere Alver kommune om moglege framtidige restriksjonar for bruk av området.

## 7 Bakgrunn for nødvendighet av stabiliserande tiltak.

Etter oppteikning og analyse av alle grunnboringar på Vikanes er vurderinga at det kan vere eit samanhengande område med sprøbrotmateriale som både strekk seg både under E39 og ut i sjøen.

Løysingsmessig betyr dette at ein ikkje kan sjå på kulvertutskiftinga isolert sett, men på heile området i sin heilheit. Ein kan ta utgangspunkt i eit scenario der ei tenkt lokal utgliding i samband med gravearbeid utviklast til eit større skred som følgje av

retrogressive<sup>3</sup> mekanismar. Worst case på Vikanes er at stabiliteten for vegen blir truga. For å unngå at dette skal kunne inntreffe må det difor gjerast fysiske mottiltak som hevar den berekningsmessige sikkerheiten mot skred ( $\gamma_m$ ). Dette vil vere teknisk og økonomisk krevjande. Den einaste realistiske måten å sikre stabiliteten på Vikanes er stabilisering av parkeringsområdet på nedsida av dagens E39 med kalk- og cementpelar<sup>4</sup> eller Jet-pelar<sup>5</sup>. Først etter at området på nedsida av dagens E39 er stabilisert kan utgravingsarbeid for kulverten starte.

## 8 Beskriving av stabiliserande tiltak. Rekkjefølgje.

Etter gjennomgang av den stabilitetsmessige situasjonen på Vikanes, ser det ut til at det er vanskeleg å unngå ein fullstendig stabilisering av parkeringsområdet mellom E39 og sjøen. Når stabiliteten i dagens situasjon er så låg som her er det ikkje ansvarleg å utføre gravearbeid av betydning, fordi det kan bidra til endå lågare sikkerheit enn den som er berekna for dagens situasjon ( $\gamma_m = 1$ ). For å oppnå betre stabilitet for parkeringsområdet er det i utgangspunktet KC-stabilisering som er den beste metoden. Det er ein mykje brukt metode i vegvesenssamanheng.

Det kan imidlertid vise seg å vere utfordrande å montere KC-pelar på Vikanes fordi leira ligg under eit ca. 2 meters grus- og antatt steinlag. Det gir ein stor ekstrakostnad når vi veit at 'KC-vispen' er opp i 1 meter i diameter, sjå figur 3. Det vil dermed bli aktuelt med forgraving, noko som vil vere både arbeidskrevjande og ikkje minst risikabelt med tanke på den låge sikkerheiten. I tillegg er det registrert ein god del stein i leirmassane under, som inneber fare for at skader på utstyret lett kan oppstå. Men, det bør vere mogleg å få det til sjølv om forholda er vanskelege.

---

<sup>3</sup> *Retrogressiv mekanisme: Et retrogressivt skred starter med et initialscred i en skråning, for eksempel som følge av erosjon, graving eller fylling. Skredet utvikler seg videre bakover eller sideveis i skaller som vist i Figur 2.8. (NVE vegleiar nr.1/2019).*

<sup>4</sup> *Kalk- cement pelar: Uarmerte pelar bestående av ei blanding med kalk og cement som 'vispast' inn i leira under opptrekking. Pelanes styrke oppstår idet kalkcementblandinga herdar. Utførleg beskriving finnst i V221, kap. 1.7.*

<sup>5</sup> *Jetpelar: Ei cementblanding sprøytast inn i grunnen under høgt trykk med roterande dyse. Robust, men kostbar metode.*



Figur 3: Eksempel på KC-‘VISP’. Kjelde: V221. Vispen har ein diameter på opptil ca. 1 m.

Jetpelar er ein annan og robustare metode. Her er ‘utsprutingsmekanismen’ mykje slankare, og forboring er enklare. Minuset med denne metoden er at den er betydeleg dyrare enn KC-pelar, erfaring viser at Jetpelar kan vere opptil 10 gonger dyrare enn KC-pelar. Jet pelar gir i tillegg utfordringar med aukt poretrykk i leirmassane.

For nytt sprengsteinsfundament for kulverten skal det ifølgje V221 masseutskiftast til fast grunn innafor ei tenkt linje med helling 1:1 rekna frå minimum 1 meter utanfor konstruksjon. Då gravinga vi foregå i delvis KC-forsterka område antas gravehellinga vere 1:1,5.

Det er viktig med ei bestemd rekkefølge:

1. Etablering av omkøyringsveg nord for E39.
2. Fjerning av austre tilløpsfylling og anordning av rampe ned til graveområde.
3. Fjerning av kulvert.
4. KC-Stabilisering (evt. Jetpelar) av parkeringsområde mellom E39 og sjøkanten.
5. Utgraving for sprengsteinsfundament for ny kulvert og vingemur.

6. Oppføring ny kulvert.
7. Fjerning av omkøringsveg.

## 9 Mengde og kostnadsberegning av stabiliserande tiltak

Prissetting av KC-pelar angis normalt i kr/løpemeter pel, i tillegg til ein riggkastnad. Viss vi reknar med ein gjennomsnittleg pelelengde på 10 meter i eit rutemønster på 2x2 meter over eit areal på 20x50kvm får vi eit antal løpemeter på  $250 \times 10 = 2500\text{m}$ . Relativt ferske erfaringar frå Trøndelag (E6 Syd 2016) gir løpemeterprisar på i overkant av 200kr. På Vikanes med vanskelege (steinrike) forhold og få løpemeter vil nok einheitsprisen kunne bli meir enn det dobbelte av dette, dvs. 500kr/løpemeter.

JET-pelar er som nemnd ein meir robust metode, med større pelediameter (1–2 meter), og større peleavstand (C/C). C/C kan nok aukast til 3–3,5 meter, som betyr at dei 250 KC-pelane kan erstattast med 100–150 Jetpelar. Metoden har antatt betre gjennomføringssikkerheit under røffare forhold (steinrike massar). Like fullt må ein både for KC- og JET-pel alternativa pårekne ein del vrakpelar på grunn av dei steinrike massane.

Det er ein viktig føresetnad at stabiliseringsriggen heile tida står på sikker grunn, det vil seie at stabiliseringa må starte der dagens kulvert ligg, og deretter jobbe seg utover og bortetter oppstillingsområdet mellom E39 og sjøen. Dette er tungt utstyr. Ekstrakostnadar for dette er innbakt i ein relativt høg riggkostnad- sjå under.

### *Oppsummert kostnadar:*

Rigg KC-stabilisering. RS: 1.000.000,-  
 Forboring (graving) KC-pelar:  $250 \times 10.000 = 2.500.000,-$  (Risikabelt!! Mogleg??)  
 KC-stabilisering:  $2500 \text{ løpemeter} \times 500\text{kr} = 1.250.000,-$   
 Plunder og heft, KC-pelar. RS: 1.000.000,-  
 Vrakpelar KC-stabilisering. RS: 1.000.000,-

Rigg JET-pelar. RS: 1.000.000,-  
 Forboring (graving) JET-pelar:  $250 \times 1000 = 250.000,-$   
 JET-pelar:  $1250 \text{ løpemeter} \times 5000\text{kr} = 6,250.000,-$   
 Plunder og heft, JET-pelar. RS: 1.000.000,-  
 Vrakpelar JET-stabilisering. RS: 500.000,-

Utgraving for kulvert og vingemur: RS. 500.000,-  
 Sprengsteinsfylling for ny kulvert og vingemur: RS. 500.000,-

Sum KC – stabilisering: 6,75 mill. kr. **NB:Stor usikkerheit mht forgraving!!**

Sum JET-pelar: 9 mill. kr.

Sum utgraving og fylling for kulvert etter stabilisering: 1 mill. kr.

Dette inneberer at kostnadane i samband med oppføring av ny kulvert på Vikanes kan oppgå til 15–18 mill. kr. ( Oppføring av sjølve kulverten er frå tidlegare kostnadsberekna til 8–9 mill. kr. – medd. frå prosjektleiar).

NB: I den siste prosjekteringsgjennomgangen viser det seg at aukte krav til linjeføring for interimsveg gir aukte kostnadar pga sprenging. Kostnadar med dette er ikkje medteke i overslaget.

I tillegg kjem aukte prosjekteringskostnadar. Det antas nok at dei lett kan komme opp i ½ mill. kr. pga aukte krav ved sprøbrotmaterial. Det er ikkje sikkert vi (DoV Geofag) har intern kapasitet i år, så det kan bli eit konsulentoppdrag.

Gevinst i form av minska framtidig vedlikehald er ikkje medrekna i overslag.

Samfunnsnytte ved oppføring av nytt forsamlingshus er ikkje medrekna i overslag.

Ulempekostnadar for trafikantane i form av ei vesentleg forlenging av byggjetida kan vere betydelege. Desse er ikkje medrekna i overslag.

## 10 Oppsummering

Kostnadane for ny kulvert på Vikanes vil, etter sannsynleggjering av samanhengande sensitive lag med sprøbrotmaterial, bli betydeleg høgare enn først antekte. Overslag gir ekstrakostnadar for oppgradering av området stabilitet ihht regelverket (NVE 2019) på 7–9 mill. kr. avhengig av metode. Dette kjem i tillegg til byggjekostnadar for sjølve kulverten, tidlegare estimert til 8–9 mill. kr, dvs ein totalkostnad på 15–18 mill.kr.

Dei aukte kostnadane må av prosjektleiinga vurderast opp imot gevinsten ved å ikkje bygge kulverten. I samfunnsmessig betydning har kulverten begrensa allmennytte fordi den ikkje inngår som del av det offentlege vegnettet, men kun er ein blindveg til forsamlingshuset i nord, sjå teikning V001.

Hovudalternativet til å bygge ny kulvert vil vere å innløyse eigedom (forsamlingshuset) og stenge kulverten.

## 11 Referansar

NIFS (2014), Naturfareprosjektet kap.6 Kvikkleire. En omforent anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i prosjektering i norske leirer. Rapport nr. 14/2014.

NGI (2008), Program for økt sikkerhet mot leirskred – metode for kartlegging av faresoner, kvikkleire, datert 08.10.2008.

NGI (1956), Publikasjon 16. Veiledning ved løsning av fundamenteringsoppgaver.

NVE (2023), NVE Atlas (<https://Atlas.nve.no>)

NVE (2019), Sikkerheit mot kvikkleireskred. NVE 1/2019.

Rambøll (2021), PM Geoteknik. Geoteknisk utredning for planprogram Nordre älvstranden (Kexfabriken) datert 16.12.2021.

Standard Norge (2016), NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016. Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av konstruksjonar.

Standard Norge (2016), NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016. Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering. Del 1: Allmenne reglar.

Statens vegvesen (2022), Vegbygging. Handbok N200.

Statens vegvesen (2021), Feltundersøkingar. Handbok R211.

Statens vegvesen (2016), Laboratorieundersøkingar. Handbok R210.

Statens vegvesen (2022), Geoteknikk i vegbygging. Handbok V220.

Statens vegvesen (2014), Grunnforsterkning, fyllingar og skråningar. Handbok V221.

*O: |PROF|Molde|\_Berg og geoteknikk|E 39|E39 Vikanes kulvert*

Opptegning i plan / på oversiktskart.

## TEGNINGSSYMBOLER

Nummerering i henhold til borpunktliste GeoPlot.

| Symbol | Metode                      | Anmerkning   | Symbol | Metode                               | Anmerkning  |
|--------|-----------------------------|--|--------|--------------------------------------|---|
| ●      | 2401<br>Dreiesondering      | Sondering m. registrering av motstand.   | ■      | 2410<br>Setningsmåling               | Nivellements punkt.                               |
| ⊙      | 2402<br>Prøveserie          | Prøvene tatt med boringsredskap (skovlbor, prøvetager, diamantkjernebor m.m.)                        | ⊖      | 2411<br>S.P.T.                       | Standard Penetration Test                         |
| □      | 2403<br>Prøvegrop           | Prøvene tatt i gropvegg.   | ⊛      | 2412<br>Fjellkontrollboring          | Boring ned til og i fjell.                        |
| ⊠      | 2404<br>Prøvebelastning     | Peler, terrengplater, fundamenter o.l.   | ⊕      | 2413<br>Poretrykksmåling             | Inkludert måling av grunnvannstand.               |
| ○      | 2405<br>Enkel sondering     | Sondering uten registrering av motst., f.eks. spyleboring, slagboring m.m.                           | ⊗      | 2414<br>In situ permeabilitetsmåling | Infiltrasjonsforsøk, prøvepumping m.m.            |
| ◊      | 2406<br>Dreietrykksondering | Maskinsondering med automatisk registrering.   | +      | 2415<br>Vingeboring                  | Måling av uomrørt og omrørt udrenert skjærstyrke. |
| ▽      | 2407<br>CPTU                | Sondering der spissmotstand, lokal friksjon og poretrykk registreres under nedpressing               | ∩      | 2416<br>Elektrisk sondering          | Elektrisk motstand, korrosivitet etc.             |
| ⊗      | 2408<br>Skruplateforsøk     | Kompressometer o.l.  | ⊞      | 2417<br>Helningsmåling               | Inklinometer.                                     |
| ▼      | 2409<br>Ramsondering        | Sondering der borstang slås ned. Stangdiameter, loddvekt og fallhøyde er normert. $Q_0$ registreres. | ⊕      | 2418<br>Totalsondering               | Kombinasjonsboring gjennom løsmasser og fjell.    |

## NIVÅER OG DYBDER (i meter)

 $\star \frac{12,8}{-5,7} 18,5+3,0$ 

Over linjen : kote terreng eller elvebunn, sjøbunn ved boring i vann (12,8).  
 Ut for linjen : boret dybde i løsmasser (18,5). Evt. boret dybde i fjell angis etter plusstegn (+3,0).  
 Under linjen : sikker fjellkote.

## OPPTEGNING I PROFIL


Generelt




## FORBORING (Gjelder alle sonderingstyper)




## AVSLUTNING AV BORING (Gjelder alle sonderingstyper)



## GRUNNVANNSTAND



## ⊖ PORETRYKK




Poretrykk,  $u$ , fremstilles i et diagram. En teoretisk linje for hydrostatisk trykkfordeling  $\gamma_{wz}$  kan vises.

## VANNSTAND

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| HFV | Høyeste flomvannstand        |
| HRV | Høyeste reguleerte vannstand |
| LRV | Laveste reguleerte vannstand |
| HHV | Høyeste høyvannstand         |
| LLV | Laveste lavvannstand         |
| HV  | Normal høyvannstand          |
| LV  | Normal lavvannstand          |
| MV  | Normal middelvannstand       |
| V   | Vannstand (dato angis)       |
| GV  | Grunnvannstand (dato angis)  |

## ▼ RAMSONDERING




Rammemotstanden  $Q_0$  angis som brutto rammeenergi i kNm pr. m synk av boret.

$$Q = \frac{W \times H}{s}$$

der  $W$  = Tyngde av lodd (kN)  
 $H$  = Fallhøyde (m)  
 $s$  = Synk i m pr. slag


## ○ ENKEL SONDERING



Boringer som bare har til hensikt å registrere dybder til fjell eller fast lag, uten registrering av neddrivingsmotstand.


Ved enkel sondering med slagbormaskin og sondering med fjellrigg kan synk vises som sek/m.

## + VINGEBORING



Borhullet markeres med enkel tykk strek. Skjørstyrken  $s_u$  og  $s'_u$  angis i kN/m<sup>2</sup> med tegnet +. Verdier merka (+) ansees ikke representative. Verdien som angis er den kalibrerte omrørte og uomrørte skjærstyrke.

## ◆ DREIETRYKKSONDERING




Vanlig boring med 25 omdr./min.  
Pumping

Økt rotasjon

Borhullet markeres med en enkel tykk strek.  
Målt nedpressingskraft er vist som funksjon av dybden. Kraften er registrert ved automatisk skriver.


## ● DREIESONDERING



Forboringdybde markeres og diameter angis i mm. Vertikallasten i kN angis på borhullets v. side. Endring i belastning vises ved tverrstrek. Synk uten dreining markeres med skyggelegging eller raster.


Hel tverrstrek for hver 100 halv-omdreining. Halv tverrstrek for hver 25 halv-omdreining. Mindre enn 100 halv-omdreining vises ved å skrive ant. halv-omdr. på h. side. Neddriving ved slag på boret vises m. kryss, slagant. og redskap kan angis. Endret neddrivingsmåte vises m. hel tverstr.

## ▽ CPT / TRYKKSONDERING



Trykksondering med poretrykksmåling og friksjonsmåling. Borhullet markeres med en tykk strek hvor spissmotstandskurven tegnes inn. Poretrykkskurven og friksjonskurven tegnes inn i høvelig nærhet til spissmotstandskurven. Skala velges etter (opptredende) målte spenninger.


## ⊕ TOTALSONDERING (alt. 1)



Metoden er en kombinasjon av dreietrykksondering og fjellkontrollboring, med 57 mm borkrone.

Målt nedpressingskraft vises som funksjon av dybden der hvor boringen er utført med prosedyre som for dreietrykksondering. Økt rotasjonshastighet vises med kryss for denne delen av boringen.

## ⊕ TOTALSONDERING (alt. 2)



Ved boring med slag og spyling markeres dette med skraver. Bortid tegnes i blokker for hver 0,2m, evt. 1,0m (alternativ 1). Alternativt kan nedpressingskraft tegnes også for denne delen av boringen. Bortid tegnes da i blokker for hver 0,2m, evt. 1,0m, på motsatt side av diagrammet (alt. 2).

## KODELISTE

Data som registreres kan kompletteres med borlederens egne inntrykk. For å hjelpe borlederen finnes det en kodeliste som anbefales brukt. Kodene kan om ønskelig tegnes til høyre for bordiagrammet. Disse koder benyttes:

### GENERELLE KODER

- 00 Foreg. kode feil, skal være kode...
- 01 Startnivå for følgende kode
- 02 Metodebytte ved fortsatt sondering i samme hull (komb. m. ang. ny met.)
- 03 Ytterligere info. finnes

### ANMERKNINGSKODER

- 10 Stoppnivå for tidligere forsøk (komb. m. stoppkode).
- 11 Lengre opphold i sond. (mer enn 5min.)
- 12 Dreining ikke utført fra det markerte nivå.
- 13 Sonden synker uten loddets vekt (ramsond.).
- 14 Sonden synker med loddets tyngde.
- 15 Sonderingsmotstand registreres ikke.
- 16 Stopp for poretrykksutjevning (CPT).
- 17 Poretrykksutjevning avsluttet.

### FRIE KODER (EKSEMPEL)

- 60 Borstangen bøyer seg.
- 61 Trolig grunnvannsnivå.
- 62 Markert mottrykk under oppbygging.
- 63 Slutt mottrykk.

### BEDØMMELSESKODER

- 30 Fyllmasse
- 31 Tørsskorpe
- 32 Leire
- 33 Silt
- 34 Sand
- 35 Grus
- 36 Morene
- 37 Torv
- 38 Gytje
- 40 Forekomst av stein
- 41 Stein, blokk eller berg.
- 42 Sluttnivå for stein eller blokk.
- 77 Slag og spyling slutter samt.
- 78 Pumping starter
- 79 Pumping slutter

### MASKINTEKNISKE KODER

- 70 Økt rotasjon begynner
- 71 Økt rotasjon avsluttet
- 72 Spyling begynner
- 73 Spyling slutter
- 74 Slag starter
- 75 Slag slutter
- 76 Slag og spyling starter samt.

### STOPPKODER

- 90 Sondering avsl. uten å ha oppnådd stopp.
- 91 Fast grunn, sond. kan ikke drives videre etter norm. pros.
- 92 Ant. stein eller blokk
- 93 Ant. berg
- 94 Avsl. etter boret ønsket dybde i fjell.
- 95 Brudd i borstenger eller spiss.
- 96 Annen material- eller mask.feil
- 97 Boring avsl. (årsak notert)

⊙ PRØVESERIE

Materialsignatur (iht. NGF)

Anmerkning



Fjell



Stein og blokk



Grus



Sand

T = tørrskorpe  
Leire: R = resedimenterte masser  
K = kvikkleire


Ved blandingsjordarter kombineres signaturene.  
Morene vises ved skyggelegging.

Eks.:




Moreneleire

Grusig morene




Silt



Leire



Skjell



Fyllmasse



Trerester  
Sagflis



Matjord



Torv  
Planterester



Gytje, dy  
(vannavsatt)

For konkresjoner kan bokstavsymboler settes inn i materialsignaturen.

Ca = kalkkonkresjoner  
Fe = jernkonkresjoner  
AH = aurhelle

SYMBOLER FOR LABORATORIEDATA

| Laboratoriebestemmelser   | Bokstav-symbol   | Tegn-symbol                  | Anmerkninger  |
|---|--|------------------------------|---|
| Materiale   |  |                              | Jordarter beskrives i samsvar med retningslinjer gitt av NGF. Hovedbetegnelsen skrives med store bokstaver.   |
| Vanninnhold<br>Naturlig vanninnhold<br>Plastisitetsgrense<br>Flytegrense<br>Flytegrense konus         | W<br>W <sub>P</sub><br>W <sub>L</sub><br>W <sub>F</sub>    | •<br>┌───┐<br>┌───┐<br>┌───┐ | Angis i masseprosent av tørrstoff.<br><br>Metode skal angis.  |
| Tyngdetthet / densitet<br>Tyngdetthet<br>Densitet<br>Tørr densitet<br>Korndensitet                    | γ<br>ρ<br>ρ <sub>d</sub><br>ρ <sub>s</sub>                 |                              | Tyngdetthet kN/m <sup>3</sup> . Densitet t/m <sup>3</sup> .<br>γ (kN/m <sup>3</sup> )   |
| Porøsitet<br>Poretall   | n<br>e   |                              |   |
| Skjørstyrke, udrenert<br>Konusforsøk, uomrørt<br>Konusforsøk, omrørt<br>Enkelt trykkforsøk            | S <sub>uk</sub><br>S <sub>u'k</sub><br>S <sub>ut</sub>     | ▼<br>▼<br>⊗                  | Symbolet settes i ( ) hvis verdien ikke ansees representativ.<br>Aksialdeformasjon ved brudd (ε <sub>f</sub> ) angis i % slik: $\frac{15-0-5\%}{10}$  |
| Sensitivitet  | S <sub>t</sub>   |                              | Metode bør angis.   |
| Organisk materiale<br><br>Innhold av organisk karbon<br>Glødetap<br>Humusinnhold<br>Formuldingsgraden | O <sub>c</sub><br>O <sub>gl</sub><br>O <sub>Na</sub><br>vP |                              | Angis i masseprosent av tørrstoff før forsøk.<br><br>Bestemt ved NaOH-metoden.<br>Klassifisering etter von Post skala H <sub>1</sub> –H <sub>10</sub> |

Forørig benyttes bokstavsymboler vedtatt av The International Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering.






E39 Vikanes kulvert  
Oversiktskart  
Vedlegg 1  
04.01.2022  
Målestokk 1:100000

# Vedlegg 3

| Borhull | X           | Y          | Z     | Metode           | Stopp | Løsm  | Fjell | Dato       |
|---------|-------------|------------|-------|------------------|-------|-------|-------|------------|
| 1       | 1300732,077 | 104806,612 | 1,865 | Total Prøve      | 90    | 11,7  |       | 10.02.2021 |
| 2       | 1300735,646 | 104798,922 | 1,929 | Total Prøve Tolk | 90    | 8,43  |       | 10.02.2021 |
| 3       | 1300741,502 | 104799,742 | 2,076 | Total Tolk       | 90    | 7,95  |       | 10.02.2021 |
| 3P      | 1300741,502 | 104799,742 | 2,076 | Prøve            | 90    | 3,5   |       | 05.03.2021 |
| 4       | 1300723,938 | 104797,992 | 1,863 | Total Tolk       | 90    | 14,27 |       | 30.11.2021 |
| 5       | 1300724,044 | 104807,039 | 1,887 | Total Tolk       | 90    | 17    |       | 30.11.2021 |
| 5P      | 1300724,044 | 104807,039 | 1,887 | Prøve            | 90    | 7,8   |       | 21.12.2021 |
| 6       | 1300732,015 | 104820,021 | 2,152 | Total Tolk       | 90    | 14,5  |       | 01.12.2021 |
| 7       | 1300718,029 | 104819,978 | 1,897 | Total Tolk       | 90    | 19    |       | 01.12.2021 |
| 8       | 1300731,026 | 104834,029 | 2,42  | Total Tolk       | 90    | 13,75 |       | 01.12.2021 |
| 9       | 1300717,956 | 104831,984 | 2,281 | Total Tolk       | 90    | 18,77 |       | 01.12.2021 |
| 10      | 1300729,976 | 104850,021 | 2,665 | Total Tolk       | 90    | 10,71 |       | 01.12.2021 |
| 11      | 1300715,959 | 104846,018 | 2,65  | Total Tolk       | 90    | 19,66 |       | 01.12.2021 |
| 12      | 1300712,944 | 104795,99  | 1,488 | Total Tolk       | 90    | 15,55 |       | 30.11.2021 |
| 13      | 1300714,963 | 104808,021 | 1,573 | Total Tolk       | 90    | 18,29 |       | 30.11.2021 |
| 14      | 1300716,943 | 104865,037 | 3,472 | Total Tolk       | 90    | 18,15 |       | 01.12.2021 |
| 101     | 1300743,997 | 104810,091 | 6,311 | Total Tolk       | 94    | 11,8  | 3     | 06.11.2023 |
| 102     | 1300742,86  | 104817,436 | 5,975 | Total Tolk       | 94    | 10,35 | 3     | 06.11.2023 |
| 103     | 1300740,879 | 104831,586 | 5,409 | Total Tolk       | 94    | 11,57 | 3     | 06.11.2023 |
| 104     | 1300729,906 | 104799,271 | 1,877 | Total Tolk       | 94    | 8,7   | 3     | 06.11.2023 |
| 104P    | 1300729,906 | 104799,271 | 1,877 | Prøve            | 90    | 7,2   |       | 27.12.2023 |
| 105     | 1300733,729 | 104793,291 | 2,057 | Total Tolk       | 94    | 3,72  | 3     | 06.11.2023 |
| 105P    | 1300733,729 | 104793,291 | 2,057 | Prøve            | 90    | 3     |       | 27.12.2023 |
| 106     | 1300721,792 | 104790,6   | 2,27  | Total Tolk       | 94    | 5,9   | 3     | 06.11.2023 |
| 201     | 1300751,787 | 104810,48  | 6,397 | Total Tolk       | 94    | 11,37 | 2,98  | 12.08.2024 |
| 202     | 1300753,132 | 104819,803 | 5,913 | Total Tolk       | 94    | 8,22  | 2,98  | 12.08.2024 |
| 203     | 1300751,876 | 104831,93  | 5,377 | Total Tolk       | 94    | 9,73  | 2,99  | 12.08.2024 |
| 204     | 1300748,149 | 104846,743 | 4,958 | Total Tolk       | 94    | 9,51  | 2,99  | 12.08.2024 |
| 205     | 1300727,367 | 104867,582 | 3,991 | Total Tolk       | 94    | 3,35  | 2,99  | 12.08.2024 |
| 206     | 1300729,891 | 104884,241 | 4,498 | Total Tolk       | 94    | 2,51  | 3,02  | 12.08.2024 |
| 207     | 1300717,118 | 104889,623 | 3,567 | Total Tolk       | 94    | 15,26 | 2,98  | 12.08.2024 |
| 208     | 1300711,625 | 104775,2   | 3,544 | Total Tolk       | 94    | 1,99  | 2,77  | 07.08.2024 |
| 209     | 1300703,709 | 104783,58  | 1,652 | Total Tolk       | 94    | 4,31  | 3,02  | 07.08.2024 |
| 210     | 1300704,537 | 104765,267 | 4,213 | Total Tolk       | 94    | 3,1   | 2,59  | 07.08.2024 |
| 211     | 1300754,913 | 104800,304 | 2,393 | Total Tolk       | 94    | 1,45  | 2,99  | 07.08.2024 |
| 212     | 1300758,534 | 104800,074 | 0,779 | Total Tolk       | 94    | 1,5   | 2,99  | 07.08.2024 |
| 213     | 1300762,376 | 104819,315 | 4,213 | Total Tolk       | 94    | 4,48  | 2,99  | 07.08.2024 |
| 214     | 1300759,582 | 104833,307 | 5,374 | Total Tolk       | 94    | 8,77  | 2,84  | 07.08.2024 |
| S-1     | 1300685     | 104793     | -13   | Total Tolk       | 94    | 5,22  | 2,92  | 20.08.2024 |
| S-3     | 1300690     | 104840     | -11,3 | Total Tolk       | 94    | 9,77  | 3     | 20.08.2024 |
| S-4     | 1300675     | 104814     | -17   | Total Tolk       | 94    | 8,02  | 1,05  | 20.08.2024 |

# Vedlegg 4



SNITT A-A  
Mål = 1:50


5166

|                                       |                     |                 |                 |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| REV:                                  | DATE:               | FORANDRING:     | SIGN:           |
| RV 14-HP 42/43 OSTEREIDET-VIKANES     |                     |                 |                 |
| UNDERGANG VIKANES BRUNR 14/90 Km1,706 |                     |                 |                 |
| Dato: 8/1-80                          | Konstr./Tegnet: Ssa | Tracé:          | Målestokk: 1:50 |
| Kontroll:                             | Stand.kontroll:     | Godkjent:       |                 |
| OVERSIKT ELEMENTKULVERT NR. 2         |                     | Erstatning for: | Erstattet av:   |
|                                       |                     | 68R-Rv14/90-01  |                 |
| Henvisning:                           |                     | Beregning:      |                 |



2194

Oppmålingsskjema nr. 1

|  |                      |                               |                     |                                  |                       |
|--|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Byggenavn<br><b>VIKAVES</b>  | 2194<br>Brunr.       | V/S<br>Brukskat.              | G/S veg<br>Bru over | 1979<br>Byggeår                  | 68R 14/90<br>Arkivnr. |
| Fylke<br><b>HORDALAND</b>  | R/14<br>Vegkat./-nr. | 45<br>Hovedpars.              | 655E/80<br>Km/km år | LINDÅS<br>Kommune                |                       |
| Byggvtype : <i>Kulvert, prefabrikeret elementkulvert nr 2.</i>               |                      |                               |                     |                                  |                       |
| Konstr.mat. : <i>Betong, slakkem-Statisk system : Kulvert w/ledd.</i>        |                      |                               |                     |                                  |                       |
| Brudekke : <i>Grus.</i> Sittelag : <i>Asfalt</i> Sittel.tyk. : <i>70 mm.</i> |                      |                               |                     |                                  |                       |
| Landkarttype : <i>Grus.</i> Landkartfundam. : <i>Gruspute på fjell.</i>      |                      |                               |                     |                                  |                       |
| Pilararttype : <i>Grus.</i> Pilarfundam. : <i>Grus.</i>                      |                      |                               |                     |                                  |                       |
| Pilarartmat. : <i>Grus.</i>  |                      |                               |                     |                                  |                       |
| Spennvidde(r) : $B \times H = 4,050 \times 4,000$                            |                      | Totaltlengde : <b>10,10 m</b> |                     |                                  |                       |
| Feringsavst. : $V: 7,20$ H:  |                      | G/S bane V: H:                |                     | Totalbredde : <b>4,39 m</b>      |                       |
| Leestklasse : <b>1971</b>  |                      | Fri b.o.føring : $\infty$     |                     | Fri høyde : $\infty$             |                       |
| Brukslast : <b>10-10 / 81</b>  |                      | Fri b.o.rekkv. : $\infty$     |                     | Fri h. v/føring : $\infty$       |                       |
| Konstruert av:   |                      | Fritt sellep : <b>x</b>       |                     | Fri h. veg under : <b>4,00 m</b> |                       |
|  |                      | Bygd av:                      |                     |                                  |                       |



Grunnriss M = 1:100






Nivåelement

|   |      |
|---|------|
| A | 2000 |
| B | 1825 |
| C | 1651 |
| D | 2034 |




Skisse vegkurvatur

R/14



| Skisser med mål: (i cm)  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Gangbane-Føring:   | Trebjelke e/mast:  | Betongbjelke:   | Stålbjelke:   |
|  |  |    |  |
| Støpt i ett med dekket? .....  |  | $\phi$ Mot $\nabla$ bru   | Skrå eller parallell flens  |
| Strøved:   |  | Kartblad <u>1216 III</u>  | Kart referanse <u>K37 344</u>   |
| Materiale, konstruksjon og tilstand:   |  |   |   |
| Overbygning:   |  | Underbygning:   |   |
| <b>Brudekke:</b> _____<br><br><b>Bærekonstruksjon:</b><br><i>Delvis avskalinger på 3 fundamenter, slik at armeringen viser.</i>  |  | <b>Landkar:</b> _____<br><br><b>Sidemurer:</b><br><i>Noe duste sidemur har sprekke (10-20 mm), ca. 2m lang, vertikalt innhølet i lemstruktur.</i> |   |
| <b>Lager:</b> _____  |  | <b>Pilarer:</b> _____   |   |
| <b>Rekkverk:</b><br><i>God stand</i>   |  |   |   |
| <b>Skjevhet:</b> <i>Næro</i> landkar. a <u>0</u> m b <u>5.00</u> m, ..... Pilar a ..... m b ..... m<br><i>Sik</i> landkar. a <u>0</u> m b <u>5.00</u> m, ..... Pilar a ..... m b ..... m |  | $\nabla$ Bru   |   |
| NB! Er alle bjelker like? .....  |  | Er brua utvidet? .....  | Er dekketykkelsen ens? .....  |
| Oppmålt den / 19   |  | Ansvarlig leder: ..... (sign.)  |   |

|   |         |         |                         |                      |         |          |
|---|---------|---------|-------------------------|----------------------|---------|----------|
| VIKANES   | bru     | R - veg | 14                      | 90                   | 1979    | Arkiv nr |
| Fylke   | Kommune | LINDÅS  | Kilometer (Beliggenhet) | 0,025 km Ø for HP 45 | Bygd av |          |
| Brusystem KULVERT, PREFABRIKERT ELEMENTER AV BETONG |         |         |                         |                      |         |          |
| Konstruksjon (materialer) ARMERT BETONG             |         |         |                         |                      |         |          |
| Brudekke Sliterdekke ASFALT t = 100 mm.             |         |         |                         |                      |         |          |
| Underbygning (materialer) MORENE                    |         |         |                         |                      |         |          |
| Fundamentering                                      |         |         |                         |                      |         |          |





|                           |                           |   |                       |   |   |                   |   |   |                    |   |   |              |      |   |
|---------------------------|---------------------------|---|-----------------------|---|---|-------------------|---|---|--------------------|---|---|--------------|------|---|
| Spennvidde/Fri lengde     | B/H = 4,00 m / 3,90 m     |   |                       |   |   |                   |   |   |                    |   |   |              |      |   |
| Kurveutv b =              | —                         |   |                       |   |   |                   |   |   |                    |   |   |              |      |   |
| Fri bredde over foring    | ∞                         | m | Fri bredde over rekkv | ∞ | m | Fri høyde over pl | ∞ | m | Fri høyde over bru | ∞ | m | Fritt søllop | 7,30 | m |
| Konstruert for last       | 1971                      |   |                       |   |   |                   |   |   |                    |   |   |              |      |   |
| Konstruert for akseltrykk | 10/10                     |   |                       |   |   |                   |   |   |                    |   |   |              |      |   |
| Overbygning:              | Endringer av last/akseltr |   |                       |   |   |                   |   |   |                    |   |   |              |      |   |
| Konstruert av:            | Underbygning              |   |                       |   |   |                   |   |   |                    |   |   |              |      |   |
| Bygd av:                  | Konstruert av             |   |                       |   |   |                   |   |   |                    |   |   |              |      |   |
| Omriss M = 1:100          | Bygd av                   |   |                       |   |   |                   |   |   |                    |   |   |              |      |   |



|   |      |
|---|------|
| A | 1040 |
| B | 1210 |
| C | 1420 |
| D | 1250 |
| E | 1390 |
| F | 1395 |



Tegnet den 291084  
av J. I. STARHEIM

| Skisser med mål: (i cm)   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| Gangbane-Føring:  | Trebjelke e/mast:  | Betongbjelke:  | Stålbjelke:   |
|   |  |           |  |
| Stept i ett med dekket? <input type="checkbox"/>                          |  |  | Skrå eller parallell flens  |
| Strøved:  |  | Kartblad <u>1216 III</u>   | Kart referanse <u>136 343</u>   |
| Materiale, konstruksjon og tilstand:                                      |  |  |   |
| Overbygning:  |  | Underbygning:  |   |
| Brudekke:<br><u>BETONG KULVERT</u>  | Landkar:<br>—  | Sidemurer:<br><u>BETONG t= 250 mm</u>  | Pilarer:<br>—   |
| Bærekonstruksjon:<br>—  |  |  |   |
| Lager:<br>—   |  |  |   |
| Rekkverk:<br><u>AUTOVERN STÅL</u><br><u>TRESTOKKER.</u>                   |  |  |   |
| Skjevhet: — landkar. a ..... m b ..... m, ..... Pilar a ..... m b ..... m |  | Er Bru  |   |
| ..... landkar. a ..... m b ..... m, ..... Pilar a ..... m b ..... m       |  | Er dekketykkelsen ens? <input type="checkbox"/>  |   |
| NBI Er alle bjelker like? <input type="checkbox"/>                        |  | Er brua utvidet? <u>Nei</u>  |   |
| Oppmålt den <u>5 18 19 84</u> av lag nr. ....                             |  | Ansvartlig leder: <u>J. A. Heubert</u> (sign.)   |   |



Statens vegvesen

# Borprofil

Vest

Oppdragsnr. 3210026

Navn E 39 - Vikanes Kulvert


Analyseår 2021

Prøvetype Poseprøve

Serienr. 1<sup>(B)</sup>

Hullnummer 3

Koordinater



Laboratorium: Regionallaboratoriet Stavanger - Innhold til H014 (alprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222)

Prøveopplav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent




Statens vegvesen

# Borprofil

Vest

Oppdragsnr. 3210026    Navn    E 39 - Vikanes Kulvert    Analyseår 2021    Prøvetype Poseprøve  
 Serienr. 2<sub>(B)</sub>    Hullnummer 5  
 Koordinater



Laboratorium: Regionallaboratoriet Bergen - Innhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopplav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent



# Borprofil

Oppdragsnr. 3210026

Navn

E 39 - Vikanes Kulvert

Analyseår 2023

Prøvetype


Serienr. 3<sub>(B)</sub>

Hullnummer 104

Koordinater

Laboratorium: Regionallaboratoriet Stavanger - Innhold til H014 (alprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222)

Prøveopplav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent





Statens vegvesen

# Borprofil

Vest

Oppdragsnr. 3210026

Navn

E 39 - Vikanes Kulvert


Analyseår 2023

Prøvetype Poseprøve

Serienr. 4<sub>(B)</sub>

Hullnummer 105


Koordinater




Laboratorium: Regionallaboratoriet Stavanger - Innhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopplav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Dybder: 2.5-3.0



Dybder: 3.0-3.35



Dybder: 3.35 – 3.45



Dybder: 3.45- 5.0



RAPPORT

## LABORATORIEUNDERSØKELSER

---

OPPDRAAGSGIVER

Statens vegvesen

OPPDRAAG

E39 Vikanes - kulvert

DATO / REVISJON: 22/desember/2021 / 00

DOKUMENTKODE: 10240458-RIG-LAB-RAP

---



Multiconsult

Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Hvis kunden i samsvar med oppdragsavtalen gir tredjepart tilgang til rapporten, har ikke tredjepart andre eller større rettigheter enn det han kan utlede fra kunden. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver.

## RAPPORT

|                |                                  |                 |                         |
|----------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| EMNE           | <b>LABORATORIEUNDERSØKELSER</b>  | DOKUMENTKODE    | 10240458-RIG-LAB-RAP    |
| OPPDRAG        | <b>E39 Vikanes – kulvert</b>     | TILGJENGELIGHET | Åpen                    |
| OPPDRAGSGIVER  | <b>Statens vegvesen</b>          | OPPDRAGSLEDER   | Hilde Sunde Tveit       |
| KONTAKTPERSON  | <b>Gunnar Øvrelid Djup</b>       | UTARBEIDET AV   | Njård Nesse             |
| KOORDINATER    | SONE: XXX ØST: XXXX NORD: XXXXXX | ANSVARLIG ENHET | 10233014                |
| GNR./BNR./SNR. | X / X / X /                      |                 | Grunnundersøkelser Vest |

## SAMMENDRAG

Multiconsult er engasjert av Statens vegvesen til å utføre laboratorieundersøkelser på prøver tatt i forbindelse med E39 Vikanes.

Foreliggende rapport beskriver utførelse og presenterer resultater fra utførte laboratorieundersøkelser.

|      |            |                              |               |                   |                   |
|------|------------|------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|      |            |                              |               |                   |                   |
|      |            |                              |               |                   |                   |
|      |            |                              |               |                   |                   |
|      |            |                              |               |                   |                   |
| 00   | 22.12.2021 | Første utsendelse av rapport | Njård Nesse   | Hilde Sunde Tveit | Hilde Sunde Tveit |
| REV. | DATO       | BESKRIVELSE                  | UTARBEIDET AV | KONTROLLERT AV    | GODKJENT AV       |

**INNHOLDSFORTEGNELSE**

|   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | Bakgrunn .....                           | 5  |
| 2 | Omfang av laboratorieundersøkelsen ..... | 5  |
| 3 | Prosedyrer for gjennomføring .....       | 5  |
| 4 | Resultater .....                         | 6  |
| 5 | Tegningsliste .....                      | 7  |
| 6 | Vedlegg .....                            | 7  |
|   | 6.1 Geotekniske bilag .....              | 11 |

## 1 Bakgrunn

Multiconsult AS har på oppdrag fra Statens vegvesen utført laboratorieundersøkelser for oppdrag E39 Vikanes. Omfang av undersøkelsen er angitt i tabell i pkt. 2. Prøvetakingen er utført av Statens vegvesen og prøvene ble hentet hos laboratoriet til Statens vegvesen den 13.12.21.

## 2 Omfang av laboratorieundersøkelsen

Laboratorieundersøkelsen ble utført i perioden 13.12.21 – 21.12.21 og omfatter følgende undersøkelser:

| Undersøkelse     | Type         | Antall | Merknad/avvik |
|------------------|--------------|--------|---------------|
| Prøveåpning      | 54 mm        | 3      |               |
| Kornfordeling    | Kombianalyse | 2      |               |
| Organisk innhold | Gløding      | 2      |               |

## 3 Prosedyrer for gjennomføring

Multiconsult utfører sine laboratorieundersøkelser i henhold til Norsk standard NS 8000-serien og NS-EN ISO 17892 serien, samt vår interne laboratoriehåndbok som er basert på disse. En oversikt over gjeldende standarder er vist i vedlegg.

Gjennomføringen av oppdraget er kvalitetssikret i henhold til Multiconsults styringssystem. Systemet er bygget opp med prosedyrer og beskrivelser som er dekkende for NS-EN ISO 9000 serien og NS-EN ISO/IEC 17025

## 4 Resultater

Laboratorieundersøkelsen er utført i henhold til avtalt omfang og følgende resultater er oppnådd:

|  |                 | Borpunkt |              |                   |                   |    | PR 5              |               |                  |             |          |                   |                   |           |             |   |
|--|-----------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|---------------|------------------|-------------|----------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|---|
| Beskrivelse  | Dybde-intervall | Dybde    | Vann-innhold | Konus             |                   |    | Enaks             | Brudd-tøyning | Utrullingsgrense | Flytegrense | Glødetap | Korn-densitet     | Total densitet    | Porøsitet | Spes.forsøk |   |
|  | z               | z        | W            | Cufc              | Curfc             | St | Cuuc              | εf            | Wp               | Wl          | O        | ρs                | ρ                 | n         |             |   |
|  | m               | m        | %            | kN/m <sup>2</sup> | kN/m <sup>2</sup> |    | kN/m <sup>2</sup> | %             | %                | %           | %        | g/cm <sup>3</sup> | g/cm <sup>3</sup> | %         |             |   |
| TORV   | 4,0-4,8         | 4,1      | 45,8         |                   |                   |    |                   |               |                  |             | 19,1     |                   | 1,53              |           |             |   |
| sandholdig   |                 | 4,25     | 83,2         |                   |                   |    |                   |               |                  |             |          |                   |                   |           |             |   |
|  |                 | 4,4      | 206,9        |                   |                   |    |                   |               |                  |             |          |                   |                   |           |             |   |
|  |                 |          |              |                   |                   |    |                   |               |                  |             |          |                   |                   |           |             |   |
| MATERIALE, grusig, siltig, leirig                    | 9,5-10,3        | 9,6      | 27,4         | 1,6               | 0,63              | 3  |                   |               | 23,0             | 29,5        |          |                   | 2,07              |           |             |   |
| Antydning til Leire i øvre del. Forstyrret Med stein |                 | 9,8      | 21,4         |                   |                   |    |                   |               |                  |             |          |                   |                   |           |             | K |
|  |                 | 10,1     | 17,4         |                   |                   |    |                   |               |                  |             |          |                   |                   |           |             |   |
|  |                 |          |              |                   |                   |    |                   |               |                  |             |          |                   |                   |           |             |   |

|             |                 | Borpunkt |              |                   |                   |    | PR 6              |               |                  |             |          |                   |                   |           |             |
|-------------|-----------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|---------------|------------------|-------------|----------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Beskrivelse | Dybde-intervall | Dybde    | Vann-innhold | Konus             |                   |    | Enaks             | Brudd-tøyning | Utrullingsgrense | Flytegrense | Glødetap | Korn-densitet     | Total densitet    | Porøsitet | Spes.forsøk |
|             | z               | z        | W            | Cufc              | Curfc             | St | Cuuc              | εf            | Wp               | Wl          | O        | ρs                | ρ                 | n         |             |
|             | m               | m        | %            | kN/m <sup>2</sup> | kN/m <sup>2</sup> |    | kN/m <sup>2</sup> | %             | %                | %           | %        | g/cm <sup>3</sup> | g/cm <sup>3</sup> | %         |             |
| TORV        | 4,0-4,8         | 4,1      | 79,2         |                   |                   |    |                   |               |                  |             | 34,7     |                   |                   |           |             |
| sandholdig  |                 | 4,3      | 129,0        |                   |                   |    |                   |               |                  |             |          |                   | 1,20              |           |             |
|             |                 |          |              |                   |                   |    |                   |               |                  |             |          |                   |                   |           |             |

## 5 Tegningsliste

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 10240458-RIG-TEG-200 | Geotekniske data, PR 5 |
| 10240458-RIG-TEG-201 | Geotekniske data, PR 6 |
| 10240458-RIG-TEG-300 | Kornfordelingskurve    |

## 6 Vedlegg

### 6.1 Geotekniske bilag

1. Laboratorieforsøk
2. Oversikt over metodestandarder og retningslinjer

| Dybde (m) | Beskrivelse   | Prøve  | Test | Vanninnhold (%) og konsistensgrenser |    |    |    |    |    |    |    |    |    | $\rho$ (g/cm <sup>3</sup> ) | $\rho_s$ (g/cm <sup>3</sup> ) | Organisk innhold (%) | Udrenert skjærfasthet (kPa) |    |    |    |  | St (-) |  |  |   |
|-----------|---|--|------|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|----|----|----|--|--------|--|--|---|
|           |   |  |      | 10                                   | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 10 |                             |                               |                      | 20                          | 30 | 40 | 50 |  |        |  |  |   |
| 5         | TORV<br>sandholdig  |   |      |                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1,53                        | 19,1                          |                      |                             |    |    |    |  |        |  |  |   |
| 10        | MATERIALE, grusig, siltig, leirig<br>antydning til LEIRE i øvre del<br>forstyrret med stein |  | K    |                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2,07                        |                               | 0,63                 |                             |    |    |    |  |        |  |  | 3 |
| 15        |   |  |      |                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                             |                               |                      |                             |    |    |    |  |        |  |  |   |
| 20        |   |  |      |                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                             |                               |                      |                             |    |    |    |  |        |  |  |   |


**Symboler:**



Enaksialforsøk (strek angir akseil tøying (%) ved brudd)



Vanninnhold  
Plastisitetsindeks,  $I_p$



ISO 17829-6: 2017  
Omrørt konus  
Uomrørt konus

$\rho$  = Densitet  
 $\rho_s$  = Korndensitet  
 $S_t$  = Sensitivitet

T = Treaksialforsøk  
 $\emptyset$  = Ødometerforsøk  
K = Korngredning

Grunnvannstand: m  
Borbok:

PRØVESERIE

Borhull:

PR 5

Statens vegvesen

E39 Vikanes - kulvert

Dato:

2021-12-22

**Multiconsult**  
www.multiconsult.no

Konstr./Tegnet:

NJN

Kontrollert:

TN/HST

Godkjent:

HST

Oppdragsnummer:

10240458

Tegningsnr.:


RIG-TEG-200

Rev. nr.:

00



| Prøve | Borpunkt | Dybde (m) | Jordarts Betegnelse               | Anmerkinger | Metode |    |     |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------|-------------|--------|----|-----|
|       |          |           |                                   |             | TS     | VS | HYD |
| A     | 5        | 9,5-10,3  | MATERIALE, grusig, siltig, leirig |             | X      | X  |     |
| B     |          |           |                                   |             |        |    |     |
| C     |          |           |                                   |             |        |    |     |
| D     |          |           |                                   |             |        |    |     |
| E     |          |           |                                   |             |        |    |     |



METODE:

TS = Tørrsikt

VS = Vätsikt

HYD = Hydrometer

$$C_c = \frac{D_{30}^2}{(D_{60})(D_{10})}$$

$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}}$$

| Prøve | Tele gruppe | w (%) | S <sub>u</sub> kN/m <sup>2</sup> | S <sub>ur</sub> kN/m <sup>2</sup> | Plastisitet    |                | Gløde-tap % | < 0.02 mm % | Densitet g/cm <sup>3</sup> | D <sub>10</sub> mm | D <sub>30</sub> mm | D <sub>50</sub> mm | D <sub>60</sub> mm |
|-------|-------------|-------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|       |             |       |                                  |                                   | W <sub>f</sub> | W <sub>p</sub> |             |             |                            |                    |                    |                    |                    |
| A     | T3          | 27,3  |                                  |                                   |                |                |             |             |                            | 0,0017             | 0,0162             | 0,2969             | 1,7229             |
| B     |             |       |                                  |                                   |                |                |             |             |                            |                    |                    |                    |                    |
| C     |             |       |                                  |                                   |                |                |             |             |                            |                    |                    |                    |                    |
| D     |             |       |                                  |                                   |                |                |             |             |                            |                    |                    |                    |                    |
| E     |             |       |                                  |                                   |                |                |             |             |                            |                    |                    |                    |                    |

|                       |                |                |          |
|-----------------------|----------------|----------------|----------|
| Statens vegvesen      | Utarbeidet     | Kontrollert    | Godkjent |
|                       | NJN            | TN/HST         | HST      |
| E39 Vikanes - kulvert | Borpunkt       | Dato           | Revisjon |
|                       | -              | 22.12.2021     | 0        |
| Multiconsult          | Oppdragsnummer | Tegningsnummer |          |
|                       | 10240458       | RIG-TEG-300    |          |
| Korngradering         |                |                |          |

Laboratorieundersøkelser utføres for sikker klassifisering og bestemmelse av mekaniske egenskaper. Forsøkene utføres på prøver som er tatt opp i felt. For utførelsesstandarder henvises det til «Geoteknisk bilag 3 – Oversikt over metodestandarder og retningslinjer».

**MINERALSKE JORDARTER**

Ved prøveåpning klassifiseres og indentifiseres jordarten. Mineralske jordarter klassifiseres vanligvis på grunnlag av korngraderingen. Betegnelse og kornstørrelser for de enkelte fraksjonene er:

| Fraksjon           | Leire  | Silt        | Sand    | Grus | Stein  | Blokk |
|--------------------|--------|-------------|---------|------|--------|-------|
| Kornstørrelse [mm] | <0,002 | 0,002-0,063 | 0,063-2 | 2-63 | 63-630 | >630  |

En jordart kan inneholde en eller flere av fraksjonene over. Jordarten benevnes i henhold til korngraderingen med substantiv for den fraksjon som har dominerende betydning for jordartens egenskaper og adjektiv for medvirkende fraksjoner (for eksempel siltig sand). Leirinnholdet har størst betydning for benevnelse av jordarten. Morene er en usortert breavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leir til blokk. Den største fraksjonen angis først i beskrivelsen etter egne benevningsregler, for eksempel grusig morene.

**ORGANISKE JORDARTER**

Organiske jordarter klassifiseres på grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er:

| Benevnelse                       | Beskrivelse  |
|----------------------------------|--|
| Torv                             | Myrplanter, mer eller mindre omdannet  |
| • Fibrig torv                    | Fibrig med lett gjenkjennelig plantestruktur. Viser noe styrke                           |
| • Delvis fibrig torv, mellomtorv | Gjenkjennelig plantestruktur, ingen styrke i planterestene                               |
| • Amorf torv, svarttorv          | Ingen synlig plantestruktur, svampig konsistens  |
| Gytje og dy                      | Nedbrutt struktur av organisk materiale, kan inneholde mineralske bestanddeler           |
| Humus                            | Planterester, levende organismer sammen med ikke-organisk innhold                        |
| Mold og matjord                  | Sterkt omdannet organisk materiale med løs struktur, utgjør vanligvis det ovre jordlaget |

**KORNFORDELINGSANALYSER**

En kornfordelingsanalyse utføres ved våt eller tørr sikting av fraksjonene med diameter  $d > 0,063$  mm. For mindre partikler bestemmes den ekvivalente korndiameteren ved slemmeanalyse og bruk av hydrometer. I slemmeanalysen slemmes materialet opp i vann og densiteten av suspensjonen måles ved bestemte tidsintervaller. Kornfordelingen kan da bestemmes fra Stokes lov om sedimentering av kuleformede partikler i vann. Det vil ofte være nødvendig med en kombinasjon av metodene.

**VANNINNHOOLD**

Vanninnholdet angir masse av vann i % av masse tørt (fast) stoff i massen og bestemmes fra tørking av en jordprøve ved 110°C i 24 timer.

**KONSISTENSGRENSER**

Konsistensgrensene (Atterbergs grenser) for en jordart angir vanninnholdsområdet der materialet er plastisk (formbart). Flytegrensen angir vanninnholdet der materialet går fra plastisk til flytende tilstand. Plastisitetsgrensen (utrullingsgrensen) angir vanninnholdet der materialet ikke lenger kan formes uten at det sprekker opp. Plastisitetsindeksen  $I_p = w_f - w_p$  (%) angir det plastiske området for jordarten og benyttes til klassifisering av plastisiteten. Er det naturlige vanninnholdet høyere enn flytegrensen blir materialet flytende ved omrøring (vanlig for kvikkleire).

**HUMUSINNHOOLD**

Humusinnholdet kan bestemmes ved kolorimetri og bruk av natronlut (NaOH-forbindelse), glødning av jordprøve i varmeovn eller våt-oksydasjon med hydrogenperoksyd. Metoden angir innholdet av humufiserte organiske bestanddeler i en relativ skala.

**DENSITET, TYNGDETETHET, PORETALL OG PORØSITET**


| Navn                    | Symbol     | Enhet             | Beskrivelse  |
|-------------------------|------------|-------------------|--|
| Densitet                | $\rho$     | g/cm <sup>3</sup> | Masse av prøve per volumenhet. Bestemmes for hel sylinder og utskåret del  |
| Korndensitet            | $\rho_s$   | g/cm <sup>3</sup> | Masse av fast stoff per volumenhet fast stoff  |
| Tørr densitet           | $\rho_d$   | g/cm <sup>3</sup> | Masse tørt stoff per volumenhet  |
| Tyngdetetthet           | $\gamma$   | kN/m <sup>3</sup> | Tyngde av prøve per volumenhet ( $\gamma = \rho g = \gamma_s(1+w/100)(1-n/100)$ , der $g$ er tyngdeakselerasjonen) |
| Spesifikk tyngdetetthet | $\gamma_s$ | kN/m <sup>3</sup> | Tyngde av fast stoff per volumenhet fast stoff ( $\gamma_s = \rho_s g$ )   |
| Tørr tyngdetetthet      | $\gamma_d$ | kN/m <sup>3</sup> | Tyngde av tørt stoff per volumenhet ( $\gamma_d = \rho_d g = \gamma_s(1-n/100)$ )                                  |
| Poretall                | $e$        | -                 | Volum av porer dividert med volum av fast stoff ( $e = n/(1-n)$ , $n$ som desimaltall)                             |
| Porøsitet               | $n$        | %                 | Volum av porer i % av totalt volum av prøven ( $n = e/(1+e)$ )   |

**SKJÆRFASHTHET**

Skjærfastheten beskriver jordens styrke og benyttes bla. til beregning av motstand mot utglidninger og grunnbrudd. Skjærfasthet benyttes i beregninger av skråningsstabilitet og bæreevne. For korttidsbelastninger i finkornige materialer (leire) oppfører jorden seg udrenert og skjærfastheten beskrives ved udrenert skjærfasthet. Over lengre tidsintervaller vil oppførselen karakteriseres som drenert. Det benyttes da effektivspenningsparametere.

Effektive skjærfasthetsparametre  $a$  (attraksjon) og  $\tan \varphi$  (friksjon) bestemmes ved treaksiale belastningsforsøk på uforstyrrede (leire) eller innbyggede prøver (sand). Skjærfastheten er avhengig av effektiv normalspenning (totalspenning – poretrykk) på kritisk plan. Forsøksresultatene fremstilles som spenningsstier som viser spenningsutvikling og tilhørende tøyingsutvikling i prøven frem mot brudd. Fra disse, samt fra annen informasjon, bestemmes karakteristiske verdier for skjærfasthetsparametre for det aktuelle problemet.

Udrenert skjærfasthet  $c_u$  (kPa) bestemmes som den maksimale skjærspenning et materiale kan påføres før det bryter sammen i en situasjon med raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk. I laboratoriet bestemmes denne egenskapen ved enaksiale trykkforsøk ( $c_{ut}$ ), konusforsøk (uforstyrret  $c_{ufc}$ , omrørt  $c_{urfc}$ ), udrenerte treaksialforsøk (kompresjon/aktiv  $c_{uA}$ , avlastning/passiv  $c_{uP}$ ) og direkte skjærforsøk ( $c_{uD}$ ). Udrenert skjærfasthet kan også bestemmes i felt ved for eksempel trykksoneering med poretrykkmåling (CPTU) ( $c_{ucptu}$ ) eller vingebor (uforstyrret  $c_{uv}$ , omrørt  $c_{uvr}$ ).




**SENSITIVITET**

Sensitiviteten  $St = c_u/c_r$  uttrykker forholdet mellom en leires udrenerte skjærfasthet i uforstyrret og omrørt tilstand. Denne størrelsen kan bestemmes fra konusforsøk i laboratoriet eller ved vingeborforsøk i felt. Kvikkleire har for eksempel meget lav omrørt skjærfasthet ( $c_r < 0,5$  kPa NS8015,  $c_r < 0,33$  kPa ISO 17892-6), og viser derfor som regel meget høye sensitivitetsverdier.

**DEFORMASJONS- OG KONSOLIDERINGSEGENSKAPER**

Jordartens deformasjons- og konsolideringsegenskaper benyttes ved beregning av setninger og deformasjoner. Disse mekaniske egenskapene bestemmes ved hjelp av belastningsforsøk i ødometer. Jordprøven bygges inn i en stiv ring som forhindrer sideveis deformasjon. Belastningen skjer vertikalt med trinnvis eller kontinuerlig økende last/spenning ( $\sigma'$ ). Sammenhørende verdier for spenning og deformasjon (tøyning  $\epsilon$ ) registreres, og materialets stivhet (deformasjonsmodul) kan beregnes som  $M = \Delta\sigma' / \Delta\epsilon$ . Denne presenteres som funksjon av vertikalspenningen. En sentral parameter som tolkes i sammenheng med ødometerforsøk er forkonsolideringsspenningen ( $\sigma'_c$ ). Dette er det største lastnivået som jorda har opplevd tidligere (f.eks. tidligere overlaging eller islast). Deformasjonsmodulen viser typisk forskjellig oppførsel under og over forkonsolideringsspenningen. I leire vil stivheten for spenningsnivåer under  $\sigma'_c$  representeres ved en konstant stivhetsmodul  $M_{oc}$ . For spenningsnivåer over  $\sigma'_c$  vil stivheten øke med økende spenning. Denne økningen kan beskrives ved modultallet  $m$ .



**TELEFARLIGHET**

En jordarts telefarlighet bestemmes ut i fra kornfordelingskurven eller ved å måle den kapillære stighøyde for materialet. Telefarligheten klassifiseres i gruppene T1 (Ikke telefarlig), T2 (Litt telefarlig), T3 (Middels telefarlig) og T4 (Meget telefarlig) etter SVV Håndbok N200.

**KOMPRIMERINGSEGENSKAPER**


Ved komprimering av en jordart oppnås tettere lagring av mineralkornene. Komprimeringsegenskapene for en jordart bestemmes ved at prøver med forskjellig vanninnhold komprimeres med et bestemt komprimeringsarbeid (Standard eller Modifisert Proctor). Resultatene fremstilles i et diagram som viser tørr densitet  $\rho_d$  som funksjon av innbyggingsvanninnhold  $w_i$ . Den maksimale tørrdensiteten som oppnås ( $\rho_{dmax}$ ) benyttes ved spesifikasjon av krav til utførelsen av komprimeringsarbeider. Det tilhørende vanninnhold benevnes optimalt vanninnhold ( $w_{opt}$ ).

**PERMEABILITET**

Permeabiliteten defineres som den vannmengden  $q$  som under gitte betingelser vil strømme gjennom et jordvolum pr. tidsenhet. Generelt bestemmes permeabiliteten fra følgende sammenheng:  $q = kiA$ , der  $A$  er bruttoareal av tverrsnittet normalt på vannets strømningsretning og  $i$  = hydraulisk gradient i strømningsretningen (= potensialforskjell pr. lengdeenhet). Permeabiliteten kan bestemmes ved strømningsforsøk i laboratoriet, ved konstant eller fallende potensial, eventuelt ved pumpe- eller strømningsforsøk i felt samt ødometerforsøk.

**OPPTEGNING AV PRØVESERIE - PRØVESKRAVERING**

Analyserte prøver skraveres på prøveserietegningen i henhold til hovedbenevnelsen av materialet. Det er i tillegg en egen skravering for eventuelle notater hentet fra borbok til den gjeldende prøveserien. De ulike skraveringene er som følger:



**NB:** Med mindre en kornfordelingsanalyse er utført, er dette kun en subjektiv og veiledende klassifisering som er basert på laborantens visuelle vurdering av materialet.

**LEIRE:** Leirinnholdet er større enn 15 %

**SILT:** Siltinnholdet er større enn 45 % og leirinnholdet er mindre enn 15 %

**SAND:** Sandinnholdet er større enn 60 % og leirinnholdet er mindre enn 15 %

**GRUS:** Grusinnholdet er større enn 60 % og leirinnholdet er mindre enn 15 %

**MATERIALE:** Brukes når materialet har en slik sammensetning at ingen av de ovennevnte betegnelse kan benyttes.

Dette fremkommer normalt fra en kornfordelingsanalyse

**TORV:** Mer eller mindre omvandlede planterester

**GYTJE/DY:** Består av vannavsatte plante- og dyrerester. De kan virke fete og elastiske

**MATERIALE ORG.:** Sterkt omdannet organisk materiale med løs struktur

**FYLLMASSE:** Avsetninger som ikke er naturlige (utlagte masser)

**Borboknotat:** Merknader fra borleder (hentet fra borbok), f.eks. «tom sylinder», «foringsrør», «forboring» osv.

**OPPTEGNING AV PRØVESERIE - SPESIALFORSØK – Korngradering (K) / Treaksialforsøk (T) / Ødometerforsøk (Ø)**

Eventuelt utførte spesialforsøk på en prøveserie markeres med K, T eller Ø ved tilhørende prøve. Markeringene indikerer *ikke* nøyaktig dybde for spesialforsøkene, men er referanse til at det foreligger egne tegninger for forsøket inkludert resultater og ytterlig forsøksinformasjon.

**OPPTEGNING AV PRØVESERIE - SYMBOLFORKLARING - Vanninnhold og konsistensgrenser**

Vanninnhold og konsistensgrenser utført ved rutineundersøkelsen fremvises på prøveserietegningen ved plassering av symboler på tilhørende graf. Dersom et vanninnhold overstiger grafens maksgrense vil verdien oppgis i siffer ved grafens øvre ytterpunkt.

|                 |  |                          |  |
|-----------------|--|--------------------------|--|
| Vanninnhold $w$ |  | Plastisitetsgrense $w_p$ |  |
|                 |  | Flytegrense $w_f$        |  |

**OPPTEGNING AV PRØVESERIE - SYMBOLFORKLARING- Udrenert skjærfasthet**

Resultatene fra utførte konus- og enaksiale trykkforsøk ved rutineundersøkelsen fremvises på prøveserietegningen ved plassering av symboler på tilhørende graf. Dersom skjærfastverdi overstiger grafens maksgrense vil verdien oppgis i siffer ved grafens øvre ytterpunkt.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Uomrørt konus $c_{ufc}$   |  | Omrørt konus $c_{urfc}$                      |  |
| Enaksialt trykkforsøk<br>Strek angir aksial tøyning (%) ved brudd |  | Omrørt konus $c_{urfc} \leq 2,0 \text{ kPa}$ |  |

## METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER – FELTUNDERSØKELSER

Feltundersøkelsesmetoder beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og klassifisering benyttet i rapportering, baserer seg på gjeldende versjon av følgende standarder og referansedokumenter:


| Dokument                               | Tema   |
|--|--|
| NGF Melding 1                          | SI-enheter   |
| NGF Melding 2, NS-EN ISO 14688-1 og -2 | Symboler og terminologi                                |
| NGF Melding 3                          | Dreiesondering   |
| NGF Melding 4                          | Vingeboring  |
| NGF Melding 5, NS-EN ISO 22476-1       | Trykksondering med poretrykksmåling (CPTU)             |
| NGF Melding 6                          | Grunnvanns- og poretrykksmåling                        |
| NGF Melding 7                          | Dreietrykksondering                                    |
| NGF Melding 8                          | Kommentarkoder for feltundersøkelser                   |
| NGF Melding 9                          | Totalsondering   |
| NS-EN ISO 22476-2                      | Ramsondering   |
| NGF Melding 10                         | Beskrivelsestekster for grunnundersøkelser             |
| NGF Melding 11, NS-EN ISO 22475-1      | Prøvetaking  |
| Statens vegvesen Håndbok R211          | Feltundersøkelser                                      |
| NS 8020-1                              | Kvalifikasjonskrav til utførende av grunnundersøkelser |

**METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER – LABORATORIEUNDERSØKELSER**

Laboratorieundersøkelser beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og klassifisering benyttet i rapportering, baserer seg på følgende standarder og referansedokumenter:

| Dokument                        | Tema  |
|---------------------------------|---|
| NS8000                          | Konsistensgrenser – terminologi                                     |
| NS8001                          | Støtflytegrense   |
| NS8002                          | Konusflytegrense  |
| NS8003                          | Plastisitetsgrense (utrullingsgrense)                               |
| NS8004                          | Svinngrense   |
| NS8005, NS-EN ISO 17892-4       | Kornfordelingsanalyse   |
| NS8010, NS-EN ISO 14688-1 og -2 | Jord – bestanddeler og struktur. Klassifisering og indentifisering. |
| NS8011, NS-EN ISO 17892-2       | Densitet  |
| NS8012, NS-EN ISO 17892-3       | Korndensitet  |
| NS8013, NS-EN ISO 17892-1       | Vanninnhold   |
| NS8014                          | Poretall, porøsitet og metningsgrad                                 |
| ISO 17892-6:2017                | Skjærfasthet ved konusforsøk  |
| NS8016                          | Skjærfasthet ved enaksialt trykkforsøk                              |
| NS-EN ISO 17892-5:2017          | Ødometerforsøk, trinnvis belastning                                 |
| NS8018                          | Ødometerforsøk, kontinuerlig belastning                             |
| NS-EN ISO/TS 17892-8 og -9      | Treaksialforsøk (UU, CD)  |
| Statens vegvesen Håndbok R210   | Laboratorieundersøkelser  |

# Vedlegg 6




- Omkjøringsvei eksisterende trafikk på E39 frem til fase 4 og fra fase 7 til 12
- Omkjøringsvei eksisterende trafikk på E39 fra fase 4 til fase 7
- Riggområde

## Arbeids faser


1. Trafikk innskrenkes til ett kjørefelt (vestre). Eksisterende rekkverk på vestre side fjernes og det settes opp midlertidig rekkverk for å flytte kjørefelt mest mulig mot vest.
2. Det graves ut for mur NØ. Se Plan fase 1 på tegning K102
3. Midlertidig mur etableres 0.5m under graveskråning. Se Plan fase 2 på K102.
4. Det etableres omkjøringsvei
5. Fjerner eksisterendekulvert og graver ut for ny kulvert og vingemurer. Se plan fase 3 på K102
6. Etablering av kulvert og tørrmurer SV, SØ, NØ og første del av NØ
7. Inntilfylling av kulvert for å etablere ett kjørefelt (vestre) tilsvarende som fase 1.
8. Midlertidig mur fjernes.
9. Utgraving og etablering av gjenstående mur NØ. Se Plan fase 4 på K102
10. Inntilfylling av resterende masser.
12. Åpning av begge kjørefelt




| Revisjon | Revisjonen gjelder | Utarb.                             | Kontr.             | Godkjent    | Rev. dato      |
|----------|--------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|
|          |                    |                                    |                    |             |                |
|          |                    | Arkivref.                          |                    |             |                |
|          |                    | Tegningsdato                       | 04.09.2020         |             |                |
|          |                    | Bestiller                          | F Lykkebø          |             |                |
|          |                    | Produsert for                      | Fagressurs bru DoV |             |                |
|          |                    | Produsert av                       | Vedlikehold vest 1 |             |                |
|          |                    | Prosjektnummer                     | C14.113            |             |                |
|          |                    | Prosjektfasennummer                |                    |             |                |
|          |                    | Arkivreferanse                     | 20/77573           |             |                |
|          |                    | Målestokk A1-format                | Som vist           |             |                |
|          |                    | Byggeværksnummer                   | 46-0025            |             |                |
|          |                    | Koordinatsystem                    |                    |             |                |
|          |                    | Utarbeidet av                      | Kontrollert av     | Godkjent av | Konsulentarkiv |
|          |                    | arnor                              |                    |             |                |
|          |                    | Tegningsnummer / revisjonsboksnavn | Y101               |             | 01             |




A PLAN FASE 1  
1:100



B PLAN FASE 2  
1:100



C PLAN FASE 3  
1:100





D PLAN FASE 4  
1:100

- 1 Bunnpunkt med kote +1.8 Se merknad 1 K110
- 2 Utgraving mot eksisterende vei utføres med helning 1:1


HENVISNINGER

- K110 Tørrmur Oppriss
- K111 Fundamenteringsplan. Snitt

|  |                         |                            |                |                                   |            |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 2  | Til teknisk godkjenning | arnnr                      | thjoh          | strasm                            | 15.02.2021 |
| 1  | Til teknisk godkjenning | arnnr                      | thjoh          | strasm                            | 04.09.2020 |
| Revisjon   | Revisjonen gjelder      | Utarb                      | Kontr          | Godkjent                          | Rev. date  |
| E39 Kulvert Vikanesveien<br>E39 ved Vikanesveien<br>46-0025 Vikanes<br>Fundamenteringsplan<br>Plan<br>Konkurransgrunnlag |                         | Tegningsdato<br>04.09.2020 |                | Bestiller<br>F Lykkebo            |            |
| Produkt av   |                         | Produsert for              |                | Fagressurs bru DoV                |            |
| Prosjektnummer   |                         | Prosjektfasenummer         |                | C14.113                           |            |
| Arkivreferanse   |                         | Målestokk A1-format        |                | Som vist                          |            |
| Byggeværksnummer   |                         | Koordnatsystem             |                | Tegningsnummer / revisjonsbokstav |            |
| Utarbeidet av  | Kontrollert av          | Godkjent av                | Konsulentarkiv | K102 2                            |            |
| arnnr  | thjoh                   | strasm                     |                |                                   |            |



|                 |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROFILNUMMER    | xx        | xx     | xx     | xx     | xx     | xx     | xx     | xx     | xx     | xx     | xx     | xx     | xx     |
| PROFILHØYDE     | xx.xxx    | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx |
| TERRENGHØYDE    | xx.xx     | xx.xx  | xx.xx  | xx.xx  | xx.xx  | xx.xx  | xx.xx  | xx.xx  | xx.xx  | xx.xx  | xx.xx  | xx.xx  | xx.xx  |
| VERTIKALKURVE   | s = 0.020 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| HORISONTALKURVE | R = ∞     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| BREDDUTVIDELSE  | 0.000m    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| TVERRFALL       | 0 %       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |



**BEMERKNINGER**

Elementkulvert for bilveg  
 Årstall for ferdigstillelse: 2021  
 Godkjent fravik fra N100 E.4 Arkivref: 20/77573-2

**Veg på kulvert:** Dimensjoneringsklasse Hø1, ÅDT 2200, Fartsgrense 80km/t

**Veg i kulvert:** Dimensjoneringsklasse L2, ÅDT 5, Fartsgrense 30km/t

**Prosjekteringsregler**  
 Håndbok N100: Veg- og gateutforming (2013)  
 Håndbok N101: Rekkverk og vegens sideområder (2013)  
 Håndbok N400 Bruprosjektering (2015)+NA-rundskriv 2017/09.  
 Håndbok R762 Prosesskode 2 (2018).  
 Dim. iht. Prefabrikerte kulvertelementer 4,0x4,3 m, overfyllingshøyde 0.3m

**Lastdata**  
 SVV 2010 (Eurokoder).  
 Kulverten er dimensjonert for LM3 uten restriksjoner.

**Betong/Armering**  
 Betongkvalitet: B45 SV-Standard  
 Bestandighetsklasse: MF40  
 Nøyaktighetsklasse: A for kantdrager og krage, B for resten.  
 Luftinnhold: 4,5 ± 1,5%  
 Tilslagsstørrelse: D100 = 22 mm  
 Utførelsesklasse: 3, NS-EN 13670  
 Slakkarmering: B500NC, NS3576-3

**Rustfritt stål**  
 A4-80 (NS-EN ISO 3506) og 1.4404 (NS-EN 10088)

**Fundamentering**  
 Sprengsteinspute over berg


**Belegning**  
 Over kulvert: Membran tilsvarende belegningsklasse A3-2, beskyttelseslag og ordinær vegoppbygging.  
 I kulvert: Belegningsklasse A3-4, total tykkelse 100 mm

**IDV-plan**  
 Brua skal inspiseres og følges opp iht. håndbok R411 "Forvaltning av bærende konstruksjoner på riksvei"

- 1 Montasjebjelker HEB 100 Ubehandlet
- 2 Hull for stag

|               |                         |                     |                      |                                |            |
|---------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|------------|
| 2             | Til teknisk godkjenning | arnar               | thjoh                | strasm                         | 15.02.2021 |
| 1             | Til teknisk godkjenning | arnar               | thjoh                | strasm                         | 04.09.2020 |
| Revisjon      | Revisjonen gjelder      | Utarb               | Kontr                | Godjent                        | Rev. date  |
|               |                         | Arkivref.           |                      |                                |            |
|               |                         | Tegningsdato        | 04.09.2020           |                                |            |
|               |                         | Bestiller           | F Lykkebø            |                                |            |
|               |                         | Produsert for       | Fagressurs bru DoV   |                                |            |
|               |                         | Produsert av        | Vedlikehold vest 1   |                                |            |
|               |                         | Prosjektnummer      | C14.113              |                                |            |
|               |                         | Prosjektfasenummer  |                      |                                |            |
|               |                         | Arkivreferanse      | 20/77573             |                                |            |
|               |                         | Målestokk A1-format | Som vist             |                                |            |
|               |                         | Byggeværksnummer    | 46-0025              |                                |            |
|               |                         | Form                | Konkurransesgrunnlag |                                |            |
|               |                         | Koordinatsystem     |                      |                                |            |
| Utarbeidet av | Kontrollert av          | Godjent av          | Konsulentarkiv       | Tegningsnummer / revisjonsboks | K101       |
| arnar         | thjoh                   | strasm              |                      |                                | 2          |

A PLAN 1:100




### BEMERKNINGER

#### Spesifikasjoner for natursteinsmur


- Stein må tåle håndtering under opplasting, transport og muring.
- Stein/blokk skal være minst 0,5 m tykke i nedre del av de høye murene. I øvre del av muren kan det benyttes tynnere stein, men ikke tynnere enn 0,3 m. Det skal ikke benyttes fyllitt eller stein med høyt glimmerinnhold i mur. Steinmurens midlere egenvekt skal være minimum 22 kN/m<sup>3</sup>.
- Komprimering under tørrmur skal utføres med vibrerende valse 3-8 tonn. Komprimerte masser skal komprimeres lagvis i hht hb N200.
- Ferdig mur skal ha størst stein i bunnen og ellers god fordeling av blokkstørrelse med gode forband og fortanning. Blokkene i muren skal legges med helning tilnærmet vinkelrett på murfronten.
- Steinen skal hvile på sin største flate. Steinens bredde skal være 1,2 til 1,7 ganger så stor som høyden. Steinens lengde skal ha minimum 1 gang høyden og maks 4 ganger høyden av steinen. Hver steinrekke i muren skal være horisontal og bestå av steiner med så lik høyde som mulig. Skoling i visflaten skal unngås. Annenhver stein i høyden må ha skikkelig forband bakover slik at fremste del av mur blir knyttet sammen med bakmuren. Muren bygges i forband i lengde- og tverretning med overlapp 1/3 av steinbredden. Maksimal fugestørrelse er 20% av høyden på den aktuelle stein i mur, men ikke større enn 150 mm. Det forutsettes at mur følges opp av person med geoteknisk kompetanse i oppføring med tanke på hulrom og forband.
- Avvik fra planlagt murfront sett normalt på denne, skal ikke overstige 100mm. Enkelte ujevne steiner utover dette kan aksepteres, men da skal dette først avklares med byggherre.
- Tilbakefylte masser skal bestå av pukk og kult 22/120.
- Komprimering inntil natursteinsmur; innenfor en avstand lik høyden av konstruksjonen skal bakfyllet legges opp lagvis med største lagtykkelse 500 mm og komprimering med lett vibrovals (maks 1,5 tonn). Vibrerende komprimering med tungt utstyr (> 1,5 tonn) skal ikke utføres nærmere enn avstand lik murhøyde. Komprimering fastlegges etter måling av komprimeringsgraden ved nivellement med rutenett på 2 x 2m. Gjennomsnittlig setning for siste overpart av valsen skal være mindre enn 10% av gjennomsnittlig total setning eller mindre enn 2 mm gjennomsnittlig setning.
- Såle er lik underkant bunnstein.
- Det fylles inntil bakside mur underveis ved etablering av muren for å beholde stabilitet i muren.

11. Gjøres ny vurdering av kote og mål når berg er frilagt.



Dimensjoner mur


| H(m) | B_bunn(m) | B_topp(m) |
|------|-----------|-----------|
| 4,6  | 1,4       | 1,0       |
| 3,5  | 1,1       | 0,8       |
| 2,0  | 0,9       | 0,7       |
| 1,0  | 0,9       | 0,7       |



SNITT Typisk tverrprofil for oppbygging av natursteinsmur  
1:50

|               |                         |                     |                    |                                   |            |
|---------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|
| 1             | Til teknisk godkjenning | arnor               | thjohn             | strasm                            | 15.02.2021 |
| Revisjon      | Revisjonen gjelder      | Utarb               | Kontr              | Godkjent                          | Rev. dato  |
|               |                         | Arkivref.           |                    |                                   |            |
|               |                         | Tegningsdato        | 04.09.2020         |                                   |            |
|               |                         | Bestiller           | F Lykkeba          |                                   |            |
|               |                         | Prosjektleder       | Fagressurs bru DoV |                                   |            |
|               |                         | Prosjektnummer      | C14-113            |                                   |            |
|               |                         | Prosjektfase        | 20/77573           |                                   |            |
|               |                         | Målestokk A1-format | Som vist           |                                   |            |
|               |                         | Byggesaksnummer     | 46-0025            |                                   |            |
|               |                         | Koordinatsystem     |                    |                                   |            |
| Utarbeidet av | Kontrallert av          | Godkjent av         | Konsulentarkiv     | Tegningsnummer / revisjonsbokstav | K113       |
| arnor         | thjohn                  | strasm              |                    |                                   | 1          |






# Vedlegg 7



Profil C-C  
1: 200


o:\prof\stavanger\geo\geoteknikk\39 vikanes kulvert\02 geosuite\toolbox\stabgraf\fil\profil\_c\_berg\_02.dwg

Result file : o:\prof\stavanger\geo\geoteknikk\39 vikanes kulvert\02 geosuite\toolbox\stabgraf\fil\profil\_c\_berg\_02.R6  
Result file : o:\prof\stavanger\geo\geoteknikk\39 vikanes kulvert\02 geosuite\toolbox\stabgraf\fil\profil\_c\_berg\_02.R5  
Result file : o:\prof\stavanger\geo\geoteknikk\39 vikanes kulvert\02 geosuite\toolbox\stabgraf\fil\profil\_c\_berg\_02.R4




1

1




|               |                    |                     |                    |                                  |
|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|
| B             |                    |                     |                    |                                  |
| A             |                    |                     |                    |                                  |
| Revisjon      | Revisjonen gjelder | Utarb               | Kontr              | Godkjent                         |
|               |                    | Arktref.            |                    | Rev. dato                        |
|               |                    | Tegningsdato        | 19.02.2025         |                                  |
|               |                    | Bestiller           | DoV                |                                  |
|               |                    | Produsert av        | Geofag DoV         |                                  |
|               |                    | Prosjektnummer      | C14.113            |                                  |
|               |                    | Prosjektfase        |                    |                                  |
|               |                    | Målestokk A1-format | 1:200              |                                  |
|               |                    | Byggersnummer       |                    |                                  |
|               |                    | Koordinatsystem     | EUREF89NTMS/NN2000 |                                  |
| Utarbeidet av | Kontrollert av     | Godkjent av         | Konsulentarkiv     | Tegningsnummer / revisjonsbøktav |
| simlov        | gundju             |                     |                    | V010                             |




| Material              | Un.Weight | Sub.Weight | Fi   | C'    | C    | Aa  | Ad   | Ap   |
|-----------------------|-----------|------------|------|-------|------|-----|------|------|
| sprengstein           | 19.00     | 9.00       | 42.0 | 9.0   |      |     |      |      |
| grus, steinig         | 19.00     | 9.00       | 38.0 | 3.9   |      |     |      |      |
| grusig, siltig, leire | 18.00     | 8.00       | 33.0 | 0.0   |      |     |      |      |
| silt, leire, grus     | 18.00     | 8.00       |      |       | 30.0 | 100 | 0.63 | 0.35 |
| grus, steinig         | 18.00     | 8.00       | 38.0 | 3.9   |      |     |      |      |
| berg                  | 18.00     | 8.00       | 45.0 | 500.0 |      |     |      |      |

Profil C-C  
1:200


Result file : o:\prof\stavanger\geo\geoteknik\39 vikanes kulvert\02 geosuite toolbox\stabgraf\ri\profil.c..berg\_03.R2



| Profil nr. | Dybde | Lab. nr. | Kurve | Jordartsbetegnelse     | Cu | Teleg. |
|------------|-------|----------|-------|------------------------|----|--------|
| 5          | 7-7B  | 002001A  |       | Sandig grusig malriete | 45 | T2     |



| Profil nr. | Dybde | Lab. nr. | Kurve | Jordartsbetegnelse             | Cu | Teleg. |
|------------|-------|----------|-------|--------------------------------|----|--------|
| 1          | 3-32  | 005001A  |       | Humus - sandig grusig malriete | 33 | T2     |








| Prøve | Borpunkt | Dybde (m) | Jordarts betegnelse              | Amerkninger | Metode |
|-------|----------|-----------|----------------------------------|-------------|--------|
| A     | S        | 9,5-10,3  | MATERIALE, grusig, siltig, leire |             | X X    |
| B     |          |           |                                  |             |        |
| C     |          |           |                                  |             |        |
| D     |          |           |                                  |             |        |
| E     |          |           |                                  |             |        |

| Revisjon | Revisjonen gjelder | Utarbeid | Kontr | Godkjent | Rev. dato |
|----------|--------------------|----------|-------|----------|-----------|
| 1        |                    |          |       |          |           |

|  |   |
|--|---|
| <b>Statens vegvesen</b><br>E39 kulvert Vikanes<br>Profil C-C<br>Stabilitetsberegning<br>Udreneret analyse (ADP), cuC=30kPa | Arkivref.:<br>Tegningsdato: 19.02.2025<br>Bestiller: DoV<br>Produsert av: Geofag DoV<br>Prosjektnummer: C14113<br>Prosjektforfatternummer:<br>Arkivreferanse:<br>Målestokk A1-farmat: 1:200<br>Byggesaksnummer:<br>Koordinatsystem: EUREF89NTHM/NN2000<br>Tegningsnummer / revisjonsbokslov: V011 |
|--|---|



Result file : o:\prof\stavanger\geo\geoteknikk\ve39 vikanes kulvert\02 geosuite toolbox\stabgraf\rit\profil\_c\_berg\_05\_ks-stab.R6  
 Result file : o:\prof\stavanger\geo\geoteknikk\ve39 vikanes kulvert\02 geosuite toolbox\stabgraf\rit\profil\_c\_berg\_05\_ks-stab.R7  
 o:\prof\stavanger\geo\geoteknikk\ve39 vikanes kulvert\02 geosuite toolbox\stabgraf\rit\profil\_c\_berg\_05\_ks-stab.dwg

| Revisjon | Revisjonen gjelder | Utført | Kontr. | Godkjent | Rev. dato |
|----------|--------------------|--------|--------|----------|-----------|
| 1        |                    |        |        |          |           |

|  |  |
|--|--|
|  | Ankløst<br>Tegningsdato: 08.04.2025<br>Bestiller: DoV<br>Produsert av: Geofag DoV<br>Prosjektnummer: C14113<br>Prosjektfasenummer:<br>Arkivreferanse:<br>Målestokk A1-format: 1:200<br>Byggesaksnummer:<br>Koordinatsystem: EUREF89NTMS/NN2000 |
| E39 kulvert Vikanes<br>Profil C-C<br>Stabilitetsberegning<br>Utdrennet analyse (ADP), cuC=30kPa<br>Med tiltak: Kalk-sement stabilisering | Utført av: simov<br>Kontrollert av: gunjdu<br>Godkjent av:<br>Konsulentarkiv:<br>Tegningsnummer / revisjonsbokstev: V012   |



# Teikningar



Forsamlingshus

X1300750

Bergen ←

Førde →

Mogeleg kvikkleiresone

X1300700


ca sjølinje

Y104750

Y104800

Y104850

| Tegnforklaring: |   |                                     |               | Revisjon         |          |  |  |
|-----------------|---|-------------------------------------|---------------|------------------|----------|--|--|
| ●               | Påvist sprøbtrotmaterial                      | Utdr                                | Kontr         | Godkjent         | Rev dato |  |  |
| ●               | Antatt/Mogleg Sprøbtrotmaterial               | Tegningsdato 02.04.2025             |               |                  |          |  |  |
| ■               | Gul Skravur: Antatt/Mogleg sprøbtrot-material | Bestiller Statens vegvesen          |               |                  |          |  |  |
|                 |   | Prosjekt for DoV                    |               |                  |          |  |  |
|                 |   | Prosjektnummer C14113               |               |                  |          |  |  |
|                 |   | Prosjektfasenummer                  |               |                  |          |  |  |
|                 |   | Arkivreferanse                      |               |                  |          |  |  |
|                 |   | Målestokk A3-format 1:500           |               |                  |          |  |  |
|                 |   | Koordinatssystem EUREF89NTMS/NN2000 |               |                  |          |  |  |
| Utdr            | Kontr   | Godkjent                            | Konstentarkiv | Tegningsnummer / | V001     |  |  |
| gudbja          | gundju  |                                     |               | revisjonsboks    |          |  |  |



X1300800

X1300750

X1300700



X Kulvert elv 1

X Kulvert elv 1

Borrhull-vatn

Tunnel kum 2

Kabelgate

Kulvert elv 2

Mulig kabeltrase

Tunnel kum

Bergen

Førde

Drensrør

Drensrør

Sandfangskum

Rør til kulvert nr 2

Rør til kulvert nr 1


X Utløp kulvert elv 1

X Utløp kulvert elv 2


Ant. avløpsrør trase

|   |                    |                     |                   |                  |                  |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Revisjon  | Revisjonen gjelder | Utdato              | Kontr.            | Godkjent         | Rev. dato        |
|   |                    |                     |                   |                  |                  |
|  |                    | Tegningsdato        | 18.05.2022        |                  |                  |
|   |                    | Bestiller           | DoV               |                  |                  |
|   |                    | Prosjektleder       | C14.113           |                  |                  |
|   |                    | Prosjektfase        |                   |                  |                  |
|   |                    | Arkivreferanse      |                   |                  |                  |
|   |                    | Målestokk A3-format | 1:500             |                  |                  |
|   |                    | Koordinatsystem     | EUREF89NTMS/NN200 |                  |                  |
| Utarbeidet av   | Kontrollert av     | Godkjent av         | Konsulentarkiv    | Tegningsnummer / | revisjonsbokstav |
| gudbja  | gundju             |                     |                   | V001VA           |                  |

104850




Profil A-A  
1: 200









Mogleg sensitiv leire

Bunnkartlegging




Profil B-B  
1: 200








|               |                    |                     |                    |                                   |
|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| B             |                    |                     |                    |                                   |
| A             |                    |                     |                    |                                   |
| Revisjon      | Revisjonen gjelder | Utarb               | Kontr              | Godkjent                          |
|               |                    | Arkivref.           |                    | Rev. dato                         |
|               |                    | Tegningsdato        | 21.11.2024         |                                   |
|               |                    | Bestiller           | DoV                |                                   |
|               |                    | Produsert for       | DoV                |                                   |
|               |                    | Prosjektnummer      | C14.113            |                                   |
|               |                    | Prosjektfasennummer |                    |                                   |
|               |                    | Arkivreferanse      |                    |                                   |
|               |                    | Målestokk A1-format | 1:200              |                                   |
|               |                    | Byggeværksnummer    |                    |                                   |
|               |                    | Koordinatsystem     | EUREF89NTMS/NN2000 |                                   |
| Utarbeidet av | Kontrollert av     | Godkjent av         | Konsulentarkiv     | Tegningsnummer / Revisjonsbokstav |
| gudbjø        | gundju             |                     |                    | V002                              |

E39 kulvert Vikanes  
Profil A-A og B-B



| Dybde (m) | Beskrivelse                        | Prøve | Vanninnhold (%) og konsistensgrenser |                | Udrenet skjærfasthet (kPa) |                | S <sub>t</sub> (kPa) |
|-----------|------------------------------------|-------|--------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------|
|           |                                    |       | w                                    | L <sub>p</sub> | q <sub>u</sub>             | c <sub>u</sub> |                      |
| 10        | MATERIALE, gruslig, siltig, leirig | K     | 27,3                                 | 19,1           | 19,1                       | 19,1           | 3                    |

| Prøve | Borpunkt | Dybde (m) | Jordarts Betegnelse                |      |      | Anmerkinger | Metode |
|-------|----------|-----------|------------------------------------|------|------|-------------|--------|
|       |          |           | LEIRE                              | SILT | GRUS |             |        |
| A     | 5        | 9,5-10,3  | MATERIALE, gruslig, siltig, leirig |      |      | X           | X      |







| Dybde (m) | Beskrivelse | Prøve | Vanninnhold (%) og konsistensgrenser |                | Udrenet skjærfasthet (kPa) |                | S <sub>t</sub> (kPa) |
|-----------|-------------|-------|--------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------|
|           |             |       | w                                    | L <sub>p</sub> | q <sub>u</sub>             | c <sub>u</sub> |                      |
| 1         |             |       |                                      |                |                            |                |                      |

| Revisjon | Revisjonen gjelder | Utarb. | Kontr. | Godkjent | Rev. dato  |
|----------|--------------------|--------|--------|----------|------------|
| 1        |                    |        |        |          | 21.11.2024 |


**Statens vegvesen**

E39 kulvert Vikanes  
Profil C-C og D-D




|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Prosjektnummer                    | C14.113            |
| Prosjektfasennummer               |                    |
| Arkivreferanse                    |                    |
| Målestokk A1-format               | 1:200              |
| Byggersnummer                     |                    |
| Koordinatsystem                   | EUREF89NTMS/NN2000 |
| Tegningsnummer / revisjonsbokstav | V003               |







|  |                    |                     |                    |                  |                   |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| B  |                    |                     |                    |                  |                   |
| A  |                    |                     |                    |                  |                   |
| Revisjon   | Revisjonen gjelder | Utarb               | Kontr              | Godkjent         | Rev. dato         |
| Godkjent som arbeidstegning ifølge notat fra Vegdirektoratet |                    | Arkivref:           |                    |                  |                   |
|  |                    | Tegningsdato        | 21.11.2024         |                  |                   |
|  |                    | Bestiller           |                    |                  |                   |
|  |                    | Produsert for       | DoV                |                  |                   |
|  |                    | Produsert av        |                    |                  |                   |
|  |                    | Prosjektnummer      | C14.113            |                  |                   |
|  |                    | Prosjektfasenummer  |                    |                  |                   |
|  |                    | Arkivreferanse      |                    |                  |                   |
|  |                    | Målestokk A1-formet | 1:200              |                  |                   |
|  |                    | Byggeværksnummer    |                    |                  |                   |
|  |                    | Koordinatsystem     | EUREF89NTMS/NN2000 |                  |                   |
| Utarbeidet av  | Kontrollert av     | Godkjent av         | Konsulentarkiv     | Tegningsnummer / | revisjonsbøksstav |
| gudbjø   | gundju             |                     |                    | V004             |                   |




Profil I-I  
1: 200




Profil J-J  
1: 200



| Profil nr. | Dybde | Lab. nr. | Kurve | Jordartsbetegnelse             | Cu | Teleg. |
|------------|-------|----------|-------|--------------------------------|----|--------|
| 105        | 1-15  | 004001A  | ---   | Humusholdig                    | 32 | T2     |
| 105        | 15-2  | 004002A  | ---   | Humusholdig                    | 37 | T2     |
| 105        | 2-25  | 004003A  | ---   | Sand                           | 79 | T2     |
| 105        | 25-26 | 004004A  | ---   | Siltig sand                    | 28 | T2     |
| 105        | 26-3  | 004005A  | ---   | Grusig sandig siltig materiale | 99 | T2     |




| Profil nr. | Dybde | Lab. nr. | Kurve | Jordartsbetegnelse | Cu | Teleg. |
|------------|-------|----------|-------|--------------------|----|--------|
| 2          | 3-4   | 006001A  | ---   | Siltig leire       | 11 | T4     |




| Profil nr. | Dybde | Lab. nr. | Kurve | Jordartsbetegnelse             | Cu | Teleg. |
|------------|-------|----------|-------|--------------------------------|----|--------|
| 1          | 3-32  | 005001A  | ---   | Humus - sandig grusig material | 33 | T2     |











|               |                    |                     |                |                                   |           |
|---------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|
| Revisjon      | Revisjonen gjelder | Utarb               | Kontr          | Godkjent                          | Rev. data |
|               |                    | Tegningsdato        |                | 10.10.2024                        |           |
|               |                    | Bestiller           |                | DoV                               |           |
|               |                    | Produsert av        |                | C14113                            |           |
|               |                    | Prosjektnummer      |                | 1200                              |           |
|               |                    | Målestokk A1-format |                | EUREF89NTMS/NN2000                |           |
|               |                    | Koordinatsystem     |                | V005                              |           |
| Utarbeidet av | Kontrollert av     | Godkjent av         | Konsulentarkiv | Tegningsnummer / revisjonsbokstav |           |
| gudbja        | gundju             |                     |                | V005                              |           |



Profil K-K  
1 : 200



Profil L-L  
1 : 200



|               |                    |                                     |   |          |           |
|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|----------|-----------|
| Revisjon      | Revisjonen gjelder | Utarb                               | Kontr                                   | Godkjent | Rev. dato |
|               |                    | Tegningsdato 21.11.2024             |   |          |           |
|               |                    | Bestiller                           |   |          |           |
|               |                    | Produsert for DoV                   |   |          |           |
|               |                    | Produsert av                        |   |          |           |
|               |                    | Prosjektnummer C14.113              |   |          |           |
|               |                    | Prosjektassestnummer                |   |          |           |
|               |                    | Arkivreferanse                      |   |          |           |
|               |                    | Målestokk A1-format 1:200           |   |          |           |
|               |                    | Koordinatsystem EUREF89N/TMS/NN2000 |   |          |           |
| Utarbeidet av | Kontrollert av     | Godkjent av                         | Konsulentarkiv                          |          |           |
| gudbjø        | gudju              |                                     | Tegningsnummer / revisjonsbøksstav V006 |          |           |



E39 kulvert Vikanes  
Profil K-K og L-L