

	Kvikkleirekartlegging i Trondheim Innmelding til NVE	
Oppdrag	415508 Rimfaksevegen B1 Nardo	
Sone nr	194	
Sone-navn	Risvollan	
Delsone		
Ny(e) sone(r)		
Utredningsnivå	Byggeplan/byggesak Vurdering av områdestabilitet i forbindelse med planlagt utbygging i Rimfaksevegen.	
Retningslinje for utredningen	NVEs retningslinje 2-2011	
Utførende	Multiconsult Region Midt Kontaktperson: Håvard Narjord / Marit Isachsen	
3. partskontroll		
Hva er gjort	Det er utført grunnundersøkelser og stabilitetsanalyser på tomt.	
Følger for arealutnyttelse i kvikkleiresonen	Det er ikke påvist kvikkleire/sprøbruddsmateriale ved grunnboringene, men det er påvist kvikkleire i skråningene ovenfor tomta. Der antatt at kvikkleire kan forekomme dypere enn grunnboringene. Det er anbefalt spunt på sørlige deler av tomta samt at utgraving, bygging og tilbakefylling skjer seksjonsvis.	
Revisjon av eksisterende kvikkleiresone	Ny grense for kvikkleiresone	
	Endret faregrad	
	Hvis ja: Ny faregrad	
Kvikkleirekartet viser (sett kryss evt. begge)	Kvikkleire	X
	Sprøbruddmateriale	
Referanser[1].	415508-RIG-RAP-001 Datarapport okt 2012 415508- RIG-RAP-002_Rev-01	
Vedlegg		

[1] Henvende deg til utførende /oppdragsgiver for innsyn.